목 차

[엔진]

4A220LX-E010	실린더블록그룹	.1
4B243-E010	실린더블록그룹	.3
F5800-G010A	실린더블럭그룹	.5
4A220-E020	오일팬그룹	.7
4B243-E020	오일팬그룹	.8
F5800-G020A	오일팬그룹	.9
F6800-G025A	오일게이지그룹	.10
4A220LW-E030	실린더헤드그룹	.11
4B243LW-E030	실린더헤드그룹	.12
F5800-G030A	실린더헤드그룹	.13
3B183-E040	기어케이스그룹	.14
4A220TLX-E040	기어케이스그룹	.16
F6800-G040A	기어케이스그룹	.18
F6800-G045A	기어케이스커버그룹	.20
4B243-E050	메인베어링케이스그룹	.21
TD2200-E050	메인베어링케이스그룹	.22
F6800-G050A	오일필터그룹	.23
F5800-G060A	크랭크축그룹	.24
F5800-G070A	피스톤_컨넥팅로드 그룹	.25
4A220A-E080	밸브로커암그룹	.26
4A220-E090	실린더헤드커버그룹	.27
F5800-G090A	캠축 그룹	28
4A220LW-E100	캠축그룹	.29
4B243LW-E100	캠축그룹	.30
F6800-G100A	아이들기어그룹	.31
4A220-E110	피스톤크랭크축그룹	.33
4B243LW-E110	피스톤크랭크축그룹	.35
F5800-G110A	로커암_밸브 그룹	.37
4A220LWM-E120	플라이휠그룹	.38
4B243LWMR-E120	플라이휠그룹	.39
F5800-G120A	연료시스템 그룹	40
4A220-E130	노즐홀더그룹	.41
F5840-G130A	냉각수플랜지 그룹	42
4A220LX-E140	연료캠축그룹	.43
4B243LX-E140	연료캠축그룹	.45
F6800-G140A	워터펌프 그룹	47
4B243-E150	속도조정레버그룹	.48
F5800-G150A	실린더헤드카버 그룹	50
4B243LW-E160	엔진정지레버그룹	.51
F5800-G160A	연료필터_파이프 그룹	.53
3A150LX-E170	가버너그룹	.54
3B183-E170	가버너그룹	.55
F5800-G170A	흡기매니폴드 그룹	56

4A200LX-E180 워터펌프그룹. 58
4B243LWMC-E180 워터펌프그룹. 59
F5803-G180A 흡기파이프 그룹. 60
4A220LWM-D-E190 냉각수호스그룹. 61
4B243LWM-D-E190 냉각수호스그룹. 63
F5800-G190A 배기매니폴드 그룹. 65
4A220LWK-E200 교류발전기그룹. 66
4A220LWMC-E200 교류발전기그룹. 67
4B243LWMC-E200 교류발전기그룹. 68
4B243LWM-D-E200 교류발전기그룹. 69
F5800-G210A 플라이휠하우징 그룹. 70
4A220LWMR-E220 매니폴드그룹. 71
F5810-G220A 플라이휠 그룹. 72
F5800-G230A 냉각팬 그룹. 73
F5803-G240A 터보조합그룹. 74
4A220LW-E245 EPA명판그룹. 75
F5800-G245A 터보파이프 그룹. 76
F5800-G260A ECU & 센서그룹. 77
F5800-G270A 전장부품 그룹. 78
F6810-G300A 제조명판그룹. 79
T5525-G700A 엔진전장품1그룹. 80
T5638-G700A 엔진전장품1그룹. 81
T5520-G705A 엔진전장품2그룹. 82
T5620-G705A 엔진전장품2그룹. 83

[앞차축]
T5520-G310A 베벨피니언축그룹. 85
T5520-G315A 베벨기어케이스그룹. 86
T5520-G320A 베벨기어축그룹. 88
T5520-G325A 앞차축케이스좌그룹. 89
T5520-G327A 앞차축케이스우그룹. 91
T5520-G330A 앞차축그룹. 93
T5520-G335A 스티어링실린더그룹. 94
T5520-G360A 유압실린더커버그룹. 95
T5520-G365A 앞차축브라켓그룹. 96
T5525-G512A 앞차축프레임그룹. 98
T5620-G512A 앞차축프레임그룹. 100

[트랜스미션]
T5520-G200A 클러치레버그룹. 102
T5520-G203A 클러치하우징그룹. 103
T5520-G206A 중간케이스그룹. 104
T5520-G209A 트랜스밋션케이스그룹. 105
T5520-G212A 주축그룹. 106
T5520-G215A 카운터축그룹. 107

T5520-G218A 셔틀축그룹. 109
T5520-G221A 부변속축그룹. 111
T5520-G224A 초저속축그룹. 112
T5520-G227A 스파이럴베벨피니언축그룹. 113
T5520-G230A 전륜구동장치그룹. 115
T5520-G233A PTO카운터축그룹. 118
T5520-G236A PTO클러치그룹. 120
T5520-G239A PTO축그룹. 122
T5520-G242A 주변속포크그룹. 124
T5520-G245A PTO변속포크그룹. 125
T5520-G248A 셔틀변속포크그룹. 126
T5520-G251A 부변속포크그룹. 127
T5520-G254A 초저속포크그룹. 128
T5520-G257A 뒷차동장치그룹. 129
T5520-G260A 차동고정포크그룹. 131
T5520-G263A 브레이크케이스그룹. 132
T5520-G266A 뒷차축그룹. 134
T5520-G280A 클러치그룹. 136
T5520-G300A 앞차축지지대그룹. 137
T5520-G305A 앞차동장치그룹. 138
T5520-G370A 추진축그룹. 140
T5525-G810A 셔틀그룹. 141

[유압]
T5525-G405A 기어펌프그룹. 142
T5638-G405A 기어펌프그룹. 143
T5520-G410A 파워스티어링유니트그룹. 145
T5520-G420A 죠이스틱밸브그룹. 146
T5520-G440A 승강제어밸브그룹(전자식). 148
T5520-G450A 모듈레이터밸브그룹. 149
T5520-G460A 외부인출밸브그룹. 150
T5620-G460A 외부인출밸브그룹. 151
T5520-G470A 유압실린더그룹. 152
T5520-G481A 승강실린더그룹. 154
T5520-G485A 톱링크브라켓그룹. 155
T5520-G487A 수평실린더그룹. 156
T5620-G487A 수평실린더그룹. 157
T5525-G490A 흡입라인그룹. 158
T5638-G490A 흡입라인그룹. 159
T5520-G495A 쿨링시스템그룹. 160
T5620-G495A 쿨링시스템그룹. 161
T5520-G538A 복동레버그룹. 162
T5527-G538A 복동레버그룹. 163
T5620-G580A 로워링크그룹. 164
T5525-G582A 체크링크그룹. 166

T5620-G582A 체크링크그룹. 167
T5525-G584A 톱링크그룹. 168

[샤시]
T5520-G497A 견인센서브라켓그룹. 169
T5525-G499A 에어브리더 그룹. 170
T5525-G500A 에어크리너그룹. 171
T5620-G500A 에어크리너그룹. 172
T5520-G502A 소음기그룹. 173
T5620-G502A 소음기그룹. 174
T5525-G504A 라디에이터그룹. 175
T5620-G504A 라디에이터그룹. 177
T5525-G506A 에어컨브라켓그룹. 179
T5620-G506A 에어컨브라켓그룹. 180
T5525-G508A 에어콘히터그룹. 181
T5525-G510A 연료쿨러그룹. 183
T5520-G514A 본네트그룹. 184
T5525-G514A 본넷트그룹. 186
T5620-G516A 연료필터그룹. 188
T5520-G520A 앞웨이트브라켓그룹. 189
T5525-G532A 주변속레버 그룹. 190
T5525-G534A 부변속레버그룹. 192
T5528-G538A 복동레버그룹(유럽). 194
T5520-G540A PTO레버그룹(국내). 195
T5528-G544A 악셀레이터레버그룹. 197
T5535-G544A 악셀레이터레버그룹(TIER4). 198
T5525-G547A 차동페달그룹(대동공업). 199
T5525-G550A 연료탱크그룹. 200
T5620-G558A 악셀레이터페달그룹. 202
T5525-G562A 조이스틱레버그룹. 203
T5520-G566A 의자스탭그룹. 204
T5520-G580A 로워링크그룹. 205
T5520-G586A 리프트로드그룹(내수,전자. 207
T5620-G586A 리프트로드그룹(내수,전자. 208
T5520-G588A 스윙드로우바그룹. 209
T5530-G588A 히치프레임그룹. 211
T5525-G806A 브레이크 그룹. 212
T5525-G812A 핸드주차브레이크. 214
T5525-G816A 핸들칼럼커버그룹. 215
T5520-G844A 레버가이드그룹(국내기계식). 216
T5620-G872A 명판그룹. 218
T5621-G872A 명판그룹. 219
T5620-G874A 명판그룹, 프레임. 220

[전장]

T5520-G590A 경심수평센서브라켓그룹. 221
T5520-G710A 밋션전장품그룹. 222
T5520-G715A 밧데리그룹. 223
T5520-G720A 전장품1그룹. 224
T5620-G720A 전장품1그룹. 227
T5520-G730A 라이트그룹. 230
T5520-G735A 프레임전장품1그룹. 231
T5620-G735A 프레임전장품1그룹. 234
T5520-G745A 캐빈전장품1그룹. 236
T5620-G745A 캐빈전장품1그룹. 239
T5520-G755A 캐빈라이트그룹. 242
T5525-G800A 계기판프레임그룹(기계식). 244

[캐빈]
T5620-G508A 에어콘히터그룹. 245
T5525-G804A 핸들칼럼그룹. 246
T5525-G808A 클러치 그룹. 249
T5520-G814A 핸들그룹(내수). 250
T5520-G830A 캐빈 프레임그룹. 251
T5521-G830A 캐빈 프레임그룹. 253
T5525-G842A 캐빈지지대그룹. 255
T5525-G848A 지붕그룹. 256
T5525-G850A 전면유리그룹. 259
T5525-G852A 출입문그룹. 260
T5525-G854A 옆문유리그룹. 263
T5525-G856A 뒷면유리그룹. 264
T5520-G858A 팬더그룹. 265
T5525-G860A 에어콘히터그룹. 266
T5525-G862A 흡차음재그룹. 269
T5520-G866A 와이퍼모터그룹. 271
T5525-G870A 경광등그룹. 273

[옵션]
T5520-G285A 뒷바퀴그룹. 274
T5620-G285A 뒷바퀴그룹. 276
T5520-G375A 앞바퀴좌그룹. 278
T5620-G375A 앞바퀴좌그룹. 279
T5520-G377A 앞바퀴우그룹. 280
T5620-G377A 앞바퀴우그룹. 281
T5525-G846A 필라그룹. 282
T5520-G872A 명판그룹. 283
T5520-G874A 명판그룹, 프레임. 284
T5520-G876A 명판그룹, 캐빈. 285
T5520-G894A 앞웨이트그룹(옵션). 287
T5520-G897A 7핀소켓그룹(옵션). 288

T5620-G897A 7핀소켓그룹(옵션) 289
T5525-G899A 연료히터옵션그룹 290
EX40-T1075C 뒤웨이트그룹 291
MX55PC-T2160A 연료탱크캡그룹 292

INDEX 1 293
INDEX 2 306
INDEX 3 309

4A220LX-E010 실린더블록그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6340-A0012	실린더블록조합	1						
2	E5900-96021	플러그	6						
3	E5900-96031	플러그	2						
4	06311-75018	플러그	3						
5	06311-75045	플러그	1						
6	15221-0338-3	마개	6						
7	15221-0339-2	마개	2						
8	05012-00408	평행핀	2						
9	05012-00609	평행핀	2						
10	05012-00612	평행핀	2						
11	05012-01018	평행핀	2						
12	15221-3365-1	튜브핀	1						
13	E5500-73342	냉각수되돌림호스	1						
14	15221-3361-1	플러그	1						
15	15021-3366-1	가스켓	1						
16	E6200-35013	오일펌프조합	1						
17	E5500-35154	오일펌프가스켓	1						
18	01023-50650	와셔붙임볼트	4						
19	19202-3566-1	오일펌프구동기어	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220LX-E010 실린더블록그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	05712-00410	키	1						
21	E6300-35681	플랜지너트	1						
22	E5500-39013	오일스위치	1						
23	E5752-35692	오일게이지안내	1						
24	E6301-33812	튜브핀	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243-E010 실린더블록그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6850-01017	실린더블록조합		1					
2	E5900-96021	플러그		6					
3	E5900-96031	플러그		2					
4	06311-75018	플러그		3					
5	06311-75045	플러그		1					
6	15221-0338-3	마개		6					
7	15221-0339-2	마개		2					
8	05012-00408	평행핀		2					
9	05012-00609	평행핀		2					
10	05012-00612	평행핀		2					
11	05012-01018	평행핀		1					
12	15221-3365-1	튜브핀		1					
13	E5500-73342	냉각수되돌림호스		1					
14	15221-3361-1	플러그		1					
15	15021-3366-1	가스켓		1					
16	E6500-35012	오일펌프조합		1					
17	E5500-35154	오일펌프가스켓		1					
18	01023-50648	와셔붙임볼트		4					
19	E6500-35661	오일펌프구동기어, 2		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243-E010 실린더블록그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	05712-00410	키		1					
21	E6300-35681	플랜지너트		1					
22	E5500-39013	오일스위치		1					
23	E5752-35692	오일게이지안내		1					
24	E6301-33812	튜브핀		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5800-G010A 실린더블럭그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F5800-01001	실린더블록조합			1				
1	F5800-01002	실린더블록조합			1			<----	
2	06311-75045	플러그			1				T2*48*48
3	15221-0338-3	마개			6				
4	E5900-96021	플러그			4				
5	E6301-33812	튜브핀			1				
6	F5800-01101	실린더블록서브조합			1				
6	F5800-01102	실린더블록서브조합			1			<----	
7	F5800-01111	실린더블록			1				
7	F5800-01112	실린더블록			1			<----	
8	F5800-01121	래더프레임			1				
9	F6800-90111	메인베어링볼트			8				
10	F6800-90121	래더프레임볼트			4				
11	05012-01018	평행핀			2				
12	F6800-33651	파이프핀			1				
13	F6800-90121	래더프레임볼트			8				
14	15221-0339-2	마개			2				
15	05012-01018	평행핀			4				
16	F6800-01311	피스톤쿨링젯트바디			3				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5800-G010A 실린더블럭그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
17	F6800-01321	피스톤쿨링젯트밸브			3				
18	E6500-33062	오일파이프3			1				
19	F6800-20702	냉각수커넥터조합			1				
20	F6800-73341	파이프조인트			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220-E020 오일팬그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6200-A0073	오일팬조합	1						
2	E6200-01624	오일팬가스켓	1						
3	01674-51032	플랜지볼트	22						
4	E6200-91092	와셔붙임볼트	2						
5	E6303-33751	배유플러그	2						
6	E6303-33661	가스켓	2						
7	E6200-32113	오일필터, 1	1						
8	01654-50820	핀붙이플랜지볼트	1						
9	04811-00160	오링	1						
10	E5629-36412	오일게이지	1						
11	E6305-36422	오일게이지안내관	1						
12	E7310-36431	패킹	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243-E020 오일팬그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6200-A0075	오일팬조합		1					
2	E6200-01624	오일팬가스켓		1					
3	01674-51032	플랜지볼트		22					
4	E6200-91092	와셔붙임볼트		2					
5	E6303-33751	배유플러그		2					
6	E6303-33661	가스켓		2					
7	E6850-32112	오일필터, 1		1					
8	01654-50820	핀붙이플랜지볼트		1					
9	04811-00160	오링		1					
10	E6301-36411	오일게이지		1					
11	E6305-36422	오일게이지안내관		1					
12	E7310-36431	패킹		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5800-G020A 오일팬그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F5800-01601	오일팬조합			1				
2	E6303-33661	가스켓			2				
3	F5800-01611	오일팬			1				
4	E6303-33751	배유플러그			2				
5	01654-50835	핀붙이플랜지볼트			22				M8x1.25
6	F5800-32111	오일스트레이너조합			1				
7	04811-00150	오링			1				
8	01754-50610	플랜지볼트			2				M6XP1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G025A 오일게이지그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F5800-36421	오일게이지안내조합			1				
2	04811-00100	오링			1				
3	F5800-36411	오일게이지			1				
4	01754-50610	플랜지볼트			1				M6XP1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220LW-E030 실린더헤드그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6303-A0301	실린더헤드총조합	1						
2	15221-0337-3	마개	12						
3	15221-0349-3	마개	1						
4	E5900-96021	플러그	2						
5	E6850-13581	흡기밸브가이드	4						
6	E6850-13561	배기밸브가이드	4						
7	E6500-03142	연소실	4						
8	15221-0175-1	엔진고리	2						
9	01123-50816	와셔붙임볼트	1						
10	E6850-03451	헤드볼트	18						
11	E6850-03311	실린더헤드가스켓	1						
12	06312-10010	플러그	1						
13	01513-50822	심음볼트	1						
14	02763-50080	플랜지너트	1						
15	04512-50080	스프링와셔	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243LW-E030 실린더헤드그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6853-03043	실린더헤드조합		1					
2	15221-0337-3	마개		12					
3	15221-0349-3	마개		1					
4	E5900-96021	플러그		2					
5	E6850-13581	흡기밸브가이드		4					
6	E6850-13561	배기밸브가이드		4					
7	E6500-03142	연소실		4					
8	15221-0175-1	엔진고리		2					
9	01123-50816	와셔붙임볼트		1					
10	E6850-03451	헤드볼트		18					
11	E6850-03311	실린더헤드가스켓		1					
12	E5900-96021	플러그		1					
13	01513-50822	심음볼트		1					
14	02763-50080	플랜지너트		1					
15	04512-50080	스프링와셔		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5800-G030A 실린더헤드그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F5800-03041	실린더헤드조합			1				
2	F5800-03051	실린더헤드서브조합			1				
3	E6700-13622	배기밸브시트			3				
4	E6700-13611	흡기밸브시트			3				
5	E6810-13581	흡기밸브가이드			3				
6	E6810-13561	배기밸브가이드			3				
7	E5900-96021	플러그			2				
8	15221-0337-3	마개			9				
9	15221-0349-3	마개			1				
10	F5800-03311	실린더헤드가스켓			1				
11	F6800-03451	실린더헤드볼트			14				
12	F6800-03501	인젝터클램프힌지			3				
13	F6800-73341	파이프조인트			1				
14	15221-0175-1	엔진고리			1				
15	01754-50816	플랜지볼트			1				M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

3B183-E040 기어케이스그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5850-A0029	기어케이스총조합	1						
2	E5850-04114	기어케이스	1						
3	E5800-96031	플러그	3						
4	04811-00150	오링	1						
5	04811-00220	오링	2						
6	04811-00360	오링	1						
7	05012-00612	평행핀	2						
8	E5850-32614	오일필터지지대	1						
9	04811-00150	오링	2						
10	01123-50835	와셔붙임볼트	1						
11	15521-3229-1	연결튜브	1						
12	04011-50180	평와셔	1						
13	15241-3695-2	스프링	1						
14	E5500-36932	밸브시트	1						
15	07715-03213	강구	1						
16	E5800-32882	커버	1						
17	E5800-32912	커버볼트	1						
18	04811-00150	오링	1						
19	E5800-96831	오링	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

3B183-E040 기어케이스그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	E5850-04081	플랜지볼트	2						
21	E5850-04132	기어케이스가스켓	1						
22	01123-50835	와셔붙임볼트	1						
23	01123-50860	와셔붙임볼트	2						
24	01123-50870	와셔붙임볼트	5						
25	01123-50875	와셔붙임볼트	2						
26	01123-50885	와셔붙임볼트	3						
27	15521-7332-1	냉각수되돌림플랜지	1						
28	E5500-73332	가스켓	1						
29	01023-50620	와셔붙임볼트	2						
30	01513-50616	심음볼트	1						
31	02056-50060	너트	1						
32	04512-50060	스프링와셔	1						
33	E6201-32443	오일필터	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220TLX-E040 기어케이스그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5855-A0025	기어케이스총조합		1					
2	E5850-04114	기어케이스		1					
3	E5800-96031	플러그		3					
4	04811-00150	오링		1					
5	04811-00220	오링		2					
6	04811-00360	오링		1					
7	05012-00612	평행핀		2					
8	E5850-32614	오일필터지지대		1					
9	04811-00150	오링		2					
10	01123-50835	와셔붙임볼트		1					
11	E6810-32292	연결튜브		1					
12	15241-3695-2	스프링		1					
13	E5500-36932	밸브시트		1					
14	07715-03213	강구		1					
15	E5800-32882	커버		1					
16	E5800-32912	커버볼트		1					
17	04811-00150	오링		1					
18	E5800-96831	오링		1					
19	E5850-04081	플랜지볼트		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220TLX-E040 기어케이스그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
20	E5850-04132	기어케이스가스켓		1					
21	01123-50835	와셔붙임볼트		1					
22	01123-50860	와셔붙임볼트		2					
23	01123-50870	와셔붙임볼트		5					
24	01123-50875	와셔붙임볼트		2					
25	01123-50885	와셔붙임볼트		3					
26	15521-7332-1	냉각수되돌림플랜지		1					
27	E5500-73332	가스켓		1					
28	01023-50620	와셔붙임볼트		2					
29	01513-50616	심음볼트		1					
30	02056-50060	너트		1					
31	04512-50060	스프링와셔		1					
32	E6201-32443	오일필터		1					
33	E6810-32451	오일쿨러		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

F6800-G040A 기어케이스그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-04101	기어케이스조합			1				
2	01754-50625	플랜지볼트			4				7T
3	05012-00510	평행핀			4				
4	E5800-96031	플러그			1				
5	F6800-04111	기어케이스			1				
6	F6800-04301	오일펌프커버			1				
7	F6800-04401	오일펌프로우터축조합			1				
8	F6800-04711	릴리프밸브플런저			1				
9	F6800-04721	릴리프밸브스프링			1				
10	04811-00160	오링			1				DIA15.8
11	F6800-04731	릴리프밸브플러그			1				
12	05712-00410	키			1				5*5*14
13	F6800-04501	부시, 피티오축			1				
14	08101-06205	볼베어링			1				DIA25
15	01754-50816	플랜지볼트			11				M8*P1.25
16	01754-50835	플랜지볼트			3				
17	04811-00150	오링			4				
18	04811-00220	오링			1				
19	E5500-33142	오일주유구마개			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G040A 기어케이스그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
20	04811-50300	오링			1				G30

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G045A 기어케이스커버그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-04211	기어케이스커버			1				
1	F6800-04212	기어케이스커버			1			<--->	
1	F6800-04213	기어케이스커버			1			<----	
2	F6800-04251	고압펌프기어커버			1				
3	04811-06630	오링			1				Dia63
4	01754-50616	플랜지볼트			4				M6*P1.0
5	E5500-11302	오일시일			1				
6	F6800-04221	기어케이스커버가스켓			1				
7	01754-50830	플랜지볼트			20				M8*P1.25
8	01125-50855	와셔붙임볼트			1				
9	34150-2939-1	배선클램프			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243-E050 메인베어링케이스그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5850-04044	메인베어링케이스조합		1					
2	E6300-04542	베어링케이스볼트, 1		8					
3	E6300-04362	베어링케이스가스켓		1					
4	E6850-04812	메인베어링케이스커버		1					
5	E6850-04822	베어링케이스커버가스켓		1					
6	01123-50828	와셔붙임볼트		8					
7	E5500-04464	오일시일		1					
8	E5850-04053	메인베어링케이스조합1		1					
9	E5850-04063	메인베어링케이스조합2		1					
10	E6850-04073	메인베어린케이스조합3		1					
11	15291-0456-2	베어링케이스볼트, 2		3					
12	04014-50100	평와셔		3					
13	05012-00408	평행핀		8					
14	01123-50825	와셔붙임볼트		8					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TD2200-E050 메인베어링케이스그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6300-A0033	메인베어링케이스조합	1						
2	E6300-04542	베어링케이스볼트, 1	8						
3	E6300-04363	베어링케이스가스켓	1						
4	E6300-04813	메인베어링케이스커버	1						
5	E6300-04822	베어링케이스커버가스켓	1						
6	01654-50830	핀붙이플랜지볼트	16						
7	E5500-04464	오일시일	1						
8	E6300-A0043	메인베어링케이스조합, 1	1						
9	E6300-A0053	메인베어링케이스조합, 2	1						
10	E6300-A0063	메인베어링케이스조합, 3	1						
11	04014-50100	평와셔	3						
12	15291-0456-2	베어링케이스볼트, 2	3						
13	05012-00408	평행핀	8						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G050A 오일필터그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5850-32614	오일필터지지대			1				
1	E5850-32616	오일필터지지대			1			<----	
2	04811-00150	오링			2				
3	01754-50830	플랜지볼트			3				M8*P1.25
4	E6810-32292	연결튜브			1				
5	E6820-32451	오일쿨러			1				
6	F6800-16161	오일쿨러호스, 1			1				
7	F6800-16171	오일쿨러호스, 2			1				
7	F6800-16172	오일쿨러호스2			1			<--->	
8	09318-88180	호스클램프			1				
9	09318-88220	호스클램프			2				
10	E6201-32443	오일필터			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5800-G060A 크랭크축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F5800-23111	크랭크축			1				
2	F5800-06201	크랭크포지션센서휠			1				
3	03016-50616	십자홈붙이소나사			3				
4	05712-00730	키			1				
5	F6800-24111	크랭크축기어			1				
6	F6800-35631	오일펌프구동기어			1				
7	F6800-23251	간격통			1				
8	05712-00720	키			1				8*8*24
9	F6800-23481	크랭크축베어링, 상			4				
10	F6800-23491	크랭크축베어링, 하			4				
11	F6800-23531	크랭크축스러스트베어링, 상			2				
12	F6800-23541	크랭크축스러스트베어링, 하			2				
13	F6800-04811	오일시일케이스			1				
14	01654-50830	핀붙이플랜지볼트			8				7T
15	E5500-04464	오일시일			1				
16	05012-00408	평행핀			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5800-G070A 피스톤_컨넥팅로드 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-21111	피스톤			3				
2	F6800-21311	피스톤핀			3				
3	F6800-21331	스냅링			6				
4	F6800-22011	커넥팅로드조합			3				
5	F6800-22111	커넥팅로드			1				
6	F6800-21351	피스톤핀부시			1				
7	F6800-22141	연접봉볼트			2				
8	F6800-22311	커넥팅로드베어링			6				
9	E6302-21051	피스톤링조합			3				
10	E6302-21151	피스톤링, 1			1				
11	E6302-21161	피스톤링, 2			1				
12	E6301-21202	오일링조합			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220A-E080 밸브로커암그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6301-13111	흡기밸브	4	4					
2	E6301-13121	배기밸브	4	4					
3	15221-1324-2	밸브스프링	8	8					
4	E5500-13332	밸브스프링받침	8	8					
5	E6403-13361	밸브멈춤쇠	16	16					
6	E6301-13151	밸브스템시일	8	8					
7	E6301-14001	로커암축조합	1	1					
8	E6301-14261	로커암축	1	1					
9	E6301-14351	로커암지지대	4	4					
10	E6301-14431	평와셔	2	2					
11	E6301-14311	로커암스프링	3	3					
12	04612-00190	스냅링	2	2					
13	E6301-14111	로커암	8	8					
14	15021-1424-1	조정너트	8	8					
15	E5500-14232	조정나사	8	8					
16	E6510-91502	로커암지지대볼트	4	4					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220-E090 실린더헤드커버그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	E6510-14503	실린더헤드커버조합	1	1					
2	E6510-14512	실린더헤드커버	1	1					
3	E6510-14521	실린더헤드커버가스켓	1	1					
4	E6510-14532	밸브커버	1	1					
5	E6510-14671	오링	1	1					
6	E5500-33142	오일주유구마개	1	1					
7	04811-50300	오링	1	1					
8	03024-50510	와셔붙임소나사	4	4					
9	E6510-14561	오일방지판	1	1					
10	E6510-05552	공기빼기연결관	1	1					
11	E6510-05511	공기빼기호스	1	1					
12	09318-88180	호스클램프	2	2					
13	E6510-33661	실린더헤드커버볼트	10	10					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

F5800-G090A 캠축 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50612	플랜지볼트			3				M6*1.0
2	01754-50830	플랜지볼트			2				M8*P1.25
3	05712-00720	키			1				8*8*24
4	E5500-15553	태핏			6				
5	E6300-15113	푸시로드			6				
6	F5800-16011	캠축조합			1				
7	F5800-16151	캠 축			1				
8	06350-00607	메움플러그			2				
9	F6800-09051	캠축센서휠			1				
10	F6800-16271	캠축멈추개			1				
11	F6800-16511	캠축기어			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220LW-E100 캠축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5500-15553	태핏	8						
2	E6300-15113	푸시로드	8						
3	E6303-A0071	캠축조합	1						
4	15521-1651-1	캠축기어	1						
5	05712-00720	키	1						
6	E5500-16272	캠축멈추개	1						
7	01123-50818	와셔붙임볼트	2						
8	E6300-24012	아이들기어조합	1						
9	E6300-24281	아이들기어부시	1						
10	E6300-24371	간격판, 2	1						
11	E6300-24321	스냅링	1						
12	E6300-24253	아이들기어축	1						
13	01754-50820	플랜지볼트	3						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243LW-E100 캠축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5500-15553	태핏		8					
2	E5850-15111	푸시로드		8					
3	E6303-A0071	캠축조합		1					
4	15521-1651-1	캠축기어		1					
5	05712-00720	키		1					
6	E5500-16272	캠축멈추개		1					
7	01123-50818	와셔붙임볼트		2					
8	E6300-24012	아이들기어조합		1					
9	E6300-24281	아이들기어부시		1					
10	E6300-24371	간격판, 2		1					
11	E6300-24321	스냅링		1					
12	E6300-24253	아이들기어축		1					
13	01754-50820	플랜지볼트		3					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G100A 아이들기어그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51018	와셔붙임볼트			2				
2	01133-51090	와셔붙임볼트			1				P1.25
3	01754-50822	플랜지볼트			4				
4	02176-50140	너트			1				M14*P1.5
4	F6800-92771	플랜지너트			1			<--->	
5	15471-9536-1	스냅링			1				
6	F6800-10101	아이들기어조합, 1			1				
7	F6800-10151	아이들기어 1, 축			1				
7	F6800-10152	아이들기어 1, 축			1			<----	
7	F6800-10153	아이들기어 1, 축			1			<----	
8	F6800-10161	아이들기어 1, 멈추개			1				
9	F6800-10261	아이들기어 2, 멈추개			1				
10	F6800-10301	아이들기어조합, 3			1				
11	F6800-10351	아이들기어 3, 축			1				
12	F6800-10401	아이들기어조합, 4			1				
13	F6800-10451	아이들기어 4, 축			1				
13	F6800-10452	아이들기어 4, 축			1			<----	
14	F6800-10461	아이들기어 4, 멈추개			1				
15	F6800-10501	고압연료펌프기어			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G100A 아이들기어그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
15	F6800-10502	고압연료펌프기어			1			<--->	
16	F6800-10611	유압펌프구동기어			1				
17	01123-50816	와셔붙임볼트			1				M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220-E110 피스톤크랭크축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6301-21017	피스톤조합	4						
2	E6301-21114	피스톤	4						
3	E6720-21312	피스톤핀	4						
4	E6301-21053	피스톤링조합	4						
5	E6301-21152	피스톤링, 1	4						
6	E6300-21162	피스톤링, 2	4						
7	E6301-21202	오일링조합	4						
8	E6300-21332	스냅링	8						
9	E6300-22028	연접봉부조합	4						
10	E6300-21353	피스톤부시	4						
11	E5800-22141	연접봉볼트	8						
12	E6300-22312	대단메탈	8						
13	E6305-A0100	크랭크축조합	1						
14	E6200-24112	크랭크축기어	1						
15	05712-00720	키	1						
16	15471-2331-1	기름막이	1						
17	04811-10300	오링	1						
18	E6510-23251	간격통	1						
19	E5500-23382	크랭크축와셔	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220-E110 피스톤크랭크축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	15221-2336-1	크랭크축너트	1						
21	E6200-23472	크랭크축메탈, 1	1						
22	E6200-23482	크랭크축메탈, 2	8						
23	E6300-23531	사이드메탈1	2						
24	E6300-23541	사이드메탈2	2						
25	E5500-11302	오일시일	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243LW-E110 피스톤크랭크축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5853-21011	피스톤조합		4					
2	E5853-21111	피스톤		3					
3	E6720-21312	피스톤핀		3					
4	E6302-21051	피스톤링조합		4					
5	E6302-21151	피스톤링, 1		1					
6	E6302-21161	피스톤링, 2		1					
7	E6301-21202	오일링조합		1					
8	E6300-21332	스냅링		8					
9	E6300-22028	연접봉부조합		1					
10	E6300-21353	피스톤부시		1					
11	E5800-22141	연접봉볼트		2					
12	E6300-22312	대단메탈		2					
13	E6810-23014	크랭크축조합		1					
14	E6500-24112	크랭크축기어		1					
15	E6500-35632	오일펌프구동기어, 1		1					
16	05712-00730	키		1					
17	15471-2331-1	기름막이		1					
18	04811-10300	오링		1					
19	19202-2325-1	간격통		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243LW-E110 피스톤크랭크축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	15221-2336-1	크랭크축너트		1					
21	E5850-23471	크랭크축메탈, 1		1					
22	E5850-23481	크랭크축메탈, 2		8					
23	E5850-23531	사이드메탈, 1		2					
24	E5850-23541	사이드메탈, 2		2					
25	E5500-11302	오일시일		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5800-G110A 로커암_밸브 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5500-13332	밸브스프링받침			6				
1	E5500-13333	밸브스프링받침			6			<--->	
2	E6301-13151	밸브스템시일			6				
3	E6400-13241	밸브스프링			6				
4	E6403-13361	밸브멈춤쇠			12				
5	E6510-91502	로커암지지대볼트			3				
6	E6700-13121	배기밸브			3				
7	F5800-14001	로커암조합			1				
8	04612-00190	스냅링			2				
9	15021-1424-1	조정너트			6				
10	E5500-14232	조정나사			6				
11	E5800-14261	록커암축			1				
12	E6301-14111	로커암			6				
13	E6301-14311	로커암스프링			2				
14	E6301-14331	실링캡			2				
15	E6301-14431	평와셔			2				
16	F6800-14351	로커암지지대			3				
17	E6700-13111	흡기밸브			3				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220LWM-E120 플라이휠그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6531-25014	플라이휠조합	1						
2	15221-6382-4	링기어	1						
3	E5800-25182	스플라인허브	1						
4	E5800-25161	플라이휠볼트	6						
5	E6301-04615	플라이휠하우징	1						
5	E6301-04616	플라이휠하우징	1					<----	
6	31220-1429-3	플러그	10						
7	15521-0468-2	타이밍마크커버	1						
8	15521-0479-2	커버가스켓	1						
9	01754-50816	플랜지볼트	2						
10	01674-51032	플랜지볼트	11						
11	01133-51240	와셔붙임볼트	2						
12	01517-51028	심음볼트	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243LWMR-E120 플라이휠그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6531-25014	플라이휠조합		1					
2	E6531-25114	플라이휠		1					
3	E5800-25182	스플라인허브		1					
4	E5800-25161	플라이휠볼트		6					
5	E6301-04616	플라이휠하우징		1					
6	31220-1429-3	플러그		10					
7	15521-0468-2	타이밍마크커버		1					
8	15521-0479-2	커버가스켓		1					
9	01123-50816	와셔붙임볼트		2					
10	01674-51032	플랜지볼트		11					
11	01133-51240	와셔붙임볼트		2					
12	01517-51028	심음볼트		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5800-G120A 연료시스템 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50830	플랜지볼트			2				M8*P1.25
2	01754-50835	플랜지볼트			3				
3	04811-50500	오링			1				
4	F5800-12203	연료레일조합			1				
5	F5800-42501	인젝터리턴튜브조합			1				
6	F6800-42511	커넥터 (VOSS)			1				
7	F6800-53003	인젝터조합			3				
8	F6800-53181	인젝터시트			3				
9	F6800-53452	인젝터클램프			3				
9	F6800-53453	인젝터클램프			3			<----	
10	F6800-53471	인젝터클램프볼트			3				
11	F6800-53722	분사파이프, 2			1				
12	F6800-53732	분사파이프, 3			1				
13	F6800-12103	고압연료펌프조합			1				
14	F5800-12252	레일파이프			1				
15	F6800-53742	분사파이프, 4			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220-E130 노즐홀더그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6300-53005	노즐홀더조합	4	4					
2	E6300-53651	열차단시일	4	4					
3	E6300-53621	가스켓	4	4					
4	E6301-53714	분사관1	1	1					
5	E6301-53723	분사관2	1	1					
6	E6301-53733	분사관3	1	1					
7	E6301-53743	분사관4	1	1					
8	15121-5385-2	튜브클램프, 1	3	3					
9	T4815-67371	튜브잡이	3	3					
10	03024-50520	와셔붙임소나사	3	3					
11	E6301-65512	예열플러그	4	4					
12	E6305-65562	예열플러그코드	1	1					
13	E6301-42501	오버플로우호스조합	1	1					
14	09661-40300	연료호스	1	1					
15	09318-88080	호스클램프	2	2					
16	E6300-53021	가스켓	4	4					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5840-G130A 냉각수플랜지 그룹





A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	F6800-72912	냉각수플랜지			1				
1	F6800-72913	냉각수플랜지			1 PN3200046~			<-0->	
2	F6800-72921	냉각수플랜지가스켓			1				
3	01123-50890	와셔붙임볼트			1				
4	F5800-64421	발전기지지대			1				
4	F5800-64422	발전기지지대			1 PN3200046~			<-0->	
5	01513-50822	심음볼트			1				M8*1.25
6	02763-50080	플랜지너트			1				M8XP1.25
7	01754-50820	플랜지볼트			2				M8*P1.25
8	E5500-73342	냉각수되돌림호스			1				
9	F6800-13501	냉각수리턴호스			1				
10	09318-88180	호스클램프			2				
11	F6860-96041	플러그			1				
12	F6800-13311	냉각수커넥터			1				
13	E5853-73011	써모스탯조합			1				
14	E5500-73265	써모스탯커버			1				
15	E5500-73272	가스켓			1				
16	01754-50830	플랜지볼트			2				M8*P1.25
17	01754-50825	플랜지볼트			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220LX-E140 연료캠축그룹





A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6301-16177	연료캠축	1						
2	08153-06205	볼베어링	1						
3	05712-00525	키	1						
4	04612-00240	스냅링	1						
5	E6300-51052	분사펌프기어조합	1						
6	08240-00001	볼베어링	1						
7	15221-1632-1	연료캠축스토퍼	1						
8	01123-50814	와셔붙임볼트	2						
9	E6301-51016	분사펌프조합	1						
10	15471-5211-1	분사펌프심, 1	99						
11	15401-5211-2	분사펌프심, 2	99						
12	E6300-52111	분사펌프심	99						
13	01123-50822	와셔붙임볼트	4						
14	01513-50822	심음볼트	2						
15	02156-50080	너트	2						
16	04512-50080	스프링와셔	2						
17	E5629-24401	아이볼트	1						
18	E6500-42413	연료관조인트	1						
19	E5775-52031	연료펌프조합	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220LX-E140 연료캠축그룹





A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
20	E6200-52142	연료펌프가스켓	1						
21	01513-50618	심음볼트	2						
22	02056-50060	너트	2						
23	04512-50060	스프링와셔	2						
24	E6301-52111	분사펌프심, 0.1	99						
25	E6303-52111	분사펌프심(0.38t)	2						
26	E6513-52111	분사펌프심(0.28t)	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243LX-E140 연료캠축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6800-16172	연료캠축		1					
2	E5850-57331	볼베어링		1					
3	05712-00525	키		1					
4	04612-00240	스냅링		1					
5	E6300-51052	분사펌프기어조합		1					
6	08121-06305	볼베어링		1					
7	E5850-16321	연료캠축멈추개		1					
8	01123-50814	와셔붙임볼트		2					
9	E6301-51016	분사펌프조합		1					
10	15471-5211-1	분사펌프심, 1		99					
11	15401-5211-2	분사펌프심, 2		99					
12	E6300-52111	분사펌프심		99					
13	E6301-52111	분사펌프심, 0.1		99					
14	01123-50822	와셔붙임볼트		3					
15	01513-50822	심음볼트		2					
16	02156-50080	너트		2					
17	04512-50080	스프링와셔		2					
18	E6500-42413	연료관조인트		1					
19	E5775-52031	연료펌프조합		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243LX-E140 연료캠축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	E6200-52142	연료펌프가스켓		1					
21	01513-50618	심음볼트		2					
22	02056-50060	너트		2					
23	04512-50060	스프링와셔		2					
24	E6303-52111	분사펌프심(0.38t)		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G140A 워터펌프 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	01125-50850	와셔붙임볼트			2				M8*P1.25
2	01754-50610	플랜지볼트			3				M6XP1.0
3	F6800-73031	워터펌프조합			1				
4	F6800-73051	워터펌프파이프조합			1				
5	01125-50870	와셔붙임볼트			2				
6	04811-00320	오링			1				(P32)

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243-E150 속도조정레버그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6301-54122	연료조정볼트	1	1					
2	E6305-92021	너트	1	1					
3	E6305-96652	가스켓	2	2					
4	E6305-54221	캡너트	1	1					
5	E6305-54281	스냅링	1	1					
6	E6305-54421	캡	1	1					
7	E6850-57152	속도조정레버	1	1					
8	E5850-57112	속도조정판	1	1					
9	E5850-57212	속도조정판가스켓	1	1					
10	E5850-57921	스프링	1	1					
11	05411-00420	스프링핀	1	1					
12	15471-5798-1	오일시일	1	1					
13	01754-50620	플랜지볼트	3	3					
14	15221-8821-1	심음볼트	1	1					
15	02751-50060	플렌지너트	1	1					
16	15108-5728-4	스토퍼나사	2	2					
17	02056-50060	너트	2	2					
18	07811-10820	와이어	1	1					
19	07918-00001	봉인납	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243-E150 속도조정레버그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	E5850-57483	케이블브라켓	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5800-G150A 실린더헤드카버 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F5850-14501	실린더헤드커버조합			1				
2	F5850-14511	실린더헤드커버			1				
3	F5800-14521	실린더헤드커버가스켓			1				
4	E6510-14532	밸브커버			1				
5	E6510-14671	오링			1				
6	03024-50510	와셔붙임소나사			4				M5*P0.8
7	F5800-14561	오일방지판			1				
8	E6510-05552	공기빼기연결관			1				
9	E6510-33661	실린더헤드커버볼트			8				
10	F6800-15121	파이프잡이클립			2				
11	01754-50612	플랜지볼트			2				M6*1.0
12	F5800-05512	블로우바이호스			1				
13	09318-88180	호스클램프			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243LW-E160 엔진정지레버그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5850-54261	스프링	1	1					
2	E5850-54272	아이들조정축	1	1					
3	E5850-54282	부시	1	1					
4	E5850-54291	아이들조정장치몸통	1	1					
5	E5850-54252	아이들조정볼트	1	1					
6	15521-5426-1	스프링	1	1					
7	E5850-92011	너트	1	1					
8	04811-00060	오링	1	1					
9	04724-00140	패킹	1	1					
10	E6850-57311	엔진정지레버커버	1	1					
10	E6850-57312	엔진정지레버커버	1	1				<--->	
11	E5850-57212	속도조정판가스켓	1	1					
12	01754-50616	플랜지볼트	2	2					
13	15221-8821-1	심음볼트	2	2					
14	E5850-56605	엔진정지솔레노이드 가이드	1	1					
15	04814-06310	오링	1	1					
16	01513-50614	심음볼트	2	2					
17	02761-50060	플랜지너트	2	2					
18	E5850-33111	오일주유커버	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243LW-E160 엔진정지레버그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	E5500-51662	가스켓	1	1					
20	01754-50616	플랜지볼트	2	2					
21	01754-50620	플랜지볼트	2	2					
22	E5205-54271	캡	1	1					
23	E5800-33144	오일주유구마개	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5800-G160A 연료필터_파이프 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F5800-16142	연료필터 지지대			1				
2	F5805-16401	연료필터조합			1				
3	F6800-16121	연료수분센서			1				
4	F6800-16411	연료필터			1				
5	09661-80450	연료호스			1				
6	F6800-16131	퀵커넥터			3				
7	14911-4275-1	튜브클립			4				
8	09661-80300	연료호스			1				
9	01125-50830	와셔붙임볼트			2				M8*P1.25
10	01123-50816	와셔붙임볼트			2				M8*P1.25
11	15301-7247-0	튜브클립			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

3A150LX-E170 가버너그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5850-56021	거버너레버조합	1						
2	E5627-56051	포크레버조합	1						
3	01754-50830	플랜지볼트	2						
4	01023-50628	와셔붙임볼트	1						
5	04012-50080	평와셔	2						
6	04012-50060	평와셔	1						
7	E6300-56414	가버너스프링, 1	1						
8	E6313-56421	가버너스프링, 2	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

3B183-E170 가버너그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	E5850-56021	거버너레버조합		1					
2	E5850-56055	포크레버조합		1					
3	01754-50830	플랜지볼트		2					
4	01023-50628	와셔붙임볼트		1					
5	04012-50080	평와셔		2					
6	04012-50060	평와셔		1					
7	E6300-56414	가버너스프링, 1		1					
8	E6313-56421	가버너스프링, 2		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5800-G170A 흡기매니폴드 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F5800-11761	흡기매니폴드			1				
1	F5800-11762	흡기매니폴드			1			<----	
2	F5800-11821	흡기매니폴드가스켓			1				
3	01513-50822	심음볼트			1				M8*1.25
4	02763-50080	플랜지너트			3				M8XP1.25
5	01125-50870	와셔붙임볼트			2				
6	01754-50830	플랜지볼트			3				M8*P1.25
7	F6800-17201	흡기매니폴드플랜지			1				
7	F6800-17202	흡기매니폴드플랜지			1			<--->	
8	F6800-17211	흡기매니폴드플랜지가스켓			1				
9	01754-50822	플랜지볼트			2				
10	01513-50835	심음볼트			2				
11	F6800-17701	에어컨트롤밸브조합			1				
12	01023-50645	와셔붙임볼트			4				
13	01123-50802	볼트			2				
13	01123-50803	와셔붙임볼트			2			<--->	M8XP1.25
14	F5800-17311	배선커넥터지지대			1				
14	F5800-17313	배선커넥터지지대			1			<--->	
15	01170-51016	볼트			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5800-G170A 흡기매니폴드 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
16	04011-50100	평와셔			2				M10
17	32240-3446-1	배선클램프			2				
17	37150-3447-1	배선클램프			2			<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A200LX-E180 워터펌프그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	E5800-73037	워터펌프조합	1						
2	E5800-73415	워터펌프바디	1						
3	E5800-73551	워터펌프베어링	1						
4	E5800-73513	임펠러	1						
5	E5800-73052	메카니칼시일조합	1						
6	E5800-73522	플랜지	1						
7	E5616-74252	팬풀리	1						
7	E5616-74252ED	팬풀리	1					<-X->	
8	E5800-73432	워터펌프바디가스켓	1						
9	01123-50828	와셔붙임볼트	4						
10	01023-50618	와셔붙임볼트	8						
11	01518-50822	심음볼트	1						
12	02156-50080	너트	1						
13	04512-50080	스프링와셔	1						
14	15221-8821-1	심음볼트	1						
15	04512-50060	스프링와셔	1						
16	02056-50060	너트	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243LWMC-E180 워터펌프그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5800-73037	워터펌프조합		1					
2	E5800-73415	워터펌프바디		1					
3	E5800-73551	워터펌프베어링		1					
4	E5800-73513	임펠러		1					
5	E5800-73052	메카니칼시일조합		1					
6	E5800-73522	플랜지		1					
7	E5800-73432	워터펌프바디가스켓		1					
8	E5616-74252	팬풀리		1					
9	01123-50828	와셔붙임볼트		4					
10	01023-50618	와셔붙임볼트		8					
11	15221-8821-1	심음볼트		1					
12	04512-50060	스프링와셔		1					
13	02056-50060	너트		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5803-G180A 흡기파이프 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-11651	흡기호스			1				
2	F6800-91811	호스클램프			3				
3	F6800-91821	호스클램프			1				
4	E7300-72891	호스클램프			1				
5	F5810-18943	흡입호스, 1			1				
6	F6800-18961	블로바이커넥터			1				
7	F5810-18952	흡입호스, 2			1				
8	E7300-11791	호스클램프			1				
9	F5803-18112	연결관			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220LWM-D-E190 냉각수호스그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6850-72913	냉각수플랜지	1						
2	E5500-72922	플랜지가스켓	1						
3	01754-50820	플랜지볼트	2						
4	01513-50822	심음볼트	1						
5	02763-50080	플랜지너트	1						
6	01123-50880	와셔붙임볼트	1						
7	E6850-73342	워터펌프호스	1						
8	E5500-73342	냉각수되돌림호스	1						
9	09318-88180	호스클램프	2						
10	15109-7336-4	호스밴드	2						
11	E5700-73361	호스밴드	2						
12	E5853-73011	써모스탯조합	1						
13	E5500-73265	써모스탯커버	1						
14	E5500-73272	가스켓	1						
15	01754-50835	플랜지볼트	1						
16	01513-50835	심음볼트	1						
17	02751-50080	플랜지너트	1						
18	T4125-13591	냉각수오토리턴호스	1						
19	66204-3623-1	호스밴드	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220LWM-D-E190 냉각수호스그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	F6860-96041	플러그	1						
21	F6810-13411	냉각수커넥터	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243LWM-D-E190 냉각수호스그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6850-72913	냉각수플랜지		1					
2	E5500-72922	플랜지가스켓		1					
3	01754-50820	플랜지볼트		2					
4	01513-50822	심음볼트		1					
5	02763-50080	플랜지너트		1					
6	01123-50880	와셔붙임볼트		1					
7	E6850-73342	워터펌프호스		1					
8	E5500-73342	냉각수되돌림호스		1					
9	E5700-73361	호스밴드		2					
10	E5853-73011	써모스탯조합		1					
11	E5500-73265	써모스탯커버		1					
12	E5500-73272	가스켓		1					
13	01754-50835	플랜지볼트		1					
14	01513-50835	심음볼트		1					
15	02751-50080	플랜지너트		1					
16	E6810-16163	오일쿨러호스, 1		1					
17	09318-88180	호스클램프		1					
18	09318-88220	호스클램프		1					
19	T5620-50531	냉각수호스 3, 하		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243LWM-D-E190 냉각수호스그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	66204-3623-1	호스밴드		2					
21	F6810-13411	냉각수커넥터		1					
22	F6860-96041	플러그		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5800-G190A 배기매니폴드 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50640	플랜지볼트			1				
2	F5800-12312	배기매니폴드			1				
3	F5800-12351	배기매니폴드가스켓			1				
4	01513-50822	심음볼트			5				M8*1.25
5	04512-50080	스프링와셔			5				M08
6	F6800-91911	풀림방지너트			5				
7	F5800-13763	차열판			1				
8	01754-50610	플랜지볼트			1				M6XP1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220LWK-E200 교류발전기그룹

(NX430SC : MN3000002 ~ NN3000004)



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	E7230-64012	교류발전기조합	1						
2	E5800-64102	간격판, 교류배터리	1						
3	01173-51005	볼트	1						
4	04013-50100	평와셔	1						
5	04512-50100	스프링와셔	1						
6	02176-50100	너트	1						
7	01123-50832	와셔붙임볼트	1						
8	04015-50080	평와셔	1						
9	E6313-64421	발전기지지대	1						
10	E6302-74111	냉각팬	1						
11	E6302-74152	팬칼라	1						
12	01023-50665	와셔붙임볼트	4						
13	04012-50060	평와셔	4						
14	E6306-74282	팬구동풀리	1						
15	05712-00720	키	1						
16	E5800-72531	팬벨트, A41.5"	1 ~NN3000005						
17	02054-50050	너트	1						
18	04012-50050	평와셔	1						
19	04512-50050	스프링와셔	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220LWMC-E200 교류발전기그룹

(NX430SC : NN3000005 ~)



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	E6313-64421	발전기지지대	1						
2	E6520-74111	냉각팬	1						
3	E6850-74151	팬칼라	1						
4	01023-50665	와셔붙임볼트	4						
5	04012-50060	평와셔	4						
6	E6306-74282	팬구동풀리	1						
7	05712-00720	키	1						
8	E6305-72533	팬벨트, A42	1 NN3000005~						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243LWMC-E200 교류발전기그룹

(NX470SC : NN3100001 ~ NN3100097)



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6313-64421	발전기지지대		1					
2	E6520-74111	냉각팬		1					
3	E6850-74151	팬칼라		1					
4	01023-50665	와셔붙임볼트		4					
5	04012-50060	평와셔		4					
6	E6500-74283	팬구동풀리		1					
7	05712-00720	키		1					
8	E6305-72533	팬벨트, A42		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4B243LWM-D-E200 교류발전기그룹

(NX470SC : NN3100098 ~)



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	E6313-64421	발전기지지대		1					
2	E6520-74111	냉각팬		1					
3	E6850-74151	팬칼라		1					
4	01023-50665	와셔붙임볼트		4					
5	04012-50060	평와셔		4					
6	E6500-74283	팬구동풀리		1					
7	05712-00720	키		1					
8	E6857-72531	팬벨트 REC A42.5		1 NN3100098~					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5800-G210A 플라이휠하우징 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	F5800-04612	플라이휠하우징			1				
1	F5800-04613	플라이휠하우징			1			<----	
1	F5830-04611	플라이휠하우징			1 ~NN3200097			<-0->	
1	F5830-04612	플라이휠하우징			1			<----	
2	01133-51240	와셔붙임볼트			2				
3	01674-51032	플랜지볼트			11				
4	01517-51028	심음볼트			1				DIA10*48

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220LWMR-E220 매니폴드그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6301-11702	흡기매니폴드조합	1	1					
2	E6301-11764	흡기매니폴드	1	1					
3	E6510-05552	공기빼기연결관	1	1					
4	E6301-11823	흡기매니폴드가스켓	1	1					
5	01123-50822	와셔붙임볼트	5	5					
6	E6355-12311	배기매니폴드	1	1					
7	E6520-12352	배기매니폴드가스켓	1	1					
8	01513-50822	심음볼트	8	8					
9	02751-50080	플랜지너트	8	8					
10	E6300-11912	흡기매니폴드커버	1	1					
11	01123-50825	와셔붙임볼트	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5810-G220A 플라이휠 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F5810-25011	플라이휠조합			1				
1	F5810-25012	플라이휠조합			1			<----	
1	F5810-25013	플라이휠조합			1			<----	
2	F5810-25111	플라이휠			1				
2	F5810-25112	플라이휠			1			<----	
2	F5810-25113	플라이휠			1			<----	
3	E5800-25182	스플라인허브			1				
4	E5800-25161	플라이휠볼트			6				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5800-G230A 냉각팬 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	E6820-74111	냉각팬			1				
2	E5611-74152	팬칼라			1				
3	E5616-74252ED	팬풀리			1				
4	E6201-74162	플랜지볼트			4				
5	F5800-74281	크랭크축풀리			1				
6	F6800-23501	크랭크축와셔			1				
7	F6800-92311	크랭크축볼트			1				
8	F6800-72531	팬벨트			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5803-G240A 터보조합그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F5800-17011	터보차저조합			1				
2	F6800-17101	터보차저가스켓, 1			1				
3	F6800-92411	플랜지 볼트			3				
4	F6800-92431	심음볼트			3				
5	F6800-91911	풀림방지너트			5				
6	F6800-92421	플랜지 볼트			2				
7	F6800-17111	터보차저가스켓, 2			1				
8	F6800-11951	터보차저플랜지			1				
9	01123-50822	와셔붙임볼트			1				M8XP1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

4A220LW-E245 EPA명판그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6400-99502	EPA, EEC 인증명판	1	1					
2	E6305-93041	리벳	4	4					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5800-G245A 터보파이프 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01202-50625	와셔붙임볼트			1				
2	F5800-33051	오일드레인파이프조합			1				
3	F6800-33671	터보가스켓3			1				
4	01023-50618	와셔붙임볼트			2				
5	E6500-33201	오일호스조합			1				
6	E6500-33242	오일호스			1				
7	E6500-33251	클립			2				
8	F5800-33041	오일공급파이프조합			1				
9	E5629-24401	아이볼트			1				
10	04724-00120	패킹			2				T2.0
11	E6500-95802	연결관, 2			1				
12	E6301-33661	가스켓			2				
13	E6520-34011	튜브클램프, 1			1				
14	E6520-34021	튜브클램프, 2			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5800-G260A ECU & 센서그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	F6800-26102	엔진컨트롤러			1				
2	01754-50625	플랜지볼트			6				7T

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F5800-G270A 전장부품 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F5800-65561	예열플러그코드			1				
2	E6700-65511	예열플러그			3				
3	02761-50040	플랜지너트			6				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6810-G300A 제조명판그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6820-99012	인증명판(한국)	1	1	1				
1	F6820-99013	인증명판(한국)	1	1	1			<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G700A 엔진전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-26201	캠축휠센서			1				
1	F6800-26302	크랭크축휠센서			1			<-X->	
2	01754-50616	플랜지볼트			3				M6*P1.0
3	F6800-26301	크랭크축휠센서			1				
4	01754-50610	플랜지볼트			1				M6XP1.0
5	F6800-26401	가속도센서			1				
6	01754-50830	플랜지볼트			1				M8*P1.25
7	F6800-26501	배기가스온도센서			1				
7	F6800-26502	배기가스온도센서			1			<-X->	
8	F6800-26701	흡기공기압력센서			1				
9	F6800-26751	흡기공기온도센서			1				
10	E7240-32731	온도센서조합			1				
11	E5500-39013	오일스위치			1				
12	T5525-69311	인젝터연결배선조합			1				
12	T5525-69312	인젝터연결배선조합			1			<-X->	
13	37150-3447-1	배선클램프			2				
14	01754-50812	플랜지볼트			2				M8*P1.25
15	T2198-69471	와이어배선, 3			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5638-G700A 엔진전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E7240-32731	온도센서조합	1	1					
2	E5500-39013	오일스위치	1	1					
3	T2198-69471	와이어배선, 3	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G705A 엔진전장품2그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E7230-64012	교류발전기조합			1				
2	01173-51005	볼트			1				
3	04013-50100	평와셔			2				M10
4	04512-50100	스프링와셔			1				M10
5	02176-50100	너트			1				M10X1.25
6	01127-50825	와셔붙임볼트			1				
7	02054-50050	너트			1				M5*P1.0
8	04012-50050	평와셔			1				
9	04512-50050	스프링와셔			1				M5
10	E6850-63011	시동모터조합			1 ~NN3200097				
10	E5500-63016	시동모터조합			1 NN3200098~			<-0->	
11	E7103-04621	가스켓			1 ~NN3200097				
11	E6200-04623	가스켓			1 NN3200098~			<-0->	
12	02763-50080	플랜지너트			1				M8XP1.25
13	01133-51030	와셔붙임볼트			1				M10*1.25
14	02783-50100	플랜지너트			1				M10XP1.25
15	F6800-26801	에이엠에프센서			1				
16	01133-51030	와셔붙임볼트			1				M10*1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G705A 엔진전장품2그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E7230-64012	교류발전기조합	1	1					
2	E5800-64102	간격판, 교류배터리	1	1					
3	01173-51005	볼트	1	1					
4	04013-50100	평와셔	2	2					
5	04512-50100	스프링와셔	1	1					
6	02176-50100	너트	1	1					
7	01127-50825	와셔붙임볼트	1	1					
8	02054-50050	너트	1	1					
9	04012-50050	평와셔	1	1					
10	04512-50050	스프링와셔	1	1					
11	E5500-63016	시동모터조합	1	1					
12	E6200-04623	가스켓	1	1					
13	02763-50080	플랜지너트	1	1					
14	01133-51030	와셔붙임볼트	1	1					
15	02783-50100	플랜지너트	1	1					
16	E6820-60011	엔진정지솔레노이드	1	1					
17	02761-50060	플랜지너트	2	2					
18	E6302-04931	전자픽업센서	1	1					
19	01754-50612	플랜지볼트	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G705A 엔진전장품2그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
20	T2198-69471	와이어배선, 3	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G310A 베벨피니언축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04611-00580	스냅링	1	1	1				58
2	T2630-42201	스파이럴베벨기어조합	1	1	1				
2	T2630-42202	스파이럴베벨기어조합	1	1	1			<----	
3	T2630-42263	베벨피니언축, 9	1	1	1				
3	T2630-42264	베벨피니언축, 9	1	1	1			<----	
4	T2630-42313	스파이럴베벨기어, 23	1	1	1				
4	T2630-42314	스파이럴베벨기어, 23	1	1	1			<----	
5	T2630-42271	테이퍼롤러베어링	2	2	2				
5	T4128-33228	테이퍼롤러베어링	2	2	2			<-0->	
6	T2630-42291	오일시일	1	1	1				
7	T2630-42451	조정간격판	2	2	2				
8	T2630-42461	조정간격판	2	2	2				
9	T2630-42471	조정간격판	2	2	2				
10	T2630-42481	조정간격판	2	2	2				
11	T2630-42491	조정간격판	2	2	2				
12	T2630-42751	간격통	1	1	1				
13	T4620-21591	너트, 28	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G315A 베벨기어케이스그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50825	와셔붙임볼트	12	12	12				M8*P1.25
2	01173-51445	볼트	8	8	8				M14*P1.5*45
3	01176-51235	볼트	8	8	8				
4	01517-51440	심음볼트	4	4	4				
5	02176-50140	너트	4	4	4				M14*P1.5
6	04512-50120	스프링와셔	8	8	8				M12
7	04512-50140	스프링와셔	12	12	12				
8	04811-00490	오링	2	2	2				
9	04811-51050	오링	2	2	2				
10	06611-15010	그리스니플	2	2	2				
11	37805-4350-1	평행핀	4	4	4				
12	T4682-43261	스러스트간격판	2	2	2				
13	T4682-43372	부시, DX	2	2	2				
14	T4818-43451	플로팅실	2	2	2				
15	T5520-31511	베벨기어케이스, 좌	1	1	1				
16	T5520-31522	베벨기어케이스, 우	1	1	1				
17	T5520-31531	베어링잡이(좌)	1	1	1				
18	T5520-31541	베어링잡이(우)	1	1	1				
19	T5520-31562	차축케이스지지대,좌	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G315A 베벨기어케이스그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5520-31572	차축케이스지지대,우	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G320A 베벨기어축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04611-00800	스냅링	2	2	2				
2	08101-06307	볼베어링	2	2	2				#6307
3	T4125-43242	베벨기어, 11	2	2	2				
4	T4520-43011	심, 0.1	2	2	2				
5	T4520-43021	심, 0.2	2	2	2				
6	T4520-43031	심, 0.4	4	4	4				
7	T4520-43041	심, 0.8	4	4	4				
8	T4520-43051	심, 0.1	4	4	4				
9	T4520-43061	심, 1.2	4	4	4				
10	T4682-43731	볼베어링, HC6208HL	2	2	2				
11	T5520-32012	차동기어축, 좌	1	1	1				
11	T5520-32013	차동기어축, 좌	1	1	1			<-0->	
12	T5520-32022	차동기어축, 우	1	1	1				
12	T5520-32023	차동기어축, 우	1	1	1			<-0->	
13	T5520-32041	17베벨기어	2	2	2				
14	T5520-32051	베벨기어축	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G325A 앞차축케이스좌그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	02076-50140	너트	1	1	1				M14P1.5
2	04611-00800	스냅링	1	1	1				
3	04611-00920	스냅링	1	1	1				DIA92
4	04717-01000	시일와셔	1	1	1				M10
5	04717-02150	시일와셔	1	1	1				
6	06331-45010	플러그	1	1	1				M10*1.25
7	08101-06206	볼베어링	1	1	1				#6206
8	08101-06208	볼베어링	1	1	1				#6208
9	08401-51107	스러스트볼베어링	1	1	1				
10	34150-1426-1	배유플러그	1	1	1				
11	T4520-43011	심, 0.1	1	1	1				
12	T4520-43021	심, 0.2	1	1	1				
13	T4520-43031	심, 0.4	1	1	1				
14	T4520-43041	심, 0.8	1	1	1				
15	T4520-43051	심, 0.1	1	1	1				
16	T4520-43061	심, 1.2	1	1	1				
17	T4520-43941	고정볼트	1	1	1				
18	T4620-43541	플러그	1	1	1				
19	T4930-43601	부시, DX	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G325A 앞차축케이스좌그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5520-32512	앞차축케이스, 좌	1	1	1				
21	T5520-32532	10베벨기어	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G327A 앞차축케이스우그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	02076-50140	너트	1	1	1				M14P1.5
2	04611-00800	스냅링	1	1	1				
3	04611-00920	스냅링	1	1	1				DIA92
4	04717-01000	시일와셔	1	1	1				M10
5	04717-02150	시일와셔	1	1	1				
6	06331-45010	플러그	1	1	1				M10*1.25
7	08101-06206	볼베어링	1	1	1				#6206
8	08101-06208	볼베어링	1	1	1				#6208
9	08401-51107	스러스트볼베어링	1	1	1				
10	34150-1426-1	배유플러그	1	1	1				
11	T4520-43011	심, 0.1	1	1	1				
12	T4520-43021	심, 0.2	1	1	1				
13	T4520-43031	심, 0.4	1	1	1				
14	T4520-43041	심, 0.8	1	1	1				
15	T4520-43051	심, 0.1	1	1	1				
16	T4520-43061	심, 1.2	1	1	1				
17	T4520-43941	고정볼트	1	1	1				
18	T4620-43541	플러그	1	1	1				
19	T4930-43601	부시, DX	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G327A 앞차축케이스우그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5520-32522	앞차축케이스, 우	1	1	1				
21	T5520-32532	10베벨기어	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G330A 앞차축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50835	와셔붙임볼트	8	8	8				M8X1.25
2	01517-51632	심음볼트	2	2	2				M16*1.5*32
3	08101-06309	볼베어링	1	1	1				#6309
4	37805-4355-1	오링	1	1	1				
5	T4340-43681	스냅링	2	2	2				
6	T4520-43652	플로팅실조합	1	1	1				
7	T4682-43731	볼베어링, HC6208HL	1	1	1				
8	T4686-43621	앞차축카바	1	1	1				
8	T4686-43622	앞차축카바	1	1	1			<-0->	
9	T5520-33011	앞차축	1	1	1				
9	T5520-33012	앞차축	1	1	1			<-0->	
9	T5521-33011	앞차축	1	1	1			<--->	
10	T5520-33051	40베벨기어	1	1	1				
11	T5520-33081	고정판	1	1	1				
12	T8105-75770	UBS볼트	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G335A 스티어링실린더그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51255	와셔붙임볼트	4	4	4				
2	05012-01016	평행핀	2	2	2				
3	05511-50335	분할핀	2	2	2				DIA3*35
4	T4115-63601	볼조인트조합	2	2	2				
4	T4115-63602	볼조인트조합	2	2	2			<----	
5	T5520-33511	스티어링실린더조합	1	1	1				
6	T4115-63612	랙앤드조합	1	1	1				
7	T4520-63624	타이로드조합	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G360A 유압실린더커버그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51090	와셔붙임볼트	2	2	2				P1.25
2	01754-50610	플랜지볼트	2	2	2				M6XP1.0
3	T4115-31331	실린더커버, 좌	1	1	1				
4	T4115-31341	실린더커버, 우	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G365A 앞차축브라켓그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01176-51440	볼트	4	4	4				M14*1.5*40
2	02176-50140	너트	4	4	4				M14*P1.5
3	04512-50140	스프링와셔	8	8	8				
4	04811-00490	오링	1	1	1				
5	04811-50700	오링	1	1	1				
6	15301-7244-0	오버플로우튜브	1	1	1				
7	37155-3447-1	배선잡이	1	1	1				
8	38440-4467-3	간격판	1	1	1				
9	84612-4464-0	스러스트간격판	1	1	1				
10	T4125-41601	앞브라켓조합	1	1	1				
11	02174-50160	너트	1	1	1				M16XP1.5
12	06613-10010	그리스니플	1	1	1				A-M6F
13	38440-4475-1	시일와셔	1	1	1				
14	38630-4476-1	조정볼트	1	1	1				
15	T2630-41612	앞브라켓	1	1	1				
16	T4520-43601	부시, DX	1	1	1				
17	T4125-42602	뒷브라켓조합	1	1	1				
18	T2630-41622	브라켓, 뒤	1	1	1				
19	T2630-41691	부시, DX	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G365A 앞차축브라켓그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
20	06613-10010	그리스니플	1	1	1				A-M6F
21	04811-00420	오링	1	1	1				
22	T5520-36571	오일게이지	1	1	1				
23	T5520-36591	공기빼기연결관	1	1	1				
24	14911-4275-1	튜브클립	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G512A 앞차축프레임그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	01125-50820	와셔붙임볼트			5				M8*P1.25
2	01173-51435	볼트			4				M14*1.5*35
3	01177-51235	와셔붙임볼트			16				M12XP1.25(9T/스프링
4	01202-50625	와셔붙임볼트			1				
5	02056-50060	너트			4				M6*P1.0
6	04015-50060	평와셔			2				M6
7	04512-50140	스프링와셔			4				
8	32210-2758-1	플러그			8				
9	T2610-50271	쿠션고무			3				
10	T4121-50021	앞웨이트브라켓			1				
11	T4125-50591	쿠션고무			2				
12	T4145-50242	볼트			2				
13	T4620-50261	배터리고정판			1				
14	T5525-51212	앞차축프레임			1				
14	T5525-51213	앞차축프레임			1			<----	
14	T5525-51214	앞차축프레임			1			<----	
14	T5525-51216	앞차축프레임			1			<--->	
15	T5525-51223	오일쿨러지지대			1				
15	T5525-51224	오일쿨러지지대			1			<-0->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G512A 앞차축프레임그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
16	T5525-51242	레버			1				
17	T5525-51302	캐치조합			1				
18	T5525-51271	풍향판			1				
19	01123-50816	와셔붙임볼트			2				M8*P1.25
20	T4520-26911	플러그			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G512A 앞차축프레임그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01125-50820	와셔붙임볼트	5	5					
2	01173-51435	볼트	4	4					
3	01177-51235	와셔붙임볼트	20	20					
4	01202-50625	와셔붙임볼트	1	1					
5	02056-50060	너트	4	4					
6	04015-50060	평와셔	2	2					
7	04512-50140	스프링와셔	4	4					
8	32210-2758-1	플러그	8	8					
9	T2610-50271	쿠션고무	3	3					
10	T4121-50021	앞웨이트브라켓	1	1					
11	T4145-50242	볼트	2	2					
12	T4620-50261	배터리고정판	1	1					
13	T5525-51242	레버	1	1					
14	T5525-51302	캐치조합	1	1					
15	T5620-51212	앞차축프레임	1	1					
15	T5620-51213	앞차축프레임	1	1				<----	
15	T5620-51214	앞차축프레임	1	1				<----	
15	T5620-51216	앞차축프레임	1	1				<--->	
16	T5620-51223	오일쿨러지지대	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G512A 앞차축프레임그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
17	T5525-51271	풍향판	1	1					
18	01123-50816	와셔붙임볼트	2	2					
19	T4520-26911	플러그	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G200A 클러치레버그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50825	와셔붙임볼트	2	2	2				M8*P1.25
2	09500-20328	오일시일	1	1	1				
3	T2280-14781	포크키	2	2	2				
4	T2610-14721	클러치릴리스포크	1	1	1				
5	T2610-14812	클러치릴리스허브	1	1	1				
6	T2610-14831	릴리스베어링	1	1	1				
7	T2610-14852	포크잡이	2	2	2				
8	T4520-14872	시일캡	1	1	1				
9	T5520-20011	주클러치레버	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G203A 클러치하우징그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51040	와셔붙임볼트	6	6	6				M10XP1.25X40
2	04717-02650	시일와셔	1	1	1				
3	05012-00818	평행핀	2	2	2				
4	06311-55060	플러그	1	1	1				
5	08511-02025	부시	2	2	2				MB2025DU
6	T2305-43883	플러그	1	1	1				
7	T5520-20312	클러치하우징	1	1	1				
8	T5520-20321	베어링커버(CH)	1	1	1				
8	T5520-20322	베어링커버(CH)	1	1	1			<----	
8	T5520-20323	베어링커버(CH)	1	1	1			<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G206A 중간케이스그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51040	와셔붙임볼트	5	5	5				M10XP1.25X40
2	01133-51240	와셔붙임볼트	6	6	6				
3	01574-51255	심음볼트	2	2	2				M12 X 55, P1.25
4	04512-50120	스프링와셔	4	4	4				M12
5	05012-00816	평행핀	2	2	2				8*16
6	05012-01018	평행핀	2	2	2				
7	T4240-14081	너트	4	4	4				
8	T4620-21481	심음볼트	2	2	2				
9	T5520-20611	중간케이스	1	1	1				
9	T5520-20613	중간케이스	1	1	1			<-0->	
9	T5520-20614	중간케이스	1	1	1			<-0->	
10	T5520-20622	베어링커버(MC)	1	1	1				
10	T5520-20623	베어링커버(MC)	1	1	1			<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G209A 트랜스밋션케이스그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51040	와셔붙임볼트	6	6	6				M10XP1.25X40
2	01133-51245	와셔붙임볼트	3	3	3				
3	01574-51245	심음볼트	1	1	1				
4	01574-51260	심음볼트	5	5	5				M12*1.25*60
5	04512-50120	스프링와셔	6	6	6				M12
6	04717-02650	시일와셔	1	1	1				
7	05012-01018	평행핀	4	4	4				
8	T4125-14261	자석플러그	1	1	1				
9	T4240-14081	너트	6	6	6				
10	T5210-25452	오일게이지안내	1	1	1				
11	T5520-20911	트랜스미션케이스	1	1	1				
11	T5520-20913	트랜스미션케이스	1	1	1			<-0->	
12	T5520-20921	베어링커버(TM)	1	1	1				
12	T5520-20922	베어링커버(TM)	1	1	1			<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G212A 주축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50840	와셔붙임볼트	6	6	6				M8*P1.25-40
2	04611-00620	멈춤링	1	1	1				
3	04612-00250	스냅링	2	2	2				
4	05012-00818	평행핀	2	2	2				
5	08101-06207	볼베어링	1	1	1				#6207
6	08101-06908	볼베어링	1	1	1				#6908
7	09500-35528	오일시일	1	1	1				TC35*52*8
8	34150-2156-1	간격판	1	1	1				
9	T2440-21361	오일시일	1	1	1				
10	T4115-21511	기어축, 26	1	1	1				
11	T4115-21521	기어, 27	1	1	1				
12	T4115-21531	주축기어	1	1	1				
13	T4115-25211	기어축, 18	1	1	1				
14	T4125-14751	추진축케이스	1	1	1				
15	T2610-22661	볼베어링	1	1	1				
16	T5210-96305	볼베어링	1	1	1				
17	T2610-22661	볼베어링	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G215A 카운터축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	05411-00635	스프링핀	1	1	1				DIA5*36
2	08101-06305	볼베어링	1	1	1				DIA25
3	08822-83317	니들베어링	1	1	1				
3	T8822-83317	니들베어링	1	1	1			<--->	
4	08822-83327	니들베어링	1	1	1				
4	T8822-83327	니들베어링	1	1	1			<--->	
5	08823-54027	니들베어링	2	2	2				NTN,K354027
5	T8823-54027	니들베어링	2	2	2			<--->	
6	37805-4452-1	커플링	1	1	1				
7	38360-2178-1	스프링	4	4	4				
8	38430-2554-1	스냅링	2	2	2				
9	T2305-21762	스러스트간격판	2	2	2				
10	T2610-21754	시프트	2	2	2				
11	T2610-21812	싱크로나이저키	6	6	6				
12	T4115-21612	카운터축	1	1	1				
13	T4115-21712	기어, 26	1	1	1				
13	T4115-21713	기어, 26	1	1	1			<--->	
14	T4115-21721	기어, 30	1	1	1				
14	T4115-21722	기어, 30	1	1	1			<--->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G215A 카운터축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
15	T4115-21732	기어, 34	1	1	1				
15	T4115-21733	기어, 34	1	1	1			<--->	
16	T4115-21741	기어, 38	1	1	1				
16	T4115-21742	기어, 38	1	1	1			<--->	
17	T4115-21771	싱크로허브	2	2	2				
18	T4240-21792	싱크로나이저링	4	4	4				
19	T5210-96305	볼베어링	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G218A 셔틀축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04612-00250	스냅링	1	1	1				
2	04612-00300	스냅링	1	1	1				
3	08101-06204	볼베어링	1	1	1				#6204
4	08101-06205	볼베어링	1	1	1				DIA25
5	08101-06306	볼베어링	3	3	3				#6306
6	08822-83317	니들베어링	2	2	2				
6	T8822-83317	니들베어링	1	1	1			<--->	
7	08823-54027	니들베어링	1	1	1				NTN,K354027
7	T8823-54027	니들베어링	1	1	1			<--->	
8	34150-2156-1	간격판	1	1	1				
9	38360-2178-1	스프링	2	2	2				
10	38455-2314-1	와셔	1	1	1				
11	T2305-21762	스러스트간격판	1	1	1				
12	T2305-25191	스러스트간격판	1	1	1				
13	T2610-21812	싱크로나이저키	3	3	3				
14	T2610-22812	스플라인허브	1	1	1				
15	T2610-22821	스냅링	1	1	1				
16	T2610-22834	시프터	1	1	1				
17	T2610-22851	싱크로나이저조합	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G218A 셔틀축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	T2610-23781	간격통	1	1	1				
19	T4115-22612	22기어	1	1	1				
20	T4115-22622	17평기어	1	1	1				
21	T4115-22631	셔틀축	1	1	1				
22	T4115-22721	기어축, 19	1	1	1				
23	T5210-96305	볼베어링	1	1	1				
24	T5520-21842	17기어축	1	1	1				
25	T5520-21851	20기어	1	1	1				
26	T5520-21861	23기어	1	1	1				
27	T5520-21871	간격통	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G221A 부변속축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	08101-06305	볼베어링	1	1	1				DIA25
2	T4115-23621	기어, 23	1	1	1				
3	T5210-96305	볼베어링	1	1	1				
4	T5520-22112	12기어축	1	1	1				
5	T5520-22131	36기어	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G224A 초저속축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04612-00250	스냅링	1	1	1				
2	04612-00300	스냅링	1	1	1				
3	04612-00500	스냅링	1	1	1				
4	08101-06205	볼베어링	1	1	1				DIA25
5	08101-06305	볼베어링	1	1	1				DIA25
6	08823-03520	니들베어링	1	1	1				KT303520
7	34150-2156-1	간격판	1	1	1				
8	38430-2155-1	스냅링	1	1	1				
9	38430-2554-1	스냅링	2	2	2				
10	38455-2314-1	와셔	1	1	1				
11	T2305-25191	스러스트간격판	1	1	1				
12	T4115-23711	카운터축, 초저속	1	1	1				
13	T4115-23721	평기어, 47	1	1	1				
14	T4115-23731	평기어, 13	1	1	1				
15	T4115-23741	평기어, 40	1	1	1				
16	T4115-23751	시프트	1	1	1				
17	T4115-23761	스플라인보스	1	1	1				
18	T4115-23772	스플라인보스	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G227A 스파이럴베벨피니언축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01774-51045	플랜지볼트	3	3	3				
2	04611-00800	스냅링	1	1	1				
3	04612-00350	스냅링	1	1	1				
4	04612-00550	스냅링	1	1	1				DIA52
5	08101-06911	볼베어링	2	2	2				#6911
6	08822-83326	니들베어링	2	2	2				K28X33X26ZW
7	31220-2234-2	너트	1	1	1				
8	34150-2156-1	간격판	1	1	1				
9	38240-22141	테이퍼롤러베어링조합	1	1	1				
10	38430-2554-1	스냅링	2	2	2				
11	T2610-14541	스냅링	2	2	2				
12	T2610-23621	스러스트간격판	1	1	1				
13	T2610-23681	스러스트간격판	1	1	1				
14	T2610-23811	롤러베어링	1	1	1				
15	T2610-23823	베어링케이스	1	1	1				
16	T2610-23831	심, 0.1	2	2	2				
17	T2610-23841	심, 0.2	2	2	2				
18	T2610-23851	심, 0.5	2	2	2				
19	T2610-23882	베어링카바	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G227A 스파이럴베벨피니언축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4115-23632	기어, 17	1	1	1				
21	T4115-23642	기어, 40	1	1	1				
22	T4115-23653	기어축, 30	1	1	1				
23	T4125-23661	스플라인보스	1	1	1				
24	T4125-23673	시프트	1	1	1				
25	T4125-23681	간격통	1	1	1				
26	T4125-26115	스파이럴베벨기어조합	1	1	1				
27	T4125-37171	니들베어링	2	2	2				
28	T4125-44532	평기어, 24	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G230A 전륜구동장치그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	01123-50825	와셔붙임볼트	2	2	2				M8*P1.25
2	04611-00470	스냅링	1	1	1				
3	04611-00550	스냅링	1	1	1				DIA55
4	04611-00620	멈춤링	1	1	1				
5	04612-00250	스냅링	3	3	3				
6	04612-00300	스냅링	1	1	1				
7	04612-00320	스냅링	1	1	1				
7	04612-00300	스냅링	1	1	1			<-0->	
8	04612-00400	스냅링	1	1	1				
9	04612-50300	스냅링	2	2	2				
10	04811-50350	오링	1	1	1				
11	05411-00635	스프링핀	1	1	1				DIA5*36
12	08101-06005	볼베어링	1	1	1				#6005
13	08101-06006	볼베어링	2	2	2				#6006
14	08101-06205	볼베어링	2	2	2				DIA25
14	T5210-96205	볼베어링	2	2	2			<----	
15	08101-06305	볼베어링	2	2	2				DIA25
16	08101-06908	볼베어링	2	2	2				#6908
17	08823-23717	니들베어링	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G230A 전륜구동장치그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
17	08823-23920	니들베어링	2	2	2			<-0->	KT323920
18	09502-55210	오일시일	1	1	1				DIA25
19	34150-2156-1	간격판	1	1	1				
20	T2610-23621	스러스트간격판	2	2	2				
21	T2630-46231	시일링	3	3	3				
22	T2660-46012	클러치조합, 4WD QT	1	1	1				
22	T2660-46013	클러치조합, 4WD QT	1	1	1			<----	
23	T2660-46022	클러치몸체, 4WDXQT	1	1	1				
23	T2660-46023	클러치몸체, 4WDXQT	1	1	1			<----	
24	T2660-46031	피스톤	2	2	2				
25	04811-06420	오링	2	2	2				
26	T2670-15161	피스톤링	2	2	2				
27	T2660-46051	스프링	2	2	2				
28	T2660-46061	스프링시트	2	2	2				
29	04612-00450	스냅링	2	2	2				
30	T2670-15311	간격고무	20	20	20				
31	T2670-15282	클러치판	9	9	9				
31	T5520-23151	클러치판	9	9	9			<----	
32	T2670-15272	클러치디스크	9	9	9				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G230A 전륜구동장치그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
33	T2660-46111	압력판	2	2	2				
34	T2670-15362	스냅링	2	2	2				
35	T2660-46152	평기어, 22	1	1	1				
36	T2660-46162	평기어, 28 전륜	1	1	1				
37	T4110-44521	기어, 27	1	1	1				
37	T5520-23011	27기어	1	1	1			<-0->	
38	T4110-46251	커버	1	1	1				
39	T4115-44571	추진축, 1	1	1	1				
40	T4373-44631	기어축, 16	1	1	1				
41	T4373-46202	배속턴축	1	1	1				
42	T4620-44592	커플링	1	1	1				
43	T5520-23061	19기어	1	1	1				
44	T5520-23071	23기어	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G233A PT0카운터축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04612-00250	스냅링	1	1	1				
2	04612-00500	스냅링	3	3	3				
3	08101-06208	볼베어링	1	1	1				#6208
4	08101-06305	볼베어링	1	1	1				DIA25
5	08101-06905	볼베어링	1	1	1				#6905
6	08822-53020	니들베어링	1	1	1				NTN K253020S
7	08823-03520	니들베어링	1	1	1				KT303520
8	08823-03526	니들베어링	1	1	1				K30*35*26ZW
8	T8823-03526	니들베어링	1	1	1			<--->	
9	08823-54027	니들베어링	1	1	1				NTN,K354027
9	T8823-54027	니들베어링	1	1	1			<--->	
10	38430-2175-1	시프트	2	2	2				
11	T2305-21762	스러스트간격판	3	3	3				
12	T2305-21891	스냅링	1	1	1				
13	T2610-25191	간격판	1	1	1				
14	T2610-25241	스플라인보스	1	1	1				
15	T2630-25134	기어, 27	1	1	1				
15	T5520-23351	26기어	1	1	1			<----	
16	T2630-25144	평기어, 30	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G233A PT0카운터축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
17	T2630-25184	기어, 22	1	1	1				
18	T4373-25232	PT0카운터축	1	1	1				
19	T4373-25782	간격통	1	1	1				
20	T4810-24541	스러스트간격판	1	1	1				
21	T4810-25771	스냅링	1	1	1				
22	T2610-22661	볼베어링	1	1	1				
23	T5520-23312	기어축, 27	1	1	1				
24	T5520-23322	19기어축	1	1	1				
25	T5520-23331	27기어	1	1	1				
26	T5520-23341	22기어	1	1	1				
26	T5520-23342	22기어	1	1	1			<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G236A PT0클러치그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04611-00720	스냅링	1	1	1				DIA72
2	08101-06207	볼베어링	1	1	1				#6207
3	T2615-25681	간격판	1	1	1				
4	T2615-25691	스냅링	1	1	1				
5	T5520-23601	PT0클러치조합	1	1	1				
6	04611-00920	스냅링	1	1	1				DIA92
7	04612-00350	스냅링	1	1	1				
8	08101-06807	볼베어링	1	1	1				#6807
9	T2615-25621	시일링	2	2	2				
10	T2615-25661	피스톤링	1	1	1				
11	T2615-25671	피스톤링	1	1	1				
12	T2615-25681	간격판	1	1	1				
13	T2615-25711	브레이크판	1	1	1				
14	T2615-25721	되돌림판	1	1	1				
15	T2615-25732	스프링	1	1	1				
16	T2615-25771	클러치디스크	6	6	6				
17	T2615-25782	클러치판	6	6	6				
18	T2615-25791	간격고무	9	9	9				
19	T2630-25613	클러치몸체	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G236A PTO클러치그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T2630-25741	압력판	1	1	1				
21	T2630-25761	스플라인허브	1	1	1				
22	T5520-23651	피스톤	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G239A PTO축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50832	와셔붙임볼트	4	4	4				HEX12*43
2	04611-00650	스냅링	1	1	1				
3	04612-00300	스냅링	1	1	1				
4	04811-50800	오링	1	1	1				
5	05411-00635	스프링핀	1	1	1				DIA5*36
6	08101-06006	볼베어링	1	1	1				#6006
7	08101-06205	볼베어링	1	1	1				DIA25
8	08101-06307	볼베어링	1	1	1				#6307
9	35340-2532-1	너트	1	1	1				
10	35340-2535-1	오일시일간격판	1	1	1				
11	37805-4452-1	커플링	1	1	1				
12	38430-2554-1	스냅링	2	2	2				
12	38430-2554-1	스냅링	1	1	1			<-0->	
13	38455-2314-1	와셔	1	1	1				
14	T2610-25281	커플링	1	1	1				
15	T4115-25261	PTO구동축	1	1	1				
15	T5520-23931	PTO구동축	1	1	1			<-0->	
16	T4115-25272	기어, 28	1	1	1				
17	T4240-25361	오일시일	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G239A PTO축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
18	T4260-13161	오일시일	2	2	2				
19	T4260-25392	슬리브	1	1	1				
20	T4373-25252	기어축, 15	1	1	1				
21	T5210-06232	볼베어링	2	2	2				
22	T5210-96206	볼베어링	2	2	2				
23	T5520-23981	PTO축	1	1	1				
24	T5520-23991	베어링케이스(PTO)	1	1	1				
24	T5520-23992	베어링케이스(PTO)	1	1	1			<-0->	
25	T4810-25452	오일게이지안내	1	1	1				
25	T5520-23971	오일게이지	1	1	1			<-0->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G242A 주변속포크그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50865	와셔붙임볼트	4	4	4				
2	04111-50060	혀붙이와셔	1	1	1				
3	04512-50100	스프링와셔	1	1	1				M10
4	05012-00818	평행핀	2	2	2				
5	05411-00420	스프링핀	4	4	4				
6	05411-00625	스프링핀	2	2	2				DIA6*25
7	07715-01605	강구	5	5	5				5/16"
8	09500-16287	오일시일	2	2	2				
9	62331-1853-2	스프링	2	2	2				
10	T2610-21212	주변속커버	1	1	1				
11	T2610-21351	변속암	1	1	1				
12	T2610-21361	변속로드, 1	1	1	1				
13	T2610-21593	고정볼트	1	1	1				
14	T4115-21241	변속포크, 1X2	1	1	1				
15	T4115-21251	변속포크, 3X4	1	1	1				
16	T4620-21371	고정볼트	1	1	1				
17	T5520-24231	포크로드(1,2)	1	1	1				
18	T5520-24241	포크로드(3,4)	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G245A PTO변속포크그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50865	와셔붙임볼트	4	4	4				
2	04111-50060	혀붙이와셔	1	1	1				
3	05012-00818	평행핀	2	2	2				
4	05411-00625	스프링핀	2	2	2				DIA6*25
5	07715-01605	강구	4	4	4				5/16"
6	09500-16287	오일시일	2	2	2				
7	62331-1853-2	스프링	2	2	2				
8	T2610-21212	주변속커버	1	1	1				
9	T2610-21351	변속암	1	1	1				
10	T2610-21361	변속로드, 1	1	1	1				
11	T4620-21371	고정볼트	1	1	1				
12	T5520-24711	변속포크, PTO 3	1	1	1				
13	T5520-24721	PTO변속포크, 1X2	1	1	1				
14	T5520-24811	포크로드, 3X4	1	1	1				
15	T5520-24821	포크로드, 1X2	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G248A 셔틀변속포크그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1	1				M8*P1.25
2	04111-50060	혀붙이와셔	1	1	1				
3	04811-00160	오링	1	1	1				DIA15.8
4	05411-00630	스프링핀	2	2	2				DIA6*30
5	07715-01605	강구	1	1	1				5/16"
6	62331-1853-2	스프링	1	1	1				
7	T2610-22171	고정볼트	1	1	1				
8	T5210-22122	변속암(셔틀)	1	1	1				
9	T5520-22152	셔틀변속포크	1	1	1				
10	T5520-22161	셔틀포크로드	1	1	1				
11	T5520-24851	스토퍼	1	1	1				
11	T5520-24852	스토퍼	1	1	1			<----	
11	T5520-24853	스토퍼	1	1	1			<--->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G251A 부변속포크그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1	1				M8*P1.25
2	04811-00160	오링	1	1	1				DIA15.8
3	05411-00625	스프링핀	1	1	1				DIA6*25
4	07715-01605	강구	1	1	1				5/16"
5	62331-1853-2	스프링	1	1	1				
6	T4125-23263	변속암, 부변속	1	1	1				
7	T4373-44331	브라켓	1	1	1				
8	T5520-25111	부변속포크	1	1	1				
9	T5520-25121	부변속포크로드	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G254A 초저속포크그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1	1				M8*P1.25
2	04717-00800	시일와셔	1	1	1				M8
3	04811-00160	오링	1	1	1				DIA15.8
4	07715-01605	강구	1	1	1				5/16"
5	34150-2468-1	고정볼트	1	1	1				
6	62331-1853-2	스프링	1	1	1				
7	T4115-23151	초저속변속포크	1	1	1				
7	T4115-23152	초저속변속포크	1	1	1			<----	
8	T4115-23161	초저속포크로드	1	1	1				
9	T4115-23271	변속암, 초저속	1	1	1				
10	T4620-44331	스토퍼	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G257A 뒷차동장치그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51030	와셔붙임볼트	8	8	8				M10*1.25
2	08711-30209	테이퍼롤러베어링	1	1	1				#30209
3	08711-32011	테이퍼롤러베어링	1	1	1				#32011
4	37150-2616-1	심, 0.2	8	8	8				
5	37150-2617-1	심, 0.1	4	4	4				
6	37150-2618-1	심, 0.5	4	4	4				
7	37300-2661-4	차동고정시프트	1	1	1				
8	T4115-26101	차동장치조합	1	1	1				
9	T4115-26511	차동장치케이스	1	1	1				
10	T4115-26521	차동케이스커버	1	1	1				
11	37300-2817-2	평행핀	2	2	2				
12	T4158-26341	차동피니언축, 1	1	1	1				
13	T4158-26331	차동피니언축, 2	2	2	2				
14	31220-2628-1	키	2	2	2				
15	T4158-26351	차동피니언	4	4	4				
16	31220-2639-2	차동피니언와셔	4	4	4				
17	37300-2643-2	차동기어, 우	1	1	1				
18	37300-2644-2	차동기어, 좌	1	1	1				
19	38240-2647-2	차동와셔3	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G257A 뒷차동장치그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	37300-2648-1	차동와셔, 1	2	2	2				
21	37300-2649-1	차동와셔, 2	2	2	2				
22	T4115-43871	볼트	8	8	8				
23	T4125-26551	차동베어링에이스, 좌	1	1	1				
24	T4125-26561	차동베어링케이스, 우	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G260A 차동고정포크그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04013-50060	평와셔	1	1	1				M6
2	05411-00635	스프링핀	2	2	2				DIA5*36
3	05511-50220	분할핀	1	1	1				2*20
4	09500-16287	오일시일	2	2	2				
5	31355-2662-1	핀	1	1	1				
6	T4115-26641	스프링	1	1	1				
7	T4125-26683	차동고정포크축	1	1	1				
8	T4240-26632	차동고정포크	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G263A 브레이크케이스그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51270	와셔붙임볼트	20	20	20				M12*1.25
2	01574-51245	심음볼트	2	2	2				
3	01574-51290	심음볼트	2	2	2				
4	02176-50120	너트	4	4	4				M12*1.25
5	02176-50140	너트	2	2	2				M14*P1.5
6	04013-50140	평와셔	2	2	2				M14
7	04512-50120	스프링와셔	4	4	4				M12
8	04512-50140	스프링와셔	2	2	2				
9	04717-02150	시일와셔	2	2	2				
10	04811-00220	오링	4	4	4				
11	07715-00805	강구	12	12	12				5/8"
12	34150-1426-1	배유플러그	2	2	2				
13	37150-2825-3	강구시트	12	12	12				
14	37305-2817-1	평행핀	4	4	4				
15	T2440-28182	판	4	4	4				
16	T2440-28203	브레이크디스크	6	6	6				
17	T4125-28222	브레이크캠레버	2	2	2				
17	T4125-28223	브레이크캠레버	2	2	2			<----	
18	T4340-27361	심음볼트	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G263A 브레이크케이스그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
19	T4340-28212	브레이크캠	2	2	2				
20	T5270-28311	스프링	4	4	4				
21	T5270-28331	핀	4	4	4				
22	T5520-26311	브레이크케이스(좌)	1	1	1				
23	T5520-26321	브레이크케이스(우)	1	1	1				
24	T5520-26352	캠판(좌)	1	1	1				
25	T5520-26362	캠판(우)	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G266A 뒷차축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51035	와셔붙임볼트	26	26	26				M10X1.25
2	04512-50120	스프링와셔	2	2	2				M12
3	04611-01000	스냅링	2	2	2				
4	04811-51150	오링	2	2	2				
5	08101-06212	볼베어링	2	2	2				
6	08101-06308	볼베어링	2	2	2				#6308
7	08101-06309	볼베어링	4	4	4				#6309
8	37305-2817-1	평행핀	4	4	4				
9	T4240-14081	너트	2	2	2				
10	T4340-27122	심음볼트	4	4	4				
11	T4620-27151	너트	2	2	2				
12	T4620-27191	오일시일	2	2	2				
13	T4682-27161	차축베어링커버, 뒤	2	2	2				
14	T5520-26611	기어축, 11 우	1	1	1				
15	T5520-26621	기어축, 11 좌	1	1	1				
16	T5520-26631	뒷차축케이스(좌)	1	1	1				
17	T5520-26641	뒷차축케이스(우)	1	1	1				
18	T5520-26661	뒷차축	2	2	2				
18	T5521-26661	뒷차축	2	2	2			<--->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G266A 뒷차축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
19	T5520-26671	기어, 60	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G280A 클러치그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50816	와셔붙임볼트	9	9	9				M8*P1.25
2	01133-51295	와셔붙임볼트	2	2	2				M12XP1.25
3	01177-51265	와셔붙임볼트	2	2	2				M12XP1.25(9T/스프링
4	01574-51265	심음볼트	6	6	6				M12*1.25*65
5	02176-50120	너트	6	6	6				M12*1.25
6	04512-50120	스프링와셔	6	6	6				M12
7	04717-01000	시일와셔	1	1	1				M10
8	05012-00822	평행핀	3	3	3				
9	05012-01020	평행핀	2	2	2				
10	06331-35010	플러그	1	1	1				M6*P1.0
10	06331-45010	플러그	1	1	1			<--->	M10*1.25
11	T2610-14303	클러치디스크조합	1	1	1				
12	T4620-14503	클러치커버조합	1	1	1				
13	T2305-43883	플러그	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G300A 앞차축지지대그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04717-01000	시일와셔	1	1	1				M10
2	06331-45010	플러그	1	1	1				M10*1.25
3	T2630-42161	공기빼기연결관	1	1	1				
4	T4115-42144	앞차축지지	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G305A 앞차동장치그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04611-01100	스냅링	1	1	1				
2	08101-06212	볼베어링	2	2	2				
3	T2630-43011	심, 0.8	1	1	1				
4	T2630-43021	심, 0.1	1	1	1				
5	T2630-43031	심, 1.2	1	1	1				
6	T2630-43041	심, 2.0	1	1	1				
7	T2630-43051	심, 2.3	1	1	1				
8	T4125-43102	앞차동장치조합	1	1	1				
9	01133-51075	와셔붙임볼트	4	4	4				
10	05012-01018	평행핀	2	2	2				
11	T2630-43111	차동피니언축	1	1	1				
12	T2630-43121	앞차동케이스	1	1	1				
13	T4125-42321	차동케이스커버	1	1	1				
14	T4520-43071	심, 0.8	2	2	2				
15	T4520-43081	심, 0.1	2	2	2				
16	T4520-43091	심, 1.2	2	2	2				
17	T4520-43141	차동사이드기어	2	2	2				
18	T4520-43151	차동피니언와셔	2	2	2				
19	T4520-43171	평행핀	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G305A

앞차동장치그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4682-43132	차동피니언	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G370A 추진축그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50816	와셔붙임볼트	2	2	2				M8*P1.25
2	04612-00250	스냅링	1	1	1				
3	04811-06350	오링	1	1	1				
4	04811-06420	오링	1	1	1				
5	05411-00635	스프링핀	1	1	1				DIA5*36
6	T2630-44602	추진축커버, 2	1	1	1				
7	T4601-44612	추진축커버1	1	1	1				
8	T4620-44592	커플링	2	2	2				
9	T5520-37011	추진축2	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G810A 셔틀그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-51020	와셔붙임볼트	2	2	2				M10*P1.5
2	02783-50100	플랜지너트	2	2	2				M10XP1.25
3	03054-50516	십자홈붙이소나사	1	1	1				
4	04011-50100	평와셔	1	1	1				M10
5	04013-50100	평와셔	1	1	1				M10
6	04612-00160	스냅링	1	1	1				
7	05411-00832	스프링핀	1	1	1				
8	52300-7517-1	링크볼, 1	1	1	1				
9	T4810-66721	와셔, 위치레버	1	1	1				
10	T5245-71221	손잡이, 셔틀	1	1	1				
11	T5525-81002	셔틀레버	1	1	1				
11	T5525-81003	셔틀레버	1	1	1			<----	
12	T5525-81022	셔틀 브라켓	1	1	1				
12	T5525-81023	셔틀 브라켓	1	1	1			<--->	
13	T5525-81032	셔틀레버1	1	1	1				
14	T5525-81061	링크볼,2	1	1	1				
15	T5525-81071	셔틀케이블조합	1	1	1				
16	T4125-65571	자바라(악셀)	1	1	1				
17	T5525-81012	셔틀케이블	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G405A 기어펌프그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50820	와셔붙임볼트			2				M8*P1.25
2	01123-50835	와셔붙임볼트			4				M8X1.25
3	01133-51030	와셔붙임볼트			2				M10*1.25
4	04810-00200	오링			2				
5	04811-10800	오링			1				
6	T5525-40501	기어펌프조합			1				
7	T5525-40521	유압튜브J1			1				
8	T5525-40531	유압튜브S1			1				
9	T5525-40541	튜브지지대			1				
9	T5525-40542	튜브지지대			1			<-0->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5638-G405A 기어펌프그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50820	와셔붙임볼트	2	2					
2	01123-50825	와셔붙임볼트	4	4					
3	01123-50845	와셔붙임볼트	2	2					
4	01133-51030	와셔붙임볼트	2	2					
5	01513-50822	심음볼트	2	2					
6	02156-50080	너트	2	2					
7	04512-50080	스프링와셔	2	2					
8	04612-00250	스냅링	1	1					
9	04810-00180	오링	2	2					
10	04811-10800	오링	1	1					
11	04811-10850	오링	1	1					
12	08241-05205	볼베어링	1	1					
13	15471-9536-1	스냅링	1	1					
14	T2185-76021	기어, 34	1	1					
15	T4620-76031	기어, 17	1	1					
16	T5525-40501	기어펌프조합	1	1					
17	T5525-40541	튜브지지대	1	1					
17	T5525-40542	튜브지지대	1	1				<-0->	
18	T5525-40551	펌프홀더	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5638-G405A 기어펌프그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	T5638-40521	유압튜브J1	1	1					
20	T5638-40531	유압튜브S1	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G410A 파워스티어링유니트그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04717-01700	시일와셔	1	1	1				
2	06311-45030	플러그	1	1	1				
3	32240-3446-1	배선클램프	3	3	3				
4	T4850-45771	연결관	1	1	1				
5	T4930-45671	엘보우	2	2	2				
6	T4930-45681	엘보우	1	1	1				
7	T5525-41012	조향호스조합P	1	1	1				
8	T5525-62101	파워스티어링유니트	1	1	1				
9	T5535-41022	조향호스조합T	1	1	1				
10	T5535-41032	조향호스조합L	1	1	1				
11	T5535-41042	조향호스조합R	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G420A 죠이스틱밸브그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50860	와셔붙임볼트	3	3	3				M8*1.25
1	01123-50865	와셔붙임볼트	3	3	3			<-0->	
2	01123-50880	와셔붙임볼트	2	2	2				M8*1.25
2	01123-50885	와셔붙임볼트	2	2	2			<-0->	
3	01133-51030	와셔붙임볼트	2	2	2				M10*1.25
3	01173-51005	볼트	4	4	4			<-0->	
4	T4815-47281	엘보우	1	1	1				
4	T4930-45671	엘보우	1	1	1			<-0->	
5	04810-00220	오링	4	4	4				DIA21.8
5	04810-00220	오링	2	2	2			<-0->	DIA21.8
6	T4935-34111	엘보우	1	1	1				
6	T4850-45161	엘보우	1	1	1			<-0->	
7	T5210-36681	죠인트볼트(필터)	1	1	1				
8	T5210-37561	너트	1	1	1				
9	T5520-42051	유압튜브J3	1	1	1				
9	T5620-42051	유압호스조합J3	1	1	1			<-0->	
10	T5525-42002	죠이스틱밸브조합	1	1	1				
10	T5527-42003	죠이스틱밸브조합	1	1	1			<-0->	
11	T5525-42012	죠이스틱밸브지지대	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G420A 죠이스틱밸브그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
11	T5525-42061	죠이스틱밸브지지대	1	1	1			<-0->	
12	T5525-42071	유압호스조합J2	1	1	1				
12	T5525-42072	유압호스조합J2	1	1	1			<-0->	
13	T5525-42041	리턴튜브T	1	1	1				
13	T5535-42041	리턴호스조합T	1	1	1			<-0->	
14	T4935-46941	연결관	1	1	1				
14	T4935-45781	엘보우	2	2	2			<-0->	
15	T5210-37511	커넥터	1	1	1				
16	04512-50100	스프링와셔	4	4	4				M10
17	T4835-46591	조인트볼트	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G440A 승강제어밸브그룹(전자식)



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50865	와셔붙임볼트	4	4	4				
2	04810-00220	오링	8	8	8				DIA21.8
3	T4363-37141	육각볼트	3	3	3				
4	T4835-46591	조인트볼트	4	4	4				
5	T5520-44001	승강콘트롤밸브조합	1	1	1				
6	T5520-44011	유압튜브(승강P)	1	1	1				
7	T5520-44021	유압튜브(승강C)	1	1	1				
8	T5520-44041	수평제어밸브조합	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G450A 모듈레이터밸브그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50850	와셔붙임볼트	3	3	3				
2	04811-00090	오링	2	2	2				
3	T2615-25922	연결튜브	1	1	1				
4	T2660-34104	모듈레이터밸브조합	1	1	1				
5	T4115-25921	연결튜브	1	1	1				
6	T4420-37361	엘보우	2	2	2				
7	T4810-45721	연결관	2	2	2				
8	T4850-45161	엘보우	1	1	1				
9	T5210-37561	너트	1	1	1				
10	T5520-45021	유압튜브QT	1	1	1				
11	T5520-45031	연결관	1	1	1				
12	T5525-45001	유압튜브S2	1	1	1				
13	T5525-45011	유압튜브(4WD)	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G460A 외부인출밸브그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	04810-00120	오링			2				
2	04811-06250	오링			1				
3	T2610-37473	커버			1				
4	T4720-90081	소켓마개커플러, 1/2			6				
4	T4720-90081	소켓마개커플러, 1/2			2			<----	
5	T5210-30081	와셔붙임볼트			2				
6	T5210-30091	커플러 1/2 소켓			6				
7	T5210-34302	복동밸브			2				
8	T5210-34402	복동밸브(DETENT)			1				
9	T5410-34111	육각구멍붙이볼트			2				
10	T5525-46021	유로블록			1 ~NN3200051				
10	T5525-46022	유로블록			1 NN3200052~			<-0->	
11	T5520-90071	소켓마개커플러,(청색)			2				
12	T5520-90081	소켓마개커플러,(녹색)			2				
13	T5210-34412	공기빼기연결관			1				
13	T5525-46031	공기빼기연결관			1			<-0->	
14	31351-3714-2	공기빼기튜브, 2			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G460A 외부인출밸브그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04512-50100	스프링와셔	2	2					
2	04810-00120	오링	2	2					
3	04811-06250	오링	1	1					
4	T2305-14151	볼트	2	2					
5	T2610-37473	커버	1	1					
6	T5210-30091	커플러 1/2 소켓	4	4					
7	T5210-34302	복동밸브	1	1					
8	T5210-34402	복동밸브(DETENT)	1	1					
9	T5410-34111	육각구멍붙이볼트	2	2					
10	T5525-46021	유로블록	1	1					
10	T5525-46022	유로블록	1	1				<-0->	
11	T4720-90081	소켓마개커플러, 1/2	2	2					
12	T5520-90071	소켓마개커플러,(청색)	2	2					
13	T5210-34412	공기빼기연결관	1	1					
13	T5525-46031	공기빼기연결관	1	1				<-0->	
14	31351-3714-2	공기빼기튜브, 2	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G470A 유압실린더그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	01133-51035	와셔붙임볼트	5	5	5				M10X1.25
2	01133-51038	와셔붙임볼트	4	4	4				M10*1.25*38
3	01517-51035	심음볼트	2	2	2				
4	02176-50100	너트	2	2	2				M10X1.25
5	04512-50100	스프링와셔	2	2	2				M10
6	04612-00450	스냅링	2	2	2				
7	06613-10010	그리스니플	2	2	2				A-M6F
8	08511-04530	부시	1	1	1				
9	08511-04540	부시	1	1	1				45/50*40
10	08511-05040	부시	2	2	2				50/55*40
11	09500-45609	오일시일	2	2	2				
12	37805-4350-1	평행핀	1	1	1				
13	T4363-37432	유압암축	1	1	1				
14	T4520-45471	엘보우	2	2	2				
15	T8101-43101	급유마개조합	1	1	1				
16	T5520-47003	유압실린더몸체	1 ~NN3000018	1 ~NN3100046	1 ~NN3200051				
16	T5520-47004	유압실린더몸체	1 NN3000019~	1 NN3100047~	1 NN3200052~			<-0->	
16	T5520-47005	유압실린더몸체	1	1	1			<----	
17	T5520-47042	유압암	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G470A 유압실린더그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
18	T5525-47071	승강암조합(좌)	1	1	1				
19	T5525-47081	승강암조합(우)	1	1	1				
20	T2610-37453	고정나사	1	1	1				
21	T2610-37461	와셔	2	2	2				
22	01133-51050	와셔붙임볼트	2	2	2				
23	T5525-47051	차단판	1	1	1				
24	01123-50816	와셔붙임볼트	2	2	2				M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G481A 승강실린더그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50616	와셔붙임볼트	2	2	2				M6*P1.0
2	01123-50814	와셔붙임볼트	4	4	4				M8*P1.25
3	T5210-35511	승강실린더 상부핀	2	2	2				
4	T5520-48142	승강호스조합	2	2	2				
5	T5525-47062	승강실린더커버(좌)	1	1	1				
6	T5525-48101	승강실린더조합(좌)	1	1	1				
7	T5525-48111	승강실린더조합(우)	1	1	1				
8	T5525-48121	승강실린더하부핀	2	2	2				
9	T5525-48162	실린더커버(우)	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G485A 톱링크브라켓그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-51035	와셔붙임볼트	2	2	2				M10XP1.5
2	04612-00200	스냅링	2	2	2				DIA20
3	T2610-39802	톱링크홀더	1	1	1				
4	T2610-39811	플랜지	1	1	1				
5	T2610-39821	커버	2	2	2				
6	T2610-39832	스프링	2	2	2				
7	T2610-39842	롤러	2	2	2				
8	T2610-39852	육각구멍붙이볼트	2	2	2				
9	T2610-39862	접시머리볼트	1	1	1				
10	T2610-39901	핀	1	1	1				
11	T2610-39961	풀림방지너트	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G487A 수평실린더그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50612	플랜지볼트			2				M6*1.0
2	02114-50080	너트			2				M8*P1.25
3	04011-50120	평와셔			1				M12
4	04512-50080	스프링와셔			2				M08
5	04612-00120	스냅링			1				#12
6	05515-51600	스냅핀			1				
7	05525-50600	스냅핀			1				DIA1.2
8	34150-3764-4	클립핀			1				
9	T4363-71581	리프트실린더핀			1				
10	T4620-85471	리프트로드상부핀			1				
11	T4682-39961	센서암			1				
12	T5410-30531	로드(센서)			1				
12	T5410-30532	로드(센서)			1			<--->	
13	T5410-34412	리프트실린더조합			1				
14	T5410-60211	커버(센서)			1				
15	T5520-48711	수평실린더호스(상)			1				
16	T5520-48721	수평실린더호스(하)			1				
17	3DG4-00040	엘보우			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G487A 수평실린더그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50612	플랜지볼트	2	2					
2	02114-50080	너트	2	2					
3	04011-50120	평와셔	1	1					
4	04512-50080	스프링와셔	2	2					
5	04612-00120	스냅링	1	1					
6	05515-51600	스냅핀	1	1					
7	05525-50600	스냅핀	1	1					
8	34150-3764-4	클립핀	1	1					
9	T4363-71581	리프트실린더핀	1	1					
10	T4620-85471	리프트로드상부핀	1	1					
11	T4682-39961	센서암	1	1					
12	T5410-30531	로드(센서)	1	1					
12	T5410-30532	로드(센서)	1	1				<--->	
13	T5410-60211	커버(센서)	1	1					
14	T5520-48711	수평실린더호스(상)	1	1					
15	T5520-48721	수평실린더호스(하)	1	1					
16	T5620-48701	리프트실린더조합	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G490A 흡입라인그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50625	와셔붙임볼트			4				M6XP1.0
1	01023-50620	와셔붙임볼트			4			<--->	M6*1.0
2	01123-50814	와셔붙임볼트			2				M8*P1.25
3	01123-50820	와셔붙임볼트			2				M8*P1.25
4	01133-51030	와셔붙임볼트			4				M10*1.25
4	01133-51030	와셔붙임볼트			2			<--->	M10*1.25
5	04810-00280	오링			1				
6	04810-00320	오링			3				
7	T4340-38231	호스밴드			2				
8	T4520-38151	흡입호스			1				
9	T5210-38102	유압필터조합			1				
10	T5515-38111	필터브라켓			1				
11	T4260-38841	자석조합			1				
12	T4620-38033	유압필터			1				
13	T5525-49001	흡입튜브1			1				
14	T5525-49011	필터지지대			1				
15	T5525-49031	흡입튜브2			1				
16	T5525-49041	흡입튜브3			1				
17	01133-51025	와셔붙임볼트			2				M10*1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5638-G490A 흡입라인그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50625	와셔붙임볼트	4	4					
1	01023-50620	와셔붙임볼트	4	4				<--->	
2	01123-50814	와셔붙임볼트	2	2					
3	01123-50820	와셔붙임볼트	2	2					
4	01133-51030	와셔붙임볼트	4	4					
4	01133-51030	와셔붙임볼트	2	2				<--->	
5	04810-00280	오링	1	1					
6	04810-00320	오링	3	3					
7	T4340-38231	호스밴드	2	2					
8	T4520-38151	흡입호스	1	1					
9	T5210-38102	유압필터조합	1	1					
10	T4260-38841	자석조합	1	1					
11	T4620-38033	유압필터	1	1					
12	T5515-38111	필터브라켓	1	1					
13	T5525-49001	흡입튜브1	1	1					
14	T5525-49011	필터지지대	1	1					
15	T5525-49031	흡입튜브2	1	1					
16	T5638-49041	흡입튜브3	1	1					
17	01133-51025	와셔붙임볼트	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G495A 쿨링시스템그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50814	와셔붙임볼트			3				M8*P1.25
2	01125-50816	와셔붙임볼트			2				M8*P1.25
3	04013-50180	평와셔			2				M18
4	04810-00180	오링			4				
5	04810-00200	오링			2				
6	T2195-37151	오일쿨러조인트볼트			2				
7	T2350-37011	오일쿨러조합			1				
8	T4620-37092	죠인트 볼트			1				
9	T4930-47071	너트, M18XP1.5			2				
10	T5520-49571	쿨링튜브6			1				
11	T5535-49601	쿨링튜브1			1				
12	T5535-49611	쿨링튜브2			1				
13	T5535-49641	쿨링튜브			1				
14	T5620-49621	쿨링튜브3			1				
15	T5620-49631	쿨링튜브4			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G495A 쿨링시스템그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50814	와셔붙임볼트	3	3					
2	01125-50816	와셔붙임볼트	2	2					
3	04013-50180	평와셔	2	2					
4	04810-00180	오링	4	4					
5	04810-00200	오링	2	2					
6	T2195-37151	오일쿨러조인트볼트	2	2					
7	T2350-37011	오일쿨러조합	1	1					
8	T4620-37092	죠인트 볼트	1	1					
9	T4930-47071	너트, M18XP1.5	2	2					
10	T5535-49611	쿨링튜브2	1	1					
11	T5535-49641	쿨링튜브	1	1					
12	T5620-49571	쿨링튜브6	1	1					
13	T5620-49621	쿨링튜브3	1	1					
14	T5620-49631	쿨링튜브4	1	1					
15	T5638-49601	쿨링튜브1	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G538A 복동레버그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	03056-50510	십자홈붙이소나사			3				M5XP0.8
2	05122-50616	두부핀			3				DIA6*16
3	05122-50618	두부핀			3				
4	05515-51600	스냅핀			3				
5	05525-50600	스냅핀			6				DIA1.2
6	T4682-65291	와셔 1, 고무			3				
7	T4810-66721	와셔, 위치레버			3				
8	T4930-66751	와셔, 3			6				
9	T5210-66452	손잡이, 복동			1				
10	T5210-66462	손잡이, 복동			1				
11	T5210-66472	손잡이, 복동			1				
12	T5520-53802	복동레버1			1				
13	T5520-53812	복동레버2			1				
14	T5520-53822	복동레버3			1				
15	T5520-53861	복동케이블조합			3				
16	T5520-53831	복동레버케이블			1				
17	T5520-53842	복동케이블자바라			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5527-G538A 복동레버그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	03056-50510	십자홈붙이소나사	2	2					
2	05122-50616	두부핀	2	2					
3	05122-50618	두부핀	2	2					
4	05515-51600	스냅핀	2	2					
5	05525-50600	스냅핀	4	4					
6	T4682-65291	와셔 1, 고무	2	2					
7	T4810-66721	와셔, 위치레버	2	2					
8	T4930-66751	와셔, 3	4	4					
9	T5210-66452	손잡이, 복동	1	1					
10	T5210-66462	손잡이, 복동	1	1					
11	T5520-53802	복동레버1	1	1					
12	08511-01620	부시	1	1					
13	T5520-53812	복동레버2	1	1					
14	08511-01620	부시	1	1					
15	T5520-53861	복동케이블조합	2	2					
16	T5520-53831	복동레버케이블	1	1					
17	T5520-53842	복동케이블자바라	1	1					
18	T5525-53842	복동자바라(막음)	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G580A 로워링크그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01774-51016	플랜지볼트	2	2					
1	01133-51020	와셔붙임볼트	2	2				<----	
2	T5525-58071	로워링크핀	2	2					
3	T5620-58011	로워링크조합(좌)	1	1					
4	05411-00412	스프링핀	1	1					
5	05411-00422	스프링핀	1	1					
6	05411-00828	스프링핀	2	2					
7	84612-2131-4/4	고리	1	1					
8	99571-2133-1	볼	1	1					
9	T4340-71311002	볼소켓	1	1					
10	T4624-93011004	퀵하우징	1	1					
11	T4624-93011006	작동레버조합	1	1					
12	T4624-93011007	가이드핀	1	1					
13	T4624-93011008	스프링	1	1					
14	T5620-58011001	본체	1	1					
15	T5620-58111	로워링크조합(우)	1	1					
16	05411-00412	스프링핀	1	1					
17	05411-00422	스프링핀	1	1					
18	05411-00828	스프링핀	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G580A 로워링크그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	84612-2131-4/4	고리	1	1					
20	99571-2133-1	볼	1	1					
21	T4340-71311002	볼소켓	1	1					
22	T4624-93011004	퀵하우징	1	1					
23	T4624-93011006	작동레버조합	1	1					
24	T4624-93011007	가이드핀	1	1					
25	T4624-93011008	스프링	1	1					
26	T5620-58011001	본체	1	1					
27	T4624-93082	볼조합	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G582A 체크링크그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	02176-50200	너트	2	2	2				M20*P1.5
2	04013-50180	평와셔	2	2	2				M18
3	04512-50140	스프링와셔	8	8	8				
4	04512-50200	스프링와셔	2	2	2				M20
5	05511-50530	분할핀	2	2	2				
6	34150-3764-4	클립핀	2	2	2				
7	T2230-85242	볼트	8	8	8				
8	T4620-85311	체크링크핀	2	2	2				
9	T4624-85322	체크링크잡이핀	2	2	2				
10	T5525-58212	체크링크조합	2	2	2				
11	T5525-58311	체크체인잡이브라켓(좌)	1	1	1				
12	T5525-58321	체크체인잡이브라켓(우)	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G582A 체크링크그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	02176-50200	너트	2	2					
2	04512-50140	스프링와셔	8	8					
3	04512-50200	스프링와셔	2	2					
4	05515-51200	스냅핀	2	2					
5	32353-7189-3	체크체인핀	2	2					
6	34150-3764-4	클립핀	2	2					
7	T2230-85242	볼트	8	8					
8	T4624-85322	체크링크잡이핀	2	2					
9	T5535-58311	체크체인잡이	2	2					
10	T5620-58212	체크링크조합(좌)	1	1					
11	T5620-58251	체크링크조합(우)	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G584A 톱링크그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-51020	와셔붙임볼트	2	2	2				M10*P1.5
2	01774-51030	플랜지볼트	1	1	1				
3	04013-50100	평와셔	2	2	2				M10
4	05515-51600	스냅핀	1	1	1				
5	41182-5151-1	풀림방지너트	1	1	1				
6	T5410-71102	톱링크조합	1	1	1				
7	T5410-85391	톱링크핀	1	1	1				
8	T5525-58431	고리, 톱링크	1	1	1				
9	T5525-58501	톱링크잡이브라켓	1	1	1				
9	T5525-58502	톱링크잡이브라켓	1	1	1			<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G497A 견인센서브라켓그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50816	와셔붙임볼트	2	2	2				M8*P1.25
2	02761-50060	플랜지너트	1	1	1				M6XP1.0
3	04013-50060	평와셔	2	2	2				M6
4	05525-50600	스냅핀	2	2	2				DIA1.2
5	05525-50800	스냅핀	1	1	1				
6	37150-3447-1	배선클램프	1	1	1				
7	T2350-50633	본넷트볼트	1	1	1				
8	T4682-65301	와셔 2, 고무	1	1	1				
9	T5410-33401	브라켓	1	1	1				
10	T5410-33411	견인제어 센서브라켓	1	1	1				
11	T5410-33421	견인제어 브라켓	1	1	1				
12	T5410-33432	견인로드	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G499A 에어브리더 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50812	플랜지볼트	1	1	1				M8*P1.25
2	09318-88160	호스클램프	2	2	2				DIA16
3	T5210-36552	공기빼기관	1	1	1				
4	T5525-49901	공기빼기호스	1	1	1				
4	T5525-49902	공기빼기호스	1	1	1			<-0->	
5	09318-88160	호스클램프	1	1	1				DIA16

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G500A 에어크리너그룹





A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50835	와셔붙임볼트			2				M8X1.25
2	02763-50080	플랜지너트			1				M8XP1.25
3	E7310-11782	호스클램프			2				
4	T4710-11011	에어크리너조합			1				
4	T5270-11011	에어크리너조합			1			<-0->	
5	T5245-11021	에어크리너잡이			1				
6	T5525-50011	흡입호스,1			1				
7	T5245-11052	흡입튜브			1				
8	T4710-11081	엘리먼트, P827653			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G500A 에어크리너그룹





A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	01123-50816	와셔붙임볼트	2	2					
2	01754-50816	플랜지볼트	2	2					
3	01754-50825	플랜지볼트	2	2					
4	02763-50080	플랜지너트	2	2					
5	E7230-11222	에어크리너잡이	1	1					
5	38325-1394-1	에어크리너잡이	1	1				<-0->	
6	38325-1398-1	에어크리너밴드	2	2					
7	E7300-11791	호스클램프	4	4					
8	T4624-11012	에어크리너조합	1	1					
9	E7230-11081	엘리먼트조합, 1	1	1					
10	T5525-50022	에어크리너잡이브라켓	1 ~NN3000035	1 ~NN3100047					
10	T5525-50023	에어크리너잡이브라켓	1 NN3000036~	1 ~NN3100082				<-0->	
11	T5620-50011	흡입호스, 1	1	1					
12	T5620-50031	흡입호스, 2	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G502A 소음기그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01025-50612	와셔붙임볼트			3				M6P1.0
2	T5525-50281	U형고무			2				
3	01125-50825	와셔붙임볼트			2				M8*1.25
4	01135-51025	와셔붙임볼트			2				M8*1.25
4	01133-51025	와셔붙임볼트			2			<----	M10*1.25
5	F6800-12371	터보차저플랜지가스켓			1				
6	T5520-50303	소음기조합			1				
7	T5525-50254	배기파이프			1				
8	F6800-92411	플랜지 볼트			2				
9	T5525-50271	보호커버, 2			1				
10	F6800-91911	풀림방지너트			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G502A 소음기그룹





A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	01025-50612	와셔붙임볼트	4	4					
2	01123-50825	와셔붙임볼트	4	4					
3	01133-51025	와셔붙임볼트	1	1					
4	E6311-12371	소음기패킹	1	1					
5	T5620-50261	보호커버, 1	1	1					
6	T5620-50254	배기파이프	1	1					
7	T5620-50272	보호커버, 2	1 ~NN3000035	1 ~NN3100117					
7	T5620-50273	보호커버, 2	1 NN3000036~	1 NN3100118~				<-0->	
8	T5620-50303	소음기조합	1	1					
8	T5620-50304	소음기조합	1	1				<----	
8	T5620-50305	소음기조합	1	1				<----	
9	T5620-50281	U형고무	1	1					
10	T5620-50291	U형고무	1	1					
11	01135-51025	와셔붙임볼트	3	3					
11	01133-51025	와셔붙임볼트	2	2				<----	
12	T2180-55421	플랜지볼트	4	4					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G504A 라디에이터그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01127-50825	와셔붙임볼트			2				
2	09318-88130	호스클램프			1				
3	37150-3447-1	배선클램프			1				
4	E1500-18411	밴드클램프			4				
5	T2185-70491	플랜지볼트			6				
6	T2350-50421	간격통, 라디에이터지지			2				
7	T2350-50431	그로멧			2				
8	T4125-13561	쿠션			2				
9	T4625-55431	플랜지볼트			14				
10	T5410-72161	라디에이터조합			1				
11	T5525-50413	쉬라우드			1				
12	T5525-50423	라디에이터지지			1				
12	T5525-50424	라디에이터지지			1			<-0->	
13	T5525-50432	방충망, 1			1				
13	T5525-50433	방충망, 1			1			<----	
13	T5525-50434	방충망, 1			1			<----	
14	T5525-50473	방충망, 2			1				
14	T5525-50474	방충망, 2			1			<----	
14	T5525-50475	방충망, 2			1			<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G504A 라디에이터그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
15	T5525-50481	냉각수호스 1, 하			1				
16	T5525-50492	보조물탱크조합			1				
16	T5525-50701	보조물탱크조합			1			<----	
16	T5525-50702	보조물탱크조합			1			<--->	
17	T5525-50511	냉각수호스, 상			1				
18	T5525-50531	튜브			1				
19	T5525-50541	스펀지(쉬라우드)			2				
20	T5525-50562	스펀지(엔진배선)			1				
21	T5525-50572	스펀지(에어콘호스)			2				
22	T5525-50581	스펀지(라디에이터)			1				
22	T5525-50582	스펀지(라디에이터)			1			<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G504A 라디에이터그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01127-50825	와셔붙임볼트	2	2					
2	09318-88130	호스클램프	1	1					
3	E1500-18411	밴드클램프	6	6					
4	T2185-70491	플랜지볼트	6	6					
5	T2350-50421	간격통, 라디에이터지지	2	2					
6	T2350-50431	그로멧	2	2					
7	T4125-13561	쿠션	2	2					
8	T4145-12371	냉각수튜브, 히터	1	1					
9	T4145-13581	냉각수호스 1, 하	1	1					
9	T5620-50481	냉각수호스 1, 하	1	1				<----	
10	T4145-13591	냉각수호스 2, 하	1	1					
11	T4625-55431	플랜지볼트	18	18					
12	T5410-72161	라디에이터조합	1	1					
13	T5525-50423	라디에이터지지	1	1					
13	T5525-50424	라디에이터지지	1	1				<-0->	
14	T5525-50432	방충망, 1	1	1					
14	T5525-50433	방충망, 1	1	1				<----	
14	T5525-50434	방충망, 1	1	1				<----	
15	T5525-50473	방충망, 2	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G504A 라디에이터그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
15	T5525-50474	방충망, 2	1	1				<----	
15	T5525-50475	방충망, 2	1	1				<----	
16	T5525-50492	보조물탱크조합	1	1					
16	T5525-50701	보조물탱크조합	1	1				<----	
16	T5525-50702	보조물탱크조합	1	1				<--->	
17	T5525-50531	튜브	1	1					
18	T5525-50541	스펀지(쉬라우드)	2	2					
19	T5525-50562	스펀지(엔진배선)	1	1					
20	T5525-50572	스펀지(에어콘호스)	2	2					
21	T5525-50581	스펀지(라디에이터)	1	1					
21	T5525-50582	스펀지(라디에이터)	1	1				<----	
22	T5620-50413	쉬라우드	1	1					
23	T5620-50511	냉각수호스, 상	1	1					
23	T5620-50512	냉각수호스, 상	1	1				<----	
24	T5620-50011	흡입호스, 1	1	1					
25	E7300-11791	호스클램프	1	1					
26	37150-3447-1	배선클램프	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G506A 에어컨브라켓그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	01123-50820	와셔붙임볼트			5				M8*P1.25
2	01125-50816	와셔붙임볼트			1				M8*P1.25
3	01127-50825	와셔붙임볼트			1				
4	02176-50100	너트			3				M10X1.25
5	04512-50100	스프링와셔			1				M10
6	04611-00350	멈춤링			1				SK5M
7	76KB-0511	간격통			1				
8	76KB-0512	와셔			1				
9	E2101-05312	중간풀리			1				
10	E7300-05304	중간풀리축			1				
11	E7310-76161	텐션볼트			1				
12	E7310-76191	볼베어링			1				
13	T2350-50421	간격통, 라디에이터지지			1				
14	T2350-50431	그로멧			1				
15	T4145-72101	에어컨벨트			1				
16	T5525-50612	콤프레셔브라켓			1				
17	T5525-50633	배선가이드			1				
17	T5525-50634	배선가이드			1			<-X->	
18	T5525-51261	브라켓(ECU)			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G506A 에어컨브라켓그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50820	와셔붙임볼트	5	5					
2	02176-50100	너트	3	3					
3	04512-50100	스프링와셔	1	1					
4	04611-00350	멈춤링	1	1					
5	76KB-0511	간격통	1	1					
6	76KB-0512	와셔	1	1					
7	E2101-05312	중간풀리	1	1					
8	E7300-05304	중간풀리축	1	1					
9	E7310-76161	텐션볼트	1	1					
10	E7310-76191	볼베어링	1	1					
11	T4145-72101	에어컨벨트	1	1					
12	T5620-50611	콤프레셔브라켓	1	1					
12	T5620-50613	콤프레셔브라켓	1	1				<----	
13	T5525-50633	배선가이드	1	1					
13	T5525-50634	배선가이드	1	1				<-X->	
14	T5525-50641	배선커넥터지지대	1	1					
15	01123-50816	와셔붙임볼트	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G508A 에어콘히터그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	01023-50628	와셔붙임볼트			1				HEX10*38
2	01123-50814	와셔붙임볼트			1				M8*P1.25
3	01123-50825	와셔붙임볼트			4				M8*P1.25
3	01123-50835	와셔붙임볼트			2			<----	M8X1.25
4	01754-50830	플랜지볼트			1				M8*P1.25
5	66204-3623-1	호스밴드			4				
6	T4145-50041	콘덴서조합			1				
7	T4145-55311	파이프조인트			1				
8	T4686-50963	호스클램프			1				
9	T5517-77711	볼트			4				
10	T5525-50811	에어콤프레셔			1				
10	T5525-50813	에어콤프레셔			1			<----	
11	T5525-50831	에어컨고압호스, 1			1				
11	T5525-50833	에어컨고압호스, 1			1			<----	
12	T5525-50841	에어컨고압호스, 2			1				
13	T5525-50852	에어컨저압호스, 3			1 ~NN3200122				
13	T5525-50853	에어컨저압호스, 3			1 NN3200123~			<-0->	
14	T5525-50872	히터호스, A			1				
15	T5525-50882	히터호스, B			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G508A 에어콘히터그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
15	T5525-50883	히터호스, B			1			<-0->	
16	T5525-50861	컴프레셔브라켓, 2			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G510A 연료쿨러그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	01125-50816	와셔붙임볼트			2				M8*P1.25
2	15301-7247-0	튜브클립			7				
3	T2185-70491	플랜지볼트			2				
4	T2198-82571	밴드			5				
5	F6800-16181	퀵커넥터 아답터			1				
6	T5315-81251	연료쿨러			1				
7	T5525-51011	연료호스			1				
8	T5525-51022	연료호스1			1				
9	T5525-51032	연료호스2			1				
10	T5525-51431	배선가이드			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G514A 본네트그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50820	와셔붙임볼트	8	8	8				M8*P1.25
2	T5525-51421	뱀띠고무	1	1	1				
3	01133-51025	와셔붙임볼트	8	8	8				M10*1.25
4	02761-50060	플랜지너트	12	12	12				M6XP1.0
5	03514-50516	볼트나사	16	16	16				
6	04013-50100	평와셔	4	4	4				M10
7	05122-51018	두부핀	2	2	2				DIA10XL18
8	05122-51055	두부핀	2	2	2				
9	05515-51000	스냅핀	4	4	4				DIA10
10	82KC-0641	고무판	2	2	2				
11	T2610-51462	엠블램	1	1	1				
12	T4620-50701	고정판	2	2	2				
13	T4625-55431	플랜지볼트	19	19	19				
14	T5525-50441	스펀지(본네트)	1	1	1				
15	T5525-51412	보닛지지	1	1	1				
15	T5525-51413	보닛지지	1	1	1			<----	
16	T5525-51472	뱀띠고무	1	1	1				
17	T5525-51481	캐치브라켓	2	2	2				
18	T5525-51492	힌지브라켓	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G514A 본네트그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
18	T5525-51493	힌지브라켓	1	1	1			<----	
19	T5525-51502	본네트조합	1	1	1				
20	T5525-51512	본네트 그릴 (앞, 하)	1	1	1				
21	T5525-51521	본네트 그릴 (좌, 하)	1	1	1				
22	T5525-51531	본네트 그릴 (우, 하)	1	1	1				
23	T5525-51542	본네트 보강판, 앞	1	1	1				
24	T5525-51551	본네트 커버 (앞, 상)	1	1	1				
25	T5525-51561	본네트 커버 (앞, 중)	1	1	1				
26	T5525-51572	본네트 그릴 (좌, 상)	1	1	1				
27	T5525-51582	본네트 그릴 (우, 상)	1	1	1				
28	T5525-51591	에어실린더조합	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G514A 본넷트그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50820	와셔붙임볼트	8	8	8				M8*P1.25
2	T5525-51421	뱀띠고무	1	1	1				
3	01133-51025	와셔붙임볼트	8	8	8				M10*1.25
4	02761-50060	플랜지너트	12	12	12				M6XP1.0
5	03514-50516	볼트나사	16	16	16				
6	04013-50100	평와셔	4	4	4				M10
7	05122-51018	두부핀	2	2	2				DIA10XL18
8	05122-51055	두부핀	2	2	2				
9	05515-51000	스냅핀	4	4	4				DIA10
10	82KC-0641	고무판	2	2	2				
11	T2185-51462	엠블램	1	1	1				
12	T4620-50701	고정판	2	2	2				
13	T4625-55431	플랜지볼트	19	19	19				
14	T5525-50441	스펀지(본네트)	1	1	1				
15	T5525-51412	보닛지지	1	1	1				
15	T5525-51413	보닛지지	1	1	1			<----	
15	T5525-51415	보닛지지	1	1	1			<----	
15	T5525-51416	보닛지지	1	1	1			<--->	
16	T5525-51472	뱀띠고무	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G514A 본넷트그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
16	T5525-51473	뱀띠고무	1	1	1			<----	
17	T5525-51481	캐치브라켓	2	2	2				
18	T5525-51492	힌지브라켓	1 ~NN3000035	1	1				
18	T5525-51493	힌지브라켓	1	1	1			<----	
18	T5525-51494	힌지브라켓	1 NN3000036~	1	1			<----	
19	T5525-51502	본네트조합	1 ~NN3000035	1	1				
19	T5525-51503	본네트조합	1 NN3000036~	1 NN3100098~	1 NN3200093~			<-0->	
20	T5525-51512	본네트 그릴 (앞, 하)	1	1	1				
21	T5525-51521	본네트 그릴 (좌, 하)	1	1	1				
22	T5525-51531	본네트 그릴 (우, 하)	1	1	1				
23	T5525-51542	본네트 보강판, 앞	1	1	1				
24	T5525-51551	본네트 커버 (앞, 상)	1	1	1				
24	T5525-51552	본네트 커버 (앞, 상)	1	1	1			<----	
25	T5525-51561	본네트 커버 (앞, 중)	1	1	1				
26	T5525-51572	본네트 그릴 (좌, 상)	1	1	1				
27	T5525-51582	본네트 그릴 (우, 상)	1	1	1				
28	T5525-51591	에어실린더조합	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G516A 연료필터그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01125-50830	와셔붙임볼트	2	2					
2	15301-7247-0	튜브클립	10	10					
3	T4682-25732	연료필터조합	1	1					
4	T5620-51612	연료호스, 1	1	1					
5	T5620-51622	연료호스, 2	1	1					
6	T5620-51632	연료호스, 3	1	1					
7	T5620-51642	연료호스, 4	1	1					
8	T5620-51652	연료호스, 5	1	1					
9	T5620-51661	연결관	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G520A 앞웨이트브라켓그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01173-51435	볼트	4	4	4				M14*1.5*35
2	04512-50140	스프링와셔	4	4	4				
3	T5520-89411	앞웨이트브라켓	1	1	1				
3	T5520-89412	앞웨이트브라켓	1	1	1			<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G532A 주변속레버 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50630	와셔붙임볼트	2	2	2				
2	01123-50825	와셔붙임볼트	2	2	2				M8*P1.25
3	01133-51020	와셔붙임볼트	2	2	2				M10*P1.25
4	02783-50100	플랜지너트	1	1	1				M10XP1.25
5	03004-50616	와셔붙임소나사	1	1	1				M6*1.0*16
6	05012-00612	평행핀	2	2	2				
7	05122-51035	두부핀	1	1	1				
8	05411-00325	스프링핀	1	1	1				DIA3*25
9	05411-00525	스프링핀	1	1	1				DIA5*25
10	05511-50322	분할핀	1	1	1				
11	T4153-27831	스프링	1	1	1				
12	T4157-56111	판스프링	2	2	2				
13	T5210-66441	손잡이, 주변속	1	1	1				
14	T5525-53201	주변속 로드	1	1	1				
15	T5525-53212	주변속 지지대	1	1	1				
15	T5525-53213	주변속 지지대	1	1	1			<----	
16	T5525-53222	주변속레버,하	1	1	1				
17	T5525-53231	주변속레버,상	1	1	1				
18	T5525-53241	주변속브라켓	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G532A 주변속레버 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	T5525-53261	주변속 브라켓,2	1	1	1				
20	T5525-53271	주변속 자바라	1	1	1				
21	06611-15675	그리스니플	1	1	1				M6*P1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G534A 부변속레버그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50825	플랜지볼트	4	4	4				
2	05122-50822	두부핀	4	4	4				
3	05411-00530	스프링핀	1	1	1				
4	05411-00630	스프링핀	2	2	2				DIA6*30
5	05525-50800	스냅핀	4	4	4				
6	T2185-24461	손잡이, 암청색	1	1	1				
7	T2198-24461	손잡이	1	1	1				
8	T4333-60512	부변속 레버1	1	1	1				
9	T4682-65311	와셔 3, 고무	4	4	4				
10	T4810-66721	와셔, 위치레버	1	1	1				
11	T5525-53401	초저속레버	1	1	1				
12	T5525-53411	초저속로드	1	1	1				
13	T5525-53421	초저속레버1	1	1	1				
13	T5525-53422	초저속레버1	1	1	1			<----	
14	T5525-53432	봉	1	1	1				
15	T5525-53443	부변속레버	1	1	1				
16	T5525-53453	부변속로드	1	1	1				
17	T5525-53462	자바라(기계식부변속)	2	2	2				
18	T5525-83962	부변속 브라켓	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G534A 부변속레버그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
18	T5525-83963	부변속 브라켓	1	1	1			<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5528-G538A 복동레버그룹(유럽)



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	03056-50510	십자홈붙이소나사	2	2					
2	05122-50616	두부핀	2	2					
3	05122-50618	두부핀	2	2					
4	05515-51600	스냅핀	2	2					
5	05525-50600	스냅핀	4	4					
6	T4682-65291	와셔 1, 고무	2	2					
7	T4810-66721	와셔, 위치레버	2	2					
8	T4930-66751	와셔, 3	4	4					
9	T5210-66452	손잡이, 복동	1	1					
10	T5210-66462	손잡이, 복동	1	1					
11	T5520-53802	복동레버1	1	1					
12	T5520-53812	복동레버2	1	1					
13	T5520-53861	복동케이블조합	2	2					
14	T5520-53831	복동레버케이블	1	1					
15	T5520-53842	복동케이블자바라	1	1					
16	T5525-53842	복동자바라(막음)	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G540A PT0레버그룹(국내)



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50630	와셔붙임볼트	2	2	2				
2	01123-50830	와셔붙임볼트	2	2	2				M8P1.25*30
3	01123-51225	볼트	3	3	3				M12*1.75
4	02783-50100	플랜지너트	1	1	1				M10XP1.25
5	05012-00612	평행핀	2	2	2				
6	05122-51035	두부핀	1	1	1				
7	05411-00325	스프링핀	1	1	1				DIA3*25
8	05411-00525	스프링핀	1	1	1				DIA5*25
9	05511-50322	분할핀	1	1	1				
10	T4153-27831	스프링	1	1	1				
11	T4157-56111	판스프링	2	2	2				
12	T5210-60973	PT0자바라	1	1	1				
13	T5520-54012	PT0레버,하	1	1	1				
14	T5520-54022	PT0브라켓	1	1	1				
15	T5520-54031	PT0레버,상	1	1	1				
16	T5520-54081	PT0손잡이(국내)	1	1	1				
16	T5520-54082	PT0손잡이(국내)	1	1	1			<----	
17	T5525-53201	주변속 로드	1	1	1				
18	T5525-53212	주변속 지지대	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G540A PT0레버그룹(국내)



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	T5525-53213	주변속 지지대	1	1	1			<----	
19	T5525-53251	스프링	1	1	1				
20	T5525-53261	주변속 브라켓,2	1	1	1				
21	06611-15675	그리스니플	1	1	1				M6*P1.0
22	03054-50514	십자홈붙이소나사	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5528-G544A 악셀레이터레버그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50616	와셔붙임볼트	2	2					
2	02176-50120	너트	2	2					
3	03056-50408	십자홈붙이소나사	1	1					
4	04013-50120	평와셔	1	1					
5	05122-50616	두부핀	1	1					
6	05525-50600	스냅핀	1	1					
7	T4835-17241	스프링	2	2					
8	T4930-66751	와셔, 3	1	1					
9	T5210-67361	손잡이, 핸드악셀	1	1					
10	T5538-54412	핸드 악셀 케이블	1	1					
11	T5538-54422	핸드악셀레버	1	1					
12	T5538-54432	핸드악셀레버브라켓	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5535-G544A 악셀레이터레버그룹(TIER4)



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	03056-50408	십자홈붙이소나사			1				M4XP0.7
2	T5210-67361	손잡이, 핸드악셀			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G547A 차동페달그룹(대동공업)



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04011-50100	평와셔	2	2	2				M10
2	05515-51000	스냅핀	2	2	2				DIA10
3	T4520-62331	고정스프링	1	1	1				
4	T4682-65311	와셔 3, 고무	2	2	2				
5	T5525-54602	차동레버1	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G550A 연료탱크그룹





A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50816	와셔붙임볼트	2	2	2				M8*P1.25
2	01123-50855	와셔붙임볼트	1	1	1				
3	01173-51225	볼트	2	2	2				M10*1.25
3	01133-51225	와셔붙임볼트	2	2	2			<----	M12*P1.25
4	01574-51225	심음볼트	2	2	2				
5	02054-50040	너트	5	5	5				M4*P0.7
6	02176-50100	너트	6	6	6				M10X1.25
7	02176-50120	너트	2	2	2				M12*1.25
8	02751-50080	플랜지너트	7	7	7				M8X1.25
9	04512-50040	스프링와셔	5	5	5				M4
10	04512-50100	스프링와셔	3	3	3				M10
11	04512-50120	스프링와셔	4	4	4				M12
12	T2610-50271	쿠션고무	2	2	2				
13	T4686-41351	연료필터	1	1	1				
14	T5270-55241	실링고무	2	2	2				
15	T5525-55023	연료탱크조합	1	1	1				
16	01050-50416	볼트	5	5	5				M4XP0.7
17	T2611-54823	연료캡	1	1	1				
18	T5525-55042	연료탱크잡이판, 앞	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G550A 연료탱크그룹





A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	T5525-55052	연료탱크잡이판, 뒤	1	1	1				
20	T5525-55071	연료탱크보호커버1	1	1	1				
21	T5525-55081	연료탱크보호커버2	1	1	1				
22	T5525-55101	연료탱크취부대, 앞	1	1	1				
22	T5525-55102	연료탱크취부대, 앞	1	1	1			<----	
23	T5525-55111	연료탱크취부대, 뒤	1	1	1				
23	T5525-55112	연료탱크취부대, 뒤	1	1	1			<----	
24	T5525-55121	연료탱크쿠션1	2	2	2				
25	T5525-55131	연료탱크쿠션2	1	1	1				
26	T5525-55091	연료탱크취부대조합	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G558A 악셀레이터페달그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04612-00150	스냅링	1	1					
2	04613-50080	스냅링	1	1					
3	05122-50614	두부핀	1	1					
4	05525-50600	스냅핀	1	1					
5	T2305-26641	스프링, 차동로드	1	1					
6	T4601-60051	페달	1	1					
7	T4601-60062	스프링(악셀)	1	1					
8	T4682-65291	와셔 1, 고무	1	1					
9	T4810-66721	와셔, 위치레버	1	1					
10	T4930-66731	와셔, 1	1	1					
11	T5620-55811	악셀페달	1	1					
11	T5620-55812	악셀페달	1	1				<----	
11	T5620-55813	악셀페달	1	1				<----	
12	T5620-55823	악셀 페달 케이블	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G562A 조이스틱레버그룹





A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	02054-50050	너트	2	2	2				M5*P1.0
2	03054-50416	십자홈붙이소나사	2	2	2				M4*0.7
3	03054-50525	십자홈붙이소나사	2	2	2				
4	T5525-56211	조이스틱손잡이, 1	1	1	1				
5	T5525-56221	조이스틱손잡이, 2	1	1	1				
6	T5525-56232	죠이스틱레버	1	1	1				
7	T5525-56241	탭핑나사(M4X16)	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G566A 의자스탭그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01135-51030	와셔붙임볼트	8	8	8				M10*1.25
2	T4125-08251	플랜지볼트(흑색)	4	4	4				
2	T4125-08201	플랜지볼트(흑색)	4	4	4			<--->	
3	T4682-85573	종이매트	1	1	1				
4	T5520-86801	의자조합	1	1	1				
5	T5525-56614	발판매트	1	1	1				
5	T5525-56615	발판매트	1	1	1			<----	
5	T5525-56616	발판매트	1	1	1			<----	
6	T5525-56623	스폰지,발판매트	1	1	1				
6	T5525-56624	스폰지,발판매트	1	1	1			<----	
7	T5525-56631	보조발판	2	2	2				
8	T5525-56641	스폰지,발판매트2	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G580A 로워링크그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01774-51016	플랜지볼트			2				
1	01133-51020	와셔붙임볼트			2			<----	M10*P1.25
2	T5520-58011	로워링크조합(좌)			1				
3	05411-00412	스프링핀			1				
4	05411-00422	스프링핀			1				DIA4*22
5	05411-00828	스프링핀			2				
6	84612-2131-4/4	고리			1				
7	99571-2133-1	볼			1				
8	T4340-71311002	볼소켓			1				
9	T4624-93011004	퀵하우징			1				
10	T4624-93011006	작동레버조합			1				
11	T4624-93011007	가이드핀			1				
12	T4624-93011008	스프링			1				
13	T5520-58011001	본체			1				
14	T5520-58111	로워링크조합(우)			1				
15	05411-00412	스프링핀			1				
16	05411-00422	스프링핀			1				DIA4*22
17	05411-00828	스프링핀			2				
18	84612-2131-4/4	고리			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G580A 로워링크그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	99571-2133-1	볼			1				
20	T4340-71311002	볼소켓			1				
21	T4624-93011004	퀵하우징			1				
22	T4624-93011006	작동레버조합			1				
23	T4624-93011007	가이드핀			1				
24	T4624-93011008	스프링			1				
25	T5520-58011001	본체			1				
26	T5525-58071	로워링크핀			2				
27	T4624-93082	볼조합			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G586A 리프트로드그룹(내수,전자



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	05515-51600	스냅핀			1				
2	34150-3764-4	클립핀			1				
3	T4620-85471	리프트로드상부핀			1				
4	T4680-85311	리프트로드핀			1				
5	T5525-58611	리프트로드조합, 좌			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G586A 리프트로드그룹(내수,전자



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	05515-51600	스냅핀	1	1					
2	34150-3764-4	클립핀	1	1					
3	34354-7158-3	핀	1	1					
4	T2610-85482	리프트로드조합, 좌	1	1					
5	T4620-85471	리프트로드상부핀	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G588A 스윙드로우바그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51220	와셔붙임볼트	4	4	4				M12*P1.25
1	01133-51225	와셔붙임볼트	4	4	4			<----	M12*P1.25
2	01133-51245	와셔붙임볼트	2	2	2				
3	01173-51435	볼트	4	4	4				M14*1.5*35
4	01175-51030	볼트	1	1	1				
5	01574-51230	심음볼트	2	2	2				
6	02176-50100	너트	1	1	1				M10X1.25
7	02176-50120	너트	2	2	2				M12*1.25
8	04512-50120	스프링와셔	2	2	2				M12
9	04512-50140	스프링와셔	4	4	4				
10	70515-1633-4	스냅핀	3	3	3				
11	T2181-25442	PTO축커버	1	1	1				
12	T2610-25491	PTO보호커버	1	1	1				
13	T4688-29821	드로우바조합	1	1	1				
14	01176-51675	볼트	2	2	2				M16*75*9T
15	02076-50160	너트	2	2	2				
16	04512-50160	스프링와셔	2	2	2				M16
17	T4686-29841	브라켓	1	1	1				
18	T4688-29831	드로우바	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G588A 스윙드로우바그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	T4750-45422	두부핀	1	1	1				
20	T5520-58811	스윙드로우바프레임	1	1	1				
21	T5520-58851	PTO보호커버브라켓(좌)	1	1	1				
21	T5520-58812	스윙드로우바프레임	1	1	1			<--->	
22	T5520-58861	PTO보호커버브라켓(우)	1	1	1				
23	T5525-58872	드로우바핀	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5530-G588A 히치프레임그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51225	와셔붙임볼트	4	4	4				M12*P1.25
2	01133-51245	와셔붙임볼트	2	2	2				
3	01173-51435	볼트	4	4	4				M14*1.5*35
4	01175-51030	볼트	1	1	1				
5	01574-51230	심음볼트	2	2	2				
6	02176-50100	너트	1	1	1				M10X1.25
7	02176-50120	너트	2	2	2				M12*1.25
8	04512-50120	스프링와셔	2	2	2				M12
9	04512-50140	스프링와셔	4	4	4				
10	T2181-25442	PTO축커버	1	1	1				
11	T2610-25491	PTO보호커버	1	1	1				
12	T5520-58851	PTO보호커버브라켓(좌)	1	1	1				
13	T5520-58861	PTO보호커버브라켓(우)	1	1	1				
14	T5530-58811	히치프레임조합	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G806A 브레이크 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	02176-50100	너트	2	2	2				M10X1.25
2	04011-50200	평와셔	2	2	2				
3	04612-00200	스냅링	2	2	2				DIA20
4	04612-00250	스냅링	1	1	1				
5	05122-50828	두부핀	4	4	4				
6	05122-51028	두부핀	4	4	4				DIA10
7	05411-00840	스프링핀	1	1	1				DIA8*40
8	05511-50218	분할핀	4	4	4				DIA2*18
9	05511-50322	분할핀	2	2	2				
10	37300-2891-2	너트, 좌	2	2	2				
11	55311-3156-1	턴버클	2	2	2				
12	84612-1445-0	간격판	1	1	1				
13	T2305-26641	스프링, 차동로드	1	1	1				
14	T4157-56111	판스프링	16	16	16				
15	T4520-26161	브레이크스프링	2	2	2				
16	T4620-55821	전륜구동자바라	2	2	2				
17	T4930-66731	와셔, 1	4	4	4				
18	T4930-66741	와셔, 2	4	4	4				
19	T5210-55742	스위치레버	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G806A 브레이크 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5525-80602	브레이크페달1	1	1	1				
21	T5525-80612	브레이크페달2	1	1	1				
22	T5525-80621	브레이크레버, 좌	1	1	1				
22	T5525-80622	브레이크레버, 좌	1	1	1			<-X->	
23	T5520-80631	로드1조합	2	2	2				
23	T5520-80632	로드1조합	2	2	2			<----	
24	T5525-80641	로드2	2	2	2				
24	T5525-80642	로드2	2	2	2			<----	
25	T5525-80653	로드3	2	2	2				
25	T5525-80654	로드3	2	2	2			<-X->	
26	T5525-80661	브레이크레버, 우	1	1	1				
26	T5525-80662	브레이크레버, 우	1	1	1			<-X->	
27	T5525-80671	축	2	2	2				
28	T5525-80682	브레이크축	1	1	1				
29	T5525-80711	스프링(좌)	1	1	1				
30	T5525-80721	스프링(우)	1	1	1				
31	05511-50320	분할핀	2	2	2				M3.2*20

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G812A 핸드주차브레이크



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	02761-50060	플랜지너트	2	2	2				M6XP1.0
2	04013-50120	평와셔	1	1	1				M12
3	04612-00120	스냅링	1	1	1				#12
4	57781-5121-1	되돌림스프링	1	1	1				
5	T4601-17371	손잡이	1	1	1				
6	T5210-65291	와셔1,고무	1	1	1				
7	T5525-81201	핸드레버	1	1	1				
7	T5525-81202	핸드레버	1	1	1			<-X->	
8	T5525-81211	브라켓, 주차	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G816A 핸들칼럼커버그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50620	플랜지볼트	3	3	3				
2	T4625-55431	플랜지볼트	13	13	13				
3	T5525-81613	계기판 커버	1	1	1				
4	T5525-81622	핸들컬럼커버,앞	1	1	1				
5	T5525-81633	핸들컬럼커버,뒤	1	1	1				
6	T5525-81641	프레임조합정비창커버	1	1	1				
7	T5525-81651	프레임조합정비창 실링재	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G844A 레버가이드그룹(국내기계식)



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	38245-2925-3	스프링너트	2	2	2				
2	55571-3238-1	수지볼트	2	2	2				
3	T4625-55431	플랜지볼트	29	29	29				
4	T4930-64301	탭핑나사	8	8	8				
5	T5210-64411	수지볼트1	7	7	7				
5	T5210-64412	수지볼트1	7	7	7			<--->	
6	T5210-64421	수지볼트2	9	9	9				
6	T5210-64422	수지볼트2	7	7	7			<--->	
7	T5520-84451	볼트캡	6	6	6				
8	T5520-84502	위치견인레버커버(국내)	1	1	1				
9	T5520-84532	스위치커버	1	1	1				
10	T5525-84402	레버가이드좌,상	1	1	1				
11	T5525-84411	레버가이드좌,하	1	1	1				
12	T5525-84421	컵홀더	1	1	1				
13	T5525-84431	휴즈박스커버	1	1	1				
14	T5525-84442	부변속 커버	1	1	1				
15	T5525-84451	볼트캡	3	3	3				
16	T5525-84462	컨트롤러 커버좌	2	2	2				
17	T5525-84473	레버가이드우,상	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G844A 레버가이드그룹(국내기계식)



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	T5525-84482	조이스틱커버	1	1	1				
18	T5525-84483	조이스틱커버	1	1	1			<----	
18	T5525-84484	조이스틱커버	1	1	1			<----	
19	T5525-84493	복동레버커버	1	1	1				
20	T5525-84561	수지볼트1	2	2	2				
21	T5525-84571	수지볼트2	2	2	2				
21	T5525-84572	수지볼트2	2	2	2			<--->	
22	T5620-84451	주변속커버(기계식)	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G872A 명판그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	05624-20408	리벳	4						
2	T2610-51462	엠블램	1						
3	T2660-50111	엔진오일필터주의명판	1						
4	T4625-52351	팬주의명판	1						
5	T4930-52311	PTO경고명판	1						
6	T4930-52361	유압필터주의명판	1						
7	T4930-52371	라디에이터경고명판	1						
8	T4930-52471	소음기경고명판	1						
9	T4980-52111	제조명판	1						
10	T5525-87611	ECO DI 명판	2						
11	T5620-87411	브랜드명판, 좌	1						
12	T5620-87421	브랜드명판, 우	1						
13	T5620-87511	기종명판	2						
14	05624-10410	리벳	2						
15	T4333-53651	명판, 보조구조물형식	1						
16	82KC-0641	고무판	2						
17	T4620-50701	고정판	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5621-G872A 명판그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	05624-20408	리벳		4					
2	T2610-51462	엠블램		1					
3	T2660-50111	엔진오일필터주의명판		1					
4	T4625-52351	팬주의명판		1					
5	T4930-52311	PTO경고명판		1					
6	T4930-52361	유압필터주의명판		1					
7	T4930-52371	라디에이터경고명판		1					
8	T4930-52471	소음기경고명판		1					
9	T4980-52111	제조명판		1					
10	T5525-87611	ECO DI 명판		2					
11	T5620-87411	브랜드명판, 좌		1					
12	T5620-87421	브랜드명판, 우		1					
13	T5621-87511	기종명판		2					
14	05624-10410	리벳		2					
15	T4333-53651	명판, 보조구조물형식		1					
16	82KC-0641	고무판		2					
17	T4620-50701	고정판		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5620-G874A 명판그룹, 프레임



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4601-52191	주차브레이크주의명판	1	1					
2	T4930-52351	브레이크경고명판	1	1					
3	T5210-52101	시동스위치명판	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G590A 경심수평센서브라켓그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50614	와셔붙임볼트	2	2	2				M6P1.0
2	01123-50816	와셔붙임볼트	2	2	2				M8*P1.25
3	04011-50120	평와셔	1	1	1				M12
4	04012-50060	평와셔	1	1	1				M6
5	04612-00120	스냅링	1	1	1				#12
6	05525-50600	스냅핀	1	1	1				DIA1.2
7	44366-4688-1	스프링	1	1	1				
8	T4682-65301	와셔 2, 고무	1	1	1				
9	T5520-59011	경심제어센서브라켓	1	1	1				
10	T5520-59021	스위치레버	1	1	1				
11	T5520-59031	레버 1, 수평	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G710A 밋션전장품그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	37155-3447-1	배선잡이	4	4	4				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G715A 밧데리그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	T5525-69164	축전지배선조합(+)	1	1	1				
1	T5525-69165	축전지배선조합(+)	1	1	1			<----	
2	04512-50080	스프링와셔	1	1	1				M08
3	02156-50080	너트	1	1	1				M8XP1.25
4	T5525-69612	축전지접지배선조합	1	1	1				
5	04411-50080	평와셔	1	1	1				
6	01754-50812	플랜지볼트	1	1	1				M8*P1.25
7	C7910-42204	배터리조합, 80AH	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G720A 전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	T4180-69951	릴레이 70A			2				
2	T4180-69961	릴레이 5P			2				
3	01754-50610	플랜지볼트			4				M6XP1.0
4	T4144-75952	혼조합			1				
5	01123-50820	와셔붙임볼트			1				M8*P1.25
6	T5525-69211	연료센더조합			1				
7	T5520-69211	연료센더조합			1				
8	04512-50040	스프링와셔			5				M4
9	02054-50040	너트			5				M4*P0.7
10	T5520-69114	본넷트배선조합			1				
10	T5520-69116	본넷트배선조합			1			<----	
11	52794-4242-1	스로브로퓨즈, 60A			3				
12	T4260-32472	스로브로퓨즈, 40A			1				
13	T4620-69331	다이오드, 2P			1				
14	01023-50645	와셔붙임볼트			2				
15	02056-50060	너트			8				M6*P1.0
16	03024-50516	와셔붙임소나사			2				
17	02054-50050	너트			2				M5*P1.0
18	T4620-69362	와이어배선, 1			3				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G720A 전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
19	37155-3447-1	배선잡이			4				
20	37150-3447-1	배선클램프			11				
21	T2185-82551	코드밴드			20				
22	T2185-82561	코드밴드			20				
23	P5370-82551	밴드			20				
24	T2198-82571	밴드			20				
25	T4682-32231	스트로크센서조합			3				
26	T4710-32231	포텐셔메터조합			1				
27	03054-50408	십자홈붙이소나사			8				M4XP0.7
28	T5520-69301	안전스위치조합			1				
29	T4684-43561	조정간격판, T0.8			1				
30	T4684-43571	조정간격판, T1.0			1				
31	T4684-43581	조정간격판, T1.2			1				
32	T4682-43275	커버			1				
33	T4257-67511	리미트스위치(NO)			2				
34	T4682-69031	수평센서			1				
35	01023-50630	와셔붙임볼트			2				
36	T5520-69134	팬더부배선조합			1				
36	T5520-69135	팬더부배선조합			1			<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G720A 전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
36	T5520-69136	팬더부배선조합			1			<----	
37	T4620-69331	다이오드, 2P			5				
38	T4850-69341	다이오드, 3P			1				
39	01774-51016	플랜지볼트			2				
40	T5535-69142	본넷트연결배선조합			1				
40	T5535-69143	본넷트연결배선조합			1			<-X->	
40	T5535-69144	본넷트연결배선조합			1			<----	
41	T4686-69491	제너레이터와이어배선			1				
42	01774-51016	플랜지볼트			1				
43	T4682-43281	브라켓			1				
44	01123-50814	와셔붙임볼트			2				M8*P1.25
45	T4624-43291	스프링			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G720A 전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	T4180-69951	릴레이 70A	2	2					
2	T4180-69961	릴레이 5P	2	2					
3	01754-50610	플랜지볼트	4	4					
4	T4144-75952	혼조합	1	1					
5	01123-50820	와셔붙임볼트	1	1					
6	T5525-69211	연료센더조합	1	1					
7	04512-50040	스프링와셔	5	5					
8	02054-50040	너트	5	5					
9	T5620-69114	본넷트배선조합	1	1					
9	T5620-69115	본넷트배선조합	1	1				<----	
10	52794-4242-1	스로브로퓨즈, 60A	2	2					
11	T4620-69331	다이오드, 2P	1	1					
12	01754-50625	플랜지볼트	2	2					
13	02761-50060	플랜지너트	6	6					
14	02056-50060	너트	6	6					
15	T4620-69362	와이어배선, 1	3	3					
16	37155-3447-1	배선잡이	4	4					
17	37150-3447-1	배선클램프	11	11					
18	T2185-82551	코드밴드	20	20					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G720A 전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	T2185-82561	코드밴드	20	20					
20	P5370-82551	밴드	20	20					
21	T2198-82571	밴드	20	20					
22	T4682-32231	스트로크센서조합	3	3					
23	T4710-32231	포텐셔메터조합	1	1					
24	03054-50408	십자홈붙이소나사	8	8					
25	T5520-69301	안전스위치조합	1	1					
26	T4684-43561	조정간격판, T0.8	1	1					
27	T4684-43571	조정간격판, T1.0	1	1					
28	T4684-43581	조정간격판, T1.2	1	1					
29	T4682-43275	커버	1	1					
30	01774-51016	플랜지볼트	2	2					
31	T4682-43281	브라켓	1	1					
32	01123-50814	와셔붙임볼트	2	2					
33	T4624-43291	스프링	2	2					
34	T4257-67511	리미트스위치(NO)	2	2					
35	T4682-69031	수평센서	1	1					
36	01023-50630	와셔붙임볼트	2	2					
37	T5520-69134	팬더부배선조합	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G720A 전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
37	T5520-69135	팬더부배선조합	1	1				<----	
37	T5520-69136	팬더부배선조합	1	1				<----	
38	T4620-69331	다이오드, 2P	5	5					
39	T4850-69341	다이오드, 3P	1	1					
40	01774-51016	플랜지볼트	1	1					
41	T4686-69491	제너레이터와이어배선	1	1					
42	T5638-69142	본넷트연결배선조합	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G730A 라이트그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5525-69512	전조등조합, 좌	1	1	1				
2	T5525-69522	전조등조합, 우	1	1	1				
3	T5210-69531	전구(12V55W)	2	2	2				
4	02761-50060	플랜지너트	12	12	12				M6XP1.0
5	T5535-69511	전조등혼연결배선	1	1	1				
6	T4144-85721	반사판조합	2	2	2				
7	02761-50050	플랜지너트	2	2	2				M5XP0.8
8	T5210-68552	경광등조합	1	1	1				
9	01023-50620	와셔붙임볼트	2	2	2				M6*1.0
10	04013-50060	평와셔	2	2	2				M6
11	02056-50060	너트	2	2	2				M6*P1.0
12	02751-50080	플랜지너트	2	2	2				M8X1.25
13	T5520-50616	테핑스크류	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G735A 프레임전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-60061	FT4풋액셀페달(서스펜디드타			1				
2	T5270-69072	엑셀연결배선			1				
3	T5535-69281	소형마이크로스위치			2				
3	T5535-69281	소형마이크로스위치			1			<----	
4	T2660-68291	4WD/배속턴스위치			1				
5	T4025-68351	비상등스위치			1				
6	T4520-41821	정지스위치조합			1				
7	T4520-75481	안전시동스위치			1				
8	T4930-69032	콤비네이션스위치조합			1				
9	T5515-75172	시동스위치조합			1 ~PN3200020				
9	T5520-75171	시동스위치조합			1 PN3200021~			<-0->	
10	T5270-69012	계기판조합			1				
11	T5520-69011	계기판조합			1				
12	38240-1883-1	탭핑나사			6				
13	T5520-69124	패널부배선조합			1				
13	T5520-69125	패널부배선조합			1			<----	
14	T5210-68651	퓨즈5A			2				
14	T5210-68652	퓨즈5A(LPF)			2			<----	
15	T5535-68651	퓨즈 7.5A			3				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G735A 프레임전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
15	T5210-68662	퓨즈10A(LPF)			10			<----	
16	T5210-68661	퓨즈10A			9				
16	T5210-68672	퓨즈15A(LPF)			4			<----	
17	T5210-68671	퓨즈15A			3				
17	T5210-68682	퓨즈20A(LPF)			3			<----	
18	T5210-68681	퓨즈20A			3				
18	T5210-68692	퓨즈25A(LPF)			2			<----	
19	T5210-68691	퓨즈25A			2				
19	T5210-68761	퓨즈풀러			1			<----	
20	T4180-69941	5P 릴레이			10				
21	T4684-31051	섬광유니트			1				
22	T5210-68712	퓨즈박스			1				
23	T5210-68721	릴레이박스			6				
24	T4850-69341	다이오드, 3P			1				
25	T5270-69913	와이퍼모터, 앞			1				
26	T4620-69362	와이어배선, 1			1				
27	T2185-82561	코드밴드			10				
28	P5370-82551	밴드			5				
29	T2198-82571	밴드			5				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G735A 프레임전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
30	T5535-68811	마이크로스위치(NC)			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G735A 프레임전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	T5535-69281	소형마이크로스위치	2	2					
1	T5535-69281	소형마이크로스위치	1	1				<----	
2	T2660-68291	4WD/배속턴스위치	1	1					
3	T4025-68351	비상등스위치	1	1					
4	T4520-41821	정지스위치조합	1	1					
5	T4520-75481	안전시동스위치	1	1					
6	T4930-69032	콤비네이션스위치조합	1	1					
7	T5515-75172	시동스위치조합	1	1 ~PN3100025					
7	T5520-75171	시동스위치조합	1 PN3000001~	1 PN3100026~				<-0->	
8	T4163-69011	계기판조합	1	1					
9	38240-1883-1	탭핑나사	6	6					
10	T5620-69121	패널부배선조합	1	1					
11	T5210-68651	퓨즈5A	2	2					
12	T5535-68651	퓨즈 7.5A	3	3					
13	T5210-68661	퓨즈10A	9	9					
14	T5210-68671	퓨즈15A	3	3					
15	T5210-68681	퓨즈20A	4	4					
16	T5210-68691	퓨즈25A	3	3					
17	T4180-69941	5P 릴레이	11	11					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G735A 프레임전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	T4684-31051	섬광유니트	1	1					
19	T5210-68712	퓨즈박스	1	1					
20	T5210-68721	릴레이박스	7	7					
21	T4850-69341	다이오드, 3P	1	1					
22	T5270-69913	와이퍼모터, 앞	1	1					
23	T4620-69362	와이어배선, 1	1	1					
24	T2185-82551	코드밴드	5	5					
25	T2185-82561	코드밴드	5	5					
26	P5370-82551	밴드	5	5					
27	T2198-82571	밴드	5	5					
28	T5535-68811	마이크로스위치(NC)	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G745A 캐빈전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-69872	에스코트유니트			1				
2	02761-50060	플랜지너트			1				M6XP1.0
3	F5800-60031	FT4핸드악셀레버			1				
3	F5800-60032	FT4핸드악셀레버			1			<----	
4	T5270-69072	엑셀연결배선			1				
5	T4025-68301	커버			8				
6	T4025-68361	PTO자동/수동스위치			1				
7	T4710-69251	PTO스위치조합			1				
8	T4810-82341	스피커조합			2				
9	T4810-82352	스피커그릴			2				
10	03024-50414	와셔붙임소나사			8				
11	04013-50040	평와셔			8				M4
12	02054-50040	너트			8				M4*P0.7
13	T4930-55411	시디플레이어조합			1				
13	T5270-55411	스테레오조합			1			<----	
14	T4930-54501	커버(베젤)			1				
15	03024-50420	와셔붙임소나사			2				
16	T5535-54221	작업등스위치(전)			1				
17	T4935-54221	작업등스위치			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G745A 캐빈전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	T4935-54221	작업등스위치			2				
19	T4935-54232	와이퍼스위치, 앞			1				
20	T4935-54212	와이퍼스위치, 뒤			1				
21	T4935-92502	파워소켓			1				
22	T5270-69471	크루즈PTO스위치			1				
23	T4920-69251	교정스위치			1				
24	T5525-69173	캐빈배선조합			1				
25	T5520-69343	스위치박스배선조합			1				
25	T5520-69344	스위치박스배선조합			1			<----	
25	T5520-69345	스위치박스배선조합			1			<----	
26	T4620-69362	와이어배선, 1			2				
27	T4815-88211	와이퍼모터조합, 뒤			1				
28	T5520-69323	히치컨트롤러조합			1				
29	01754-50620	플랜지볼트			4				
30	T5270-69271	HMS메인스위치			1				
31	T5270-69281	HMS모드스위치			1				
32	T4930-41442	수평수동스위치			1				
33	T5520-69151	수평승강스위치연결배선			1				
34	37150-3447-1	배선클램프			5				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G745A 캐빈전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
35	T2185-82551	코드밴드			5				
36	T2185-82561	코드밴드			5				
37	P5370-82551	밴드			5				
38	T2198-82571	밴드			5				
39	T5520-69352	스위치박스조합			1				
40	T5525-82422	안테나조합			1				
40	T5525-82423	안테나조합			1			<----	
41	03024-50420	와셔붙임소나사			2				
42	04013-50040	평와셔			2				M4
43	02056-50040	너트			2				
44	T5520-68291	선회제어선택스위치			1				
45	T4920-69571	와이어배선			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G745A 캐빈전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-69872	에스코트유니트	1	1					
2	02761-50060	플랜지너트	1	1					
3	T4025-68301	커버	8	8					
4	T4025-68361	PTO자동/수동스위치	1	1					
5	T4710-69251	PTO스위치조합	1	1					
6	T4810-82341	스피커조합	2	2					
7	T4810-82352	스피커그릴	2	2					
8	03024-50414	와셔붙임소나사	8	8					
9	04013-50040	평와셔	8	8					
10	02054-50040	너트	8	8					
11	T4930-55411	시디플레이어조합	1	1					
11	T5270-55411	스테레오조합	1	1				<----	
12	T4930-54501	커버(베젤)	1	1					
13	03024-50420	와셔붙임소나사	2	2					
14	T5535-54221	작업등스위치(전)	1	1					
15	T4935-54221	작업등스위치	3	3					
16	T4935-54232	와이퍼스위치, 앞	1	1					
17	T4935-54212	와이퍼스위치, 뒤	1	1					
18	T4935-92502	파워소켓	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G745A 캐빈전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	T5525-69173	캐빈배선조합	1	1					
20	T5620-69343	스위치박스배선조합	1	1					
20	T5620-69344	스위치박스배선조합	1	1				<----	
21	T4620-69362	와이어배선, 1	2	2					
22	T4815-88211	와이퍼모터조합, 뒤	1	1					
23	T5520-69323	히치컨트롤러조합	1	1					
24	01754-50620	플랜지볼트	4	4					
25	T5270-69271	HMS메인스위치	1	1					
26	T5270-69281	HMS모드스위치	1	1					
27	T4930-41442	수평수동스위치	1	1					
28	T5520-69151	수평승강스위치연결배선	1	1					
29	37150-3447-1	배선클램프	5	5					
30	T2185-82551	코드밴드	5	5					
31	T2185-82561	코드밴드	5	5					
32	P5370-82551	밴드	5	5					
33	T2198-82571	밴드	5	5					
34	T5520-69352	스위치박스조합	1	1					
35	T5525-82421	안테나조합	1	1					
35	T5525-82423	안테나조합	1	1				<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G745A 캐빈전장품1그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
36	03024-50420	와셔붙임소나사	2	2					
37	04013-50040	평와셔	2	2					
38	02056-50040	너트	2	2					
39	T2185-69875	디스플레이유니트	1	1					
40	01754-50620	플랜지볼트	2	2					
41	T4920-69571	와이어배선	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G755A 캐빈라이트그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5525-82361	실내등조합	1	1	1				
2	03024-50520	와셔붙임소나사	2	2	2				DIA10*28
3	03024-50512	와셔붙임소나사	2	2	2				
4	T5317-68071	프론트콤비네이션램프조합	2	2	2				
5	T5525-69803	작업등조합	4	4	4				
6	T4620-69251	할로겐전구, 12VX35W	1	1	1				
7	T5525-75893	후미등조합	2	2	2				
8	T5210-69731	전구(12VP21W)	1	1	1				
9	T2185-79051	전구, 12VXP21/5W	1	1	1				
10	02761-50060	플랜지너트	8	8	8				M6XP1.0
11	T5525-85711	반사판조합, 좌	1	1	1				
12	T5525-85721	반사판조합, 우	1	1	1				
13	T4930-41442	수평수동스위치	1	1	1				
14	T4163-69281	승강스위치	1	1	1				
15	T5520-60021	스위치커버(실리콘)	2	2	2				
16	T4689-75581	후진등	1	1	1				
17	03024-50420	와셔붙임소나사	2	2	2				
18	02054-50040	너트	2	2	2				M4*P0.7
19	04512-50040	스프링와셔	2	2	2				M4

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G755A 캐빈라이트그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
20	01754-50612	플랜지볼트	4	4	4				M6*1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G800A 계기판프레임그룹(기계식)



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50616	와셔붙임볼트	3	3	3				M6*P1.0
2	01155-50840	볼트	2	2	2				M8*P1.25
3	01176-51035	볼트	1	1	1				
4	01754-50820	플랜지볼트	5	5	5				M8*P1.25
5	02156-50080	너트	2	2	2				M8XP1.25
6	02176-50100	너트	1	1	1				M10X1.25
7	08822-53017	니들베어링	2	2	2				NTN,K253017
8	T4620-55841	쿠션	1	1	1				
9	T4682-55421	셔틀레버마개, 3	2	2	2				
10	T5525-80002	계기판프레임	1	1	1				
10	T5525-80005	계기판프레임	1	1	1			<--->	
10	T5525-80006	계기판프레임	1	1	1			<-X->	
10	T5525-80007	계기판프레임	1	1	1			<-0->	
11	T5525-80291	와이퍼모터브라켓	1	1	1				
11	T5525-80292	와이퍼모터브라켓	1	1	1			<----	
11	T5525-80293	와이퍼모터브라켓	1	1	1			<-0->	
12	T5525-80301	마이크로센서브라켓	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G508A 에어콘히터그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	01023-50628	와셔붙임볼트	1	1					
2	01123-50814	와셔붙임볼트	1	1					
3	01123-50825	와셔붙임볼트	4	4					
4	01754-50830	플랜지볼트	1	1					
5	66204-3623-0	호스밴드	4	4					
5	T5525-50813	에어콤프레셔	1	1				<----	
6	T4145-50041	콘덴서조합	1	1					
7	T4686-50963	호스클램프	1	1					
8	T5517-77711	볼트	4	4					
9	T5525-50811	에어콤프레셔	1	1					
9	T5525-50833	에어컨고압호스, 1	1	1				<----	
10	T5525-50841	에어컨고압호스, 2	1	1					
11	T5620-50831	에어컨고압호스, 1	1	1					
12	T5620-50851	에어컨저압호스, 3	1	1					
12	T5525-50852	에어컨저압호스, 3	1 ~NN3000035	1 ~NN3100117				<----	
12	T5525-50853	에어컨저압호스, 3	1 NN3000036~	1 NN3100118~				<-0->	
13	T5620-50872	히터호스, A	1	1					
14	T5620-50882	히터호스, B	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G804A 핸들칼럼그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-51035	와셔붙임볼트	2	2	2				M10XP1.5
1	01135-51035	와셔붙임볼트	2	2	2			<----	
2	01517-51030	심음볼트	1	1	1				
3	02771-50100	플렌지너트	1	1	1				M10*1.25
4	04611-00400	멈춤링	1	1	1				
5	04612-00170	스냅링	2	2	2				
6	08141-06203	볼베어링	1	1	1				6203DD
7	T4520-27831	스프링	2	2	2				
8	T5525-80432	핸들축2	1	1	1				
9	T5525-80453	축브라켓	1	1	1				
9	T5525-80454	축브라켓	1	1	1			<-0->	
10	T5525-80504	스티어링총조합	1	1	1				
11	01023-50612	와셔붙임볼트	2	2	2				M6*P1.0
12	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1	1				M8*P1.25
13	01133-51016	와셔붙임볼트	2	2	2				M10*P1.25
14	01133-51028	와셔붙임볼트	1	1	1				M10*1.25
15	01754-50835	플랜지볼트	2	2	2				
16	04612-00160	스냅링	1	1	1				
17	05122-50818	두부핀	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G804A 핸들칼럼그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	05511-50218	분할핀	2	2	2				DIA2*18
19	T4682-48061	안내판	1	1	1				
20	T4682-66061	섹터기어	1	1	1				
21	T4682-66071	로크기어	1	1	1				
22	T4682-66081	간격통	1	1	1				
23	T4682-66111	고정판	1	1	1				
24	T4810-66721	와셔, 위치레버	1	1	1				
25	T5525-80413	핸들칼럼하	1	1	1				
26	T5520-80421	핸들축1	1	1	1				
27	T5525-80473	핸들칼럼상조합	1	1	1				
28	T5525-80482	틸트로드	1	1	1				
29	T5525-80492	틸트페달	1	1	1				
30	T5525-80521	레버, 틸트	1	1	1				
31	T5520-80511	스티어링칼럼자바라	2	2	2				
32	T5520-80521	핸들축4	1	1	1				
33	T5520-80531	간격통	4	4	4				
34	01133-51040	와셔붙임볼트	2	2	2				M10XP1.25X40
35	T4810-55312	쿠션고무	1	1	1				
36	T5520-80531	간격통	6	6	6				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G804A 핸들칼럼그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
37	04013-50100	평와셔	1	1	1				M10

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G808A 클러치 그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	05122-51028	두부핀	2	2	2				DIA10
2	05525-51000	스냅핀	2	2	2				
3	T4520-26161	브레이크스프링	1	1	1				
4	T4520-26931	페달쿠션	1	1	1				
5	T4815-55531	조정링크	1	1	1				
6	T4930-66731	와셔, 1	2	2	2				
7	T5525-80802	클러치케이블	1	1	1				
7	T5525-80803	클러치케이블	1 ~NN3000035	1 ~NN3100107	1 ~NN3200122			<----	
7	T5525-80804	클러치케이블	1 NN3000036~	1 NN3100108~	1 NN3200123~			<----	
8	T5525-80812	클러치 페달	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G814A 핸들그룹(내수)



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	02176-50120	너트	1	1	1				M12*1.25
2	04512-50120	스프링와셔	1	1	1				M12
3	P6270-55461	핸들캡	1	1	1				
4	T5210-55454	핸들	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G830A 캐빈 프레임그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50630	와셔붙임볼트	6	6					
2	01123-50820	와셔붙임볼트	2	2					
3	01123-51020	와셔붙임볼트	6	6					
4	01754-50616	플랜지볼트	28	28					
5	01754-50816	플랜지볼트	9	9					
6	02763-50080	플랜지너트	2	2					
7	04015-50060	평와셔	6	6					
8	T4145-83941	고무마개	2	2					
9	T4601-65031	자바라(차동페달)	1	1					
10	T5210-83011	백미러로드	2	2					
11	T5520-83003	캐빈프레임총조합	1	1					
11	T5520-83004	캐빈프레임총조합	1	1				<----	
11	T5520-83006	캐빈프레임총조합	1	1				<-X->	
11	T5520-83008	캐빈프레임총조합	1	1				<----	
12	T5520-88201	백미러조합(내수)	2	2					
13	T5525-80331	작업등배선자바라	4	4					
14	T5525-83141	방진고무 정비창커버	2	2					
15	T5525-83151	중앙정비창	1	1					
16	T5525-83161	조이스틱정비창	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G830A 캐빈 프레임그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
17	T5525-83221	발판배선커버,좌	1	1					
18	T5525-83231	발판배선커버,우	1	1					
19	T5525-83353	의자밑판정비창	1	1					
20	T5525-84301	수지봉	2	2					
21	T5525-86211	배선잡이정비창커버	2	2					
22	T5525-88712	악셀브라켓	1	1					
23	T5525-88771	와셔,흑색	2	2					
24	T5525-88781	스프링와셔,흑색	2	2					
25	T5525-88791	너트,흑색	2	2					
26	T5525-88801	캡너트,흑색	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5521-G830A 캐빈 프레임그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50630	와셔붙임볼트			6				
2	01123-50820	와셔붙임볼트			2				M8*P1.25
3	01123-51020	와셔붙임볼트			6				M10*P1.5
4	01754-50616	플랜지볼트			28				M6*P1.0
5	01754-50816	플랜지볼트			9				M8*P1.25
6	02763-50080	플랜지너트			2				M8XP1.25
7	04015-50060	평와셔			6				M6
8	T4145-83941	고무마개			2				
9	T4601-65031	자바라(차동페달)			1				
10	T5210-83011	백미러로드			2				
11	T5520-88201	백미러조합(내수)			2				
12	T5521-83003	캐빈프레임			1				
12	T5521-83004	캐빈프레임총조합			1			<----	
12	T5521-83006	캐빈프레임총조합			1			<-X->	
12	T5521-83008	캐빈프레임총조합			1			<----	
13	T5525-80331	작업등배선자바라			4				
14	T5525-83141	방진고무 정비창커버			2				
15	T5525-83151	중앙정비창			1				
16	T5525-83161	조이스틱정비창			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5521-G830A 캐빈 프레임그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
17	T5525-83221	발판배선커버,좌			1				
18	T5525-83231	발판배선커버,우			1				
19	T5525-83353	의자밑판정비창			1				
20	T5525-84301	수지봉			2				
21	T5525-86211	배선잡이정비창커버			2				
22	T5525-88712	악셀브라켓			1				
23	T5525-88771	와셔,흑색			2				
24	T5525-88781	스프링와셔,흑색			2				
25	T5525-88791	너트,흑색			2				
26	T5525-88801	캡너트,흑색			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G842A 캐빈지지대그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-51025	와셔붙임볼트	16	16	16				M10X1.5
1	01133-51025	와셔붙임볼트	16	16	16			<----	M10*1.25
2	01133-51230	와셔붙임볼트	8	8	8				M12*P1.25
3	01173-51600	볼트	4	4	4				
4	04512-50140	스프링와셔	8	8	8				
5	04512-50160	스프링와셔	4	4	4				M16
6	T4520-14163	볼트	8	8	8				
7	T5210-87812	방진고무	4	4	4				
8	T5210-87861	칼라	4	4	4				
9	T5310-87851	간격판	4	4	4				
10	T5525-84201	캐빈지지대앞,좌	1	1	1				
10	T5525-84202	캐빈지지대앞,좌	1	1	1			<--->	
11	T5525-84211	캐빈지지대앞,우	1	1	1				
11	T5525-84212	캐빈지지대앞,우	1	1	1			<--->	
12	T5525-84221	캐빈지지대, 뒤	2	2	2				
12	T5525-84222	캐빈지지대, 뒤	2	2	2			<--->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G848A 지붕그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50616	플랜지볼트	4	4	4				M6*P1.0
2	02763-50080	플랜지너트	6	6	6				M8XP1.25
3	T4145-81532	실링스폰지(덕트)	8	8	8				
4	T4625-55431	플랜지볼트	5	5	5				
5	T4681-83431	간격통, 지붕조립	6	6	6				
6	T4815-93211	캡너트, M8	6	6	6				
7	T4920-80152	선바이저	1	1	1				
8	T4930-80142	선바이저고정브라켓	2	2	2				
9	T4930-83082	에어컨그릴	8	8	8				
10	T5270-83171	룸미러	1	1	1				
11	T5525-84803	천정판	1	1	1				
12	T5525-84811	지붕전면커버	1	1	1				
13	T5525-84853	내기필터조합	1	1	1				
14	T5525-84893	지붕조합	1	1	1				
15	01754-50830	플랜지볼트	6	6	6				M8*P1.25
16	04015-50080	평와셔	6	6	6				T2.6
17	55571-3238-1	수지볼트	4	4	4				
18	T4145-81951	스폰지, 측면	2	2	2				
19	T4833-87141	와셔패킹	6	6	6				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G848A 지붕그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5210-83921	간격통2(지붕)	4	4	4				
21	T5525-84822	지붕내	1	1	1				
22	T5525-84832	지붕외	1	1	1				
23	T5525-84862	외기필터그릴	2	2	2				
24	T5525-84871	외기필터	2	2	2				
25	T5525-84881	간격통1(지붕)	2	2	2				
26	T5525-84903	외기통기판조합	1	1	1				
27	01023-50616	와셔붙임볼트	13	13	13				M6*P1.0
28	04013-50060	평와셔	1	1	1				M6
29	05525-50600	스냅핀	1	1	1				DIA1.2
30	T2305-26641	스프링, 차동로드	1	1	1				
31	T5525-84912	외기통기본판	1	1	1				
32	T5525-84922	외기통기레버	1	1	1				
33	T5525-84933	통기레버	1	1	1				
34	T5525-84943	브라켓1	1	1	1				
35	T5525-84951	브라켓2	1	1	1				
36	T5525-84962	통기판실링재1	1	1	1				
37	T5525-84981	외기통기손잡이	1	1	1				
38	T5525-85031	패스너	14	14	14				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G848A 지붕그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	T5525-85041	볼트캡	4	4	4				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G850A 전면유리그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5525-85002	전면메인유리	1	1	1				
2	T5525-85012	좌측하단유리	1	1	1				
3	T5525-85022	우측하단유리	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G852A 출입문그룹





A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	T5525-85203	출입문조합, 좌	1	1	1				
1	T5525-85204	출입문조합, 좌	1	1	1			<-0->	
1	T5525-85206	출입문조합, 좌	1 PN3000001~	1 PN3100026~	1 PN3200021~			<-X->	
2	01754-50830	플랜지볼트	4	4	4				M8*P1.25
3	02114-50080	너트	1	1	1				M8*P1.25
4	04013-50080	평와셔	3	3	3				M8
5	04512-50080	스프링와셔	2	2	2				M08
6	04613-50100	스냅링	2	2	2				
7	T2131-84731	가스스프링	1	1	1				
8	T4520-87402	패킹, 1	1	1	1				
9	T4620-82022	핸들쿠션볼트	1	1	1				
10	T4815-93211	캡너트, M8	1	1	1				
11	T5270-82711	출입문손잡이조합, 좌	1	1	1				
11	T5270-82712	출입문손잡이조합, 좌	1	1	1			<-0->	
11	T5270-82713	출입문손잡이조합, 좌	1 PN3000001~	1 PN3100026~	1 PN3200021~			<-X->	
12	T5525-84342	출입문지지대,좌	1	1	1				
12	T5525-84343	출입문지지대,좌	1	1	1			<-0->	
13	T5525-85221	출입문 뱀띠고무	1	1	1				
14	T5525-85231	출입문 힌지브라켓	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G852A 출입문그룹





A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
15	T5525-85301	판1	1	1	1				
16	T5525-85311	판2(고무)	2	2	2				
17	T5525-85321	와셔	4	4	4				
18	T5525-85331	판1(고무)	2	2	2				
19	T5525-85363	출입문유리,좌	1	1	1				
20	T5525-85381	힌지핀	2	2	2				
21	T5525-85213	출입문조합, 우	1	1	1				
21	T5525-85214	출입문조합, 우	1	1	1			<-0->	
21	T5525-85216	출입문조합, 우	1 PN3000001~	1 PN3100026~	1 PN3200021~			<-X->	
22	01754-50830	플랜지볼트	4	4	4				M8*P1.25
23	02114-50080	너트	1	1	1				M8*P1.25
24	04013-50080	평와셔	3	3	3				M8
25	04512-50080	스프링와셔	2	2	2				M08
26	04613-50100	스냅링	2	2	2				
27	T2131-84731	가스스프링	1	1	1				
28	T4520-87402	패킹, 1	1	1	1				
29	T4620-82022	핸들쿠션볼트	1	1	1				
30	T4815-93211	캡너트, M8	1	1	1				
31	T5270-82721	출입문손잡이조합, 우	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G852A 출입문그룹





A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
31	T5270-82722	출입문손잡이조합, 우	1	1	1			<-0->	
31	T5270-82723	출입문손잡이조합, 우	1 PN3000001~	1 PN3100026~	1 PN3200021~			<-X->	
32	T5525-85221	출입문 뱀띠고무	1	1	1				
33	T5525-85231	출입문 힌지브라켓	2	2	2				
34	T5525-85301	판1	1	1	1				
35	T5525-85311	판2(고무)	2	2	2				
36	T5525-85321	와셔	4	4	4				
37	T5525-85331	판1(고무)	2	2	2				
38	T5525-85353	출입문지지대,우	1	1	1				
38	T5525-85354	출입문지지대,우	1	1	1			<-0->	
39	T5525-85373	출입문유리,우	1	1	1				
40	T5525-85381	힌지핀	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G854A 옆문유리그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	02156-50080	너트	4	4	4				M8XP1.25
2	03016-50830	십자홈붙이소나사	2	2	2				
3	04013-50080	평와셔	12	12	12				M8
4	41011-5151-4	풀림방지너트	8	8	8				
5	T4145-83711	간격판(수지)	2	2	2				
6	T4145-83721	마개	2	2	2				
7	T4145-85021	힌지	4	4	4				
8	T4520-87402	패킹, 1	4	4	4				
9	T4930-83721	쿠션, A	2	2	2				
10	T4930-83731	쿠션, B	2	2	2				
11	T4930-85081	측면유리손잡이, 좌	1	1	1				
11	T5525-85461	손잡이,옆문	2	2	2			<----	
12	T4930-85091	측면손잡이, 우	1	1	1				
13	T5525-85403	옆문유리,좌	1	1	1				
14	T5525-85413	옆문유리,우	1	1	1				
15	T5525-85421	옆문유리뱀띠고무	2	2	2				
16	T5525-85441	옆문고정수지	4	4	4				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G856A 뒷면유리그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	02156-50080	너트	7	7	7				M8XP1.25
2	04512-50080	스프링와셔	8	8	8				M08
3	04613-50060	스냅링	2	2	2				
4	T4520-87402	패킹, 1	4	4	4				
5	T4620-81842	쿠션볼트	4	4	4				
6	T4681-85311	뒷유리힌지브라켓패킹	2	2	2				
7	T4815-93211	캡너트, M8	5	5	5				
8	T5210-82911	손잡이, 뒷유리	1	1	1				
9	T5525-83871	뒷유리지지브라켓2	2	2	2				
10	03054-50614	십자홈붙이소나사	2	2	2				
11	T5525-85603	뒷유리	1	1	1				
12	T5525-85611	뒷유리뱀띠고무	1	1	1				
13	T5525-85662	뒷유리,하	1	1	1				
14	T5525-85671	두부핀	2	2	2				
15	T5525-85681	뒷유리에어실린더	1	1	1				
16	C7280-89541	손잡이조합	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G858A 팬더그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50612	플랜지볼트	16	16	16				M6*1.0
2	01754-50616	플랜지볼트	4	4	4				M6*P1.0
3	02761-50060	플랜지너트	8	8	8				M6XP1.0
4	82KC-0641	고무판	4	4	4				
5	T4620-50701	고정판	4	4	4				
6	T5525-85802	팬더앞,좌	1	1	1				
6	T5525-85803	팬더앞,좌	1	1	1			<----	
7	T5525-85812	팬더앞,우	1	1	1				
7	T5525-85813	팬더앞,우	1	1	1			<----	
8	T5525-85823	팬더뒤,좌	1	1	1				
8	T5525-85825	팬더뒤,좌	1	1	1			<----	
9	T5525-85833	팬더뒤,우	1	1	1				
9	T5525-85835	팬더뒤,우	1	1	1			<----	
10	T5525-85841	팬더브라켓,좌	1	1	1				
10	T5525-85842	팬더브라켓,좌	1	1	1			<----	
11	T5525-85851	팬더브라켓,우	1	1	1				
11	T5525-85852	팬더브라켓,우	1	1	1			<----	
12	T5525-85862	펜더스위치 커버	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G860A 에어콘히터그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	01754-50610	플랜지볼트	4	4	4				M6XP1.0
2	01754-50616	플랜지볼트	7	7	7				M6*P1.0
3	02761-50060	플랜지너트	1	1	1				M6XP1.0
4	02763-50080	플랜지너트	4	4	4				M8XP1.25
5	03024-50516	와셔붙임소나사	4	4	4				
6	09318-88180	호스클램프	1	1	1				
7	84612-1823-0B	탭핑나사	4	4	4				
8	T4145-83071	스위치판넬, 에어컨	1	1	1				
9	T4145-86271	스폰지	7	7	7				
10	T4145-87002	히터에어콘조합, 1	1	1	1				
11	T4145-87811	케이스 조합(상)	1	1	1				
12	T4145-87821	케이스조합(하)	1	1	1				
13	T4145-87831	증발기 조합	1	1	1				
14	T4145-87841	팽창밸브조합	1	1	1				
15	T4145-87852	히터코어조합	1	1	1				
16	T4145-87881	레지스터조합	1	1	1				
17	T4145-87901	워터밸브조합	1	1	1				
18	T4145-87951	드레인호스조합	2	2	2				
19	T4145-87971	온도콘트롤유니트	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G860A 에어콘히터그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4145-87981	와이어 조합	1	1	1				
21	T4145-87991	팬,모터조합	1	1	1				
22	T4930-87891	릴레이	1	1	1				
23	T4686-50963	호스클램프	1	1	1				
24	T4810-86281	연결관, 1	2	2	2				
25	T4930-84141	고압용호스클립	3	3	3				
26	T5525-84142	지지브라켓5	1	1	1				
27	T5525-86002	덕트앞,좌	1	1	1				
28	T5525-86012	덕트앞,우	1	1	1				
29	T5525-86021	덕트뒤,좌	1	1	1				
30	T5525-86031	덕트뒤,우	1	1	1				
31	T5525-86061	히터고온호스,지붕	1	1	1				
32	T5525-86071	히터저온호스,지붕	1	1	1				
33	T5525-86081	케이블고정스폰지	1	1	1				
34	T5525-86091	덕트실링스폰지	1	1	1				
35	T5525-86101	지붕실링뱀띠고무	1	1	1				
36	T5525-86111	에어컨세트조합	1	1	1				
37	T4145-87012	에어컨컨트롤러	1	1	1				
38	T5525-86041	에어컨저압호스,지붕	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G860A 에어콘히터그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
39	T5525-86051	에어콘고압호스,지붕	1	1	1				
40	T5525-86121	드레인호스	2	2	2				
41	T5525-88211	컨트롤러잡이브라켓,좌	1	1	1				
42	T5525-88221	컨트롤러잡이브라켓,우	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G862A 흡차음재그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5525-81661	계기판 커버스폰지1	1	1	1				
2	T5525-81671	계기판 커버 스폰지2	1	1	1				
3	T5525-81681	계기판커버스폰지3	1	1	1				
4	T5525-81692	핸들축실링재	1	1	1				
5	T5525-81701	PSU 흡음재	1	1	1				
6	T5525-86221	실링재, 배선잡이정비창커버	2	2	2				
7	T5525-86241	레버가이드좌흡음재1	1	1	1				
8	T5525-86251	레버가이드좌흡음재2	1	1	1				
9	T5525-86261	레버가이드우흡음재1	1	1	1				
10	T5525-86271	레버가이드우흡음재2	1	1	1				
11	T5525-86281	B필라좌흠음재	1	1	1				
12	T5525-86291	B필리우흡음재	1	1	1				
13	T5525-86301	C필라좌흠음재	2	2	2				
14	T5525-86401	실링재,방진마운트 정비창	2	2	2				
15	T5525-86411	실링재,중앙정비창커버	1	1	1				
16	T5525-86421	실링재,조이스틱정비창커버1	1	1	1				
17	T5525-86431	실링재,조이스틱정비창커버2	1	1	1				
18	T5525-86201	프레임조합전면흡음재	1	1	1				
19	T5525-86342	실링재,의자밑판	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G862A 흡차음재그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	01023-50630	와셔붙임볼트	6	6	6				
21	04015-50060	평와셔	6	6	6				M6

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G866A 와이퍼모터그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01025-50612	와셔붙임볼트	2	2	2				M6P1.0
2	01125-50818	와셔붙임볼트	2	2	2				M8P1.25
3	01754-50816	플랜지볼트	1	1	1				M8*P1.25
4	01754-50820	플랜지볼트	2	2	2				M8*P1.25
5	02114-50080	너트	1	1	1				M8*P1.25
6	02751-50080	플랜지너트	5	5	5				M8X1.25
7	T4145-82431	원도우브러쉬	1	1	1				
8	T4520-87402	패킹, 1	2	2	2				
9	T4620-81842	쿠션볼트	2	2	2				
10	T4815-78112	그로멧	1	1	1				
11	T4815-87181	와셔액통조합	1	1	1				
12	T4815-88221	와이퍼암, 뒤	1	1	1				
13	T4815-89131	와이퍼호스, 뒤	1	1	1				
14	T4815-89141	브라켓후모터용, A	1	1	1				
15	T4815-89151	브라켓후모터용, B	1	1	1				
16	T4815-89161	커버	1	1	1				
17	T4815-89171	그로멧	1	1	1				
18	T4815-93211	캡너트, M8	6	6	6				
19	T4930-80651	와이퍼호스	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G866A 와이퍼모터그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5210-97151	와셔액통커버	1	1	1				
21	T5520-86611	전방와이퍼노즐	1	1	1				
22	T5520-86632	와셔액통커버지지대조합	1	1	1				
23	T5520-86644	번호판브라켓	1	1	1				
24	T5520-86661	후진등브라켓	1	1	1				
25	T5520-86682	와셔액통지지브라켓	1	1	1				
26	T5525-86691	와이퍼암, 앞	1	1	1				
27	T5525-89101	윈도우브러쉬, 13인치	1	1	1				
28	T5525-89121	윈도우브러쉬, 18인치	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G870A 경광등그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	02056-50060	너트	2						
2	02751-50080	플랜지너트	2						
3	T5250-85112	경광등지지	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G285A 뒷바퀴그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	01073-51630	볼트			8				M16XP1.5
2	04512-50160	스프링와셔			12				M16
3	T4340-27131	너트			4				
4	T5520-28501	타이어조합, 뒤 좌 13.6X2			1				
5	T4420-49311	타이어, 13.6-28 6PR			1				
6	T4420-49321	튜브, 13.628			1				
7	T5520-28511	휠조합, 뒤			1				
8	T4520-49102	림조합			1				
9	T4620-49371	와셔, 판스프링			6				
10	T4620-49381	볼트			6				
11	T4620-49391	너트			6				
12	T5520-28551	디스크			1				
13	T5520-28701	타이어조합, 뒤 우 13.6X2			1				
14	T4420-49311	타이어, 13.6-28 6PR			1				
15	T4420-49321	튜브, 13.628			1				
16	T5520-28511	휠조합, 뒤			1				
17	T4520-49102	림조합			1				
18	T4620-49371	와셔, 판스프링			6				
19	T4620-49381	볼트			6				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G285A 뒷바퀴그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4620-49391	너트			6				
21	T5520-28551	디스크			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G285A 뒷바퀴그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01073-51630	볼트	8	8					
2	04512-50160	스프링와셔	12	12					
3	T4340-27131	너트	4	4					
4	T5620-28501	타이어조합, 뒤 좌 13.6X2	1	1					
4	T5620-28502	타이어조합, 뒤 좌 13.6X2	1	1				<----	
5	T4340-27631	타이어, 13.6-26 8PR	1	1					
5	T5620-28531	타이어(13.6-26/6P)	1	1				<----	
6	T4340-27641	튜브, 13.626	1	1					
7	T5620-28511	타이어휠조합, 뒤	1	1					
8	T4620-27672	디스크	1	1					
9	T4620-49371	와셔, 판스프링	6	6					
10	T4620-49381	볼트	6	6					
11	T4620-49391	너트	6	6					
12	T5620-28521	림조합, W11X26	1	1					
13	T5620-28701	타이어조합, 뒤 우 13.6X2	1	1					
13	T5620-28702	타이어조합, 뒤 우 13.6X2	1	1				<----	
14	T4340-27631	타이어, 13.6-26 8PR	1	1					
14	T5620-28531	타이어(13.6-26/6P)	1	1				<----	
15	T4340-27641	튜브, 13.626	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G285A 뒷바퀴그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
16	T5620-28511	타이어휠조합, 뒤	1	1					
17	T4620-27672	디스크	1	1					
18	T4620-49371	와셔, 판스프링	6	6					
19	T4620-49381	볼트	6	6					
20	T4620-49391	너트	6	6					
21	T5620-28521	림조합, W11X26	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G375A 앞바퀴좌그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01073-51630	볼트			4				M16XP1.5
2	02076-50160	너트			2				
3	04512-50160	스프링와셔			6				M16
4	T4520-49241	튜브, 9.518			1				
5	T4680-43751	타이어, 9.5-18 8PR			1				
6	T4680-49403	앞타이어조합, 좌			1				
7	T4680-49423	앞타이어휠조합			1				
8	T4620-49371	와셔, 판스프링			5				
9	T4620-49381	볼트			5				
10	T4620-49391	너트			5				
11	T4680-49262	디스크, W8X18			1				
12	T4680-49283	림조합, W8X18			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G375A 앞바퀴좌그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	01073-51630	볼트	4	4					
2	02076-50160	너트	2	2					
3	04512-50160	스프링와셔	6	6					
4	T4620-49402	앞타이어조합, 좌	1	1					
5	T4620-49283	림조합	1	1					
6	T4340-43751	타이어, 9.5-16 6PR	1	1					
7	T4340-43761	튜브, 9.516	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G377A 앞바퀴우그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01073-51630	볼트			4				M16XP1.5
2	02076-50160	너트			2				
3	04512-50160	스프링와셔			6				M16
4	T4520-49241	튜브, 9.518			1				
5	T4680-43751	타이어, 9.5-18 8PR			1				
6	T4680-49453	앞타이어조합, 우			1				
7	T4680-49423	앞타이어휠조합			1				
8	T4620-49371	와셔, 판스프링			5				
9	T4620-49381	볼트			5				
10	T4620-49391	너트			5				
11	T4680-49262	디스크, W8X18			1				
12	T4680-49283	림조합, W8X18			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G377A 앞바퀴우그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01073-51630	볼트	4	4					
2	02076-50160	너트	2	2					
3	04512-50160	스프링와셔	6	6					
4	T4620-49452	앞타이어조합, 우	1	1					
5	T4620-49283	림조합	1	1					
6	T4340-43751	타이어, 9.5-16 6PR	1	1					
7	T4340-43761	튜브, 9.516	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G846A 필라그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50616	플랜지볼트	16	16	16				M6*P1.0
2	T5210-93211	수지캡	16	16	16				
3	T5525-84602	B필라좌	1	1	1				
4	T5525-84612	B필라우	1	1	1				
5	T5525-84622	C 필라좌	1	1	1				
6	T5525-84631	C 필라우	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G872A 명판그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	05624-20408	리벳			4				
2	T2610-51462	엠블램			1				
3	T2660-50111	엔진오일필터주의명판			1				
4	T4625-52351	팬주의명판			1				
5	T4930-52311	PTO경고명판			1				
6	T4930-52361	유압필터주의명판			1				
7	T4930-52371	라디에이터경고명판			1				
8	T4930-52471	소음기경고명판			1				
9	T4980-52111	제조명판			1				
10	T5270-52011	ECO CRDI 명판			2				
11	T5520-87511	기종명판			2				
12	T5620-87411	브랜드명판, 좌			1				
13	T5620-87421	브랜드명판, 우			1				
14	05624-10410	리벳			2				DIA2
15	T4333-53651	명판, 보조구조물형식			1				
16	82KC-0641	고무판			2				
17	T4620-50701	고정판			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G874A 명판그룹, 프레임



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4601-52191	주차브레이크주의명판			1				
2	T4930-52351	브레이크경고명판			1				
3	T4950-52451	터보주의명판			1				
4	T5210-52101	시동스위치명판			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G876A 명판그룹, 캐빈



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	05624-10410	리벳	2	2	2				DIA2
2	T2611-26693	차동고정명판	1	1	1				
3	T4333-53651	명판, 보조구조물형식	1	1	1				
4	T5525-87641	조이스틱명판	1	1	1				
5	T4682-53552	시동모터명판	1	1	1				
6	T4710-52201	외부위치제어레버명판	1	1	1				
7	T4710-53152	PTO스위치명판	1	1	1				
8	T4810-51181	안전운전명판	1	1	1				
9	T4930-52331	작업기장착주의명판	1	1	1				
10	T4930-52481	연료주유경고명판	1	1	1				
11	T5210-51251	명판, 복동레버	1	1	1				
12	T5210-52131	커플러 소켓 명판	1	1	1				
13	T5210-52311	경고명판	1	1	1				
14	T5270-53061	명판, 핸드악셀	1	1	1				
15	T5520-69203	릴레이박스명판	1	1	1				
16	T5525-87212	부변속레버명판	1	1	1				
17	T5525-87222	초저속레버명판	1	1	1				
18	T5525-87231	내기도어사용명판	1	1	1				
18	T5520-87231	내기도어사용명판	1	1	1			<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G876A 명판그룹, 캐빈



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	T5310-52401	GD명판	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G894A 앞웨이트그룹(옵션)



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5520-A12000102	앞웨이트조합	1	1	1				
2	01173-51601	볼트	2	2	2				M16*P1.5
3	02176-50180	너트	1	1	1				
4	04014-50180	평와셔	2	2	2				
5	04512-50180	스프링와셔	1	1	1				M18
6	34150-3764-4	클립핀	1	1	1				
7	T4520-21852	앞웨이트볼트	1	1	1				
8	T4682-50053	앞앤드웨이트	6	6	6				
9	02174-50160	너트	1	1	1				M16XP1.5
10	T5520-89422	고정핀	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G897A 7핀소켓그룹(옵션)



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5520-A13070101	7핀소켓KIT조합	1	1	1				
2	T4682-69931	소켓, 7핀	1	1	1				
3	03054-50540	십자홈붙이소나사	3	3	3				
4	04512-50050	스프링와셔	3	3	3				M5
5	02054-50050	너트	3	3	3				M5*P1.0
6	T2185-82551	코드밴드	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G897A 7핀소켓그룹(옵션)



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5620-A13070101	7핀소켓KIT조합	1	1	1				
2	T4682-69931	소켓, 7핀	1	1	1				
3	03054-50540	십자홈붙이소나사	3	3	3				
4	04512-50050	스프링와셔	3	3	3				M5
5	02054-50050	너트	3	3	3				M5*P1.0
6	T2185-82551	코드밴드	2	2	2				
7	T5520-86671	7핀소켓브라켓	1	1	1				
8	01754-50612	플랜지볼트	2	2	2				M6*1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G899A 연료히터옵션그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5525-A13090102	연료히터KIT조합			1				
1	T5525-A13090104	연료히터KIT조합			1			<----	
2	T4520-75031	쿨러릴레이			1				
3	T2185-82561	코드밴드			2				
4	T5520-69181	연료히터연결배선조합			1				
4	T5520-69182	연료히터연결배선조합			1			<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

EX40-T1075C 뒤웨이트그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	T2181-A12000201	뒷바퀴웨이트	1	1	1				
2	T4240-27743	휠웨이트	4	4	4				
3	99415-1503-1	웨이트볼트	6	6	6				
4	02076-50160	너트	12	12	12				
5	04512-50160	스프링와셔	12	12	12				M16
6	99415-1502-2	볼트	6	6	6				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX55PC-T2160A 연료탱크캡그룹



A : NX430SC , B : NX470SC , C : NX520SC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	T5210-A15040101	연료탱크캡(KIT)	1	1	1				
1	T5210-A15040102	연료탱크캡(KIT)	1	1	1			<----	
1	T5210-A15040103	연료탱크캡(KIT)	1 PN3000001~	1 PN3100026~	1			<-X->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

INDEX 1

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
01023-50612	246	01123-50816	32	01123-50855	200	01133-51030	83	01177-51265	136
01023-50614	221	01123-50816	39	01123-50860	15	01133-51030	129	01202-50625	76
01023-50616	154	01123-50816	53	01123-50860	17	01133-51030	142	01202-50625	98
01023-50616	197	01123-50816	99	01123-50860	146	01133-51030	143	01202-50625	100
01023-50616	244	01123-50816	101	01123-50865	124	01133-51030	146	01513-50614	51
01023-50616	257	01123-50816	126	01123-50865	125	01133-51030	158	01513-50616	15
01023-50618	58	01123-50816	127	01123-50865	146	01133-51030	159	01513-50616	17
01023-50618	59	01123-50816	128	01123-50865	148	01133-51035	134	01513-50618	44
01023-50618	76	01123-50816	136	01123-50870	15	01133-51035	152	01513-50618	46
01023-50620	15	01123-50816	140	01123-50870	17	01133-51038	152	01513-50822	11
01023-50620	17	01123-50816	153	01123-50875	15	01133-51040	103	01513-50822	12
01023-50620	158	01123-50816	169	01123-50875	17	01133-51040	104	01513-50822	42
01023-50620	159	01123-50816	172	01123-50880	61	01133-51040	105	01513-50822	43
01023-50620	230	01123-50816	180	01123-50880	63	01133-51040	247	01513-50822	45
01023-50625	158	01123-50816	200	01123-50880	146	01133-51050	153	01513-50822	56
01023-50625	159	01123-50816	221	01123-50885	15	01133-51075	138	01513-50822	61
01023-50628	54	01123-50816	246	01123-50885	17	01133-51090	31	01513-50822	63
01023-50628	55	01123-50818	29	01123-50885	146	01133-51090	95	01513-50822	65
01023-50628	181	01123-50818	30	01123-50890	42	01133-51220	209	01513-50822	71
01023-50628	245	01123-50820	142	01123-51020	141	01133-51225	200	01513-50822	143
01023-50630	190	01123-50820	143	01123-51020	168	01133-51225	209	01513-50835	56
01023-50630	195	01123-50820	158	01123-51020	251	01133-51225	211	01513-50835	61
01023-50630	225	01123-50820	159	01123-51020	253	01133-51230	255	01513-50835	63
01023-50630	228	01123-50820	179	01123-51025	255	01133-51240	38	01517-51028	38
01023-50630	251	01123-50820	180	01123-51035	155	01133-51240	39	01517-51028	39
01023-50630	253	01123-50820	184	01123-51035	246	01133-51240	70	01517-51028	70
01023-50630	270	01123-50820	186	01123-51225	195	01133-51240	104	01517-51030	246
01023-50645	56	01123-50820	224	01125-50816	160	01133-51245	105	01517-51035	152
01023-50645	224	01123-50820	227	01125-50816	161	01133-51245	209	01517-51440	86
01023-50648	3	01123-50820	251	01125-50816	179	01133-51245	211	01517-51632	93
01023-50650	1	01123-50820	253	01125-50816	183	01133-51255	94	01518-50822	58
01023-50665	66	01123-50822	43	01125-50818	271	01133-51270	132	01574-51225	200
01023-50665	67	01123-50822	45	01125-50820	98	01133-51295	136	01574-51230	209
01023-50665	68	01123-50822	71	01125-50820	100	01135-51025	173	01574-51230	211
01023-50665	69	01123-50822	74	01125-50825	173	01135-51025	174	01574-51245	105
01025-50612	173	01123-50825	21	01125-50830	53	01135-51030	204	01574-51245	132
01025-50612	174	01123-50825	71	01125-50830	188	01135-51035	246	01574-51255	104
01025-50612	271	01123-50825	86	01125-50850	47	01155-50840	244	01574-51260	105
01050-50416	200	01123-50825	102	01125-50855	20	01170-51016	56	01574-51265	136
01073-51630	274	01123-50825	115	01125-50870	47	01173-51005	66	01574-51290	132
01073-51630	276	01123-50825	143	01125-50870	56	01173-51005	82	01654-50820	7
01073-51630	278	01123-50825	174	01127-50825	82	01173-51005	83	01654-50820	8
01073-51630	279	01123-50825	181	01127-50825	83	01173-51005	146	01654-50830	22
01073-51630	280	01123-50825	190	01127-50825	175	01173-51225	200	01654-50830	24
01073-51630	281	01123-50825	245	01127-50825	177	01173-51435	98	01654-50835	9
01123-50802	56	01123-50828	21	01127-50825	179	01173-51435	100	01674-51032	7
01123-50803	56	01123-50828	58	01133-51016	246	01173-51435	189	01674-51032	8
01123-50814	43	01123-50828	59	01133-51018	31	01173-51435	209	01674-51032	38
01123-50814	45	01123-50830	195	01133-51020	164	01173-51435	211	01674-51032	39
01123-50814	154	01123-50832	66	01133-51020	190	01173-51445	86	01674-51032	70
01123-50814	158	01123-50832	122	01133-51020	205	01173-51600	255	01754-50610	9
01123-50814	159	01123-50835	15	01133-51025	158	01173-51601	287	01754-50610	10
01123-50814	160	01123-50835	17	01133-51025	159	01175-51030	209	01754-50610	47
01123-50814	161	01123-50835	93	01133-51025	173	01175-51030	211	01754-50610	65
01123-50814	181	01123-50835	142	01133-51025	174	01176-51035	244	01754-50610	80
01123-50814	226	01123-50835	171	01133-51025	184	01176-51235	86	01754-50610	95
01123-50814	228	01123-50835	181	01133-51025	186	01176-51440	96	01754-50610	224
01123-50814	245	01123-50840	106	01133-51025	255	01176-51675	209	01754-50610	227
01123-50816	11	01123-50845	143	01133-51028	246	01177-51235	98	01754-50610	266
01123-50816	12	01123-50850	149	01133-51030	82	01177-51235	100	01754-50612	28

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
01754-50612	50	01754-50835	18	02174-50160	287	02763-50080	253	04013-50040	238
01754-50612	83	01754-50835	40	02176-50100	66	02763-50080	256	04013-50040	241
01754-50612	156	01754-50835	61	02176-50100	82	02763-50080	266	04013-50060	131
01754-50612	157	01754-50835	63	02176-50100	83	02771-50100	246	04013-50060	169
01754-50612	243	01754-50835	246	02176-50100	152	02783-50100	82	04013-50060	230
01754-50612	265	01774-51016	164	02176-50100	179	02783-50100	83	04013-50060	257
01754-50612	289	01774-51016	205	02176-50100	180	02783-50100	141	04013-50080	261
01754-50616	20	01774-51016	226	02176-50100	200	02783-50100	190	04013-50080	263
01754-50616	52	01774-51016	229	02176-50100	209	02783-50100	195	04013-50100	66
01754-50616	80	01774-51030	168	02176-50100	211	03004-50616	190	04013-50100	82
01754-50616	251	01774-51045	113	02176-50100	212	03016-50616	24	04013-50100	83
01754-50616	253	02054-50040	200	02176-50100	244	03016-50830	263	04013-50100	141
01754-50616	256	02054-50040	224	02176-50120	132	03024-50414	236	04013-50100	168
01754-50616	265	02054-50040	227	02176-50120	136	03024-50414	239	04013-50100	184
01754-50616	266	02054-50040	236	02176-50120	197	03024-50420	238	04013-50100	186
01754-50616	282	02054-50040	239	02176-50120	200	03024-50420	240	04013-50100	248
01754-50620	48	02054-50040	242	02176-50120	209	03024-50420	242	04013-50120	197
01754-50620	52	02054-50050	66	02176-50120	211	03024-50510	27	04013-50120	214
01754-50620	215	02054-50050	82	02176-50120	250	03024-50510	50	04013-50140	132
01754-50620	237	02054-50050	83	02176-50140	31	03024-50512	242	04013-50180	160
01754-50620	241	02054-50050	203	02176-50140	86	03024-50516	224	04013-50180	161
01754-50625	18	02054-50050	224	02176-50140	96	03024-50516	266	04013-50180	166
01754-50625	77	02054-50050	288	02176-50140	132	03024-50520	41	04014-50100	21
01754-50625	227	02054-50050	289	02176-50180	287	03024-50520	242	04014-50100	22
01754-50640	65	02056-50040	238	02176-50200	166	03054-50408	225	04014-50180	287
01754-50812	80	02056-50040	241	02176-50200	167	03054-50408	228	04015-50060	98
01754-50812	170	02056-50060	15	02751-50060	48	03054-50416	203	04015-50060	100
01754-50812	223	02056-50060	17	02751-50080	61	03054-50514	196	04015-50060	251
01754-50816	13	02056-50060	44	02751-50080	63	03054-50516	141	04015-50060	253
01754-50816	18	02056-50060	46	02751-50080	71	03054-50525	203	04015-50060	270
01754-50816	38	02056-50060	48	02751-50080	200	03054-50540	288	04015-50080	66
01754-50816	172	02056-50060	58	02751-50080	230	03054-50540	289	04015-50080	256
01754-50816	251	02056-50060	59	02751-50080	271	03054-50614	264	04111-50060	124
01754-50816	253	02056-50060	98	02751-50080	273	03056-50408	197	04111-50060	125
01754-50816	271	02056-50060	100	02761-50040	78	03056-50408	198	04111-50060	126
01754-50820	29	02056-50060	224	02761-50050	230	03056-50510	162	04411-50080	223
01754-50820	30	02056-50060	227	02761-50060	51	03056-50510	163	04512-50040	200
01754-50820	42	02056-50060	230	02761-50060	83	03056-50510	194	04512-50040	224
01754-50820	61	02056-50060	273	02761-50060	169	03514-50516	184	04512-50040	227
01754-50820	63	02076-50140	89	02761-50060	184	03514-50516	186	04512-50040	242
01754-50820	244	02076-50140	91	02761-50060	186	04011-50100	57	04512-50050	66
01754-50820	271	02076-50160	209	02761-50060	214	04011-50100	141	04512-50050	82
01754-50822	31	02076-50160	278	02761-50060	227	04011-50100	199	04512-50050	83
01754-50822	56	02076-50160	279	02761-50060	230	04011-50120	156	04512-50050	288
01754-50825	42	02076-50160	280	02761-50060	236	04011-50120	157	04512-50050	289
01754-50825	172	02076-50160	281	02761-50060	239	04011-50120	221	04512-50060	15
01754-50825	192	02076-50160	291	02761-50060	242	04011-50180	14	04512-50060	17
01754-50830	20	02114-50080	156	02761-50060	265	04011-50200	212	04512-50060	44
01754-50830	23	02114-50080	157	02761-50060	266	04012-50050	66	04512-50060	46
01754-50830	28	02114-50080	261	02763-50080	11	04012-50050	82	04512-50060	58
01754-50830	40	02114-50080	271	02763-50080	12	04012-50050	83	04512-50060	59
01754-50830	42	02156-50080	43	02763-50080	42	04012-50060	54	04512-50080	11
01754-50830	54	02156-50080	45	02763-50080	56	04012-50060	55	04512-50080	12
01754-50830	55	02156-50080	58	02763-50080	61	04012-50060	66	04512-50080	43
01754-50830	56	02156-50080	143	02763-50080	63	04012-50060	67	04512-50080	45
01754-50830	80	02156-50080	223	02763-50080	82	04012-50060	68	04512-50080	58
01754-50830	181	02156-50080	244	02763-50080	83	04012-50060	69	04512-50080	65
01754-50830	245	02156-50080	263	02763-50080	171	04012-50060	221	04512-50080	143
01754-50830	256	02156-50080	264	02763-50080	172	04012-50080	54	04512-50080	156
01754-50830	261	02174-50160	96	02763-50080	251	04012-50080	55	04512-50080	157

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
04512-50080	223	04611-00920	89	04810-00180	160	05012-00510	18	05411-00635	122
04512-50080	261	04611-00920	91	04810-00180	161	05012-00609	1	05411-00635	131
04512-50080	264	04611-00920	120	04810-00200	142	05012-00609	3	05411-00635	140
04512-50100	66	04611-01000	134	04810-00200	160	05012-00612	1	05411-00828	164
04512-50100	82	04611-01100	138	04810-00200	161	05012-00612	3	05411-00828	205
04512-50100	83	04612-00120	156	04810-00220	146	05012-00612	14	05411-00832	141
04512-50100	124	04612-00120	157	04810-00220	148	05012-00612	16	05411-00840	212
04512-50100	147	04612-00120	214	04810-00280	158	05012-00612	190	05511-50218	212
04512-50100	151	04612-00120	221	04810-00280	159	05012-00612	195	05511-50218	247
04512-50100	152	04612-00150	202	04810-00320	158	05012-00816	104	05511-50220	131
04512-50100	179	04612-00160	141	04810-00320	159	05012-00818	103	05511-50320	213
04512-50100	180	04612-00160	246	04811-00060	51	05012-00818	106	05511-50322	190
04512-50100	200	04612-00170	246	04811-00090	149	05012-00818	124	05511-50322	195
04512-50120	86	04612-00190	26	04811-00100	10	05012-00818	125	05511-50322	212
04512-50120	104	04612-00190	37	04811-00150	9	05012-00822	136	05511-50335	94
04512-50120	105	04612-00200	155	04811-00150	14	05012-01016	94	05511-50530	166
04512-50120	132	04612-00200	212	04811-00150	16	05012-01018	1	05515-51000	184
04512-50120	134	04612-00240	43	04811-00150	18	05012-01018	3	05515-51000	186
04512-50120	136	04612-00240	45	04811-00150	23	05012-01018	5	05515-51000	199
04512-50120	200	04612-00250	106	04811-00160	7	05012-01018	104	05515-51200	167
04512-50120	209	04612-00250	109	04811-00160	8	05012-01018	105	05515-51600	156
04512-50120	211	04612-00250	112	04811-00160	18	05012-01018	138	05515-51600	157
04512-50120	250	04612-00250	115	04811-00160	126	05012-01020	136	05515-51600	162
04512-50140	86	04612-00250	118	04811-00160	127	05122-50614	202	05515-51600	163
04512-50140	96	04612-00250	140	04811-00160	128	05122-50616	162	05515-51600	168
04512-50140	98	04612-00250	143	04811-00220	14	05122-50616	163	05515-51600	194
04512-50140	100	04612-00250	212	04811-00220	16	05122-50616	194	05515-51600	207
04512-50140	132	04612-00300	109	04811-00220	18	05122-50616	197	05515-51600	208
04512-50140	166	04612-00300	112	04811-00220	132	05122-50618	162	05525-50600	156
04512-50140	167	04612-00300	115	04811-00320	47	05122-50618	163	05525-50600	157
04512-50140	189	04612-00300	122	04811-00360	14	05122-50618	194	05525-50600	162
04512-50140	209	04612-00320	115	04811-00360	16	05122-50818	246	05525-50600	163
04512-50140	211	04612-00350	113	04811-00420	97	05122-50822	192	05525-50600	169
04512-50140	255	04612-00350	120	04811-00490	86	05122-50828	212	05525-50600	194
04512-50160	209	04612-00400	115	04811-00490	96	05122-51018	184	05525-50600	197
04512-50160	255	04612-00450	116	04811-06250	150	05122-51018	186	05525-50600	202
04512-50160	274	04612-00450	152	04811-06250	151	05122-51028	212	05525-50600	221
04512-50160	276	04612-00500	112	04811-06350	140	05122-51028	249	05525-50600	257
04512-50160	278	04612-00500	118	04811-06420	116	05122-51035	190	05525-50800	169
04512-50160	279	04612-00550	113	04811-06420	140	05122-51035	195	05525-50800	192
04512-50160	280	04612-50300	115	04811-06630	20	05122-51055	184	05525-51000	249
04512-50160	281	04613-50060	264	04811-10300	33	05122-51055	186	05624-10410	218
04512-50160	291	04613-50080	202	04811-10300	35	05411-00325	190	05624-10410	219
04512-50180	287	04613-50100	261	04811-10800	142	05411-00325	195	05624-10410	283
04512-50200	166	04717-00800	128	04811-10800	143	05411-00412	164	05624-10410	285
04512-50200	167	04717-01000	89	04811-10850	143	05411-00412	205	05624-20408	218
04611-00350	179	04717-01000	91	04811-50300	19	05411-00420	48	05624-20408	219
04611-00350	180	04717-01000	136	04811-50300	27	05411-00420	124	05624-20408	283
04611-00400	246	04717-01000	137	04811-50350	115	05411-00422	164	05712-00410	2
04611-00470	115	04717-01700	145	04811-50500	40	05411-00422	205	05712-00410	4
04611-00550	115	04717-02150	89	04811-50700	96	05411-00525	190	05712-00410	18
04611-00580	85	04717-02150	91	04811-50800	122	05411-00525	195	05712-00525	43
04611-00620	106	04717-02150	132	04811-51050	86	05411-00530	192	05712-00525	45
04611-00620	115	04717-02650	103	04811-51150	134	05411-00625	124	05712-00720	24
04611-00650	122	04717-02650	105	04814-06310	51	05411-00625	125	05712-00720	28
04611-00720	120	04724-00120	76	05012-00408	1	05411-00625	127	05712-00720	29
04611-00800	88	04724-00140	51	05012-00408	3	05411-00630	126	05712-00720	30
04611-00800	89	04810-00120	150	05012-00408	21	05411-00630	192	05712-00720	33
04611-00800	91	04810-00120	151	05012-00408	22	05411-00635	107	05712-00720	66
04611-00800	113	04810-00180	143	05012-00408	24	05411-00635	115	05712-00720	67

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
05712-00720	68	08101-06309	93	15021-1424-1	26	15521-7332-1	15	37300-2891-2	212
05712-00720	69	08101-06309	134	15021-1424-1	37	15521-7332-1	17	37305-2817-1	132
05712-00730	24	08101-06807	120	15021-3366-1	1	19202-2325-1	35	37305-2817-1	134
05712-00730	35	08101-06905	118	15021-3366-1	3	19202-3566-1	1	37805-4350-1	86
06311-45030	145	08101-06908	106	15108-5728-4	48	31220-1429-3	38	37805-4350-1	152
06311-55060	103	08101-06908	115	15109-7336-4	61	31220-1429-3	39	37805-4355-1	93
06311-75018	1	08101-06911	113	15121-5385-2	41	31220-2234-2	113	37805-4452-1	107
06311-75018	3	08121-06305	45	15221-0175-1	11	31220-2628-1	129	37805-4452-1	122
06311-75045	1	08141-06203	246	15221-0175-1	12	31220-2639-2	129	38240-1883-1	231
06311-75045	3	08153-06205	43	15221-0175-1	13	31351-3714-2	150	38240-1883-1	234
06311-75045	5	08240-00001	43	15221-0337-3	11	31351-3714-2	151	38240-22141	113
06312-10010	11	08241-05205	143	15221-0337-3	12	31355-2662-1	131	38240-2647-2	129
06331-35010	136	08401-51107	89	15221-0337-3	13	32210-2758-1	98	38245-2925-3	216
06331-45010	89	08401-51107	91	15221-0338-3	1	32210-2758-1	100	38325-1394-1	172
06331-45010	91	08511-01620	163	15221-0338-3	3	32240-3446-1	57	38325-1398-1	172
06331-45010	136	08511-02025	103	15221-0338-3	5	32240-3446-1	145	38360-2178-1	107
06331-45010	137	08511-04530	152	15221-0339-2	1	32353-7189-3	167	38360-2178-1	109
06350-00607	28	08511-04540	152	15221-0339-2	3	34150-1426-1	89	38430-2155-1	112
06611-15010	86	08511-05040	152	15221-0339-2	5	34150-1426-1	91	38430-2175-1	118
06611-15675	191	08711-30209	129	15221-0349-3	11	34150-1426-1	132	38430-2554-1	107
06611-15675	196	08711-32011	129	15221-0349-3	12	34150-2156-1	106	38430-2554-1	112
06613-10010	96	08822-53017	244	15221-0349-3	13	34150-2156-1	109	38430-2554-1	113
06613-10010	152	08822-53020	118	15221-1324-2	26	34150-2156-1	112	38430-2554-1	122
07715-00805	132	08822-83317	107	15221-1632-1	43	34150-2156-1	113	38440-4467-3	96
07715-01605	124	08822-83317	109	15221-2336-1	34	34150-2156-1	116	38440-4475-1	96
07715-01605	125	08822-83326	113	15221-2336-1	36	34150-2468-1	128	38455-2314-1	109
07715-01605	126	08822-83327	107	15221-3361-1	1	34150-2939-1	20	38455-2314-1	112
07715-01605	127	08823-03520	112	15221-3361-1	3	34150-3764-4	156	38455-2314-1	122
07715-01605	128	08823-03520	118	15221-3365-1	1	34150-3764-4	157	38630-4476-1	96
07715-03213	14	08823-03526	118	15221-3365-1	3	34150-3764-4	166	3DG4-00040	156
07715-03213	16	08823-23717	115	15221-6382-4	38	34150-3764-4	167	41011-5151-4	263
07811-10820	48	08823-23920	116	15221-8821-1	48	34150-3764-4	207	41182-5151-1	168
07918-00001	48	08823-54027	107	15221-8821-1	51	34150-3764-4	208	44366-4688-1	221
08101-06005	115	08823-54027	109	15221-8821-1	58	34150-3764-4	287	52300-7517-1	141
08101-06006	115	08823-54027	118	15221-8821-1	59	34354-7158-3	208	52794-4242-1	224
08101-06006	122	09318-88080	41	15241-3695-2	14	35340-2532-1	122	52794-4242-1	227
08101-06204	109	09318-88130	175	15241-3695-2	16	35340-2535-1	122	55311-3156-1	212
08101-06205	18	09318-88130	177	15291-0456-2	21	37150-2616-1	129	55571-3238-1	216
08101-06205	109	09318-88160	170	15291-0456-2	22	37150-2617-1	129	55571-3238-1	256
08101-06205	112	09318-88180	23	15301-7244-0	96	37150-2618-1	129	57781-5121-1	214
08101-06205	115	09318-88180	27	15301-7247-0	53	37150-2825-3	132	62331-1853-2	124
08101-06205	122	09318-88180	42	15301-7247-0	183	37150-3447-1	57	62331-1853-2	125
08101-06206	89	09318-88180	50	15301-7247-0	188	37150-3447-1	80	62331-1853-2	126
08101-06206	91	09318-88180	61	15401-5211-2	43	37150-3447-1	169	62331-1853-2	127
08101-06207	106	09318-88180	63	15401-5211-2	45	37150-3447-1	175	62331-1853-2	128
08101-06207	120	09318-88180	266	15471-2331-1	33	37150-3447-1	178	66204-3623-0	245
08101-06208	89	09318-88220	23	15471-2331-1	35	37150-3447-1	225	66204-3623-1	61
08101-06208	91	09318-88220	63	15471-5211-1	43	37150-3447-1	227	66204-3623-1	64
08101-06208	118	09500-16287	124	15471-5211-1	45	37150-3447-1	237	66204-3623-1	181
08101-06212	134	09500-16287	125	15471-5798-1	48	37150-3447-1	240	70515-1633-4	209
08101-06212	138	09500-16287	131	15471-9536-1	31	37155-3447-1	96	76KB-0511	179
08101-06305	107	09500-20328	102	15471-9536-1	143	37155-3447-1	222	76KB-0511	180
08101-06305	111	09500-35528	106	15521-0468-2	38	37155-3447-1	225	76KB-0512	179
08101-06305	112	09500-45609	152	15521-0468-2	39	37155-3447-1	227	76KB-0512	180
08101-06305	115	09502-55210	116	15521-0479-2	38	37300-2643-2	129	82KC-0641	184
08101-06305	118	09661-40300	41	15521-0479-2	39	37300-2644-2	129	82KC-0641	186
08101-06306	109	09661-80300	53	15521-1651-1	29	37300-2648-1	130	82KC-0641	218
08101-06307	88	09661-80450	53	15521-1651-1	30	37300-2649-1	130	82KC-0641	219
08101-06307	122	14911-4275-1	53	15521-3229-1	14	37300-2661-4	129	82KC-0641	265
08101-06308	134	14911-4275-1	97	15521-5426-1	51	37300-2817-2	129	82KC-0641	283

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
84612-1445-0	212	E5500-73342	63	E5850-04132	17	E6201-32443	23	E6301-14111	37
84612-1823-0B	266	E5611-74152	73	E5850-15111	30	E6201-74162	73	E6301-14261	26
84612-2131-4/4	164	E5616-74252	58	E5850-16321	45	E6300-04362	21	E6301-14311	26
84612-2131-4/4	205	E5616-74252	59	E5850-23471	36	E6300-04363	22	E6301-14311	37
84612-4464-0	96	E5616-74252ED	58	E5850-23481	36	E6300-04542	21	E6301-14331	37
99415-1502-2	291	E5616-74252ED	73	E5850-23531	36	E6300-04542	22	E6301-14351	26
99415-1503-1	291	E5627-56051	54	E5850-23541	36	E6300-04813	22	E6301-14431	26
99571-2133-1	165	E5629-24401	43	E5850-32614	14	E6300-04822	22	E6301-14431	37
99571-2133-1	205	E5629-24401	76	E5850-32614	16	E6300-11912	71	E6301-16177	43
C7280-89541	264	E5629-36412	7	E5850-32614	23	E6300-15113	28	E6301-21017	33
C7910-42204	223	E5700-73361	61	E5850-32616	23	E6300-15113	29	E6301-21053	33
E1500-18411	175	E5700-73361	63	E5850-33111	51	E6300-21162	33	E6301-21114	33
E1500-18411	177	E5752-35692	2	E5850-54252	51	E6300-21332	33	E6301-21152	33
E2101-05312	179	E5752-35692	4	E5850-54261	51	E6300-21332	35	E6301-21202	25
E2101-05312	180	E5775-52031	43	E5850-54272	51	E6300-21353	33	E6301-21202	33
E5205-54271	52	E5775-52031	45	E5850-54282	51	E6300-21353	35	E6301-21202	35
E5500-04464	21	E5800-14261	37	E5850-54291	51	E6300-22028	33	E6301-33661	76
E5500-04464	22	E5800-22141	33	E5850-56021	54	E6300-22028	35	E6301-33812	2
E5500-04464	24	E5800-22141	35	E5850-56021	55	E6300-22312	33	E6301-33812	4
E5500-11302	20	E5800-25161	38	E5850-56055	55	E6300-22312	35	E6301-33812	5
E5500-11302	34	E5800-25161	39	E5850-56605	51	E6300-23531	34	E6301-36411	8
E5500-11302	36	E5800-25161	72	E5850-57112	48	E6300-23541	34	E6301-42501	41
E5500-13332	26	E5800-25182	38	E5850-57212	48	E6300-24012	29	E6301-51016	43
E5500-13332	37	E5800-25182	39	E5850-57212	51	E6300-24012	30	E6301-51016	45
E5500-13333	37	E5800-25182	72	E5850-57331	45	E6300-24253	29	E6301-52111	44
E5500-14232	26	E5800-32882	14	E5850-57483	49	E6300-24253	30	E6301-52111	45
E5500-14232	37	E5800-32882	16	E5850-57921	48	E6300-24281	29	E6301-53714	41
E5500-15553	28	E5800-32912	14	E5850-92011	51	E6300-24281	30	E6301-53723	41
E5500-15553	29	E5800-32912	16	E5850-A0029	14	E6300-24321	29	E6301-53733	41
E5500-15553	30	E5800-33144	52	E5853-21011	35	E6300-24321	30	E6301-53743	41
E5500-16272	29	E5800-64102	66	E5853-21111	35	E6300-24371	29	E6301-54122	48
E5500-16272	30	E5800-64102	83	E5853-73011	42	E6300-24371	30	E6301-65512	41
E5500-23382	33	E5800-72531	66	E5853-73011	61	E6300-35681	2	E6302-04931	83
E5500-33142	18	E5800-73037	58	E5853-73011	63	E6300-35681	4	E6302-21051	25
E5500-33142	27	E5800-73037	59	E5855-A0025	16	E6300-51052	43	E6302-21051	35
E5500-35154	1	E5800-73052	58	E5900-96021	1	E6300-51052	45	E6302-21151	25
E5500-35154	3	E5800-73052	59	E5900-96021	3	E6300-52111	43	E6302-21151	35
E5500-36932	14	E5800-73415	58	E5900-96021	5	E6300-52111	45	E6302-21161	25
E5500-36932	16	E5800-73415	59	E5900-96021	11	E6300-53005	41	E6302-21161	35
E5500-39013	2	E5800-73432	58	E5900-96021	12	E6300-53021	41	E6302-74111	66
E5500-39013	4	E5800-73432	59	E5900-96021	13	E6300-53621	41	E6302-74152	66
E5500-39013	80	E5800-73513	58	E5900-96031	1	E6300-53651	41	E6303-33661	7
E5500-39013	81	E5800-73513	59	E5900-96031	3	E6300-56414	54	E6303-33661	8
E5500-51662	52	E5800-73522	58	E6200-01624	7	E6300-56414	55	E6303-33661	9
E5500-63016	82	E5800-73522	59	E6200-01624	8	E6300-A0033	22	E6303-33751	7
E5500-63016	83	E5800-73551	58	E6200-04623	82	E6300-A0043	22	E6303-33751	8
E5500-72922	61	E5800-73551	59	E6200-04623	83	E6300-A0053	22	E6303-33751	9
E5500-72922	63	E5800-96031	14	E6200-23472	34	E6300-A0063	22	E6303-52111	44
E5500-73265	42	E5800-96031	16	E6200-23482	34	E6301-04615	38	E6303-52111	46
E5500-73265	61	E5800-96031	18	E6200-24112	33	E6301-04616	38	E6303-A0071	29
E5500-73265	63	E5800-96831	14	E6200-32113	7	E6301-04616	39	E6303-A0071	30
E5500-73272	42	E5800-96831	16	E6200-35013	1	E6301-11702	71	E6303-A0301	11
E5500-73272	61	E5850-04044	21	E6200-52142	44	E6301-11764	71	E6305-36422	7
E5500-73272	63	E5850-04053	21	E6200-52142	46	E6301-11823	71	E6305-36422	8
E5500-73332	15	E5850-04063	21	E6200-91092	7	E6301-13111	26	E6305-54221	48
E5500-73332	17	E5850-04081	15	E6200-91092	8	E6301-13121	26	E6305-54281	48
E5500-73342	1	E5850-04081	16	E6200-A0073	7	E6301-13151	26	E6305-54421	48
E5500-73342	3	E5850-04114	14	E6200-A0075	8	E6301-13151	37	E6305-65562	41
E5500-73342	42	E5850-04114	16	E6201-32443	15	E6301-14001	26	E6305-72533	67
E5500-73342	61	E5850-04132	15	E6201-32443	17	E6301-14111	26	E6305-72533	68

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
E6305-92021	48	E6531-25114	39	E7310-36431	7	F5810-25112	72	F6800-17202	56
E6305-93041	75	E6700-13111	37	E7310-36431	8	F5810-25113	72	F6800-17211	56
E6305-96652	48	E6700-13121	37	E7310-76161	179	F5830-04611	70	F6800-17701	56
E6305-A0100	33	E6700-13611	13	E7310-76161	180	F5830-04612	70	F6800-18961	60
E6306-74282	66	E6700-13622	13	E7310-76191	179	F5850-14501	50	F6800-20702	6
E6306-74282	67	E6700-65511	78	E7310-76191	180	F5850-14511	50	F6800-21111	25
E6311-12371	174	E6720-21312	33	F5800-01001	5	F6800-01311	5	F6800-21311	25
E6313-56421	54	E6720-21312	35	F5800-01002	5	F6800-01321	6	F6800-21331	25
E6313-56421	55	E6800-16172	45	F5800-01101	5	F6800-03451	13	F6800-21351	25
E6313-64421	66	E6810-13561	13	F5800-01102	5	F6800-03501	13	F6800-22011	25
E6313-64421	67	E6810-13581	13	F5800-01111	5	F6800-04101	18	F6800-22111	25
E6313-64421	68	E6810-16163	63	F5800-01112	5	F6800-04111	18	F6800-22141	25
E6313-64421	69	E6810-23014	35	F5800-01121	5	F6800-04211	20	F6800-22311	25
E6340-A0012	1	E6810-32292	16	F5800-01601	9	F6800-04212	20	F6800-23251	24
E6355-12311	71	E6810-32292	23	F5800-01611	9	F6800-04213	20	F6800-23481	24
E6400-13241	37	E6810-32451	17	F5800-03041	13	F6800-04221	20	F6800-23491	24
E6400-99502	75	E6820-32451	23	F5800-03051	13	F6800-04251	20	F6800-23501	73
E6403-13361	26	E6820-60011	83	F5800-03311	13	F6800-04301	18	F6800-23531	24
E6403-13361	37	E6820-74111	73	F5800-04612	70	F6800-04401	18	F6800-23541	24
E6500-03142	11	E6850-01017	3	F5800-04613	70	F6800-04501	18	F6800-24111	24
E6500-03142	12	E6850-03311	11	F5800-05512	50	F6800-04711	18	F6800-26102	77
E6500-24112	35	E6850-03311	12	F5800-06201	24	F6800-04721	18	F6800-26201	80
E6500-33062	6	E6850-03451	11	F5800-11761	56	F6800-04731	18	F6800-26301	80
E6500-33201	76	E6850-03451	12	F5800-11762	56	F6800-04811	24	F6800-26302	80
E6500-33242	76	E6850-04073	21	F5800-11821	56	F6800-09051	28	F6800-26401	80
E6500-33251	76	E6850-04812	21	F5800-12203	40	F6800-10101	31	F6800-26501	80
E6500-35012	3	E6850-04822	21	F5800-12252	40	F6800-10151	31	F6800-26502	80
E6500-35632	35	E6850-13561	11	F5800-12312	65	F6800-10152	31	F6800-26701	80
E6500-35661	3	E6850-13561	12	F5800-12351	65	F6800-10153	31	F6800-26751	80
E6500-42413	43	E6850-13581	11	F5800-13763	65	F6800-10161	31	F6800-26801	82
E6500-42413	45	E6850-13581	12	F5800-14001	37	F6800-10261	31	F6800-33651	5
E6500-74283	68	E6850-32112	8	F5800-14521	50	F6800-10301	31	F6800-33671	76
E6500-74283	69	E6850-57152	48	F5800-14561	50	F6800-10351	31	F6800-35631	24
E6500-95802	76	E6850-57311	51	F5800-16011	28	F6800-10401	31	F6800-42511	40
E6510-05511	27	E6850-57312	51	F5800-16142	53	F6800-10451	31	F6800-53003	40
E6510-05552	27	E6850-63011	82	F5800-16151	28	F6800-10452	31	F6800-53181	40
E6510-05552	50	E6850-72913	61	F5800-17011	74	F6800-10461	31	F6800-53452	40
E6510-05552	71	E6850-72913	63	F5800-17311	56	F6800-10501	31	F6800-53453	40
E6510-14503	27	E6850-73342	61	F5800-17313	56	F6800-10502	32	F6800-53471	40
E6510-14512	27	E6850-73342	63	F5800-23111	24	F6800-10611	32	F6800-53722	40
E6510-14521	27	E6850-74151	67	F5800-32111	9	F6800-11651	60	F6800-53732	40
E6510-14532	27	E6850-74151	68	F5800-33041	76	F6800-11951	74	F6800-53742	40
E6510-14532	50	E6850-74151	69	F5800-33051	76	F6800-12103	40	F6800-60061	231
E6510-14561	27	E6853-03043	12	F5800-36411	10	F6800-12371	173	F6800-72531	73
E6510-14671	27	E6857-72531	69	F5800-36421	10	F6800-13311	42	F6800-72912	42
E6510-14671	50	E7103-04621	82	F5800-42501	40	F6800-13501	42	F6800-72913	42
E6510-23251	33	E7230-11081	172	F5800-60031	236	F6800-14351	37	F6800-72921	42
E6510-33661	27	E7230-11222	172	F5800-60032	236	F6800-15121	50	F6800-73031	47
E6510-33661	50	E7230-64012	66	F5800-64421	42	F6800-16121	53	F6800-73051	47
E6510-91502	26	E7230-64012	82	F5800-64422	42	F6800-16131	53	F6800-73341	6
E6510-91502	37	E7230-64012	83	F5800-65561	78	F6800-16161	23	F6800-73341	13
E6513-52111	44	E7240-32731	80	F5800-74281	73	F6800-16171	23	F6800-90111	5
E6520-12352	71	E7240-32731	81	F5803-18112	60	F6800-16172	23	F6800-90121	5
E6520-34011	76	E7300-05304	179	F5805-16401	53	F6800-16181	183	F6800-91811	60
E6520-34021	76	E7300-05304	180	F5810-18943	60	F6800-16271	28	F6800-91821	60
E6520-74111	67	E7300-11791	60	F5810-18952	60	F6800-16411	53	F6800-91911	65
E6520-74111	68	E7300-11791	172	F5810-25011	72	F6800-16511	28	F6800-91911	74
E6520-74111	69	E7300-11791	178	F5810-25012	72	F6800-17101	74	F6800-91911	173
E6531-25014	38	E7300-72891	60	F5810-25013	72	F6800-17111	74	F6800-92311	73
E6531-25014	39	E7310-11782	171	F5810-25111	72	F6800-17201	56	F6800-92411	74

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
F6800-92411	173	T2280-14781	102	T2610-25281	122	T2630-42491	85	T4115-23152	128
F6800-92421	74	T2305-14151	151	T2610-25491	209	T2630-42751	85	T4115-23161	128
F6800-92431	74	T2305-21762	107	T2610-25491	211	T2630-43011	138	T4115-23271	128
F6800-92771	31	T2305-21762	109	T2610-37453	153	T2630-43021	138	T4115-23621	111
F6810-13411	62	T2305-21762	118	T2610-37461	153	T2630-43031	138	T4115-23632	114
F6810-13411	64	T2305-21891	118	T2610-37473	150	T2630-43041	138	T4115-23642	114
F6820-99012	79	T2305-25191	109	T2610-37473	151	T2630-43051	138	T4115-23653	114
F6820-99013	79	T2305-25191	112	T2610-39802	155	T2630-43111	138	T4115-23711	112
F6860-96041	42	T2305-26641	202	T2610-39811	155	T2630-43121	138	T4115-23721	112
F6860-96041	62	T2305-26641	212	T2610-39821	155	T2630-44602	140	T4115-23731	112
F6860-96041	64	T2305-26641	257	T2610-39832	155	T2630-46231	116	T4115-23741	112
P5370-82551	225	T2305-43883	103	T2610-39842	155	T2660-34104	149	T4115-23751	112
P5370-82551	228	T2305-43883	136	T2610-39852	155	T2660-46012	116	T4115-23761	112
P5370-82551	232	T2350-37011	160	T2610-39862	155	T2660-46013	116	T4115-23772	112
P5370-82551	235	T2350-37011	161	T2610-39901	155	T2660-46022	116	T4115-25211	106
P5370-82551	238	T2350-50421	175	T2610-39961	155	T2660-46023	116	T4115-25261	122
P5370-82551	240	T2350-50421	177	T2610-50271	98	T2660-46031	116	T4115-25272	122
P6270-55461	250	T2350-50421	179	T2610-50271	100	T2660-46051	116	T4115-25921	149
T2131-84731	261	T2350-50431	175	T2610-50271	200	T2660-46061	116	T4115-26101	129
T2180-55421	174	T2350-50431	177	T2610-51462	184	T2660-46111	117	T4115-26511	129
T2181-25442	209	T2350-50431	179	T2610-51462	218	T2660-46152	117	T4115-26521	129
T2181-25442	211	T2350-50633	169	T2610-51462	219	T2660-46162	117	T4115-26641	131
T2181-A12000201	291	T2440-21361	106	T2610-51462	283	T2660-50111	218	T4115-31331	95
T2185-24461	192	T2440-28182	132	T2610-85482	208	T2660-50111	219	T4115-31341	95
T2185-51462	186	T2440-28203	132	T2611-26693	285	T2660-50111	283	T4115-42144	137
T2185-69875	241	T2610-14303	136	T2611-54823	200	T2660-68291	231	T4115-43871	130
T2185-70491	175	T2610-14541	113	T2615-25621	120	T2660-68291	234	T4115-44571	117
T2185-70491	177	T2610-14721	102	T2615-25661	120	T2670-15161	116	T4115-63601	94
T2185-70491	183	T2610-14812	102	T2615-25671	120	T2670-15272	116	T4115-63602	94
T2185-76021	143	T2610-14831	102	T2615-25681	120	T2670-15282	116	T4115-63612	94
T2185-79051	242	T2610-14852	102	T2615-25691	120	T2670-15311	116	T4121-50021	98
T2185-82551	225	T2610-21212	124	T2615-25711	120	T2670-15362	117	T4121-50021	100
T2185-82551	227	T2610-21212	125	T2615-25721	120	T4025-68301	236	T4125-08201	204
T2185-82551	235	T2610-21351	124	T2615-25732	120	T4025-68301	239	T4125-08251	204
T2185-82551	238	T2610-21351	125	T2615-25771	120	T4025-68351	231	T4125-13561	175
T2185-82551	240	T2610-21361	124	T2615-25782	120	T4025-68351	234	T4125-13561	177
T2185-82551	288	T2610-21361	125	T2615-25791	120	T4025-68361	236	T4125-13591	61
T2185-82551	289	T2610-21593	124	T2615-25922	149	T4025-68361	239	T4125-14261	105
T2185-82561	225	T2610-21754	107	T2630-25134	118	T4110-44521	117	T4125-14751	106
T2185-82561	228	T2610-21812	107	T2630-25144	118	T4110-46251	117	T4125-23263	127
T2185-82561	232	T2610-21812	109	T2630-25184	119	T4115-21241	124	T4125-23661	114
T2185-82561	235	T2610-22171	126	T2630-25613	120	T4115-21251	124	T4125-23673	114
T2185-82561	238	T2610-22661	106	T2630-25741	121	T4115-21511	106	T4125-23681	114
T2185-82561	240	T2610-22661	119	T2630-25761	121	T4115-21521	106	T4125-26115	114
T2185-82561	290	T2610-22812	109	T2630-41612	96	T4115-21531	106	T4125-26551	130
T2195-37151	160	T2610-22821	109	T2630-41622	96	T4115-21612	107	T4125-26561	130
T2195-37151	161	T2610-22834	109	T2630-41691	96	T4115-21712	107	T4125-26683	131
T2198-24461	192	T2610-22851	109	T2630-42161	137	T4115-21713	107	T4125-28222	132
T2198-69471	80	T2610-23621	113	T2630-42201	85	T4115-21721	107	T4125-28223	132
T2198-69471	81	T2610-23621	116	T2630-42202	85	T4115-21722	107	T4125-37171	114
T2198-69471	84	T2610-23681	113	T2630-42263	85	T4115-21732	108	T4125-41601	96
T2198-82571	183	T2610-23781	110	T2630-42264	85	T4115-21733	108	T4125-42321	138
T2198-82571	225	T2610-23811	113	T2630-42271	85	T4115-21741	108	T4125-42602	96
T2198-82571	228	T2610-23823	113	T2630-42291	85	T4115-21742	108	T4125-43102	138
T2198-82571	232	T2610-23831	113	T2630-42313	85	T4115-21771	108	T4125-43242	88
T2198-82571	235	T2610-23841	113	T2630-42314	85	T4115-22612	110	T4125-44532	114
T2198-82571	238	T2610-23851	113	T2630-42451	85	T4115-22622	110	T4125-50591	98
T2198-82571	240	T2610-23882	113	T2630-42461	85	T4115-22631	110	T4125-65571	141
T2230-85242	166	T2610-25191	118	T2630-42471	85	T4115-22721	110	T4128-33228	85
T2230-85242	167	T2610-25241	118	T2630-42481	85	T4115-23151	128	T4144-75952	224

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4144-75952	227	T4260-13161	123	T4520-43031	91	T4620-49371	274	T4625-55431	175
T4144-85721	230	T4260-25392	123	T4520-43041	88	T4620-49371	277	T4625-55431	177
T4145-12371	177	T4260-32472	224	T4520-43041	89	T4620-49371	278	T4625-55431	184
T4145-13581	177	T4260-38841	158	T4520-43041	91	T4620-49371	280	T4625-55431	186
T4145-13591	177	T4260-38841	159	T4520-43051	88	T4620-49381	274	T4625-55431	215
T4145-50041	181	T4333-53651	218	T4520-43051	89	T4620-49381	277	T4625-55431	216
T4145-50041	245	T4333-53651	219	T4520-43051	91	T4620-49381	278	T4625-55431	256
T4145-50242	98	T4333-53651	283	T4520-43061	88	T4620-49381	280	T4680-43751	278
T4145-50242	100	T4333-53651	285	T4520-43061	89	T4620-49391	274	T4680-43751	280
T4145-55311	181	T4333-60512	192	T4520-43061	91	T4620-49391	277	T4680-49262	278
T4145-72101	179	T4340-27122	134	T4520-43071	138	T4620-49391	278	T4680-49262	280
T4145-72101	180	T4340-27131	274	T4520-43081	138	T4620-49391	280	T4680-49283	278
T4145-81532	256	T4340-27131	276	T4520-43091	138	T4620-49402	279	T4680-49283	280
T4145-81951	256	T4340-27361	132	T4520-43141	138	T4620-49452	281	T4680-49403	278
T4145-82431	271	T4340-27631	276	T4520-43151	138	T4620-50261	98	T4680-49423	278
T4145-83071	266	T4340-27641	276	T4520-43171	138	T4620-50261	100	T4680-49423	280
T4145-83711	263	T4340-28212	133	T4520-43601	96	T4620-50701	184	T4680-49453	280
T4145-83721	263	T4340-38231	158	T4520-43652	93	T4620-50701	186	T4680-85311	207
T4145-83941	251	T4340-38231	159	T4520-43941	89	T4620-50701	218	T4681-83431	256
T4145-83941	253	T4340-43681	93	T4520-43941	91	T4620-50701	219	T4681-85311	264
T4145-85021	263	T4340-43751	279	T4520-45471	152	T4620-50701	265	T4682-25732	188
T4145-86271	266	T4340-43751	281	T4520-49102	274	T4620-50701	283	T4682-27161	134
T4145-87002	266	T4340-43761	279	T4520-49241	278	T4620-55821	212	T4682-32231	225
T4145-87012	267	T4340-43761	281	T4520-49241	280	T4620-55841	244	T4682-32231	228
T4145-87811	266	T4340-71311002	165	T4520-62331	199	T4620-69251	242	T4682-39961	156
T4145-87821	266	T4340-71311002	206	T4520-63624	94	T4620-69331	226	T4682-39961	157
T4145-87831	266	T4363-37141	148	T4520-75031	290	T4620-69331	229	T4682-43132	139
T4145-87841	266	T4363-37432	152	T4520-75481	231	T4620-69362	224	T4682-43261	86
T4145-87852	266	T4363-71581	156	T4520-75481	234	T4620-69362	227	T4682-43275	225
T4145-87881	266	T4363-71581	157	T4520-87402	261	T4620-69362	232	T4682-43275	228
T4145-87901	266	T4373-25232	119	T4520-87402	263	T4620-69362	235	T4682-43281	226
T4145-87951	266	T4373-25252	123	T4520-87402	264	T4620-69362	237	T4682-43281	228
T4145-87971	266	T4373-25782	119	T4520-87402	271	T4620-69362	240	T4682-43372	86
T4145-87981	267	T4373-44331	127	T4601-17371	214	T4620-76031	143	T4682-43731	88
T4145-87991	267	T4373-44631	117	T4601-44612	140	T4620-81842	264	T4682-43731	93
T4153-27831	190	T4373-46202	117	T4601-52191	220	T4620-81842	271	T4682-48061	247
T4153-27831	195	T4420-37361	149	T4601-52191	284	T4620-82022	261	T4682-50053	287
T4157-56111	190	T4420-49311	274	T4601-60051	202	T4620-85311	166	T4682-53552	285
T4157-56111	195	T4420-49321	274	T4601-60062	202	T4620-85471	156	T4682-55421	244
T4157-56111	212	T4520-14163	255	T4601-65031	251	T4620-85471	157	T4682-65291	162
T4158-26331	129	T4520-14872	102	T4601-65031	253	T4620-85471	207	T4682-65291	163
T4158-26341	129	T4520-21852	287	T4620-14503	136	T4620-85471	208	T4682-65291	194
T4158-26351	129	T4520-26161	212	T4620-21371	124	T4624-11012	172	T4682-65291	202
T4163-69011	234	T4520-26161	249	T4620-21371	125	T4624-43291	226	T4682-65301	169
T4163-69281	242	T4520-26911	99	T4620-21481	104	T4624-43291	228	T4682-65301	221
T4180-69941	232	T4520-26911	101	T4620-21591	85	T4624-85322	166	T4682-65311	192
T4180-69941	234	T4520-26931	249	T4620-27151	134	T4624-85322	167	T4682-65311	199
T4180-69951	224	T4520-27831	246	T4620-27191	134	T4624-93011004	165	T4682-66061	247
T4180-69951	227	T4520-38151	158	T4620-27672	277	T4624-93011004	206	T4682-66071	247
T4180-69961	224	T4520-38151	159	T4620-37092	160	T4624-93011006	165	T4682-66081	247
T4180-69961	227	T4520-41821	231	T4620-37092	161	T4624-93011006	206	T4682-66111	247
T4240-14081	104	T4520-41821	234	T4620-38033	158	T4624-93011007	165	T4682-69031	225
T4240-14081	105	T4520-43011	88	T4620-38033	159	T4624-93011007	206	T4682-69031	228
T4240-14081	134	T4520-43011	89	T4620-43541	89	T4624-93011008	165	T4682-69931	288
T4240-21792	108	T4520-43011	91	T4620-43541	91	T4624-93011008	206	T4682-69931	289
T4240-25361	122	T4520-43021	88	T4620-44331	128	T4624-93082	165	T4682-85573	204
T4240-26632	131	T4520-43021	89	T4620-44592	117	T4624-93082	206	T4684-31051	232
T4240-27743	291	T4520-43021	91	T4620-44592	140	T4625-52351	218	T4684-31051	235
T4257-67511	225	T4520-43031	88	T4620-49283	279	T4625-52351	219	T4684-43561	225
T4257-67511	228	T4520-43031	89	T4620-49283	281	T4625-52351	283	T4684-43561	228

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4684-43571	225	T4815-93211	264	T4930-80651	271	T5210-66462	162	T5270-69072	236
T4684-43571	228	T4815-93211	271	T4930-83082	256	T5210-66462	163	T5270-69271	237
T4684-43581	225	T4818-43451	86	T4930-83721	263	T5210-66462	194	T5270-69271	240
T4684-43581	228	T4833-87141	256	T4930-83731	263	T5210-66472	162	T5270-69281	237
T4686-29841	209	T4835-17241	197	T4930-84141	267	T5210-67361	197	T5270-69281	240
T4686-41351	200	T4835-46591	147	T4930-85081	263	T5210-67361	198	T5270-69471	237
T4686-43621	93	T4835-46591	148	T4930-85091	263	T5210-68552	230	T5270-69872	236
T4686-43622	93	T4850-45161	146	T4930-87891	267	T5210-68651	231	T5270-69872	239
T4686-50963	181	T4850-45161	149	T4935-34111	146	T5210-68651	234	T5270-69913	232
T4686-50963	245	T4850-45771	145	T4935-45781	147	T5210-68652	231	T5270-69913	235
T4686-50963	267	T4850-69341	226	T4935-46941	147	T5210-68661	232	T5270-82711	260
T4686-69491	226	T4850-69341	229	T4935-54212	237	T5210-68661	234	T5270-82712	260
T4686-69491	229	T4850-69341	232	T4935-54212	239	T5210-68662	232	T5270-82713	260
T4688-29821	209	T4850-69341	235	T4935-54221	236	T5210-68671	232	T5270-82721	261
T4688-29831	209	T4920-69251	237	T4935-54221	239	T5210-68671	234	T5270-82722	262
T4689-75581	242	T4920-69571	238	T4935-54232	237	T5210-68672	232	T5270-82723	262
T4710-11011	171	T4920-69571	241	T4935-54232	239	T5210-68681	232	T5270-83171	256
T4710-11081	171	T4920-80152	256	T4935-92502	237	T5210-68681	234	T5310-52401	286
T4710-32231	225	T4930-41442	237	T4935-92502	239	T5210-68682	232	T5310-87851	255
T4710-32231	228	T4930-41442	240	T4950-52451	284	T5210-68691	232	T5315-81251	183
T4710-52201	285	T4930-41442	242	T4980-52111	218	T5210-68691	234	T5317-68071	242
T4710-53152	285	T4930-43601	89	T4980-52111	219	T5210-68692	232	T5410-30531	156
T4710-69251	236	T4930-43601	91	T4980-52111	283	T5210-68712	232	T5410-30531	157
T4710-69251	239	T4930-45671	145	T5210-06232	123	T5210-68712	235	T5410-30532	156
T4720-90081	150	T4930-45671	146	T5210-22122	126	T5210-68721	232	T5410-30532	157
T4720-90081	151	T4930-45681	145	T5210-25452	105	T5210-68721	235	T5410-33401	169
T4750-45422	210	T4930-47071	160	T5210-30081	150	T5210-68761	232	T5410-33411	169
T4810-24541	119	T4930-47071	161	T5210-30091	150	T5210-69531	230	T5410-33421	169
T4810-25452	123	T4930-52311	218	T5210-30091	151	T5210-69731	242	T5410-33432	169
T4810-25771	119	T4930-52311	219	T5210-34302	150	T5210-82911	264	T5410-34111	150
T4810-45721	149	T4930-52311	283	T5210-34302	151	T5210-83011	251	T5410-34111	151
T4810-51181	285	T4930-52331	285	T5210-34402	150	T5210-83011	253	T5410-34412	156
T4810-55312	247	T4930-52351	220	T5210-34402	151	T5210-83921	257	T5410-60211	156
T4810-66721	141	T4930-52351	284	T5210-34412	150	T5210-87812	255	T5410-60211	157
T4810-66721	162	T4930-52361	218	T5210-34412	151	T5210-87861	255	T5410-71102	168
T4810-66721	163	T4930-52361	219	T5210-35511	154	T5210-93211	282	T5410-72161	175
T4810-66721	192	T4930-52361	283	T5210-36552	170	T5210-96205	115	T5410-72161	177
T4810-66721	194	T4930-52371	218	T5210-36681	146	T5210-96206	123	T5410-85391	168
T4810-66721	202	T4930-52371	219	T5210-37511	147	T5210-96305	106	T5515-38111	158
T4810-66721	247	T4930-52371	283	T5210-37561	146	T5210-96305	108	T5515-38111	159
T4810-82341	236	T4930-52471	218	T5210-37561	149	T5210-96305	110	T5515-75172	231
T4810-82341	239	T4930-52471	219	T5210-38102	158	T5210-96305	111	T5515-75172	234
T4810-82352	236	T4930-52471	283	T5210-38102	159	T5210-97151	272	T5517-77711	181
T4810-82352	239	T4930-52481	285	T5210-51251	285	T5210-A15040101	292	T5517-77711	245
T4810-86281	267	T4930-54501	236	T5210-52101	220	T5210-A15040102	292	T5520-20011	102
T4815-47281	146	T4930-54501	239	T5210-52101	284	T5210-A15040103	292	T5520-20312	103
T4815-55531	249	T4930-55411	236	T5210-52131	285	T5245-11021	171	T5520-20321	103
T4815-67371	41	T4930-55411	239	T5210-52311	285	T5245-11052	171	T5520-20322	103
T4815-78112	271	T4930-64301	216	T5210-55454	250	T5245-71221	141	T5520-20323	103
T4815-87181	271	T4930-66731	202	T5210-55742	212	T5250-85112	273	T5520-20611	104
T4815-88211	237	T4930-66731	212	T5210-60973	195	T5270-11011	171	T5520-20613	104
T4815-88211	240	T4930-66731	249	T5210-64411	216	T5270-28311	133	T5520-20614	104
T4815-88221	271	T4930-66741	212	T5210-64412	216	T5270-28331	133	T5520-20622	104
T4815-89131	271	T4930-66751	162	T5210-64421	216	T5270-52011	283	T5520-20623	104
T4815-89141	271	T4930-66751	163	T5210-64422	216	T5270-53061	285	T5520-20911	105
T4815-89151	271	T4930-66751	194	T5210-65291	214	T5270-55241	200	T5520-20913	105
T4815-89161	271	T4930-66751	197	T5210-66441	190	T5270-55411	236	T5520-20921	105
T4815-89171	271	T4930-69032	231	T5210-66452	162	T5270-55411	239	T5520-20922	105
T4815-93211	256	T4930-69032	234	T5210-66452	163	T5270-69012	231	T5520-21842	110
T4815-93211	261	T4930-80142	256	T5210-66452	194	T5270-69072	231	T5520-21851	110

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T5520-21861	110	T5520-32512	90	T5520-58861	211	T5520-89422	287	T5525-50423	175
T5520-21871	110	T5520-32522	92	T5520-59011	221	T5520-90071	150	T5525-50423	177
T5520-22112	111	T5520-32532	90	T5520-59021	221	T5520-90071	151	T5525-50424	175
T5520-22131	111	T5520-32532	92	T5520-59031	221	T5520-90081	150	T5525-50424	177
T5520-22152	126	T5520-33011	93	T5520-60021	242	T5520-A12000102	287	T5525-50432	175
T5520-22161	126	T5520-33012	93	T5520-68291	238	T5520-A13070101	288	T5525-50432	177
T5520-23011	117	T5520-33051	93	T5520-69011	231	T5521-26661	134	T5525-50433	175
T5520-23061	117	T5520-33081	93	T5520-69114	224	T5521-33011	93	T5525-50433	177
T5520-23071	117	T5520-33511	94	T5520-69116	224	T5521-83003	253	T5525-50434	175
T5520-23151	116	T5520-36571	97	T5520-69124	231	T5521-83004	253	T5525-50434	177
T5520-23312	119	T5520-36591	97	T5520-69125	231	T5521-83006	253	T5525-50441	184
T5520-23322	119	T5520-37011	140	T5520-69134	225	T5521-83008	253	T5525-50441	186
T5520-23331	119	T5520-42051	146	T5520-69134	228	T5525-40501	142	T5525-50473	175
T5520-23341	119	T5520-44001	148	T5520-69135	225	T5525-40501	143	T5525-50473	177
T5520-23342	119	T5520-44011	148	T5520-69135	229	T5525-40521	142	T5525-50474	175
T5520-23351	118	T5520-44021	148	T5520-69136	226	T5525-40531	142	T5525-50474	178
T5520-23601	120	T5520-44041	148	T5520-69136	229	T5525-40541	142	T5525-50475	175
T5520-23651	121	T5520-45021	149	T5520-69151	237	T5525-40541	143	T5525-50475	178
T5520-23931	122	T5520-45031	149	T5520-69151	240	T5525-40542	142	T5525-50481	176
T5520-23971	123	T5520-47003	152	T5520-69181	290	T5525-40542	143	T5525-50492	176
T5520-23981	123	T5520-47004	152	T5520-69182	290	T5525-40551	143	T5525-50492	178
T5520-23991	123	T5520-47005	152	T5520-69203	285	T5525-41012	145	T5525-50511	176
T5520-23992	123	T5520-47042	152	T5520-69211	224	T5525-42002	146	T5525-50531	176
T5520-24231	124	T5520-48142	154	T5520-69301	225	T5525-42012	146	T5525-50531	178
T5520-24241	124	T5520-48711	156	T5520-69301	228	T5525-42041	147	T5525-50541	176
T5520-24711	125	T5520-48711	157	T5520-69323	237	T5525-42061	147	T5525-50541	178
T5520-24721	125	T5520-48721	156	T5520-69323	240	T5525-42071	147	T5525-50562	176
T5520-24811	125	T5520-48721	157	T5520-69343	237	T5525-42072	147	T5525-50562	178
T5520-24821	125	T5520-49571	160	T5520-69344	237	T5525-45001	149	T5525-50572	176
T5520-24851	126	T5520-50303	173	T5520-69345	237	T5525-45011	149	T5525-50572	178
T5520-24852	126	T5520-50616	230	T5520-69352	238	T5525-46021	150	T5525-50581	176
T5520-24853	126	T5520-53802	162	T5520-69352	240	T5525-46021	151	T5525-50581	178
T5520-25111	127	T5520-53802	163	T5520-75171	231	T5525-46022	150	T5525-50582	176
T5520-25121	127	T5520-53802	194	T5520-75171	234	T5525-46022	151	T5525-50582	178
T5520-26311	133	T5520-53812	162	T5520-80421	247	T5525-46031	150	T5525-50612	179
T5520-26321	133	T5520-53812	163	T5520-80511	247	T5525-46031	151	T5525-50633	179
T5520-26352	133	T5520-53812	194	T5520-80521	247	T5525-47051	153	T5525-50633	180
T5520-26362	133	T5520-53822	162	T5520-80531	247	T5525-47062	154	T5525-50634	179
T5520-26611	134	T5520-53831	162	T5520-80631	213	T5525-47071	153	T5525-50634	180
T5520-26621	134	T5520-53831	163	T5520-80632	213	T5525-47081	153	T5525-50641	180
T5520-26631	134	T5520-53831	194	T5520-83003	251	T5525-48101	154	T5525-50701	176
T5520-26641	134	T5520-53842	162	T5520-83004	251	T5525-48111	154	T5525-50701	178
T5520-26661	134	T5520-53842	163	T5520-83006	251	T5525-48121	154	T5525-50702	176
T5520-26671	135	T5520-53842	194	T5520-83008	251	T5525-48162	154	T5525-50702	178
T5520-28501	274	T5520-53861	162	T5520-84451	216	T5525-49001	158	T5525-50811	181
T5520-28511	274	T5520-53861	163	T5520-84502	216	T5525-49001	159	T5525-50811	245
T5520-28551	275	T5520-53861	194	T5520-84532	216	T5525-49011	158	T5525-50813	181
T5520-28701	274	T5520-54012	195	T5520-86611	272	T5525-49011	159	T5525-50813	245
T5520-31511	86	T5520-54022	195	T5520-86632	272	T5525-49031	158	T5525-50831	181
T5520-31522	86	T5520-54031	195	T5520-86644	272	T5525-49031	159	T5525-50833	181
T5520-31531	86	T5520-54081	195	T5520-86661	272	T5525-49041	158	T5525-50833	245
T5520-31541	86	T5520-54082	195	T5520-86671	289	T5525-49901	170	T5525-50841	181
T5520-31562	86	T5520-58011	205	T5520-86682	272	T5525-49902	170	T5525-50841	245
T5520-31572	87	T5520-58011001	206	T5520-86801	204	T5525-50011	171	T5525-50852	181
T5520-32012	88	T5520-58111	205	T5520-87231	285	T5525-50022	172	T5525-50852	245
T5520-32013	88	T5520-58811	210	T5520-87511	283	T5525-50023	172	T5525-50853	181
T5520-32022	88	T5520-58812	210	T5520-88201	251	T5525-50254	173	T5525-50853	245
T5520-32023	88	T5520-58851	210	T5520-88201	253	T5525-50271	173	T5525-50861	182
T5520-32041	88	T5520-58851	211	T5520-89411	189	T5525-50281	173	T5525-50872	181
T5520-32051	88	T5520-58861	210	T5520-89412	189	T5525-50413	175	T5525-50882	181

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T5525-50883	182	T5525-53212	190	T5525-69211	224	T5525-81641	215	T5525-84832	257
T5525-51011	183	T5525-53212	195	T5525-69211	227	T5525-81651	215	T5525-84853	256
T5525-51022	183	T5525-53213	190	T5525-69311	80	T5525-81661	269	T5525-84862	257
T5525-51032	183	T5525-53213	196	T5525-69312	80	T5525-81671	269	T5525-84871	257
T5525-51212	98	T5525-53222	190	T5525-69512	230	T5525-81681	269	T5525-84881	257
T5525-51213	98	T5525-53231	190	T5525-69522	230	T5525-81692	269	T5525-84893	256
T5525-51214	98	T5525-53241	190	T5525-69612	223	T5525-81701	269	T5525-84903	257
T5525-51216	98	T5525-53251	196	T5525-69803	242	T5525-82361	242	T5525-84912	257
T5525-51223	98	T5525-53261	191	T5525-75893	242	T5525-82421	240	T5525-84922	257
T5525-51224	98	T5525-53261	196	T5525-80002	244	T5525-82422	238	T5525-84933	257
T5525-51242	99	T5525-53271	191	T5525-80005	244	T5525-82423	238	T5525-84943	257
T5525-51242	100	T5525-53401	192	T5525-80006	244	T5525-82423	240	T5525-84951	257
T5525-51261	179	T5525-53411	192	T5525-80007	244	T5525-83141	251	T5525-84962	257
T5525-51271	99	T5525-53421	192	T5525-80291	244	T5525-83141	253	T5525-84981	257
T5525-51271	101	T5525-53422	192	T5525-80292	244	T5525-83151	251	T5525-85002	259
T5525-51302	99	T5525-53432	192	T5525-80293	244	T5525-83151	253	T5525-85012	259
T5525-51302	100	T5525-53443	192	T5525-80301	244	T5525-83161	251	T5525-85022	259
T5525-51412	184	T5525-53453	192	T5525-80331	251	T5525-83161	253	T5525-85031	257
T5525-51412	186	T5525-53462	192	T5525-80331	253	T5525-83221	252	T5525-85041	258
T5525-51413	184	T5525-53842	163	T5525-80413	247	T5525-83221	254	T5525-85203	260
T5525-51413	186	T5525-53842	194	T5525-80432	246	T5525-83231	252	T5525-85204	260
T5525-51415	186	T5525-54602	199	T5525-80453	246	T5525-83231	254	T5525-85206	260
T5525-51416	186	T5525-55023	200	T5525-80454	246	T5525-83353	252	T5525-85213	261
T5525-51421	184	T5525-55042	200	T5525-80473	247	T5525-83353	254	T5525-85214	261
T5525-51421	186	T5525-55052	201	T5525-80482	247	T5525-83871	264	T5525-85216	261
T5525-51431	183	T5525-55071	201	T5525-80492	247	T5525-83962	192	T5525-85221	262
T5525-51472	184	T5525-55081	201	T5525-80504	246	T5525-83963	193	T5525-85231	262
T5525-51472	186	T5525-55091	201	T5525-80521	247	T5525-84142	267	T5525-85301	262
T5525-51473	187	T5525-55101	201	T5525-80602	213	T5525-84201	255	T5525-85311	262
T5525-51481	184	T5525-55102	201	T5525-80612	213	T5525-84202	255	T5525-85321	262
T5525-51481	187	T5525-55111	201	T5525-80621	213	T5525-84211	255	T5525-85331	262
T5525-51492	184	T5525-55112	201	T5525-80622	213	T5525-84212	255	T5525-85353	262
T5525-51492	187	T5525-55121	201	T5525-80641	213	T5525-84221	255	T5525-85354	262
T5525-51493	185	T5525-55131	201	T5525-80642	213	T5525-84222	255	T5525-85363	261
T5525-51493	187	T5525-56211	203	T5525-80653	213	T5525-84301	252	T5525-85373	262
T5525-51494	187	T5525-56221	203	T5525-80654	213	T5525-84301	254	T5525-85381	262
T5525-51502	185	T5525-56232	203	T5525-80661	213	T5525-84342	260	T5525-85403	263
T5525-51502	187	T5525-56241	203	T5525-80662	213	T5525-84343	260	T5525-85413	263
T5525-51503	187	T5525-56614	204	T5525-80671	213	T5525-84402	216	T5525-85421	263
T5525-51512	185	T5525-56615	204	T5525-80682	213	T5525-84411	216	T5525-85441	263
T5525-51512	187	T5525-56616	204	T5525-80711	213	T5525-84421	216	T5525-85461	263
T5525-51521	185	T5525-56623	204	T5525-80721	213	T5525-84431	216	T5525-85603	264
T5525-51521	187	T5525-56624	204	T5525-80802	249	T5525-84442	216	T5525-85611	264
T5525-51531	185	T5525-56631	204	T5525-80803	249	T5525-84451	216	T5525-85662	264
T5525-51531	187	T5525-56641	204	T5525-80804	249	T5525-84462	216	T5525-85671	264
T5525-51542	185	T5525-58071	164	T5525-80812	249	T5525-84473	216	T5525-85681	264
T5525-51542	187	T5525-58071	206	T5525-81002	141	T5525-84482	217	T5525-85711	242
T5525-51551	185	T5525-58212	166	T5525-81003	141	T5525-84483	217	T5525-85721	242
T5525-51551	187	T5525-58311	166	T5525-81012	141	T5525-84484	217	T5525-85802	265
T5525-51552	187	T5525-58321	166	T5525-81022	141	T5525-84493	217	T5525-85803	265
T5525-51561	185	T5525-58431	168	T5525-81023	141	T5525-84561	217	T5525-85812	265
T5525-51561	187	T5525-58501	168	T5525-81032	141	T5525-84571	217	T5525-85813	265
T5525-51572	185	T5525-58502	168	T5525-81061	141	T5525-84572	217	T5525-85823	265
T5525-51572	187	T5525-58611	207	T5525-81071	141	T5525-84602	282	T5525-85825	265
T5525-51582	185	T5525-58872	210	T5525-81201	214	T5525-84612	282	T5525-85833	265
T5525-51582	187	T5525-62101	145	T5525-81202	214	T5525-84622	282	T5525-85835	265
T5525-51591	185	T5525-69164	223	T5525-81211	214	T5525-84631	282	T5525-85841	265
T5525-51591	187	T5525-69165	223	T5525-81613	215	T5525-84803	256	T5525-85842	265
T5525-53201	190	T5525-69173	237	T5525-81622	215	T5525-84811	256	T5525-85851	265
T5525-53201	195	T5525-69173	240	T5525-81633	215	T5525-84822	257	T5525-85852	265

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T5525-85862	265	T5535-49611	160	T5620-51216	100				
T5525-86002	267	T5535-49611	161	T5620-51223	100				
T5525-86012	267	T5535-49641	160	T5620-51612	188				
T5525-86021	267	T5535-49641	161	T5620-51622	188				
T5525-86031	267	T5535-54221	236	T5620-51632	188				
T5525-86041	267	T5535-54221	239	T5620-51642	188				
T5525-86051	268	T5535-58311	167	T5620-51652	188				
T5525-86061	267	T5535-68651	231	T5620-51661	188				
T5525-86071	267	T5535-68651	234	T5620-55811	202				
T5525-86081	267	T5535-68811	233	T5620-55812	202				
T5525-86091	267	T5535-68811	235	T5620-55813	202				
T5525-86101	267	T5535-69142	226	T5620-55823	202				
T5525-86111	267	T5535-69143	226	T5620-58011	164				
T5525-86121	268	T5535-69144	226	T5620-58011001	165				
T5525-86201	269	T5535-69281	231	T5620-58111	164				
T5525-86211	252	T5535-69281	234	T5620-58212	167				
T5525-86211	254	T5535-69511	230	T5620-58251	167				
T5525-86221	269	T5538-54412	197	T5620-69114	227				
T5525-86241	269	T5538-54422	197	T5620-69115	227				
T5525-86251	269	T5538-54432	197	T5620-69121	234				
T5525-86261	269	T5620-28501	276	T5620-69343	240				
T5525-86271	269	T5620-28502	276	T5620-69344	240				
T5525-86281	269	T5620-28511	276	T5620-84451	217				
T5525-86291	269	T5620-28521	277	T5620-87411	218				
T5525-86301	269	T5620-28531	276	T5620-87411	219				
T5525-86342	269	T5620-28701	276	T5620-87411	283				
T5525-86401	269	T5620-28702	276	T5620-87421	218				
T5525-86411	269	T5620-42051	146	T5620-87421	219				
T5525-86421	269	T5620-48701	157	T5620-87421	283				
T5525-86431	269	T5620-49571	161	T5620-87511	218				
T5525-86691	272	T5620-49621	160	T5620-A13070101	289				
T5525-87212	285	T5620-49621	161	T5621-87511	219				
T5525-87222	285	T5620-49631	160	T5638-40521	144				
T5525-87231	285	T5620-49631	161	T5638-40531	144				
T5525-87611	218	T5620-50011	172	T5638-49041	159				
T5525-87611	219	T5620-50011	178	T5638-49601	161				
T5525-87641	285	T5620-50031	172	T5638-69142	229				
T5525-88211	268	T5620-50254	174	T8101-43101	152				
T5525-88221	268	T5620-50261	174	T8105-75770	93				
T5525-88712	252	T5620-50272	174	T8822-83317	107				
T5525-88712	254	T5620-50273	174	T8822-83317	109				
T5525-88771	252	T5620-50281	174	T8822-83327	107				
T5525-88771	254	T5620-50291	174	T8823-03526	118				
T5525-88781	252	T5620-50303	174	T8823-54027	107				
T5525-88781	254	T5620-50304	174	T8823-54027	109				
T5525-88791	252	T5620-50305	174	T8823-54027	118				
T5525-88791	254	T5620-50413	178						
T5525-88801	252	T5620-50481	177						
T5525-88801	254	T5620-50511	178						
T5525-89101	272	T5620-50512	178						
T5525-89121	272	T5620-50531	63						
T5525-A13090102	290	T5620-50611	180						
T5525-A13090104	290	T5620-50613	180						
T5527-42003	146	T5620-50831	245						
T5530-58811	211	T5620-50851	245						
T5535-41022	145	T5620-50872	245						
T5535-41032	145	T5620-50882	245						
T5535-41042	145	T5620-51212	100						
T5535-42041	147	T5620-51213	100						
T5535-49601	160	T5620-51214	100						

INDEX 2

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
7핀소켓그룹(옵션)	T5520-G897A	288	부변속레버그룹	T5525-G534A	192
7핀소켓그룹(옵션)	T5620-G897A	289	부변속축그룹	T5520-G221A	111
가버너그룹	3A150LX-E170	54	부변속포크그룹	T5520-G251A	127
가버너그룹	3B183-E170	55	브레이크 그룹	T5525-G806A	212
견인센서브라켓그룹	T5520-G497A	169	브레이크케이스그룹	T5520-G263A	132
경광등그룹	T5525-G870A	273	셔틀그룹	T5525-G810A	141
경심수평센서브라켓그룹	T5520-G590A	221	셔틀변속포크그룹	T5520-G248A	126
계기판프레임그룹(기계식)	T5525-G800A	244	셔틀축그룹	T5520-G218A	109
교류발전기그룹	4A220LWK-E200	66	소음기그룹	T5520-G502A	173
교류발전기그룹	4A220LWMC-E200	67	소음기그룹	T5620-G502A	174
교류발전기그룹	4B243LWMC-E200	68	속도조정레버그룹	4B243-E150	48
교류발전기그룹	4B243LWM-D-E200	69	수평실린더그룹	T5520-G487A	156
기어케이스그룹	3B183-E040	14	수평실린더그룹	T5620-G487A	157
기어케이스그룹	4A220TLX-E040	16	스윙드로우바그룹	T5520-G588A	209
기어케이스그룹	F6800-G040A	18	스티어링실린더그룹	T5520-G335A	94
기어케이스커버그룹	F6800-G045A	20	스파이럴베벨피니언축그룹	T5520-G227A	113
기어펌프그룹	T5525-G405A	142	승강실린더그룹	T5520-G481A	154
기어펌프그룹	T5638-G405A	143	승강제어밸브그룹(전자식)	T5520-G440A	148
냉각수플랜지 그룹	F5840-G130A	42	실린더블럭그룹	F5800-G010A	5
냉각수호스그룹	4A220LWM-D-E190	61	실린더블록그룹	4A220LX-E010	1
냉각수호스그룹	4B243LWM-D-E190	63	실린더블록그룹	4B243-E010	3
냉각팬 그룹	F5800-G230A	73	실린더헤드그룹	4A220LW-E030	11
노즐홀더그룹	4A220-E130	41	실린더헤드그룹	4B243LW-E030	12
뒤웨이트그룹	EX40-T1075C	291	실린더헤드그룹	F5800-G030A	13
뒷면유리그룹	T5525-G856A	264	실린더헤드카버 그룹	F5800-G150A	50
뒷바퀴그룹	T5520-G285A	274	실린더헤드커버그룹	4A220-E090	27
뒷바퀴그룹	T5620-G285A	276	아이들기어그룹	F6800-G100A	31
뒷차동장치그룹	T5520-G257A	129	악셀레이터레버그룹	T5528-G544A	197
뒷차축그룹	T5520-G266A	134	악셀레이터레버그룹(TIER4)	T5535-G544A	198
라디에이터그룹	T5525-G504A	175	악셀레이터페달그룹	T5620-G558A	202
라디에이터그룹	T5620-G504A	177	앞바퀴우그룹	T5520-G377A	280
라이트그룹	T5520-G730A	230	앞바퀴우그룹	T5620-G377A	281
레버가이드그룹(국내기계식)	T5520-G844A	216	앞바퀴좌그룹	T5520-G375A	278
로워링크그룹	T5520-G580A	205	앞바퀴좌그룹	T5620-G375A	279
로워링크그룹	T5620-G580A	164	앞웨이트그룹(옵션)	T5520-G894A	287
로커암_밸브 그룹	F5800-G110A	37	앞웨이트브라켓그룹	T5520-G520A	189
리프트로드그룹(내수,전자	T5520-G586A	207	앞차동장치그룹	T5520-G305A	138
리프트로드그룹(내수,전자	T5620-G586A	208	앞차축그룹	T5520-G330A	93
매니폴드그룹	4A220LWMR-E220	71	앞차축브라켓그룹	T5520-G365A	96
메인베어링케이스그룹	4B243-E050	21	앞차축지지대그룹	T5520-G300A	137
메인베어링케이스그룹	TD2200-E050	22	앞차축케이스우그룹	T5520-G327A	91
명판그룹	T5520-G872A	283	앞차축케이스좌그룹	T5520-G325A	89
명판그룹	T5620-G872A	218	앞차축프레임그룹	T5525-G512A	98
명판그룹	T5621-G872A	219	앞차축프레임그룹	T5620-G512A	100
명판그룹, 캐빈	T5520-G876A	285	에어브리더 그룹	T5525-G499A	170
명판그룹, 프레임	T5520-G874A	284	에어컨브라켓그룹	T5525-G506A	179
명판그룹, 프레임	T5620-G874A	220	에어컨브라켓그룹	T5620-G506A	180
모듈레이터밸브그룹	T5520-G450A	149	에어콘히터그룹	T5525-G508A	181
밋션전장품그룹	T5520-G710A	222	에어콘히터그룹	T5525-G860A	266
밧데리그룹	T5520-G715A	223	에어콘히터그룹	T5620-G508A	245
배기매니폴드 그룹	F5800-G190A	65	에어크리너그룹	T5525-G500A	171
밸브로커암그룹	4A220A-E080	26	에어크리너그룹	T5620-G500A	172
베벨기어축그룹	T5520-G320A	88	엔진전장품1그룹	T5525-G700A	80
베벨기어케이스그룹	T5520-G315A	86	엔진전장품1그룹	T5638-G700A	81
베벨피니언축그룹	T5520-G310A	85	엔진전장품2그룹	T5520-G705A	82
복동레버그룹	T5520-G538A	162	엔진전장품2그룹	T5620-G705A	83
복동레버그룹	T5527-G538A	163	엔진정지레버그룹	4B243LW-E160	51
복동레버그룹(유럽)	T5528-G538A	194	연료시스템 그룹	F5800-G120A	40
본네트그룹	T5520-G514A	184	연료캠축그룹	4A220LX-E140	43
본넷트그룹	T5525-G514A	186	연료캠축그룹	4B243LX-E140	45

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
연료쿨러그룹	T5525-G510A	183	터보파이프 그룹	F5800-G245A	76
연료탱크그룹	T5525-G550A	200	톱링크그룹	T5525-G584A	168
연료탱크캡그룹	MX55PC-T2160A	292	톱링크브라켓그룹	T5520-G485A	155
연료필터_파이프 그룹	F5800-G160A	53	트랜스밋션케이스그룹	T5520-G209A	105
연료필터그룹	T5620-G516A	188	파워스티어링유니트그룹	T5520-G410A	145
연료히터옵션그룹	T5525-G899A	290	팬더그룹	T5520-G858A	265
옆문유리그룹	T5525-G854A	263	프레임전장품1그룹	T5520-G735A	231
오일게이지그룹	F6800-G025A	10	프레임전장품1그룹	T5620-G735A	234
오일팬그룹	4A220-E020	7	플라이휠 그룹	F5810-G220A	72
오일팬그룹	4B243-E020	8	플라이휠그룹	4A220LWM-E120	38
오일팬그룹	F5800-G020A	9	플라이휠그룹	4B243LWMR-E120	39
오일필터그룹	F6800-G050A	23	플라이휠하우징 그룹	F5800-G210A	70
와이퍼모터그룹	T5520-G866A	271	피스톤_컨넥팅로드 그룹	F5800-G070A	25
외부인출밸브그룹	T5520-G460A	150	피스톤크랭크축그룹	4A220-E110	33
외부인출밸브그룹	T5620-G460A	151	피스톤크랭크축그룹	4B243LW-E110	35
워터펌프 그룹	F6800-G140A	47	필라그룹	T5525-G846A	282
워터펌프그룹	4A200LX-E180	58	핸드주차브레이크	T5525-G812A	214
워터펌프그룹	4B243LWMC-E180	59	핸들그룹(내수)	T5520-G814A	250
유압실린더그룹	T5520-G470A	152	핸들칼럼그룹	T5525-G804A	246
유압실린더커버그룹	T5520-G360A	95	핸들칼럼커버그룹	T5525-G816A	215
의자스탭그룹	T5520-G566A	204	흡기매니폴드 그룹	F5800-G170A	56
전륜구동장치그룹	T5520-G230A	115	흡기파이프 그룹	F5803-G180A	60
전면유리그룹	T5525-G850A	259	흡입라인그룹	T5525-G490A	158
전장부품 그룹	F5800-G270A	78	흡입라인그룹	T5638-G490A	159
전장품1그룹	T5520-G720A	224	흡차음재그룹	T5525-G862A	269
전장품1그룹	T5620-G720A	227	히치프레임그룹	T5530-G588A	211
제조명판그룹	F6810-G300A	79	ECU & 센서그룹	F5800-G260A	77
조이스틱레버그룹	T5525-G562A	203	EPA명판그룹	4A220LW-E245	75
죠이스틱밸브그룹	T5520-G420A	146	PTO레버그룹(국내)	T5520-G540A	195
주변속레버 그룹	T5525-G532A	190	PTO변속포크그룹	T5520-G245A	125
주변속포크그룹	T5520-G242A	124	PTO축그룹	T5520-G239A	122
주축그룹	T5520-G212A	106	PTO카운터축그룹	T5520-G233A	118
중간케이스그룹	T5520-G206A	104	PTO클러치그룹	T5520-G236A	120
지붕그룹	T5525-G848A	256			
차동고정포크그룹	T5520-G260A	131			
차동페달그룹(대동공업)	T5525-G547A	199			
체크링크그룹	T5525-G582A	166			
체크링크그룹	T5620-G582A	167			
초저속축그룹	T5520-G224A	112			
초저속포크그룹	T5520-G254A	128			
추진축그룹	T5520-G370A	140			
출입문그룹	T5525-G852A	260			
카운터축그룹	T5520-G215A	107			
캐빈 프레임그룹	T5520-G830A	251			
캐빈 프레임그룹	T5521-G830A	253			
캐빈라이트그룹	T5520-G755A	242			
캐빈전장품1그룹	T5520-G745A	236			
캐빈전장품1그룹	T5620-G745A	239			
캐빈지지대그룹	T5525-G842A	255			
캠축 그룹	F5800-G090A	28			
캠축그룹	4A220LW-E100	29			
캠축그룹	4B243LW-E100	30			
쿨링시스템그룹	T5520-G495A	160			
쿨링시스템그룹	T5620-G495A	161			
크랭크축그룹	F5800-G060A	24			
클러치 그룹	T5525-G808A	249			
클러치그룹	T5520-G280A	136			
클러치레버그룹	T5520-G200A	102			
클러치하우징그룹	T5520-G203A	103			
터보조합그룹	F5803-G240A	74			

INDEX 3

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
<샤시>			기어케이스그룹	4A220TLX-E040	16
견인센서브라켓그룹	T5520-G497A	169	기어케이스그룹	F6800-G040A	18
라디에이터그룹	T5525-G504A	175	기어케이스커버그룹	F6800-G045A	20
라디에이터그룹	T5620-G504A	177	냉각수플랜지 그룹	F5840-G130A	42
레버가이드그룹(국내기계식)	T5520-G844A	216	냉각수호스그룹	4A220LWM-D-E190	61
로워링크그룹	T5520-G580A	205	냉각수호스그룹	4B243LWM-D-E190	63
리프트로드그룹(내수,전자	T5520-G586A	207	냉각팬 그룹	F5800-G230A	73
리프트로드그룹(내수,전자	T5620-G586A	208	노즐홀더그룹	4A220-E130	41
명판그룹	T5620-G872A	218	로커암_밸브 그룹	F5800-G110A	37
명판그룹	T5621-G872A	219	매니폴드그룹	4A220LWMR-E220	71
명판그룹, 프레임	T5620-G874A	220	메인베어링케이스그룹	4B243-E050	21
복동레버그룹(유럽)	T5528-G538A	194	메인베어링케이스그룹	TD2200-E050	22
본네트그룹	T5520-G514A	184	배기매니폴드 그룹	F5800-G190A	65
본넷트그룹	T5525-G514A	186	밸브로커암그룹	4A220A-E080	26
부변속레버그룹	T5525-G534A	192	속도조정레버그룹	4B243-E150	48
브레이크 그룹	T5525-G806A	212	실린더블럭그룹	F5800-G010A	5
소음기그룹	T5520-G502A	173	실린더블록그룹	4A220LX-E010	1
소음기그룹	T5620-G502A	174	실린더블록그룹	4B243-E010	3
스윙드로우바그룹	T5520-G588A	209	실린더헤드그룹	4A220LW-E030	11
악셀레이터레버그룹	T5528-G544A	197	실린더헤드그룹	4B243LW-E030	12
악셀레이터레버그룹(TIER4)	T5535-G544A	198	실린더헤드그룹	F5800-G030A	13
악셀레이터페달그룹	T5620-G558A	202	실린더헤드카버 그룹	F5800-G150A	50
앞웨이트브라켓그룹	T5520-G520A	189	실린더헤드커버그룹	4A220-E090	27
에어브리더 그룹	T5525-G499A	170	아이들기어그룹	F6800-G100A	31
에어컨브라켓그룹	T5525-G506A	179	엔진전장품1그룹	T5525-G700A	80
에어컨브라켓그룹	T5620-G506A	180	엔진전장품1그룹	T5638-G700A	81
에어콘히터그룹	T5525-G508A	181	엔진전장품2그룹	T5520-G705A	82
에어크리너그룹	T5525-G500A	171	엔진전장품2그룹	T5620-G705A	83
에어크리너그룹	T5620-G500A	172	엔진정지레버그룹	4B243LW-E160	51
연료쿨러그룹	T5525-G510A	183	연료시스템 그룹	F5800-G120A	40
연료탱크그룹	T5525-G550A	200	연료캠축그룹	4A220LX-E140	43
연료필터그룹	T5620-G516A	188	연료캠축그룹	4B243LX-E140	45
의자스탭그룹	T5520-G566A	204	연료필터_파이프 그룹	F5800-G160A	53
조이스틱레버그룹	T5525-G562A	203	오일게이지그룹	F6800-G025A	10
주변속레버 그룹	T5525-G532A	190	오일팬그룹	4A220-E020	7
차동페달그룹(대동공업)	T5525-G547A	199	오일팬그룹	4B243-E020	8
핸드주차브레이크	T5525-G812A	214	오일팬그룹	F5800-G020A	9
핸들칼럼커버그룹	T5525-G816A	215	오일필터그룹	F6800-G050A	23
히치프레임그룹	T5530-G588A	211	워터펌프 그룹	F6800-G140A	47
PTO레버그룹(국내)	T5520-G540A	195	워터펌프그룹	4A200LX-E180	58
<앞차축>			워터펌프그룹	4B243LWMC-E180	59
베벨기어축그룹	T5520-G320A	88	전장부품 그룹	F5800-G270A	78
베벨기어케이스그룹	T5520-G315A	86	제조명판그룹	F6810-G300A	79
베벨피니언축그룹	T5520-G310A	85	캠축 그룹	F5800-G090A	28
스티어링실린더그룹	T5520-G335A	94	캠축그룹	4A220LW-E100	29
앞차축그룹	T5520-G330A	93	캠축그룹	4B243LW-E100	30
앞차축브라켓그룹	T5520-G365A	96	크랭크축그룹	F5800-G060A	24
앞차축케이스우그룹	T5520-G327A	91	터보조합그룹	F5803-G240A	74
앞차축케이스좌그룹	T5520-G325A	89	터보파이프 그룹	F5800-G245A	76
앞차축프레임그룹	T5525-G512A	98	플라이휠 그룹	F5810-G220A	72
앞차축프레임그룹	T5620-G512A	100	플라이휠그룹	4A220LWM-E120	38
유압실린더커버그룹	T5520-G360A	95	플라이휠그룹	4B243LWMR-E120	39
<엔진>			플라이휠하우징 그룹	F5800-G210A	70
가버너그룹	3A150LX-E170	54	피스톤_컨넥팅로드 그룹	F5800-G070A	25
가버너그룹	3B183-E170	55	피스톤크랭크축그룹	4A220-E110	33
교류발전기그룹	4A220LWK-E200	66	피스톤크랭크축그룹	4B243LW-E110	35
교류발전기그룹	4A220LWMC-E200	67	흡기매니폴드 그룹	F5800-G170A	56
교류발전기그룹	4B243LWMC-E200	68	흡기파이프 그룹	F5803-G180A	60
교류발전기그룹	4B243LWM-D-E200	69	ECU & 센서그룹	F5800-G260A	77
기어케이스그룹	3B183-E040	14	EPA명판그룹	4A220LW-E245	75

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
<옵션>			와이퍼모터그룹	T5520-G866A	271
7핀소켓그룹(옵션)	T5520-G897A	288	전면유리그룹	T5525-G850A	259
7핀소켓그룹(옵션)	T5620-G897A	289	지붕그룹	T5525-G848A	256
뒤웨이트그룹	EX40-T1075C	291	출입문그룹	T5525-G852A	260
뒷바퀴그룹	T5520-G285A	274	캐빈 프레임그룹	T5520-G830A	251
뒷바퀴그룹	T5620-G285A	276	캐빈 프레임그룹	T5521-G830A	253
명판그룹	T5520-G872A	283	캐빈지지대그룹	T5525-G842A	255
명판그룹, 캐빈	T5520-G876A	285	클러치 그룹	T5525-G808A	249
명판그룹, 프레임	T5520-G874A	284	팬더그룹	T5520-G858A	265
앞바퀴우그룹	T5520-G377A	280	핸들그룹(내수)	T5520-G814A	250
앞바퀴우그룹	T5620-G377A	281	핸들칼럼그룹	T5525-G804A	246
앞바퀴좌그룹	T5520-G375A	278	흡차음재그룹	T5525-G862A	269
앞바퀴좌그룹	T5620-G375A	279	<트랜스미션>		
앞웨이트그룹(옵션)	T5520-G894A	287	뒷차동장치그룹	T5520-G257A	129
연료탱크캡그룹	MX55PC-T2160A	292	뒷차축그룹	T5520-G266A	134
연료히터옵션그룹	T5525-G899A	290	부변속축그룹	T5520-G221A	111
필라그룹	T5525-G846A	282	부변속포크그룹	T5520-G251A	127
<유압>			브레이크케이스그룹	T5520-G263A	132
기어펌프그룹	T5525-G405A	142	셔틀그룹	T5525-G810A	141
기어펌프그룹	T5638-G405A	143	셔틀변속포크그룹	T5520-G248A	126
로워링크그룹	T5620-G580A	164	셔틀축그룹	T5520-G218A	109
모듈레이터밸브그룹	T5520-G450A	149	스파이럴베벨피니언축그룹	T5520-G227A	113
복동레버그룹	T5520-G538A	162	앞차동장치그룹	T5520-G305A	138
복동레버그룹	T5527-G538A	163	앞차축지지대그룹	T5520-G300A	137
수평실린더그룹	T5520-G487A	156	전륜구동장치그룹	T5520-G230A	115
수평실린더그룹	T5620-G487A	157	주변속포크그룹	T5520-G242A	124
승강실린더그룹	T5520-G481A	154	주축그룹	T5520-G212A	106
승강제어밸브그룹(전자식)	T5520-G440A	148	중간케이스그룹	T5520-G206A	104
외부인출밸브그룹	T5520-G460A	150	차동고정포크그룹	T5520-G260A	131
외부인출밸브그룹	T5620-G460A	151	초저속축그룹	T5520-G224A	112
유압실린더그룹	T5520-G470A	152	초저속포크그룹	T5520-G254A	128
죠이스틱밸브그룹	T5520-G420A	146	추진축그룹	T5520-G370A	140
체크링크그룹	T5525-G582A	166	카운터축그룹	T5520-G215A	107
체크링크그룹	T5620-G582A	167	클러치그룹	T5520-G280A	136
쿨링시스템그룹	T5520-G495A	160	클러치레버그룹	T5520-G200A	102
쿨링시스템그룹	T5620-G495A	161	클러치하우징그룹	T5520-G203A	103
톱링크그룹	T5525-G584A	168	트랜스밋션케이스그룹	T5520-G209A	105
톱링크브라켓그룹	T5520-G485A	155	PTO변속포크그룹	T5520-G245A	125
파워스티어링유니트그룹	T5520-G410A	145	PTO축그룹	T5520-G239A	122
흡입라인그룹	T5525-G490A	158	PTO카운터축그룹	T5520-G233A	118
흡입라인그룹	T5638-G490A	159	PTO클러치그룹	T5520-G236A	120
<전장>					
경심수평센서브라켓그룹	T5520-G590A	221			
계기판프레임그룹(기계식)	T5525-G800A	244			
라이트그룹	T5520-G730A	230			
밋션전장품그룹	T5520-G710A	222			
밧데리그룹	T5520-G715A	223			
전장품1그룹	T5520-G720A	224			
전장품1그룹	T5620-G720A	227			
캐빈라이트그룹	T5520-G755A	242			
캐빈전장품1그룹	T5520-G745A	236			
캐빈전장품1그룹	T5620-G745A	239			
프레임전장품1그룹	T5520-G735A	231			
프레임전장품1그룹	T5620-G735A	234			
<캐빈>					
경광등그룹	T5525-G870A	273			
뒷면유리그룹	T5525-G856A	264			
에어콘히터그룹	T5525-G860A	266			
에어콘히터그룹	T5620-G508A	245			
옆문유리그룹	T5525-G854A	263			