

목 차

[엔진]

4B243TLW-E010	실린더블록그룹.	.1
4B243TLW-E020	오일팬그룹.	.3
4B243TLW-E030	실린더헤드커버그룹.	.4
4B243TLX-E040	기어케이스그룹.	.5
4B243TLW-E050	메인베어링케이스그룹.	.7
4B243TLW-E070	터보그룹.	.8
4B243TLW-E080	밸브로커암그룹.	.10
4A200T-C-090	실린더헤드커버그룹.	.11
4B243TLX-E100	캠축그룹.	.12
4B243TLW-E110	피스톤크랭크축그룹.	.13
4B243TLW-E120	플라이휠그룹.	.15
4B243TLWM-E120	플라이휠그룹.	.16
4A200T-E130	노즐홀더그룹.	.17
4B243LW-E140	연료캠축그룹.	.18
3B183-E150	속도조정레버그룹.	.20
4B243LXL2-E160	엔진정지레버그룹.	.22
4B243TLW-E170	가버너그룹.	.24
3A165-E180	워터펌프그룹.	.25
4B243TLWK-E190	냉각수파이프그룹.	.26
4B243TLWK-E200	교류발전기그룹.	.27
4A200T-E220	매니폴드그룹.	.28

[앞차축]

MX58-T0420A	앞차축지지그룹.	.29
MX58-T0430A	앞차동장치그룹.	.30
MX58-T0440A	베벨피니언축그룹.	.31
MX58-T0450A	베벨기어케이스그룹.	.32
MX58-T0460A	베벨기어축그룹.	.33
MX58-T0470A	앞차축케이스그룹.	.34
MX58-T0480A	앞차축그룹.	.35

[트랜스미션]

MX58-T0100A	클러치그룹.	.36
MX58-T0100B	클러치그룹.	.37
MX58-T0105A	클러치레버그룹.	.38
MX58-T0110A	클러치하우징그룹.	.39
MX58-T0110B	클러치하우징그룹.	.40
MX58-T0120A	중간케이스그룹.	.41
MX58-T0120B	중간케이스그룹.	.42
RX60PC-T0120A	중간케이스그룹.	.43
MX58-T0130A	트랜스밋션케이스그룹.	.44
MX58-T0130B	트랜스밋션케이스그룹.	.45
MX58-T0140A	주축그룹.	.46

MX58-T0150A	카운터축그룹.	.47
MX58-T0160A	셔틀축그룹.	.48
MX58-T0160B	셔틀축그룹.	.50
RX60PC-T0160A	셔틀축그룹.	.52
RX60PC-T0160B	셔틀축그룹.	.54
MX58-T0170A	부변속축그룹.	.56
MX58-T0180A	초저속축그룹.	.57
MX58-T0200A	스파이럴베벨피니언축그룹.	.58
MX58-T0210A	전륜구동장치그룹.	.59
MX58-T0220A	PT0카운터축그룹.	.61
MX58-T0230A	PT0축그룹.	.64
MX58-T0240A	주변속포크그룹.	.65
MX58-T0245A	셔틀변속포크그룹.	.66
MX58-T0250A	부변속포크그룹.	.67
MX58-T0250C	부변속포크그룹.	.69
MX58-T0260A	PT0변속포크그룹.	.71
MX58-T0270A	뒷차동장치그룹.	.72
MX58-T0280A	차동고정포크그룹.	.74
MX58-T0290A	브레이크케이스그룹.	.75
MX58-T0300A	뒷차축그룹.	.77
MX58-T0520A	추진축그룹.	.79

[유압]

MX58-T0365A	유압실린더그룹.	.80
MX58-T0370A	유압실린더몸체그룹.	.82
MX58-T0375A	승강암그룹.	.83
MX58-T0390A	톱링크브라켓그룹.	.84
MX58-T0395A	승강실린더그룹.	.85
MX58-T0400A	유압밸브그룹.	.86
MX58-T0400B	유압밸브그룹.	.88
MX58-T0405A	유압장치그룹.	.90
MX58-T0410A	밸브유니트그룹.	.91
MX58-T0490A	스티어링실린더그룹.	.92
MX58-T0490B	스티어링실린더그룹.	.93
MX58-T0500A	실린더커버그룹.	.94
RX60PC-T0610A	기어펌프그룹.	.95
RX60PC-T0620A	흡입파이프그룹.	.97
RX60PC-T0630A	오일쿨러그룹.	.98
MX58-T0640A	조이스틱밸브그룹.	.99
MX58-T0650A	리프트실린더그룹.	.102
MX58-T0660A	스티어링호스그룹.	.103
MX58-T0680A	실린더커버 그룹.	.104
MX55C-T1050A	스티어링그룹.	.105
MX58-T1050A	스티어링그룹.	.107
RX60PC-T1110A	파워스티어링유니트그룹.	.109

[사시]

RX60PC-T0040A	에어크리너그룹.	.110
RX60PC-T0050A	소음기그룹.	.111
RX60PC-T0060A	라디에이터그룹.	.112
RX60PC-T0070A	에어콘브라켓그룹.	.115
MX55PC-T0310A	변속레버1그룹.	.117
MX58-T0310A	변속레버1그룹.	.119
MX58-T0320A	브레이크로드1그룹.	.120
MX58-T0330A	PT0레버1그룹.	.121
MX58-T0340A	캐빈지지대1그룹.	.122
MX58-T0350A	3점연결장치1그룹.	.123
MX58-T0510A	앞차축브라켓그룹.	.124
RX60PC-T0730A	앞차축프레임그룹.	.126
MX50PC-T0740A	본넷트그룹.	.128
RX60C-T0750A	본넷트취부대그룹.	.129
RX60PC-T0750A	본넷트취부대그룹.	.130
MX58-T0760A	연료탱크그룹.	.131
RX60PC-T0770A	연료필터그룹.	.134
MX58-T0780A	변속레버2그룹.	.135
MX55PCR-T0790A	주,부변속레버그룹.	.136
MX58-T0790A	주,부변속레버그룹.	.137
MX58-T0810A	PT0레버2그룹.	.138
MX58-T0820A	조이스틱레버그룹.	.139
MX58-T0840A	경심수평센서브라켓그룹.	.140
MX58-T0850A	3점연결장치2그룹.	.141
MX58-T0860A	3점연결장치3그룹.	.144
MX58-T0870A	드로우바그룹.	.145
MX58-T0880A	캐빈지지대그룹.	.147
MX58-T0890A	발판매트그룹.	.148
MX58-T0900A	의자그룹.	.149
MX50C-T0910A	명판그룹.	.150
MX50PC-T0910A	명판그룹.	.151
MX55PC-T0950A	흡음재그룹.	.152
MX55C-T1000A	프레임그룹.	.153
MX58-T1000A	프레임그룹.	.154
MX55C-T1010A	클러치페달그룹.	.155
MX58-T1010A	클러치페달그룹.	.156
MX58-T1020A	브레이크페달그룹.	.157
RX60PC-T1030A	악셀그룹.	.158
MX58-T1040A	주차브레이크레버3그룹.	.159
MX55C-T1060A	셔틀레버그룹.	.160
MX55C-T1070A	계기판커버그룹.	.161
MX55PC-T1070A	계기판커버그룹.	.162
MX50PC-T1080A	명판그룹, 프레임.	.163

MX55PC-T1090A	흡음재그룹, 프레임.	.164
MX58-T1300A	계기판커버그룹.	.165
MX55PCR-T1310A	레버가이드그룹.	.166
MX58-T1310A	레버가이드그룹.	.167
MX58-T1320A	복동레버그룹.	.168
MX58-T1330A	위치견인그룹.	.170
MX50C-T1350A	변속레버3그룹.	.171
MX50CR-T1350A	변속레버3그룹.	.173
MX50PC-T1350A	변속레버3그룹.	.175
MX50PCR-T1350A	변속레버3그룹.	.177
MX58-T1350A	변속레버3그룹.	.178
MX50PC-T1360A	명판그룹, 캐빈.	.180
MX55PCR-T1360A	명판그룹, 캐빈.	.182
MX58-T1360A	명판그룹, 캐빈.	.183
MX58-T1370A	에어브리더 그룹.	.185
MX55PC-T1380A	흡음재그룹, 캐빈.	.186

[전장]

MX58-T0560A	축전지그룹.	.187
MX50C-T0570A	전기장치1그룹.	.188
MX50PC-T0570A	전기장치1그룹.	.190
MX58-T0580A	전기장치2그룹.	.192
RX60PC-T0590A	엔진전장품그룹.	.193
MX50C-T1100A	프레임전장품그룹.	.194
MX58-T1100A	프레임전장품그룹.	.196
MX50C-T1150A	캐빈전장품1그룹.	.198
MX550CCR-T1150A	캐빈전장품1그룹.	.200
MX58-T1150A	캐빈전장품1그룹.	.202
MX58-T1160A	캐빈전장품2그룹.	.204
MX58-T1170A	캐빈라이트그룹.	.205
MX58-T1250A	와이퍼그룹.	.207
MX55PC-T2130A	3핀소켓그룹.	.209

[캐빈]


DK45CHSE-T1155C	에어컨그룹.	.210
DK45CHSE-T1165C	에어컨덕트그룹.	.212
MX50C-T1210A	캐빈그룹.	.213
MX50CR-T1210A	캐빈그룹.	.216
MX50PC-T1210A	캐빈그룹.	.219
MX50PCR-T1210A	캐빈그룹.	.221
MX58-T1220A	앞유리그룹.	.223
MX58-T1230A	출입문그룹.	.225
MX58-T1240A	뒷유리그룹.	.228
MX58-T1260A	지붕그룹.	.230
MX58-T1270A	펜더그룹.	.233

[옵션]

MX50PC-T0710A	앞바퀴그룹.	.234
MX50PC-T0720A	뒷바퀴그룹.	.236
MX90B-T1300A	경광등그룹.	.238
DK551-T2040A	웨이트그룹.	.239
DK751-T2045A	앞웨이트조합 (M22).	240
DK551-T2055A	뒷바퀴웨이트그룹.	.241
INDEX 1		242
INDEX 2		253
INDEX 3		256

4B243TLW-E010

실린더블록그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6820-A0011	실린더블록조합	1	1	1	1			
2	E5900-96021	플러그	5	5	5	5			
3	E5900-96031	플러그	2	2	2	2			
4	06311-75018	플러그	3	3	3	3			
5	06311-75045	플러그	1	1	1	1			T2*48*48
6	15221-0338-3	마개	6	6	6	6			
7	15221-0339-2	마개	2	2	2	2			
8	05012-00408	평행핀	2	2	2	2			
9	05012-00609	평행핀	2	2	2	2			
10	05012-00612	평행핀	2	2	2	2			
11	05012-01018	평행핀	1	1	1	1			
12	15221-3365-1	튜브핀	1	1	1	1			
13	E6500-35012	오일펌프조합	1	1	1	1			
14	E5500-35154	오일펌프가스켓	1	1	1	1			
15	01023-50648	와셔볼임볼트	4	4	4	4			
16	E6500-35661	오일펌프구동기어, 2	1	1	1	1			
17	05712-00410	키	1	1	1	1			5*5*14
18	E6300-35681	플랜지너트	1	1	1	1			
19	E5500-39013	오일스위치	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

실린더블록그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

4B243TLW-E020

오일팬그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6302-01606	오일팬 조합	1	1	1	1			
2	E6302-01613	오일팬	1	1	1	1			
3	E7230-01631	오일팬연결관	1	1	1	1			
4	04811-00340	오링	2	2	2	2			P34
5	01023-50618	와셔붙임볼트	2	2	2	2			
6	01023-50638	와셔붙임볼트	4	4	4	4			
7	E1100-33752	배유플러그	2	2	2	2			
8	E6303-33661	가스켓	2	2	2	2			
9	E6200-01624	오일팬가스켓	1	1	1	1			
10	01674-51042	오일팬볼트	22	22	22	22			
11	E6302-91091	볼트	2	2	2	2			
12	E6302-32111	오일필터, 1	1	1	1	1			
13	01654-50820	핀볼이플랜지볼트	1	1	1	1			
14	04811-00160	오링	1	1	1	1			P16
15	E6301-36411	오일게이지	1	1	1	1			
16	E6305-36422	오일게이지안내관	1	1	1	1			
17	E7310-36431	패킹	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

실린더헤드커버그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

4B243TLX-E040

기어케이스그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5850-04114	기어케이스	1	1	1	1			
2	E5800-96031	플러그	3	3	3	3			
3	04811-00150	오링	1	1	1	1			
4	04811-00220	오링	2	2	2	2			
5	04811-00360	오링	1	1	1	1			
6	05012-00612	평행핀	2	2	2	2			
7	E5850-32614	오일필터지시대	1	1	1	1			
8	04811-00150	오링	2	2	2	2			
9	01123-50835	와셔볼임볼트	1	1	1	1			M8X1.25
10	E6810-32292	연결튜브	1	1	1	1			
11	15241-3695-2	스프링	1	1	1	1			
12	E5500-36932	밸브시트	1	1	1	1			
13	07715-03213	강구	1	1	1	1			13/32" (10.31 88)
14	E5800-32882	커버	1	1	1	1			
15	E5800-32912	커버볼트	1	1	1	1			
16	04811-00150	오링	1	1	1	1			
17	E5800-96831	오링	1	1	1	1			
18	E5850-04081	플랜지볼트	2	2	2	2			
19	E5850-04132	기어케이스가스켓	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

기어케이스그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

호환성이 있음

4B243TLW-E050

메인베어링케이스그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6820-A0032	메인베어링케이스조합	1	1	1	1			
2	E6300-04542	베어링케이스볼트, 1	8	8	8	8			
3	E6300-04363	베어링케이스가스켓	1	1	1	1			
4	E6820-04812	베어링케이스카바	1	1	1	1			
5	E6850-04822	베어링케이스커버가스켓	1	1	1	1			
6	01123-50828	와셔붙임볼트	8	8	8	8			
7	01123-50825	와셔붙임볼트	8	8	8	8			M8*P1.25
8	E5500-04464	오일시일	1	1	1	1			
9	E5850-A0042	메인베어링케이스조합, 1	1	1	1	1			
10	E5850-A0052	메인베어링케이스조합, 2	1	1	1	1			
11	E6850-A0062	메인베어링케이스조합, 3	1	1	1	1			
12	15291-0456-2	베어링케이스볼트, 2	3	3	3	3			
13	04014-50100	평와셔	3	3	3	3			M10
14	05012-00408	평행핀	6	6	6	6			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

4B243TLW-E070

터보그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6500-17012	터보차저조합	1	1	1	1			
2	E6500-17103	터보차저가스켓, 2	1	1	1	1			
3	01513-50820	심음볼트	2	2	2	2			M8*1.25
4	02763-50080	플랜지너트	2	2	2	2			M8*P1.25
5	01754-50870	플랜지볼트	1	1	1	1			M8*P1.25
6	01123-50820	와셔붙임볼트	1	1	1	1			M8*P1.25
7	E6820-33042	오일파이프1	1	1	1	1			
8	E6500-95792	연결관, 1	1	1	1	1			
9	15021-3366-1	가스켓	2	2	2	2			
10	E6500-95802	연결관, 2	1	1	1	1			
11	E6301-33661	가스켓	2	2	2	2			
12	E6500-33054	오일튜브, 1	1	1	1	1			
13	E6500-33672	터보차저가스켓, 3	1	1	1	1			
14	01023-50618	와셔붙임볼트	2	2	2	2			
15	E6500-33201	오일호스조합	1	1	1	1			
16	E6500-11863	소음기연결관	1	1	1	1			
17	E6500-17112	터보차저가스켓, 2	1	1	1	1			
18	01123-50835	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M8X1.25
19	01123-50865	와셔붙임볼트	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

4B243TLW-E070


터보그룹

[illegible]

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

4B243TLW-E080

밸브로커암그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

호환성이 있음

4A200T-C-090 실린

더헤드커버그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

4B243TLX-E100

캠축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5500-15553	태핏	8	8	8	8			
2	E5850-15111	푸시로드	8	8	8	8			
3	E6500-A0085	캠축조합	1	1	1	1			
4	15521-1651-1	캠축기어	1	1	1	1			
5	05712-00720	키	1	1	1	1			8*8*24
6	E5500-16272	캠축멈추개	1	1	1	1			
7	01123-50818	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
8	E6300-24012	아이들기어조합	1	1	1	1			
9	E6300-24371	간격판, 2	1	1	1	1			
10	E6300-24321	스냅링	1	1	1	1			
11	E6300-24253	아이들기어축	1	1	1	1			
12	01754-50820	플랜지볼트	3	3	3	3			M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

4B243TLW-E110

피스톤크랭크축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6820-21011	피스톤조합	4	4	4	4			
2	E6820-21111	피스톤	4	4	4	4			
3	E6720-21312	피스톤핀	4	4	4	4			
4	E6302-21051	피스톤링조합	4	4	4	4			
5	E6302-21151	피스톤링, 1	1	1	1	1			
6	E6302-21161	피스톤링, 2	1	1	1	1			
7	E6301-21202	오일링조합	1	1	1	1			
8	E6300-21332	스냅링	8	8	8	8			
9	E6300-22028	연접봉부조합	4	4	4	4			
10	E6300-21353	피스톤부시	1	1	1	1			
11	E5800-22141	연접봉볼트	2	2	2	2			
12	E6500-22311	대단메탈	8	8	8	8			
13	E6810-23013	크랭크축조합	1	1	1	1			
14	E6500-24112	크랭크축기어	1	1	1	1			
15	E6500-35632	오일펌프구동기어, 1	1	1	1	1			
16	05712-00730	키	1	1	1	1			
17	15471-2331-1	기름막이	1	1	1	1			
18	04811-10300	오링	1	1	1	1			
19	19202-2325-1	간격통	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

피스톤크랭크축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

4B243TLW-E120

플라이휠그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6820-25011	플라이휠조합			1	1			
2	E7103-63821	링기어			1	1			
3	E5800-25182	스플라인허브			1	1			
4	E5800-25161	플라이휠볼트			6	6			
5	E6820-04613	플라이휠하우징			1	1			
6	31220-1429-3	플러그			12	12			
7	05012-01020	평행핀			2	2			
8	01133-51240	와셔볼임볼트			2	2			
9	01674-51032	플랜지볼트			11	11			
10	E6850-63011	시동모터조합			1	1			
11	E7103-04621	가스켓			1	1			
12	02763-50080	플랜지너트			1	1			M8*P1.25
13	01133-51030	와셔볼임볼트			1	1			M10*1.25
14	01517-51028	심음볼트			1	1			DIA10*48
15	02783-50100	플랜지너트			1	1			M10
16	E6820-04651	플라이휠하우징지지대(좌)			1	1			
17	E6820-04661	플라이휠하우징지지대(우)			1	1			
18	01173-51455	볼트			4	4			M14P1.5*55
19	04512-50140	스프링와셔			4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

4B243TLWM-E120

별 라이플 그림



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

4A200T-E130

노즐홀더그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6300-53005	노즐홀더조합	4	4	4	4			
2	E6300-53651	열차단시일	4	4	4	4			
3	E6300-53621	가스켓	4	4	4	4			
4	E6500-53713	분사관1	1	1	1	1			
5	E6500-53723	분사관2	1	1	1	1			
6	E6500-53733	분사관3	1	1	1	1			
7	E6500-53743	분사관4	1	1	1	1			
8	15121-5385-2	튜브클램프, 1	3	3	3	3			
9	T4815-67371	튜브잡이	3	3	3	3			
10	03024-50520	와셔붙임소나사	3	3	3	3			D1A10*28
11	E6301-65512	예열플러그	4	4	4	4			
12	E6305-65562	예열플러그코드	1	1	1	1			
13	E6301-42501	오버플로우호스조합	1	1	1	1			
14	09661-40300	연료호스	1	1	1	1			
15	14971-4275-1	호스클램프	2	2	2	2			
16	E6300-53021	가스켓	4	4	4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

4B243LW-E140

연료캠축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6850-16172	연료캠축	1	1	1	1			
2	E5850-57331	볼베어링	1	1	1	1			
3	05712-00525	키	1	1	1	1			7*7*29
4	04612-00240	스냅링	1	1	1	1			
5	E6300-51052	분사펌프기어조합	1	1	1	1			
6	08121-06305	볼베어링	1	1	1	1			
7	E5850-16321	연료캠축멈추개	1	1	1	1			
8	01123-50814	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
9	E6850-51011	분사펌프조합	1	1	1	1			
10	15471-5211-1	분사펌프심, 1	99	99	99	99			
11	15401-5211-2	분사펌프심, 2	99	99	99	99			
12	E6300-52111	분사펌프심	99	99	99	99			
13	01123-50822	와셔붙임볼트	3	3	3	3			M8*P1.25
14	E6500-50822	육각볼트	1	1	1	1			
15	04512-50080	스프링와셔	1	1	1	1			M8
16	01513-50822	심음볼트	2	2	2	2			M8*1.25
17	02156-50080	너트	2	2	2	2			M8*P1.25
18	04512-50080	스프링와셔	2	2	2	2			M8
19	E6500-42413	연료관조인트	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

4B243LW-E140

연료캠축그룹

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

3B183-E150

속도조정레버그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6301-54122	연료조정볼트	1	1	1	1			
2	E6305-92021	너트	1	1	1	1			
3	E6305-96652	가스켓	2	2	2	2			
4	E6305-54221	캡너트	1	1	1	1			
5	E6305-54281	스냅링	1	1	1	1			
6	E6305-54421	캡	1	1	1	1			
7	E5850-57154	속도조정레버	1	1	1	1			
8	E5850-57112	속도조정판	1	1	1	1			
9	E5850-57212	속도조정판가스켓	1	1	1	1			
10	E5850-57921	스프링	1	1	1	1			
11	05411-00420	스프링핀	1	1	1	1			
12	15471-5798-1	오일시일	1	1	1	1			
13	01754-50620	플랜지볼트	3	3	3	3			
14	15221-8821-1	심음볼트	1	1	1	1			
15	02751-50060	플랜지너트	1	1	1	1			M6*P1.0
16	15108-5728-4	스토퍼나사	2	2	2	2			
17	02056-50060	너트	2	2	2	2			M6*P1.0
18	07811-10820	와이어	1	1	1	1			
19	07918-00001	봉인납	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

3B183-E150

속도조정레버그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

4B243LXL2-E160

엔진정지레버그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5850-54261	스프링	1	1	1	1			
2	E5850-54272	아이들조정축	1	1	1	1			
3	E5850-54282	부시	1	1	1	1			
4	E5850-54291	아이들조정장치몸통	1	1	1	1			
5	E5850-54252	아이들조정볼트	1	1	1	1			
6	15521-5426-1	스프링	1	1	1	1			
7	E5850-92011	너트	1	1	1	1			
8	04811-00060	오링	1	1	1	1			
9	04724-00140	패킹	1	1	1	1			
10	E6850-57311	엔진정지레버커버	1	1	1	1			
11	E5850-57212	속도조정판가스켓	1	1	1	1			
12	01754-50616	플랜지볼트	2	2	2	2			M6*P1.0
13	15221-8821-1	심음볼트	2	2	2	2			
14	02751-50060	플랜지너트	2	2	2	2			M6*P1.0
15	E5850-56605	엔진정지슬레노이드 가이드	1	1	1	1			
16	04814-06310	오링	1	1	1	1			
17	01513-50614	심음볼트	2	2	2	2			
18	E5627-33112	오일주유구커버	1	1	1	1			
19	E5500-51662	가스켓	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

엔진정지레버그룹

[illegible]

- 23 -

가버너그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

호환성이 있음

3A165-E180

워터펌프그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5800-73037	워터펌프조합	1	1	1	1			
2	E5800-73415	워터펌프바디	1	1	1	1			
3	E5800-73551	워터펌프베어링	1	1	1	1			
4	E5800-73513	임펠러	1	1	1	1			
5	E5800-73052	메카니칼시일조합	1	1	1	1			
6	E5800-73522	플랜지	1	1	1	1			
7	E5800-74252ED	팬폴리	1	1	1	1			
8	E5800-73432	워터펌프바디가스켓	1	1	1	1			
9	01123-50828	와셔볼임볼트	4	4	4	4			
10	01023-50618	와셔볼임볼트	7	7	7	7			
11	01518-50822	심음볼트	1	1	1	1			
12	02156-50080	너트	1	1	1	1			M8*P1.25
13	04512-50080	스프링와셔	1	1	1	1			M8
14	15221-8821-1	심음볼트	1	1	1	1			
15	04512-50060	스프링와셔	1	1	1	1			M6
16	02056-50060	너트	1	1	1	1			M6*P1.0
17	E6201-50619	타이밍볼트	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

4B243TLWK-E190

냉각수파이프그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6850-72913	냉각수플랜지	1	1	1	1			
2	T4145-55311	파이프조인트	1	1	1	1			
3	E5500-72922	플랜지가스켓	1	1	1	1			
4	01754-50820	플랜지볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
5	01513-50822	심음볼트	1	1	1	1			M8*1.25
6	02763-50080	플랜지너트	1	1	1	1			M8*P1.25
7	01123-50880	와셔볼임볼트	1	1	1	1			M8*1.25
8	E5500-73342	냉각수되돌림호스	1	1	1	1			
9	09318-88180	호스클램프	2	2	2	2			
10	E5853-73011	써모스탯조합	1	1	1	1			
11	E5500-73263	써모스탯커버	1	1	1	1			
12	E5500-73272	가스켓	1	1	1	1			
13	01754-50835	플랜지볼트	1	1	1	1			
14	01513-50835	심음볼트	1	1	1	1			
15	02751-50080	플랜지너트	1	1	1	1			M8X1.25
16	E6810-16162	오일쿨러호스, 1	1	1	1	1			
17	09318-88180	호스클램프	1	1	1	1			
18	09318-88220	호스클램프	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

교류발전기그룹

[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
----는 호환성이 있음

매니폴드그림



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0430A

앞차동장치그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-43102	앞차동장치조합	1	1	1	1			
2	T5210-43121	앞차동케이스	1	1	1	1			
3	T5210-42321	차동케이스커버	1	1	1	1			
4	05012-01018	평행핀	2	2	2	2			
5	01133-51075	와셔볼임볼트	4	4	4	4			
6	T2630-43111	차동피니언축	1	1	1	1			
7	T4520-43171	평행핀	1	1	1	1			
8	T4710-43133	차동피니언, 12	2	2	2	2			
9	T4710-43151	차동피니언와셔	2	2	2	2			
10	T4710-43142	차동사이드기어, 16	2	2	2	2			
11	T4520-43071	심, 0.8	2	2	2	2			
12	T4520-43081	심, 0.1	2	2	2	2			
13	T4520-43091	심, 1.2	2	2	2	2			
14	08101-06213	볼베어링	2	2	2	2			
15	T5210-43011	심0.8	1	1	1	1			
16	T5210-43021	심1.0	1	1	1	1			
17	T5210-43031	심1.2	1	1	1	1			
18	T5210-43041	심2.0	1	1	1	1			
19	T5210-43051	심2.3	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0440A

베벨피니언축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0450A

베벨기어케이스그룹




A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-43314	베벨기어케이스	2	2	2	2			
2	38440-4388-1	평행핀	4	4	4	4			
3	04811-51300	오링	2	2	2	2			1A,C135
4	01176-51655	볼트	10	10	10	10			
5	04512-50160	스프링와셔	10	10	10	10			M16
6	T5210-43451	오일시일	2	2	2	2			
7	T5210-43344	차축케이스지지대(좌)	1	1	1	1			
8	T5210-43354	차축케이스지지대(우)	1	1	1	1			
9	T4815-43331	스러스트간격판	2	2	2	2			
10	T4520-43351	부시, DX	2	2	2	2			
11	T4520-43361	오일시일	2	2	2	2			
12	T4520-43271	UBS볼트	4	4	4	4			
13	T4520-43191	튜브핀	4	4	4	4			
14	01173-51430	볼트	4	4	4	4			M14P1.5*30
15	04512-50140	스프링와셔	4	4	4	4			
16	06611-15010	그리스니플	2	2	2	2			
17	T5210-43322	베어링잡이(좌)	1	1	1	1			
18	T5210-43334	베어링잡이(우)	1	1	1	1			
19	01123-50825	와셔볼임볼트	12	12	12	12			M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


베벨기어축그룹

[illegible]

- 33 -

MX58-T0470A

앞차축케이스그룹




A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-43635	앞차축케이스(좌)	1	1	1	1			
2	T5210-43645	앞차축케이스(우)	1	1	1	1			
3	06331-35010	플러그	2	2	2	2			M6*P1.0
4	04717-01000	시일와셔	2	2	2	2			M10
5	T4930-43601	부시, DX	2	2	2	2			
6	08401-51107	스러스트볼베어링	2	2	2	2			
7	T5210-43521	12베벨기어	2	2	2	2			
8	08101-06308	볼베어링	2	2	2	2			#6308
9	T4520-44081	심, 0.1	2	2	2	2			
10	T4520-44111	심, 0.8	2	2	2	2			
11	T4520-44121	심, 1.0	2	2	2	2			
12	04611-00900	멈춤링	2	2	2	2			DIA90
13	T4520-43542	플러그	2	2	2	2			
14	04611-00950	멈춤링	2	2	2	2			
15	34150-1426-1	배유플러그	2	2	2	2			
16	04717-02150	시일와셔	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

앞차축그룹




A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


모든 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX58-T0100B

클러치그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0110A

클러치하우징그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0120A

중간케이스그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5220-21156	중간케이스			1	1			
1	T5220-21157	중간케이스				1		<-X->	
2	T5220-22705	베어링커버			1	1			
2	T5220-22706	베어링커버				1		<-X->	
3	05012-00816	평행핀			2	2			8*16
4	01133-51040	와셔불임볼트			7	7			M10XP1.25X40
5	05012-01018	평행핀			2	2			
6	T4620-21481	심음볼트			2	2			
7	04512-50120	스프링와셔			2	2			M12
8	T4240-14081	너트			2	2			
9	01133-51240	와셔불임볼트			9	9			
10	T4682-69401	안전스위치조합			1	1			
11	T4682-43571	조정간격판, T1.0			1	1			
12	T5220-21162	커버			1	1			
13	01123-50820	와셔불임볼트			4	4			M8*P1.25
14	T5250-68771	브라켓 (배선잡이)			1	1			

<-X-> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-0-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<-X-> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-0-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0120B

중간케이스그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-21155	중간케이스	1	1					
1	T5210-21156	중간케이스	1	1				<----	
2	T5210-22704	베어링커버	1	1					
3	05012-00816	평행핀	2	2					
4	01133-51040	와셔붙임볼트	7	7					
5	05012-01018	평행핀	2	2					
6	T4620-21481	심음볼트	2	2					
7	04512-50120	스프링와셔	2	2					
8	T4240-14081	너트	2	2					
9	01133-51240	와셔붙임볼트	9	9					
10	T4682-69401	안전스위치조합	1	1					
11	T4682-43571	조정간격판, T1.0	1	1					
12	T5220-21162	커버	1	1					
12	T5210-21161	커버	1	1				<----	
13	01123-50820	와셔붙임볼트	4	4					
14	T5250-68771	브라켓(배선잡이)	1	1					

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX60PC-T0120A

중간케이스그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5220-21156	중간케이스			1				
1	T5220-21157	중간케이스			1			<-X->	
2	T5225-22705	베어링커버			1				
3	05012-00816	평행핀			2				
4	01133-51040	와셔불임볼트			7				
5	05012-01018	평행핀			2				
6	T4620-21481	심음볼트			2				
7	04512-50120	스프링와셔			2				
8	T4240-14081	너트			2				
9	01133-51240	와셔불임볼트			9				
10	06331-35016	플러그			1				
11	04717-01600	시일와셔			1				
12	T5220-21162	커버			1				
12	T5220-21163	커버			1			<----	
13	01123-50820	와셔불임볼트			4				
14	T5250-68771	브라켓(배선잡이)			1				

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0130A

트랜스미션케이스그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-21116	밋션케이스			1	1			
2	T5210-21124	베어링커버			1	1			
3	05012-01018	평행핀			2	2			
4	01133-51040	와셔볼임볼트			7	7			M10XP1.25X40
5	05012-01018	평행핀			2	2			
6	01574-51260	심음볼트			2	2			M12*1.25*60
7	04512-50120	스프링와셔			2	2			M12
8	T4240-14081	너트			2	2			
9	01133-51250	와셔볼임볼트			5	5			
10	01133-51260	와셔볼임볼트			3	3			M12*1.25
11	T4125-14261	자석플러그			1	1			
12	04717-02650	시일와셔			1	1			
13	T4710-69702	홀센서엔진RPM			1	1			
14	T4682-69401	안전스위치조합			2	2			
15	T4682-43571	조정간격판, T1.0			2	2			
16	T4710-38771	오일온도센서			1	1			
17	T5250-68771	브라켓(배선잡이)			2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0130B

트랜스미션케이스그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-21116	밋션케이스	1	1					
2	T5210-21124	베어링커버	1	1					
3	05012-01018	평행핀	2	2					
4	01133-51040	와셔볼임볼트	7	7					
5	05012-01018	평행핀	2	2					
6	01574-51260	심음볼트	2	2					
7	04512-50120	스프링와셔	2	2					
8	T4240-14081	너트	2	2					
9	01133-51250	와셔볼임볼트	5	5					
10	01133-51260	와셔볼임볼트	3	3					
11	T4125-14261	자석플러그	1	1					
12	04717-02650	시일와셔	1	1					
13	T4710-69702	홀센서엔진RPM	1	1					
14	06331-35016	플러그	2	2					
15	04717-01600	시일와셔	2	2					
16	T5210-38771	오일온도센서	1	1					
17	T5250-68771	브라켓(배선잡이)	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0140A

주축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-21514	29기어축	1	1	1	1			
2	08101-16009	볼베어링	1	1	1	1			#16009
3	08101-06208	볼베어링	1	1	1	1			#6208
4	T2440-21361	오일시일	1	1	1	1			
5	09503-86211	오일시일	1	1	1	1			
6	T5210-25212	21기어축	1	1	1	1			
7	T4682-25111	볼베어링	1	1	1	1			
7	38260-2216-1	볼베어링	1	1	1	1		<--->	
8	04612-00300	스냅링	1	1	1	1			
9	04611-00750	스냅링	1	1	1	1			
10	T5210-21534	주축기어	1	1	1	1			
11	08101-06307	볼베어링	2	2	2	2			#6307
12	T5210-21522	32기어	1	1	1	1			
13	04612-00300	스냅링	1	1	1	1			
14	T5210-14753	추진축케이스	1	1	1	1			
15	01123-50840	와셔볼임볼트	7	7	7	7			M8*P1.25-40
16	05012-00818	평행핀	2	2	2	2			

<---> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0150A

카운터축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-21611	카운터축	1	1	1	1			
2	T5210-21732	35기어	1	1	1	1			
3	08824-04527	니들베어링	2	2	2	2			
4	T5210-21811	싱크로허브	2	2	2	2			
5	T4620-22822	싱크로나이저스프링	4	4	4	4			
6	T4240-21812	싱크로나이저키	6	6	6	6			
7	T4682-22842	시프트	2	2	2	2			
8	T4682-22852	싱크로나이저조합	4	4	4	4			
9	T4810-25771	스냅링	2	2	2	2			
10	T5210-21742	38기어	1	1	1	1			
11	08823-03526	니들베어링	1	1	1	1			K30*35*26ZW
12	T2305-25191	슬러스트간격판	2	2	2	2			
13	04612-00300	스냅링	2	2	2	2			
14	08101-06306	볼베어링	2	2	2	2			#6306
15	T5210-21723	31기어	1	1	1	1			
16	T5210-21712	28기어	1	1	1	1			
17	08823-03522	니들베어링	1	1	1	1			30*35*22
18	38435-2544-1	커플링	1	1	1	1			
19	05411-00640	스프링핀	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0160A

셔틀축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5220-22741	셔틀축			1	1			
1	T5220-22742	셔틀축				1		<-X->	
2	T5225-26005	클러치조합(셔틀)			1	1			
2	T5225-26006	클러치조합(셔틀)				1		<-X->	
3	T5225-26015	클러치몸체(셔틀)			1	1			
4	T5225-26023	피스톤(셔틀)			2	2			
5	T4810-25641	피스톤링			2	2			
6	T5225-26041	스프링			2	2			
7	T5225-26052	스프링			2	2			
8	T5225-26062	스프링시트			2	2			
9	T5225-26072	클러치디스크			10	10			
10	T5225-26082	클러치판			10	10			
11	T5225-26092	압력판			2	2			
12	T4682-46051	스냅링			2	2			
13	04612-00450	스냅링			2	2			
14	T4980-22831	스프링			30	30			
15	T5225-26141	핀			6	6			
16	T5220-22611	28기어(전진)			1	1			
17	T2305-21661	간격판			1	1			

<-X-> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<-X-> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-O-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0160A

서틀축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	08101-06006	볼베어링			2	2			#6006
19	04611-00550	스냅링			1	1			D1A55
20	04612-00300	스냅링			1	1			
21	T5220-22621	26기어(후진)			1	1			
22	08101-06908	볼베어링			2	2			#6908
23	04611-00620	멈춤링			1	1			
24	04612-00400	스냅링			1	1			
25	38260-2216-1	볼베어링			1	2		<--->	
26	T5225-26111	시일링			3	3			
27	T5220-22632	23-21기어축			1	1			
28	T4682-25111	볼베어링			1	1			
29	08101-06306	볼베어링			1	1			#6306
30	T5210-22651	31기어축			1	1			
31	08101-06204	볼베어링			1	1			#6204
32	08101-06205	볼베어링			1	1			#6205

<---> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0160B

셔틀축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-22633	셔틀축		1					
2	T5210-22612	23기어(전진)		1					
3	08823-74217	니들베어링		2					
4	T5210-22811	스플라인허브		1					
5	T2610-22851	싱크로나이저조합		2					
6	38360-2178-1	스프링		2					
7	T2610-21812	싱크로나이저키		3					
8	T2610-22834	시프터		1					
9	T2610-22821	스냅링		1					
10	T5210-22623	21기어(후진)		1					
11	08823-03526	니들베어링		1					
12	T2305-25191	슬러스트간격판		1					
13	04612-00300	스냅링		2					
14	08101-06306	볼베어링		1					
15	08101-06307	볼베어링		1					
16	T5210-22743	28-26-13기어축		1					
17	T4682-25111	볼베어링		2					
17	38260-2216-1	볼베어링		2					<--->
18	T5210-22651	31기어축		1					

<---> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0160B

서틀축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX60PC-T0160A

셔틀축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5225-26005	클러치조합(셔틀)			1				
2	T5225-26015	클러치몸체(셔틀)			1				
3	T5225-26023	피스톤(셔틀)			2				
4	T4810-25641	피스톤링			2				
5	T5225-26041	스프링			2				
6	T5225-26052	스프링			2				
7	T5225-26062	스프링시트			2				
8	T5225-26072	클러치디스크			10				
9	T5225-26082	클러치판			10				
10	T5225-26092	압력판			2				
11	T4682-46051	스냅링			2				
12	04612-00450	스냅링			2				
13	T4980-22831	스프링			30				
14	T5225-26142	핀			6				
15	T5220-22611	28기어(전진)			1				
15	T5220-22612	28기어(전진)			1			<-X->	
16	T2305-21661	간격판			1				
17	08101-06006	볼베어링			2				
18	04611-00550	스냅링			1				

<-X-> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<-X-> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-O-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX60PC-T0160A

서틀축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	04612-00300	스냅링			1				
20	T5220-22621	26기어(후진)			1				
20	T5220-22622	26기어(후진)			1			<-X->	
21	08101-06908	볼베어링			2				
22	04611-00620	멈춤링			1				
23	04612-00400	스냅링			1				
24	T4682-25111	볼베어링			2				
24	38260-2216-1	볼베어링			2			<->	
25	T5225-26111	시일링			3				
25	T5225-26111	시일링			4			<-X->	
26	T5220-22632	23-21기어축			1				
26	T5220-22633	23-21기어축			1			<->	
27	08101-06307	볼베어링			1				
28	08101-06306	볼베어링			1				
29	38435-2544-1	커플링			1				
30	05411-00640	스프링핀			1				
31	T5210-22651	31기어축			1				
32	08101-06204	볼베어링			1				
33	08101-06205	볼베어링			1				

<-> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<-> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX60PC-T0160B

셔틀축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-22633	셔틀축	1						
2	T5210-22612	23기어(전진)	1						
3	08823-74217	니들베어링	2						
4	T5210-22811	스플라인허브	1						
5	T2610-22851	싱크로나이저조합	2						
6	38360-2178-1	스프링	2						
7	T2610-21812	싱크로나이저키	3						
8	T2610-22834	시프터	1						
9	T2610-22821	스냅링	1						
10	T5210-22623	21기어(후진)	1						
11	08823-03526	니들베어링	1						
12	T2305-25191	슬러스트간격판	1						
13	04612-00300	스냅링	2						
14	08101-06306	볼베어링	1						
15	08101-06307	볼베어링	1						
16	T5210-22643	28-26기어축	1						
17	T4682-25111	볼베어링	2						
17	38260-2216-1	볼베어링	2						<---->
18	38435-2544-1	커플링	1						

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX60PC-T0160B

셔틀축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0170A

부변속축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-23641	부변속축	1	1	1	1			
2	T5210-23633	15기어	1	1	1	1			
3	08822-53020	니들베어링	2	2	2	2			NTN K253020S
4	37150-2179-1	스냅링	1	1	1	1			
5	37150-2176-1	스러스트간격판	1	1	1	1			
6	T2610-22661	볼베어링	1	1	1	1			
6	T5210-96305	볼베어링	1	1	1	1		<--->	
7	T4125-23673	시프트	1	1	1	1			
8	08823-54027	니들베어링	2	2	2	2			NTN, K354027
9	T5210-23613	29기어축	1	1	1	1			
10	T5210-23623	45기어	1	1	1	1			
11	08101-06911	볼베어링	2	2	2	2			#6911
12	04611-00800	스냅링	1	1	1	1			
13	04612-00550	스냅링	1	1	1	1			DIA52
14	T2305-25191	스러스트간격판	1	1	1	1			
15	T4682-25111	볼베어링	1	1	1	1			
15	38260-2216-1	볼베어링	1	1	1	1		<--->	

<---> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0180A

초저속축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-23712	카운터축(초저속)		1	1	1			
2	T5210-23722	43기어		1	1	1			
3	04612-00350	스냅링		1	1	1			
4	08101-06306	볼베어링		1	1	1			#6306
5	T5210-23733	14기어		1	1	1			
6	T2185-23701	스냅링		1	1	1			
7	08101-06304	볼베어링		1	1	1			#6304
8	T2305-25191	스러스트간격판		1	1	1			
9	08823-03716	니들베어링		2	2	2			KOYO RV303716
10	T5210-23743	41기어		1	1	1			
11	38430-2554-1	스냅링		3	3	3			
12	T5210-23762	스플라인보스		1	1	1			
13	38455-2314-1	와셔		1	1	1			
14	T5210-23751	시프터		1	1	1			
15	T5210-23771	스플라인보스		1	1	1			
16	04612-00500	스냅링		1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0200A

스파이럴베벨피니언축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-26111	스파이럴베벨기어조합	1	1	1	1			
2	T5210-22111	스파이럴베벨피니언	1	1	1	1			
3	T4710-26123	스파이럴베벨기어, 39	1	1	1	1			
4	T4710-23501	롤러베어링	1	1	1	1			
5	T5210-23672	45기어	1	1	1	1			
6	T5210-23682	간격통	1	1	1	1			
7	T5210-23663	31-17기어축	1	1	1	1			
8	T5210-24101	베어링조합	1	1	1	1			
9	T5210-23691	테이퍼롤러베어링	2	2	2	2			
10	T5210-24112	간격판1	1	1	1	1			
11	T5210-24122	간격판2	1	1	1	1			
12	T5210-23653	베어링케이스	1	1	1	1			
13	T2185-23882	베어링커버	1	1	1	1			
14	T2610-23831	심, 0.1	2	2	2	2			
15	T2610-23841	심, 0.2	2	2	2	2			
16	T2610-23851	심, 0.5	2	2	2	2			
17	T2185-22341	너트, 30	1	1	1	1			
18	01133-51040	와셔붙임볼트	3	3	3	3			M10XP1.25X40

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0210A

전륜구동장치그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-44633	26기어축	1	1	1	1			
2	04612-00300	스냅링	1	1	1	1			
3	T5210-44613	27-34기어	1	1	1	1			
4	08101-06205	볼베어링	2	2	2	2			#6205
5	T5210-46203	배속턴축	1	1	1	1			
6	T5210-46004	클러치조합 (전륜/배속)	1	1	1	1			
7	T5210-46013	클러치몸체 (전륜/배속)	1	1	1	1			
8	T5210-46023	피스톤 (전륜/배속)	2	2	2	2			
9	04811-06420	오링	2	2	2	2			
10	T2670-15161	피스톤링	2	2	2	2			
11	T5210-46051	스프링	2	2	2	2			
12	T5210-46061	스프링시트	2	2	2	2			
13	04612-00450	스냅링	2	2	2	2			
14	T2670-15311	간격고무	20	20	20	20			
15	T2670-15282	클러치판	9	9	9	9			
16	T2670-15272	클러치디스크	9	9	9	9			
17	T2660-46111	압력판	2	2	2	2			
18	T2670-15362	스냅링	2	2	2	2			
19	T5210-46152	32기어 (전륜)	1	1	1	1			

---- 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0210A

전륜구동장치그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T2305-21661	간격판	1	1	1	1			
21	T2305-25191	스러스트간격판	1	1	1	1			
22	08101-06006	볼베어링	2	2	2	2			#6006
23	04611-00550	스냅링	1	1	1	1			DIA55
24	04612-50300	스냅링	2	2	2	2			
25	08101-06305	볼베어링	2	2	2	2			#6305
26	T4810-22581	스러스트간격판	1	1	1	1			
27	T5210-46163	26기어(배속턴)	1	1	1	1			
28	08823-03526	니들베어링	1	1	1	1			K30*35*26ZW
29	T2630-46231	시일링	3	3	3	3			
30	T4620-44592	커플링	2	2	2	2			
31	05411-00635	스프링핀	2	2	2	2			DIA5*36
32	T5210-44573	추진축1	1	1	1	1			
33	08101-06905	볼베어링	2	2	2	2			#6905
34	04612-00250	스냅링	1	1	1	1			
35	T5210-44561	전륜구동축2	1	1	1	1			
36	08101-06005	볼베어링	1	1	1	1			#6005
37	04611-00470	스냅링	1	1	1	1			
38	09502-55210	오일시일	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0220A

PT0카운터축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-25203	36기어축	1	1	1	1			
2	08101-06206	볼베어링	1	1	1	1			#6206
3	T5210-25222	주축기어 (PT0)	1	1	1	1			
4	08101-06208	볼베어링	1	1	1	1			#6208
5	08822-53020	니들베어링	1	1	1	1			NTN K253020S
6	T2305-21891	스냅링	1	1	1	1			
7	T5210-25602	PT0클러치조합	1	1	1	1			
7	T5210-25603	PT0클러치조합	1	1	1	1		<----	
8	T5210-25612	클러치몸체 (PT0)	1	1	1	1			
9	T5210-25621	브레이크판	1	1	1	1			
10	T5210-25631	되돌림판	2	2	2	2			
11	T2615-25661	피스톤링	1	1	1	1			
12	T5210-25651	피스톤	1	1	1	1			
13	T2670-15161	피스톤링	1	1	1	1			
14	T5210-25671	스프링	1	1	1	1			
15	T5210-25681	스프링시트	1	1	1	1			
16	T4710-25671	클러치디스크	5	5	5	5			
17	T5210-25711	클러치판	5	5	5	5			
18	T5210-25721	압력판	1	1	1	1			

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0220A

PT0카운터축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	T5210-25731	스냅링	1	1	1	1			
20	08101-06007	볼베어링	1	1	1	1			
21	T5210-25751	스플라인허브	1	1	1	1			
22	T2615-25621	시일링	2	2	2	2			
23	T5210-25771	스냅링	1	1	1	1			
24	08101-06207	볼베어링	1	1	1	1			#6207
25	04611-00720	스냅링	1	1	1	1			DIA72
26	T2615-25681	간격판	1	1	1	1			
27	T2615-25691	스냅링	1	1	1	1			
28	T5210-25101	PT0카운터축	1	1	1	1			
29	T5210-25122	26기어	1	1	1	1			
30	08823-54027	니들베어링	2	2	2	2			NTN, K354027
31	T5210-25152	스플라인보스	2	2	2	2			
32	38430-2175-1	시프트	2	2	2	2			
33	38430-2554-0	외부써클립	2	2	2	2			
34	38430-2554-1	스냅링	2	2	2	2			
35	T5210-25112	25기어	1	1	1	1			
36	08822-83518	니들베어링	2	2	2	2			
37	T2305-21762	스러스트간격판	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0220A

PT0카운터축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0230A

PT0축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-25242	PT0구동축1	1	1	1	1			
2	08101-06305	볼베어링	1	1	1	1			#6305
3	08101-06205	볼베어링	3	3	3	3			#6205
4	37805-4452-1	커플링	2	2	2	2			
5	05411-00635	스프링핀	2	2	2	2			DIA5*36
6	T5210-25252	PT0구동축2	1	1	1	1			
7	T5210-25262	16기어축	1	1	1	1			
8	08101-06306	볼베어링	2	2	2	2			#6306
9	T5210-25314	PT0축	1	1	1	1			
10	T5210-25271	32기어	1	1	1	1			
11	08101-06207	볼베어링	1	1	1	1			#6207
12	08101-06307	볼베어링	1	1	1	1			#6307
13	T4620-25383	슬리브	1	1	1	1			
14	T4620-25442	오일시일	1	1	1	1			
15	T4620-25452	오일시일	1	1	1	1			
16	T5210-25415	베어링케이스 (PT0)	1	1	1	1			
17	T5210-25451	오일게이지안내	1	1	1	1			
18	05012-01018	평행핀	2	2	2	2			
19	01133-51235	와셔볼임볼트	9	9	9	9			M12*P1.25

<-> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<-> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

MX58-T0240A

주변속포크그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-21243	변속포크 (1,2)	1	1	1	1			
2	T5210-21544	포크로드 (1,2)	1	1	1	1			
2	T5210-21545	포크로드 (1,2)	1	1	1	1		<-X->	
3	T5210-21253	변속포크 (3,4)	1	1	1	1			
4	T5210-21554	포크로드 (3,4)	1	1	1	1			
4	T5210-21555	포크로드 (3,4)	1	1	1	1		<-X->	
5	05411-00625	스프링핀	2	2	2	2			D1A6*25
6	07715-01605	강구	2	2	2	2			5/16"
7	62331-1853-2	스프링	2	2	2	2			
8	T2350-21281	주변속핀	1	1	1	1			
9	T2610-21212	주변속커버	1	1	1	1			
10	T5210-21361	주변속로드	1	1	1	1			
11	T4182-21351	변속암	1	1	1	1			
12	04111-50060	허블이와셔	1	1	1	1			
13	T4620-21371	고정볼트	1	1	1	1			
14	09500-16287	오일시일	2	2	2	2			
15	05012-00818	평행핀	2	2	2	2			
16	01123-50865	와셔볼임볼트	4	4	4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0245A

서틀변속포크그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0250A

부변속포크그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-23114	변속포크(부변속)		1	1	1			
1	T5210-23115	변속포크(부변속)		1		1		<----	
2	T5210-23125	포크로드(부변속)		1	1	1			
3	T5210-23131	스프링		1	1	1			
3	62331-1853-2	스프링		1		1		<-X->	
4	07715-01605	강구		1	1	1			5/16"
5	05411-00628	스프링핀		2	2	2			
6	T5210-23152	변속포크(초저속)		1	1	1			
7	T5210-23163	포크로드(초저속)		1	1	1			
8	04111-50060	허볼이와셔		1	1	1			
9	T2305-17151	볼트		1	1	1			
10	62331-1853-2	스프링		1	1	1			
11	07715-01605	강구		1	1	1			5/16"
12	T2610-21593	고정볼트		1	1	1			
13	04714-00100	패킹		1	1	1			
14	T5210-23323	변속커버		1	1	1			
15	T5210-60441	주변속브라켓, 1		1	1	1			
16	01123-50820	와셔볼임볼트		4	4	4			M8*P1.25
17	T5210-23266	변속암		1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품을 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX58-T0250C

부변속포크그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5225-23115	변속포크(부변속)	1		1				
1	T5225-23116	변속포크(부변속)	1		1			<----	
2	T5210-23125	포크로드(부변속)	1		1				
3	T5210-23131	스프링	1		1				
3	62331-1853-2	스프링	1		1			<-X->	
4	07715-01605	강구	1		1				
5	05411-00628	스프링핀	2		2				
6	T2610-21593	고정볼트	1		1				
7	04714-00100	패킹	1		1				
8	T5210-23323	변속커버	1		1				
9	01123-50820	와셔볼임볼트	4		4				
10	T5210-23266	변속암	1		1				
11	T5210-23272	부변속로드	1		1				
12	T5210-23293	부변속레버1	1		1				
13	34150-2374-2	고정핀	2		2				
14	T4240-23871	실드	1		1				
15	T5210-23282	원추스프링	1		1				
16	41162-4283-1	이송축간격판	2		2				
17	04612-00160	스냅링	1		1				


<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0260A

PT0변속포크그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-24243	변속포크 (PT01,2)	1	1	1	1			
2	T5210-21544	포크로드 (1,2)	1	1	1	1			
2	T5210-21545	포크로드 (1,2)	1	1	1	1		<-X->	
3	T5210-24543	변속포크 (PT03,R)	1	1	1	1			
4	T5210-21554	포크로드 (3,4)	1	1	1	1			
4	T5210-21555	포크로드 (3,4)	1	1	1	1		<-X->	
5	05411-00625	스프링핀	2	2	2	2			D1A6*25
6	07715-01605	강구	2	2	2	2			5/16"
7	62331-1853-2	스프링	2	2	2	2			
8	T2350-21281	주변속핀	1	1	1	1			
9	T2610-21212	주변속커버	1	1	1	1			
10	T5210-21361	주변속로드	1	1	1	1			
11	T4182-21351	변속암	1	1	1	1			
12	04111-50060	혀불이와셔	1	1	1	1			
13	T4620-21371	고정볼트	1	1	1	1			
14	09500-16287	오일시일	2	2	2	2			
15	05012-00818	평행핀	2	2	2	2			
16	01123-50865	와셔불임볼트	4	4	4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0270A

뒷차동장치그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-26102	차동장치조합	1	1	1	1			
2	T5210-26132	차동장치케이스	1	1	1	1			
3	T4710-26522	차동케이스커버	1	1	1	1			
4	37300-2817-2	평행핀	2	2	2	2			
5	01133-51025	와셔볼임볼트	8	8	8	8			M10*1.25
6	T4850-26201	차동피니언축, 1	1	1	1	1			
7	T4850-26241	차동피니언축, 2	2	2	2	2			
8	05712-00512	평행키	2	2	2	2			
9	T4810-26191	차동피니언, 13	4	4	4	4			
10	T4810-26181	와셔, 차동장치피니언	4	4	4	4			
11	T4810-26171	차동베벨기어, 22	1	1	1	1			
12	T4710-26151	차동사이드기어(우)	1	1	1	1			
13	T4810-26141	와셔, 1	2	2	2	2			
14	T4810-26151	와셔, 2	2	2	2	2			
15	T4810-26161	와셔, 3	2	2	2	2			
16	37800-4387-1	볼트	8	8	8	8			
17	T5210-26563	차동베어링케이스(우)	1	1	1	1			
18	T5210-26553	차동베어링케이스(좌)	1	1	1	1			
19	01133-51030	와셔볼임볼트	12	12	12	12			M10*1.25

<-X-> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<-X-> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0270A

뒷차동장치그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0290A

브레이크케이스그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01513-50850	심음볼트	4	4	4	4			
2	04512-50080	스프링와셔	4	4	4	4			M8
3	02114-50080	너트	4	4	4	4			M8*P1.25
4	05012-01325	평행핀	4	4	4	4			
5	T4710-28212	브레이크캠	2	2	2	2			
6	T5210-28223	브레이크캠레버	2	2	2	2			
7	04811-00220	오링	4	4	4	4			
8	04013-50140	평와셔	2	2	2	2			M14
9	04512-50140	스프링와셔	2	2	2	2			
10	02176-50140	너트	2	2	2	2			M14*P1.5
11	T4710-28272	캠판(우)	1	1	1	1			
12	T4710-28242	캠판(좌)	1	1	1	1			
13	07715-00805	강구	12	12	12	12			5/8"
14	37150-2825-3	강구시트	12	12	12	12			
15	05012-01063	평행핀	8	8	8	8			
16	T5210-28144	브레이크케이스(좌)	1	1	1	1			
17	T4810-26471	브레이크판	3	3	3	3			
18	T4710-28181	브레이크판	2	2	2	2			
19	T5210-28154	브레이크케이스(우)	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0300A

뒷차축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4710-26802	유성기어조합	2	2	2	2			
2	T4710-26821	유성기어지지	1	1	1	1			
3	T4710-26812	27유성기어	3	3	3	3			
4	T4682-26832	유성기어축	3	3	3	3			
5	T4850-26541	니들베어링	3	3	3	3			
6	T4810-26391	스러스트간격판	6	6	6	6			
7	T4810-26541	니들베어링	3	3	3	3			
8	05411-00825	스프링핀	3	3	3	3			
9	T5210-26712	12기어축(좌)	1	1	1	1			
10	07715-03219	강구	1	1	1	1			19/32
11	T5210-26722	12기어축(우)	1	1	1	1			
12	07715-03219	강구	1	1	1	1			19/32
13	T4710-26851	인터널기어, 66	2	2	2	2			
14	T5210-27111	뒷차축	2	2	2	2			
15	T4520-27193	오일시일	2	2	2	2			
16	08101-06213	볼베어링	2	2	2	2			
17	T4810-26331	너트	2	2	2	2			
18	T4710-27171	고정판	2	2	2	2			
19	T4810-26571	UBS볼트	2	2	2	2			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0520A

추진축그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0365A

유압실린더그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51235	와셔붙임볼트	7	7	7	7			M12*P1.25
2	01133-51240	와셔붙임볼트	4	4	4	4			
3	37805-4350-1	평행핀	2	2	2	2			
4	T5210-37621	콘넥터T	1	1	1	1			
5	T4720-37131	컨트롤밸브	1	1	1	1			
6	T4720-37142	육각볼트	4	4	4	4			
7	T4810-47131	연결관	1	1	1	1			
8	T5210-37491	되돌림파이프	1	1	1	1			
9	T4810-45761	엘보우	1	1	1	1			
10	02118-50100	너트	1	1	1	1			M10*P1.25
11	T5210-38421	견인센서브라켓	1	1	1	1			
12	01123-50820	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
13	T4920-66551	견인센서레버	1	1	1	1			
14	04013-50120	평와셔	1	1	1	1			M12
15	04612-00120	스냅링	1	1	1	1			#12
16	T5210-38401	견인로드	1	1	1	1			
17	04613-50070	스냅링	2	2	2	2			
18	T5210-34302	복동밸브	2	2	2	2			
19	T5210-34402	복동밸브 (DETENT)	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0365A 유통


압실린더그룹

[illegible][illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX58-T0370A 유압

실린더몸체그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX58-T0375A


승강암그룹

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

MX58-T0390A

튠링크브라켓그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2610-39911	판	1	1	1	1			
2	T2610-39921	롤러	1	1	1	1			
3	01123-50835	와셔볼임볼트	1	1	1	1			M8X1.25
4	T4720-39811	플랜지	1	1	1	1			
5	01133-51228	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M10*P1.25*40
6	T4720-39821	견인커버	1	1	1	1			
7	04811-10530	오링	1	1	1	1			
8	350058000	스프링	1	1	1	1			
9	T4720-39841	견인스프링시트, 1	1	1	1	1			
10	T4720-39852	견인스프링시트, 2	1	1	1	1			
11	T4720-39862	견인가이드핀	1	1	1	1			
12	T4720-39831	고정너트	2	2	2	2			
13	T5210-39801	튠링크홀더	1	1	1	1			
14	06613-10010	그리스니플	1	1	1	1			A-M6F
15	T4720-39891	히치핀, 1	1	1	1	1			
16	05411-00640	스프링핀	2	2	2	2			
17	T5210-39901	히치핀2	1	1	1	1			
18	04811-07220	오링	2	2	2	2			P22A

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0395A

승강실린더그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0400A

유압밸브그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-37441	셔틀밸브조합			1	1			
1	T5210-37442	셔틀밸브조합			1	1		<-0->	
2	01123-50865	와셔붙임볼트			3	3			
3	T2615-25921	연결튜브			2	2			
3	T2615-25922	연결튜브			3	3		<-0->	
4	04811-00090	오링			4	4			
4	04811-00090	오링			6	6		<-0->	
5	T4810-45761	엘보우			3	3			
6	T5210-35202	되돌림호스			1	1			
7	T4876-45162	엘보우			2	2			
8	52200-2523-1	호스밴드			2	2			
9	T5210-36581	유압파이프B			1	1			
10	T5210-36671	콘넥터(필터)			1	1			
11	T5210-37462	모듈레이터밸브조합			1	1			
12	01123-50850	와셔붙임볼트			2	2			
13	T2615-25921	연결튜브			1	1			
13	T2615-25922	연결튜브			1	1		<----	
14	04811-00090	오링			2	2			
15	T4810-45721	연결관			2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0400A

유압밸브그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
16	T5210-36452	4WD유압파이프			1	1			
17	T4420-37361	엘보우			1	1			
18	T4624-34111	엘보우			1	1			
19	T5210-36462	QT유압파이프			1	1			
20	T5210-36431	스티어링파이프조합T			1	1			
21	01125-50825	와셔볼임볼트			2	2			M8*1.25
22	T5210-47101	콘넥터T			1	1			
23	T5210-47111	콘넥터T			1	1			
24	T4720-47201	라인체크밸브			1	1			
24	T4810-47202	라인체크밸브			1	1			<-0->
25	T5210-47243	쿨링파이프1			1	1			
25	T5210-39711	윤활호스L			1	1			<-0->
25	T5210-39712	윤활호스L			1	1			<-0->
26	T5210-69881	압력센서			2	2			
27	T4876-45162	엘보우			1	1			
28	T4810-47151	튜브잡이			2	2			
29	01754-50840	플랜지볼트			1	1			
30	02751-50080	플랜지너트			1	1			M8X1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0400B

유압밸브그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4810-45761	엘보우	1	1					
2	T5250-37461	모듈레이터밸브조합 (PTO, 4WD, Q)	1	1					
3	01123-50850	와셔붙임볼트	2	2					
4	T2615-25921	연결튜브	1	1					
4	T2615-25922	연결튜브	1	1				<----	
5	04811-00090	오링	2	2					
6	T4810-45721	연결관	2	2					
7	T5210-36452	4WD유압파이프	1	1					
8	T4420-37361	엘보우	1	1					
9	T4624-34111	엘보우	1	1					
10	T5210-36462	QT유압파이프	1	1					
11	T5250-36431	스티어링파이프조합T	1	1					
12	01125-50825	와셔붙임볼트	2	2					
13	T5210-47111	콘넥터T	1	1					
14	T4720-47201	라인체크밸브	1	1					
15	T5210-47243	쿨링파이프1	1	1					
16	T4876-45162	엘보우	1	1					
17	T4810-47151	튜브잡이	2	2					
18	01754-50840	플랜지볼트	1	1					

<--> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0400B

유압밸브그림



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0405A

유압장치그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0410A 백

프유니트그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX58-T0490A 스티

어링실린더그룹



No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]


<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상상태로는 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

- 92 -

MX58-T0490B

스티어링실린더그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0500A

실린더커버그룹




A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

하는 호환성이 있음

RX60PC-T0610A

기어펌프그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5245-34002	기어펌프조합 (16x10CC)	1	1	1	1			
2	01123-51030	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M10*1.5
3	T5245-36103	유압파이프 L1	1	1	1	1			
4	01123-50835	와셔붙임볼트	3	3	3	3			M8X1.25
5	04810-00200	오링	1	1	1	1			
6	T5210-37561	너트	1	1	1	1			
7	T5210-38121	파이프브라켓1	1	1	1	1			
8	01123-50820	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
9	T4935-46971	엘보우	1	1	1	1			
10	01123-50825	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
11	T4620-76002	펌프홀더	1	1	1	1			
12	T4620-76031	기어, 17	1	1	1	1			
13	08241-05205	볼베어링	1	1	1	1			
14	04612-00250	스냅링	1	1	1	1			
15	04811-10800	오링	1	1	1	1			
16	04512-50080	스프링와셔	2	2	2	2			M8
17	02156-50080	너트	2	2	2	2			M8*P1.25
18	35370-3782-1	간격통	1	1	1	1			
19	T4686-37821	기어, 34	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음


합입파이프그림

[illegible]

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PC-T0630A

오일쿨러그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-47001	오일쿨러	1	1	1	1			
2	01123-50820	와셔붙임볼트	4	4	4	4			M8*P1.25
3	T4810-46971	연결관	1	1	1	1			
4	T5245-47203	쿨링호스A1	1	1	1	1			
5	T5245-47211	쿨링호스D1	1	1	1	1			
5	T5245-47214	쿨링호스D1	1	1	1	1		<----	
6	T5210-37531	커넥터	2	2	2	2			
7	T4931-48011	너트	2	2	2	2			
8	T5210-47061	쿨링호스브라켓	1	1	1	1			
9	01123-50820	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
10	T5210-47222	쿨링호스A2	1	1	1	1			
11	T5210-47232	쿨링호스D2	1	1	1	1			
12	T5210-47071	쿨링호스브라켓2	1	1	1	1			
13	01123-50820	와셔붙임볼트	1	1	1	1			M8*P1.25

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0640A

조이스틱밸브그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-36602	유압파이프J1	1	1	1	1			
2	04810-00220	오링	2	2	2	2			
3	T4835-46591	조인트볼트	1	1	1	1			
4	T5210-34102	조이스틱밸브조합	1	1	1	1			
5	26007-0001	밸브조합	1	1	1	1			
6	36001-0042	오링	4	4	4	4			
7	46001-0540	스폴4	2	2	2	2			
8	36001-0096	간격판	2	2	2	2			
9	36001-0400	스프링키트조합(3)	2	2	2	2			
10	36001-0098	엔드캡3	2	2	2	2			
11	46001-0970	육각불이볼트	4	4	4	4			
12	46001-0630	플러그조합 (PF1/2)	1	1	1	1			
13	36001-0069	플러그조합, 3/4 16UNF	1	1	1	1			
14	46001-0720	조인트조합	1	1	1	1			
15	46001-0770	체크밸브조합	1	1	1	1			
16	36003-0040	릴리프밸브조합	1	1	1	1			
17	36001-0500	케이블,770	2	2	2	2			
18	36001-0110	엔드캡, 1	2	2	2	2			
19	36001-0150	조인트	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0640A

조이스틱밸브그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	36001-0160	볼핀, A	3	3	3	3			
21	26001-0040	몸체조합, A	1	1	1	1			
22	36001-0100	스프링와셔, M6용	1	1	1	1			
23	36001-0080	육각볼트	1	1	1	1			
24	36001-0140	셀렉터	1	1	1	1			
25	36001-0010	연결핀	2	2	2	2			
26	36001-0070	육각볼트	8	8	8	8			
27	36001-0050	스페이스링	2	2	2	2			
28	36001-0190	핸들커버, B	1	1	1	1			
29	46001-0810	콘넥터	4	4	4	4			
30	46001-0830	엘보우	1	1	1	1			
31	01123-50860	와셔불임볼트	3	3	3	3			M8*1.25
32	T5210-36511	유압파이프 J2	1	1	1	1			
33	04810-00220	오링	4	4	4	4			
34	T4835-46591	조인트볼트	2	2	2	2			
35	T5210-36742	되돌림호스1	1	1	1	1			
36	52200-2523-1	호스밴드	2	2	2	2			
37	T4815-47281	엘보우	1	1	1	1			
38	T5210-39122	유압파이프E	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX58-T0650A

리프트실린더그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-46602	리프트실린더조합	1	1	1	1			
2	T4680-85311	리프트로드핀	1	1	1	1			
3	05515-51600	스냅핀	1	1	1	1			
4	T5210-39201	리프트로드 상부핀	1	1	1	1			
5	T5210-35411	리프트 실린더 호스 (상	1	1	1	1			
6	T5210-35421	리프트 실린더 호스 (하	1	1	1	1			
7	T2185-82551	코드밴드	3	3	3	3			
8	T4363-60531	로드 (센서)	1	1	1	1			
9	T5210-30531	로드 (센서)	1	1	1	1			
10	04512-50080	스프링와셔	2	2	2	2			M8
11	02114-50080	너트	2	2	2	2			M8*P1.25
12	04011-50120	평와셔	1	1	1	1			M12
13	04612-00120	스냅링	1	1	1	1			#12
14	T4682-39961	센서암	1	1	1	1			
15	T4682-60211	센서커버	1	1	1	1			
16	01754-50612	플랜지볼트	2	2	2	2			M6*1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0660A

스티어링호스그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0680A


실린더커버 그룹

[illegible]

- 104 -

MX55C-T1050A

스티어링그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5250-66001	스티어링 총조합	1	1					
2	T5210-66022	스티어링지지대	1	1					
3	T5210-66131	축	1	1					
4	04612-00170	스냅링	2	2					
5	08141-06203	볼베어링	1	1					
6	04611-00400	멈춤링	1	1					
7	T5210-66091	스티어링축조합	1	1					
8	66116-4135-3	평행핀	1	1					
9	04612-00250	스냅링	1	1					
10	T4520-62261	쿠션고무, 2	1	1					
12	T4145-66121	방진고무, 1	4	4					
13	T4145-66131	방진고무, 2	4	4					
14	62411-3313-1	평와셔	4	4					
15	01123-51045	볼트	4	4					
16	01135-51020	와셔볼임볼트	4	4					
17	T5210-66101	커버(틸트)	1	1					
18	01123-50816	와셔볼임볼트	4	4					
19	T5210-66032	로드, 틸트	1	1					
20	05122-50820	두부핀	1	1					


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T1050A

스티어링그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
0	01133-51028	와셔볼임볼트			1	1			M10*1.25
1	T5210-66003	스티어링총조합			1	1			
2	T5210-66021	스티어링지지대			1	1			
3	T5210-66131	축			1	1			
4	04612-00170	스냅링			2	2			
5	08141-06203	볼베어링			1	1			#6203DD
6	04611-00400	멈춤링			1	1			
7	T5210-66091	스티어링축조합			1	1			
8	05411-00622	스프링핀			1	1			
9	04612-00250	스냅링			1	1			
10	T4520-62261	쿠션고무, 2			1	1			
11	T5210-66013	스티어링칼럼조합			1	1			
12	T4520-62243	쿠션고무			1	1			
13	T4682-48061	안내판			1	1			
14	01123-50816	와셔볼임볼트			1	1			M8*P1.25
15	T4682-66081	간격통			1	1			
16	T4682-66061	섹터기어			1	1			
17	01133-51016	와셔볼임볼트			2	2			M10*P1.25
18	01133-51028	와셔볼임볼트			1	1			M10*1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1050A

스티어링그룹




A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	T4682-66071	로크기어			1	1			
20	T4682-66031	레버, 틸트			1	1			
21	T4682-66111	고정판			1	1			
22	01023-50612	와셔볼임볼트			2	2			M6*P1.0
23	T4145-66121	방진고무, 1			4	4			
24	T4145-66131	방진고무, 2			4	4			
25	62411-3313-1	평와셔			4	4			
26	01123-51045	볼트			4	4			M10*1.5
27	01135-51020	와셔볼임볼트			4	4			M10*1.25
28	T5210-66032	로드, 틸트			1	1			
29	05122-50820	두부핀			1	1			
30	T4682-65311	와셔 3, 고무			2	2			
31	04013-50080	평와셔			2	2			M8
32	05525-50800	스냅핀			2	2			
33	T4520-26161	브레이크스프링			1	1			
34	T5210-66051	틸트페달			1	1			
35	T4810-66721	와셔, 위치레버			1	1			
36	04612-00160	스냅링			1	1			
37	T4520-27831	스프링			1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

파워스티어링유니트그룹

[illegible]

- 109 -

에어크리너그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

호환성이 있음

RX60PC-T0050A

소음기그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX60PC-T0060A

라디에이터그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
0	01133-51025	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M10*1.25
1	T5245-72163	라디에이터조합, AL	1	1	1	1			
2	T5245-72072	시라우드	1	1	1	1			
3	T4931-72091	스폰지, 2	3	3	3	3			
4	T2185-70491	플랜지볼트	6	6	6	6			
5	T4625-55431	플랜지볼트	12	12	12	12			
6	T4125-13561	쿠션	2	2	2	2			
7	T5245-17694	브라켓조합, 라디에이터	1	1	1	1			
8	T4931-72111	스폰지, 4	1	1	1	1			
9	T5245-17712	오일쿨러브라켓, 좌	1	1	1	1			
10	T2185-70491	플랜지볼트	2	2	2	2			
11	T5245-17112	방충망, 좌	1	1	1	1			
12	T5245-17122	방충망, 우	1	1	1	1			
13	T5245-50213	차단판	1	1	1	1			
14	T4625-55431	플랜지볼트	2	2	2	2			
15	T5245-50223	막음판	1	1	1	1			
16	01754-50616	플랜지볼트	4	4	4	4			M6*P1.0
17	T5515-17481	냉각수되돌림호스	1	1	1	1			
18	66204-3623-1	호스밴드	4	4	4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX60PC-T0060A

라디에이터그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	T5245-72942	냉각수호스, 상	1	1	1	1			
20	E1500-18411	밴드클램프	1	1	1	1			
21	T5245-72852	냉각수호스 1, 하	1	1	1	1			
22	T5245-72863	냉각수호스 2, 하	1	1	1	1			
23	T4145-12371	냉각수튜브, 히터	1	1	1	1			
24	E1500-18411	밴드클램프	1	1	1	1			
25	T5245-17702	커버, 1	1	1	1	1			
26	01127-50820	와셔볼임볼트	1	1	1	1			
27	T5245-72272	막음판,시라우드	1	1	1	1			
28	T4686-12443	보조물탱크조합	1	1	1	1			
29	E7100-72411	캡조합	1	1	1	1			
30	15301-7244-0	오버플로우튜브	1	1	1	1			
31	T5210-50151	뱀띠고무	1	1	1	1			
32	T5210-72542	스폰지	2	2	2	2			
33	37150-3447-1	배선클램프	1	1	1	1			
34	T5245-17722	오일쿨러브라켓, 우	1	1	1	1			
35	T5245-72171	막음판, 시라우드1	1	1	1	1			
36	02751-50060	플렌지너트	4	4	4	4			M6*P1.0
37	T5245-72121	스폰지	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

라디에이터그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX60PC-T0070A

에어콘브라켓그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4145-50041	콘덴서조합	1	1	1	1			
2	01754-50820	플랜지볼트	4	4	4	4			M8*P1.25
3	T4145-87291	에어컴프레서	1	1	1	1			
4	01133-51025	와셔볼임볼트	3	3	3	3			M10*1.25
5	01123-50825	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
6	02018-50100	너트	2	2	2	2			M10*P1.25
7	T5245-86002	에어컨호스, 1	1	1	1	1			
8	01133-51035	와셔볼임볼트	1	1	1	1			M10X1.25
9	01754-50830	플랜지볼트	1	1	1	1			M8*P1.25
10	T5245-86232	에어컨고압호스, 2	1	1	1	1			
10	T5245-86233	에어컨고압호스, 2	1	1	1	1		<----	
11	01023-50625	와셔볼임볼트	1	1	1	1			
12	T5245-86222	에어컨저압호스, 엔진룸	1	1	1	1			
13	T5245-72082	컴프레서브라켓조합	1	1	1	1			
14	01123-50816	와셔볼임볼트	5	5	5	5			M8*P1.25
15	E7300-05304	중간폴리축	1	1	1	1			
16	E7310-76191	볼베어링	1	1	1	1			
17	E2101-05312	중간폴리	1	1	1	1			
18	04611-00350	멈춤링	1	1	1	1			SK5M

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX60PC-T0070A

에어콘브라켓그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	76KB-0511	간격통	1	1	1	1			
20	E7310-76161	텐션볼트	1	1	1	1			
21	76KB-0512	와셔	1	1	1	1			
22	04512-50100	스프링와셔	1	1	1	1			M10
23	02018-50100	너트	3	3	3	3			M10*P1.25
24	E7220-72611	에어컨벨트	1	1	1	1			
25	02751-50080	플랜지너트	1	1	1	1			M8X1.25
26	T5245-86151	히터호스, A	1	1	1	1			
27	66204-3623-1	호스밴드	1	1	1	1			
28	T4930-84151	호스클립, 21	3	3	3	3			
29	T4810-86043	히터호스, A	1	1	1	1			
30	T4816-45401	호스잡이, 1	1	1	1	1			
31	T4686-50963	호스클램프	1	1	1	1			
32	01754-50612	플랜지볼트	1	1	1	1			M6*1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55PC-T0310A

변속레버1그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-60312	변속로드, 주변속	1	1					
2	T5210-60301	평행핀	1	1					
3	04612-00220	스냅링	1	1					
4	T5210-60351	주변속브라켓, 2	1	1					
5	05012-00612	평행핀	1	1					
6	01123-50825	와셔붙임볼트	1	1					
7	T5210-60342	주변속브라켓, 1	1	1					
8	01133-51225	와셔붙임볼트	2	2					
9	T4810-66222	변속핀	1	1					
10	T4682-65291	와셔 1, 고무	1	1					
11	04013-50160	평와서	1	1					
12	05511-50435	분할핀	1	1					
13	T5210-60322	레버 1, 주변속	1	1					
14	T4810-66961	핀	1	1					
15	04013-50060	평와서	1	1					
16	05511-50220	분할핀	1	1					
17	T2305-26641	스프링, 차동로드	1	1					
18	T5250-66111	레버1, 셔틀	1	1					
19	05411-00836	스프링핀	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55PC-T0310A

변속레버1그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0310A

변속레버1그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-60311	주변속 로드			1	1			
2	T5210-60301	평행핀			1	1			
3	04612-00220	스냅링			1	1			
4	T5210-60351	주변속브라켓, 2			1	1			
5	05012-00612	평행핀			2	2			
6	01123-50825	와셔붙임볼트			2	2			M8*P1.25
7	T5210-60342	주변속브라켓, 1			1	1			
8	01133-51225	와셔붙임볼트			2	2			M12*P1.25
9	T4810-66222	변속핀			1	1			
10	04013-50160	평와서			1	1			M16
11	05511-50435	분할핀			1	1			D1A4
12	T5210-60321	주변속레버1			1	1			
13	T4810-66961	핀			1	1			
14	04013-50060	평와서			1	1			M6
15	05511-50220	분할핀			1	1			2*20
16	T4520-27831	스프링			1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0320A

브레이크로드1그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음


PT0레버1그룹

[illegible]

- 121 -

MX58-T0340A

캐빈지지대1그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

3점연결장치1그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0510A

앞차축브라켓그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4620-41601	앞브라켓조합	1	1	1	1			
2	T4620-41612	앞브라켓	1	1	1	1			
3	T4520-41681	부시, DX	1	1	1	1			
4	06613-10010	그리스니플	1	1	1	1			A-M6F
5	01175-51645	볼트	1	1	1	1			
6	02172-50160	너트	1	1	1	1			M16*P1.5
7	38440-4475-1	시일와셔	1	1	1	1			
8	T4520-44811	오일시일	1	1	1	1			
9	T4520-41631	조정판	1	1	1	1			
10	T5210-42613	뒷브라켓조합	1	1	1	1			
11	T5210-42623	뒷브라켓	1	1	1	1			
12	T5210-41691	DX부시	1	1	1	1			
13	04811-00420	오링	1	1	1	1			
14	06613-10010	그리스니플	1	1	1	1			A-M6F
15	04811-50900	오링	1	1	1	1			G90
16	T5210-44641	스러스트칼러	1	1	1	1			
17	04512-50140	스프링와셔	8	8	8	8			
18	01176-51445	볼트	4	4	4	4			
19	02176-50140	너트	4	4	4	4			M14*P1.5

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0510A

앞차축브라켓그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX60PC-T0730A

앞차축프레임그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5245-50014	앞차축프레임	1	1	1	1			
2	01177-51235	와셔볼임볼트	9	9	9	9			M12XP1.25(9T /스프링
3	01133-51200	와셔볼임볼트	4	4	4	4			M12XP1.25
4	01177-51250	와셔볼임볼트	4	4	4	4			M12XP1.25(9T)
5	01177-51255	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M12XP1.25(9T /스프링
6	01177-51035	와셔볼임볼트	1	1	1	1			M10XP1.25(9T /스프링
7	31220-1429-3	플러그	5	5	5	5			
8	32210-2758-1	플러그	23	23	23	23			
9	34150-2758-1	플러그	5	5	5	5			
10	T5245-50262	배터리고정판	1	1	1	1			
11	01754-50820	플랜지볼트	6	6	6	6			M8*P1.25
11	01754-50820	플랜지볼트	4	4	4	4		<----	M8*P1.25
12	02751-50080	플랜지너트	2	2	2	2			M8X1.25
13	T4125-50681	캐치조합	1	1	1	1			
14	01754-50625	플랜지볼트	4	4	4	4			7T
15	T5210-50692	로드, 본넷오픈	1	1	1	1			
16	04012-50060	평와셔	1	1	1	1			M6
17	05525-50600	스냅핀	1	1	1	1			DIA1.2
18	T5210-50791	마개	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


앞차축프레임그룹



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX50PC-T0740A

본넷트그룹




A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-50603	본넷트조합	1	1	1	1			
2	T5245-50683	뱀띠고무	1	1	1	1			
3	T5210-50502	앞그릴	1	1	1	1			
4	01754-50816	플랜지볼트	3	3	3	3			M8*P1.25
5	02761-50060	플랜지너트	5	5	5	5			M6*P1.0
6	T4816-51462	엠블램	1	1	1	1			
7	T4620-50701	고정판	2	2	2	2			
8	82KC-0641	고무판	2	2	2	2			
9	T5210-50553	사이드커버, 좌	1	1	1	1			
10	T5210-50563	사이드커버, 우	1	1	1	1			
11	01754-50816	플랜지볼트	8	8	8	8			M8*P1.25
12	T5210-50593	캐치브라켓	1	1	1	1			
13	01123-50816	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
14	T5250-72561	스폰지	2	2	2	2			
15	T5245-50531	지지브라켓조합	1	1	1	1			
16	T5210-50641	지지브라켓3	1	1	1	1			
17	01754-50816	플랜지볼트	14	14	14	14			M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

본넷트취부대그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

본넷트취부대그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

MX58-T0760A

연료탱크그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-55021	연료탱크(좌)	1	1	1	1			
2	T2611-54822	연료캡	1	1	1	1			
3	T5210-69211	연료센더조합	1	1	1	1			
4	04512-50040	스프링와셔	5	5	5	5			M4
5	02054-50040	너트	5	5	5	5			M4*P0.7
6	T4686-41351	연료필터	1	1	1	1			
7	T5210-55031	연료탱크(우)	1	1	1	1			
8	T5210-55041	연료탱크잡이판, 좌 앞	1	1	1	1			
9	T5210-55051	연료탱크잡이판(뒤)	2	2	2	2			
10	T5210-55061	연료탱크잡이판, 앞 우	1	1	1	1			
11	01153-50855	볼트	2	2	2	2			HEX12.M8P1.25
12	02751-50080	플랜지너트	2	2	2	2			M8X1.25
13	04512-50100	스프링와셔	6	6	6	6			M10
14	02176-50100	너트	12	12	12	12			M10X1.25
15	T5210-55071	연료탱크보호커버1	2	2	2	2			
16	T5210-55081	연료탱크보호커버2, 좌	1	1	1	1			
17	T5210-55091	연료탱크보호커버(우)	1	1	1	1			
18	02751-50080	플랜지너트	8	8	8	8			M8X1.25
19	01123-50816	와셔불임볼트	6	6	6	6			M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0760A

연료탱크그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5210-55101	연료탱크취부대, 앞	1	1	1	1			
21	T5210-55111	연료탱크취부대(뒤)	1	1	1	1			
22	01517-51430	심음볼트	2	2	2	2			
23	04512-50140	스프링와셔	4	4	4	4			
24	02176-50140	너트	2	2	2	2			M14*P1.5
25	01173-51425	볼트	2	2	2	2			M14P1.5
26	T5210-55133	연료호스커버	1	1	1	1			
27	01127-50816	와셔볼임볼트	4	4	4	4			
28	T5210-55261	연료호스1	2	2	2	2			
29	T4935-55092	연료튜브	1	1	1	1			
30	T2540-38251	호스밴드	4	4	4	4			
31	T4682-55201	공기빼기튜브	2	2	2	2			
32	09318-88160	호스클램프	4	4	4	4			DIA16
33	T5210-55271	연료호스	1	1	1	1			
34	09318-88085	호스클램프	2	2	2	2			T0.7
35	T4810-55252	연료호스, 2	1	1	1	1			
36	15301-7247-0	튜브클립	1	1	1	1			
37	T2610-50271	쿠션고무	8	8	8	8			
38	T4810-55312	쿠션고무	6	6	6	6			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0760A 연

연료탱크그림



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX60PC-T0770A

연료 필터 그림



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0780A

변속레버2그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-55751	브레이크로드1	2	2	2	2			
2	05122-51028	두부핀	2	2	2	2			DIA10
3	T4157-56111	판스프링	2	2	2	2			
4	T4930-66731	와셔, 1	2	2	2	2			
5	05511-50318	분할핀	2	2	2	2			
6	55311-3156-1	턴버클	2	2	2	2			
7	02176-50100	너트	2	2	2	2			M10X1.25
8	05122-50618	두부핀	2	2	2	2			
9	T4930-66751	와셔, 3	2	2	2	2			
10	05515-50600	스냅핀	2	2	2	2			
11	T5210-65021	로드, 차동	1	1	1	1			
12	T4682-65311	와셔 3, 고무	2	2	2	2			
13	04011-50100	평와셔	2	2	2	2			M10
14	05515-51000	스냅핀	2	2	2	2			
15	T4520-62331	고정스프링	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55PCR-T0790A 주,브

주, 부변속레버그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0790A 주, 부속

부변속레버그룹

[illegible][illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX58-T0810A

PT0레버2그룹

A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호 호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

- 138 -

MX58-T0820A

조이스틱레버그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4835-64711	조이스틱레버	1	1	1	1			
2	04011-50140	평와셔	1	1	1	1			T2.6
3	02176-50140	너트	1	1	1	1			M14*P1.5
4	T5210-64721	손잡이, 조이스틱	1	1	1	1			
5	03054-50514	십자홈볼이소나사	1	1	1	1			
6	31355-2949-1	그로멧	1	1	1	1			
7	T5210-64751	커버, 조이스틱	1	1	1	1			
8	01754-50616	플랜지볼트	2	2	2	2			M6*P1.0
9	T4601-95381	스폰지	1	1	1	1			
10	T5210-64224	레버가이드, 하 우	1	1	1	1			
11	T4625-55431	플랜지볼트	1	1	1	1			
12	01123-50885	와셔볼임볼트	2	2	2	2			
13	T5210-64411	수지볼트1	4	4	4	4			
14	T5210-64421	수지볼트2	4	4	4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

경심수평센서브라켓그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0850A

3점연결장치2그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-85312	토크링크조합	1	1	1	1			
2	T5210-85321	토크링크하우징	1	1	1	1			
3	T4682-85331	토크링크하우징, 좌	1	1	1	1			
4	T5210-85341	토크링크몸통	1	1	1	1			
5	T4810-91662	토크링크핀	1	1	1	1			
6	34150-3764-4	클립핀	1	1	1	1			
7	T5210-85361	브라켓, 토크링크	1	1	1	1			
8	01123-51025	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M10X1.5
9	T5210-85372	고리, 토크링크	1	1	1	1			
10	01774-51030	플랜지볼트	1	1	1	1			
11	04013-50100	평와셔	2	2	2	2			M10
12	41182-5151-1	폴림방지너트	1	1	1	1			
13	T5245-93011	로워링크조합 (좌)	1	1	1	1			
14	T4880-93031	가이드핀	1	1	1	1			
15	T4880-93041	작동레버, 1	1	1	1	1			
16	T4880-93051	스프링	1	1	1	1			
17	T4880-93061	작동레버, 2	1	1	1	1			
18	05411-01040	스프링핀	2	2	2	2			
19	T5245-93111	로워링크조합 (우)	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0850A

3점연결장치2그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4880-93031	가이드핀	1	1	1	1			
21	T4880-93041	작동레버, 1	1	1	1	1			
22	T4880-93051	스프링	1	1	1	1			
23	T4880-93061	작동레버, 2	1	1	1	1			
24	05411-01040	스프링핀	2	2	2	2			
25	34150-3764-4	클립핀	2	2	2	2			
26	T4835-93082	볼조합, 나비형신형	2	2	2	2			
27	T4682-91072	체크링크 조합(좌)	1	1	1	1			
28	T4682-91104	체크링크조합	1	1	1	1			
29	T4682-91114	체크링크하우징, 우	1	1	1	1			
30	T4682-91132	체크링크하우징, 좌	1	1	1	1			
31	T4835-91151	체크링크핀	1	1	1	1			
32	T4835-91171	체크링크핀	1	1	1	1			
33	04011-50200	평와서	1	1	1	1			
34	05511-50430	분할핀	1	1	1	1			
35	04512-50220	스프링와셔	2	2	2	2			M22
36	02056-50220	너트	2	2	2	2			M22*P2.5
37	T4620-85311	체크링크핀	2	2	2	2			
38	04013-50180	평와서	2	2	2	2			M18

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0850A

3점 연결장치 2그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0860A

3점연결장치3그룹




A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

모는 호환성이 있음

MX58-T0870A

드로우바그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4688-29821	드로우바조합	1	1	1	1			
2	T4688-29831	드로우바	1	1	1	1			
3	T4686-29841	브라켓	1	1	1	1			
4	01176-51675	볼트	2	2	2	2			M16*75*9T
5	04512-50160	스프링와셔	2	2	2	2			M16
6	02076-50160	너트	2	2	2	2			
7	T5210-89552	드로우바고정핀	1	1	1	1			
8	01133-51220	와셔불임볼트	2	2	2	2			M12*P1.25
9	T5210-89582	드로우바핀	2	2	2	2			
10	05515-51600	스냅핀	2	2	2	2			
11	T4833-74052	PT0보호커버	1	1	1	1			
12	01133-51225	와셔불임볼트	4	4	4	4			M12*P1.25
13	T4634-50901	뱀띠고무, PT0커버	1	1	1	1			
14	T4625-29732	고정판	3	3	3	3			
15	T2181-25442	PT0촉커버	1	1	1	1			
16	01175-51240	볼트	1	1	1	1			M12*P1.25
17	02176-50120	너트	1	1	1	1			M12*1.25
18	38240-2141-2	주유구마개	1	1	1	1			
18	T5210-25901	오일게이지	1	1	1	1			<-X->

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


드로우바그룹

[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
----> 호환성이 있음

MX58-T0880A 캐


빈지지대그룹

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX58-T0890A

발판매트그룹




A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

MX58-T0900A


의자그룹

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

MX50C-T0910A

명판그림



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50PC-T0910A

명판그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4980-52111	제조명판			1	1			
2	05624-20408	리벳			4	4			
3	T5240-52531	기종명판			2	2			
4	T4920-53031	파워셔틀명판			2	2			
5	T4930-52361	유압필터주의명판			1	1			
6	T4601-52411	엔진오일필터주의명판			1	1			
7	T4682-52181	본넷트작동명판			1	1			
8	T4625-52351	팬주의명판			1	1			
9	T4930-52471	소음기경고명판			1	1			
10	T4930-52311	PT0경고명판			1	1			
11	T4930-52371	라디에이터경고명판			1	1			
12	T4333-53651	명판, 보조구조물형식			1	1			
13	05624-10410	리벳			2	2			DIA2
14	E7231-99011	제조명판			1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55PC-T0950A

흡음재그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

하는 호환성이 있음

MX55C-T1000A

프레임그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		


MX58-T1000A

프레임그룹

[illegible][illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

클러치페달그룹

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

MX58-T1010A

클러치페달그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T1020A

브레이크페달그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-55731	페달 축	1	1	1	1			
2	08822-53017	니들베어링	2	2	2	2			NTN, K253017
3	84612-1445-0	간격판	1	1	1	1			
4	04612-00250	스냅링	1	1	1	1			
5	T5210-55712	브레이크페달, 좌	1	1	1	1			
6	05411-00840	스프링핀	1	1	1	1			D1A8*40
7	T5210-55722	브레이크페달, 우	1	1	1	1			
8	T4520-26161	브레이크스프링	2	2	2	2			
9	T4520-24921	비닐튜브	1	1	1	1			
10	T5210-55741	스위치레버, 브레이크	1	1	1	1			
11	T2305-26641	스프링, 차동로드	1	1	1	1			
12	01155-50840	볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
13	02054-50080	너트	2	2	2	2			M8*P1.25
14	T5210-55761	브레이크로드2	2	2	2	2			
15	05122-51028	두부핀	2	2	2	2			D1A10
16	T4157-56111	판스프링	4	4	4	4			
17	T4930-66731	와셔, 1	2	2	2	2			
18	52300-3413-1	스냅핀	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX60PC-T1030A

악셀그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-67352	핸드악셀레버	1	1	1	1			
2	04013-50120	평와셔	2	2	2	2			M12
3	T4835-17241	스프링	2	2	2	2			
4	02176-50120	너트	2	2	2	2			M12*1.25
5	T5245-60024	핸드악셀케이블	1	1	1	1			
6	05122-50616	두부핀	1	1	1	1			DIA6*16
7	T4930-66751	와셔, 3	1	1	1	1			
8	05525-50600	스냅핀	1	1	1	1			DIA1.2
9	T4601-60051	페달	1	1	1	1			
10	T4601-60062	스프링(악셀)	1	1	1	1			
11	04613-50080	스냅링	1	1	1	1			
12	T4930-66731	와셔, 1	1	1	1	1			
13	T5210-60071	악셀페달	1	1	1	1			
14	T4682-65291	와셔 1, 고무	1	1	1	1			
15	T4810-66721	와셔, 위치레버	1	1	1	1			
16	04612-00150	스냅링	1	1	1	1			
17	T5210-67361	손잡이, 핸드악셀	1	1	1	1			
18	03056-50408	십자홈볼이소나사	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55C-T1060A

서틀레버그룹



No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

호환성이 있음

MX55C-T1070A 계


기판커버그룹

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX55PC-T1070A

계기판커버그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

MX55PC-T1090A

흡음재그룹, 프레임



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련

모는 호환성이 있음

- 164 -

MX58-T1300A 계

기판커버그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX55PCR-T1310A

레버가이드그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-64213	레버안내 1, 우		1		1			
2	T5210-64233	정비창측면커버(우)		1		1			
3	T5210-64262	레버안내 2, 우		1		1			
4	T4930-64301	탭핑나사		7		7			
5	T4625-55431	플랜지볼트		7		7			
6	T5210-64313	레버안내 1, 좌		1		1			
7	T5210-64362	레버안내 2, 좌		1		1			
8	T4930-64301	탭핑나사		7		7			
9	T4625-55431	플랜지볼트		7		7			
10	T5210-64432	커버, 퓨즈박스		1		1			
11	T5211-64531	가이드1, 부변속		1		1			
12	T5211-64541	가이드2, 부변속		1		1			
13	T4930-64301	탭핑나사		4		4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1310A


버가이드그룹

[illegible][illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX58-T1320A

복동레버그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5211-65641	복동브라켓조합	1	1	1	1			
2	T5210-65651	복동브라켓	1	1	1	1			
3	T5210-65661	레버, 복동	3	3	3	3			
4	T4810-66721	와셔, 위치레버	3	3	3	3			
5	T4682-65291	와셔 1, 고무	3	3	3	3			
6	05515-51600	스냅핀	3	3	3	3			
7	01754-50822	플랜지볼트	4	4	4	4			
8	T5210-65612	복동케이블, 1	3	3	3	3			
8	T5210-65613	복동케이블, 1	3	3	3	3		<----	
9	05122-50616	두부핀	3	3	3	3			DIA6*16
10	T4930-66751	와셔, 3	3	3	3	3			
11	05515-50600	스냅핀	3	3	3	3			
12	T5210-66451	손잡이, 복동	1	1	1	1			
13	T4710-65671	복동자바라	1	1	1	1			
14	T4710-65681	복동판	1	1	1	1			
15	02751-50060	플랜지너트	2	2	2	2			M6*P1.0
16	T5210-66461	손잡이, 복동	1	1	1	1			
17	T5210-66471	손잡이, 복동	1	1	1	1			
18	T5210-64281	커버 좌, 포인트	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1320A

복동레버그림



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1330A

위치견인그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

- 170 -

MX50C-T1350A

변속레버3그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-65411	브라켓 (조이스틱)	1						
2	01123-50825	와셔불임볼트	2						
3	T5210-64033	주변속자바라	1						
4	T5210-64042	자바라, 부변속	1						
5	T5210-65361	부변속브라켓	1						
6	01025-50620	와셔불임볼트	4						
7	T5210-80581	브라켓2	1						
8	01025-50612	와셔불임볼트	2						
9	T4682-55821	브레이크로드자바라	2						
10	T4601-65031	자바라(차동페달)	1						
11	T5245-60032	페달악셀케이블	1						
12	05122-50616	두부핀	1						
13	T4682-65301	와셔 2, 고무	1						
14	T4930-66751	와셔, 3	1						
15	05515-50600	스냅핀	1						
16	T5210-65671	악셀손잡이	1						
17	03056-50408	십자홈불이소나사	1						
18	T5210-60973	PT0자바라	1						
19	T5210-64241	가이드커버, 위치견인	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

변속레버3그룹




A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

-----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <----- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상상태로는 호환성이 있음

MX50CR-T1350A

변속레버3그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-65411	브라켓 (조이스틱)		1					
2	01123-50825	와셔볼임볼트		2					
3	T5210-64033	주변속자바라		1					
4	T5210-64042	자바라, 부변속		1					
5	T5210-65361	부변속브라켓		1					
6	01025-50620	와셔볼임볼트		4					
7	T5210-80581	브라켓2		1					
8	01025-50612	와셔볼임볼트		2					
9	T4682-55821	브레이크로드자바라		2					
10	T4601-65031	자바라(차동페달)		1					
11	T5245-60032	페달악셀케이블		1					
12	05122-50616	두부핀		1					
13	T4682-65301	와셔 2, 고무		1					
14	T4930-66751	와셔, 3		1					
15	05515-50600	스냅핀		1					
16	T5210-65671	악셀손잡이		1					
17	03056-50408	십자홈볼이소나사		1					
18	T5210-60973	PT0자바라		1					
19	T5210-64241	가이드커버, 위치견인		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50CR-T1350A

변속레버3그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50PC-T1350A

변속레버3그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-65411	브라켓 (조이스틱)			1				
2	01123-50825	와셔불임볼트			2				
3	T5210-64033	주변속자바라			1				
4	T5210-64042	자바라, 부변속			1				
5	T5210-65361	부변속브라켓			1				
6	01025-50620	와셔불임볼트			4				
7	T5210-80581	브라켓2			1				
8	01025-50612	와셔불임볼트			2				
9	T4682-55821	브레이크로드자바라			2				
10	T4601-65031	자바라(차동페달)			1				
11	T5245-60032	페달악셀케이블			1				
12	05122-50616	두부핀			1				
13	T4682-65301	와셔 2, 고무			1				
14	T4930-66751	와셔, 3			1				
15	05515-50600	스냅핀			1				
16	T5210-65671	악셀손잡이			1				
17	03056-50408	십자홈불이소나사			1				
18	T5210-60973	PT0자바라			1				
19	T5210-64241	가이드커버, 위치견인			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50PC-T1350A

변속레버3그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX50PCR-T1350A

변속레버3그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-65411	브라켓 (조이스틱)				1			
2	01123-50825	와셔불임볼트				2			M8*P1.25
3	T5210-64033	주변속자바라				1			
4	T5210-64042	자바라, 부변속				1			
5	T5210-80581	브라켓2				1			
6	01025-50612	와셔불임볼트				2			M6P1.0
7	T4682-55821	브레이크로드자바라				2			
8	T4601-65031	자바라(차동페달)				1			
9	T5245-60032	페달악셀케이블				1			
10	05122-50616	두부핀				1			D1A6*16
11	T4682-65301	와셔 2, 고무				1			
12	T4930-66751	와셔, 3				1			
13	05515-50600	스냅핀				1			
14	T5210-60973	PT0자바라				1			
15	T5210-64241	가이드커버, 위치견인				1			
16	T4625-55431	플랜지볼트				2			
17	T5210-64452	가이드커버, 부변속				1			
18	T2305-26641	스프링, 차동로드				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1350A

변속레버3그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-65411	브라켓(조이스틱)			1				
2	01123-50825	와셔붙임볼트			2				
3	T5210-64034	주변속자바라			1				
4	T5210-64042	자바라, 주변속			1				
5	T5210-80581	브라켓2			1				
6	01025-50612	와셔붙임볼트			2				
7	T4682-55821	브레이크로드자바라			2				
8	T4601-65031	자바라(차동페달)			1				
9	T5210-60032	페달악셀케이블			1				
10	05122-50616	두부핀			1				
11	T4682-65301	와셔 2, 고무			1				
12	T4930-66751	와셔, 3			1				
13	05515-50600	스냅핀			1				
14	T5210-65671	악셀손잡이			1				
15	03056-50408	십자홈볼이소나사			1				
16	T5210-60973	PT0자바라			1				
17	T5210-64242	가이드커버, 위치견인			1				
18	T4625-55431	플랜지볼트			2				
19	T5245-64453	가이드커버, 주변속			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1350A 변

속레버3그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50PC-T1360A

명판그룹, 캐빈



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4520-52014	시동스위치명판			1				
2	T4930-52381	경고명판			1				
3	T4810-51181	안전운전명판			1				
4	T4601-52191	주차브레이크주의명판			1				
5	T2611-26693	차동고정명판			1				
6	T4810-52121	작업기부착주의명판			1				
7	T4930-52431	에어컨주의명판			1				
8	T5210-52131	커플러 소켓 명판			1				
9	T4930-52481	연료주유경고명판			1				
10	T4930-52351	브레이크경고명판			1				
11	T5210-51251	명판, 복동레버			1				
12	T4930-52341	ROPS경고명판			1				
13	T4145-52191	내기도어사용명판			1				
14	T2660-52451	경고명판			1				
15	T4710-53141	전륜구동명판			1				
16	T4930-52391	조이스틱소켓명판			1				
17	T4710-52201	외부위치제어레버명판			1				
18	T4682-53552	시동모터명판			1				
19	T4710-53152	PT0스위치명판			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55PCR-T1360A

명판그룹, 캐빈



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-52311	경고명판		1		1			
2	T4810-51181	안전운전명판		1		1			
3	T2611-26693	차동조정명판		1		1			
4	T4810-52121	작업기부착주의명판		1		1			
5	T5210-52131	커플러 소켓 명판		1		1			
6	T4930-52481	연료주유경고명판		1		1			
7	T4930-52351	브레이크경고명판		1		1			
8	T5210-51251	명판, 복동레버		1		1			
9	T4930-52341	ROPS경고명판		1		1			
10	T4145-52191	내기도어사용명판		1		1			
11	T4710-53141	전륜구동명판		1		1			
12	T4930-52391	조이스틱소켓명판		1		1			
13	T4710-52201	외부위치제어레버명판		1		1			
14	T4682-53552	시동모터명판		1		1			
15	T4710-53152	PT0스위치명판		1		1			
16	T5250-64481	명판1, 부변속		1		1			
17	T5250-64491	명판2, 부변속		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1360A

명판그룹, 캐빈



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4520-52014	시동스위치명판	1		1				
2	T5210-52311	경고명판	1		1				
3	T4810-51181	안전운전명판	1		1				
4	T4601-52191	주차브레이크주의명판	1		1				
5	T2611-26693	차동고정명판	1		1				
6	T4810-52121	작업기부착주의명판	1		1				
7	T4930-52431	에어컨주의명판	1		1				
8	T2610-52461	속도조정명판	1		1				
9	T5210-52131	커플러 소켓 명판	1		1				
10	T4930-52481	연료주유경고명판	1		1				
11	T4930-52351	브레이크경고명판	1		1				
12	T5210-51251	명판, 복동레버	1		1				
13	T4930-52461	변속레버경고명판	1		1				
14	T4930-52341	ROPS경고명판	1		1				
15	T4145-52191	내기도어사용명판	1		1				
16	T2660-52451	경고명판	1		1				
17	T4710-53141	전륜구동명판	1		1				
18	T4930-52391	조이스틱소켓명판	1		1				
19	T4710-52201	외부위치제어레버명판	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1360A

명판그룹, 캐빈



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1370A

에어브리더 그룹




A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55PC-T1380A

흡음재그룹, 캐빈



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-84321	차음패드, 바닥발판 좌2	1	1	1	1			
2	T5210-84331	차음패드, 바닥발판 좌3	1	1	1	1			
3	T5210-84341	차음패드, 바닥발판 중앙1	1	1	1	1			
4	T5210-84351	차음패드, 바닥발판 중앙2	1	1	1	1			
5	T5210-84361	차음패드, 바닥발판 중앙3	1	1	1	1			
6	T5210-84371	차음패드, 바닥발판 중앙4	1	1	1	1			
7	T5210-84391	차음패드, 바닥발판 우2	1	1	1	1			
8	T5210-84451	흡음패드, 필라내 상 하	6	6	6	6			
9	T5210-84461	스펀지, C필라 좌 우	2	2	2	2			
10	T5210-84471	B필라, 우	1	1	1	1			
11	T5210-84481	B필라, 좌	1	1	1	1			
12	T5210-84501	스펀지, 휠다커버 후 우	1	1	1	1			
13	T5210-84511	스펀지, 휠다커버 후 좌	1	1	1	1			
14	T5210-84541	실링재, 전면중앙부 정비?	1	1	1	1			
15	T5210-84551	실링재, 후면중앙부 정비?	1	1	1	1			
16	T5210-84561	실링재, 의자밑판 정비창?	1	1	1	1			
17	T5210-84581	실링재, 파워셔틀 컨트롤?	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0560A

축전지그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX50C-T0570A

전기장치1그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4180-69961	릴레이 5P	2	2					
2	01754-50612	플랜지볼트	1	1					
3	T4180-69951	릴레이 70A	2	2					
4	02751-50060	플랜지너트	1	1					
5	T4520-75954	혼조합	1	1					
6	01123-50820	와셔볼임볼트	1	1					
7	02751-50080	플랜지너트	1	1					
8	T5210-69451	안전스위치조합	1	1					
9	T4682-69031	수평센서	1	1					
10	01023-50630	와셔볼임볼트	2	2					
11	T4682-32231	스트로크센서조합	3	3					
12	T4710-32231	포텐서미터조합	1	1					
13	03024-50410	와셔볼임소나사	8	8					
14	T5230-69111	본넷트배선조합	1	1					
15	03027-50516	소나사	2	2					
16	01023-50625	와셔볼임볼트	4	4					
17	T5250-69131	팬더부배선조합	1	1					
18	01754-50612	플랜지볼트	1	1					
19	T4620-69472	와이어배선3	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


전기|장치|1그룹

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX50PC-T0570A

전기장치1그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4180-69961	릴레이 5P			2	2			
2	01754-50612	플랜지볼트			1	1			M6*1.0
3	T4180-69951	릴레이 70A			2	2			
4	02751-50060	플랜지너트			1	1			M6*P1.0
5	T4520-75954	혼조합			1	1			
6	02751-50080	플랜지너트			1	1			M8X1.25
7	T5210-69451	안전스위치조합			1	1			
8	T4682-69031	수평센서			1	1			
9	01023-50630	와셔볼임볼트			2	2			
10	T4682-32231	스트로크센서조합			3	3			
11	T4710-32231	포텐서미터조합			1	1			
12	03024-50410	와셔볼임소나사			8	8			M*P0.7
13	T5220-69112	본넷배선조합			1	1			
14	01023-50625	와셔볼임볼트			4	4			
15	T5210-69133	팬더부배선조합			1	1			
16	01754-50612	플랜지볼트			1	1			M6*1.0
17	T4620-69472	와이어배선3			1	1			
18	T2185-82561	코드밴드			10	10			
19	T2185-82551	코드밴드			15	15			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50PC-T0570A

전기장치1그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4682-69931	소켓, 7핀			1	1			
21	03054-50540	십자홈볼이소나사			3	3			
22	T4920-65381	판스위치			1	1			
23	02751-50060	플렌지너트			1	1			M6*P1.0
24	37155-3447-1	배선클램프			1	1			
25	T4682-43273	커버			1	1			
25	T4682-43274	커버			1			<----	
26	01133-51016	와셔볼임볼트			2	2			M10*P1.25
27	T4682-43281	브라켓			1	1			
28	01123-50814	와셔볼임볼트			2	2			M8*P1.25
29	T4624-43291	스프링			2	2			
30	T4684-43571	조정간격판, T1.0			1	1			
31	T5210-69391	연결배선1			1	1			
32	37150-3447-1	배선클램프			2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0580A

전기장치2그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

RX60PC-T0590A

엔진전장품그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6850-63011	시동모터조합	1	1	1	1			
2	E7103-04621	가스켓	1	1	1	1			
3	02763-50080	플랜지너트	1	1	1	1			M8*P1.25
4	01133-51030	와셔불임볼트	1	1	1	1			M10*1.25
5	02783-50100	플랜지너트	1	1	1	1			M10
6	E6850-60012	엔진정지슬레노이드	1	1	1	1			
6	E6820-60011	엔진정지슬레노이드	1	1	1	1		<---->	
7	02761-50060	플랜지너트	2	2	2	2			M6*P1.0
8	E7230-64012	교류발전기조합	1	1	1	1			
9	E5800-64102	간격판, 교류배터리	1	1	1	1			
10	01173-51005	볼트	1	1	1	1			
11	04013-50100	평와셔	1	1	1	1			M10
12	04512-50100	스프링와셔	1	1	1	1			M10
13	02176-50100	너트	1	1	1	1			M10X1.25
14	01127-50825	와셔불임볼트	1	1	1	1			
15	37155-3447-1	배선클램프	1	1	1	1			
16	E7240-32731	온도센서조합	1	1	1	1			
17	E6302-04931	전자픽업센서	1	1	1	1			
18	01754-50612	플랜지볼트	1	1	1	1			M6*1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50C-T1100A

프레임전장품그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4121-31053	섬광유닛, 부하감지형	1	1					
2	01754-50612	플랜지볼트	1	1					
3	T5210-69872	예열조정기	1	1					
4	01754-50612	플랜지볼트	1	1					
5	T4520-75481	안전시동스위치	1	1					
6	T4520-41821	정지스위치조합	1	1					
7	C7690-47212	부저	1	1					
8	01754-50612	플랜지볼트	1	1					
9	T2198-68811	마이크로스위치, NC	1	1					
10	T2198-83171	마이크로스위치, NO	1	1					
11	T5250-69121	패널부배선조합	1	1					
12	T4180-69941	5P 릴레이	5	5					
13	T5210-68651	퓨즈5A	5	5					
14	T5210-68661	퓨즈10A	11	11					
15	T5210-68671	퓨즈15A	5	5					
16	T5210-68701	퓨즈30A	2	2					
17	T5210-68712	퓨즈박스	1	1					
18	T2185-82561	코드밴드	7	7					
19	T4686-50963	호스클램프	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


프레임전장품그룹

[illegible]

- 195 -

MX58-T1100A

프레임전장품그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4121-31053	섬광유닛, 부하감지형			1	1			
2	01754-50612	플랜지볼트			1	1			M6*1.0
3	T5210-69872	예열조정기			1	1			
4	01754-50612	플랜지볼트			1	1			M6*1.0
5	T4520-75481	안전시동스위치			1	1			
6	T4520-41821	정지스위치조합			1	1			
7	T4710-32231	포텐셔미터조합			1	1			
8	03024-50410	와셔볼임소나사			2	2			M*P0.7
9	C7690-47212	부저			1	1			
10	01754-50612	플랜지볼트			1	1			M6*1.0
11	T2198-68811	마이크로스위치, NC			1	1			
12	03054-50214	십자홈볼임소나사			2	2			M2*P0.4*L14
13	04512-50020	스프링와셔			4	4			M2
14	02054-50020	너트			2	2			M2*P0.4
15	T2198-83171	마이크로스위치, NO			1	1			
16	03054-50214	십자홈볼임소나사			2	2			M2*P0.4*L14
17	04512-50020	스프링와셔			4	4			M2
18	02054-50020	너트			2	2			M2*P0.4
19	T5210-69122	패널부배선조합			1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1100A

프레임전장품그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4180-69941	5P 릴레이			5	5			
21	T5210-68651	퓨즈5A			4	4			
22	T5210-68661	퓨즈10A			11	11			
23	T5210-68671	퓨즈15A			6	6			
24	T5210-68701	퓨즈30A			3	3			
25	T2185-82561	코드밴드			7	7			
26	T4686-50963	호스클램프			1	1			
27	01125-50825	와셔볼임볼트			1	1			M8*1.25
28	02751-50080	플랜지너트			1	1			M8X1.25
29	T5210-69011	계기판조합			1	1			
30	38240-1883-1	탭핑나사			10	10			
31	T4520-75176	시동스위치			1	1			
32	T4620-75191	키			1	1			
33	T2368-69023	콤비네이션스위치조합			1	1			
34	T4025-68351	비상등스위치			1	1			
35	T2660-68291	4WD/배속턴스위치			1	1			
36	T5210-69752	셔틀스위치조합			1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50C-T1150A

캐빈전장품1그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5250-69301	통합컨트롤러	1	1					
2	01754-50612	플랜지볼트	4	4					
3	T4710-69251	PT0스위치조합	1	1					
4	T4930-69371	PT0스위치	1	1					
5	T5210-69371	PT0 수동/자동스위치	1	1					
6	T4930-41442	수평수동스위치	1	1					
7	T5210-69353	스위치박스조합	1	1					
8	T5210-69364	히치조작박스조합	1	1					
9	T5250-69322	히치컨트롤러	1	1					
10	01754-50616	플랜지볼트	4	4					
11	T4930-41442	수평수동스위치	1	1					
12	T4930-50741	수평수동스위치브라켓	1	1					
13	02751-50060	플랜지너트	2	2					
14	T5250-69341	조작부배선조합	1	1					
15	T4930-92502	시거잭	1	1					
16	T4935-54221	작업등스위치	2	2					
17	T4935-54232	와이퍼스위치, 앞	1	1					
18	T4935-54212	와이퍼스위치, 뒤	1	1					
19	T4025-68301	커버	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50C-T1150A


캐빈전장품1그룹

[illegible][illegible]

모든 호환성이 있음

MX550CCR-T1150A

캐빈전장품1그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5211-69301	파워셔틀컨트롤러				1			
2	01754-50612	플랜지볼트				4			M6*1.0
3	T5210-69752	셔틀스위치조합				1			
4	T5210-69231	릴레이박스명판(국문)				1			
5	T4710-69251	PT0스위치조합				1			
6	T4930-69371	PT0스위치				1			
7	T5210-69371	PT0 수동/자동스위치				1			
8	T4920-69251	교정스위치				1			
9	T4930-41442	수평수동스위치				1			
10	T5210-69352	스위치박스조합				1			
11	T5210-69363	히치조작박스조합				1			
12	T5250-69321	히치컨트롤러				1			
13	01754-50616	플랜지볼트				4			M6*P1.0
14	T4930-41442	수평수동스위치				1			
15	T4930-50741	수평수동스위치브라켓				1			
16	02751-50060	플랜지너트				2			M6*P1.0
17	T5210-69342	조작부배선조합				1			
18	T4930-92502	시거잭				1			
19	T4935-54221	작업등스위치				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


캐빈전장품1그룹

[illegible]

- 201 -

MX58-T1150A

캐빈전장품1그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-69302	파워셔틀컨트롤러			1				
2	01754-50612	플랜지볼트			4				
3	T5210-69231	릴레이박스명판(국문)			1				
4	T4710-69251	PT0스위치조합			1				
5	T5210-69371	PT0 수동/자동스위치			1				
6	T4920-69251	교정스위치			1				
7	T4930-41442	수평수동스위치			1				
8	T5210-69352	스위치박스조합			1				
9	T5210-69363	히치조작박스조합			1				
10	T5250-69321	히치컨트롤러			1				
11	01754-50616	플랜지볼트			4				
12	T4930-41442	수평수동스위치			1				
13	T4930-50741	수평수동스위치브라켓			1				
14	02751-50060	플랜지너트			2				
15	T4163-69281	승강스위치			1				
16	T4930-50741	수평수동스위치브라켓			1				
17	T5210-69342	조작부배선조합			1				
18	T4930-92502	시거잭			1				
19	T4935-54221	작업등스위치			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1150A


캐빈전장품1그룹

[illegible][illegible]

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1160A

캐빈전장품2그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-55411	시디플레이어조합	1	1	1	1			
2	T4930-54491	시디플레이어배선	1	1	1	1			
3	T4930-54501	커버(베젤)	1	1	1	1			
4	03024-50420	와셔볼임소나사	2	2	2	2			
5	T4810-82341	스피커조합	2	2	2	2			
6	T4810-82352	스피커그릴	2	2	2	2			
7	03024-50414	와셔볼임소나사	8	8	8	8			
8	04013-50040	평와셔	8	8	8	8			M4
9	02054-50040	너트	8	8	8	8			M4*P0.7
10	T4810-82421	안테나조합	1	1	1	1			
11	03004-50620	와셔볼임소나사	1	1	1	1			
12	04013-50060	평와셔	1	1	1	1			M6
13	02056-50060	너트	1	1	1	1			M6*P1.0
14	T4930-69911	와이프모터, 앞	1	1	1	1			
15	T4815-88211	와이프모터조합, 뒤	1	1	1	1			
16	T5250-69172	캐빈배선1조합	1	1	1	1			
17	T5210-69182	캐빈배선2조합	1	1	1	1			
18	T2185-82561	코드밴드	6	6	6	6			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1170A

캐빈라이트그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-69072	프론트콤비네이션램프조합	2	2	2	2			
2	T5210-69731	전구 (12VP21W)	1	1	1	1			
3	T5210-69781	전구 (12V R5W)	1	1	1	1			
4	02751-50060	플렌지너트	4	4	4	4			M6*P1.0
5	T5210-69711	후미등조합 (좌)	1	1	1	1			
6	T5210-69731	전구 (12VP21W)	1	1	1	1			
7	T5210-69741	전구 (12VP21/5W)	1	1	1	1			
8	38240-1883-1	탭핑나사	4	4	4	4			
9	T5210-69722	후미등조합 (우)	1	1	1	1			
10	T5210-69731	전구 (12VP21W)	1	1	1	1			
11	T5210-69741	전구 (12VP21/5W)	1	1	1	1			
12	38240-1883-1	탭핑나사	4	4	4	4			
13	T4689-75581	후진등	1	1	1	1			
14	T4620-69272	전구, 12VX21W	1	1	1	1			
15	02054-50040	너트	2	2	2	2			M4*P0.7
16	04512-50040	스프링와셔	2	2	2	2			M4
17	03024-50420	와셔불임소나사	2	2	2	2			
18	T4815-82361	시일내등	1	1	1	1			
19	T4930-69802	작업등조합, 앞	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1170A 캐

캐빈라이트그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T1250A

와이퍼그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4815-82421	와이퍼암, 노즐포함	1	1	1	1			
2	T4145-82431	원도우브러쉬	1	1	1	1			
3	02751-50080	플랜지너트	3	3	3	3			M8X1.25
4	T4930-80651	와이퍼호스	1	1	1	1			
5	T4681-82411	고무캡	1	1	1	1			
6	T4681-82421	그로멧	2	2	2	2			
7	04012-50080	평와셔	2	2	2	2			D1A18*T1.2
8	04512-50080	스프링와셔	2	2	2	2			M8
9	T4815-89141	브라켓후모터용, A	1	1	1	1			
10	T4815-89151	브라켓후모터용, B	1	1	1	1			
11	T4620-81842	쿠션볼트	2	2	2	2			
12	T4520-87402	패킹, 1	2	2	2	2			
13	02751-50080	플랜지너트	2	2	2	2			M8X1.25
14	01025-50612	와셔불임볼트	2	2	2	2			M6P1.0
15	T4815-89161	커버	1	1	1	1			
16	01125-50818	와셔불임볼트	2	2	2	2			M8P1.25
17	T4815-93211	캡너트, M8	2	2	2	2			
18	T4815-89171	그로멧	1	1	1	1			
19	T4815-89131	와이퍼호스, 뒤	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

와이퍼 그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

호환성이 있음

MX55PC-T2130A 3


3. 핀소켓그룹

[illegible][illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK45CHSE-T1155C

에어컨그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4145-86403	에어컨세트조합	1	1	1	1			
2	T4145-87012	에어컨컨트롤러	1	1	1	1			
3	T4145-86021	에어컨고압호스, 4	1	1	1	1			
4	T4145-86031	에어컨저압호스, 2	1	1	1	1			
5	T4145-84121	드레인호스	2	2	2	2			
6	T4930-50961	클램프호스	2	2	2	2			
7	01025-50630	와셔볼임볼트	2	2	2	2			
8	38245-2925-3	스프링너트	2	2	2	2			
9	T4145-87002	히터에어콘조합, 1	1	1	1	1			
10	02763-50080	플렌지너트	5	5	5	5			M8*P1.25
11	T4145-83071	스위치판넬, 에어컨	1	1	1	1			
12	03024-50516	와셔볼임소나사	4	4	4	4			
13	T4145-86163	히터호스, B	1	1	1	1			
14	T4145-86172	히터호스, C	1	1	1	1			
15	T4930-84141	고압용호스클립	3	3	3	3			
16	09318-88180	호스클램프	1	1	1	1			
17	T4810-86281	연결관, 1	2	2	2	2			
18	T4520-82561	코드밴드	6	6	6	6			
19	T4145-86261	간격통	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음



<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK45CHSE-T1155C

에어컨그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4145-86271	스폰지	3	3	3	3			
21	T4145-87811	케이스 조합(상)	1	1	1	1			
22	T4145-87821	케이스조합(하)	1	1	1	1			
23	T4145-87831	증발기 조합	1	1	1	1			
24	T4145-87841	팽창밸브조합	1	1	1	1			
25	T4145-87852	히터코어조합	1	1	1	1			
26	T4145-87991	팬,모터조합	1	1	1	1			
27	T4145-87881	레지스터조합	1	1	1	1			
28	T4930-87891	릴레이	1	1	1	1			
29	T4145-87901	워터밸브조합	1	1	1	1			
30	T4145-87981	와이어 조합	1	1	1	1			
31	T4145-87971	온도콘트롤유니트	1	1	1	1			
32	T4145-87951	드레인호스조합	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

에어컨덕트그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

호환성이 있음

MX50C-T1210A

캐빈그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5250-80021	캐빈프레임조합	1						
2	T5210-80451	의자밀판	1						
3	01125-50818	와셔볼임볼트	8						
4	T5210-83011	백미러로드	2						
5	04013-50100	평와셔	4						
6	04512-50100	스프링와셔	2						
7	02114-50100	너트	2						
8	44366-4723-1	캡너트	2						
9	T4930-83001	백미러조합	2						
10	T5210-82262	B기둥커버, 좌	1						
11	T5210-82272	B기둥커버, 우	1						
12	01754-50816	플랜지볼트	8						
13	T4930-93211	마개	8						
14	T4935-82292	스위치판넬	1						
15	T5210-82282	C기둥커버, 좌	1						
16	T5210-82292	C기둥커버, 우	1						
17	01754-50616	플랜지볼트	8						
18	T4930-93211	마개	8						
19	T4520-87691	캐빈프레임커버	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50C-T1210A

캐빈그룹




A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4930-92601	재떨이조합	1						
21	T4145-83971	방향지시등브라켓, 좌	1						
22	T4145-83981	방향지시등브라켓, 우	1						
23	02761-50060	플랜지너트	4						
24	T4680-93211	캡너트, M6	4						
25	T5250-80481	정비창커버, 1	1						
26	T5210-80491	정비창커버, 2	1						
27	T5250-80471	정비창커버, 3	1						
28	01754-50816	플랜지볼트	9						
29	T5210-70411	서스펜션취부대	1						
30	T4125-08251	플랜지볼트(흑색)	2						
31	T5250-95302	방음스폰지1	1						
32	T5250-95311	방음스폰지, 2	2						
33	T5250-95321	방음스폰지, 3	1						
34	T5210-82921	브라켓, 공구통	1						
35	T4625-55441	플랜지볼트	2						
36	T4930-70492	공구박스	1						
37	01125-50816	와셔붙임볼트	2						
38	31355-2949-1	그로멧	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

캐빈그룹




A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

<--- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
는 호환성이 있음

MX50CR-T1210A

캐빈그룹



Old Revision

A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-80023	캐빈프레임조합		1					
2	T5210-80451	의자밀판		1					
3	01125-50818	와셔붙임볼트		8					
4	T5210-83011	백미러로드		2					
5	04013-50100	평와셔		4					
6	04512-50100	스프링와셔		2					
7	02114-50100	너트		2					
8	44366-4723-1	캡너트		2					
9	T4930-83001	백미러조합		2					
10	T5210-82261	B기둥커버(좌)		1					
11	T5210-82272	B기둥커버, 우		1					
12	01754-50816	플랜지볼트		8					
13	T4930-93211	마개		8					
14	T4935-82292	스위치판넬		1					
15	T5210-82281	C기둥커버, 좌		1					
16	T5210-82291	C기둥커버, 우		1					
17	01754-50616	플랜지볼트		8					
18	T4930-93211	마개		8					
19	T4520-87691	캐빈프레임커버		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50CR-T1210A

캐빈그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4930-92601	재떨이조합		1					
21	T4145-83971	방향지시등브라켓, 좌		1					
22	T4145-83981	방향지시등브라켓, 우		1					
23	02761-50060	플랜지너트		4					
24	T4680-93211	캡너트, M6		4					
25	T5250-80481	정비창커버, 1		1					
26	T5210-80491	정비창커버, 2		1					
27	T5250-80471	정비창커버, 3		1					
28	01754-50816	플랜지볼트		9					
29	01754-50616	플랜지볼트		8					
30	T5210-70411	서스펜션취부대		1					
31	T5210-70491	플랜지볼트		2					
32	T5250-95301	방음스폰지1		1					
33	T5250-95311	방음스폰지, 2		2					
34	T5250-95321	방음스폰지, 3		1					
35	T5210-82921	브라켓, 공구통		1					
36	T4625-55441	플랜지볼트		2					
37	T4930-70492	공구박스		1					
38	01125-50816	와셔볼임볼트		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

캐빈그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50PC-T1210A

캐빈그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-80023	캐빈프레임조합			1				
2	T5210-80451	의자밀판			1				
3	01125-50818	와셔붙임볼트			8				
4	T5210-83011	백미러로드			2				
5	04013-50100	평와셔			4				
6	04512-50100	스프링와셔			2				
7	02114-50100	너트			2				
8	44366-4723-1	캡너트			2				
9	T4930-83001	백미러조합			2				
10	T5210-82261	B기둥커버(좌)			1				
11	T5210-82272	B기둥커버, 우			1				
12	01754-50816	플랜지볼트			8				
13	T4930-93211	마개			8				
14	T4935-82292	스위치판넬			1				
15	T5210-82281	C기둥커버, 좌			1				
16	T5210-82291	C기둥커버, 우			1				
17	01754-50616	플랜지볼트			8				
18	T4930-93211	마개			8				
19	T4520-87691	캐빈프레임커버			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50PC-T1210A

캐빈그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4930-92601	재떨이조합			1				
21	T4145-83971	방향지시등브라켓, 좌			1				
22	T4145-83981	방향지시등브라켓, 우			1				
23	02761-50060	플랜지너트			4				
24	T4680-93211	캡너트, M6			4				
25	T5210-80481	정비창커버			1				
26	T5250-80481	정비창커버, 1			1				
27	T5210-80491	정비창커버, 2			1				
28	01754-50816	플랜지볼트			9				
29	01754-50616	플랜지볼트			8				
30	T5210-70411	서스펜션취부대			1				
31	T5210-70491	플랜지볼트			2				
32	T5250-95301	방음스폰지1			1				
33	T5250-95311	방음스폰지, 2			2				
34	T5250-95321	방음스폰지, 3			1				
35	T5210-82921	브라켓, 공구통			1				
36	01123-50816	와셔붙임볼트			2				
37	T4930-70492	공구박스			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50PCR-T1210A

캐빈그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-80023	캐빈프레임조합				1			
2	T5210-80451	의자밀판				1			
3	01125-50818	와셔붙임볼트				8			M8P1.25
4	T5210-83011	백미러로드				2			
5	04013-50100	평와셔				4			M10
6	04512-50100	스프링와셔				2			M10
7	02114-50100	너트				2			M10*P1.5
8	44366-4723-1	캡너트				2			
9	T4930-83001	백미러조합				2			
10	T5210-82261	B기둥커버(좌)				1			
11	T5210-82272	B기둥커버, 우				1			
12	01754-50816	플랜지볼트				8			M8*P1.25
13	T4930-93211	마개				8			
14	T4935-82292	스위치판넬				1			
15	T5210-82281	C기둥커버, 좌				1			
16	T5210-82291	C기둥커버, 우				1			
17	01754-50616	플랜지볼트				8			M6*P1.0
18	T4930-93211	마개				8			
19	T4520-87691	캐빈프레임커버				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50PCR-T1210A

캐빈그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4930-92601	재떨이조합				1			
21	T4145-83971	방향지시등브라켓, 좌				1			
22	T4145-83981	방향지시등브라켓, 우				1			
23	02761-50060	플랜지너트				4			M6*P1.0
24	T4680-93211	캡너트, M6				4			
25	T5250-80481	정비창커버, 1				1			
26	T5210-80491	정비창커버, 2				1			
27	T5250-80471	정비창커버, 3				1			
28	01754-50816	플랜지볼트				9			M8*P1.25
29	T5210-70411	서스펜션취부대				1			
30	T5210-70491	플랜지볼트				2			
31	T5250-95301	방음스폰지1				1			
32	T5250-95311	방음스폰지, 2				2			
33	T5250-95321	방음스폰지, 3				1			
34	T5210-82921	브라켓, 공구통				1			
35	T4625-55441	플랜지볼트				2			
36	T4930-70492	공구박스				1			
37	01125-50816	와셔붙임볼트				2			M8*P1.25
38	31355-2949-1	그로멧				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1220A

앞유리그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-82102	앞유리	1	1	1	1			
2	T5210-82201	뱀띠고무	1	1	1	1			
3	T4681-85011	유리브라켓A	1	1	1	1			
4	04013-50060	평와셔	1	1	1	1			M6
5	02056-50060	너트	1	1	1	1			M6*P1.0
6	T4680-93211	캡너트, M6	2	2	2	2			
7	T5210-82112	앞유리하(좌)	4	4	4	4			
8	T5210-82122	앞유리하(우)	12	12	12	12			
9	T5210-82211	뱀띠고무, 전면하부	12	12	12	12			
10	T4620-81842	쿠션볼트	4	4	4	4			
11	T4520-87402	패킹, 1	4	4	4	4			
12	04013-50080	평와셔	4	4	4	4			M8
13	02156-50080	너트	4	4	4	4			M8*P1.25
14	T4815-93211	캡너트, M8	1	1	1	1			
15	T5210-82151	옆유리(좌)	1	1	1	1			
16	T5210-82161	옆유리(우)	2	2	2	2			
17	T5210-82231	뱀띠고무, 옆유리	2	2	2	2			
18	T4145-85021	힌지	2	2	2	2			
19	04013-50080	평와셔	2	2	2	2			M8

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1220A

앞유리그림



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련

모든 호환성이 있음

- 224 -

MX58-T1230A

출입문그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-82512	출입문조합, 좌	1	1	1	1			
1	T5210-82513	출입문조합, 좌	1	1	1	1		<----	
2	T5210-82612	출입문프레임조합, 좌	1	1	1	1			
3	T4930-51031	출입문핸들	1	1	1	1			
3	T4153-51031	출입문핸들	1	1	1	1		<----	
4	T4930-83781	가스켓, A	1	1	1	1			
5	T4930-83791	가스켓, B	1	1	1	1			
6	T4930-83761	출입문브라켓, 좌	1	1	1	1			
7	04015-50060	평와서	1	1	1	1			M6
8	02014-50060	너트	1	1	1	1			M6*P1.0
9	T4930-51351	래치조합, 좌	1	1	1	1			
10	01754-50825	플랜지볼트	2	2	2	2			
11	01754-50620	플랜지볼트	2	2	2	2			
12	02751-50060	플랜지너트	2	2	2	2			M6*P1.0
13	T5210-82131	출입문유리(좌)	1	1	1	1			
14	T5210-82221	뱀띠고무, 출입문유리	1	1	1	1			
15	T4620-82022	핸들쿠션볼트	5	5	5	5			
16	T4520-87402	패킹, 1	5	5	5	5			
17	04013-50080	평와서	5	5	5	5			M8

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1230A

출입문그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	02114-50080	너트	5	5	5	5			M8*P1.25
19	T4815-93211	캡너트, M8	5	5	5	5			
20	T5210-82522	출입문조합, 우	1	1	1	1			
20	T5210-82523	출입문조합, 우	1	1	1	1		<---	
21	T5210-82622	출입문프레임조합, 우	1	1	1	1			
22	T4930-51031	출입문핸들	1	1	1	1			
22	T4153-51031	출입문핸들	1	1	1	1		<---	
23	T4930-83781	가스켓, A	1	1	1	1			
24	T4930-83791	가스켓, B	1	1	1	1			
25	T4930-83771	출입문브라켓, 우	1	1	1	1			
26	04015-50060	평와셔	1	1	1	1			M6
27	02014-50060	너트	1	1	1	1			M6*P1.0
28	T4930-51361	래치조합, 우	1	1	1	1			
29	01754-50825	플랜지볼트	2	2	2	2			
30	01754-50620	플랜지볼트	2	2	2	2			
31	02751-50060	플랜지너트	2	2	2	2			M6*P1.0
32	T5210-82141	출입문유리(우)	1	1	1	1			
33	T5210-82221	뱀띠고무, 출입문유리	1	1	1	1			
34	T4620-82022	핸들쿠션볼트	5	5	5	5			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1230A

출입문그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
35	T4520-87402	패킹, 1	5	5	5	5			
36	04013-50080	평와셔	5	5	5	5			M8
37	02114-50080	너트	5	5	5	5			M8*P1.25
38	T4815-93211	캡너트, M8	5	5	5	5			
39	T4810-82741	힌지핀, 출입문	4	4	4	4			
40	T4810-82941	장석, 출입문	4	4	4	4			
41	01135-51025	와셔불임볼트	8	8	8	8			M8*1.25
42	04015-50100	평와셔	8	8	8	8			
43	04613-50100	스냅링	4	4	4	4			
44	T4520-89921	로크봉	2	2	2	2			
45	T4520-89931	보호판	2	2	2	2			
46	T4810-82961	사각너트	2	2	2	2			
47	T5210-83741	에어실린더, 출입문	2	2	2	2			
48	04013-50080	평와셔	4	4	4	4			M8
49	04512-50080	스프링와셔	4	4	4	4			M8
50	T4930-81321	출입문커버, 좌	1	1	1	1			
51	T4930-81331	출입문커버, 우	1	1	1	1			
52	03024-50416	와셔불임볼트	2	2	2	2			M4*P0.7
53	04013-50040	평와셔	2	2	2	2			M4

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1240A

뒷유리그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-82171	뒷유리	1	1	1	1			
2	T5210-82241	뱀띠고무	1	1	1	1			
3	T4815-88241	문장석, A	1	1	1	1			
4	T4815-88261	후문장석판, 우	1	1	1	1			
5	T4145-88051	두부핀	2	2	2	2			
6	04613-50060	스냅링	2	2	2	2			
7	T4620-81842	쿠션볼트	2	2	2	2			
8	T4681-85311	뒷유리힌지브라켓패킹	2	2	2	2			
9	04013-50080	평와셔	2	2	2	2			M8
10	02156-50080	너트	2	2	2	2			M8*P1.25
11	T4815-93211	캡너트, M8	2	2	2	2			
12	T4520-89541	손잡이조합	1	1	1	1			
13	T4620-82022	핸들쿠션볼트	2	2	2	2			
14	T4520-87402	패킹, 1	2	2	2	2			
15	04013-50080	평와셔	2	2	2	2			M8
16	02156-50080	너트	2	2	2	2			M8*P1.25
17	T4815-93211	캡너트, M8	2	2	2	2			
18	T5210-82911	손잡이, 뒷유리	1	1	1	1			
19	T4620-81842	쿠션볼트	4	4	4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1240A

뒷유리그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4520-87402	패킹, 1	4	4	4	4			
21	04013-50080	평와셔	4	4	4	4			M8
22	04512-50080	스프링와셔	4	4	4	4			M8
23	02156-50080	너트	4	4	4	4			M8*P1.25
24	T4815-93211	캡너트, M8	4	4	4	4			
25	T4835-87621	에어실린더	2	2	2	2			
26	04013-50080	평와셔	6	6	6	6			M8
27	04512-50080	스프링와셔	4	4	4	4			M8
28	02156-50080	너트	2	2	2	2			M8*P1.25
29	T4815-93211	캡너트, M8	2	2	2	2			
30	T5210-82181	후진창유리	1	1	1	1			
31	T5210-82251	뱀띠고무, 후진창유리	1	1	1	1			
32	T5210-83991	유리도번리스트명판	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1260A

지붕그룹



A : RX530C, B : RX530CCR, C : RX530C-P, D : RX530CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4145-81002	지붕조합	1	1	1	1			
2	01754-50830	플랜지볼트	4	4	4	4			M8*P1.25
3	T4833-87141	와셔패킹	4	4	4	4			
4	T4681-83431	간격통, 지붕조립	4	4	4	4			
5	04015-50080	평와셔	4	4	4	4			T2.6
6	02763-50080	플렌지너트	4	4	4	4			M8*P1.25
7	T4815-93211	캡너트, M8	4	4	4	4			
8	T5210-82011	천정판	1	1	1	1			
9	03004-50620	와셔볼임소나사	10	10	10	10			
10	04013-50060	평와셔	10	10	10	10			M6
11	T4145-82081	고무캡	10	10	10	10			
12	38245-2925-3	스프링너트	12	12	12	12			
13	T4145-82052	필터커버조합	4	4	4	4			
14	53415-4128-1	수지볼트	8	8	8	8			
15	T5210-83081	그릴조합	1	1	1	1			
16	03154-50512	십자홈볼이소나사	10	10	10	10			
17	T5210-83191	브라켓, 카세트	1	1	1	1			
18	01754-50620	플랜지볼트	2	2	2	2			
19	04013-50060	평와셔	2	2	2	2			M6

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1260A

지붕그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	02751-50060	플랜지너트	2	2	2	2			M6*P1.0
21	T5210-82061	지붕전면커버	1	1	1	1			
22	T4625-55431	플랜지볼트	8	8	8	8			
23	03014-50616	십자홈볼이소나사	2	2	2	2			M6*P1.0
24	T5210-83861	뱀띠고무1, 지붕	1	1	1	1			
25	T5210-83871	뱀띠고무2, 지붕	1	1	1	1			
26	T5210-83881	스폰지	2	2	2	2			
27	T4145-83881	기동마개, A	2	2	2	2			
28	T4810-82811	룸미러	1	1	1	1			
29	T4145-81961	지붕막음고무	4	4	4	4			
30	T4145-82951	지붕힌지브라켓, 좌	1	1	1	1			
31	T4145-82961	지붕힌지브라켓, 우	1	1	1	1			
32	01754-50820	플랜지볼트	4	4	4	4			M8*P1.25
33	T4520-88401	패킹	4	4	4	4			
34	04015-50080	평와셔	4	4	4	4			T2.6
35	T4145-81531	실링스폰지(덕트)	8	8	8	8			
36	T4145-81551	실링스폰지, 덕트하단	8	8	8	8			
37	T4930-80142	선바이저고정브라켓	2	2	2	2			
38	03014-50630	십자홈볼이소나사	2	2	2	2			M6*P1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1260A

지붕그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련

모든 호환성이 있음

- 232 -

MX58-T1270A

펜더그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50PC-T0710A

앞바퀴그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5230-49401	타이어조합, 앞 좌 9.5X20	1	1	1	1			
2	T5230-49421	앞바퀴휠조합 (W7X20)	1	1	1	1			
3	T4682-49282	림조합	1	1	1	1			
4	T4540-49261	디스크	1	1	1	1			
5	T4620-49391	너트	5	5	5	5			
6	T4620-49371	와셔, 판스프링	5	5	5	5			
7	T2305-27551	타이어, 9.5X20 8H	1	1	1	1			
8	T2305-27571	튜브, 9.520	1	1	1	1			
9	T5230-49451	타이어조합, 앞 우 9.5X20	1	1	1	1			
10	T5230-49421	앞바퀴휠조합 (W7X20)	1	1	1	1			
11	T4682-49282	림조합	1	1	1	1			
12	T4540-49261	디스크	1	1	1	1			
13	T4620-49381	볼트	5	5	5	5			
14	T4620-49391	너트	5	5	5	5			
15	T4620-49371	와셔, 판스프링	5	5	5	5			
16	T2305-27551	타이어, 9.5X20 8H	1	1	1	1			
17	T2305-27571	튜브, 9.520	1	1	1	1			
18	02076-50160	너트	4	4	4	4			
19	04512-50160	스프링와셔	16	16	16	16			M16

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50PC-T0710A

앞바퀴그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50PC-T0720A

뒷바퀴그룹



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5230-27701	타이어조합, 뒤 우 14.9X2	1	1	1	1			
2	T5230-27621	뒷바퀴휠조합(W12X28)	1	1	1	1			
3	T4682-49101	림조합	1	1	1	1			
4	T4811-49111	디스크	1	1	1	1			
5	T4620-49381	볼트	5	5	5	5			
6	T4260-22691	너트	5	5	5	5			
7	T4620-49371	와셔, 판스프링	5	5	5	5			
8	T4540-49311	타이어, 14.9X28 8H	1	1	1	1			
9	T4540-49321	튜브, 14.928	1	1	1	1			
10	T5230-27601	타이어조합, 뒤 좌 14.9X2	1	1	1	1			
11	T5230-27621	뒷바퀴휠조합(W12X28)	1	1	1	1			
12	T4682-49101	림조합	1	1	1	1			
13	T4811-49111	디스크	1	1	1	1			
14	T4620-49381	볼트	5	5	5	5			
15	T4260-22691	너트	5	5	5	5			
16	T4620-49371	와셔, 판스프링	5	5	5	5			
17	T4540-49311	타이어, 14.9X28 8H	1	1	1	1			
18	T4540-49321	튜브, 14.928	1	1	1	1			
19	T4850-49081	너트	4	4	4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50PC-T0720A


뒷바퀴그룹

[illegible][illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX90B-T1300A

경광등그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

DK551-T2040A

웨이트그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK751-T2045A

앞웨이트조합 (M22)



A : RX530C , B : RX530CCR , C : RX530C-P , D : RX530CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4682-50053BB	앞끝웨이트	10	10	10	10			
2	T4870-85501	웨이트볼트	1	1	1	1			
3	04014-50180	평와셔	2	2	2	2			
4	04512-50180	스프링와셔	1	1	1	1			M18
5	02176-50180	너트	1	1	1	1			
6	T4682-50071	고정판	2	2	2	2			
7	T4682-50082	고정핀	1	1	1	1			
8	01173-51690	볼트	2	2	2	2			
9	T4682-50063BB	웨이트지지대	1	1	1	1			
10	01176-51665	볼트	2	2	2	2			
11	01517-51665	심음볼트	2	2	2	2			M168P1.5(7T)
12	04512-50160	스프링와셔	4	4	4	4			M16
13	02176-50160	너트	2	2	2	2			M16*P1.5

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK551-T2055A 뒷면

아퀴웨이트그룹

[illegible]

- 241 -

INDEX 1

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
01023-50612	108	01123-50820	97	01125-50820	111	01133-51260	44	01574-51260	44
01023-50614	156	01123-50820	98	01125-50820	153	01133-51260	45	01574-51260	45
01023-50618	3	01123-50820	140	01125-50820	154	01135-51020	105	01574-51265	36
01023-50618	8	01123-50820	188	01125-50825	87	01135-51020	108	01574-51265	37
01023-50618	25	01123-50822	18	01125-50825	88	01135-51025	9	01654-50820	3
01023-50620	6	01123-50822	28	01125-50825	195	01135-51025	90	01674-51032	15
01023-50620	97	01123-50822	111	01125-50825	197	01135-51025	227	01674-51032	16
01023-50620	238	01123-50825	7	01125-50830	134	01153-50855	131	01674-51042	3
01023-50625	115	01123-50825	28	01127-50816	132	01155-50840	157	01754-50610	111
01023-50625	188	01123-50825	32	01127-50820	113	01173-51005	193	01754-50612	102
01023-50625	190	01123-50825	95	01127-50825	193	01173-51425	132	01754-50612	104
01023-50628	24	01123-50825	115	01133-51016	107	01173-51430	32	01754-50612	116
01023-50630	188	01123-50825	117	01133-51016	189	01173-51430	122	01754-50612	149
01023-50630	190	01123-50825	119	01133-51016	191	01173-51435	123	01754-50612	153
01023-50638	3	01123-50825	129	01133-51020	37	01173-51440	122	01754-50612	188
01023-50648	1	01123-50825	170	01133-51020	118	01173-51440	123	01754-50612	190
01023-50665	27	01123-50825	171	01133-51020	129	01173-51455	15	01754-50612	192
01025-50612	104	01123-50825	173	01133-51020	130	01173-51455	16	01754-50612	193
01025-50612	170	01123-50825	175	01133-51025	72	01173-51600	147	01754-50612	194
01025-50612	171	01123-50825	177	01133-51025	101	01173-51635	235	01754-50612	196
01025-50612	173	01123-50825	178	01133-51025	112	01173-51670	241	01754-50612	198
01025-50612	175	01123-50828	7	01133-51025	115	01173-51690	239	01754-50612	200
01025-50612	177	01123-50828	25	01133-51025	148	01173-51690	240	01754-50612	202
01025-50612	178	01123-50830	238	01133-51028	107	01175-51035	155	01754-50616	22
01025-50612	207	01123-50835	5	01133-51030	15	01175-51035	156	01754-50616	112
01025-50616	104	01123-50835	8	01133-51030	72	01175-51240	145	01754-50616	139
01025-50620	171	01123-50835	84	01133-51030	193	01175-51645	124	01754-50616	149
01025-50620	173	01123-50835	95	01133-51035	35	01176-51445	124	01754-50616	198
01025-50620	175	01123-50840	46	01133-51035	115	01176-51655	32	01754-50616	200
01025-50625	136	01123-50845	96	01133-51040	39	01176-51665	239	01754-50616	202
01025-50625	137	01123-50850	86	01133-51040	40	01176-51665	240	01754-50616	212
01025-50625	138	01123-50850	88	01133-51040	41	01176-51675	145	01754-50616	213
01025-50630	210	01123-50860	6	01133-51040	42	01177-51035	126	01754-50616	217
01123-50812	185	01123-50860	97	01133-51040	43	01177-51235	126	01754-50616	220
01123-50814	18	01123-50860	100	01133-51040	44	01177-51250	126	01754-50616	221
01123-50814	189	01123-50865	8	01133-51040	45	01177-51255	126	01754-50620	20
01123-50814	191	01123-50865	65	01133-51040	58	01177-51265	36	01754-50620	23
01123-50816	4	01123-50865	71	01133-51075	30	01177-51265	37	01754-50620	226
01123-50816	36	01123-50865	86	01133-51200	126	01202-50625	9	01754-50620	230
01123-50816	66	01123-50870	6	01133-51220	145	01513-50614	22	01754-50625	126
01123-50816	79	01123-50870	91	01133-51225	117	01513-50616	6	01754-50812	39
01123-50816	85	01123-50875	6	01133-51225	119	01513-50618	19	01754-50812	40
01123-50816	105	01123-50880	26	01133-51225	121	01513-50820	8	01754-50812	70
01123-50816	107	01123-50885	6	01133-51225	145	01513-50822	4	01754-50812	185
01123-50816	115	01123-50885	139	01133-51228	84	01513-50822	18	01754-50816	94
01123-50816	127	01123-51025	141	01133-51230	90	01513-50822	26	01754-50816	128
01123-50816	128	01123-51030	95	01133-51235	64	01513-50822	28	01754-50816	133
01123-50816	131	01123-51040	109	01133-51235	80	01513-50822	96	01754-50816	208
01123-50816	144	01123-51045	105	01133-51240	15	01513-50825	28	01754-50816	214
01123-50816	220	01123-51045	108	01133-51240	16	01513-50835	26	01754-50816	217
01123-50818	12	01125-50814	90	01133-51240	41	01513-50850	75	01754-50816	220
01123-50820	8	01125-50814	97	01133-51240	42	01517-51020	37	01754-50816	222
01123-50820	41	01125-50816	214	01133-51240	43	01517-51028	15	01754-50816	233
01123-50820	42	01125-50816	217	01133-51240	80	01517-51028	16	01754-50820	12
01123-50820	43	01125-50816	222	01133-51245	78	01517-51430	132	01754-50820	26
01123-50820	67	01125-50818	207	01133-51250	44	01517-51632	35	01754-50820	110
01123-50820	69	01125-50818	213	01133-51250	45	01517-51665	239	01754-50820	115
01123-50820	80	01125-50818	216	01133-51250	92	01517-51665	240	01754-50820	126
01123-50820	90	01125-50818	219	01133-51250	93	01518-50822	25	01754-50820	231
01123-50820	95	01125-50818	221	01133-51255	93	01574-51225	123	01754-50822	9

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
01754-50822	168	02176-50120	149	03004-50616	137	04013-50080	229	04512-50120	44
01754-50825	226	02176-50120	158	03004-50620	204	04013-50080	238	04512-50120	45
01754-50830	24	02176-50140	75	03004-50620	230	04013-50100	138	04512-50120	123
01754-50830	110	02176-50140	78	03014-50616	231	04013-50100	141	04512-50120	149
01754-50830	115	02176-50140	124	03014-50630	231	04013-50100	193	04512-50140	15
01754-50830	230	02176-50140	132	03024-50410	188	04013-50100	213	04512-50140	16
01754-50835	26	02176-50140	139	03024-50410	190	04013-50100	216	04512-50140	32
01754-50840	87	02176-50160	147	03024-50410	196	04013-50100	219	04512-50140	75
01754-50840	88	02176-50160	239	03024-50414	204	04013-50100	221	04512-50140	78
01754-50870	8	02176-50160	240	03024-50416	227	04013-50120	80	04512-50140	122
01774-51030	141	02176-50180	239	03024-50420	204	04013-50120	158	04512-50140	123
02014-50060	226	02176-50180	240	03024-50420	205	04013-50120	159	04512-50140	124
02018-50100	116	02751-50060	20	03024-50510	11	04013-50140	75	04512-50140	132
02054-50020	196	02751-50060	22	03024-50516	210	04013-50160	117	04512-50160	32
02054-50030	209	02751-50060	113	03024-50520	17	04013-50160	119	04512-50160	145
02054-50040	131	02751-50060	159	03027-50516	188	04013-50160	147	04512-50160	147
02054-50040	204	02751-50060	168	03054-50214	196	04013-50160	241	04512-50160	234
02054-50040	205	02751-50060	189	03054-50316	209	04013-50180	142	04512-50160	239
02054-50050	27	02751-50060	191	03054-50514	139	04013-50180	239	04512-50160	240
02054-50080	157	02751-50060	192	03054-50516	160	04014-50100	7	04512-50160	241
02056-50060	6	02751-50060	198	03054-50516	172	04014-50180	240	04512-50180	237
02056-50060	19	02751-50060	200	03054-50516	174	04015-50060	226	04512-50180	239
02056-50060	20	02751-50060	202	03054-50540	191	04015-50080	231	04512-50180	240
02056-50060	25	02751-50060	205	03054-50540	199	04015-50100	227	04512-50220	142
02056-50060	204	02751-50060	226	03054-50540	201	04111-50060	65	04611-00350	115
02056-50060	223	02751-50060	231	03054-50540	203	04111-50060	66	04611-00400	105
02056-50060	238	02751-50080	26	03056-50408	158	04111-50060	67	04611-00400	107
02056-50220	142	02751-50080	28	03056-50408	171	04111-50060	71	04611-00470	60
02076-50140	92	02751-50080	87	03056-50408	173	04512-50020	196	04611-00550	49
02076-50140	93	02751-50080	89	03056-50408	175	04512-50030	209	04611-00550	52
02076-50160	145	02751-50080	116	03056-50408	178	04512-50040	131	04611-00550	60
02076-50160	234	02751-50080	126	03154-50512	230	04512-50040	205	04611-00620	49
02076-50160	241	02751-50080	131	04011-50100	135	04512-50050	27	04611-00620	53
02114-50080	75	02751-50080	188	04011-50120	102	04512-50060	6	04611-00720	31
02114-50080	102	02751-50080	190	04011-50120	140	04512-50060	19	04611-00720	62
02114-50080	227	02751-50080	195	04011-50140	139	04512-50060	25	04611-00750	46
02114-50100	213	02751-50080	197	04011-50200	120	04512-50080	18	04611-00800	56
02114-50100	216	02751-50080	208	04011-50200	142	04512-50080	25	04611-00900	33
02114-50100	219	02761-50060	128	04012-50050	27	04512-50080	75	04611-00900	34
02114-50100	221	02761-50060	156	04012-50060	24	04512-50080	95	04611-00950	34
02118-50100	80	02761-50060	193	04012-50060	27	04512-50080	102	04612-00120	80
02156-50080	18	02761-50060	212	04012-50060	126	04512-50080	207	04612-00120	102
02156-50080	25	02761-50060	214	04012-50080	38	04512-50080	227	04612-00120	140
02156-50080	95	02761-50060	217	04012-50080	207	04512-50080	229	04612-00120	159
02156-50080	224	02761-50060	220	04013-50040	204	04512-50100	37	04612-00150	158
02156-50080	229	02761-50060	222	04013-50040	227	04512-50100	109	04612-00160	68
02156-50080	238	02763-50080	4	04013-50060	74	04512-50100	116	04612-00160	69
02172-50160	124	02763-50080	8	04013-50060	117	04512-50100	131	04612-00160	106
02176-50100	37	02763-50080	15	04013-50060	119	04512-50100	156	04612-00160	108
02176-50100	131	02763-50080	26	04013-50060	121	04512-50100	160	04612-00160	160
02176-50100	135	02763-50080	110	04013-50060	204	04512-50100	193	04612-00170	105
02176-50100	138	02763-50080	129	04013-50060	223	04512-50100	213	04612-00170	107
02176-50100	155	02763-50080	130	04013-50060	230	04512-50100	216	04612-00220	117
02176-50100	156	02763-50080	134	04013-50060	238	04512-50100	219	04612-00220	119
02176-50100	160	02763-50080	193	04013-50080	106	04512-50100	221	04612-00220	121
02176-50100	193	02763-50080	210	04013-50080	108	04512-50120	36	04612-00240	18
02176-50120	36	02763-50080	230	04013-50080	129	04512-50120	37	04612-00250	60
02176-50120	37	02783-50100	15	04013-50080	130	04512-50120	41	04612-00250	79
02176-50120	123	02783-50100	193	04013-50080	224	04512-50120	42	04612-00250	95
02176-50120	145	03004-50616	136	04013-50080	227	04512-50120	43	04612-00250	105

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
04612-00250	107	04811-00340	3	05122-50820	105	05624-10410	150	08101-06306	49
04612-00250	157	04811-00340	97	05122-50820	108	05624-10410	151	08101-06306	50
04612-00300	46	04811-00360	5	05122-50822	129	05624-20408	150	08101-06306	53
04612-00300	47	04811-00420	124	05122-50822	130	05624-20408	151	08101-06306	54
04612-00300	49	04811-06350	79	05122-50828	120	05712-00410	1	08101-06306	57
04612-00300	50	04811-06420	59	05122-51028	135	05712-00512	72	08101-06306	64
04612-00300	53	04811-06420	79	05122-51028	155	05712-00525	18	08101-06307	46
04612-00300	54	04811-07220	84	05122-51028	157	05712-00720	12	08101-06307	50
04612-00300	59	04811-10300	13	05411-00420	20	05712-00720	27	08101-06307	53
04612-00350	57	04811-10530	84	05411-00622	107	05712-00730	13	08101-06307	54
04612-00400	49	04811-10800	95	05411-00625	65	06311-75018	1	08101-06307	64
04612-00400	53	04811-10850	96	05411-00625	71	06311-75045	1	08101-06308	33
04612-00450	48	04811-50300	11	05411-00628	67	06331-35010	34	08101-06308	34
04612-00450	52	04811-50300	146	05411-00628	69	06331-35010	37	08101-06308	35
04612-00450	59	04811-50900	124	05411-00635	60	06331-35016	43	08101-06310	35
04612-00500	57	04811-51250	78	05411-00635	63	06331-35016	45	08101-06905	60
04612-00500	83	04811-51300	32	05411-00635	64	06331-45010	39	08101-06908	49
04612-00550	56	04814-06310	22	05411-00635	74	06611-15010	32	08101-06908	53
04612-50200	120	05012-00408	1	05411-00635	79	06611-15675	120	08101-06911	56
04612-50300	60	05012-00408	7	05411-00640	47	06613-10010	84	08101-16009	46
04613-50060	228	05012-00609	1	05411-00640	53	06613-10010	124	08121-06305	18
04613-50070	80	05012-00612	1	05411-00640	55	07715-00805	75	08141-06203	105
04613-50080	158	05012-00612	5	05411-00640	84	07715-01605	65	08141-06203	107
04613-50100	227	05012-00612	117	05411-00825	77	07715-01605	66	08241-05205	95
04714-00100	67	05012-00612	119	05411-00836	117	07715-01605	67	08401-51107	34
04714-00100	69	05012-00816	41	05411-00840	157	07715-01605	69	08511-02525	40
04717-00800	68	05012-00816	42	05411-01040	142	07715-01605	71	08511-05030	82
04717-00800	70	05012-00816	43	05511-50218	120	07715-03213	5	08511-05040	82
04717-01000	34	05012-00818	39	05511-50220	38	07715-03219	77	08511-05540	82
04717-01000	37	05012-00818	40	05511-50220	117	07811-10820	20	08711-30212	73
04717-01000	39	05012-00818	46	05511-50220	119	07918-00001	20	08711-30213	73
04717-01600	43	05012-00818	65	05511-50220	121	08101-06005	60	08822-53017	157
04717-01600	45	05012-00818	71	05511-50318	135	08101-06006	49	08822-53020	56
04717-02150	34	05012-01016	36	05511-50335	92	08101-06006	52	08822-53020	61
04717-02650	39	05012-01016	92	05511-50335	93	08101-06006	60	08822-83518	62
04717-02650	40	05012-01016	93	05511-50430	142	08101-06007	62	08823-03522	47
04717-02650	44	05012-01018	1	05511-50435	117	08101-06204	49	08823-03526	47
04717-02650	45	05012-01018	30	05511-50435	119	08101-06204	51	08823-03526	50
04724-00140	22	05012-01018	41	05511-50435	121	08101-06204	53	08823-03526	54
04810-00120	81	05012-01018	42	05511-50530	143	08101-06204	55	08823-03526	60
04810-00160	82	05012-01018	43	05515-50080	129	08101-06205	49	08823-03716	57
04810-00200	95	05012-01018	44	05515-50080	130	08101-06205	51	08823-54027	56
04810-00220	81	05012-01018	45	05515-50600	135	08101-06205	53	08823-54027	62
04810-00220	91	05012-01018	64	05515-50600	168	08101-06205	55	08823-74217	50
04810-00220	100	05012-01020	15	05515-50600	171	08101-06205	59	08823-74217	54
04810-00240	97	05012-01020	36	05515-50600	173	08101-06205	64	08824-04527	47
04810-00280	97	05012-01020	37	05515-50600	175	08101-06206	61	09318-88085	132
04810-00320	90	05012-01063	75	05515-50600	177	08101-06207	62	09318-88160	132
04810-00320	97	05012-01325	75	05515-50600	178	08101-06207	64	09318-88160	185
04810-06250	81	05112-50850	38	05515-51000	129	08101-06208	46	09318-88180	11
04811-00060	22	05112-50855	130	05515-51000	130	08101-06208	61	09318-88180	26
04811-00090	86	05112-51055	129	05515-51000	135	08101-06212	78	09318-88180	210
04811-00090	88	05122-50616	158	05515-51600	102	08101-06213	30	09318-88220	26
04811-00150	5	05122-50616	168	05515-51600	144	08101-06213	77	09500-16287	65
04811-00160	3	05122-50616	171	05515-51600	145	08101-06304	57	09500-16287	71
04811-00160	68	05122-50616	173	05515-51600	168	08101-06304	63	09500-16287	74
04811-00160	70	05122-50616	175	05525-50600	126	08101-06305	60	09500-25388	38
04811-00180	66	05122-50616	177	05525-50600	158	08101-06305	63	09500-50689	83
04811-00220	5	05122-50616	178	05525-50800	106	08101-06305	64	09502-55210	60
04811-00220	75	05122-50618	135	05525-50800	108	08101-06306	47	09503-86211	46

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
09661-40300	17	36001-0160	100	46001-0970	99	E5800-32882	5	E6300-53021	17
13101-0000	91	36001-0190	100	52200-2523-1	86	E5800-32912	5	E6300-53621	17
14971-4275-1	17	36001-0400	99	52200-2523-1	100	E5800-33144	23	E6300-53651	17
15021-3366-1	8	36001-0500	99	52300-3411-1	74	E5800-64102	193	E6300-56414	24
15108-5728-4	20	36003-0040	99	52300-3413-1	155	E5800-73037	25	E6301-11823	28
15121-5385-2	17	37150-2176-1	56	52300-3413-1	157	E5800-73052	25	E6301-13151	10
15221-0175-1	4	37150-2179-1	56	52300-7517-1	160	E5800-73415	25	E6301-14001	10
15221-0338-3	1	37150-2825-3	75	53415-4128-1	230	E5800-73432	25	E6301-21202	13
15221-0339-2	1	37150-3447-1	113	55311-3156-1	135	E5800-73513	25	E6301-33661	8
15221-2336-1	14	37150-3447-1	189	55511-2612-1	127	E5800-73522	25	E6301-33812	2
15221-3365-1	1	37150-3447-1	191	56713-6727-1	121	E5800-73551	25	E6301-36411	3
15221-8821-1	20	37150-3447-1	199	57781-5121-1	159	E5800-74252ED	25	E6301-42501	17
15221-8821-1	22	37150-3447-1	201	62331-1853-2	65	E5800-96031	5	E6301-52111	19
15221-8821-1	25	37150-3447-1	203	62331-1853-2	66	E5800-96831	5	E6301-54122	20
15241-3695-2	5	37150-3447-1	233	62331-1853-2	67	E5850-04081	5	E6301-65512	17
15291-0456-2	7	37155-3447-1	191	62331-1853-2	69	E5850-04114	5	E6302-01606	3
15301-7244-0	113	37155-3447-1	193	62331-1853-2	71	E5850-04132	5	E6302-01613	3
15301-7247-0	132	37300-2817-2	72	62411-3313-1	105	E5850-15111	12	E6302-04931	193
15301-7247-0	134	37800-4387-1	72	62411-3313-1	108	E5850-16321	18	E6302-21051	13
15401-5211-2	18	37805-4350-1	80	66116-4135-3	105	E5850-23531	14	E6302-21151	13
15471-2331-1	13	37805-4452-1	63	66204-3623-1	112	E5850-23541	14	E6302-21161	13
15471-5211-1	18	37805-4452-1	64	66204-3623-1	116	E5850-32614	5	E6302-32111	3
15471-5798-1	20	38240-1883-1	197	76KB-0511	116	E5850-54252	22	E6302-91091	3
15471-9536-1	96	38240-1883-1	205	76KB-0512	116	E5850-54261	22	E6303-33661	3
15521-1651-1	12	38240-2141-2	145	82KC-0641	128	E5850-54272	22	E6303-52111	19
15521-5426-1	22	38245-2925-3	210	84612-1445-0	157	E5850-54282	22	E6305-36422	3
15521-7332-1	6	38245-2925-3	230	84612-1823-0	195	E5850-54291	22	E6305-54221	20
19202-2325-1	13	38260-2216-1	46	84612-1823-0	212	E5850-56111	24	E6305-54281	20
26001-0040	100	38260-2216-1	49	C7690-47212	194	E5850-56141	24	E6305-54421	20
26007-0001	99	38260-2216-1	50	C7690-47212	196	E5850-56605	22	E6305-65562	17
31220-1429-3	15	38260-2216-1	53	E1100-33752	3	E5850-57112	20	E6305-72533	27
31220-1429-3	16	38260-2216-1	54	E1500-18411	113	E5850-57154	20	E6305-92021	20
31220-1429-3	126	38260-2216-1	56	E2101-05312	115	E5850-57212	20	E6305-96652	20
31355-2662-1	74	38360-2178-1	50	E5205-54271	23	E5850-57212	22	E6313-56421	24
31355-2662-1	121	38360-2178-1	54	E5500-04464	7	E5850-57331	18	E6313-64421	27
31355-2949-1	139	38430-2175-1	62	E5500-11302	14	E5850-57921	20	E6400-13241	10
31355-2949-1	214	38430-2554-0	62	E5500-13332	10	E5850-92011	22	E6400-95792	2
31355-2949-1	218	38430-2554-1	57	E5500-15553	12	E5850-A0042	7	E6403-13361	10
31355-2949-1	222	38430-2554-1	62	E5500-16272	12	E5850-A0052	7	E6500-03142	4
32210-2758-1	126	38435-2544-1	47	E5500-33142	11	E5853-73011	26	E6500-05512	11
34150-1426-1	34	38435-2544-1	53	E5500-35154	1	E5900-96021	1	E6500-11653	28
34150-2374-2	68	38435-2544-1	54	E5500-36932	5	E5900-96021	4	E6500-11721	28
34150-2374-2	69	38440-4388-1	32	E5500-39013	1	E5900-96031	1	E6500-11863	8
34150-2758-1	126	38440-4475-1	124	E5500-51662	22	E6200-01624	3	E6500-12317	28
34150-3764-4	142	38455-2314-1	57	E5500-72922	26	E6200-52142	19	E6500-12372	111
350058000	84	41011-5151-4	224	E5500-73263	26	E6201-32443	6	E6500-13121	10
35340-2532-1	31	41162-4283-1	68	E5500-73272	26	E6201-50619	25	E6500-13762	28
35370-3782-1	95	41162-4283-1	69	E5500-73332	6	E6300-04363	7	E6500-17012	8
36001-0010	100	41182-5151-1	141	E5500-73342	2	E6300-04542	7	E6500-17103	8
36001-0042	99	44366-4688-1	140	E5500-73342	26	E6300-21332	13	E6500-17112	8
36001-0050	100	44366-4723-1	213	E5627-33112	22	E6300-21353	13	E6500-22311	13
36001-0069	99	44366-4723-1	216	E5627-57482	21	E6300-22028	13	E6500-24112	13
36001-0070	100	44366-4723-1	219	E5700-11912	9	E6300-24012	12	E6500-33054	8
36001-0080	100	44366-4723-1	221	E5752-35692	2	E6300-24253	12	E6500-33062	2
36001-0096	99	46001-0540	99	E5775-52031	19	E6300-24321	12	E6500-33201	8
36001-0098	99	46001-0630	99	E5800-22141	13	E6300-24371	12	E6500-33672	8
36001-0100	100	46001-0720	99	E5800-25161	15	E6300-35681	1	E6500-35012	1
36001-0110	99	46001-0770	99	E5800-25161	16	E6300-51052	18	E6500-35632	13
36001-0140	100	46001-0810	100	E5800-25182	15	E6300-52111	18	E6500-35661	1
36001-0150	99	46001-0830	100	E5800-25182	16	E6300-53005	17	E6500-42413	18

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
E6500-50822	18	E6850-A0062	7	T2305-26641	179	T2670-15362	59	T4145-87002	210
E6500-53713	17	E7100-72411	113	T2305-27551	234	T4025-68301	198	T4145-87012	210
E6500-53723	17	E7103-04621	15	T2305-27571	234	T4025-68301	201	T4145-87291	115
E6500-53733	17	E7103-04621	193	T2350-21281	65	T4025-68301	203	T4145-87811	211
E6500-53743	17	E7103-63821	15	T2350-21281	71	T4025-68351	195	T4145-87821	211
E6500-74283	27	E7103-63821	16	T2368-69023	195	T4025-68351	197	T4145-87831	211
E6500-95792	8	E7220-72611	116	T2368-69023	197	T4121-31053	194	T4145-87841	211
E6500-95802	8	E7230-01631	3	T2440-21361	46	T4121-31053	196	T4145-87852	211
E6500-A0085	12	E7230-11081	110	T2540-38251	28	T4125-08251	149	T4145-87881	211
E6510-05552	11	E7230-64012	193	T2540-38251	132	T4125-08251	214	T4145-87901	211
E6510-14503	11	E7231-99011	151	T2610-14831	38	T4125-13561	112	T4145-87951	211
E6510-14512	11	E7240-32731	193	T2610-21212	65	T4125-14261	39	T4145-87971	211
E6510-14521	11	E7300-05304	115	T2610-21212	71	T4125-14261	40	T4145-87981	211
E6510-14532	11	E7300-11791	110	T2610-21593	67	T4125-14261	44	T4145-87991	211
E6510-14561	11	E7310-11782	110	T2610-21593	69	T4125-14261	45	T4145-88051	228
E6510-14671	11	E7310-36431	3	T2610-21812	50	T4125-23673	56	T4145-88841	147
E6510-33661	11	E7310-76161	116	T2610-21812	54	T4125-50681	126	T4153-51031	226
E6510-91502	10	E7310-76191	115	T2610-22171	66	T4125-73012	114	T4157-50271	127
E6520-11765	28	P6270-55461	149	T2610-22661	56	T4145-12371	113	T4157-56111	120
E6520-12352	28	R1420-27742	241	T2610-22661	63	T4145-50041	115	T4157-56111	135
E6520-34011	9	T2181-25442	145	T2610-22821	50	T4145-52191	180	T4157-56111	157
E6520-34021	9	T2185-22341	58	T2610-22821	54	T4145-52191	182	T4157-69811	206
E6720-21312	13	T2185-23701	57	T2610-22834	50	T4145-52191	183	T4163-69281	202
E6810-16162	26	T2185-23882	58	T2610-22834	54	T4145-55311	26	T4180-69941	194
E6810-23013	13	T2185-42451	31	T2610-22851	50	T4145-66121	105	T4180-69941	197
E6810-23472	14	T2185-42471	31	T2610-22851	54	T4145-66121	108	T4180-69951	188
E6810-23481	14	T2185-42481	31	T2610-23831	58	T4145-66131	105	T4180-69951	190
E6810-23491	14	T2185-42491	31	T2610-23841	58	T4145-66131	108	T4180-69961	188
E6810-32292	5	T2185-66671	136	T2610-23851	58	T4145-81002	230	T4180-69961	190
E6820-04613	15	T2185-66671	137	T2610-37453	83	T4145-81531	231	T4180-69961	199
E6820-04613	16	T2185-70491	112	T2610-37473	81	T4145-81551	231	T4180-69961	201
E6820-04651	15	T2185-82551	102	T2610-39911	84	T4145-81961	231	T4180-69961	203
E6820-04651	16	T2185-82551	189	T2610-39921	84	T4145-82052	230	T4182-21351	65
E6820-04661	15	T2185-82551	190	T2610-50271	132	T4145-82081	230	T4182-21351	71
E6820-04661	16	T2185-82561	190	T2610-52461	183	T4145-82212	212	T4240-14081	41
E6820-04812	7	T2185-82561	194	T2611-26693	180	T4145-82222	212	T4240-14081	42
E6820-13111	10	T2185-82561	197	T2611-26693	182	T4145-82241	212	T4240-14081	43
E6820-21011	13	T2185-82561	204	T2611-26693	183	T4145-82251	212	T4240-14081	44
E6820-21111	13	T2198-68811	194	T2611-54822	131	T4145-82431	207	T4240-14081	45
E6820-25011	15	T2198-68811	196	T2615-25621	62	T4145-82951	231	T4240-21812	47
E6820-32451	6	T2198-83171	194	T2615-25661	61	T4145-82961	231	T4240-23871	68
E6820-33042	8	T2198-83171	196	T2615-25681	62	T4145-83071	210	T4240-23871	69
E6820-56051	24	T2305-17151	67	T2615-25691	62	T4145-83881	231	T4260-22691	236
E6820-60011	193	T2305-21661	48	T2615-25921	86	T4145-83971	214	T4333-53651	150
E6820-74111	27	T2305-21661	52	T2615-25921	88	T4145-83971	217	T4333-53651	151
E6820-A0011	1	T2305-21661	60	T2615-25922	86	T4145-83971	220	T4340-38231	97
E6820-A0032	7	T2305-21762	62	T2615-25922	88	T4145-83971	222	T4363-60531	102
E6820-A0303	4	T2305-21891	61	T2630-43111	30	T4145-83981	214	T4373-24561	68
E6821-25011	16	T2305-25191	47	T2630-44602	79	T4145-83981	217	T4373-24561	70
E6850-03311	4	T2305-25191	50	T2630-46231	60	T4145-83981	220	T4420-37361	87
E6850-03451	4	T2305-25191	54	T2660-46111	59	T4145-83981	222	T4420-37361	88
E6850-04822	7	T2305-25191	56	T2660-52451	180	T4145-84121	210	T4520-14872	38
E6850-16172	18	T2305-25191	57	T2660-52451	183	T4145-85021	223	T4520-24921	157
E6850-51011	18	T2305-25191	60	T2660-68291	195	T4145-86021	210	T4520-26161	106
E6850-57311	22	T2305-26641	117	T2660-68291	197	T4145-86031	210	T4520-26161	108
E6850-60012	193	T2305-26641	157	T2670-15161	59	T4145-86163	210	T4520-26161	155
E6850-63011	15	T2305-26641	172	T2670-15161	61	T4145-86172	210	T4520-26161	157
E6850-63011	193	T2305-26641	174	T2670-15272	59	T4145-86261	210	T4520-26931	155
E6850-72913	26	T2305-26641	176	T2670-15282	59	T4145-86271	211	T4520-26932	156
E6850-74151	27	T2305-26641	177	T2670-15311	59	T4145-86403	210	T4520-27193	77

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4520-27831	106	T4540-49321	236	T4625-55431	139	T4682-49282	234	T4684-43571	191
T4520-27831	108	T4601-17371	159	T4625-55431	161	T4682-50053BB	239	T4686-12443	113
T4520-27831	119	T4601-52191	163	T4625-55431	162	T4682-50053BB	240	T4686-29841	145
T4520-27831	121	T4601-52191	180	T4625-55431	165	T4682-50063BB	239	T4686-37821	95
T4520-38151	97	T4601-52191	183	T4625-55431	166	T4682-50063BB	240	T4686-41351	131
T4520-41631	124	T4601-52411	150	T4625-55431	167	T4682-50071	239	T4686-50963	116
T4520-41681	124	T4601-52411	151	T4625-55431	172	T4682-50071	240	T4686-50963	153
T4520-41821	194	T4601-60051	158	T4625-55431	174	T4682-50082	239	T4686-50963	154
T4520-41821	196	T4601-60062	158	T4625-55431	176	T4682-50082	240	T4686-50963	194
T4520-43071	30	T4601-65031	171	T4625-55431	177	T4682-52181	150	T4686-50963	197
T4520-43081	30	T4601-65031	173	T4625-55431	178	T4682-52181	151	T4688-29821	145
T4520-43091	30	T4601-65031	175	T4625-55431	231	T4682-53552	180	T4688-29831	145
T4520-43171	30	T4601-65031	177	T4625-55441	161	T4682-53552	182	T4689-75581	205
T4520-43191	32	T4601-65031	178	T4625-55441	162	T4682-53552	184	T4710-23501	58
T4520-43271	32	T4601-95381	139	T4625-55441	165	T4682-54123	159	T4710-25671	61
T4520-43351	32	T4620-21371	65	T4625-55441	214	T4682-54261	153	T4710-26123	58
T4520-43361	32	T4620-21371	71	T4625-55441	217	T4682-54261	154	T4710-26151	72
T4520-43542	34	T4620-21481	41	T4625-55441	222	T4682-55201	132	T4710-26162	73
T4520-43941	92	T4620-21481	42	T4634-50901	145	T4682-55821	172	T4710-26172	73
T4520-43941	93	T4620-21481	43	T4680-85311	102	T4682-55821	174	T4710-26182	73
T4520-44081	33	T4620-22822	47	T4680-85311	144	T4682-55821	175	T4710-26522	72
T4520-44081	34	T4620-25383	64	T4680-93211	214	T4682-55821	177	T4710-26632	74
T4520-44081	35	T4620-25442	64	T4680-93211	217	T4682-55821	178	T4710-26802	77
T4520-44091	35	T4620-25452	64	T4680-93211	220	T4682-60211	102	T4710-26812	77
T4520-44101	35	T4620-38032	90	T4680-93211	222	T4682-65291	117	T4710-26821	77
T4520-44111	33	T4620-41601	124	T4680-93211	223	T4682-65291	158	T4710-26851	77
T4520-44111	34	T4620-41612	124	T4681-82411	207	T4682-65291	168	T4710-27171	77
T4520-44121	33	T4620-44592	60	T4681-82421	207	T4682-65301	171	T4710-28181	76
T4520-44121	34	T4620-44592	79	T4681-83431	230	T4682-65301	173	T4710-28212	75
T4520-44811	124	T4620-49371	234	T4681-85011	223	T4682-65301	175	T4710-28242	75
T4520-45702	109	T4620-49371	236	T4681-85311	228	T4682-65301	177	T4710-28272	75
T4520-52014	180	T4620-49381	234	T4681-91111	149	T4682-65301	178	T4710-32231	188
T4520-52014	183	T4620-49381	236	T4682-22842	47	T4682-65311	106	T4710-32231	190
T4520-62243	107	T4620-49391	234	T4682-22852	47	T4682-65311	108	T4710-32231	196
T4520-62261	105	T4620-50701	128	T4682-25111	46	T4682-65311	120	T4710-38771	44
T4520-62261	107	T4620-55841	155	T4682-25111	49	T4682-65311	135	T4710-43133	30
T4520-62331	135	T4620-55841	156	T4682-25111	50	T4682-66031	108	T4710-43142	30
T4520-63622007	92	T4620-60334	121	T4682-25111	53	T4682-66061	107	T4710-43151	30
T4520-63622007	93	T4620-69251	206	T4682-25111	54	T4682-66071	108	T4710-52201	180
T4520-75176	195	T4620-69272	205	T4682-25111	56	T4682-66081	107	T4710-52201	182
T4520-75176	197	T4620-69472	188	T4682-25731002	134	T4682-66111	108	T4710-52201	183
T4520-75481	194	T4620-69472	190	T4682-25732	134	T4682-69031	188	T4710-53141	180
T4520-75481	196	T4620-75191	197	T4682-26832	77	T4682-69031	190	T4710-53141	182
T4520-75954	188	T4620-76002	95	T4682-32231	188	T4682-69401	41	T4710-53141	183
T4520-75954	190	T4620-76031	95	T4682-32231	190	T4682-69401	42	T4710-53152	180
T4520-82561	210	T4620-81842	207	T4682-37582	101	T4682-69401	44	T4710-53152	182
T4520-87402	207	T4620-81842	224	T4682-39961	102	T4682-69931	191	T4710-53152	184
T4520-87402	224	T4620-81842	228	T4682-43172	134	T4682-69931	199	T4710-65671	168
T4520-87402	226	T4620-82022	226	T4682-43273	189	T4682-69931	201	T4710-65681	168
T4520-87402	228	T4620-82022	228	T4682-43273	191	T4682-69931	203	T4710-66501	156
T4520-87691	213	T4620-85311	142	T4682-43274	191	T4682-85331	141	T4710-66531	140
T4520-87691	216	T4624-11012	110	T4682-43281	189	T4682-85573	148	T4710-69043	187
T4520-87691	219	T4624-34111	87	T4682-43281	191	T4682-87812	147	T4710-69251	198
T4520-87691	221	T4624-34111	88	T4682-43571	41	T4682-87831	147	T4710-69251	200
T4520-88401	231	T4624-43291	189	T4682-43571	42	T4682-87861	149	T4710-69251	202
T4520-89541	228	T4624-43291	191	T4682-43571	44	T4682-91072	142	T4710-69702	44
T4520-89921	227	T4625-29732	145	T4682-46051	48	T4682-91104	142	T4710-69702	45
T4520-89931	227	T4625-52351	150	T4682-46051	52	T4682-91114	142	T4710-92801	237
T4540-49261	234	T4625-52351	151	T4682-48061	107	T4682-91132	142	T4720-37131	80
T4540-49311	236	T4625-55431	112	T4682-49101	236	T4684-43571	189	T4720-37142	80

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4720-39811	84	T4810-66721	168	T4870-85501	240	T4930-66731	135	T4935-54212	198
T4720-39821	84	T4810-66961	117	T4876-45162	87	T4930-66731	155	T4935-54212	201
T4720-39831	84	T4810-66961	119	T4876-45162	88	T4930-66731	157	T4935-54212	203
T4720-39841	84	T4810-82341	204	T4876-67282	156	T4930-66731	158	T4935-54221	198
T4720-39852	84	T4810-82352	204	T4880-93031	141	T4930-66741	120	T4935-54221	200
T4720-39862	84	T4810-82421	204	T4880-93041	142	T4930-66751	135	T4935-54221	202
T4720-39891	84	T4810-82741	227	T4880-93051	142	T4930-66751	158	T4935-54232	198
T4720-39912	83	T4810-82811	231	T4880-93061	142	T4930-66751	168	T4935-54232	201
T4720-39951	83	T4810-82911	233	T4920-53031	151	T4930-66751	171	T4935-54232	203
T4720-46951	109	T4810-82941	227	T4920-65381	189	T4930-66751	173	T4935-55092	132
T4720-46971	109	T4810-82961	227	T4920-65381	191	T4930-66751	175	T4935-69031	209
T4720-47201	87	T4810-86043	116	T4920-66551	80	T4930-66751	177	T4935-82292	213
T4720-47201	88	T4810-86281	210	T4920-69251	200	T4930-66751	178	T4935-82292	216
T4720-65401	156	T4810-91662	141	T4920-69251	202	T4930-69371	198	T4935-82292	219
T4720-90081	101	T4811-49111	236	T4920-80151	232	T4930-69371	200	T4935-82292	221
T4720-90091	101	T4815-43331	32	T4920-87821	147	T4930-69802	205	T4950-52451	163
T4810-22581	60	T4815-47281	100	T4920-87851	147	T4930-69911	204	T4950-52451	181
T4810-25641	48	T4815-55531	155	T4930-41442	198	T4930-70492	214	T4980-22831	48
T4810-25641	52	T4815-67371	17	T4930-41442	200	T4930-70492	217	T4980-22831	52
T4810-25771	47	T4815-68761	140	T4930-41442	202	T4930-70492	220	T4980-52111	150
T4810-26141	72	T4815-78112	208	T4930-43601	34	T4930-70492	222	T4980-52111	151
T4810-26151	72	T4815-82361	205	T4930-47071	101	T4930-71221	160	T5210-14115	39
T4810-26161	72	T4815-82421	207	T4930-47091	185	T4930-71221	172	T5210-14116	39
T4810-26171	72	T4815-82431	208	T4930-50741	198	T4930-71221	174	T5210-14301	37
T4810-26181	72	T4815-87181	208	T4930-50741	200	T4930-80142	231	T5210-14501	37
T4810-26191	72	T4815-88211	204	T4930-50741	202	T4930-80651	207	T5210-14712	38
T4810-26331	77	T4815-88221	208	T4930-50961	210	T4930-81321	227	T5210-14721	38
T4810-26345	78	T4815-88241	228	T4930-51031	226	T4930-81331	227	T5210-14753	46
T4810-26391	77	T4815-88261	228	T4930-51351	225	T4930-83001	213	T5210-14811	38
T4810-26471	75	T4815-89131	207	T4930-51361	226	T4930-83001	216	T5210-21116	44
T4810-26491	78	T4815-89141	207	T4930-52311	150	T4930-83001	219	T5210-21116	45
T4810-26501	78	T4815-89151	207	T4930-52311	151	T4930-83001	221	T5210-21124	44
T4810-26541	77	T4815-89161	207	T4930-52341	180	T4930-83082	212	T5210-21124	45
T4810-26551	78	T4815-89171	207	T4930-52341	182	T4930-83761	225	T5210-21155	42
T4810-26571	77	T4815-90251	170	T4930-52341	183	T4930-83771	226	T5210-21156	42
T4810-26912	78	T4815-93211	208	T4930-52351	180	T4930-83781	226	T5210-21161	42
T4810-45721	86	T4815-93211	223	T4930-52351	182	T4930-83791	226	T5210-21243	65
T4810-45721	88	T4815-93211	227	T4930-52351	183	T4930-84141	210	T5210-21253	65
T4810-45761	80	T4815-93211	229	T4930-52361	150	T4930-84151	116	T5210-21361	65
T4810-45761	86	T4815-93211	230	T4930-52361	151	T4930-87891	211	T5210-21361	71
T4810-45761	88	T4816-45401	116	T4930-52371	150	T4930-92502	198	T5210-21414	39
T4810-46971	98	T4816-51462	128	T4930-52371	151	T4930-92502	200	T5210-21414	40
T4810-47131	80	T4818-44291	35	T4930-52381	180	T4930-92502	202	T5210-21415	39
T4810-47151	87	T4833-74052	145	T4930-52391	180	T4930-92601	214	T5210-21415	40
T4810-47151	88	T4833-87141	230	T4930-52391	182	T4930-92601	217	T5210-21514	46
T4810-47202	87	T4835-17241	158	T4930-52391	183	T4930-92601	220	T5210-21522	46
T4810-51181	180	T4835-46591	81	T4930-52431	180	T4930-92601	222	T5210-21534	46
T4810-51181	182	T4835-46591	91	T4930-52431	183	T4930-93211	213	T5210-21544	65
T4810-51181	183	T4835-46591	100	T4930-52461	183	T4930-93211	216	T5210-21544	71
T4810-52121	180	T4835-64711	139	T4930-52471	150	T4930-93211	219	T5210-21545	65
T4810-52121	182	T4835-87621	229	T4930-52471	151	T4930-93211	221	T5210-21545	71
T4810-52121	183	T4835-91151	142	T4930-52481	180	T4931-48011	98	T5210-21554	65
T4810-55252	132	T4835-91171	142	T4930-52481	182	T4931-72091	112	T5210-21554	71
T4810-55312	132	T4835-93082	142	T4930-52481	183	T4931-72111	112	T5210-21555	65
T4810-66222	117	T4850-26201	72	T4930-54491	204	T4935-43101	199	T5210-21555	71
T4810-66222	119	T4850-26241	72	T4930-54501	204	T4935-43101	201	T5210-21611	47
T4810-66721	106	T4850-26541	77	T4930-55411	204	T4935-43101	203	T5210-21712	47
T4810-66721	108	T4850-49081	236	T4930-64301	166	T4935-45341	109	T5210-21723	47
T4810-66721	158	T4850-49091	237	T4930-64301	167	T4935-46971	95	T5210-21732	47
T4810-66721	160	T4850-85501	239	T4930-65161	160	T4935-46971	109	T5210-21742	47

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T5210-21811	47	T5210-24243	71	T5210-35321	109	T5210-42144	29	T5210-47222	89
T5210-22111	58	T5210-24543	71	T5210-35332	109	T5210-42145	29	T5210-47222	98
T5210-22122	66	T5210-25101	62	T5210-35342	109	T5210-42202	31	T5210-47232	89
T5210-22131	66	T5210-25112	62	T5210-35351	103	T5210-42262	31	T5210-47232	98
T5210-22153	66	T5210-25122	62	T5210-35361	103	T5210-42291	31	T5210-47243	87
T5210-22163	66	T5210-25132	63	T5210-35411	102	T5210-42311	31	T5210-47243	88
T5210-22612	50	T5210-25142	63	T5210-35421	102	T5210-42321	30	T5210-50151	113
T5210-22612	54	T5210-25152	62	T5210-35511	85	T5210-42613	124	T5210-50502	128
T5210-22623	50	T5210-25161	63	T5210-36201	90	T5210-42623	124	T5210-50553	128
T5210-22623	54	T5210-25203	61	T5210-36211	97	T5210-42753	31	T5210-50563	128
T5210-22633	50	T5210-25212	46	T5210-36431	87	T5210-43011	30	T5210-50593	128
T5210-22633	54	T5210-25222	61	T5210-36452	87	T5210-43021	30	T5210-50603	128
T5210-22643	54	T5210-25232	63	T5210-36452	88	T5210-43031	30	T5210-50641	128
T5210-22651	49	T5210-25242	64	T5210-36462	87	T5210-43041	30	T5210-50692	126
T5210-22651	50	T5210-25252	64	T5210-36462	88	T5210-43051	30	T5210-50791	126
T5210-22651	53	T5210-25262	64	T5210-36511	100	T5210-43102	30	T5210-50902	129
T5210-22651	55	T5210-25271	64	T5210-36551	185	T5210-43121	30	T5210-50902	130
T5210-22704	42	T5210-25314	64	T5210-36552	185	T5210-43212	33	T5210-51251	180
T5210-22743	50	T5210-25415	64	T5210-36581	86	T5210-43222	33	T5210-51251	182
T5210-22811	50	T5210-25451	64	T5210-36602	99	T5210-43242	33	T5210-51251	183
T5210-22811	54	T5210-25602	61	T5210-36622	81	T5210-43314	32	T5210-52101	163
T5210-23114	67	T5210-25603	61	T5210-36671	86	T5210-43322	32	T5210-52131	180
T5210-23115	67	T5210-25612	61	T5210-36681	81	T5210-43334	32	T5210-52131	182
T5210-23125	67	T5210-25621	61	T5210-36742	100	T5210-43344	32	T5210-52131	183
T5210-23125	69	T5210-25631	61	T5210-36801	91	T5210-43354	32	T5210-52311	182
T5210-23131	67	T5210-25651	61	T5210-37114	82	T5210-43413	33	T5210-52311	183
T5210-23131	69	T5210-25671	61	T5210-37173	85	T5210-43443	33	T5210-55021	131
T5210-23152	67	T5210-25681	61	T5210-37183	85	T5210-43451	32	T5210-55031	131
T5210-23163	67	T5210-25711	61	T5210-37221	104	T5210-43451	35	T5210-55041	131
T5210-23251	68	T5210-25721	61	T5210-37272	85	T5210-43521	34	T5210-55051	131
T5210-23251	70	T5210-25731	62	T5210-37311	82	T5210-43624	35	T5210-55061	131
T5210-23266	67	T5210-25751	62	T5210-37441	86	T5210-43635	34	T5210-55071	131
T5210-23266	69	T5210-25771	62	T5210-37442	86	T5210-43645	34	T5210-55081	131
T5210-23272	68	T5210-25901	145	T5210-37462	86	T5210-43681	35	T5210-55091	131
T5210-23272	69	T5210-26102	72	T5210-37491	80	T5210-43714	35	T5210-55101	132
T5210-23282	68	T5210-26111	58	T5210-37531	98	T5210-43723	35	T5210-55111	132
T5210-23282	69	T5210-26132	72	T5210-37561	95	T5210-44561	60	T5210-55133	132
T5210-23293	68	T5210-26553	72	T5210-37621	80	T5210-44573	60	T5210-55261	132
T5210-23293	69	T5210-26563	72	T5210-38101	90	T5210-44613	59	T5210-55271	132
T5210-23323	67	T5210-26681	74	T5210-38121	95	T5210-44633	59	T5210-55333	162
T5210-23323	69	T5210-26712	77	T5210-38201	90	T5210-44641	124	T5210-55333	165
T5210-23613	56	T5210-26722	77	T5210-38401	80	T5210-45203	92	T5210-55362	161
T5210-23623	56	T5210-26731	73	T5210-38421	80	T5210-46004	59	T5210-55362	162
T5210-23633	56	T5210-27111	77	T5210-38601	185	T5210-46013	59	T5210-55362	165
T5210-23641	56	T5210-27314	78	T5210-38771	45	T5210-46023	59	T5210-55372	161
T5210-23653	58	T5210-28144	75	T5210-39122	100	T5210-46051	59	T5210-55372	162
T5210-23663	58	T5210-28154	75	T5210-39132	101	T5210-46061	59	T5210-55372	165
T5210-23672	58	T5210-28223	75	T5210-39142	101	T5210-46152	59	T5210-55452	149
T5210-23682	58	T5210-30081	81	T5210-39152	101	T5210-46163	60	T5210-55453	149
T5210-23691	58	T5210-30091	81	T5210-39162	101	T5210-46203	59	T5210-55512	156
T5210-23712	57	T5210-30531	102	T5210-39201	102	T5210-46401	83	T5210-55712	157
T5210-23722	57	T5210-31332	94	T5210-39201	144	T5210-46501	83	T5210-55722	157
T5210-23733	57	T5210-33207	31	T5210-39711	87	T5210-46602	102	T5210-55731	157
T5210-23743	57	T5210-34102	99	T5210-39712	87	T5210-46612	91	T5210-55741	157
T5210-23751	57	T5210-34302	80	T5210-39801	84	T5210-47001	98	T5210-55751	135
T5210-23762	57	T5210-34402	80	T5210-39901	84	T5210-47061	98	T5210-55761	157
T5210-23771	57	T5210-34412	82	T5210-39921	83	T5210-47071	98	T5210-55771	120
T5210-24101	58	T5210-35101	85	T5210-41691	124	T5210-47101	87	T5210-55783	120
T5210-24112	58	T5210-35112	85	T5210-42101	29	T5210-47111	87	T5210-55793	120
T5210-24122	58	T5210-35202	86	T5210-42101	125	T5210-47111	88	T5210-55802	120

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T5210-55911	159	T5210-64411	139	T5210-68712	194	T5210-80491	214	T5210-83191	230
T5210-60032	178	T5210-64421	139	T5210-68752	140	T5210-80491	217	T5210-83201	233
T5210-60071	158	T5210-64432	166	T5210-68883	192	T5210-80491	220	T5210-83211	233
T5210-60301	117	T5210-64432	167	T5210-69011	195	T5210-80491	222	T5210-83741	227
T5210-60301	119	T5210-64441	167	T5210-69011	197	T5210-80571	170	T5210-83861	231
T5210-60301	121	T5210-64452	174	T5210-69072	205	T5210-80581	171	T5210-83871	231
T5210-60311	119	T5210-64452	177	T5210-69122	196	T5210-80581	173	T5210-83881	231
T5210-60312	117	T5210-64512	136	T5210-69133	190	T5210-80581	175	T5210-83991	229
T5210-60321	119	T5210-64522	136	T5210-69162	187	T5210-80581	177	T5210-84301	152
T5210-60322	117	T5210-64721	139	T5210-69182	204	T5210-80581	178	T5210-84311	152
T5210-60331	136	T5210-64751	139	T5210-69211	131	T5210-81633	154	T5210-84321	186
T5210-60332	137	T5210-64762	170	T5210-69231	200	T5210-82011	230	T5210-84331	186
T5210-60342	117	T5210-65021	135	T5210-69231	202	T5210-82061	231	T5210-84341	186
T5210-60342	119	T5210-65291	159	T5210-69302	202	T5210-82102	223	T5210-84351	186
T5210-60351	117	T5210-65321	156	T5210-69342	200	T5210-82112	223	T5210-84361	186
T5210-60351	119	T5210-65361	171	T5210-69342	202	T5210-82122	223	T5210-84371	186
T5210-60431	136	T5210-65361	173	T5210-69352	200	T5210-82131	225	T5210-84391	186
T5210-60441	67	T5210-65361	175	T5210-69352	202	T5210-82141	226	T5210-84431	164
T5210-60451	137	T5210-65411	171	T5210-69353	198	T5210-82151	223	T5210-84441	164
T5210-60911	121	T5210-65411	173	T5210-69363	200	T5210-82161	223	T5210-84451	186
T5210-60921	121	T5210-65411	175	T5210-69363	202	T5210-82171	228	T5210-84461	186
T5210-60931	121	T5210-65411	177	T5210-69364	198	T5210-82181	229	T5210-84471	186
T5210-60943	138	T5210-65411	178	T5210-69371	198	T5210-82201	223	T5210-84481	186
T5210-60973	171	T5210-65612	168	T5210-69371	200	T5210-82211	223	T5210-84491	152
T5210-60973	173	T5210-65613	168	T5210-69371	202	T5210-82221	226	T5210-84501	186
T5210-60973	175	T5210-65651	168	T5210-69391	189	T5210-82231	223	T5210-84511	186
T5210-60973	177	T5210-65661	168	T5210-69391	191	T5210-82241	228	T5210-84521	152
T5210-60973	178	T5210-65671	171	T5210-69451	188	T5210-82251	229	T5210-84531	164
T5210-63602	92	T5210-65671	173	T5210-69451	190	T5210-82261	216	T5210-84541	186
T5210-63602	93	T5210-65671	175	T5210-69512	192	T5210-82261	219	T5210-84551	186
T5210-64033	171	T5210-65671	178	T5210-69522	192	T5210-82261	221	T5210-84561	186
T5210-64033	173	T5210-66003	107	T5210-69531	192	T5210-82262	213	T5210-84571	152
T5210-64033	175	T5210-66013	107	T5210-69612	187	T5210-82272	213	T5210-84581	186
T5210-64033	177	T5210-66021	107	T5210-69711	205	T5210-82272	216	T5210-84591	164
T5210-64034	178	T5210-66022	105	T5210-69722	205	T5210-82272	219	T5210-84601	164
T5210-64042	171	T5210-66032	105	T5210-69731	205	T5210-82272	221	T5210-84641	133
T5210-64042	173	T5210-66032	108	T5210-69741	205	T5210-82281	216	T5210-84651	153
T5210-64042	175	T5210-66051	106	T5210-69752	197	T5210-82281	219	T5210-85111	238
T5210-64042	177	T5210-66051	108	T5210-69752	200	T5210-82281	221	T5210-85312	141
T5210-64042	178	T5210-66091	105	T5210-69781	205	T5210-82282	213	T5210-85321	141
T5210-64213	166	T5210-66091	107	T5210-69872	194	T5210-82291	216	T5210-85341	141
T5210-64213	167	T5210-66101	105	T5210-69872	196	T5210-82291	219	T5210-85361	141
T5210-64224	139	T5210-66131	105	T5210-69881	87	T5210-82291	221	T5210-85372	141
T5210-64233	166	T5210-66131	107	T5210-70411	214	T5210-82292	213	T5210-85533	148
T5210-64233	167	T5210-66441	136	T5210-70411	217	T5210-82512	225	T5210-85542	148
T5210-64241	171	T5210-66441	137	T5210-70411	220	T5210-82513	225	T5210-87212	122
T5210-64241	173	T5210-66451	168	T5210-70411	222	T5210-82522	226	T5210-87213	122
T5210-64241	175	T5210-66461	168	T5210-70491	217	T5210-82523	226	T5210-87222	122
T5210-64241	177	T5210-66471	168	T5210-70491	220	T5210-82612	225	T5210-87223	122
T5210-64242	178	T5210-67352	158	T5210-70491	222	T5210-82622	226	T5210-87232	122
T5210-64262	166	T5210-67361	158	T5210-70702	149	T5210-82911	228	T5210-89533	123
T5210-64262	167	T5210-68552	238	T5210-72542	113	T5210-82921	214	T5210-89552	145
T5210-64281	168	T5210-68651	194	T5210-80023	216	T5210-82921	217	T5210-89582	145
T5210-64291	169	T5210-68651	197	T5210-80023	219	T5210-82921	220	T5210-91082	123
T5210-64313	166	T5210-68661	194	T5210-80023	221	T5210-82921	222	T5210-91091	123
T5210-64313	167	T5210-68661	197	T5210-80451	213	T5210-83011	213	T5210-91881	123
T5210-64362	166	T5210-68671	194	T5210-80451	216	T5210-83011	216	T5210-96305	56
T5210-64362	167	T5210-68671	197	T5210-80451	219	T5210-83011	219	T5210-96305	63
T5210-64381	233	T5210-68701	194	T5210-80451	221	T5210-83011	221	T5210-97151	208
T5210-64391	233	T5210-68701	197	T5210-80481	220	T5210-83081	230	T5211-60451	136

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T5211-64531	166	T5230-49401	234	T5245-72121	113	T5250-80481	220		
T5211-64541	166	T5230-49421	234	T5245-72163	112	T5250-80481	222		
T5211-65641	168	T5230-49451	234	T5245-72171	113	T5250-81633	153		
T5211-69301	200	T5230-50663	129	T5245-72272	113	T5250-82021	233		
T5220-14112	40	T5230-50843	129	T5245-72852	113	T5250-82031	233		
T5220-14113	40	T5230-55281	127	T5245-72863	113	T5250-95301	217		
T5220-14301	36	T5230-69111	188	T5245-72942	113	T5250-95301	220		
T5220-21156	41	T5230-A07010101	215	T5245-86002	115	T5250-95301	222		
T5220-21156	43	T5235-11071	110	T5245-86151	116	T5250-95302	214		
T5220-21157	41	T5235-12401	111	T5245-86222	115	T5250-95311	214		
T5220-21157	43	T5235-12611	111	T5245-86232	115	T5250-95311	217		
T5220-21162	41	T5235-64481	209	T5245-86233	115	T5250-95311	220		
T5220-21162	42	T5235-64491	181	T5245-93011	141	T5250-95311	222		
T5220-21162	43	T5235-64492	184	T5245-93111	141	T5250-95321	214		
T5220-21163	43	T5235-68611	199	T5248-85401	144	T5250-95321	217		
T5220-22611	48	T5240-45201	93	T5250-11021	110	T5250-95321	220		
T5220-22611	52	T5240-52531	150	T5250-36431	88	T5250-95321	222		
T5220-22612	52	T5240-52531	151	T5250-37461	88	T5515-17481	112		
T5220-22621	49	T5245-11033	110	T5250-53061	163	T5515-38111	90		
T5220-22621	53	T5245-11233	110	T5250-53061	181	T8101-43101	82		
T5220-22622	53	T5245-11243	110	T5250-53061	184				
T5220-22632	49	T5245-12112	111	T5250-55291	127				
T5220-22632	53	T5245-12362	111	T5250-55332	161				
T5220-22633	53	T5245-17112	112	T5250-55512	155				
T5220-22705	41	T5245-17122	112	T5250-55522	155				
T5220-22706	41	T5245-17694	112	T5250-55531	172				
T5220-22741	48	T5245-17702	113	T5250-55531	174				
T5220-22742	48	T5245-17712	112	T5250-60981	138				
T5220-69112	190	T5245-17722	113	T5250-64481	181				
T5225-22705	43	T5245-34002	95	T5250-64481	182				
T5225-23115	69	T5245-35001	109	T5250-64482	184				
T5225-23116	69	T5245-36103	95	T5250-64491	182				
T5225-26005	48	T5245-36221	97	T5250-64492	184				
T5225-26005	52	T5245-36222	97	T5250-66001	105				
T5225-26006	48	T5245-47203	98	T5250-66111	117				
T5225-26015	48	T5245-47211	98	T5250-66121	118				
T5225-26015	52	T5245-47214	98	T5250-66521	160				
T5225-26023	48	T5245-50014	126	T5250-66541	160				
T5225-26023	52	T5245-50213	112	T5250-68661	39				
T5225-26041	48	T5245-50223	112	T5250-68661	40				
T5225-26041	52	T5245-50262	126	T5250-68771	41				
T5225-26052	48	T5245-50531	128	T5250-68771	42				
T5225-26052	52	T5245-50661	130	T5250-68771	43				
T5225-26062	48	T5245-50672	130	T5250-68771	44				
T5225-26062	52	T5245-50673	129	T5250-68771	45				
T5225-26072	48	T5245-50683	128	T5250-69121	194				
T5225-26072	52	T5245-50843	130	T5250-69131	188				
T5225-26082	48	T5245-50882	129	T5250-69172	204				
T5225-26082	52	T5245-55281	134	T5250-69301	198				
T5225-26092	48	T5245-60024	158	T5250-69321	200				
T5225-26092	52	T5245-60032	171	T5250-69321	202				
T5225-26111	49	T5245-60032	173	T5250-69322	198				
T5225-26111	53	T5245-60032	175	T5250-69341	198				
T5225-26141	48	T5245-60032	177	T5250-72561	128				
T5225-26142	52	T5245-60431	137	T5250-80021	213				
T5225-44581	79	T5245-64452	172	T5250-80471	214				
T5225-44592	79	T5245-64452	176	T5250-80471	217				
T5230-27601	236	T5245-64453	178	T5250-80471	222				
T5230-27621	236	T5245-72072	112	T5250-80481	214				
T5230-27701	236	T5245-72082	115	T5250-80481	217				

INDEX 2

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
3점연결장치1그룹	MX58-T0350A	123	셔틀축그룹	MX58-T0160B	50
3점연결장치2그룹	MX58-T0850A	141	셔틀축그룹	RX60PC-T0160A	52
3점연결장치3그룹	MX58-T0860A	144	셔틀축그룹	RX60PC-T0160B	54
3핀소켓그룹	MX55PC-T2130A	209	소음기그룹	RX60PC-T0050A	111
가버너그룹	4B243TLW-E170	24	속도조정레버그룹	3B183-E150	20
경광등그룹	MX90B-T1300A	238	스티어링그룹	MX55C-T1050A	105
경심수평센서브라켓그룹	MX58-T0840A	140	스티어링그룹	MX58-T1050A	107
계기판커버그룹	MX55C-T1070A	161	스티어링실린더그룹	MX58-T0490A	92
계기판커버그룹	MX55PC-T1070A	162	스티어링실린더그룹	MX58-T0490B	93
계기판커버그룹	MX58-T1300A	165	스티어링호스그룹	MX58-T0660A	103
교류발전기그룹	4B243TLWK-E200	27	스파이럴베벨피니언축그룹	MX58-T0200A	58
기어케이스그룹	4B243TLX-E040	5	승강실린더그룹	MX58-T0395A	85
기어펌프그룹	RX60PC-T0610A	95	승강암그룹	MX58-T0375A	83
냉각수파이프그룹	4B243TLWK-E190	26	실린더블록그룹	4B243TLW-E010	1
노즐홀더그룹	4A200T-E130	17	실린더커버 그룹	MX58-T0680A	104
뒷바퀴그룹	MX50PC-T0720A	236	실린더커버그룹	MX58-T0500A	94
뒷바퀴웨이트그룹	DK551-T2055A	241	실린더헤드커버그룹	4A200T-C-090	11
뒷유리그룹	MX58-T1240A	228	실린더헤드커버그룹	4B243TLW-E030	4
뒷차동장치그룹	MX58-T0270A	72	악셀그룹	RX60PC-T1030A	158
뒷차축그룹	MX58-T0300A	77	앞바퀴그룹	MX50PC-T0710A	234
드로우바그룹	MX58-T0870A	145	앞웨이트조합(M22)	DK751-T2045A	240
라디에이터그룹	RX60PC-T0060A	112	앞유리그룹	MX58-T1220A	223
레버가이드그룹	MX55PCR-T1310A	166	앞차동장치그룹	MX58-T0430A	30
레버가이드그룹	MX58-T1310A	167	앞차축그룹	MX58-T0480A	35
리프트실린더그룹	MX58-T0650A	102	앞차축브라켓그룹	MX58-T0510A	124
매니폴드그룹	4A200T-E220	28	앞차축지지그룹	MX58-T0420A	29
메인베어링케이스그룹	4B243TLW-E050	7	앞차축케이스그룹	MX58-T0470A	34
명판그룹	MX50C-T0910A	150	앞차축프레임그룹	RX60PC-T0730A	126
명판그룹	MX50PC-T0910A	151	에어브리더 그룹	MX58-T1370A	185
명판그룹, 캐빈	MX50PC-T1360A	180	에어컨그룹	DK45CHSE-T1155C	210
명판그룹, 캐빈	MX55PCR-T1360A	182	에어컨덕트그룹	DK45CHSE-T1165C	212
명판그룹, 캐빈	MX58-T1360A	183	에어콘브라켓그룹	RX60PC-T0070A	115
명판그룹, 프레임	MX50PC-T1080A	163	에어크리너그룹	RX60PC-T0040A	110
발판매트그룹	MX58-T0890A	148	엔진전장품그룹	RX60PC-T0590A	193
밸브로커암그룹	4B243TLW-E080	10	엔진정지레버그룹	4B243LXL2-E160	22
밸브유니트그룹	MX58-T0410A	91	연료캠축그룹	4B243LW-E140	18
베벨기어축그룹	MX58-T0460A	33	연료탱크그룹	MX58-T0760A	131
베벨기어케이스그룹	MX58-T0450A	32	연료필터그룹	RX60PC-T0770A	134
베벨피니언축그룹	MX58-T0440A	31	오일쿨러그룹	RX60PC-T0630A	98
변속레버1그룹	MX55PC-T0310A	117	오일팬그룹	4B243TLW-E020	3
변속레버1그룹	MX58-T0310A	119	와이퍼그룹	MX58-T1250A	207
변속레버2그룹	MX58-T0780A	135	워터펌프그룹	3A165-E180	25
변속레버3그룹	MX50CR-T1350A	173	웨이트그룹	DK551-T2040A	239
변속레버3그룹	MX50C-T1350A	171	위치견인그룹	MX58-T1330A	170
변속레버3그룹	MX50PCR-T1350A	177	유압밸브그룹	MX58-T0400A	86
변속레버3그룹	MX50PC-T1350A	175	유압밸브그룹	MX58-T0400B	88
변속레버3그룹	MX58-T1350A	178	유압실린더그룹	MX58-T0365A	80
복동레버그룹	MX58-T1320A	168	유압실린더몸체 그룹	MX58-T0370A	82
본넷그룹	MX50PC-T0740A	128	유압장치그룹	MX58-T0405A	90
본넷트취부대그룹	RX60C-T0750A	129	의자그룹	MX58-T0900A	149
본넷트취부대그룹	RX60PC-T0750A	130	전기장치1그룹	MX50C-T0570A	188
부변속축그룹	MX58-T0170A	56	전기장치1그룹	MX50PC-T0570A	190
부변속포크그룹	MX58-T0250A	67	전기장치2그룹	MX58-T0580A	192
부변속포크그룹	MX58-T0250C	69	전륜구동장치그룹	MX58-T0210A	59
브레이크로드1그룹	MX58-T0320A	120	조이스틱레버그룹	MX58-T0820A	139
브레이크케이스그룹	MX58-T0290A	75	조이스틱밸브그룹	MX58-T0640A	99
브레이크페달그룹	MX58-T1020A	157	주, 부변속레버그룹	MX55PCR-T0790A	136
셔틀레버그룹	MX55C-T1060A	160	주, 부변속레버그룹	MX58-T0790A	137
셔틀변속포크그룹	MX58-T0245A	66	주변속포크그룹	MX58-T0240A	65
셔틀축그룹	MX58-T0160A	48	주차브레이크레버3그룹	MX58-T1040A	159

INDEX 3

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
<샤시>			<앞차축>		
3점연결장치1그룹	MX58-T0350A	123	베벨기어축그룹	MX58-T0460A	33
3점연결장치2그룹	MX58-T0850A	141	베벨기어케이스그룹	MX58-T0450A	32
3점연결장치3그룹	MX58-T0860A	144	베벨피니언축그룹	MX58-T0440A	31
경심수평센서브라켓그룹	MX58-T0840A	140	앞차동장치그룹	MX58-T0430A	30
계기판커버그룹	MX55C-T1070A	161	앞차축그룹	MX58-T0480A	35
계기판커버그룹	MX55PC-T1070A	162	앞차축지지그룹	MX58-T0420A	29
계기판커버그룹	MX58-T1300A	165	앞차축케이스그룹	MX58-T0470A	34
드로우바그룹	MX58-T0870A	145	<엔진>		
라디에이터그룹	RX60PC-T0060A	112	가버너그룹	4B243TLW-E170	24
레버가이드그룹	MX55PCR-T1310A	166	교류발전기그룹	4B243TLWK-E200	27
레버가이드그룹	MX58-T1310A	167	기어케이스그룹	4B243TLX-E040	5
명판그룹	MX50C-T0910A	150	냉각수파이프그룹	4B243TLWK-E190	26
명판그룹	MX50PC-T0910A	151	노즐홀더그룹	4A200T-E130	17
명판그룹, 캐빈	MX50PC-T1360A	180	매니폴드그룹	4A200T-E220	28
명판그룹, 캐빈	MX55PCR-T1360A	182	메인베어링케이스그룹	4B243TLW-E050	7
명판그룹, 캐빈	MX58-T1360A	183	밸브로커암그룹	4B243TLW-E080	10
명판그룹, 프레임	MX50PC-T1080A	163	속도조정레버그룹	3B183-E150	20
발판매트그룹	MX58-T0890A	148	실린더블록그룹	4B243TLW-E010	1
변속레버1그룹	MX55PC-T0310A	117	실린더헤드커버그룹	4A200T-C-090	11
변속레버1그룹	MX58-T0310A	119	실린더헤드커버그룹	4B243TLW-E030	4
변속레버2그룹	MX58-T0780A	135	엔진장지레버그룹	4B243XL2-E160	22
변속레버3그룹	MX50CR-T1350A	173	연료캠축그룹	4B243LW-E140	18
변속레버3그룹	MX50C-T1350A	171	오일팬그룹	4B243TLW-E020	3
변속레버3그룹	MX50PCR-T1350A	177	워터펌프그룹	3A165-E180	25
변속레버3그룹	MX50PC-T1350A	175	캠축그룹	4B243TLX-E100	12
변속레버3그룹	MX58-T1350A	178	터보그룹	4B243TLW-E070	8
복동레버그룹	MX58-T1320A	168	플라이휠그룹	4B243TLW-E120	15
본넷그룹	MX50PC-T0740A	128	플라이휠그룹	4B243TLWM-E120	16
본넷취부대그룹	RX60C-T0750A	129	피스톤크랭크축그룹	4B243TLW-E110	13
본넷취부대그룹	RX60PC-T0750A	130	<옵션>		
브레이크로드1그룹	MX58-T0320A	120	경광등그룹	MX90B-T1300A	238
브레이크페달그룹	MX58-T1020A	157	뒷바퀴그룹	MX50PC-T0720A	236
서들레버그룹	MX55C-T1060A	160	뒷바퀴웨이트그룹	DK551-T2055A	241
소음기그룹	RX60PC-T0050A	111	앞바퀴그룹	MX50PC-T0710A	234
악셀그룹	RX60PC-T1030A	158	앞웨이트조합(M22)	DK751-T2045A	240
앞차축브라켓그룹	MX58-T0510A	124	웨이트그룹	DK551-T2040A	239
앞차축프레임그룹	RX60PC-T0730A	126	<유압>		
에어브리더 그룹	MX58-T1370A	185	기어펌프그룹	RX60PC-T0610A	95
에어콘브라켓그룹	RX60PC-T0070A	115	리프트실린더그룹	MX58-T0650A	102
에어크리너그룹	RX60PC-T0040A	110	밸브유니트그룹	MX58-T0410A	91
연료탱크그룹	MX58-T0760A	131	스티어링그룹	MX55C-T1050A	105
연료필터그룹	RX60PC-T0770A	134	스티어링그룹	MX58-T1050A	107
위치견인그룹	MX58-T1330A	170	스티어링실린더그룹	MX58-T0490A	92
의자그룹	MX58-T0900A	149	스티어링실린더그룹	MX58-T0490B	93
조이스틱레버그룹	MX58-T0820A	139	스티어링호스그룹	MX58-T0660A	103
주,부변속레버그룹	MX55PCR-T0790A	136	승강실린더그룹	MX58-T0395A	85
주,부변속레버그룹	MX58-T0790A	137	승강암그룹	MX58-T0375A	83
주차브레이크레버3그룹	MX58-T1040A	159	실린더커버 그룹	MX58-T0680A	104
캐빈지지대1그룹	MX58-T0340A	122	실린더커버그룹	MX58-T0500A	94
캐빈지지대그룹	MX58-T0880A	147	오일쿨러그룹	RX60PC-T0630A	98
클러치페달그룹	MX55C-T1010A	155	유압밸브그룹	MX58-T0400A	86
클러치페달그룹	MX58-T1010A	156	유압밸브그룹	MX58-T0400B	88
프레임그룹	MX55C-T1000A	153	유압실린더그룹	MX58-T0365A	80
프레임그룹	MX58-T1000A	154	유압실린더몸체그룹	MX58-T0370A	82
흡음재그룹	MX55PC-T0950A	152	유압장치그룹	MX58-T0405A	90
흡음재그룹, 캐빈	MX55PC-T1380A	186	조이스틱밸브그룹	MX58-T0640A	99
흡음재그룹, 프레임	MX55PC-T1090A	164	톱링크브라켓그룹	MX58-T0390A	84
PT0레버1그룹	MX58-T0330A	121	파워스티어링유니트그룹	RX60PC-T1110A	109
PT0레버2그룹	MX58-T0810A	138	흡입파이프그룹	RX60PC-T0620A	97

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
<전장>					
3핀소켓그룹	MX55PC-T2130A	209			
엔진전장품그룹	RX60PC-T0590A	193			
와이퍼그룹	MX58-T1250A	207			
전기장치1그룹	MX50C-T0570A	188			
전기장치1그룹	MX50PC-T0570A	190			
전기장치2그룹	MX58-T0580A	192			
축전지그룹	MX58-T0560A	187			
캐빈라이트그룹	MX58-T1170A	205			
캐빈전장품1그룹	MX50C-T1150A	198			
캐빈전장품1그룹	MX550CCR-T1150A	200			
캐빈전장품1그룹	MX58-T1150A	202			
캐빈전장품2그룹	MX58-T1160A	204			
프레임전장품그룹	MX50C-T1100A	194			
프레임전장품그룹	MX58-T1100A	196			
<캐빈>					
뒷유리그룹	MX58-T1240A	228			
앞유리그룹	MX58-T1220A	223			
에어컨그룹	DK45CHSE-T1155C	210			
에어컨덕트그룹	DK45CHSE-T1165C	212			
지붕그룹	MX58-T1260A	230			
출입문그룹	MX58-T1230A	225			
캐빈그룹	MX50CR-T1210A	216			
캐빈그룹	MX50C-T1210A	213			
캐빈그룹	MX50PCR-T1210A	221			
캐빈그룹	MX50PC-T1210A	219			
펜더그룹	MX58-T1270A	233			
<트랜스미션>					
뒷차동장치그룹	MX58-T0270A	72			
뒷차축그룹	MX58-T0300A	77			
부변속축그룹	MX58-T0170A	56			
부변속포크그룹	MX58-T0250A	67			
부변속포크그룹	MX58-T0250C	69			
브레이크케이스그룹	MX58-T0290A	75			
서틀변속포크그룹	MX58-T0245A	66			
서틀축그룹	MX58-T0160A	48			
서틀축그룹	MX58-T0160B	50			
서틀축그룹	RX60PC-T0160A	52			
서틀축그룹	RX60PC-T0160B	54			
스파이럴베벨피니언축그룹	MX58-T0200A	58			
전륜구동장치그룹	MX58-T0210A	59			
주변속포크그룹	MX58-T0240A	65			
주축그룹	MX58-T0140A	46			
중간케이스그룹	MX58-T0120A	41			
중간케이스그룹	MX58-T0120B	42			
중간케이스그룹	RX60PC-T0120A	43			
차동고정포크그룹	MX58-T0280A	74			
초저속축그룹	MX58-T0180A	57			
추진축그룹	MX58-T0520A	79			
카운터축그룹	MX58-T0150A	47			
클러치그룹	MX58-T0100A	36			
클러치그룹	MX58-T0100B	37			
클러치레버그룹	MX58-T0105A	38			
클러치하우징그룹	MX58-T0110A	39			
클러치하우징그룹	MX58-T0110B	40			
트랜스밋션케이스그룹	MX58-T0130A	44			
트랜스밋션케이스그룹	MX58-T0130B	45			
PT0변속포크그룹	MX58-T0260A	71			
PT0축그룹	MX58-T0230A	64			
PT0카운터축그룹	MX58-T0220A	61			