

목 차

[엔진]

3A139LW-E010	실린더블록그룹.	.1
3A150E-E020	오일팬그룹.	.3
3A139LW-E030	실린더헤드그룹.	.4
3A150LX-E040	기어케이스그룹.	.5
3A165-E050	메인베어링케이스그룹.	.7
3A165-E080	밸브로커암그룹.	.8
3A139LWB-E090	실린더헤드커버그룹.	.9
3A165LW-E100	캠축그룹.	.10
3A139LWB-E110	피스톤크랭크축그룹.	.11
3A139LWB-E120	플라이휠그룹.	.13
3A165A-E130	노즐홀더그룹.	.14
3A150LW-E140	연료캠축그룹.	.15
3B183-E150	속도조정레버그룹.	.17
3A139LWB-E160	엔진정지레버그룹.	.19
3A150LX-E170	가버너그룹.	.20
3A150LX-E180	워터펌프그룹.	.21
3A139LWB-E190	냉각수호스그룹.	.22
3A139LWB-E200	교류발전기그룹.	.23
3A139LWB-E220	매니폴드그룹.	.24
F6810-G300A	제조명판그룹.	.25
CK280-T891A	엔진전장품그룹.	.26

[앞차축]

CK2510H-T440A	앞차축프레임그룹.	.27
CK2510M-T440A	앞차축프레임그룹.	.28
CK2510H-T450A	앞차축지지그룹.	.29
CK20M-T460A	앞차동장치그룹.	.30
CK2510H-T470A	베벨피니언축그룹.	.31
CK2510H-T480A	차동기어축그룹.	.32
CK2510H-T490A	앞차축케이스그룹.	.33
CK20M-T500A	앞차축그룹.	.35
CK2510H-T530A	앞차축브라켓그룹.	.36
CK2510H-T540A	추진축그룹.	.38

[트랜스미션]

CK2510H-T100A	클러치그룹.	.39
CK20M-T110A	클러치레버그룹.	.40
CK2510-T130A	클러치하우징1그룹.	.41
CK2510H-T130A	클러치하우징1그룹.	.42
CK2510H-T140A	클러치하우징2그룹.	.43
CK20H-T150A	HST케이스그룹.	.44
CK20H-T160A	중간케이스그룹.	.45
CK20M-T160A	중간케이스그룹.	.46

CK20H-T170A	트랜스미션케이스그룹.	.47
CK280-T170A	트랜스미션케이스그룹.	.48
CK2510-T180A	주축그룹.	.49
CK2510H-T180A	주축그룹.	.50
CK20H-T190A	HST출력축그룹.	.51
CK2510-T200A	카운터축그룹.	.52
CK2510-T210A	부변속축그룹.	.54
CK2510H-T210A	부변속축그룹.	.55
CK20H-T220A	PT0구동축그룹.	.56
CK2510-T220A	PT0구동축그룹.	.57
CK2510H-T230A	PT0축그룹.	.58
CK280-T230A	PT0축그룹.	.60
CK20M-T245A	커버그룹.	.62
CK20H-T250A	스파이럴베벨기어그룹.	.63
CK20M-T250A	스파이럴베벨기어그룹.	.64
CK20H-T260A	전륜구동장치그룹.	.65
CK20M-T260A	전륜구동장치그룹.	.67
CK280-T270A	주변속포크그룹.	.69
CK20H-T290A	부변속포크그룹.	.70
CK280-T290A	부변속포크그룹.	.71
CK20M-T340A	PT0&MIDPT0포크그룹.	.72
CK280-T340A	PT0,MIDPT0포크그룹.	.73
CK20M-T360A	전륜구동포크그룹.	.74
CK20M-T380A	뒤차동장치그룹.	.75
CK20M-T390A	차동고정포크그룹.	.77
CK20M-T400A	브레이크그룹.	.78
CK20M-T420A	뒤차축그룹.	.80

[유압]

CK2810H-T305Z	외장2그룹.	.82
CK2510H-T310A	HST조합그룹.	.83
CK2510H-T320A	HST콘트롤1그룹.	.87
CK2510H-T330A	HST내부유압라인그룹.	.89
CK2510H-T510A	스티어링실린더그룹.	.90
CK2510-T520A	파워스티어링유니트그룹.	.91
CK2510H-T520A	파워스티어링유니트그룹.	.93
CK22TH-T560A	유압실린더그룹.	.95
CK22TH-T570A	유압실린더본체그룹.	.96
CK20M-T580A	유압승강암그룹.	.97
CK20M-T590A	유압장치1그룹.	.98
CK20M-T600A	유압장치2그룹.	.100
CK20M-T610A	주분배밸브그룹.	.101
CK20H-T620A	HST콘트롤2그룹.	.104
CT120-T630A	HST콘트롤3그룹.	.106
CK2510H-T640A	기어펌프그룹.	.107

CK2510H-T650A	흡입튜브그룹.	.108
CK2510-T655Z	유압2그룹.	.109
CK2810EU-T655A	유압그룹.	.110
CK2810HEU-T655A	유압그룹.	.112
CK2810HEU-T655Z	유압2그룹.	.114
CK20M-T660A	오일주유튜브그룹.	.116
CK2510H-T680A	HST외부유압라인그룹.	.117
CK2510H-T690A	조이스틱밸브그룹.	.119
CK20M-T720A	하강속도조정밸브.	.122


[샤시]

CK2510H-T010A	에어크리너그룹.	.123
CK2810HEU-T020A	소음기그룹.	.124
CK2510H-T030A	라디에이터그룹.	.125
CK20M-T120A	클러치페달그룹.	.127
CK280-T120A	클러치페달그룹.	.128
CK280-T280A	주변속레버그룹.	.129
CK280-T300A	부변속레버그룹.	.130
CK250-T305A	외장1그룹.	.131
CK2510H-T305A	외장1그룹.	.133
CK280-T350A	PT0레버그룹.	.135
CK20M-T350-1A	PT0레버그룹.	.136
CK20H-T370A	전륜구동레버그룹.	.137
CK2510H-T410A	브레이크페달그룹.	.138
CK280-T410A	브레이크페달그룹.	.140
CK280-T700A	복동레버그룹.	.142
CK20M-T710A	위치조정레버그룹.	.143
CK20M-T730A	3점링크장치그룹.	.144
CK250-T740A	드로우바그룹.	.146
CK280-T750A	본넷트그룹.	.147
CK280-T770A	핸들그룹.	.150
CK2510M-T780A	프레임그룹.	.151
CK280-T790A	연료탱크그룹.	.152
CK2510H-T800A	악셀레이터그룹.	.154
CK280-T800A	악셀레이터그룹.	.155
CK280-T810A	계기판커버그룹.	.156
CK2510H-T820A	펜더그룹.	.157
CK280-T820A	펜더그룹.	.159
CK20HE-T830A	의자밀판그룹.	.161
CK20ME-T830A	의자밀판그룹.	.162
CK280-T840A	발판그룹.	.163
CK2810H-T840A	발판그룹.	.164
CK280-T850A	의자그룹.	.165
CK250H-T881A	외장전장품그룹.	.166
CK250-T910A	명판그룹.	.167

CK250H-T910A	명판그룹.	.169
CK280-T920A	ROPS그룹.	.171
CK280-T970A	백미러그룹.	.172
CK250H-T990A	작업등그룹.	.173
[전장]		
CK280-T861A	축전지그룹.	.174
CK280-T871A	프레임전장품그룹.	.175
CK280-T881A	외장전장품그룹.	.177
CK280-T901A	라이트그룹.	.179
CK280-T960A	7핀소켓그룹.	.180
CK280-T990A	작업등그룹.	.181
[옵션]		
CK20ME-T430A	뒷바퀴그룹.	.182
CK20ME-T550A	앞바퀴그룹.	.183
CK280-T1000A	예비품그룹.	.184
CK280-T1010B	앞웨이트그룹.	.185
CK20M-T1020A	햇빛가리개그룹.	.186
CK20-T1055B	MID PTO 그룹.	.187
CK280-T1300A	경광등그룹.	.189
INDEX 1		190
INDEX 2		199
INDEX 3		202

3A139LW-E010

실린더블록그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5803-A0013	실린더블럭총조합	1	1					
2	E5900-96021	플러그	5	5					
3	E5900-96031	플러그	2	2					
4	06311-75018	플러그	3	3					
5	06311-75045	플러그	1	1					T2*48*48
6	15221-0338-3	마개	5	5					
7	15221-0339-2	마개	2	2					
8	05012-00408	평행핀	2	2					
9	05012-00609	평행핀	2	2					
10	05012-00612	평행핀	2	2					
11	05012-01018	평행핀	1	1					
12	15221-3365-1	튜브핀	1	1					
13	E5500-73342	냉각수되돌림호스	1	1					
14	15221-3361-1	플러그	1	1					
15	15021-3366-1	가스켓	1	1					
16	E6200-35013	오일펌프조합	1	1					
17	E5500-35154	오일펌프가스켓	1	1					
18	01023-50650	와셔불임볼트	4	4					M6*PI.0
19	19202-3566-1	오일펌프구동기어	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

실린더블록그룹




A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품을 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

<---	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


오일판그림

[illegible]

- 3 -

3A139LW-E030

실린더헤드그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5803-A0302	실린더헤드 총조합	1	1					
2	15221-0337-3	마개	9	9					
3	15221-0349-3	마개	1	1					
4	E5900-96021	플러그	2	2					
5	E6850-13581	흡기밸브가이드	3	3					
6	E6850-13561	배기밸브가이드	3	3					
7	E6301-03148	연소실	3	3					
8	15221-0175-1	엔진고리	2	2					
9	01123-50816	와셔볼임볼트	1	1					M8*P1.25
10	E6850-03451	헤드볼트	14	14					
11	E5800-03316	실린더헤드가스켓	1	1					
12	06312-10010	플러그	1	1					P/T1/8
13	01513-50822	심음볼트	1	1					M8*1.25
14	02763-50080	플랜지너트	1	1					M8XP1.25
15	04512-50080	스프링와셔	1	1					M08

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

3A150LX-E040

기어케이스그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5627-A0027	기어케이스총조합	1	1					
2	E5627-04117	기어케이스	1	1					
3	E5800-96031	플러그	3	3					
4	04811-00150	오링	1	1					
5	04811-00220	오링	2	2					
6	04811-00360	오링	1	1					
7	05012-00612	평행핀	2	2					
8	E5627-32313	오일필터지지대	1	1					
9	E5800-96031	플러그	1	1					
10	04811-00180	오링	1	1					P18
11	E5627-32323	오일필터지지대가스켓	1	1					
12	E5627-91131	육각볼트	3	3					
13	E5627-91141	육각볼트	1	1					
14	15521-3229-1	연결튜브	1	1					
15	04011-50180	평와셔	1	1					T2.9
16	15241-3695-2	스프링	1	1					
17	E5500-36932	밸브시트	1	1					
18	07715-03213	강구	1	1					13/32" (10.31 88)
19	E5627-04132	기어케이스가스켓	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


기어케이스그룹

[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
----는 호환성이 있음

3A165-E050

제어링케이스그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

3A165-E080

밸브로커암그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6301-13111	흡기밸브	3	3					
2	E6301-13121	배기밸브	3	3					
3	15221-1324-2	밸브스프링	6	6					
4	E5500-13332	밸브스프링받침	6	6					
5	E6403-13361	밸브멈춤쇠	12	12					
6	E6301-13151	밸브스템시일	6	6					
7	E5800-14001	록커암축조합	1	1					
8	E5800-14051	록커암축조합	1	1					
9	E6301-14351	로커암지시대	3	3					
10	E6301-14431	평와셔	2	2					
11	E6301-14311	로커암스프링	2	2					
12	04612-00190	스냅링	2	2					
13	E6301-14111	로커암	6	6					
14	15021-1424-1	조정너트	6	6					
15	E5500-14232	조정나사	6	6					
16	E6510-91502	로커암지시대볼트	3	3					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

3A139LWB-E090

실린더헤드커버그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5850-14504	실린더헤드커버조합	1	1					
2	E5850-14512	실린더헤드커버	2	2					
3	E5500-33142	오일주유구마개	2	2					
4	04811-50300	오링	2	2					G30
5	E5850-14522	실린더헤드커버가스켓	2	2					
6	E6510-14532	밸브커버	2	2					
7	E6510-14671	오링	2	2					
8	03024-50510	와셔붙임소나사	8	8					M5*P0.8
9	E5850-14561	오일방지판	2	2					
10	E6510-05552	공기빠기연결관	2	2					
11	C7910-18213	오일주유구플랜지	1	1					
12	04811-50300	오링	1	1					G30
13	E5850-05511	공기빠기호스	1	1					
14	09318-88180	호스클램프	2	2					
15	E6510-33661	실린더헤드커버볼트	8	8					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

3A165LW-E100

캠축그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5500-15553	태핏	6	6					
2	F6800-15111	푸시로드	6	6					
3	E5600-A0032	캠축조합	1	1					
4	15521-1651-1	캠축기어	1	1					
5	05712-00720	키	1	1					8*8*24
6	E5500-16272	캠축멈추개	1	1					
7	01123-50818	와셔볼임볼트	2	2					M8*P1.25
8	E6300-24012	아이들기어조합	1	1					
9	E6300-24281	아이들기어부시	1	1					
10	E6300-24371	간격판, 2	1	1					
11	E6300-24321	스냅링	1	1					
12	E6300-24253	아이들기어축	1	1					
13	01754-50820	플랜지볼트	3	3					M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

3A139LWB-E110

피스톤크랭크축그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5803-21011	피스톤조합	3	3					
2	E5803-21111	피스톤	1	1					
3	E6300-21313	피스톤핀	1	1					
4	E5800-21052	피스톤링조합	3	3					
5	E5800-21152	피스톤링 1	1	1					
6	E5800-21162	피스톤링 2	1	1					
7	E5800-21202	오일링조합	1	1					
8	E6300-21332	스냅링	6	6					
9	E6300-22018	연접봉 조합	3	3					
10	E6300-21353	피스톤부시	1	1					
11	E5800-22141	연접봉볼트	2	2					
12	E6300-22312	대단메탈	2	2					
13	E5803-23011	크랭크축조합	1	1					
14	E5800-23115	크랭크 축	1	1					
15	06350-00708	메움플러그	3	3					
16	E6200-24112	크랭크축기어	1	1					
17	05712-00720	키	1	1					8*8*24
18	15471-2331-1	기름막이	1	1					
19	E6510-23251	간격통	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

피스톤 크랭크축 그룹



A : CK250 , B : CK250H


[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

3A139LWB-E120 비밀라이블그림


비고

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

3A165A-E130

노즐홀더그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6300-53005	노즐홀더조합	3	3					
2	E6300-53651	열차단시일	3	3					
3	E6300-53621	가스켓	3	3					
4	E5610-53714	분사관1	1	1					
5	E5610-53723	분사관2	1	1					
6	E5610-53734	분사관3	1	1					
7	15121-5385-2	튜브클램프, 1	2	2					
8	T4815-67371	튜브잡이	2	2					
9	03024-50520	와셔볼임소나사	2	2					DIA10*28
10	E6303-65511	예열플러그	3	3					
11	E5800-65562	예열플러그코드	1	1					
12	E5800-42501	오버플로우호스조합	1	1					
13	09661-40300	연료호스	1	1					
14	09318-88080	호스클램프	2	2					
15	E6300-53021	가스켓	3	3					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음



<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

3A150LW-E140

연료캠축그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5640-16171	연료분사캠축	1	1					
2	08153-06205	볼베어링	1	1					#6205NRC3
3	E6300-51052	분사펌프기어조합	1	1					
4	05712-00525	키	1	1					7*7*29
5	04612-00240	스냅링	1	1					
6	08240-00001	볼베어링	1	1					3205A
7	15221-1632-1	연료캠축스토퍼	1	1					
8	01123-50814	와셔볼임볼트	2	2					M8*P1.25
9	E5800-51016	분사펌프조합	1	1					
10	E5500-52112	분사펌프심	99	99					
11	E5500-52122	분사펌프심	99	99					
12	E5800-52111	분사펌프심, 3	99	99					
13	E8103-52111	분사펌프심 (0.28t)	2	2					
14	E5603-52111	분사펌프심 (0.38t)	2	2					
15	01123-50822	와셔볼임볼트	2	2					M8XP1.25
16	01513-50822	심음볼트	2	2					M8*1.25
17	02156-50080	너트	2	2					M8XP1.25
18	04512-50080	스프링와셔	2	2					M08
19	E6500-42413	연료관조인트	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

연료캠축그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

3B183-E150

속도조정레버그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6301-54122	연료조정볼트	1	1					
2	E6305-92021	너트	1	1					
3	E6305-96652	가스켓	2	2					
4	E6305-54221	캡너트	1	1					
5	E6305-54281	스냅링	1	1					
6	E6305-54421	캡	1	1					
7	E5850-57154	속도조정레버	1	1					
8	E5850-57112	속도조정판	1	1					
9	E5850-57212	속도조정판가스켓	1	1					
10	E5850-57922	스프링	1	1					
11	05411-00420	스프링핀	1	1					
12	15471-5798-1	오일시일	1	1					
13	01754-50620	플랜지볼트	3	3					
14	15221-8821-1	심음볼트	1	1					
15	02751-50060	플랜지너트	1	1					M6*P1.0
16	15108-5728-4	스토퍼나사	2	2					
17	02056-50060	너트	2	2					M6*P1.0
18	07811-10820	와이어	1	1					
19	07918-00001	봉인납	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

3B183-E150

속도조정레버그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련

● 높은 호환성이 있음

- 18 -

3A139LWB-E160

엔진정지레버그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5850-54093	아이들제한장치조합	1	1					
2	04724-00140	패킹	1	1					
3	E6850-57313	엔진정지레버커버	1	1					
4	E5850-57212	속도조정판가스켓	1	1					
5	01754-50616	플랜지볼트	2	2					M6*P1.0
6	15221-8821-1	심음볼트	2	2					
7	E5850-56605	엔진정지슬레노이드 가이드	1	1					
8	04814-06310	오링	1	1					
9	01513-50614	심음볼트	2	2					
10	02761-50060	플랜지너트	2	2					M6XP1.0
11	E5627-33112	오일주유구커버	1	1					
12	E5500-51662	가스켓	1	1					
13	01754-50620	플랜지볼트	2	2					
14	01754-50616	플랜지볼트	2	2					M6*P1.0
15	E5205-54271	캡	1	1					
16	E5800-33144	오일주유구마개	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

가버너그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

하는 호환성이 있음

3A150LX-E180

워터펌프그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5627-73032	워터펌프조합	1	1					
2	E5627-73411	워터펌프바디	1	1					
3	E5800-73551	워터펌프베어링	1	1					
4	E5800-73513	임펠러	1	1					
5	E5800-73052	메카니칼시일조합	1	1					
6	E5627-73522	플랜지	1	1					
7	E5616-74252ED	팬폴리	1	1					
8	E5627-73432	워터펌프가스켓	1	1					
9	01123-50828	와셔볼임볼트	4	4					
10	01023-50618	와셔볼임볼트	7	7					
11	01518-50822	심음볼트	1	1					
12	02156-50080	너트	1	1					M8XP1.25
13	04512-50080	스프링와셔	1	1					M08
14	15221-8821-1	심음볼트	1	1					
15	04512-50060	스프링와셔	1	1					M6
16	02056-50060	너트	1	1					M6*P1.0
17	E6201-50619	타이밍볼트	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음



<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

3A139LWB-E190

냉각수호스그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5807-72911	냉각수플랜지	1	1					
2	E5500-72922	플랜지가스켓	1	1					
3	01754-50820	플랜지볼트	2	2					M8*P1.25
4	01754-50870	플랜지볼트	1	1					M8*P1.25
5	01513-50822	심음볼트	1	1					M8*1.25
6	02763-50080	플랜지너트	1	1					M8XP1.25
7	E5500-73342	냉각수되돌림호스	1	1					
8	E5640-73341	워터펌프호스	1	1					
9	E5700-73361	호스밴드	2	2					
10	E5800-73011	써모스탯조합	1	1					
11	E5500-73265	써모스탯커버	1	1					
12	E5500-73272	가스켓	1	1					
13	01754-50835	플랜지볼트	2	2					
14	E5500-74213	냉각수관커버	1	1					
15	E7240-32731	온도센서조합	1	1					
16	F6800-91831	호스밴드	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

3A139LWB-E200


류발전기그룹

[illegible][illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

3A139LWB-E220

매니폴드그림



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6810-G300A 天

조명판그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK280-T891A

엔진전장품그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E7230-64012	교류발전기조합	1	1					
2	E5800-64102	간격판, 교류배터리	1	1					
3	01173-51005	볼트	1	1					
4	04013-50100	평와셔	1	1					M10
5	04512-50100	스프링와셔	1	1					M10
6	02176-50100	너트	1	1					M10XP1.25
7	E5500-63016	시동모터조합	1	1					
8	E6200-04623	가스켓	1	1					
9	02176-50100	너트	1	1					M10XP1.25
10	04513-50100	스프링와셔	1	1					
11	01133-51040	와셔볼임볼트	1	1					M10XP1.25X40
12	E6820-60011	엔진정지솔레노이드	1	1					
13	02761-50060	플랜지너트	2	2					M6XP1.0
14	02156-50080	너트	1	1					M8XP1.25
15	04512-50080	스프링와셔	1	1					M08

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2510H-T440A

앞차축프레임그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4665-50014	앞차축프레임		1					
2	01177-51235	와셔볼임볼트		15					M12XP1.25(9T /스프링
3	01133-51030	와셔볼임볼트		1					M10*1.25
4	T4665-50203	라디에이터지지대		1					
5	01754-50820	플랜지볼트		4					M8*P1.25
6	T2360-37552	스폰지, 오일쿨러		2					
7	T4665-50651	래치잡이		1					
8	01027-50620	와셔볼임볼트		2					
9	T4145-60582	래치조합		1					
10	01754-50820	플랜지볼트		2					M8*P1.25
11	T4665-50691	로드 (래치)		1					
12	32210-2758-1	플러그		12					
13	37150-3447-1	배선클램프		1					
14	T4520-26911	플러그		7					
15	31220-1429-3	플러그		9					
16	32210-2758-1	플러그		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2510M-T440A

앞차축프레임그룹



A : CK250 , B : CK250H


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4665-50014	앞차축프레임	1						
2	01177-51235	와셔볼임볼트	15						
3	01133-51030	와셔볼임볼트	1						
4	T4665-50203	라디에이터지지대	1						
5	01754-50820	플랜지볼트	4						
6	T2350-37551	스폰지, 오일쿨러	2						
7	T4665-50651	래치잡이	1						
8	01027-50620	와셔볼임볼트	2						
9	T4145-60582	래치조합	1						
10	01754-50820	플랜지볼트	2						
11	T4665-50691	로드 (래치)	1						
12	32210-2758-1	플러그	12						
13	37150-3447-1	배선클램프	1						
14	T4520-26911	플러그	7						
15	31220-1429-3	플러그	9						
16	32210-2758-1	플러그	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK20M-T460A

앞차동장치그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-43101	차동장치조합, 앞	1	1					
2	T2350-43121	차동케이스, 앞	1	1					
3	T2350-42322	앞차동케이스커버	1	1					
4	05012-00814	평행핀	2	2					DIA10*20
5	01123-50855	와셔볼임볼트	4	4					
6	T2350-43111	차동피니언축	1	1					
7	05411-00428	스프링핀	1	1					
8	T2350-43132	차동피니언	2	2					
9	T2350-43241	심, 차동피니언	2	2					
10	T2350-43251	심, 차동피니언	2	2					
11	T2350-43261	심, 차동피니언	2	2					
12	T2350-43141	차동사이드기어	2	2					
13	T2350-43271	심, 차동사이드기어	2	2					
14	T2350-43281	심, 차동사이드기어	2	2					
15	T2350-43291	심, 차동사이드기어	2	2					
16	08101-06010	볼베어링	2	2					#6010
17	T2305-26061	심, 0.1	1	1					
18	T2305-26071	심, 0.2	1	1					
19	T2305-26081	심, 0.4	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2510H-T470A

베벨피니언축그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4665-43211	8베벨피니언축	1	1					
2	T4665-43311	19스파이럴베벨기어	1	1					
3	T2350-42451	차축조정간격판, 앞	1	1					
4	T2350-42461	차축조정간격판, 앞	1	1					
5	T2350-42471	차축조정간격판, 앞	1	1					
6	T2350-42481	차축조정간격판, 앞	1	1					
7	T2350-42491	차축조정간격판, 앞	1	1					
8	08711-30205	테이퍼롤러베어링	1	1					#30205
9	T4665-32205	테이퍼롤러베어링	1	1					
10	T4665-42751	간격통(앞차축)	1	1					
11	T2350-25361	너트, 24	1	1					
12	T2350-42761	차축조정간격판 2, 앞	1	1					
13	T2350-42771	차축조정간격판 2, 앞	1	1					
14	T2350-42781	차축조정간격판 2, 앞	1	1					
15	T2350-42791	차축조정간격판 2, 앞	1	1					
16	T2350-42801	차축조정간격판 2, 앞	1	1					
17	04611-00520	스냅링	1	1					
18	38440-4424-1	오일시일	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2510H-T480A

차동기어축그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4665-43811	차동기어축(좌)	1	1					
2	T4665-43821	차동기어축(우)	1	1					
3	08101-06007	볼베어링	2	2					
4	T2350-43441	베벨기어케이스	2	2					
5	T2350-43841	베벨기어, 11	2	2					
6	T2350-43011	심	2	2					
7	T2350-43021	심	2	2					
8	T2350-43031	심	2	2					
9	T2350-43041	심	2	2					
10	04811-50800	오링	2	2					
11	05012-01020	평행핀	2	2					
12	01133-51235	와셔볼임볼트	8	8					M12*P1.25
13	04611-00620	멈춤링	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2510H-T490A

앞차축케이스그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-43462	베벨기어축	2	2					
2	08101-06910	볼베어링	2	2					
3	T2350-43831	베벨기어, 16	2	2					
4	08101-06006	볼베어링	2	2					#6006
5	T2350-43651	베벨기어, 9	2	2					
6	08101-06206	볼베어링	2	2					#6206
7	T4665-43631	앞차축케이스(좌)	1	1					
8	T4665-43641	앞차축케이스(우)	1	1					
9	08511-04530	부시	2	2					
10	T2350-43691	간격판, 앞차축	2	2					
11	04612-00450	스냅링	2	2					
12	T2350-43541	플러그	2	2					
13	T2350-43911	심	2	2					
14	T2350-43921	심	2	2					
15	T2350-43931	심	2	2					
16	T2350-43941	심	2	2					
17	T2350-43951	심	2	2					
18	T2350-43961	심	2	2					
19	04611-00620	멈춤링	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2510H-T490A

앞차축케이스그룹




		I.C	비고
D	E		

[illegible]

모는 호환성이 있음

CK20M-T500A

앞차측그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

CK2510H-T530A

앞차축브라켓그룹




A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-41601	앞브라켓조합	1	1					
2	T2350-41611	앞브라켓	1	1					
3	T2350-41681	부시, DX	1	1					
4	06613-10010	그리스니플	1	1					A-M6F
5	38630-4476-1	조정볼트	1	1					
6	02174-50160	너트	1	1					M16XP1.5
7	38440-4475-1	시일와셔	1	1					
8	T2305-44751	스러스트간격판	1	1					
9	04811-00340	오링	1	1					P34
10	01176-51430	볼트	2	2					
11	04512-50140	스프링와셔	2	2					
12	T4665-42601	뒷브라켓조합	1	1					
13	T4665-41621	뒷브라켓	1	1					
14	T4520-41681	부시, DX	1	1					
15	06613-10010	그리스니플	1	1					A-M6F
16	04811-00420	오링	1	1					DIA41.7
17	T2350-44641	스러스트간격판	1	1					
18	04811-50650	오링	1	1					
19	01133-51030	와셔볼임볼트	2	2					M10*1.25


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

앞차축브라켓그룹

[illegible]


- 37 -

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK2510H-T100A

클러치그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK2510-T130A

클러치하우징1그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK2510H-T140A

클러치하우징2그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK20H-T160A

중간케이스그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK20H-T170A

트랜스미션케이스그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
----> 호환성이 있음

CK2510-T180A

주축그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK20H-T190A

HST출력축그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2510-T200A

카운터축그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04611-00520	스냅링	1						
2	08101-06205	볼베어링	2						
3	T2350-21751	카운터축	1						
4	04612-00300	스냅링	2						
5	T2305-21661	간격판	1						
6	T2350-21711	기어, 37	1						
7	08823-03522	니들베어링	1						
8	T4240-21792	싱크로나이저링	2						
9	T2350-21741	싱크로허브	1						
10	38360-2178-1	스프링	2						
11	T2610-21812	싱크로나이저키	3						
12	T2610-21754	시프트	1						
13	T4675-21731	40기어	1						
14	08101-06006	볼베어링	1						
15	T2350-21771	간격통, 카운터축	1						
16	T4675-21721	22-32기어	1						
17	T2350-23111	후진축	1						
18	T4675-21811	16기어	1						
19	08822-02620	니들베어링	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2510-T200A

카운터축그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK2510H-T210A

부변속축그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK2510-T220A

PT0구동축그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4675-25261	PT0구동축1	1						
2	T2350-25574	간격통, 1 PT0구동축 1	1						
3	04811-00250	오링	1						
4	09504-06211	오일시일	1						
5	04611-00620	멈춤링	1						
6	08101-06305	볼베어링	1						
7	T2350-25521	기어, 22	1						
8	04612-00250	스냅링	1						
9	04612-00200	스냅링	1						
10	08101-06204	볼베어링	1						
11	T2305-44521	커플링	1						
12	T2370-25271	PT0구동축2	1						
13	T2370-25291	커플링	1						
14	05411-00525	스프링핀	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2510H-T230A

PT0축그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04611-00520	스냅링		1					
2	08101-06304	볼베어링		2					#6304
3	T4665-25281	9기어축 (PT0)		1					
4	T2350-25421	시일캡, 52		1					
5	T2350-25213	PT0축		1					
6	T2350-25381	간격통, PT0축		1					
7	08101-06206	볼베어링		1					#6206
8	T2350-25241	스플라인보스		1					
9	T4665-25121	41평기어		1					
10	08101-06207	볼베어링		1					#6207
11	04611-00720	스냅링		1					DIA72
12	T2350-25132	시프트, PT0		1					
13	T2350-25151	링, PT0		1					
14	08101-06305	볼베어링		1					DIA25
15	T2350-25361	너트, 24		1					
16	T2350-25372	슬리브		1					
17	04811-00300	오링		1					P30
18	04611-00620	멈춤링		1					
19	T2350-25391	오일시일		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2510H-T230A

PT0축그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK280-T230A

PT0축그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04611-00520	스냅링	1						
2	08101-06304	볼베어링	2						
3	T2350-25421	시일캡, 52	1						
4	T2350-25213	PT0축	1						
5	T2350-25381	간격통, PT0축	1						
6	08101-06206	볼베어링	1						
7	T2350-25241	스플라인보스	1						
8	T4665-25121	41평기어	1						
9	08101-06207	볼베어링	1						
10	04611-00720	스냅링	1						
11	T4670-25131	시프터	1						
12	08101-06305	볼베어링	1						
13	T2350-25361	너트, 24	1						
14	T2350-25372	슬리브	1						
15	04811-00300	오링	1						
16	04611-00620	멈춤링	1						
17	T2350-25391	오일시일	1						
18	K1200-14171	조정심	1						
19	04612-00200	스냅링	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK280-T230A

PT0축그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK20M-T245A

커버그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK20H-T250A

스파이럴베벨기어그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK20H-T260A

전륜구동장치그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2360-44521	기어, 20		1					
2	T2360-23651	간격통		1					
3	T2360-23681	간격통, 2, 부변속		1					
4	T2360-44181	기어, 23X25		1					
5	08101-06004	볼베어링		2					#6004
6	04611-00420	스냅링		1					
7	T2360-44271	니들베어링		1					
8	T2360-44591	전륜구동축스냅링, 1		1					
9	04612-00250	스냅링		5					
10	T2360-44171	기어, 23		1					
11	T2360-44562	전륜구동축, 1		1					
12	08101-06205	볼베어링		3					DIA25
13	04611-00520	스냅링		2					
14	T2360-44241	전륜스플라인보스		1					
15	09500-25528	오일시일		2					
16	09500-25428	오일시일		1					
17	T2360-44231	전륜변속기		1					
18	T2360-44192	전륜구동축, 2		1					
19	08511-01410	부시		1					MB1410DU


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK20M-T260A

전륜구동장치그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-44591	전륜구동커플링	1						
2	08101-06007	볼베어링	1						
3	04612-00200	스냅링	3						
4	T2350-44561	전륜구동축, 1	1						
5	08101-06206	볼베어링	1						
6	T2350-44521	기어, 18	1						
7	08101-06006	볼베어링	1						
8	08101-06204	볼베어링	3						
9	T2350-44182	기어, 28X38	1						
10	08101-06304	볼베어링	1						
11	T2350-44192	전륜구동축, 2	1						
12	T2350-44232	전륜변속기	1						
13	07715-01605	강구	2						
14	T2305-44252	스프링	1						
15	09500-20428	오일시일	1						
16	T2350-44114	전륜구동케이스	1						
17	T2350-44122	전륜구동케이스패킹	1						
18	05012-00818	평행핀	2						
19	01123-50825	와셔볼임볼트	8						


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK280-T270A

주변속포크그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-21214	주변속커버	1						
2	09500-16287	오일시일	2						
3	T4670-21361	주변속로드	1						
4	T2350-21351	변속암, 주변속	1						
5	04111-50060	허불이와셔	1						
6	T4620-21371	고정볼트	1						
7	62331-1853-2	스프링	2						
8	07715-01605	강구	2						
9	T2350-21541	주변속포크로드, 1	1						
10	T2350-21551	주변속포크로드, 2	1						
11	T2350-21281	주변속핀	1						
12	T2350-21242	주변속포크, 1	1						
13	T2350-21253	주변속포크, 2	1						
14	05411-00425	스프링핀	2						
15	05012-01018	평행핀	2						
16	01133-51028	와셔불임볼트	6						


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

CK280-T290A

부변속포크그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK20M-T340A

PTO&MIDPTO포크그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-25832	시프트		2					
2	T2350-25841	시프트, PTO		1					
3	T2350-25853	변속암, PTO		1					
4	03653-50815	스토퍼나사		1					
5	02156-50080	너트		1					M8XP1.25
6	04811-00210	오링		1					
7	T2350-23391	스토퍼, 2		1					
8	01123-50816	와셔볼임볼트		1					M8*P1.25
9	T2350-24231	변속암, MID PTO		1					
10	04811-00120	오링		1					
11	08511-01420	부시		2					MB1420DU
12	T2305-24151	핀		1					
13	T2305-18531	스프링		1					
14	T2350-24132	MID PTO보스		1					
15	04811-00160	오링		1					DIA15.8
16	T2350-24522	레버 1, MID PTO		1					
17	05411-00625	스프링핀		1					DIA6*25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK280-T340A

PT0, MIDPT0 포크 그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품을 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

CK20M-T380A

뒤차동장치그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-26511	뒤차동장치조합	1	1					
2	T4682-43141	차동사이드기어	2	2					
3	T4682-43132	차동피니언	2	2					
4	T4520-43181	평행핀	1	1					
5	T4520-43171	평행핀	1	1					
6	T4520-43111	차동피니언축	1	1					
7	T4520-43151	차동피니언와셔	2	2					
8	T4520-43071	심, 0.8	2	2					
9	T4520-43081	심1.0	2	2					
10	T4520-43091	심, 1.2	2	2					
11	T4520-43162	UBS볼트	6	6					
12	T2350-26551	차동베어링케이스, 좌	1	1					
13	T2350-26561	차동베어링케이스, 우	1	1					
14	01133-51025	와셔볼임볼트	8	8					M10*1.25
15	08101-06210	볼베어링	1	1					#6210
16	T2305-26161	심, 0.1	2	2					
17	T2305-26171	심, 0.2	2	2					
18	T2305-26181	심, 0.4	2	2					
19	08101-06011	볼베어링	1	1					#6011


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK20M-T390A

차동고정포크그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-26672	차동고정, 포크	1	1					
2	04613-50120	스냅링	1	1					
3	T2305-26521	심	1	1					
4	04811-00110	오링	1	1					
5	T2305-26531	심	1	1					
6	T2350-26631	차동고정암	1	1					
7	T2350-26651	차동고정암, 2	1	1					
8	04013-50100	평와셔	1	1					M10
9	04512-50100	스프링와셔	1	1					M10
10	02114-50100	너트	1	1					M10*P1.5
11	T2360-26641	차동고정페달	1	1					
12	04811-00160	오링	2	2					DIA15.8
13	04612-00200	스냅링	1	1					DIA20
14	05411-00830	스프링핀	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK20M-T400A

브레이크그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-28101	브레이크조합, 좌	1	1					
2	T2350-28141	브레이크케이스, 좌	1	1					
3	T2305-28221	브레이크캠레버, 좌	1	1					
4	T2305-28171	캠판, 좌	1	1					
5	T2305-28191	허브	1	1					
6	T2305-28241	브레이크케이스커버	1	1					
7	T2305-28211	판	2	2					
8	T2305-28201	브레이크디스크	3	3					
9	07715-00805	강구	3	3					5/8"
10	04811-00210	오링	2	2					
11	T2305-28051	볼트	6	6					
12	04512-50080	스프링와셔	6	6					M08
13	04612-00250	스냅링	1	1					
14	04811-00250	오링	1	1					
15	T2350-28112	브레이크조합, 우	1	1					
16	T2350-28152	브레이크케이스, 우	1	1					
17	T2350-28231	브레이크레버, 우	1	1					
18	T2305-28181	캠판, 우	1	1					
19	T2305-28191	허브	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK20M-T400A

브레이크그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK20M-T420A

뒤차축그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-26712	기어축, 11 좌	1	1					
2	08101-06306	볼베어링	2	2					#6306
3	04611-00720	스냅링	2	2					DIA72
4	04612-00300	스냅링	2	2					
5	T2350-26722	기어축, 11 우	1	1					
6	T2350-26832	기어, 72	2	2					
7	04612-00400	스냅링	2	2					
8	08101-06208	볼베어링	2	2					#6208
9	T2350-27111	뒷차축	2	2					
10	T2350-27141	간격통, 뒷차축	2	2					
11	T2440-27151	간격판	2	2					
12	08101-06209	볼베어링	2	2					#6209
13	04611-00850	스냅링	2	2					
14	T2305-27561	오일시일	2	2					
15	01133-51080	와셔붙임볼트	6	6					10X1.25(7T)
16	T2350-27313	차축케이스, 뒤 좌	1	1					
17	T2350-27323	차축케이스, 뒤 우	1	1					
18	05012-01018	평행핀	4	4					
19	01173-51070	볼트	18	18					M10XP1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK20M-T420A

뒤차축그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2810H-T305Z

외장2그룹




A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

하는 호환성이 있음

CK2510H-T310A

HST조합그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4665-31002	HST조합		1					
2	100393	메인케이싱		1					
3	100394	축(펌프)		1					
4	300051	베어링		2					
5	200010	스냅링		2					
6	200037	스냅링		1					
7	100025	핀		1					
8	100155	축(M)		1					
9	100395	스와시플레이트(P)		1					
10	100396	커버(A)		1					
11	300024	오일시일		4					
12	300015	DX베어링		2					
13	300054	오링		2					
14	200051	렌치볼트		13					
15	100397	커버(B)		1					
16	100398	스와시플레이트(모터)		1					
17	100399	슈플레이트		2					
18	100400	실린더블록		2					
19	100162	스프링시트		4					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2510H-T310A

HST조합그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	100401	스프링		2					
21	200052	스냅링		2					
22	100164	핀		6					
23	100165	볼가이드		2					
24	100402	리테이너		2					
25	700048	피스톤조합		18					
26	100405	밸브블록		1					
27	100030	핀		2					
28	100031	체크		1					
29	100168	스프링		1					
30	100033	스프링잡이		1					
31	200015	렌치볼트		2					
32	300055	니들베어링		2					
33	200018	스냅링		1					
34	700021	중립밸브조합		2					
35	700022	릴리프밸브조합		1					
36	H008-103	릴리프밸브조합 (후진)		1					
37	100169	스프링		2					
38	100170	플러그		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2510H-T310A

HST조합그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	300042	오링		2					
40	100029	핀		2					
41	100171	커버		1					
42	300025	오링		1					
43	300026	오링		1					
44	200036	렌치볼트		6					
45	100172	가스켓		1					
46	H008-210	밸브플레이트(P)		1					
47	100407	밸브플레이트(M)		1					
48	200041	렌치볼트		2					
49	100408	커버(C)		1					
50	300081	오링		1					
51	100104	플러그		3					
52	200021	플러그		1					
53	300016	오링		6					
54	300056	오링		1					
55	200040	플러그		2					
56	100951	플러그		2					
57	05012-00816	평행핀		1					8*16


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK2510H-T320A

HST콘트롤1그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2195-32222	고정축		1					
2	T2368-32252	로크기어		1					
3	T2368-32191	크루즈스프링		1					
4	05122-50825	두부핀		1					
5	05511-50215	분할핀		1					
6	T2368-32151	연결레버, 4		1					
7	T2360-32251	스프링, 1		1					
8	T2368-32262	섹터기어		1					
9	T2368-32161	간격통		1					
10	T2368-32171	렌치볼트		1					
11	T2360-32182	고정판		2					
12	01123-50816	와셔볼임볼트		2					M8*P1.25
13	08511-02025	부시		1					MB2025DU
14	T2360-32111	HST레버고정볼트		1					
15	T4665-32121	조인트		1					
16	02176-50100	너트		1					M10XP1.25
17	T2360-32232	연결레버		1					
18	05411-00635	스프링핀		1					DIA5*36
19	T2360-32353	스프링, 2		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

HST컨트롤1그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

CK2510H-T510A

스티어링실린더그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2510-T520A

파워스티어링유니트그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4665-36001	파워스티어링유니트	1						
2	T2350-66201	유압블럭	1						
3	04810-00220	오링	4						
4	T2350-66221	육각볼트	1						
5	04512-50100	스프링와셔	1						
6	01123-51035	와셔볼임볼트	1						
7	T4620-66161	연결관	3						
8	T2350-66181	연결관	1						
9	T4665-39502	스티어링호스조합P	1						
10	T2350-45011	조향호스조합, T	1						
11	52200-2523-1	호스밴드	2						
12	T4665-45022	스티어링호스조합L	1						
13	T4665-45032	스티어링호스조합R	1						
14	T2350-66101	조향축	1						
15	T2350-66012	칼럼조합	1						
16	01123-51025	와셔볼임볼트	4						
17	T4260-50100	쿠션고무	1						
18	08111-06003	볼베어링	1						
19	04612-00170	스냅링	1						


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2510H-T520A

파워스티어링유니트그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4665-36001	파워스티어링유니트		1					
2	T2350-66201	유압블럭		1					
3	04810-00220	오링		4					D1A21.8
4	T2350-66221	육각볼트		1					
5	04512-50100	스프링와셔		1					M10
6	01123-51035	와셔붙임볼트		1					M10XP1.5
7	T4620-66161	연결관		4					
8	T4665-39502	스티어링호스조합P		1					
9	T4665-39512	스티어링호스조합T		1					
10	T4665-45022	스티어링호스조합L		1					
11	T4665-45032	스티어링호스조합R		1					
12	T2350-66101	조향축		1					
13	T2350-66012	칼럼조합		1					
14	01123-51025	와셔붙임볼트		4					M10X1.5
15	T4260-50100	쿠션고무		1					
16	08111-06003	볼베어링		1					
17	04612-00170	스냅링		1					
18	04611-00350	멈춤링		2					SK5M
19	T2440-16351	오일시일		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

파워스티어링유닛그룹

[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
= 호환성이 있음

유압실린더그룹


[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음


유압실린더본체그룹



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
 <-0> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK20M-T580A

유압승강암그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-37611	승강암	2	2					
2	04612-00350	스냅링	2	2					
3	09500-35488	오일시일	2	2					
4	T2350-37432	유압암축	1	1					
5	T2350-37412	유압암조합	1	1					
6	T2350-37442	유압암	1	1					
7	T2350-37421	핀	1	1					
8	05411-00640	스프링핀	1	1					
9	T2350-37321	유압로드	1	1					
10	04810-00280	오링	1	1					
11	T2350-37311	피스톤	1	1					
12	04810-00550	오링	1	1					
13	T2350-37331	백업링	1	1					
14	T2350-37351	육각볼트	1	1					
15	T2350-37301	실린더	1	1					
16	04810-00200	오링	1	1					
17	320029000	록크와셔	1	1					
18	T2350-37361	조인트볼트	1	1					
19	T2350-37451	고정나사	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK20M-T590A

유압장치1그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2610-39521	롤러, 1	1	1					
2	T2350-39601	스프링시트	1	1					
3	T2350-39561	누름로드조합	1	1					
4	T2350-39571	푸시로드	1	1					
5	T2350-39581	심음볼트	1	1					
6	T2350-39461	레버	1	1					
7	T2350-39621	암	1	1					
8	T2350-39481	레버	1	1					
9	T2350-39611	링크, 3	1	1					
10	T2350-39531	롤러, 2	1	1					
11	T2670-50981	로크너트	1	1					
12	04724-00140	패킹	2	2					
13	04012-50080	평와셔	2	2					DIA18*T1.2
14	T2350-39671	스프링	1	1					
15	04613-50060	스냅링	4	4					
16	04613-50070	스냅링	2	2					
17	04613-50050	스냅링	1	1					
18	T2350-39511	핀	1	1					
19	T2350-39541	지지판	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK20M-T590A

유압장치1그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK20M-T600A

유압장치2그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-39281	플랜지	1	1					
2	T2350-39271	축	1	1					
3	T2350-39262	조정레버	1	1					
4	T2350-39241	육각볼트	2	2					
5	T2350-39251	육각볼트	1	1					
6	T2610-39252	육각볼트	2	2					
7	T2610-39571	고정나사	1	1					
8	T2670-50981	로크너트	1	1					
9	04512-50060	스프링와셔	2	2					M6
10	04512-50080	스프링와셔	2	2					M08
11	T2350-39371	로크와셔	2	2					
12	T2350-39201	접시스프링	5	5					
13	04810-00180	오링	1	1					
14	05411-00420	스프링핀	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK20M-T610A

주분배밸브그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	110082004	MLS 밸브 조합	1	1					
2	110001080	간격통	1	1					
3	110001110	고무가이드	1	1					
4	110009032	레버조합	1	1					
5	110001160	스페이스	3	3					
6	110011050	레귤레이터스폴	1	1					
7	110003040	밸브	1	1					
8	110003150	판	1	1					
9	110004080	스페이스	1	1					
10	110004090	커버	1	1					
11	110005040	밸브	1	1					
12	110006032	밸브	1	1					
13	350044000	스프링	1	1					
14	360011000	O-링	3	3					
15	360054000	O-링	2	2					
16	360076000	O-링	1	1					
17	440144000	플러그	1	1					
18	110011020	밸브시트	1	1					
19	360009000	O-링	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK20M-T610A

주분배밸브그룹



A : CK250 , B : CK250H


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	360010000	O-링	1	1					
21	460002000	핀	1	1					
22	110012020	밸브시트	1	1					
23	110002020	밸브시트	1	1					
24	300002000	조정나사	3	3					
25	300004000	조정나사	1	1					
26	300093000	스크류	1	1					
27	300129000	조정나사	3	3					
28	300167000	스크류	1	1					
29	310001000	너트	1	1					
30	310003000	너트	1	1					
31	350005000	스프링	1	1					
32	350011000	스프링	1	1					
33	350027000	스프링	1	1					
34	350043000	스프링	1	1					
35	350046000	스프링	1	1					
36	360156000	O링	1	1					
37	360073000	O-링	1	1					
38	360157000	O링	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK20M-T610A 주


본배밸브그룹

[illegible][illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

CK20H-T620A

HST콘트롤2그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2360-31115	HST페달		1					
2	T2360-32142	연결판		1					
3	05511-50320	분할핀		1					M3.2*20
4	T2610-39572	고정나사		1					
5	T2360-31123	페달고무		1					
6	T2360-33612	댐퍼실린더조합		1					
7	01135-51020	와셔볼임볼트		2					M10*1.25
8	04613-50060	스냅링		1					
9	T2360-32131	조정판		1					
10	04011-50100	평와셔		2					M10
11	05511-50215	분할핀		1					
12	P5370-32511	댐퍼조합		1					
13	T2360-34141	간격통		1					
14	T2360-34151	간격통		1					
15	T2360-34161	간격통		1					
16	04013-50080	평와셔		2					M8
17	T2360-32242	축		1					
18	04512-50080	스프링와셔		1					M08
19	3DG4-12157	축A		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK20H-T620A

HST콘트롤2그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	3DG4-00026	가이드A		1					
21	3DS1-22000	스프링		1					
22	3DG4-00029	가이드B		1					
23	3DG4-61243	축B		1					
24	31SB-01040	플러그		1					
25	3DG4-23342	튜브		1					
26	3DG4-00032	플레이트		1					
27	3DG4-00028	캡B		1					
28	3DSM-00001	스크류		1					
29	3DG4-61135	칼라		1					
30	3DG4-00030	헤드커버		1					
31	32O1-12024	O링		2					
32	3DO1-00026	O링		1					
33	31N1-08100	너트		1					
34	3DG4-00025	볼조인트		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CT120-T630A

HST콘트롤3그룹



A : CK250 , B : CK250H


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	44366-7325-1	클러치스프링		1					
2	T2360-33114BB	고정레버		1					
3	T2360-33164	로드, 2		1					
4	05511-51615	분할핀		2					
5	T2368-33192	손잡이		1					
6	T2368-33121	링크조합		1					
7	02056-50060	너트		2					M6*P1.0
8	T2368-33201	연결로드, HST		1					
9	T2368-33201002	볼트		1					
10	66591-4241-4	턴버클		1					
11	T2368-33201004	조절볼트		1					
12	02112-50080	너트		1					M8*P1.25
13	T2360-33171	HST페달고정볼트		1					
14	05122-50820	두부핀		1					
15	05515-50800	스냅핀		1					M8
16	04612-50120	스냅링		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2510H-T640A

기어펌프그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4665-31502	기어펌프	1	1					
2	T4620-76002	펌프홀더	1	1					
3	T2185-76021	기어, 34	1	1					
4	08241-05205	볼베어링	1	1					
5	04612-00250	스냅링	1	1					
6	04811-10800	오링	1	1					
7	04512-50080	스프링와셔	2	2					M08
8	02114-50080	너트	2	2					M8*P1.25
9	01133-51035	와셔볼임볼트	2	2					M10X1.25
10	T4620-76031	기어, 17	1	1					
11	15471-9536-1	스냅링	1	1					
12	04811-10850	오링	1	1					
13	01513-50822	심음볼트	2	2					M8*1.25
14	01123-50845	와셔볼임볼트	2	2					M8*P1.25
15	T4665-37001	유압튜브(조향)	1	1					
16	04810-00180	오링	1	1					
17	01123-50825	와셔볼임볼트	2	2					M8*P1.25
18	P6272-85851	엘보(토크)	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2510H-T650A

출판사: **하인츠프리드**



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

- 108 -

CK2510-T655Z

유압2그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-38002	흡입튜브, 1	1						
2	04811-00290	오링	2						
3	01123-50820	와셔붙임볼트	2						
4	T4665-34001	유압필터	1						
5	T2185-38031	유압필터	1						
6	T2350-38043	필터브라켓	1						
7	T2350-38061	필터지지대	1						
8	01133-51020	와셔붙임볼트	2						
9	01125-50820	와셔붙임볼트	1						
10	T2350-35004	오일주유튜브	1						
11	T4620-35012	패킹	1						
12	01133-51018	와셔붙임볼트	2						
13	T2350-90214	밸브지지대	1						
14	01133-51025	와셔붙임볼트	1						
15	01133-51225	와셔붙임볼트	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2810EU-T655A

유압그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-38002BB	흡입튜브, 1	1						
2	04811-00290	오링	2						
3	01123-50820	와셔붙임볼트	2						
4	T4665-34001	유압필터	1						
5	T2185-38031	유압필터	1						
6	T2350-38043	필터브라켓	1						
7	T2350-38061	필터지지대	1						
8	01133-51020	와셔붙임볼트	2						
9	01125-50820	와셔붙임볼트	1						
10	T2350-35004BB	오일주유튜브	1						
11	T4620-35012	패킹	1						
12	01133-51018	와셔붙임볼트	2						
13	T2350-90213BB	밸브지지대 (흑색)	1						
14	01133-51025	와셔붙임볼트	1						
15	01133-51225	와셔붙임볼트	1						
16	T2350-90014BB	유압튜브, A	1						
17	04810-00200	오링	2						
18	T4520-37372	조인트볼트2	1						
19	T2350-90024BB	유압튜브, B	1						


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2810HEU-T655A

유압그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2368-33141BB	암		1					
2	T2360-33171	HST페달고정볼트		1					
3	T2350-38002BB	흡입튜브, 1		1					
4	04811-00290	오링		2					P29
5	01123-50820	와셔붙임볼트		2					M8*P1.25
6	01133-51020	와셔붙임볼트		2					M10*P1.25
7	01125-50820	와셔붙임볼트		1					M8*P1.25
8	T4665-34001	유압필터		1					
9	T2185-38031	유압필터		1					
10	T2350-38043	필터브라켓		1					
11	T2360-38061ED	필터지시대		1					
12	T4665-37501	오일주유튜브		1					
13	T4620-35012	패킹		1					
14	01133-51018	와셔붙임볼트		2					
15	T2360-38081	엘보우		1					
16	T2360-38131	유압필터조합		1					
17	T2195-38031	HST유압필터		1					
18	T2360-38052	필터브라켓 2, HST		1					
19	01133-51020	와셔붙임볼트		2					M10*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2810HEU-T655A

유압그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T2360-37034BB	HST입력튜브		1					
21	04810-00200	오링		4					
22	T4520-90042	조인트볼트		2					
23	T2350-90213BB	밸브지지대 (흑색)		1					
24	01133-51025	와셔붙임볼트		1					M10*1.25
25	01133-51225	와셔붙임볼트		1					M12*P1.25
26	T2350-90014BB	유압튜브, A		1					
27	04810-00200	오링		2					
28	T4520-37372	조인트볼트2		1					
29	T2350-90024BB	유압튜브, B		1					
30	04810-00200	오링		2					
31	T4520-90042	조인트볼트		1					
32	04612-00220	스냅링		2					
33	T4720-90091	소켓커플러, 1/2		2					
34	T2350-90073ED	소켓지지대		1					
35	01133-51025	와셔붙임볼트		2					M10*1.25
36	T2350-37061	연결관		1					
37	37155-3447-1	배선잡이		1					




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-38002	흡입튜브, 1		1					
2	04811-00290	오링		2					P29
3	01123-50820	와셔붙임볼트		2					M8*P1.25
4	01133-51020	와셔붙임볼트		1					M10*P1.25
5	01125-50820	와셔붙임볼트		1					M8*P1.25
6	T4665-34001	유압필터		1					
7	T2185-38031	유압필터		1					
8	T2350-38043	필터브라켓		1					
9	T2360-38061	필터지시대		1					
10	T4665-37501	오일주유튜브		1					
11	T4620-35012	패킹		1					
12	01133-51018	와셔붙임볼트		2					
13	T2360-38081	엘보우		1					
14	T2360-38131	유압필터조합		1					
15	T2195-38031	HST유압필터		1					
16	T2360-38052	필터브라켓 2, HST		1					
17	01133-51020	와셔붙임볼트		2					M10*P1.25
18	T2360-37034	HST입력튜브		1					
19	04810-00200	오링		4					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음



<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2810HEU-T655Z

유압2그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련

호환성이 있음

- 115 -

CK20M-T660A

오일주유투브그룹



		I.C	비고
D	E		

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

CK2510H-T680A

HST외부유압라인그림



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2185-37021	오일쿨러조합		1					
2	04512-50080	스프링와셔		2					M08
3	02156-50080	너트		2					M8XP1.25
4	T2360-37161	쿨링호스, 1		1					
5	T2360-37151	오일쿨러조인트볼트		1					
6	T2360-37171	쿨링호스, 2		1					
7	04810-00180	오링		2					
8	T2360-37151	오일쿨러조인트볼트		1					
9	T4810-45341	연결관		2					
10	T2360-37211	튜브브라켓, 1		2					
11	01123-50814	와셔붙임볼트		4					M8*P1.25
12	T4665-37151	쿨링튜브2		1					
13	T4665-37142	쿨링튜브1		1					
14	T2360-37211	튜브브라켓, 1		1					
15	01123-50814	와셔붙임볼트		2					M8*P1.25
16	T4810-47151	튜브잡이		2					
17	01754-50840	플랜지볼트		1					
18	02751-50080	플랜지너트		1					M8X1.25
19	04013-50140	평와셔		1					M14


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음



<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK2510H-T690A

조이스틱밸브그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4665-35001	조이스틱밸브조합	1	1					
2	26015-0002	밸브조합	1	1					
3	36001-0200	케이블, 500	2	2					
4	04717-01600	시일와셔	2	2					
5	36001-0130	플랜지	2	2					
6	36001-0120	엔드캡, 1	2	2					
7	36001-0150	조인트	2	2					
8	36001-0160	볼핀, A	3	3					
9	26001-0040	몸체조합, A	1	1					
10	36001-0100	스프링와셔, M6용	1	1					
11	36001-0080	육각볼트	1	1					
12	36001-0140	셀렉터	1	1					
13	36001-0030	오링	2	2					
14	36001-0010	연결핀	2	2					
15	36001-0060	육각볼트	4	4					
16	36001-0050	스페이스링	2	2					
17	36001-0180	핸들커버, A	1	1					
18	26001-0030	핸들조합, A	1	1					
19	02072-50140	너트	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음



<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2510H-T690A

조이스틱밸브그룹




A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T2350-90331	밸브고정볼트	3	3					
21	T4665-37084	유압튜브P1	1	1					
22	T4620-37092	조인트 볼트	1	1					
23	04810-00200	오링	3	3					
24	01123-50840	와셔붙임볼트	2	2					M8*P1.25-40
25	T2350-37091	유압튜브, P2	1	1					
26	T2350-38501	기어펌프조인트볼트	1	1					
27	04810-00200	오링	2	2					
28	T2350-90221	오토리턴튜브	1	1					
29	T4520-90042	조인트볼트	1	1					
30	04810-00200	오링	2	2					
31	T2350-38404	되돌림호스, 우선밸브	1	1					
32	09318-89022	호스클램프	2	2					
33	01123-50803	와셔붙임볼트	2	2					M8XP1.25
34	04015-50080	평와셔	4	4					T2.6
35	04512-50080	스프링와셔	2	2					M08
36	02156-50080	너트	2	2					M8XP1.25
37	T4815-93211	캡너트, M8	4	4					
38	T2350-78312	조이스틱프레임	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

쥬이스틱밸브그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

CK20M-T720A

하강속도조정밸브



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

하는 호환성이 있음

CK2810HEU-T020A

소음기그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4665-12111	소음기	1	1					
2	E5800-12373	소음기가스켓	1	1					
3	01123-50825	와셔붙임볼트	4	4					M8*P1.25
4	T4670-12113	배기관조합	1	1					
5	T4670-12121	배기관	1	1					
6	T2180-12161	소음기커버, 상	1	1					
7	T2180-12171	소음기커버, 하	1	1					
8	T4670-55421	플랜지볼트	4	4					
9	01125-50820	와셔붙임볼트	1	1					M8*P1.25
10	T4665-51551	플레이트	1	1					
11	01754-50612	플랜지볼트	2	2					M6*1.0
12	T4665-90251	그로멧	1	1					
13	02056-50060	너트	1	1					M6*P1.0
14	01754-50616	플랜지볼트	1	1					M6*P1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2510H-T030A

라디에이터그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4665-72161	AL라디에이터조합	1	1					
2	T4125-13561	쿠션	2	2					
3	01754-50625	플랜지볼트	2	2					7T
4	T4931-72091	스폰지, 2	2	2					
5	T2155-13661	스폰지, 2	2	2					
6	T4665-13522	쉬라우드	1	1					
7	T4625-55431	플랜지볼트	6	6					
8	T2155-13531	방충망안내, 상	1	1					
9	T4665-13541	방충망안내, 하	1	1					
10	T4625-55431	플랜지볼트	6	6					
11	T4665-13113	방충망	1	1					
12	01811-50612	나비볼트	1	1					M6P1.0
13	T4665-13571	냉각수호스, 상	1	1					
14	E1500-18411	밴드클램프	2	2					
15	T4665-13581	냉각수호스, 하	1	1					
16	E1500-18411	밴드클램프	2	2					
17	T4665-73341	냉각수리턴호스	1	1					
18	66204-3623-1	호스밴드	2	2					
19	T4710-72416	보조물탱크조합	1	1					


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK20M-T120A

클러치페달그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-55512BB	클러치페달		1					
2	T2670-55531	페달커버		1					
3	84612-1445-0	간격판		1					
4	04612-00250	스냅링		1					
5	T2350-55522	클러치로드		1					
6	05122-51025	두부핀		1					D1A10*25
7	04013-50100	평와셔		1					M10
8	05511-50318	분할핀		1					
9	T2350-55961	브레이크스프링		1					
10	T2350-55881	조정볼트		1					
11	02156-50080	너트		1					M8XP1.25
12	T2350-55871	클러치페달고리		1					
13	02112-50080	너트		2					M8*P1.25
14	T2350-55531	클러치로드핀		1					
15	T2350-55541	간격통, 클러치로드지지		2					
16	02172-50120	너트		2					
17	T4815-93211	캡너트, M8		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK280-T120A

클러치페달그룹



A : CK250 , B : CK250H


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4670-55511	클러치페달	1						
2	T2670-55531	페달커버	1						
3	84612-1445-0	간격판	1						
4	04612-00250	스냅링	1						
5	T2350-55522	클러치로드	1						
6	05122-51025	두부핀	1						
7	04013-50100	평와셔	1						
8	05511-50318	분할핀	1						
9	T2350-55961	브레이크스프링	1						
10	T2350-55881	조정볼트	1						
11	02156-50080	너트	1						
12	T2350-55871	클러치페달고리	1						
13	T2350-55531	클러치로드핀	1						
14	T2350-55541	간격통, 클러치로드지지	2						
15	02172-50120	너트	2						
16	T4815-93211	캡너트, M8	1						
17	T4157-56111	판스프링	1						
18	T4682-65311	와셔 3, 고무	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK280-T280A 주

변속레버그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

CK280-T300A

부변속레버그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련

하는 호환성이 있음

- 130 -

CK250-T305A

외장1그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51020	와셔붙임볼트	4						
2	01173-51425	볼트	6						
3	01173-51430	볼트	2						
4	01173-51435	볼트	6						
5	01173-51440	볼트	4						
6	04512-50140	스프링와셔	6						
7	04512-50140	스프링와셔	6						
8	04512-50140	스프링와셔	6						
9	04612-00200	스냅링	1						
10	05525-50800	스냅핀	1						
11	05525-50800	스냅핀	2						
12	T2350-22141ED	토크링크브라켓	1						
13	T2350-24332BB	연결판, 부변속	1						
14	T2350-24342	부변속축	1						
15	T2350-44342	로드, 전륜구동	1						
16	T2350-44363BB	전륜구동레버	1						
17	T2350-55802	브레이크축, 좌	1						
18	T2350-55811	브레이크축, 우	1						
19	T2350-85212ED	체크체인잡이(좌)	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

외장1그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

호환성이 있음

CK2510H-T305A

외장1그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-24342	부변속축		1					
2	T2350-24332BB	연결판, 부변속		1					
3	05525-50800	스냅핀		1					
4	T2350-44363BB	전륜구동레버		1					
5	T2360-44342BB	로드, 전륜구동		1					
6	04013-50080	평와서		2					M8
7	05525-50800	스냅핀		2					
8	04612-00200	스냅링		1					D1A20
9	T2350-24282	축, MID PT0		1					
10	T2350-55802	브레이크축, 좌		1					
11	T2350-55811	브레이크축, 우		1					
12	T4665-55781	브레이크레버(좌)		1					
13	08511-02015	부시		2					MB2015DU
14	06611-15675	그리스니플		1					A-M6F
15	T4665-55791	브레이크레버(우)		1					
16	08511-02015	부시		2					MB2015DU
17	06611-15675	그리스니플		1					A-M6F
18	04013-50200	평와서		2					
19	04612-00200	스냅링		2					D1A20

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

외장1그룹




A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

PT0레버그룹



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	


PT0레버그룹

[illegible]

- 136 -

CK20H-T370A 전륜


문구동레버그룹

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

CK2510H-T410A

브레이크페달그룹




A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2360-55715	브레이크페달, 좌		1					
2	T2360-55724	브레이크페달, 우		1					
3	T2670-55531	페달커버		2					
4	T2350-55732	페달축		1					
5	84612-1445-0	간격판		1					
6	04612-00250	스냅링		2					
7	05411-00840	스프링핀		1					DIA8*40
8	04612-00250	스냅링		2					
9	T4665-55771	브레이크로드 1		2					
10	05122-51025	두부핀		4					DIA10*25
11	04013-50100	평와셔		4					M10
12	05511-50318	분할핀		4					
13	T2350-55942	브레이크페달고정핀		1					
14	05411-00325	스프링핀		1					DIA3*25
15	T4665-55911	주차브레이크 레버		1					
16	T2350-55951	간격통(주차브레이크)		1					
17	01125-50830	와셔볼임볼트		1					M8*P1.25
18	57781-5121-1	되돌림스프링		1					
19	T2350-55922	주차브레이크손잡이		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


브레이크페달그룹

[illegible]

- 139 -

CK280-T410A

브레이크페달그룹



A : CK250 , B : CK250H


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4670-55713	브레이크페달 (좌)	1						
2	T4670-55722	브레이크페달 (우)	1						
3	T2195-55531	페달커버	2						
4	T2350-55732	페달축	1						
5	84612-1445-0	간격판	1						
6	04612-00250	스냅링	2						
7	05411-00840	스프링핀	1						
8	T4665-55771	브레이크로드 1	2						
9	05122-51025	두부핀	4						
10	04013-50100	평와셔	4						
11	05511-50325	분할핀	4						
12	T4665-55911	주차브레이크 레버	1						
13	T2350-55951	간격통 (주차브레이크)	1						
14	01125-50830	와셔볼임볼트	1						
15	T2350-55922	주차브레이크손잡이	1						
16	T2350-55961	브레이크스프링	2						
17	T2350-55821	브레이크로드, 2	2						
18	05122-50822	두부핀	4						
19	04013-50080	평와셔	4						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK280-T410A 브라운


이크페달그룹

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

CK280-T700A

복동레버그룹




A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

하는 호환성이 있음


위치조정레버그룹

[illegible]

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK20M-T730A

3점링크장치그룹




A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-22141	톱링크브라켓	1	1					
2	01173-51435	볼트	6	6					M14*1.5*35
3	04512-50140	스프링와셔	6	6					
4	T2350-71211	톱링크조합	1	1					
5	T2350-71112	톱링크	1	1					
6	32244-7118-1	톱링크너트	1	1					
7	T2350-71241	톱링크조인트, 우	1	1					
8	T2350-71231	톱링크조인트, 좌	1	1					
9	31150-7136-5	톱링크핀	1	1					
10	34150-3764-4	클립핀	3	3					
11	T2350-71313	로워링크조합	2	2					
12	T2350-71512BB	리프트로드조합, 좌	1	1					
13	T2350-71612BB	리프트로드조합, 우	1	1					
14	T2350-71531	로드조합-리프트중간	1	1					
15	T2350-71622	리프트하부로드	1	1					
16	T2350-71652	리프트상부로드	1	1					
17	35110-7157-2	너트	1	1					
18	05411-00320	스프링핀	1	1					
19	06613-10675	그리스니플	1	1					M6XP0.75

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

3점링크장치그룹



A : CK250 , B : CK250H


[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

드로우바그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]



<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

하는 호환성이 있음

CK280-T750A

본넷그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4665-50711	본넷트(상)	1	1					
2	T4665-50811	본넷트그릴	1	1					
3	T2555-50831	캡, 엠블렘	1	1					
4	T2610-51462	엠블렘	1	1					
5	82KC-0641	고무판	4	4					
6	T4620-50701	고정판	4	4					
7	T4665-50821	사이드판(좌)	1	1					
8	T4665-50831	본넷트(우)	1	1					
9	T4665-51211	앞커버1	1	1					
10	T4665-51221	앞커버2	1	1					
11	38240-1883-1	탭핑나사	3	3					
12	T4665-51231	앞커버(좌)	1	1					
13	T4665-51241	앞커버(우)	1	1					
14	T4665-51252	판	1	1					
15	T4665-51261	브라켓(래치)	1	1					
16	T4665-51271	보강판(앞커버)	1	1					
17	T4665-51281	사이드브라켓(좌)	1	1					
18	T4665-51291	사이드브라켓(우)	1	1					
19	T4665-50901	뱀띠고무	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음



<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK280-T750A

본넷그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4665-50911	뱀띠고무 (사이드)	2	2					
21	01754-50610	플랜지볼트	30	30					M6XP1.0
22	02751-50060	플렌지너트	9	9					M6*P1.0
23	T4665-51131	사이드그릴 (좌)	1	1					
24	T4665-51141	사이드그릴 (우)	1	1					
25	38240-1883-1	탭핑나사	14	14					
26	T4665-50671	본넷트힌지	1	1					
27	T4665-50951	브라켓 (본넷트)	1	1					
28	T4665-50961	브라켓 (본넷트)	1	1					
29	T4665-50971	브라켓 (본넷트)	1	1					
30	01754-50612	플랜지볼트	16	16					M6*1.0
31	02751-50060	플렌지너트	4	4					M6*P1.0
32	T4665-50382	차열판	1	1					
33	T4665-50391	스폰지 (상)	1	1					
34	T2350-50633	본넷트볼트	2	2					
35	05511-50215	분할핀	2	2					
36	T4665-51353	본넷트지지대1	1	1					
37	T4665-51362	본넷트지지대2	1	1					
38	05525-50800	스냅핀	3	3					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

보넷트그룹



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	


한글그림

[illegible]

-----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상상태로는 호환성이 있음

CK2510M-T780A

프레임그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4665-55102	프레임조합	1	1					
2	08822-53017	니들베어링	2	2					NTN, K253017
3	01517-51028	심음볼트	2	2					D1A10*48
4	04512-50100	스프링와셔	2	2					M10
5	02176-50100	너트	2	2					M10XP1.25
6	01133-51028	와셔붙임볼트	2	2					M10*1.25
7	T4665-55034	차단판	1	1					
8	01127-50820	와셔붙임볼트	4	4					
9	31355-2949-1	그로밋	1	1					
10	T4665-55061	차단판커버(상)	1	1					
11	T4665-55071	차단판커버(좌)	1	1					
12	T4665-55081	차단판커버(우)	1	1					
13	01754-50612	플랜지볼트	10	10					M6*1.0
14	55511-2612-1	패킹	1	1					
15	T4665-50371	쿠션고무	2	2					
16	38430-1827-1	태핑나사 M4X12	2	2					
17	04015-50050	평와셔	2	2					M5
18	T4670-50361	판	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK280-T790A

연료탱크그룹



A : CK250 , B : CK250H


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-35011	연료필터조합	1	1					
2	76KD-1033-1	연료필터엘리먼트	1	1					
3	04013-50100	평와셔	2	2					M10
4	01133-51016	와셔볼임볼트	2	2					M10*P1.25
5	T4665-35511	연료파이프1	1	1					
6	T2350-35521	연료호스, 2	1	1					
7	14911-4275-1	튜브클립	4	4					
8	T2350-35531	연료튜브, 3	1	1					
9	14971-4275-1	호스클램프	2	2					
10	T4665-69231	연료센더조합	1	1					
11	02054-50040	너트	5	5					M4*P0.7
12	04512-50040	스프링와셔	5	5					M4
13	T4665-81111	연료탱크	1	1					
14	T2611-54823	연료캡	1	1					
15	01754-50816	플랜지볼트	11	11					M8*P1.25
16	T4665-81132	지지대	1	1					
17	T2350-81142	연료센서커버	1	1					
18	01754-50812	플랜지볼트	4	4					M8*P1.25
19	T2350-81151	고리, 톱링크	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK280-T790A

리뷰어: 김태영, 김민서




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

CK2510H-T800A

악셀레이터그룹




A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

하는 호환성이 있음

CK280-T800A

악셀레이터그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2368-60081	악셀레버, 1	1						
2	T2670-60091	브레이크 라이닝	1						
3	04013-50120	평와셔	1						
4	T4835-17241	스프링	2						
5	02176-50120	너트	2						
6	T2546-17361	핸드악셀케이블	1						
7	04013-50060	평와셔	1						
8	05525-50600	스냅핀	1						
9	T2350-60143	레버손잡이	1						
10	03024-50516	와셔볼임소나사	1						
11	T4670-60111	악셀페달	1						
12	T4240-17592	악셀고무	1						
13	T4675-60053	페달악셀케이블	1						
14	04013-50060	평와셔	1						
15	05525-50600	스냅핀	1						
16	T2350-60131	스프링	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK280-T810A

계기판커버그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK2510H-T820A

펜더그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-95018	펜더조합, 좌		1					
2	T2350-95029	펜더조합, 우		1					
3	01125-50816	와셔붙임볼트		7					M8*P1.25
4	01173-51450	볼트		8					M14*P1.5*50
5	04512-50140	스프링와셔		8					
6	04011-50140	평와셔		8					T2.6
7	T2360-95081	펜더손잡이(좌)		1					
8	76KP-1308-1	배유플러그		4					
9	01135-51020	와셔붙임볼트		4					M10*1.25
10	01774-51016	플랜지볼트		2					
11	T2351-95313	펜더지지, 좌		1					
12	T2351-95323	펜더지지, 우		1					
13	01133-51240	와셔붙임볼트		8					
14	T2670-74432	쿠션		4					
15	T2350-85151	스토퍼		4					
16	T2350-85171	간격통		2					
17	01173-51490	볼트		2					M14*P1.5
18	04512-50140	스프링와셔		2					
19	T2360-95415	레버안내, 좌		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

펜더 그룹



A : CK250 , B : CK250H


[illegible]

->> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조립

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<--> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
는 호환성이 있음

CK280-T820A

펜더그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2351-95016	펜더조합, 좌	1						
2	T2351-95027	펜더조합, 우	1						
3	01125-50816	와셔붙임볼트	7						
4	01173-51450	볼트	8						
5	04512-50140	스프링와셔	8						
6	04011-50140	평와셔	8						
7	T2360-95081	펜더손잡이(좌)	1						
8	T2360-95091	펜더손잡이(우)	1						
9	01774-51016	플랜지볼트	4						
10	T2351-95313	펜더지지, 좌	1						
11	T2351-95323	펜더지지, 우	1						
12	01133-51240	와셔붙임볼트	8						
13	T2670-74432	쿠션	4						
14	T2350-85151	스토퍼	4						
15	T2350-85171	간격통	2						
16	01173-51490	볼트	2						
17	04512-50140	스프링와셔	2						
18	T4670-95412	레버가이드(좌)	1						
19	T2350-95424	레버안내, 우	1						


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK20HE-T830A

의자밀판그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2360-70412	앞커버		1					
2	01754-50816	플랜지볼트		7					M8*P1.25
3	T2350-26661	페달고무		1					
4	T4520-62331	고정스프링		1					
5	T2360-70432	커버, 상		1					
6	T2350-95221BB	지지대		1					
7	01133-51016	와셔붙임볼트		4					M10*P1.25
8	T2350-95213	펜더지지		1					
9	01176-51675	볼트		2					M16*75*9T
10	T2350-95231	간격판		2					
11	T2350-95251	쿠션고무		4					
12	04015-50160	평와셔		2					
13	04512-50160	스프링와셔		4					M16
14	02176-50160	너트		2					M16*P1.5
15	04011-50160	평와셔		2					M16

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK20ME-T830A

의자밀판그룹



A : CK250 , B : CK250H


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-70412	앞커버	1						
2	01754-50816	플랜지볼트	7						
3	T2350-26661	페달고무	1						
4	T4520-62331	고정스프링	1						
5	T2350-70433	커버, 상	1						
6	T2350-95221	지지대	1						
7	01133-51016	와셔볼임볼트	4						
8	T2350-95213	펜더지지	1						
9	T2350-95242	펜더지지볼트	2						
10	T2350-95231	간격판	2						
11	T2350-95251	쿠션고무	4						
12	04015-50160	평와셔	2						
13	04512-50160	스프링와셔	4						
14	02176-50160	너트	2						
15	04011-50160	평와셔	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK280-T840A

발판그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-70113	발판, 좌	1						
2	T2350-70141	고정판	1						
3	T2350-70492	공구박스	1						
4	P4410-98251	락킹 핸들 조합	2						
5	T4670-70121	발판(우)	1						
6	T4670-60131	마개	1						
7	01754-50812	플랜지볼트	2						
8	01754-50816	플랜지볼트	4						
9	T4157-70151	볼트, 앞	2						
10	02176-50160	너트	2						
11	T2350-70161	브라켓	2						
12	T2350-70171	그로멧	4						
13	T2350-70182	발판쿠션	6						
14	T2350-70192	볼트, 뒤	2						
15	T2350-70201	간격통	2						
16	02176-50160	너트	2						
17	T2350-70233	발판매트	1						
18	T2350-70261	종이 매트	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK2810H-T840A

발판그룹




A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4668-70111	발판, 좌		1					
2	T2185-70223	보조발판		1					
3	01754-50816	플랜지볼트		4					M8*P1.25
4	T2360-70126	발판(우)		1					
5	01754-50812	플랜지볼트		2					M8*P1.25
6	01754-50816	플랜지볼트		4					M8*P1.25
7	T4157-70151	볼트, 앞		2					
8	02176-50160	너트		2					M16*P1.5
9	T2350-70161	브라켓		2					
10	T2350-70171	그로멧		4					
11	T2350-70182	발판쿠션		6					
12	T2360-70192	볼트, 뒤		2					
13	02176-50160	너트		2					M16*P1.5
14	T2360-70233	발판매트, 좌		1					
15	T2360-70243	발판매트, 우		1					
16	T2350-70261	종이 매트		1					
17	T4668-70251	브라켓		1					
18	T4520-26931	페달쿠션		1					
19	T2185-70491	플랜지볼트		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

의자그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

CK250H-T881A

외장전장품그룹



A : CK250 , B : CK250H


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50814	와셔붙임볼트		1					M8*P1.25
2	01754-50612	플랜지볼트		1					M6*1.0
3	01754-50620	플랜지볼트		1					
4	02054-50050	너트		1					M5*P1.0
5	02761-50060	플랜지너트		1					M6XP1.0
6	03027-50516	소나사		2					
7	04512-50050	스프링와셔		1					M5
8	37150-3447-1	배선클램프		4					
9	T2185-82551	코드밴드		10					
10	T2185-82561	코드밴드		7					
11	T2555-75951	혼조합		1					
12	T4620-69472	와이어배선3		1					
13	T4660-69381	본넷배선조합		1					
14	T4665-69392	전조등배선		1					
15	T4668-69051	예열조정기		1					
16	T4670-69051	예열조정기		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK250-T910A

명판그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	05624-20408	리벳	4						
2	05624-20408	리벳	2						
3	85726-4318-1	명판	1						
4	T2180-53181	PTO명판	1						
5	T2350-53121	주차브레이크명판	1						
6	T2350-53161	위치제어명판	1						
7	T2350-53172	복동레버명판	1						
8	T2350-54111	부변속레버명판	1						
9	T2445-48174	전륜구동명판	1						
10	T2610-52461	속도조정명판	1						
11	T2611-26693	차동 고정명판	1						
12	T2660-50111	엔진오일필터주의명판	1						
13	T4025-58541	라디에이터주의명판	1						
14	T4025-58571	ROPS주의명판	1						
15	T4333-53651	명판, 보조구조물형식	1						
16	T4625-52351	팬주의명판	1						
17	T4625-52361	소음기명판	1						
18	T4660-53781	기중명판	2						
19	T4670-53711	브랜드명판, 좌	1						


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK250H-T910A

명판그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	05624-20408	리벳		4					
2	05624-20408	리벳		2					
3	85726-4318-1	명판		1					
4	T2180-53181	PTO명판		1					
5	T2350-53121	주차브레이크명판		1					
6	T2350-53161	위치제어명판		1					
7	T2350-53172	복동레버명판		1					
8	T2350-54111	부변속레버명판		1					
9	T2445-48174	전륜구동명판		1					
10	T2610-52461	속도조정명판		1					
11	T2611-26693	차동 고정명판		1					
12	T2660-50111	엔진오일필터주의명판		1					
13	T4025-58541	라디에이터주의명판		1					
14	T4025-58571	ROPS주의명판		1					
15	T4333-53651	명판, 보조구조물형식		1					
16	T4625-52351	팬주의명판		1					
17	T4625-52361	소음기명판		1					
18	T4660-53781	기종명판		2					
19	T4665-53781	HST 명판		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

명판그림

[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<--> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
는 호환성이 있음

ROPS그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

CK280-T970A

백미러그룹




A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

모는 호환성이 있음


CK250H-T990A

작업등그룹

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	


축전지그룹



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

CK280-T871A

프레임전장품그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4667-69012	계기판조합	1	1					
2	38240-1883-1	탭핑나사	6	6					
3	T5520-75171	시동스위치조합	1	1					
4	T2555-69023	콤비네이션스위치조합	1	1					
5	T4930-69221	경보등스위치	1	1					
6	T2198-68811	마이크로스위치 (NC)	1	1					
7	T2350-55292	센서잡이판	1	1					
8	01023-50612	와셔볼임볼트	2	2					M6*P1.0
9	T4520-75481	안전시동스위치	1	1					
10	T4520-41821	정지스위치조합	1	1					
11	T2380-31053	섬광유닛 (부하감지형)	1	1					
12	01754-50610	플랜지볼트	1	1					M6XP1.0
13	T5535-69951	릴레이 70A	1	1					
14	T4180-69961	릴레이 5P	3	3					
15	01754-50610	플랜지볼트	4	4					M6XP1.0
16	T4670-69425	패널부배선조합	1	1					
17	T4670-69051	예열조정기	1	1					
18	01754-50612	플랜지볼트	1	1					M6*1.0
19	02761-50060	플랜지너트	1	1					M6XP1.0


---- 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK280-T881A

외장전장품그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2555-75951	혼조합	1						
2	01123-50814	와셔볼임볼트	1						
3	T4670-69881	안전스위치조합	1						
4	T4670-69385	본넷트배선조합	1						
5	T4620-69331	다이오드, 2P	1						
6	T4145-69331	다이오드, 2P	1						
7	52794-4242-1	스로브로퓨즈, 60A	1						
8	T2185-33651	퓨즈, 5A	3						
9	T4260-33631	퓨즈, 10A	6						
10	35820-7556-1	퓨즈, 15A	1						
11	36919-5666-1	퓨즈, 25A	2						
12	P5370-69321	퓨즈박스커버	1						
13	T4670-69222	퓨즈박스명판	1						
14	02054-50050	너트	1						
15	04512-50050	스프링와셔	1						
16	03027-50516	소나사	2						
17	T2185-82561	코드밴드	7						
18	T2185-82551	코드밴드	10						
19	T4620-69472	와이어배선3	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK280-T881A

외장전장품그룹




		I.C	비고
D	E		

[illegible]

하는 호환성이 있음

CK280-T901A

라이트그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4665-69511	전조등 (우)	1	1					
2	T2555-69571	전구, 12VX55W	1	1					
3	T4665-69521	전조등 (좌)	1	1					
4	T2555-69571	전구, 12VX55W	1	1					
5	01754-50616	플랜지볼트	8	8					M6*P1.0
6	T4667-95113	반사판조합 (좌)	1	1					
7	T4667-95123	반사판조합 (우)	1	1					
8	38430-1827-1	태핑나사 M4X12	4	4					
9	T4665-50601	고정판	4	4					
10	T4670-69712	콤비네이션램프조합 (좌)	1	1					
11	T2185-79051	전구, 12VXP21/5W	1	1					
12	T2185-79011	전구, 12VXP21W	2	2					
13	T4670-69722	콤비네이션램프조합 (우)	1	1					
14	T2185-79051	전구, 12VXP21/5W	1	1					
15	T2185-79011	전구, 12VXP21W	2	2					
16	02751-50080	플랜지너트	4	4					M8X1.25
17	T5210-68563	경광등조합	1	1					
18	01025-50625	와셔볼임볼트	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK280-T960A

7핀소켓그룹




		I.C	비고
D	E		

[illegible]

모는 호환성이 있음

CK280-T990A

작업등그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

CK20ME-T430A

뒷바퀴그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

CK20ME-T550A


앞바퀴그룹

[illegible][illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

CK280-T1000A

예비품그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK280-T1010B	OH
--------------	----

나이스이트그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

CK20M-T1020A

햇빛가리개그룹




A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

호환성이 있음

CK20-T1055B

MID PT0 그룹



A : CK250 , B : CK250H

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-24103	MID PT0조합		1					
2	T2350-24151	MID PT0기어, 37		1					
3	08101-06304	볼베어링		3					#6304
4	04611-00520	스냅링		2					
5	T2350-24141	MID PT0카운터축		1					
6	05411-00645	스프링핀		1					
7	T2350-24161	기어, 23		1					
8	T2350-24122	MID PT0축		1					
9	04612-00250	스냅링		1					
10	34150-2156-1	간격판		1					
11	08101-06205	볼베어링		1					DIA25
12	M9100-33212	오일시일		1					
13	T2350-24113	MID PT0케이스		1					
14	04811-50950	오링		1					
15	04717-01200	시일와셔		1					
16	06331-35012	플러그		1					M12*P1.25
17	01133-51030	와셔볼임볼트		4					M10*1.25
18	06331-35010	플러그		1					M6*P1.0
19	04717-01000	시일와셔		1					M10


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK280-T1300A

경광등그룹



A : CK250 , B : CK250H

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

INDEX 1

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
01023-50612	175	01123-50875	6	01133-51035	47	01517-51055	86	02056-50060	21
01023-50618	21	01123-50885	6	01133-51035	48	01517-51632	81	02056-50060	106
01023-50620	6	01123-51025	91	01133-51035	95	01518-50822	21	02056-50060	124
01023-50628	20	01123-51025	93	01133-51035	107	01574-51225	35	02072-50140	119
01023-50650	1	01123-51035	91	01133-51040	26	01574-51245	43	02076-50120	29
01025-50614	188	01123-51035	93	01133-51040	46	01654-50820	3	02076-50140	145
01025-50616	153	01125-50816	157	01133-51050	43	01654-50830	7	02076-50160	182
01025-50620	150	01125-50816	159	01133-51065	95	01674-51032	3	02112-50080	106
01025-50620	156	01125-50820	109	01133-51080	80	01674-51032	13	02112-50080	127
01025-50625	179	01125-50820	110	01133-51095	189	01754-50610	148	02114-50080	107
01027-50614	139	01125-50820	112	01133-51225	109	01754-50610	175	02114-50080	143
01027-50620	27	01125-50820	114	01133-51225	110	01754-50612	124	02114-50100	77
01027-50620	28	01125-50820	121	01133-51225	113	01754-50612	148	02114-50100	145
01027-50620	150	01125-50820	124	01133-51225	115	01754-50612	151	02114-50100	189
01027-50620	156	01125-50820	165	01133-51235	13	01754-50612	153	02118-50100	189
01073-51628	182	01125-50830	138	01133-51235	32	01754-50612	166	02156-50080	15
01123-50802	6	01125-50830	140	01133-51240	157	01754-50612	175	02156-50080	21
01123-50803	120	01127-50820	151	01133-51240	159	01754-50616	19	02156-50080	26
01123-50814	15	01127-50825	23	01133-51245	43	01754-50616	124	02156-50080	72
01123-50814	74	01133-51003	43	01135-51020	104	01754-50616	179	02156-50080	117
01123-50814	92	01133-51005	46	01135-51020	157	01754-50620	17	02156-50080	120
01123-50814	94	01133-51016	146	01135-51020	165	01754-50620	19	02156-50080	127
01123-50814	117	01133-51016	152	01173-51005	26	01754-50620	23	02156-50080	128
01123-50814	166	01133-51016	161	01173-51005	44	01754-50620	166	02156-50080	173
01123-50814	177	01133-51016	162	01173-51060	86	01754-50620	178	02156-50080	180
01123-50816	4	01133-51016	171	01173-51070	80	01754-50625	125	02156-50080	181
01123-50816	38	01133-51018	109	01173-51075	186	01754-50812	152	02172-50120	127
01123-50816	39	01133-51018	110	01173-51225	183	01754-50812	163	02172-50120	128
01123-50816	45	01133-51018	112	01173-51425	131	01754-50812	164	02174-50120	183
01123-50816	53	01133-51018	114	01173-51425	134	01754-50812	174	02174-50160	36
01123-50816	54	01133-51018	116	01173-51430	131	01754-50816	123	02176-50100	26
01123-50816	70	01133-51020	109	01173-51435	131	01754-50816	152	02176-50100	37
01123-50816	71	01133-51020	110	01173-51435	134	01754-50816	161	02176-50100	44
01123-50816	72	01133-51020	112	01173-51435	144	01754-50816	162	02176-50100	46
01123-50816	73	01133-51020	114	01173-51440	131	01754-50816	163	02176-50100	47
01123-50816	87	01133-51020	129	01173-51440	134	01754-50816	164	02176-50100	48
01123-50816	158	01133-51020	131	01173-51450	157	01754-50816	165	02176-50100	86
01123-50818	10	01133-51020	134	01173-51450	159	01754-50816	174	02176-50100	87
01123-50820	96	01133-51025	75	01173-51490	157	01754-50820	10	02176-50100	95
01123-50820	108	01133-51025	109	01173-51490	159	01754-50820	22	02176-50100	122
01123-50820	109	01133-51025	111	01173-51690	171	01754-50820	27	02176-50100	151
01123-50820	110	01133-51025	113	01175-51250	29	01754-50820	28	02176-50120	43
01123-50820	112	01133-51025	115	01176-51430	36	01754-50820	126	02176-50120	150
01123-50820	114	01133-51025	158	01176-51675	161	01754-50830	20	02176-50120	154
01123-50822	15	01133-51025	160	01177-51235	27	01754-50835	22	02176-50120	155
01123-50825	24	01133-51028	69	01177-51235	28	01754-50840	117	02176-50120	156
01123-50825	35	01133-51028	151	01513-50614	19	01754-50870	22	02176-50140	185
01123-50825	66	01133-51030	27	01513-50618	16	01774-51016	157	02176-50160	95
01123-50825	67	01133-51030	28	01513-50620	6	01774-51016	159	02176-50160	161
01123-50825	107	01133-51030	36	01513-50822	4	01811-50612	125	02176-50160	162
01123-50825	108	01133-51030	46	01513-50822	15	02014-50100	186	02176-50160	163
01123-50825	124	01133-51030	62	01513-50822	22	02016-50100	146	02176-50160	164
01123-50828	21	01133-51030	79	01513-50822	107	02052-50140	145	02176-50160	171
01123-50835	6	01133-51030	90	01517-51028	13	02054-50040	152	02751-50060	17
01123-50835	96	01133-51030	95	01517-51028	151	02054-50050	23	02751-50060	148
01123-50840	120	01133-51030	187	01517-51030	44	02054-50050	166	02751-50060	153
01123-50845	107	01133-51032	43	01517-51030	46	02054-50050	177	02751-50080	24
01123-50855	30	01133-51035	44	01517-51030	47	02056-50060	6	02751-50080	117
01123-50860	6	01133-51035	45	01517-51030	48	02056-50060	16	02751-50080	179
01123-50870	6	01133-51035	46	01517-51030	95	02056-50060	17	02761-50060	19

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
02761-50060	26	04015-50050	151	04512-50160	161	04612-00250	128	04811-00160	77
02761-50060	166	04015-50050	186	04512-50160	162	04612-00250	138	04811-00180	5
02761-50060	175	04015-50060	158	04512-50160	171	04612-00250	140	04811-00200	73
02761-50060	178	04015-50060	160	04512-50160	182	04612-00250	187	04811-00210	72
02763-50080	4	04015-50080	120	04513-50100	26	04612-00280	54	04811-00210	79
02763-50080	22	04015-50160	161	04611-00120	73	04612-00280	55	04811-00220	5
03004-50616	129	04015-50160	162	04611-00350	92	04612-00300	52	04811-00250	57
03024-50510	9	04111-50060	69	04611-00350	93	04612-00300	80	04811-00250	79
03024-50514	130	04512-50040	152	04611-00420	65	04612-00350	59	04811-00290	108
03024-50516	154	04512-50040	160	04611-00470	51	04612-00350	61	04811-00290	109
03024-50516	155	04512-50050	23	04611-00520	31	04612-00350	97	04811-00290	110
03024-50520	14	04512-50050	166	04611-00520	49	04612-00400	80	04811-00290	112
03027-50516	166	04512-50050	177	04611-00520	50	04612-00450	33	04811-00290	114
03027-50516	177	04512-50060	6	04611-00520	52	04612-50120	106	04811-00300	58
03054-50540	180	04512-50060	16	04611-00520	58	04613-50050	98	04811-00300	60
03653-50815	72	04512-50060	21	04611-00520	60	04613-50060	98	04811-00340	36
04011-50100	104	04512-50060	100	04611-00520	65	04613-50060	104	04811-00360	5
04011-50140	129	04512-50080	4	04611-00520	187	04613-50070	98	04811-00420	36
04011-50140	157	04512-50080	6	04611-00580	63	04613-50120	77	04811-06250	96
04011-50140	159	04512-50080	15	04611-00580	64	04717-01000	34	04811-06350	38
04011-50160	161	04512-50080	21	04611-00620	32	04717-01000	41	04811-06420	66
04011-50160	162	04512-50080	26	04611-00620	33	04717-01000	42	04811-06420	68
04011-50180	5	04512-50080	79	04611-00620	49	04717-01000	47	04811-10120	45
04011-50200	188	04512-50080	88	04611-00620	57	04717-01000	48	04811-10290	51
04012-50050	23	04512-50080	100	04611-00620	58	04717-01000	66	04811-10300	12
04012-50060	20	04512-50080	104	04611-00620	60	04717-01000	68	04811-10800	107
04012-50080	20	04512-50080	107	04611-00720	59	04717-01000	187	04811-10850	107
04012-50080	40	04512-50080	117	04611-00720	61	04717-01200	187	04811-50300	9
04012-50080	98	04512-50080	120	04611-00720	80	04717-01400	70	04811-50300	116
04013-50060	129	04512-50080	173	04611-00850	80	04717-01600	119	04811-50650	36
04013-50060	154	04512-50080	180	04612-00160	143	04717-02650	47	04811-50800	32
04013-50060	155	04512-50080	181	04612-00170	91	04717-02650	48	04811-50950	62
04013-50080	104	04512-50100	26	04612-00170	93	04724-00140	19	04811-50950	187
04013-50080	133	04512-50100	37	04612-00180	130	04724-00140	98	04814-06310	19
04013-50080	135	04512-50100	44	04612-00190	8	04810-00120	96	05012-00408	1
04013-50080	137	04512-50100	46	04612-00200	38	04810-00140	89	05012-00408	7
04013-50080	139	04512-50100	47	04612-00200	53	04810-00180	100	05012-00609	1
04013-50080	140	04512-50100	48	04612-00200	54	04810-00180	107	05012-00612	1
04013-50080	143	04512-50100	77	04612-00200	56	04810-00180	117	05012-00612	5
04013-50080	149	04512-50100	81	04612-00200	57	04810-00200	89	05012-00814	30
04013-50080	181	04512-50100	86	04612-00200	59	04810-00200	97	05012-00816	85
04013-50080	188	04512-50100	91	04612-00200	60	04810-00200	110	05012-00818	39
04013-50100	26	04512-50100	93	04612-00200	67	04810-00200	113	05012-00818	46
04013-50100	77	04512-50100	95	04612-00200	77	04810-00200	114	05012-00818	66
04013-50100	127	04512-50100	145	04612-00200	82	04810-00200	120	05012-00818	67
04013-50100	128	04512-50100	151	04612-00200	131	04810-00220	91	05012-01018	1
04013-50100	138	04512-50100	186	04612-00200	133	04810-00220	93	05012-01018	43
04013-50100	140	04512-50100	189	04612-00200	135	04810-00280	97	05012-01018	69
04013-50100	145	04512-50120	43	04612-00200	136	04810-00280	108	05012-01018	80
04013-50100	146	04512-50120	150	04612-00200	137	04810-00550	97	05012-01018	95
04013-50100	152	04512-50120	156	04612-00220	111	04811-00110	77	05012-01020	32
04013-50100	186	04512-50120	183	04612-00220	113	04811-00120	72	05012-01020	44
04013-50100	189	04512-50140	36	04612-00240	15	04811-00140	74	05012-01020	45
04013-50120	154	04512-50140	131	04612-00250	49	04811-00150	5	05012-01020	46
04013-50120	155	04512-50140	134	04612-00250	50	04811-00150	66	05012-01020	47
04013-50140	117	04512-50140	145	04612-00250	57	04811-00160	3	05012-01020	48
04013-50160	143	04512-50140	157	04612-00250	65	04811-00160	40	05112-50840	40
04013-50200	82	04512-50140	159	04612-00250	79	04811-00160	70	05122-50635	129
04013-50200	133	04512-50140	185	04612-00250	107	04811-00160	71	05122-50818	135
04014-50100	7	04512-50160	95	04612-00250	127	04811-00160	72	05122-50818	136

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
05122-50820	106	05525-50800	131	08101-06207	59	100162	83	15221-8821-1	21
05122-50822	139	05525-50800	133	08101-06207	61	100164	84	15241-3695-2	5
05122-50822	140	05525-50800	135	08101-06208	80	100165	84	15291-0456-2	7
05122-50825	87	05525-50800	136	08101-06209	80	100168	84	15471-2331-1	11
05122-51025	127	05525-50800	137	08101-06210	75	100169	84	15471-5798-1	17
05122-51025	128	05525-50800	148	08101-06304	54	100170	84	15471-9536-1	107
05122-51025	138	05525-50800	188	08101-06304	55	100171	85	15521-1651-1	10
05122-51025	140	05624-20408	167	08101-06304	58	100172	85	15521-3229-1	5
05122-51670	146	05624-20408	169	08101-06304	60	100393	83	15521-7332-1	6
05411-00320	144	05712-00410	2	08101-06304	67	100394	83	15532-7243-2	126
05411-00325	138	05712-00525	15	08101-06304	187	100395	83	19202-3566-1	1
05411-00420	17	05712-00720	10	08101-06305	35	100396	83	200010	83
05411-00420	100	05712-00720	11	08101-06305	57	100397	83	200015	84
05411-00425	69	05712-00720	23	08101-06305	58	100398	83	200018	84
05411-00428	30	06311-75018	1	08101-06305	60	100399	83	200021	85
05411-00525	56	06311-75045	1	08101-06306	80	100400	83	200036	85
05411-00525	57	06312-10010	4	08101-06910	33	100401	84	200037	83
05411-00528	38	06331-35010	34	08111-06003	91	100402	84	200040	85
05411-00528	49	06331-35010	47	08111-06003	93	100405	84	200041	85
05411-00528	50	06331-35010	48	08121-06001	13	100407	85	200051	83
05411-00625	72	06331-35010	66	08141-06205	49	100408	85	200052	84
05411-00625	74	06331-35010	68	08141-06205	50	100951	85	26001-0030	119
05411-00628	142	06331-35010	187	08153-06205	15	110001080	101	26001-0040	119
05411-00630	70	06331-35012	187	08240-00001	15	110001110	101	26015-0002	119
05411-00630	71	06331-45010	42	08241-05205	107	110001160	101	300002000	102
05411-00630	73	06331-45014	70	08490-00001	40	110002020	102	300004000	102
05411-00630	74	06350-00708	11	08511-01410	65	110002062	103	300015	83
05411-00632	130	06611-15675	82	08511-01420	72	110003040	101	300016	85
05411-00635	87	06611-15675	133	08511-01615	56	110003150	101	300024	83
05411-00640	97	06613-10010	36	08511-02012	135	110004040	103	300025	85
05411-00645	187	06613-10675	144	08511-02015	82	110004080	101	300026	85
05411-00830	77	07715-00805	79	08511-02015	133	110004090	101	300042	85
05411-00840	138	07715-01605	66	08511-02025	40	110005040	101	300051	83
05411-00840	140	07715-01605	67	08511-02025	87	110006032	101	300054	83
05511-50215	87	07715-01605	69	08511-03540	96	110007032	103	300055	84
05511-50215	104	07715-01605	73	08511-04040	96	110009032	101	300056	85
05511-50215	148	07715-03213	5	08511-04530	33	110011020	101	300081	85
05511-50215	158	07811-10820	17	08711-30205	31	110011050	101	300093000	102
05511-50215	160	07918-00001	17	08711-30205	63	110012020	102	300129000	102
05511-50218	139	08101-06004	65	08711-30205	64	110082004	101	300167000	102
05511-50218	141	08101-06005	51	08822-02620	52	14911-4275-1	37	310001000	102
05511-50220	40	08101-06006	33	08822-53017	151	14911-4275-1	152	310003000	102
05511-50318	127	08101-06006	52	08823-03522	52	14971-4275-1	152	31150-7136-5	144
05511-50318	128	08101-06006	67	09318-88080	14	15021-1424-1	8	31220-1429-3	27
05511-50318	138	08101-06007	32	09318-88180	9	15021-3366-1	1	31220-1429-3	28
05511-50320	104	08101-06007	67	09318-89022	120	15108-5728-4	17	31220-1429-3	43
05511-50320	122	08101-06010	30	09500-16287	69	15121-5385-2	14	31220-2234-2	63
05511-50325	90	08101-06011	75	09500-20428	67	15221-0175-1	4	31355-2949-1	122
05511-50325	140	08101-06204	57	09500-25428	65	15221-0337-3	4	31355-2949-1	151
05511-51615	106	08101-06204	67	09500-25528	65	15221-0338-3	1	31355-3819-1	108
05515-50800	106	08101-06205	51	09500-35488	97	15221-0339-2	1	31N1-08100	105
05515-51000	145	08101-06205	52	09504-06211	57	15221-0349-3	4	31SB-01040	105
05515-51000	165	08101-06205	65	09661-40300	14	15221-1324-2	8	320029000	97
05515-51600	129	08101-06205	187	100025	83	15221-1632-1	15	32210-2758-1	27
05515-51600	146	08101-06206	33	100029	85	15221-2336-1	12	32210-2758-1	28
05525-50600	129	08101-06206	35	100030	84	15221-3361-1	1	32244-7118-1	144
05525-50600	149	08101-06206	49	100031	84	15221-3365-1	1	3201-12024	105
05525-50600	154	08101-06206	58	100033	84	15221-6382-4	13	34150-1426-1	29
05525-50600	155	08101-06206	60	100104	85	15221-8821-1	17	34150-2156-1	187
05525-50800	130	08101-06206	67	100155	83	15221-8821-1	19	34150-2546-1	146

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
34150-3764-4	144	3DG4-00030	105	E5500-16272	10	E5800-42501	14	E6300-23541	12
34350-2544-4	146	3DG4-00032	105	E5500-33142	9	E5800-51016	15	E6300-24012	10
350005000	102	3DG4-12157	104	E5500-35154	1	E5800-52111	15	E6300-24253	10
350011000	102	3DG4-23342	105	E5500-36932	5	E5800-64102	26	E6300-24281	10
350027000	102	3DG4-61135	105	E5500-39013	2	E5800-64423	23	E6300-24321	10
350043000	102	3DG4-61243	105	E5500-51662	19	E5800-65562	14	E6300-24371	10
350044000	101	3D01-00026	105	E5500-52112	15	E5800-73011	22	E6300-35681	2
350046000	102	3DS1-22000	105	E5500-52122	15	E5800-73052	21	E6300-51052	15
35110-7157-2	144	3DSM-00001	105	E5500-63016	26	E5800-73513	21	E6300-53005	14
35110-7181-1	145	41011-5151-4	143	E5500-72922	22	E5800-73551	21	E6300-53021	14
35820-7556-1	177	41182-5151-1	96	E5500-73265	22	E5800-96031	5	E6300-53621	14
360009000	101	440008000	103	E5500-73272	22	E5800-96031	45	E6300-53651	14
360010000	102	440144000	101	E5500-73332	6	E5803-04622	13	E6300-56414	20
36001-0010	119	44366-7325-1	106	E5500-73342	1	E5803-21011	11	E6300-A0033	7
36001-0030	119	44512-1373-3	38	E5500-73342	22	E5803-21111	11	E6300-A0043	7
36001-0050	119	44512-1373-3	49	E5500-74213	22	E5803-23011	11	E6300-A0053	7
36001-0060	119	44512-1373-3	50	E5522-72532	23	E5803-25011	13	E6301-03148	4
36001-0080	119	450005000	103	E5600-A0032	10	E5803-25111	13	E6301-13111	8
36001-0100	119	460002000	102	E5603-52111	15	E5803-A0013	1	E6301-13121	8
36001-0120	119	52200-2523-1	91	E5610-53714	14	E5803-A0302	4	E6301-13151	8
36001-0130	119	52500-3549-1	165	E5610-53723	14	E5804-11701	24	E6301-14111	8
36001-0140	119	52794-4242-1	177	E5610-53734	14	E5804-11761	24	E6301-14311	8
36001-0150	119	54201-2327-3	137	E5616-74252ED	21	E5807-72911	22	E6301-14351	8
36001-0160	119	55511-2612-1	151	E5619-12311	24	E5850-05511	9	E6301-14431	8
36001-0180	119	55571-3238-1	158	E5627-04117	5	E5850-14504	9	E6301-33812	2
36001-0200	119	55571-3238-1	160	E5627-04132	5	E5850-14512	9	E6301-54122	17
360011000	101	57781-5121-1	138	E5627-32313	5	E5850-14522	9	E6303-33661	3
360054000	101	62331-1853-2	69	E5627-32323	5	E5850-14561	9	E6303-65511	14
360073000	102	62331-1853-2	73	E5627-33112	19	E5850-54093	19	E6305-36422	3
360076000	101	66204-3623-1	125	E5627-56051	20	E5850-56021	20	E6305-54221	17
360156000	102	66591-4241-4	106	E5627-57482	18	E5850-56605	19	E6305-54281	17
360157000	102	66591-4241-4	143	E5627-73032	21	E5850-57112	17	E6305-54421	17
36919-5666-1	177	67111-5832-3	153	E5627-73411	21	E5850-57154	17	E6305-92021	17
37150-3447-1	27	700021	84	E5627-73432	21	E5850-57212	17	E6305-96652	17
37150-3447-1	28	700022	84	E5627-73522	21	E5850-57212	19	E6313-56421	20
37150-3447-1	153	700048	84	E5627-91131	5	E5850-57922	17	E6403-13361	8
37150-3447-1	166	76591-1135-1	96	E5627-91141	5	E5900-96021	1	E6500-42413	15
37150-3447-1	178	76802-5691-0	35	E5627-A0027	5	E5900-96021	4	E6510-05552	9
37155-3447-1	111	76KD-1033-1	152	E5629-36412	3	E5900-96031	1	E6510-05552	24
37155-3447-1	113	76KP-0514	56	E5629-74111	23	E6200-04623	26	E6510-14532	9
37155-3447-1	174	76KP-1308-1	157	E5640-16171	15	E6200-23472	12	E6510-14671	9
37155-3447-1	178	77121-5682-0	35	E5640-73341	22	E6200-23482	12	E6510-23251	11
37220-2125-1	73	82KC-0641	147	E5640-74281	23	E6200-24112	11	E6510-33661	9
38240-1883-1	148	84612-1445-0	127	E5700-73361	22	E6200-25163	13	E6510-91502	8
38240-1883-1	158	84612-1445-0	128	E5752-35692	2	E6200-32113	3	E6520-74151	23
38240-1883-1	160	84612-1445-0	138	E5775-52031	16	E6200-35013	1	E6820-60011	26
38240-1883-1	175	84612-1445-0	140	E5800-01603	3	E6200-52142	16	E6850-03451	4
38240-1883-1	186	85726-4318-1	167	E5800-03316	4	E6201-32443	6	E6850-13561	4
38240-2141-2	116	85726-4318-1	169	E5800-11822	24	E6201-50619	21	E6850-13581	4
38360-2178-1	52	99571-2282-3	145	E5800-12352	24	E6300-04362	7	E6850-57313	19
38430-1827-1	151	C7910-18213	9	E5800-12373	124	E6300-04542	7	E7230-64012	26
38430-1827-1	160	E1100-33752	3	E5800-14001	8	E6300-04813	7	E7240-32731	22
38430-1827-1	179	E1500-18411	125	E5800-14051	8	E6300-04822	7	E7300-11781	123
38440-4424-1	31	E5205-54271	19	E5800-21052	11	E6300-11912	24	E7310-36431	3
38440-4475-1	36	E5500-01623	3	E5800-21152	11	E6300-21313	11	E8103-52111	15
38630-4476-1	36	E5500-04464	7	E5800-21162	11	E6300-21332	11	F6800-15111	10
3DG4-00025	105	E5500-11302	12	E5800-21202	11	E6300-21353	11	F6800-91831	22
3DG4-00026	105	E5500-13332	8	E5800-22141	11	E6300-22018	11	F6800-92451	24
3DG4-00028	105	E5500-14232	8	E5800-23115	11	E6300-22312	11	F6820-99013	25
3DG4-00029	105	E5500-15553	10	E5800-33144	19	E6300-23531	12	H008-103	84

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
H008-210	85	T2305-26531	77	T2350-22141ED	134	T2350-25582	56	T2350-37611	97
K1200-14171	59	T2305-27342	81	T2350-22841	145	T2350-25832	70	T2350-37691	95
K1200-14171	60	T2305-27561	80	T2350-23111	52	T2350-25832	72	T2350-38002	109
M9100-33212	187	T2305-28051	79	T2350-23132	53	T2350-25841	72	T2350-38002	114
P4410-98251	163	T2305-28162	79	T2350-23381	70	T2350-25853	72	T2350-38002BB	110
P5370-32511	104	T2305-28171	78	T2350-23381	71	T2350-25863	136	T2350-38002BB	112
P5370-69321	177	T2305-28181	78	T2350-23391	72	T2350-25871	135	T2350-38043	109
P5370-85752	165	T2305-28191	78	T2350-23391	73	T2350-25871	136	T2350-38043	110
P6272-85851	107	T2305-28201	79	T2350-23671	54	T2350-25892	135	T2350-38043	112
T2155-13531	125	T2305-28211	79	T2350-23821	63	T2350-25892	136	T2350-38043	114
T2155-13661	125	T2305-28221	78	T2350-23821	64	T2350-26112	64	T2350-38061	109
T2180-12161	124	T2305-28241	78	T2350-24103	187	T2350-26122	63	T2350-38061	110
T2180-12171	124	T2305-29733	81	T2350-24113	187	T2350-26122	64	T2350-38404	120
T2180-19501	165	T2305-29743	81	T2350-24122	187	T2350-26131	63	T2350-38501	120
T2180-53181	167	T2305-37171	95	T2350-24132	72	T2350-26131	64	T2350-39201	100
T2180-53181	169	T2305-43731	183	T2350-24141	187	T2350-26511	75	T2350-39241	100
T2180-70411	165	T2305-43883	41	T2350-24151	187	T2350-26551	75	T2350-39251	100
T2185-33651	177	T2305-44252	66	T2350-24161	187	T2350-26561	75	T2350-39262	100
T2185-37021	117	T2305-44252	67	T2350-24191	188	T2350-26611	76	T2350-39271	100
T2185-38031	109	T2305-44521	56	T2350-24231	72	T2350-26631	77	T2350-39281	100
T2185-38031	110	T2305-44521	57	T2350-24251	188	T2350-26651	77	T2350-39371	100
T2185-38031	112	T2305-44751	36	T2350-24273	188	T2350-26661	161	T2350-39461	98
T2185-38031	114	T2305-47561	183	T2350-24282	133	T2350-26661	162	T2350-39481	98
T2185-70223	164	T2305-51191	41	T2350-24282	136	T2350-26672	77	T2350-39511	98
T2185-70491	164	T2305-51191	42	T2350-24301	71	T2350-26692	76	T2350-39531	98
T2185-70491	172	T2320-14722	40	T2350-24313	71	T2350-26712	80	T2350-39541	98
T2185-76021	107	T2350-14744	40	T2350-24323	70	T2350-26722	80	T2350-39561	98
T2185-79011	179	T2350-14831	40	T2350-24323	71	T2350-26832	80	T2350-39571	98
T2185-79051	179	T2350-21117	47	T2350-24332BB	131	T2350-27111	80	T2350-39581	98
T2185-82551	166	T2350-21131	47	T2350-24332BB	133	T2350-27141	80	T2350-39601	98
T2185-82551	176	T2350-21153	46	T2350-24342	131	T2350-27313	80	T2350-39611	98
T2185-82551	177	T2350-21163	46	T2350-24342	133	T2350-27323	80	T2350-39621	98
T2185-82551	189	T2350-21214	69	T2350-24352	130	T2350-28101	78	T2350-39651	99
T2185-82561	92	T2350-21242	69	T2350-24361	71	T2350-28112	78	T2350-39661	99
T2185-82561	94	T2350-21253	69	T2350-24522	72	T2350-28141	78	T2350-39671	98
T2185-82561	126	T2350-21281	69	T2350-25132	58	T2350-28152	78	T2350-41601	36
T2185-82561	166	T2350-21312	129	T2350-25141	59	T2350-28231	78	T2350-41611	36
T2185-82561	177	T2350-21332	129	T2350-25151	58	T2350-35004	109	T2350-41681	36
T2195-32222	87	T2350-21342	129	T2350-25213	58	T2350-35004	116	T2350-42322	30
T2195-38031	112	T2350-21351	69	T2350-25213	60	T2350-35004BB	110	T2350-42451	31
T2195-38031	114	T2350-21541	69	T2350-25241	58	T2350-35011	152	T2350-42461	31
T2195-55531	140	T2350-21551	69	T2350-25241	60	T2350-35521	152	T2350-42471	31
T2198-68811	175	T2350-21711	52	T2350-25361	31	T2350-35531	152	T2350-42481	31
T2198-83171	176	T2350-21741	52	T2350-25361	58	T2350-37061	111	T2350-42491	31
T2305-14841	40	T2350-21751	52	T2350-25361	60	T2350-37061	113	T2350-42761	31
T2305-18531	70	T2350-21771	52	T2350-25361	64	T2350-37091	120	T2350-42771	31
T2305-18531	71	T2350-21791	53	T2350-25372	58	T2350-37112	96	T2350-42781	31
T2305-18531	72	T2350-22051	63	T2350-25372	60	T2350-37301	97	T2350-42791	31
T2305-21661	52	T2350-22051	64	T2350-25381	58	T2350-37311	97	T2350-42801	31
T2305-24151	70	T2350-22061	63	T2350-25381	60	T2350-37321	97	T2350-43011	32
T2305-24151	71	T2350-22061	64	T2350-25391	58	T2350-37331	97	T2350-43021	32
T2305-24151	72	T2350-22071	63	T2350-25391	60	T2350-37351	97	T2350-43031	32
T2305-25241	53	T2350-22071	64	T2350-25421	58	T2350-37361	97	T2350-43041	32
T2305-26061	30	T2350-22081	63	T2350-25421	60	T2350-37412	97	T2350-43101	30
T2305-26071	30	T2350-22081	64	T2350-25442	56	T2350-37421	97	T2350-43111	30
T2305-26081	30	T2350-22091	63	T2350-25452	56	T2350-37432	97	T2350-43121	30
T2305-26161	75	T2350-22091	64	T2350-25462	56	T2350-37442	97	T2350-43132	30
T2305-26171	75	T2350-22112	64	T2350-25492	146	T2350-37451	97	T2350-43141	30
T2305-26181	75	T2350-22141	144	T2350-25521	57	T2350-37472	96	T2350-43241	30
T2305-26521	77	T2350-22141ED	131	T2350-25574	57	T2350-37551	28	T2350-43251	30

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T2350-43261	30	T2350-55531	128	T2350-70492	163	T2350-95424	159	T2360-34151	104
T2350-43271	30	T2350-55541	127	T2350-71112	144	T2350-95432	158	T2360-34161	104
T2350-43281	30	T2350-55541	128	T2350-71211	144	T2350-95472	158	T2360-37034	114
T2350-43291	30	T2350-55732	138	T2350-71222	145	T2350-95472	160	T2360-37034BB	113
T2350-43441	32	T2350-55732	140	T2350-71231	144	T2350-95611	180	T2360-37051	89
T2350-43462	33	T2350-55802	131	T2350-71241	144	T2351-24261	188	T2360-37091	89
T2350-43541	33	T2350-55802	133	T2350-71313	144	T2351-27431	182	T2360-37151	117
T2350-43611	35	T2350-55811	131	T2350-71512BB	144	T2351-55462	156	T2360-37161	117
T2350-43621	35	T2350-55811	133	T2350-71531	144	T2351-85181ED	132	T2360-37171	117
T2350-43651	33	T2350-55821	139	T2350-71612BB	144	T2351-85191ED	132	T2360-37211	117
T2350-43661	35	T2350-55821	140	T2350-71622	144	T2351-95016	159	T2360-37552	27
T2350-43671	35	T2350-55871	127	T2350-71652	144	T2351-95027	159	T2360-38052	112
T2350-43691	33	T2350-55871	128	T2350-71802	145	T2351-95313	157	T2360-38052	114
T2350-43831	33	T2350-55881	127	T2350-71821	145	T2351-95313	159	T2360-38061	114
T2350-43841	32	T2350-55881	128	T2350-71831	145	T2351-95323	157	T2360-38061ED	112
T2350-43911	33	T2350-55922	138	T2350-78312	120	T2351-95323	159	T2360-38081	112
T2350-43921	33	T2350-55922	140	T2350-81142	152	T2351-97141	171	T2360-38081	114
T2350-43931	33	T2350-55942	138	T2350-81151	152	T2351-97211	158	T2360-38131	112
T2350-43941	33	T2350-55951	138	T2350-81191	153	T2351-97211	160	T2360-38131	114
T2350-43951	33	T2350-55951	140	T2350-85101005	186	T2355-31001	95	T2360-44114	66
T2350-43961	33	T2350-55961	127	T2350-85104	186	T2359-24112	62	T2360-44121	66
T2350-43981	34	T2350-55961	128	T2350-85113	186	T2360-21143	44	T2360-44171	65
T2350-44114	67	T2350-55961	139	T2350-85121BB	186	T2360-21152	45	T2360-44181	65
T2350-44122	67	T2350-55961	140	T2350-85131BB	186	T2360-21162	66	T2360-44192	65
T2350-44182	67	T2350-60131	155	T2350-85151	157	T2360-21181	45	T2360-44231	65
T2350-44192	67	T2350-60143	154	T2350-85151	159	T2360-21192	45	T2360-44241	65
T2350-44232	67	T2350-60143	155	T2350-85171	157	T2360-21421	51	T2360-44271	65
T2350-44312	74	T2350-60371	129	T2350-85171	159	T2360-21431	51	T2360-44342	137
T2350-44321	74	T2350-65253	142	T2350-85212ED	131	T2360-21441	51	T2360-44342BB	133
T2350-44333	74	T2350-65271	142	T2350-85212ED	134	T2360-21451	51	T2360-44521	65
T2350-44342	131	T2350-65371	122	T2350-85222ED	132	T2360-21461	51	T2360-44562	65
T2350-44351	74	T2350-65412BB	143	T2350-85222ED	134	T2360-22113	63	T2360-44591	65
T2350-44363	137	T2350-65431	143	T2350-90014BB	110	T2360-23612	55	T2360-44611	38
T2350-44363BB	131	T2350-65431002	143	T2350-90014BB	113	T2360-23641	55	T2360-55715	138
T2350-44363BB	133	T2350-65431003	143	T2350-90024BB	110	T2360-23651	65	T2360-55724	138
T2350-44521	67	T2350-65461	96	T2350-90024BB	113	T2360-23681	65	T2360-70126	164
T2350-44561	67	T2350-66012	91	T2350-90073ED	111	T2360-23693	51	T2360-70192	164
T2350-44591	67	T2350-66012	93	T2350-90073ED	113	T2360-24301	70	T2360-70233	164
T2350-44641	36	T2350-66101	91	T2350-90213BB	110	T2360-24313	70	T2360-70243	164
T2350-45011	91	T2350-66101	93	T2350-90213BB	113	T2360-25901	45	T2360-70412	161
T2350-46612	173	T2350-66181	91	T2350-90214	109	T2360-25911BB	45	T2360-70432	161
T2350-47511	183	T2350-66201	91	T2350-90214	115	T2360-26112	63	T2360-95081	157
T2350-47521	183	T2350-66201	93	T2350-90221	120	T2360-26641	77	T2360-95081	159
T2350-47531	183	T2350-66221	91	T2350-90325	121	T2360-31115	104	T2360-95091	159
T2350-50252	174	T2350-66221	93	T2350-90331	120	T2360-31123	104	T2360-95415	157
T2350-50633	148	T2350-70113	163	T2350-95018	157	T2360-32111	87	T2368-24311	136
T2350-53121	167	T2350-70141	163	T2350-95029	157	T2360-32131	104	T2368-24461	143
T2350-53121	169	T2350-70161	163	T2350-95071	121	T2360-32142	104	T2368-32151	87
T2350-53161	167	T2350-70161	164	T2350-95213	161	T2360-32182	87	T2368-32161	87
T2350-53161	169	T2350-70171	163	T2350-95213	162	T2360-32232	87	T2368-32171	87
T2350-53172	167	T2350-70171	164	T2350-95221	162	T2360-32242	88	T2368-32191	87
T2350-53172	169	T2350-70182	163	T2350-95221BB	132	T2360-32242	104	T2368-32252	87
T2350-54111	167	T2350-70182	164	T2350-95221BB	134	T2360-32251	87	T2368-32262	87
T2350-54111	169	T2350-70192	163	T2350-95221BB	161	T2360-32353	87	T2368-33121	106
T2350-55292	175	T2350-70201	163	T2350-95231	161	T2360-33114BB	106	T2368-33141BB	112
T2350-55454	156	T2350-70233	163	T2350-95231	162	T2360-33164	106	T2368-33192	106
T2350-55512BB	127	T2350-70261	163	T2350-95242	162	T2360-33171	106	T2368-33201	106
T2350-55522	127	T2350-70261	164	T2350-95251	161	T2360-33171	112	T2368-33201002	106
T2350-55522	128	T2350-70412	162	T2350-95251	162	T2360-33612	104	T2368-33201004	106
T2350-55531	127	T2350-70433	162	T2350-95424	158	T2360-34141	104	T2368-38114	108

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T2368-60081	154	T4125-14261	47	T4620-76031	107	T4665-39502	91	T4665-53781	169
T2368-60081	155	T4125-14261	48	T4625-52351	167	T4665-39502	93	T4665-55034	151
T2368-60441	130	T4125-38151	108	T4625-52351	169	T4665-39512	93	T4665-55061	151
T2370-25271	57	T4145-60582	27	T4625-52361	167	T4665-41621	36	T4665-55071	151
T2370-25291	56	T4145-60582	28	T4625-52361	169	T4665-42142	29	T4665-55081	151
T2370-25291	57	T4145-69331	177	T4625-55431	125	T4665-42601	36	T4665-55102	151
T2380-25271	56	T4157-56111	128	T4628-66211	122	T4665-42751	31	T4665-55313	156
T2380-31053	175	T4157-70151	163	T4660-53781	167	T4665-43211	31	T4665-55321	156
T2380-50272	174	T4157-70151	164	T4660-53781	169	T4665-43311	31	T4665-55322	150
T2440-16351	92	T4180-69961	175	T4660-69381	166	T4665-43631	33	T4665-55771	138
T2440-16351	93	T4240-17592	155	T4665-11231	123	T4665-43641	33	T4665-55771	140
T2440-27151	80	T4240-21792	52	T4665-11571	123	T4665-43811	32	T4665-55781	82
T2445-48174	167	T4260-33631	177	T4665-11622	123	T4665-43821	32	T4665-55781	133
T2445-48174	169	T4260-50100	91	T4665-11632	123	T4665-44511	38	T4665-55791	82
T2546-17361	154	T4260-50100	93	T4665-11681	123	T4665-44621	38	T4665-55791	133
T2546-17361	155	T4333-53651	167	T4665-11711	123	T4665-45022	91	T4665-55911	138
T2546-19403	165	T4333-53651	169	T4665-11721	123	T4665-45022	93	T4665-55911	140
T2555-50831	147	T4340-43751	182	T4665-11731	123	T4665-45032	91	T4665-63601	90
T2555-55461	150	T4340-43761	182	T4665-11741	123	T4665-45032	93	T4665-69231	152
T2555-69023	175	T4340-87821	172	T4665-11751	123	T4665-45201	90	T4665-69392	166
T2555-69571	179	T4520-26911	27	T4665-11761	123	T4665-46621	173	T4665-69392	178
T2555-75951	166	T4520-26911	28	T4665-12111	124	T4665-46621	181	T4665-69511	179
T2555-75951	177	T4520-26931	164	T4665-13113	125	T4665-50014	27	T4665-69521	179
T2610-21321	145	T4520-37372	110	T4665-13522	125	T4665-50014	28	T4665-70201	126
T2610-21754	52	T4520-37372	113	T4665-13541	125	T4665-50203	27	T4665-72161	125
T2610-21812	52	T4520-41681	36	T4665-13571	125	T4665-50203	28	T4665-73341	125
T2610-21861	185	T4520-41821	175	T4665-13581	125	T4665-50371	151	T4665-78301	146
T2610-37871	96	T4520-43071	75	T4665-14113	42	T4665-50382	148	T4665-81111	152
T2610-39252	100	T4520-43081	75	T4665-14301	39	T4665-50391	148	T4665-81132	152
T2610-39521	98	T4520-43091	75	T4665-14501	39	T4665-50601	179	T4665-81161	153
T2610-39571	100	T4520-43111	75	T4665-21621	49	T4665-50651	27	T4665-81171	153
T2610-39572	104	T4520-43151	75	T4665-21621	50	T4665-50651	28	T4665-90251	124
T2610-39882	122	T4520-43162	75	T4665-23521	55	T4665-50671	148	T4667-69012	175
T2610-51462	147	T4520-43171	75	T4665-23621	55	T4665-50691	27	T4667-69042	174
T2610-52461	167	T4520-43181	75	T4665-23631	55	T4665-50691	28	T4667-69161	174
T2610-52461	169	T4520-62331	161	T4665-25121	58	T4665-50711	147	T4667-69612	174
T2611-26693	167	T4520-62331	162	T4665-25121	60	T4665-50811	147	T4667-95113	179
T2611-26693	169	T4520-75481	175	T4665-25251	59	T4665-50821	147	T4667-95123	179
T2611-54823	152	T4520-83301	158	T4665-25281	58	T4665-50831	147	T4668-69051	166
T2615-85131	189	T4520-83301	160	T4665-29811	132	T4665-50901	147	T4668-69051	178
T2660-50111	167	T4520-90042	111	T4665-29811	134	T4665-50911	148	T4668-70111	164
T2660-50111	169	T4520-90042	113	T4665-31002	83	T4665-50921	149	T4668-70211	126
T2661-85111	189	T4520-90042	115	T4665-31502	107	T4665-50951	148	T4668-70251	164
T2661-85121	189	T4520-90042	120	T4665-32121	87	T4665-50961	148	T4670-12113	124
T2661-85131	189	T4620-21371	69	T4665-32205	31	T4665-50971	148	T4670-12121	124
T2670-50981	98	T4620-35012	109	T4665-34001	109	T4665-51131	148	T4670-21112	48
T2670-50981	100	T4620-35012	110	T4665-34001	110	T4665-51141	148	T4670-21322	129
T2670-55531	127	T4620-35012	112	T4665-34001	112	T4665-51211	147	T4670-21361	69
T2670-55531	128	T4620-35012	114	T4665-34001	114	T4665-51221	147	T4670-21891	185
T2670-55531	138	T4620-35012	116	T4665-35001	119	T4665-51231	147	T4670-24281	132
T2670-60091	154	T4620-37092	120	T4665-35511	152	T4665-51241	147	T4670-24521	73
T2670-60091	155	T4620-50701	147	T4665-36001	91	T4665-51252	147	T4670-25131	60
T2670-74432	157	T4620-66161	91	T4665-36001	93	T4665-51261	147	T4670-25141	61
T2670-74432	159	T4620-66161	93	T4665-37001	107	T4665-51271	147	T4670-25222	73
T4025-58541	167	T4620-69272	173	T4665-37084	120	T4665-51281	147	T4670-25231	73
T4025-58541	169	T4620-69272	181	T4665-37142	117	T4665-51291	147	T4670-25251	61
T4025-58571	167	T4620-69331	178	T4665-37151	117	T4665-51353	148	T4670-25851	73
T4025-58571	169	T4620-69472	166	T4665-37501	112	T4665-51362	148	T4670-25861	135
T4125-13561	125	T4620-69472	177	T4665-37501	114	T4665-51391	149	T4670-46611	181
T4125-13651	149	T4620-76002	107	T4665-38021	108	T4665-51551	124	T4670-50361	151

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4670-53711	167	T4815-93211	120						
T4670-53711	170	T4815-93211	127						
T4670-53751	168	T4815-93211	128						
T4670-53751	170	T4815-93211	172						
T4670-54121	168	T4835-17241	154						
T4670-54121	170	T4835-17241	155						
T4670-54131	168	T4930-35041	96						
T4670-54131	170	T4930-47091	118						
T4670-55421	124	T4930-52311	168						
T4670-55511	128	T4930-52311	170						
T4670-55713	140	T4930-52351	168						
T4670-55722	140	T4930-52351	170						
T4670-60111	155	T4930-52361	168						
T4670-60131	163	T4930-52361	170						
T4670-60431	130	T4930-52381	168						
T4670-69051	166	T4930-52381	170						
T4670-69051	175	T4930-52471	168						
T4670-69222	177	T4930-52471	170						
T4670-69385	177	T4930-52481	168						
T4670-69425	175	T4930-52481	170						
T4670-69712	179	T4930-69221	175						
T4670-69722	179	T4931-72091	125						
T4670-69881	177	T4980-52111	168						
T4670-70121	163	T4980-52111	170						
T4670-70432	165	T5210-42101	37						
T4670-81531	172	T5210-47072	92						
T4670-95412	159	T5210-47072	94						
T4670-95431	160	T5210-52101	176						
T4670-97111	171	T5210-55461	150						
T4670-97121	171	T5210-68563	179						
T4670-97131	171	T5520-75171	175						
T4670-A12000111	185	T5520-75191	184						
T4670-A13040102	180	T5525-50711	126						
T4675-14114	41	T5525-50721	126						
T4675-21531	49	T5525-50732	126						
T4675-21721	52	T5535-69951	175						
T4675-21731	52								
T4675-21811	52								
T4675-23521	54								
T4675-23611	54								
T4675-23631	54								
T4675-25261	57								
T4675-60053	155								
T4680-14211	46								
T4681-91111	153								
T4682-43132	75								
T4682-43141	75								
T4682-53552	168								
T4682-53552	170								
T4682-65311	128								
T4682-65311	139								
T4682-65311	141								
T4682-69931	180								
T4710-72416	125								
T4720-90091	111								
T4720-90091	113								
T4810-45341	117								
T4810-47151	117								
T4815-67371	14								
T4815-85003018	165								

INDEX 2

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
3점링크장치그룹	CK20M-T730A	144	오일주유튜브그룹	CK20M-T660A	116
7핀소켓그룹	CK280-T960A	180	오일팬그룹	3A150E-E020	3
가버너그룹	3A150LX-E170	20	외장1그룹	CK250-T305A	131
경광등그룹	CK280-T1300A	189	외장1그룹	CK2510H-T305A	133
계기판커버그룹	CK280-T810A	156	외장2그룹	CK2810H-T305Z	82
교류발전기그룹	3A139LWB-E200	23	외장전장품그룹	CK250H-T881A	166
기어케이스그룹	3A150LX-E040	5	외장전장품그룹	CK280-T881A	177
기어펌프그룹	CK2510H-T640A	107	워터펌프그룹	3A150LX-E180	21
냉각수호스그룹	3A139LWB-E190	22	위치조정레버그룹	CK20M-T710A	143
노즐홀더그룹	3A165A-E130	14	유압2그룹	CK2510-T655Z	109
뒤차동장치그룹	CK20M-T380A	75	유압2그룹	CK2810HEU-T655Z	114
뒤차축그룹	CK20M-T420A	80	유압그룹	CK2810EU-T655A	110
뒷바퀴그룹	CK20ME-T430A	182	유압그룹	CK2810HEU-T655A	112
드로우바그룹	CK250-T740A	146	유압승강암그룹	CK20M-T580A	97
라디에이터그룹	CK2510H-T030A	125	유압실린더그룹	CK22TH-T560A	95
라이트그룹	CK280-T901A	179	유압실린더본체그룹	CK22TH-T570A	96
매니폴드그룹	3A139LWB-E220	24	유압장치1그룹	CK20M-T590A	98
메인베어링케이스그룹	3A165-E050	7	유압장치2그룹	CK20M-T600A	100
명판그룹	CK250H-T910A	169	의자그룹	CK280-T850A	165
명판그룹	CK250-T910A	167	의자밀판그룹	CK20HE-T830A	161
발판그룹	CK280-T840A	163	의자밀판그룹	CK20ME-T830A	162
발판그룹	CK2810H-T840A	164	작업등그룹	CK250H-T990A	173
백미러그룹	CK280-T970A	172	작업등그룹	CK280-T990A	181
밸브로커암그룹	3A165-E080	8	전륜구동레버그룹	CK20H-T370A	137
베벨피니언축그룹	CK2510H-T470A	31	전륜구동장치그룹	CK20H-T260A	65
복동레버그룹	CK280-T700A	142	전륜구동장치그룹	CK20M-T260A	67
본넷트그룹	CK280-T750A	147	전륜구동포크그룹	CK20M-T360A	74
부변속레버그룹	CK280-T300A	130	제조명판그룹	F6810-G300A	25
부변속축그룹	CK2510H-T210A	55	조이스틱밸브그룹	CK2510H-T690A	119
부변속축그룹	CK2510-T210A	54	주변속레버그룹	CK280-T280A	129
부변속포크그룹	CK20H-T290A	70	주변속포크그룹	CK280-T270A	69
부변속포크그룹	CK280-T290A	71	주변배밸브그룹	CK20M-T610A	101
브레이크그룹	CK20M-T400A	78	주축그룹	CK2510H-T180A	50
브레이크페달그룹	CK2510H-T410A	138	주축그룹	CK2510-T180A	49
브레이크페달그룹	CK280-T410A	140	중간케이스그룹	CK20H-T160A	45
소음기그룹	CK2810HEU-T020A	124	중간케이스그룹	CK20M-T160A	46
속도조정레버그룹	3B183-E150	17	차동고정포크그룹	CK20M-T390A	77
스티어링실린더그룹	CK2510H-T510A	90	차동기어축그룹	CK2510H-T480A	32
스파이럴베벨기어그룹	CK20H-T250A	63	추진축그룹	CK2510H-T540A	38
스파이럴베벨기어그룹	CK20M-T250A	64	축전지그룹	CK280-T861A	174
실린더블록그룹	3A139LW-E010	1	카운터축그룹	CK2510-T200A	52
실린더헤드그룹	3A139LW-E030	4	캠축그룹	3A165LW-E100	10
실린더헤드커버그룹	3A139LWB-E090	9	커버그룹	CK20M-T245A	62
악셀레이터그룹	CK2510H-T800A	154	클러치그룹	CK2510H-T100A	39
악셀레이터그룹	CK280-T800A	155	클러치레버그룹	CK20M-T110A	40
앞바퀴그룹	CK20ME-T550A	183	클러치페달그룹	CK20M-T120A	127
앞웨이트그룹	CK280-T1010B	185	클러치페달그룹	CK280-T120A	128
앞차동장치그룹	CK20M-T460A	30	클러치하우징1그룹	CK2510H-T130A	42
앞차축그룹	CK20M-T500A	35	클러치하우징1그룹	CK2510-T130A	41
앞차축브라켓그룹	CK2510H-T530A	36	클러치하우징2그룹	CK2510H-T140A	43
앞차축지지그룹	CK2510H-T450A	29	트랜스미션케이스그룹	CK20H-T170A	47
앞차축케이스그룹	CK2510H-T490A	33	트랜스미션케이스그룹	CK280-T170A	48
앞차축프레임그룹	CK2510H-T440A	27	파워스티어링유니트그룹	CK2510H-T520A	93
앞차축프레임그룹	CK2510M-T440A	28	파워스티어링유니트그룹	CK2510-T520A	91
에어크리너그룹	CK2510H-T010A	123	펜더그룹	CK2510H-T820A	157
엔진전장품그룹	CK280-T891A	26	펜더그룹	CK280-T820A	159
엔진정지레버그룹	3A139LWB-E160	19	프레임그룹	CK2510M-T780A	151
연료캠축그룹	3A150LW-E140	15	프레임전장품그룹	CK280-T871A	175
연료탱크그룹	CK280-T790A	152	플라이휠그룹	3A139LWB-E120	13
예비품그룹	CK280-T1000A	184	피스톤크랭크축그룹	3A139LWB-E110	11

INDEX 3

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
<샤시>			실린더블록그룹	3A139LW-E010	1
3점링크장치그룹	CK20M-T730A	144	실린더헤드그룹	3A139LW-E030	4
계기판커버그룹	CK280-T810A	156	실린더헤드커버그룹	3A139LWB-E090	9
드로우바그룹	CK250-T740A	146	엔진전장품그룹	CK280-T891A	26
라디에이터그룹	CK2510H-T030A	125	엔진정지레버그룹	3A139LWB-E160	19
명판그룹	CK250H-T910A	169	연료캠축그룹	3A150LW-E140	15
명판그룹	CK250-T910A	167	오일팬그룹	3A150E-E020	3
발판그룹	CK280-T840A	163	워터펌프그룹	3A150LX-E180	21
발판그룹	CK2810H-T840A	164	제조명판그룹	F6810-G300A	25
백미러그룹	CK280-T970A	172	캠축그룹	3A165LW-E100	10
복동레버그룹	CK280-T700A	142	플라이휠그룹	3A139LWB-E120	13
본넷그룹	CK280-T750A	147	피스톤크랭크축그룹	3A139LWB-E110	11
부변속레버그룹	CK280-T300A	130	<옵션>		
브레이크페달그룹	CK2510H-T410A	138	경광등그룹	CK280-T1300A	189
브레이크페달그룹	CK280-T410A	140	뒷바퀴그룹	CK20ME-T430A	182
소음기그룹	CK2810HEU-T020A	124	앞바퀴그룹	CK20ME-T550A	183
악셀레이터그룹	CK2510H-T800A	154	앞웨이트그룹	CK280-T1010B	185
악셀레이터그룹	CK280-T800A	155	예비품그룹	CK280-T1000A	184
에어크리너그룹	CK2510H-T010A	123	햇빛가리개그룹	CK20M-T1020A	186
연료탱크그룹	CK280-T790A	152	MID PTO 그룹	CK20-T1055B	187
외장1그룹	CK250-T305A	131	<유압>		
외장1그룹	CK2510H-T305A	133	기어펌프그룹	CK2510H-T640A	107
외장전장품그룹	CK250H-T881A	166	스티어링실린더그룹	CK2510H-T510A	90
위치조정레버그룹	CK20M-T710A	143	오일주유티브그룹	CK20M-T660A	116
의자그룹	CK280-T850A	165	외장2그룹	CK2810H-T305Z	82
의자밀판그룹	CK20HE-T830A	161	유압2그룹	CK2510-T655Z	109
의자밀판그룹	CK20ME-T830A	162	유압2그룹	CK2810HEU-T655Z	114
작업등그룹	CK250H-T990A	173	유압그룹	CK2810EU-T655A	110
전륜구동레버그룹	CK20H-T370A	137	유압그룹	CK2810HEU-T655A	112
주변속레버그룹	CK280-T280A	129	유압승강암그룹	CK20M-T580A	97
클러치페달그룹	CK20M-T120A	127	유압실린더그룹	CK22TH-T560A	95
클러치페달그룹	CK280-T120A	128	유압실린더본체그룹	CK22TH-T570A	96
펜더그룹	CK2510H-T820A	157	유압장치1그룹	CK20M-T590A	98
펜더그룹	CK280-T820A	159	유압장치2그룹	CK20M-T600A	100
프레임그룹	CK2510M-T780A	151	조이스틱밸브그룹	CK2510H-T690A	119
핸들그룹	CK280-T770A	150	주분배밸브그룹	CK20M-T610A	101
PTO레버그룹	CK20M-T350-1A	136	파워스티어링유니트그룹	CK2510H-T520A	93
PTO레버그룹	CK280-T350A	135	파워스티어링유니트그룹	CK2510-T520A	91
ROPS그룹	CK280-T920A	171	하강속도조정밸브	CK20M-T720A	122
<앞차축>			흡입티브그룹	CK2510H-T650A	108
베벨피니언축그룹	CK2510H-T470A	31	HST내부유압라인그룹	CK2510H-T330A	89
앞차동장치그룹	CK20M-T460A	30	HST외부유압라인그룹	CK2510H-T680A	117
앞차축그룹	CK20M-T500A	35	HST조합그룹	CK2510H-T310A	83
앞차축브라켓그룹	CK2510H-T530A	36	HST콘트롤1그룹	CK2510H-T320A	87
앞차축지지그룹	CK2510H-T450A	29	HST콘트롤2그룹	CK20H-T620A	104
앞차축케이스그룹	CK2510H-T490A	33	HST콘트롤3그룹	CT120-T630A	106
앞차축프레임그룹	CK2510H-T440A	27	<전장>		
앞차축프레임그룹	CK2510M-T440A	28	7핀소켓그룹	CK280-T960A	180
차동기어축그룹	CK2510H-T480A	32	라이트그룹	CK280-T901A	179
추진축그룹	CK2510H-T540A	38	외장전장품그룹	CK280-T881A	177
<엔진>			작업등그룹	CK280-T990A	181
가버너그룹	3A150LX-E170	20	축전지그룹	CK280-T861A	174
교류발전기그룹	3A139LWB-E200	23	프레임전장품그룹	CK280-T871A	175
기어케이스그룹	3A150LX-E040	5	<트랜스미션>		
냉각수호스그룹	3A139LWB-E190	22	뒤차동장치그룹	CK20M-T380A	75
노즐홀더그룹	3A165A-E130	14	뒤차축그룹	CK20M-T420A	80
매니폴드그룹	3A139LWB-E220	24	부변속축그룹	CK2510H-T210A	55
메인베어링케이스그룹	3A165-E050	7	부변속축그룹	CK2510-T210A	54
밸브로커암그룹	3A165-E080	8	부변속포크그룹	CK20H-T290A	70
속도조정레버그룹	3B183-E150	17	부변속포크그룹	CK280-T290A	71

