

목 차

[엔진]

D952-E010	실린더블록 그룹	1
DK751-E010	실린더블록 그룹	3
DK801-E010	실린더블록 그룹	5
D952-E020	피스톤크랭크축 그룹	7
DK751-E020	피스톤크랭크축 그룹	8
DK801-E020	피스톤크랭크축 그룹	9
D952-E030	실린더헤드 그룹	10
DK751-E030	실린더헤드 그룹	12
DK801-E030	실린더헤드 그룹	14
D952-E040	록커암 그룹	16
DK751-E040	록커암 그룹	18
DK801-E040	록커암 그룹	20
D952-E050	타이밍케이스 그룹	22
DK751-E050	타이밍케이스 그룹	24
DK801-E050	타이밍케이스 그룹	26
D952-E060	워터펌프 그룹	28
DK751-E060	워터펌프 그룹	29
D952-E070A	밸런스 그룹	30
DK751-E070	밸런스 그룹	31
DK801-E070	밸런스 그룹	32
D952-E080	연료분사펌프 그룹	33
DK751-E080	연료분사펌프 그룹	35
DK801-E080	연료분사펌프 그룹	37
DK901-E080	연료분사펌프 그룹	39
D952-E090	오일팬 그룹	41
DK751-E090	오일팬 그룹	42
D952-E100	실린더헤드커버 그룹	43
DK751-E100	실린더헤드커버 그룹	44
D952-E110	브리더 그룹	45
DK751-E110	브리더 그룹	46
DK801-E110	브리더 그룹	47
D952-E120	오일호스 그룹	48
DK801-E120	오일호스 그룹	49
D952-E130	오일쿨러 그룹	50
DK751-E130	오일쿨러 그룹	51
DK801-E130	오일쿨러 그룹	52
D952-E140	오일필터 그룹	53
DK751-E140	오일필터 그룹	54
D952-E150	냉각팬 그룹	55
DK751-E150	냉각팬 그룹	56
DK801-E150	냉각팬 그룹	57
D952-E160	교류발전기 그룹	58
DK751-E160	교류발전기 그룹	59

D952-E170	매니폴드 그룹.	60
DK751-E170	매니폴드 그룹.	61
DK801-E170	매니폴드 그룹.	62
D952-E180	연료공급펌프 그룹.	63
DK751-E180	연료공급펌프 그룹.	64
DK753-E180	연료공급펌프그룹.	65
DK801-E180	연료공급펌프 그룹.	67
D952-E190	프리필터 그룹.	68
DK751-E190	프리필터 그룹.	69
D952-E200	예열플러그 그룹.	70
DK751-E200	예열플러그 그룹.	71
DK801-E200	예열플러그 그룹.	72
D652-E210	플라이휠일그룹.	73
D952-E210	플라이휠그룹.	74

[앞차축]

D652-T255A	앞차동기어케이스그룹.	75
D652-T260A	베벨피니언축그룹.	77
D652-T265A	앞차동장치그룹.	78
D652-T270A	베벨기어축그룹.	80
D952-T270A	베벨기어축 그룹.	82
D652-T275A	베벨기어케이스그룹.	84
D652-T280A	앞차축케이스그룹.	86
D652-T285A	앞차축그룹.	88

[트랜스미션]

D652P-T120A	프론트커버그룹.	90
D652P-T125A	클러치하우징그룹.	91
D652P-T130A	트랜스밋션케이스그룹.	92
D652P-T135A	파워리버스그룹.	93
D952P-T135A	파워리버스그룹.	95
D652P-T140A	1축그룹.	97
D652P-T145A	2축그룹.	98
D652P-T150A	후진축그룹.	100
D652P-T155A	뒷차동장치그룹.	101
DK802-T160A	뒷차동고정장치그룹.	103
D652-T170A	주변속포크레버그룹.	104
D652P-T175A	부변속그룹.	105
D652P-T180A	초저속그룹.	107
D652P-T185A	부변속, 초저속포크레버그룹.	109
D652P-T190A	PT0클러치그룹.	111
D62-T195A	PT0포크그룹.	113
DK802-T200A	PT0축그룹.	114
DK802-T205A	PT0변속장치그룹.	116
D652P-T210A	전륜구동축그룹.	117

D68-T235A	브레이크케이스그룹.	.121
D952-T235A	브레이크케이스 그룹.	.122
D68-T240A	뒷차축케이스그룹.	.123
D952-T240A	뒷차축케이스 그룹.	.124
D68-T245A	뒷차축그룹.	.125
D952-T245A	뒷차축 그룹.	.126
D652P-T290A	추진축그룹.	.127
D652P-T295A	클러치그룹.	.128
D852P-T320A	오일주유파이프그룹.	.129
DK802-T2457A	차동페달그룹.	.130

[유압]

D652P-T225A	유압실린더그룹.	.131
D852P-T225A	유압실린더그룹.	.133
D652P-T230A	유압승강암그룹.	.134
D652P-T231A	유압실린더본체그룹.	.135
D652P-T234A	토크링크브라켓그룹.	.136
D652-T287A	스티어링실린더그룹.	.137
DK752-T287A	스티어링실린더그룹.	.138
DK802-T320A	오일주유파이프그룹.	.139
DK802-T330A	흡입파이프그룹.	.140
D652P-T335A	기어펌프그룹.	.141
DK754P-T335A	기어펌프그룹.	.142
D652-T340A	스티어링호스그룹.	.143
DK802-T345A	스티어링실린더그룹.	.144
D652P-T355A	유압파이프그룹.	.145
D652P-T360A	조이스틱밸브그룹.	.146
D652P-T360B	조이스틱밸브모듈화그룹.	.148
D652P-T380A	오일쿨러그룹.	.150
D652P-T450A	브레이크오일탱크그룹.	.152
D652P-T620A	스티어링그룹(캐빈).	.153
D852P-T620A	스티어링그룹(캐빈).	.156
D652P-T630A	스티어링호스그룹(캐빈).	.159
D652P-T2451A	셔틀밸브그룹.	.160
D652P-T2452A	모듈레이트밸브그룹.	.162
D652P-T2453A	유압장치그룹.	.164
D952P-T2454A	브레이크파이프그룹.	.167
D652P-T2461A	밸브유니트그룹.	.168

[샤시]

D651-T010A	에어크리너그룹.	.169
DK754EU-T010A	에어크리너그룹.	.170
D652-T020A	소음기그룹.	.171
D702-T020A	소음기그룹.	.174
D652P-T030A	라디에이터그룹.	.176

D701-T040A	에어콘브라켓그룹.	.179
DK802-T220A	주차브레이크그룹.	.180
D68-T300A	앞차축브라켓그룹.	.181
D652-T315A	핸들그룹.	.182
D652P-T410A	수평센서브라켓그룹.	.183
D652-T415A	앞차축프레임그룹.	.184
DK904EU-T415A	앞차축프레임그룹.	.186
D652-T420A	본넷트그룹.	.188
DK754EU-T430A	본넷트취부대그룹.	.191
D652P-T440A	에어크리너지지대그룹.	.197
DK754EU-T445A	에어크리너지지대2그룹.	.199
D652-T470A	악셀레이터그룹.	.200
D702-T470A	악셀레이터그룹.	.201
MX100-T480A	명판그룹.	.202
MX70-T480A	명판그룹.	.204
MX80-T480A	명판그룹.	.206
MX90-T480A	명판그룹.	.208
D652P-T485A	연료탱크그룹.	.210
D701-T490A	연료파이프그룹.	.213
D652P-T495A	셔틀레버그룹.	.214
D652P-T500A	주부변속레버그룹.	.215
D652P-T505A	복동레버그룹.	.216
D652-T510A	PT0레버그룹.	.217
D652-T520A	차동레버그룹.	.218
D652P-T525A	위치견인레버그룹.	.219
D652-T530A	주차브레이크레버그룹.	.221
D652-T535A	로워링크그룹.	.222
D52-T540A	체크링크 그룹.	.224
D852P-T540A	체크링크그룹.	.225
D652P-T545A	리프트로드그룹.	.226
D852P-T545A	리프트로드그룹.	.228
DK80-T550M	톱링크그룹.	.230
D652-T555A	PT0축커버그룹.	.231
DK75-T560A	히치그룹.	.232
D652P-T565A	발판매트그룹.	.233
D652P-T570A	의자그룹.	.235
D652P-T585A	캐빈(앞)지지대그룹.	.236
D652P-T590A	캐빈(뒤)지지대그룹.	.237
D952P-T590A	캐빈(뒤)지지대그룹.	.238
D652P-T610A	경심센서브라켓그룹.	.239
DK752JP-T640A	브레이크페달그룹(캐빈).	.240
D652-T650A	브레이크파이프그룹(캐빈).	.241
D652P-T660A	클러치페달그룹(캐빈).	.242
D652-T670A	악셀레이터그룹(캐빈).	.244
D652P-T680A	계기판커버그룹(캐빈).	.245

D652P-T690A	셔틀레버그룹(캐빈)	.246
D652P-T700A	주변속레버그룹(캐빈)	.248
D652P-T710A	복동레버그룹(캐빈)	.250
D652-T720A	PT0레버그룹(캐빈)	.251
D652-T730A	차동페달그룹(캐빈)	.253
D652P-T740A	위치견인레버그룹(캐빈)	.254
D652-T750A	주차브레이크그룹(캐빈)	.255
D652-T760A	토크링크그룹(캐빈)	.256
D652-T770A	방음판 그룹(캐빈)	.257
D652P-T2454A	브레이크파이프그룹	.259
D652-T2455A	주변속레버그룹	.260
D652P-T2456A	셔틀/PT0레버그룹	.262
D952-T2458A	주차/복동레버그룹	.263
D652P-T2459A	프레임그룹	.264
D652P-T2465A	센서브라켓그룹	.265

[전장]

D652P-T390E	축전지그룹	.266
D652P-T400E	전기장치1그룹	.267
D652P-T405E	전기장치2그룹	.269
D702P-T405E	전기장치2그룹	.271
MX100-T405E	전기장치2그룹	.273
D652-T633E	캐빈라이트그룹	.274
MX100-T633E	캐빈라이트그룹	.277
D652P-T635E	캐빈전장품1그룹	.280
MX100-T635E	캐빈전장품1그룹	.283
D652-T840E	와이퍼모터그룹	.286
D652-T880E	캐빈전장품3그룹	.287

[캐빈]

D652-T615A	에어콘히터그룹	.288
D652P-T780A	캐빈그룹	.290
D652-T790A	에어콘그룹(캐빈)	.293
D652P-T800A	캐빈명판그룹	.295
D652P-T810A	앞유리그룹	.296
D652-T820E	출입문그룹	.299
D652-T830E	뒷유리그룹	.302
D652P-T850A	지붕그룹	.304
D652-T860E	선루프그룹	.306
D652P-T890A	펜더그룹	.308
D652-T900E	에어콘덕트그룹	.311


[옵션]

G9000-001	오일페인트그룹	.313
D85-T305A	앞바퀴그룹	.315

DK75-T305A	앞바퀴그룹.	.316
D652-T310A	뒷바퀴 그룹.	317
D852-T310A	뒷바퀴 그룹.	318
DK902AU-T310A	뒷바퀴그룹.	.319
DK751-T1600B	뒷바퀴웨이트조합그룹(옵션).	.320
D581-T2040A	웨이트그룹(옵션).	.321
D85-T2040A	웨이트그룹(옵션).	.322
D952-T2050B	뒷바퀴웨이트그룹(옵션).	.323
 INDEX 1		 324
INDEX 2		338
INDEX 3		341

D952-E010

실린더블록 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ50321	실린더블럭조합				1			
2	33142111	간격통				10			
3	32166329	볼트				10			
4	3112D071	캠축부시				1			
5	3241A012	플러그				1			
6	2485A108	마개				2			
7	0650588	플러그				1			
8	0650710	플러그				1			
9	3212P008	플러그				1			
10	3244A009	평행핀				2			
11	32141316	플러그 (배수)				1			
12	3241A011	플러그				1			
13	3212V006	플러그				1			
14	2314F001	볼트				4			
15	2113A003	피스톤쿨링젯				4			
16	2418F704	하우징조합				1			
17	3211C002	볼트				10			
18	2314C049	볼트				1			
19	2415D053	평와셔				1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK751-E010

실린더블록 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ50312	실린더블럭조합	1						
2	3133F071	베어링캡	1						
3	3133F072	베어링캡	2						
4	3133F073	베어링캡	1						
5	3133F074	베어링캡	1						
6	33142111	간격통	10						
7	32166329	볼트	10						
8	3112D071	캠축부시	1						
9	3241A012	플러그	1						
10	3241A011	플러그	2						
11	0650588	플러그	1						
12	0650710	플러그	1						
13	3212P008	플러그	1						
14	3244A009	평행핀	2						
15	32141316	플러그 (배수)	2						
16	2485A108	마개	1						
17	3212V006	플러그	1						
18	2314F001	볼트	4						
19	2113A001	피스톤쿨링젯	4						


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK801-E010

실린더블록 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ50312	실린더블럭조합		1	1				
2	3133F071	베어링캡		1	1				
3	3133F072	베어링캡		2	2				
4	3133F073	베어링캡		1	1				
5	3133F074	베어링캡		1	1				
6	33142111	간격통		10	10				
7	32166329	볼트		10	10				
8	3112D071	캠축부시		1	1				
9	3241A012	플러그		1	1				
10	3241A011	플러그		2	2				
11	0650588	플러그		1	1				
12	0650710	플러그		1	1				
13	3212P008	플러그		1	1				
14	3244A009	평행핀		2	2				
15	32141316	플러그 (배수)		2	2				
16	2485A108	마개		1	1				
17	3212V006	플러그		1	1				
18	2314F001	볼트		4	4				
19	2113A001	피스톤쿨링젯		4	4				


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D952-E020

피스톤크랭크축그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ90222	크랭크축조합				1			
2	U5MB0018	메인베어링				1			
3	U5ME0026	대단메탈				1			
4	31137551	사이드메탈				2			
5	31137561	사이드메탈				2			
6	3117C221	크랭크축기어				1			
7	0500012	키				1			
8	3115T051	크랭크축폴리				1			
9	3241N001	스러스트블럭				1			
10	32186137	볼트 (BOLT)				3			
11	4115C311	연접봉				4			
12	4115C311	연접봉				4			
13	3112A005	소단부부시				4			
14	3212V003	연접봉볼트				8			
15	4115P015	피스톤 & 링KIT				4			
16	3311A017	피스톤핀				4			
17	2721332	멈춤링				8			
18	UPRK0002	피스톤링조합				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK751-E020

피스톤크랭크축 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ90224	크랭크축 키트	1						
2	U5MB0019	메인베어링 (3기통)	1						
3	U5ME0013	대단베어링(KIT)	1						
4	31137551	사이드메탈	2						
5	31137561	사이드메탈	2						
6	3117C221	크랭크축기어	1						
7	0500012	키	1						
8	3115T051	크랭크축폴리	1						
9	3241N001	스러스트블럭	1						
10	32186137	볼트 (BOLT)	3						
11	4115C311G	연접봉조합	4						
12	4115C311	연접봉	4						
13	3112A005	소단부부시	4						
14	3212V003	연접봉볼트	8						
15	4115P011	피스톤 & 링조합	4						
16	3311A017	피스톤핀	4						
17	2721332	멈춤링	8						
18	UPRK0002	피스톤링조합	1						

<-> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<-> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

DK801-E020

피스톤크랭크축 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ90222	크랭크축조합		1	1				
2	U5MB0019	메인베어링 (3기통)		1	1				
3	U5ME0013	대단베어링(KIT)		1	1				
4	31137551	사이드메탈		2	2				
5	31137561	사이드메탈		2	2				
6	3117C221	크랭크축기어		1	1				
7	0500012	키		1	1				
8	3115T051	크랭크축폴리		1	1				
9	3241N001	스러스트블럭		1	1				
10	32186137	볼트(BOLT)		3	3				
11	4115C311G	연접봉조합		4	4				
12	4115C311	연접봉		4	4				
13	3112A005	소단부부시		4	4				
14	3212V003	연접봉볼트		8	8				
15	4115P015	피스톤 & 링KIT		4	4				
16	3311A017	피스톤핀		4	4				
17	2721332	멈춤링		8	8				
18	UPRK0002	피스톤링조합		1	1				

<---> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D952-E030

실린더헤드 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ80268	실린더헤드조합				1			
2	3313A012	밸브가이드				4			
3	3313A012	밸브가이드				4			
4	3314A241	흡기밸브시트				4			
5	3314A231	배기밸브시트				4			
6	32416117	플러그				2			
7	0650588	플러그				4			
8	3142H071	흡기밸브				4			
9	2418M519	밸브스템시일 (녹색)				4			
10	3174A016	밸브스프링				4			
11	3342A011	밸브스프링받침				4			
12	3142W004	밸브스프링멈춤쇠				8			
13	3142A151	배기밸브				4			
14	2418M517	밸브스템 시일				4			
15	3174A016	밸브스프링				4			
16	3342A011	밸브스프링받침				4			
17	3142W004	밸브스프링멈춤쇠				8			
18	E7240-32291	아답터				1			
19	E7240-32731	온도센더조합				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D952-E030

실린더헤드 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	04811-00160	O링				1			P16
21	3681E051	헤드가스켓				1			
22	3218A011	볼트				7			
23	3218A012	볼트				3			
24	2431154	플러그				1			
25	4133L048	연결파이프조합				1			
26	4133L048	연결파이프조합				1			
27	2418F002	O링				1			
28	2418F001	O링				1			
29	2314H003	볼트				2			
30	4133L509	냉각수파이프				1			
31	4133L509	냉각수파이프				1			
32	2415H219	냉각수파이프 오일시일				1			
33	2314H012	볼트				1			
34	2314H004	볼트				1			
35	29990015	냉각수파이프플러그				1			
36	29990016	냉각수파이프O링				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK751-E030

실린더헤드 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ80270	실린더헤드조합	1						
2	3313E021	흡기밸브가이드	4						
3	3313E021	흡기밸브가이드	4						
4	3314A151	흡기밸브시트	4						
5	3314A161	배기밸브시트	4						
6	32416117	플러그	2						
7	0650588	플러그	4						
8	3142H071	흡기밸브	4						
9	2418M519	밸브스템시일 (녹색)	4						
10	3174A016	밸브스프링	4						
11	3342A011	밸브스프링받침	4						
12	3142W004	밸브스프링멈춤쇠	8						
13	3142A151	배기밸브	4						
14	2418M514	밸브스템시일 (갈색)	4						
15	3174A016	밸브스프링	4						
16	3342A011	밸브스프링받침	4						
17	3142W004	밸브스프링멈춤쇠	8						
18	E7240-32291	아답터	1						
19	E7240-32731	온도센더조합	1						

<---> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK751-E030

실린더헤드 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	04811-00160	O 링	1						
21	2431154	플러그	1						
22	3681E051	헤드가스켓	1						
23	3218A011	볼트	7						
24	3218A012	볼트	3						
25	2431154	플러그	1						
26	4133L048	연결파이프조합	1						
27	3782L003	연결파이프	1						
28	2418F002	O링	1						
29	2418F001	O링	1						
30	2314H003	볼트	2						
31	4133L503	연결파이프	1						
32	2485C041P	써모스탯	1						
33	2415H008	O 링	1						
34	2314H012	볼트	1						
35	2314H004	볼트	1						

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK801-E030

실린더헤드 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ80268	실린더헤드조합		1	1				
2	3313E021	흡기밸브가이드		4	4				
3	3313E021	흡기밸브가이드		4	4				
4	3314A151	흡기밸브시트		4	4				
5	3314A161	배기밸브시트		4	4				
6	32416117	플러그		2	2				
7	0650588	플러그		4	4				
8	3142H071	흡기밸브		4	4				
9	2418M519	밸브스템시일 (녹색)		4	4				
10	3174A016	밸브스프링		4	4				
11	3342A011	밸브스프링받침		4	4				
12	3142W004	밸브스프링멈춤쇠		8	8				
13	3142A151	배기밸브		4	4				
14	2418M514	밸브스템시일 (갈색)		4	4				
15	3174A016	밸브스프링		4	4				
16	3342A011	밸브스프링받침		4	4				
17	3142W004	밸브스프링멈춤쇠		8	8				
18	E7240-32291	아답터		1	1				
19	E7240-32731	온도센더조합		1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK801-E030

실린더헤드 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	04811-00160	O링		1	1				
21	2431154	플러그		1	1				
22	3681E046	실린더헤드가스켓		1	1				
23	3218A011	볼트		7	7				
24	3218A012	볼트		3	3				
25	2431154	플러그		1	1				
26	4133L048	연결파이프조합		1	1				
27	3782L003	연결파이프		1	1				
28	2418F002	O링		1	1				
29	2418F001	O링		1	1				
30	2314H003	볼트		2	2				
31	4133L503	연결파이프		1					
31	4133L509	냉각수파이프		1	1			<----	
32	2485C041P	써모스탯		1	1				
33	2415H008	O 링		1	1				
34	2314H012	볼트		1	1				
35	2314H004	볼트		1	1				

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D952-E040

록커암 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4115R612	록커암조합				1			
2	4115R703	록커암축조합				1			
3	4115R703	록커암축조합				1			
4	2485A104	플러그				2			
5	4115R314	록커암조합				4			
6	4115R314	록커암조합				4			
7	4115R314	록커암조합				4			
8	0576052	조정너트				4			
9	32114145	볼트				4			
10	3174A015	록커암축스프링				3			
11	4115R315	록커암조합				4			
12	4115R315	록커암조합				4			
13	4115R315	록커암조합				4			
14	0576052	조정너트				4			
15	32114145	볼트				4			
16	2722A022	스냅링				2			
17	2134A502	와셔				2			
18	2316A901	볼트				1			
19	2316A902	볼트				3			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK751-E040

록커암 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4115R612	록커암조합	1						
2	4115R703	록커암축조합	1						
3	3141P008	록커암축	1						
4	2485A104	플러그	2						
5	4115R314	록커암조합	4						
6	3737A291	록커암	4						
7	3271A011	패드	4						
8	0576052	조정너트	4						
9	32114145	볼트	4						
10	3174A015	록커암축스프링	3						
11	4115R315	록커암조합	4						
12	3737A291	록커암	4						
13	3271A011	패드	4						
14	0576052	조정너트	4						
15	32114145	볼트	4						
16	2722A022	스냅링	2						
17	2134A502	와셔	2						
18	2316A901	볼트	1						
19	2316A902	볼트	3						


<---> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK801-E040

록커암 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4115R612	록커암조합		1	1				
2	4115R703	록커암축조합		1	1				
3	3141P008	록커암축		1	1				
4	2485A104	플러그		2	2				
5	4115R314	록커암조합		4	4				
6	3737A291	록커암		4	4				
7	3271A011	패드		4	4				
8	0576052	조정너트		4	4				
9	32114145	볼트		4	4				
10	3174A015	록커암축스프링		3	3				
11	4115R315	록커암조합		4	4				
12	3737A291	록커암		4	4				
13	3271A011	패드		4	4				
14	0576052	조정너트		4	4				
15	32114145	볼트		4	4				
16	2722A022	스냅링		2	2				
17	2134A502	와셔		2	2				
18	2316A901	볼트		1	1				
19	2316A902	볼트		3	3				


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D952-E050

타이밍케이스 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3716C573	타이밍케이스				1			
2	2418F437	오일 시일				1			
3	3681P053	타이밍케이스가스켓				1			
4	2314H003	볼트				8			
5	2314H034	볼트				4			
6	4111A034	아이들기어				1			
7	4111A034	아이들기어				1			
8	4111A034	아이들기어				2			
9	3311A054	허브				1			
10	3241H025	판				1			
11	2314J011	볼트				3			
12	3117N001	캠축기어				1			
13	0500012	키				1			
14	3112X011	스러스트와셔				1			
15	2116053	핀				1			
16	3321A003	와셔				1			
17	2314J606	볼트				1			
18	4142A504	타이밍기어카버				1			
19	4142A504	타이밍기어카버				1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK751-E050

타이밍케이스 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3716C471	타이밍케이스	1						
2	2418F436	오일시일 (~F437)	1						
3	3617V015	타이밍케이스가스켓	1						
4	3617V016	타이밍케이스가스켓	1						
5	2314H003	볼트	8						
6	2314H034	볼트	4						
7	3117N042	아이들기어조합	1						
8	3117N042	아이들기어조합	1						
9	0050345	부시	2						
10	33426161	허브	1						
11	3241H009	판	1						
12	2314J010	볼트	3						
13	3117N001	캠축기어	1						
14	0500012	키	1						
15	3321A003	와셔	1						
16	2116053	핀	1						
17	3112X011	스러스트와셔	1						
18	2314J606	볼트	1						
19	4142A504	타이밍기어카버	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK751-E050

타이밍케이스 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	3716A504	타이밍 카버	1						
21	3681P047	카버가스켓	1						
22	2314H002	볼트	9						
23	2314H012	볼트	5						
24	2314J002	볼트	1						
25	2431154	플러그	1						
26	4134C043	오일주입구조합	1						
27	3781C005	주입구	1						
28	2415B148	O링	1						
29	4142X098	마개	1						
30	3781A008	캡	1						
31	2415633	O링	1						
32	2314K161	볼트	1						
33	2314H005	볼트	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK801-E050

타이밍케이스 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3716C471	타이밍케이스		1	1				
2	2418F436	오일시일 (~F437)		1	1				
3	3617V015	타이밍케이스가스켓		1	1				
4	3617V016	타이밍케이스가스켓		1	1				
5	2314H003	볼트		8	8				
6	2314H034	볼트		4	4				
7	3117N042	아이들기어조합		1	1				
8	3117N042	아이들기어조합		1	1				
9	0050345	부시		2	2				
10	33426161	허브		1	1				
11	3241H009	판		1	1				
12	2314J010	볼트		3	3				
13	3117N001	캠축기어		1	1				
14	0500012	키		1	1				
15	3321A003	와셔		1	1				
16	2116053	핀		1	1				
17	3112X011	스러스트와셔		1	1				
18	2314J606	볼트		1	1				
19	4142A502	타이밍기어카버		1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK801-E050

타이밍케이스 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	3716M502	타이밍카버		1	1				
21	3681P047	카버가스켓		1	1				
22	2314H002	볼트		9	9				
23	2314H012	볼트		5	5				
24	2314J002	볼트		1	1				
25	2431154	플러그		1	1				
26	4134C043	오일주입구조합		1	1				
27	3781C005	주입구		1	1				
28	2415B148	O링		1	1				
29	4142X098	마개		1	1				
30	3781A008	캡		1	1				
31	2415633	O링		1	1				
32	2314K161	볼트		1	1				
33	2314H005	볼트		1	1				


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D952-E070A

밸런스 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4111K073	밸런스조합				1			
2	4111K073	밸런스조합				1			
3	2314H951	볼트				1			
4	3272A018	축				1			
5	3321A006	스러스트와셔				1			
6	2318F605	너트				1			
7	3117A101	밸런스기어				1			
8	4111A029	밸런스기어조합				1			
9	3112D031	베어링				1			
10	2314C945	볼트				5			
11	3753R351	카버				1			
12	4111K068	로우터조합				1			
13	U5MK0695	릴리프밸브				1			
14	3245A002	콘넥트				1			
15	3174A021	스프링				1			
16	3218A013	플러그				1			
17	3244A013	평행핀				1			
18	33137409	간격통				1			
19	2314J012	볼트				6			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK751-E070

밸런스 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4111K073	밸런스조합	1						
2	3751A211	프레임	1						
3	2314H951	볼트	1						
4	3272A022	샤프트	1						
5	3321A006	스러스트와셔	1						
6	2318F605	너트	1						
7	3117A101	밸런스기어	1						
8	4111A029	밸런스기어조합	1						
9	3112D031	베어링	1						
10	2314C945	볼트	5						
11	3753R351	카버	1						
12	4111K068	로우터조합	1						
13	U5MK0695	릴리프밸브	1						
14	3245A002	콘넥트	1						
15	3174A021	스프링	1						
16	3218A013	플러그	1						
17	2344A013	평행핀	1						
18	33137409	간격통	1						
19	2314J012	볼트	6						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK801-E070

밸런스 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4111K073	밸런스조합		1	1				
2	3751A211	프레임		1	1				
3	2314H951	볼트		1	1				
4	3272A018	축		1	1				
5	3321A006	스러스트와셔		1	1				
6	2318F605	너트		1	1				
7	3117A101	밸런스기어		1	1				
8	4111A029	밸런스기어조합		1	1				
9	3112D031	베어링		1	1				
10	2314C945	볼트		5	5				
11	3753R351	카버		1	1				
12	4111K068	로우터조합		1	1				
13	U5MK0695	릴리프밸브		1	1				
14	3245A002	콘넥트		1	1				
15	3174A021	스프링		1	1				
16	3218A013	플러그		1	1				
17	2344A013	평행핀		1	1				
18	33137409	간격통		1	1				
19	2314J012	볼트		6	6				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D952-E080

연료분사펌프 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2644H004	연료분사펌프 (D952)				1			
2	26420469	솔레노이드				1			
3	26420318	시일				1			
4	2318A108	너트				1			
5	K134AF01	와셔				1			
6	3117L261	분사펌프기어				1			
7	2411D008	와셔				3			
8	2314H004	볼트				3			
9	3525A101	분사관1				1			
10	3525A102	분사관2				1			
11	3525A103	연료튜브 3				1			
12	3525A104	연료튜브 4				1			
13	2481Y011	클립				1			
14	2481Y012	클립				1			
15	2646E019	클램프				1			
16	2645K011	노즐홀더조합				4			
17	2645K011	노즐홀더조합				4			
18	2645K611	노즐 (NOZZLE)				4			
19	L311FF02	와셔				4			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK751-E080

연료분사펌프 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2644N202/22	연료분사펌프 (651)	1						
2	26439279	솔레노이드 하부 (COLD START)	1						
3	3117L251	분사펌프기어	1						
4	2411D008	와셔	3						
5	2314H004	볼트	3						
6	2415787	O링	1						
7	3525A091	연료파이프 (1)	1						
8	3525A092	연료파이프 (2)	1						
9	3525A093	연료파이프 (3)	1						
10	3525A094	연료파이프 (4)	1						
11	2481Y011	클립	1						
12	2481Y012	클립	1						
13	2646E019	클램프	1						
14	2645K013	노즐조합	4						
15	2645A321	노즐홀더	4						
16	2645K611	노즐 (NOZZLE)	4						
17	L311FF02	와셔	4						
18	3751A241	클램프	4						
19	2314W009	볼트	4						


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK801-E080

연료분사펌프그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2644H001	연료분사펌프 (D701)		1					
2	26420469	솔레노이드		1					
3	26420318	시일		1					
4	2318A108	너트		1					
5	K134AF01	와셔		1					
6	3117L261	분사펌프기어		1					
7	2411D008	와셔		3					
8	2314H004	볼트		3					
9	3525A101	분사관1		1					
10	3525A102	분사관2		1					
11	3525A103	연료튜브 3		1					
12	3525A104	연료튜브 4		1					
13	2481Y011	클립		1					
14	2481Y012	클립		1					
15	2646E019	클램프		1					
16	2645K017	노즐홀드조합		4					
17	2645A321	노즐홀더		4					
18	2645K611	노즐 (NOZZLE)		4					
19	L311FF02	와셔		4					


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK901-E080

연료분사펌프 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2644H023	연료분사펌프 (D851)			1				
2	26420469	솔레노이드			1				
3	26420318	시일			1				
4	2318A108	너트			1				
5	K134AF01	와셔			1				
6	3117L261	분사펌프기어			1				
7	2411D008	와셔			3				
8	2314H004	볼트			3				
9	3525A101	분사관1			1				
10	3525A102	분사관2			1				
11	3525A103	연료튜브 3			1				
12	3525A104	연료튜브 4			1				
13	2481Y011	클립			1				
14	2481Y012	클립			1				
15	2646E019	클램프			1				
16	2645K011	노즐홀더조합			4				
17	2645A321	노즐홀더			4				
18	2645K611	노즐 (NOZZLE)			4				
19	L311FF02	와셔			4				


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D952-E090

오일팬 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3717E282	오일팬				1			
2	3681K036	오일팬가스켓				1			
3	3627P041	연결대				1			
4	2311D039	볼트				2			
5	3211P013	심음볼트				2			
6	2318A603	너트				2			
7	32186405	플러그				2			
8	2415715	O링				2			
9	2314H025	볼트				2			
10	2314H027	볼트				2			
11	2314H015	볼트				12			
12	2314H026	볼트				2			
13	3577A125	오일게이지안내				1			
14	3353D005	너트				1			
15	33812116	올리브				1			
16	3178C175	오일게이지				1			
17	3765A081	흡입파이프				1			
18	36832137	가스켓				1			
19	2314H006	볼트				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK751-E090

오일팬 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3717E281	오일팬	1	1	1				
2	3681K036	오일팬가스켓	1	1	1				
3	3627P041	연결대	1	1	1				
4	2311D039	볼트	2	2	2				
5	3211P013	심음볼트	2	2	2				
6	2318A603	너트	2	2	2				
7	32186405	플러그	2	2	2				
8	2415715	O링	2	2	2				
9	2314H026	볼트	4	4	4				
10	2314H023	볼트	2	2	2				
11	2314H015	볼트	12	12	12				
12	3577A125	오일게이지안내	1	1	1				
13	3577A125	오일게이지안내	1	1	1				
14	3353D005	너트	1	1	1				
15	33812116	올리브	1	1	1				
16	3178C175	오일게이지	1	1	1				
17	3765A081	흡입파이프	1	1	1				
18	36832137	가스켓	1	1	1				
19	2314H006	볼트	2	2	2				


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK751-E100

실린더헤드커버 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4142X294	실린더헤드커버조합	1	1	1				
2	3681A055	헤드커버가스켓	1	1	1				
3	2161A011	볼트	10	10	10				
4	3174A017	스프링	1	1	1				
5	3788A002	캡	1	1	1				
6	3789A001	다이아프램	1	1	1				
7	3615A009	카버판	1	1	1				
8	2151A001	볼트	4	4	4				
9	3788A003	캡	1	1	1				
10	3812A026	차열판	1	1	1				
11	2314F001	볼트	2	2	2				
12	2314F006	볼트	1	1	1				
13	3788N003	카버	1	1	1				
14	2314F003	볼트	3	3	3				


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품을 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK801-E120

오일호스 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4128A029	파이프		1	1				
2	3218R036	볼트		1	1				
3	2131A506	와셔		1	1				
4	2131A506	와셔		1	1				
5	3218R036	볼트		1	1				
6	2131A506	와셔		1	1				
7	2131A506	와셔		1	1				
8	3584A003	파이프		1	1				
9	3688A035	가스켓		1	1				
10	3688A036	가스켓		1	1				
11	2314F004	볼트		2	2				
12	2314J029	볼트		1	1				
13	2314H003	볼트		2	2				
14	2481D314	클립		1	1				


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

오일필터 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

DK751-E140

오일필터 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4134E057	오일필터헤드	1	1	1				
2	3773A131	오일필터헤드	1	1	1				
3	33554128	콘넥터	1	1	1				
4	3688A041	가스켓	1	1	1				
5	3773A081	아답타	1	1	1				
6	3688A039	가스켓	1	1	1				
7	2314H038	볼트	4	4	4				
8	3278A007	플러그	1	1	1				
9	2415H009	O-링	1	1	1				
10	2654407	엔진오일필터	1	1	1				
11	2848A071	오일압력스위치	1	1	1				
12	2415H002	O-링	1	1	1				
13	3753A071	카바	1	1	1				
14	3688A041	가스켓	1	1	1				
15	2314H034	볼트	4	4	4				


<---> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK751-E160

교류발전기 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2871A303	교류발전기	1	1	1				
2	3824A071	교류발전기브라켓	1	1	1				
3	2314J007	볼트	2	2	2				
4	2314H052	볼트	1	1	1				
5	2131A008	와셔	1	1	1				
6	2318D208	너트	1	1	1				
7	36155429	교류발전기레버	1	1	1				
8	2314J012	볼트	1	1	1				
9	0920465	스페이스	1	1	1				
10	2318A604	너트	1	1	1				
11	2314H004	볼트	1	1	1				
12	0920497	와셔	1	1	1				
13	3115A049	교류발전기폴리	1	1	1				


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK751-E170

매니폴드 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4187K007	연결대	1						
2	3682A013	흡기매니폴드가스켓	1						
3	2314H034	볼트	4						
4	3778E232	배기매니폴드	1						
5	3218J013	볼트	8						
6	3681V512	배기매니폴드가스켓	1						
7	3767A011	엘보우	1						
8	3688C018	조인트	1						
9	2313C078	심음볼트	3						
10	2318A634	너트	3						
11	3611M006	판	3						
12	2314H033	볼트	12						
13	3684N503	가스켓	3						
14	2313M377	심음볼트	3						
15	2318A634	너트	3						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK801-E170

매니폴드 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3571C072	파이프		1	1				
2	2481D073	호스 클립		1	1				
3	2318A364	너트		3	3				
4	2481D073	호스 클립		1	1				
5	2314H033	볼트		4	4				
6	3688A037	가스켓		1	1				
7	3778E221	배기매니폴드		1	1				
8	3681V512	배기매니폴드가스켓		1	1				
9	3218J013	볼트		8	8				
10	2674A226	터보차저		1	1				
11	3688A029	가스켓		1	1				
12	3254K013	심음볼트		4	4				
13	2318A634	너트		4	4				
14	2313M377	심음볼트		3	3				
15	2318A364	너트		3	3				


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK753-E180

연료공급펌프그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4132A018	리프트펌프				1			
2	26560201	엘리먼트 (LIFT PUMP)				1			
3	2656F837	리프트펌프보울				1			
4	2656F836	드레인플러그				1			
5	U5MK1239	리프트펌프마운팅				1			
6	2316T135	볼트				3			
7	2131A507	와셔 (A)				3			
8	3763A046	연결대				1			
9	2646F009	연결파이프2				1			
10	3763A045	연결대				1			
11	2481D456	클립				1			
12	3661A091	브라켓				1			
13	2481D559	파이프 클립				1			
14	4127A148	부스트연결파이프				1			
15	2481D657	클립				1			
16	2481D252	파이프 클립				2			
17	2442A126	콘넥터				1			
18	3346A009	콘넥터				1			
19	2415H009	O-링				1			


<---> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK751-E190

프리필터 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2656F823	프리필터	1	1	1				
2	0650204	플러그	2	2	2				
3	2411D013	와셔	2	2	2				
4	33435146	파이프	2	2	2				
5	0566004	올리브	2	2	2				
6	0571346	너트	2	2	2				
7	E7312-52143	연료필터지지대	1	1	1				
8	01123-51020	와셔볼임볼트	2	2	2				
9	01135-51030	와셔볼임볼트	2	2	2				
10	T4812-55251	연료호스 3	1	1	1				
11	38430-4515-1	클램프 (연료호스)	2	2	2				
12	3763A046	연결대	1	1	1				
13	83913800	보월	1	1	1				
14	26550005	엘레먼트조합	1	1	1				


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652-T255A

앞차동기어케이스그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-42154	앞차축지지	1	1	1	1			
2	T4930-42303	차동기어케이스조합	1	1	1	1			
3	05012-00816	평행핀	2	2	2	2			8*16
4	04512-50120	스프링와셔	2	2	2	2			M12
5	01176-51260	볼트	2	2	2	2			M12*1.25*60
6	T4520-42351	심 0 . 1	1	1	1	1			
7	T4520-42361	심 0 . 2	1	1	1	1			
8	T4520-42371	심 0.4	1	1	1	1			
9	T4520-42381	심 1 . 6	1	1	1	1			
10	T4520-43271	U B S 볼트	1	1	1	1			
11	T4520-43261	U B S 볼트	1	1	1	1			
12	T4520-43191	파이프핀	2	2	2	2			
13	04512-50140	스프링와셔	11	11	11	11			
14	01173-51445	볼트	10	10	10	10			M14*P1.5*45
15	01517-51440	심음볼트	1	1	1	1			
16	02176-50140	너트	1	1	1	1			M14*P1.5
17	04717-02000	시일와셔	1	1	1	1			
18	06331-35020	플러그	1	1	1	1			
19	T4682-43871	파이프	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

D652-T260A

베벨피니언축그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T265A

앞차동장치그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-43104	앞차동장치총조합	1	1	1	1			
2	T4930-43122	앞차동케이스	1	1	1	1			
3	T4930-42312	29베벨기어	1	1	1	1			
4	T4520-43181	평형핀	1	1	1	1			
5	T4520-43162	U B S볼트	6	6	6	6			
6	T4930-43111	차동피니언축	1	1	1	1			
7	T4520-43171	평형핀	1	1	1	1			
8	T4930-43132	차동피니언(12)	2	2	2	2			
9	T4930-43151	차동피니언와셔	2	2	2	2			
10	T4930-43142	차동사이드기어(16)	2	2	2	2			
11	T4930-43071	심0.8	2	2	2	2			
12	T4930-43081	심1.0	2	2	2	2			
13	T4930-43091	심1.2	2	2	2	2			
14	T4930-42412	앞차동베어링지지	1	1	1	1			
15	01173-51028	볼트	5	5	5	5			M10*P1.25*28
16	04512-50100	스프링와셔	5	5	5	5			M10
17	T4810-42421	테이퍼롤러베어링	2	2	2	2			
18	T4810-43011	심 0 . 1	1	1	1	1			
19	T4810-43021	심 0 . 2	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

앞차동장치그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T270A

베벨기어축그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-43211	차동기어축(좌)	1	1	1				
2	T4930-43222	차동기어축(우)	1	1	1				
3	T4520-43231	슬리브	2	2	2				
4	09403-55511	오일시일	2	2	2				
5	T4520-43442	19베벨기어	2	2	2				
6	08101-06308	볼베어링	2	2	2				
7	T4520-44021	심 O . 1	1	1	1				
8	T4520-44031	심 O . 2	1	1	1				
9	T4520-44041	심 O . 4	1	1	1				
10	T4520-44051	심 O . 8	1	1	1				
11	T4520-44061	심 1 . 0	1	1	1				
12	T4520-44071	심 1 . 2	1	1	1				
13	04612-00280	스냅링	4	4	4				
14	T4520-43412	베벨기어축	2	2	2				
15	T4520-43242	18베벨기어	2	2	2				
16	T4520-44081	심 O . 1	1	1	1				
17	T4520-44091	심 O . 2	1	1	1				
18	T4520-44101	심 O . 4	1	1	1				
19	T4520-44111	심 O . 8	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T270A

베벨기어축그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D952-T270A

베벨기어축 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-43222	차동기어축(우)				1			
2	T4930-43211	차동기어축(좌)				1			
3	T4520-43231	슬리브				2			
4	09403-55511	오일시일				2			
5	T3980-43441	20 베벨기어				2			
6	08101-06308	볼베어링				2			#6308
7	T4520-44021	심 O . 1				1			
8	T4520-44031	심 O . 2				1			
9	T4520-44041	심 O . 4				1			
10	T4520-44051	심 O . 8				1			
11	T4520-44061	심 1 . 0				1			
12	T4520-44071	심 1 . 2				1			
13	04612-00280	스냅링				4			
14	T4520-43412	베벨기어축				2			
15	T3980-43241	18 베벨기어				2			
16	T4520-44081	심 O . 1				1			
17	T4520-44091	심 O . 2				1			
18	T4520-44101	심 O . 4				1			
19	T4520-44111	심 O . 8				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D952-T270A

베벨기어축 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T275A

베벨기어케이스그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-43312	베벨기어케이스	2	2	2	2			
2	04811-51000	O링	2	2	2	2			
3	T4520-43281	U B S볼트	4	4	4	4			
4	T4520-43191	파이프핀	4	4	4	4			
5	01173-51440	볼트	12	12	12	12			M14P1.5*40
6	01517-51440	심음볼트	4	4	4	4			
7	02176-50140	너트	4	4	4	4			M14*P1.5
8	04512-50140	스프링와셔	16	16	16	16			
9	T4720-43324	베어링잡이(좌)	1	1	1	1			
10	T4520-43323	베어링잡이	1	1	1	1			
11	01123-50825	와셔볼임볼트	22	22	22	22			M8*P1.25
12	T4930-43341	앞차축케이스지지대	1	1	1	1			
13	T4520-43345	앞차축케이스지지대	1	1	1	1			
14	T4520-43331	스러스트칼라	2	2	2	2			
15	T4815-43331	스러스트칼라	2	2	2	2			
16	06611-15010	그리스넛플	2	2	2	2			
17	T4520-43351	D X 부시	2	2	2	2			
18	T4520-43361	오일시일	2	2	2	2			
19	01176-51430	볼트	4	4	4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T275A

베벨기어케이스그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T280A

앞차축케이스그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-43645	앞차축케이스(우)	1	1	1	1			
2	T4520-43291	볼베어링	2	2	2	2			
3	T4930-43635	앞차축케이스(좌)	1	1	1	1			
4	T4930-43601	DX부시	2	2	2	2			
5	T4930-43381	스러스트볼베어링	2	2	2	2			
6	T4520-43522	14베벨기어	2	2	2	2			
7	08101-06308	볼베어링	2	2	2	2			#6308
8	T4520-44081	심 0 . 1	1	1	1	1			
9	T4520-44091	심 0 . 2	1	1	1	1			
10	T4520-44101	심 0 . 4	1	1	1	1			
11	T4520-44111	심 0 . 8	1	1	1	1			
12	T4520-44121	심 1 . 0	1	1	1	1			
13	T4520-44131	심 1 . 2	1	1	1	1			
14	T4520-44161	심 1 . 8	1	1	1	1			
15	T4520-44171	심 2 . 0	1	1	1	1			
16	T4520-44181	심 2 . 3	1	1	1	1			
17	04611-00900	스냅링	2	2	2	2			DIA90
18	T4520-43542	플러그	2	2	2	2			
19	04611-00950	스냅링	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

앞차축케이스그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

D652-T285A

앞차축그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4520-43723	34베벨기어	2	2	2	2			
2	T4520-42281	볼베어링	2	2	2	2			
3	T4520-44203	유성기어조합	2	2	2	2			
4	T4520-44213	유성기어지지	2	2	2	2			
5	T4520-43731	볼베어링	2	2	2	2			
6	T4520-44221	1 9 유성기어	6	6	6	6			
7	T4520-44232	스러스트 칼라	12	12	12	12			
8	T4520-44241	니들베어링	6	6	6	6			
9	T4520-44252	유성기어축	6	6	6	6			
10	05411-00522	스프링핀	6	6	6	6			
11	T4520-44192	60인터널기어	2	2	2	2			
12	T4520-44261	평형핀	4	4	4	4			
13	T4520-44281	스냅링	2	2	2	2			
14	T4930-43711	앞차축	2	2	2	2			
15	T4520-43624	앞차축커버	2	2	2	2			
16	T4520-44291	O링	2	2	2	2			
17	T4520-43652	플로팅실조합	2	2	2	2			
18	T4520-43662	시일링	2	2	2	2			
19	T4520-43672	O링	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T285A

앞차축그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


- 89 -

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652P-T125A

클러치하우징그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품을 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652P-T135A

파워리버스그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4710-21931	시일링	4	4					
2	08101-06207	볼베어링	1	1					
3	04612-00350	스냅링	1	1					
4	08121-06007	볼베어링	1	1					
5	04611-00620	스냅링	1	1					
6	08101-06007	볼베어링	1	1					
7	T4920-22634	서틀축	1	1					
8	04811-00340	O링	1	1					
9	T4920-22561	30기어(후진)	1	1					
10	T4920-22703	클러치조합(전후진)	1	1					
11	T4920-22713	클러치몸체(전후진)	1	1					
12	T4920-22722	피스톤(전후진)	2	2					
13	T4810-25641	피스톤링	2	2					
14	04810-00460	O링	2	2					
15	T2670-15182	스프링	32	32					
16	T4710-24462	스프링시트(전후진)	2	2					
17	T4710-24472	클러치디스크(전후진)	8	8					
18	T4920-22782	클러치판(전후진)	8	8					
19	T4880-24491	압력판(전후진)	2	2					


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품을 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D952P-T135A

파워리버스그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4710-21931	시일링			4				
2	08101-06207	볼베어링			1				
3	04612-00350	스냅링			1				
4	08121-06007	볼베어링			1				
5	04611-00620	스냅링			1				
6	08101-06007	볼베어링			1				
7	T4920-22634	서틀축			1				
8	04811-00340	O링			1				
9	T4920-22561	30기어(후진)			1				
10	T4980-22702	클러치조합(전후진)			1				
11	T4980-22712	클러치몸체(전후진)			1				
12	T4920-22722	피스톤(전후진)			2				
13	T4810-25641	피스톤링			2				
14	04810-00460	O링			2				
15	T2670-15182	스프링			32				
16	T4710-24462	스프링시트(전후진)			2				
17	T4710-24472	클러치디스크(전후진)			10				
18	T4920-22782	클러치판(전후진)			10				
19	T4880-24491	압력판(전후진)			2				


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
 <-0> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652P-T140A

1축그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-22511	28-24기어축	1	1	1	1			
2	T4920-22521	24기어	1	1	1	1			
3	08101-06309	볼베어링	1	1	1	1			#6309
4	08101-06208	볼베어링	2	2					
4	T4682-43731	볼베어링 (HC6208HL)	2	2	2	2		<----	
5	T4810-22852	스냅링	1	1	1	1			
6	08511-02520	부시	1	1	1	1			MB2520DU
7	T4920-22531	32-36기어	1	1	1	1			
8	08101-06209	볼베어링	1	1	1	1			#6209
9	08511-02520	부시	1	1	1	1			MB2520DU
10	05012-01018	평행핀	2	2	2	2			
11	T5119-22801	베어링카버	1	1	1	1			
12	01133-51255	와셔볼임볼트	5	5	5	5			
13	T4520-44021	심 O . 1	99	99	99	99			
14	T4520-44031	심 O . 2	99	99	99	99			
15	T4520-44041	심 O . 4	99	99	99	99			

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T145A

2축그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-21512	20기어축	1	1	1	1			
2	T5189-21521	스플라인보스	1	1	1	1			
3	08101-06310	볼베어링	1	1	1	1			
4	T4920-21521	스러스트칼라	1	1	1	1			
5	08824-75227	니들베어링	1	1	1	1			K47X52X27
6	T4920-21712	37기어	1	1	1	1			
7	T4810-21762	주변속싱크로나이저	4	4	4	4			
8	T4920-21771	싱크로허브	1	1	1	1			
9	T4810-21782	시프터	2	2	2	2			
10	T4810-21792	싱크로나이저스프링	4	4	4	4			
11	T4810-21802	싱크로나이저키	6	6	6	6			
12	T4810-22822	스냅링	1	1	1	1			
13	08824-04527	니들베어링	2	2	2	2			
14	T4920-21721	33기어	1	1	1	1			
15	T4810-22852	스냅링	2	2	2	2			
16	T4920-21551	스러스트칼라	1	1	1	1			
17	T4920-21731	29기어	1	1	1	1			
18	T4920-21781	싱크로허브	1	1	1	1			
19	T2305-25191	스러스트칼라	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T145A

2축그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652P-T150A

후진축그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T155A

뒷차동장치그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-26101	차동장치조합	1	1	1	1			
2	T4920-26111	스파이럴베벨기어조합	1	1	1	1			
3	T4920-22111	스파이럴베벨피니언	1	1	1	1			
4	T4810-26121	3 7 스파이럴베벨기어	1	1	1	1			
5	T4850-26132	차동케이스(좌)	1	1	1	1			
6	T4810-26171	차동베벨기어 2 2	2	2	2	2			
7	T4810-26141	와셔 1	2	2	2	2			
8	T4810-26151	와셔 2	2	2	2	2			
9	T4810-26161	와셔 3	2	2	2	2			
10	T4810-26191	차동피니언 1 3	4	4	4	4			
11	T4810-26181	와셔 (차동장치피니언)	4	4	4	4			
12	T4850-26201	차동피니언축 1	1	1	1	1			
13	T4850-26241	차동피니언축 2	2	2	2	2			
14	05712-00512	평행키	2	2	2	2			
15	05012-01332	평행핀	2	2	2	2			
16	T4810-26212	차동케이스(우)	1	1	1	1			
17	T4810-26231	UBS볼트	10	10	10	10			
18	08711-30213	테이퍼롤러베어링	1	1	1	1			
19	T4810-26771	차동베어링케이스 (우)	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK802-T160A

뒷차동고정장치그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T170A

주변속포크레버그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5119-21211	변속카버(주변속)	1	1	1	1			
2	01133-51035	와셔붙임볼트	11	11	11	11			M10X1.25
3	05012-01018	평행핀	2	2	2	2			
4	T4810-21353	변속암	1	1	1	1			
5	T4810-21283	핀	1	1	1	1			
6	T5119-21261	포크로드	2	2	2	2			
7	T4815-21291	스프링	2	2	2	2			
8	07715-00803	강구	2	2	2	2			
9	T4810-21243	변속포크 (1, 2 단)	1	1	1	1			
10	T4810-21253	변속포크 (3, 4 단)	1	1	1	1			
11	05411-00628	스프링핀	6	6	6	6			
12	09500-18327	오일시일	1	1	1	1			
13	T4680-21231	오일시일	1	1	1	1			
14	34220-1451-2	리머볼트	1	1	1	1			
15	04111-50080	혀붙이와셔	1	1	1	1			
16	T5189-21361	변속로드(주변속)	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T175A

부변속그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-23352	스플라인축	1	1					
1	T4920-23353	스플라인축	1	1	1	1		<--->	
2	T4710-23501	롤러베어링	1	1	1	1			
3	04611-00900	스냅링	1	1	1	1			D1A90
4	T4920-21551	스러스트칼라	1	1	1	1			
5	08824-04825	니들베어링	2	2	2	2			K40X48X25
6	T4920-23371	31기어	1	1	1	1			
7	T4920-23581	스플라인허브	1	1					
7	T4920-23582	스플라인허브	1	1	1	1		<--->	
8	T5189-23651	시프터	1	1	1	1			
9	04612-00350	스냅링	1	1	1	1			
10	T4920-23511	43기어	1	1	1	1			
11	04612-00750	스냅링	1	1	1	1			
12	T4920-23531	24-12기어	1	1					
12	T4920-23532	24-12기어	1	1	1	1		<---	
13	T4880-23521	롤러베어링 (NUP212)	1	1	1	1			
14	04612-00600	스냅링	1	1	1	1			
15	08822-53020	니들베어링	1	1	1	1			NTN K253020S
16	T2305-21891	스냅링	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652P-T180A

초저속그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2630-43011	심0.8	99	99	99	99			
2	T2630-43021	심1.0	99	99	99	99			
3	T2630-43031	심1.2	99	99	99	99			
4	T2630-43041	심2.0	99	99	99	99			
5	T2630-43051	심2.3	99	99	99	99			
6	T4810-23851	테이퍼롤러베어링	1	1	1	1			
7	T4810-24512	3 O 기어	1	1	1	1			
8	T4810-23753	간격통	1	1	1	1			
9	T4810-23871	심0.1	99	99	99	99			
10	T4810-23881	심0.2	99	99	99	99			
11	T4810-23891	심0.5	99	99	99	99			
12	T4810-23861	테이퍼롤러베어링	1	1	1	1			
13	T4810-23662	너트 4 2	1	1	1	1			
14	04612-00400	스냅링	1	1	1	1			
15	T2440-22581	스러스트칼라	1	1	1	1			
16	08824-04527	니들베어링	1	1	1	1			
17	T4920-23681	34평기어	1	1	1	1			
18	T4920-23561	스플라인허브	1	1	1	1			
19	T5189-23651	시프터	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T180A

초저속그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4920-23691	43-20평기어	1	1	1	1			
21	08824-55221	니들베어링	1	1	1	1			
22	T4880-25171	스냅링	1	1	1	1			
23	08101-06308	볼베어링	1	1	1	1			#6308
24	04611-00900	스냅링	1	1	1	1			DIA90
25	T4920-23831	간격통	1	1	1	1			
26	T4920-23631	23기어축	1	1	1	1			
27	T2610-27211	롤러베어링	1	1	1	1			
28	T4880-23811	간격통	1	1	1	1			
29	T4920-23621	37평기어	1	1	1	1			
30	04612-00350	스냅링	1	1	1	1			
31	08151-06305	볼베어링	1	1	1	1			#6305NR
32	34150-2156-1	간격판	1	1	1	1			
33	04612-00250	스냅링	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T185A

부변속, 초저속포크레버그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-23111	부변속포크	1	1	1	1			
2	T4880-23121	포크로드	2	2	2	2			
3	T4880-23151	초저속포크	1	1	1	1			
4	T4880-23141	초저속포크2	1	1	1	1			
5	07715-00803	강구	2	2	2	2			
6	T4810-21283	핀	1	1	1	1			
7	T4815-21291	스프링	2	2	2	2			
8	05411-00628	스프링핀	2	2	2	2			
9	T4880-21351	변속암	1	1	1	1			
10	T4920-23212	부변속커버	1	1	1	1			
11	05012-01018	평행핀	2	2	2	2			
12	01133-51035	와셔볼임볼트	11	11	11	11			M10X1.25
13	T4920-23231	변속커버	1	1					
13	T4920-23232	변속커버	1	1	1	1		<----	
14	05012-01018	평행핀	2	2	2	2			
15	01133-51035	와셔볼임볼트	6	6	6	6			M10X1.25
16	T4920-23131	부변속로드	1	1					
16	T4920-23132	부변속로드	1	1	1	1		<----	
17	T4680-21231	오일시일	2	2	2	2			


<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품을 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652P-T190A

PT0클러치그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-25602	PT0클러치 총조합	1	1	1	1			
2	T4810-25612	클러치몸체	1	1	1	1			
3	T4810-25622	피스톤	1	1	1	1			
4	T4810-25631	피스톤링	1	1	1	1			
5	T4810-25641	피스톤링	1	1	1	1			
6	T4810-25652	브레이크판	1	1	1	1			
7	T4810-25662	되돌림판	1	1	1	1			
8	T4810-25672	스프링	4	4	4	4			
9	T4810-25682	압력판	1	1	1	1			
10	T4810-25693	스냅링	1	1	1	1			
11	T4810-25701	클러치디스크	6	6	6	6			
12	T4810-25712	클러치판	5	5	5	5			
13	08101-06007	볼베어링	1	1	1	1			
14	T4810-25731	시일링	2	2	2	2			
15	T4810-25742	스플라인허브	1	1	1	1			
16	T4880-25752	PT0클러치축	1	1	1	1			
17	08822-02617	니들베어링	1	1	1	1			KT202617
18	T4810-25771	스냅링	1	1	1	1			
19	05411-02010	스프링핀	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T190A

PT0클러치그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4810-25781	니들베어링	1	1	1	1			
21	04612-00350	스냅링	1	1	1	1			
22	04611-00620	스냅링	1	1	1	1			
23	T2360-44591	스냅링 (전륜구동축 1)	1	1	1	1			
24	T4880-25511	PT0클러치브라켓	1	1	1	1			
25	06350-00405	메움플러그	3	3	3	3			
26	01133-51240	와셔볼임볼트	4	4	4	4			
27	T4810-25541	볼베어링	1	1	1	1			
28	38455-2314-1	와셔	1	1	1	1			
29	38430-2554-1	스냅링	1	1	1	1			
30	04611-00620	스냅링	1	1	1	1			
31	37805-4452-1	커플링	1	1	1	1			
32	05411-00635	스프링핀	1	1	1	1			DIA5*36
33	T4920-22641	PT0구동축	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품을 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK802-T200A

PT0축그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	08100-00026	볼베어링(B/L307)	1	1	1	1			KOYO, M6307
2	T4880-25231	20기어	1	1	1	1			
3	T4880-25241	16기어	1	1	1	1			
4	T4880-25222	PT0구동축	1	1	1	1			
5	T8110-63081	볼베어링(6308HL1)	1	1	1	1			
6	08101-06207	볼베어링	1	1	1	1			#6207
7	T4810-25801	베어링멈추개	1	1	1	1			
8	01123-50816	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
9	T4810-25794	33평기어	1	1	1	1			
10	T4880-25312	PT0축	1	1	1	1			
11	T4620-25442	오일시일	1	1	1	1			
12	T4620-25452	오일시일	1	1	1	1			
13	T4620-25383	슬리브	1	1	1	1			
14	T8110-63081	볼베어링(6308HL1)	1	1	1	1			
15	04611-00900	스냅링	1	1	1	1			DIA90
16	08101-06008	볼베어링	1	1	1	1			#6008
17	T4880-25332	인너링	1	1	1	1			
18	08824-55221	니들베어링	1	1	1	1			
19	T4880-25171	스냅링	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK802-T200A

PT0축그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4880-25141	43기어	1	1	1	1			
21	08101-16013	볼베어링	1	1	1	1			
22	04611-01000	스냅링	1	1	1	1			
23	08101-06013	볼베어링	1	1	1	1			#6013
24	04612-00650	스냅링	1	1	1	1			
25	T4880-25131	47기어	1	1	1	1			
26	T4880-25062	스플라인허브	1	1	1	1			
27	T4710-25151	시프터 (PT0)	1	1	1	1			
28	T4880-25342	인너링	1	1	1	1			
29	08824-04825	니들베어링	1	1	1	1			K40X48X25
30	T4880-25121	50기어	1	1	1	1			
31	T4810-25091	슬러스트칼라	1	1	1	1			
32	08100-00026	볼베어링 (B/L307)	1	1	1	1			KOYO, M6307
33	T4810-21621	너트 3 2	1	1	1	1			
34	T4880-25432	PT0베어링케이스	1	1	1	1			
35	05012-01018	평행핀	2	2	2	2			
36	04512-50120	스프링와셔	4	4	4	4			M12
37	01173-51280	볼트	2	2	2	2			M12P1.25*80

----- 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----- 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK802-T205A

PT0변속장치그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-25414	PT0케이스	1	1	1	1			
2	05012-01018	평행핀	2	2	2	2			
3	01133-51240	와셔붙임볼트	4	4	4	4			
4	01133-51250	와셔붙임볼트	2	2	2	2			
5	T4880-25261	볼트(M12X155)	4	4	4	4			
6	04512-50120	스프링와셔	4	4	4	4		M12	
7	T4810-25904OE	오일게이지	1	1	1	1			
8	T4880-25811	PT0포크	1	1	1	1			
9	T4880-25831	포크로드	1	1	1	1			
10	07715-00401	강구	1	1	1	1			
11	T4620-25821	스프링	1	1	1	1			
12	T4880-25842	변속암(PT0)	1	1	1	1			
13	04811-00150	O링	1	1	1	1			
14	34150-2435-1	멈추개	1	1	1	1			
15	01123-50820	와셔붙임볼트	1	1	1	1		M8*P1.25	
16	T4880-65482	판(PT0)	1	1	1	1			
17	T4810-25452	오일게이지안내	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T210A

전륜구동축그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	08101-06306	볼베어링	1	1	1	1			#6306
2	T4810-24561	3 7 기어	1	1	1	1			
3	T4880-24581	전륜구동축1	1	1	1	1			
4	T4887-27511	주차브레이크디스크	3	3	3	3			
5	08101-06207	볼베어링	1	1	1	1			#6207
6	T4810-25801	베어링멈추개	1	1	1	1			
7	01123-50820	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
8	T4810-24662	커플링	1	1	1	1			
9	05411-00838	스프링핀	1	1	1	1			
10	T4920-46201	배속턴축	1	1	1	1			
11	T4710-21931	시일링	4	4	4	4			
12	T4880-46122	브라켓 (4WD/QT)	1	1	1	1			
13	T4710-23322	파이프핀	2	2	2	2			
14	01133-51270	와셔볼임볼트	1	1	1	1			M12*1.25
15	08101-06307	볼베어링	1	1	1	1			#6307
16	T4710-22761	스러스트 칼라	1	1	1	1			
17	08824-04825	니들베어링	1	1	1	1			K40X48X25
18	T2185-22531	스러스트칼라	1	1	1	1			
19	04612-00400	스냅링	1	1	1	1			

---- 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T210A

전륜구동축그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4920-46131	27평기어	1	1	1	1			
21	T4920-24401	클러치조합 (4WD/QT)	1	1	1	1			
22	T4920-24411	클러치몸체 (4WD)	1	1	1	1			
23	T4920-24421	피스톤 (4WD)	2	2	2	2			
24	T4720-21931	피스톤링 (하이로우)	2	2	2	2			
25	04811-00460	O링	2	2	2	2			
26	T4710-24451	스프링 (전후진)	2	2	2	2			
27	T5189-24461	스프링시트	2	2	2	2			
28	T4880-24471	클러치디스크	10	10	10	10			
29	T4880-24481	클러치판	10	10	10	10			
30	T4710-24491	압력판 (전후진)	2	2	2	2			
31	T4710-24511	스냅링	2	2	2	2			
32	04612-00500	스냅링	2	2	2	2			
33	T4920-46141	21평기어	1	1	1	1			
34	08101-06006	볼베어링	1	1	1	1			#6006
35	T4880-46211	볼베어링 (6206R)	2	2					
35	T8110-62061	볼베어링 (6206HL1)	2	2	2	2		<--->	
36	T4880-46151	22평기어	1	1	1	1			
37	T4880-46221	아이들기어축 (배속)	1	1	1	1			

<---> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T210A

전륜구동축그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
38	T4880-46161	28평기어	1	1	1	1			
39	T4920-24631	전륜구동축2	1	1	1	1			
40	04612-00300	스냅링	3	3	3	3			
41	04611-00620	스냅링	1	1	1	1			
42	08101-06206	볼베어링	1	1	1	1			#6206
43	T4815-14772	오일시일 (TC30*62*11)	1	1	1	1			
44	04611-00620	스냅링	1	1	1	1			
45	T4810-25541	볼베어링	2	2	2	2			
46	T4810-24541	스러스트칼라	2	2	2	2			
47	08823-54220	니들베어링	2	2	2	2			KOYO VS35/20
48	T4810-24522	25기어	1	1	1	1			
49	T4810-24531	전륜구동아이들축	1	1	1	1			
50	T4810-22601	고정볼트	1	1	1	1			
51	04717-01000	시일와셔	1	1	1	1			M10
52	T4810-45713	연결파이프	2	2	2	2			
53	04811-00090	O링	4	4	4	4			
54	T4880-46301	커버 (4WD/QT)	1	1	1	1			
55	01123-50825	와셔붙임볼트	4	4	4	4			M8*P1.25
56	04811-00340	O링	1	1	1	1			P34


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품을 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D68-T235A

브레이크케이스그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4850-26613	B/R 케이스조합 (좌)	1	1	1				
2	T4850-26423	브레이크케이스 (좌)	1	1	1				
3	T4810-26442	브레이크피스톤	1	1	1				
4	T4810-26451	피스톤링	1	1	1				
5	T4810-26461	케이스링	1	1	1				
6	T4810-26471	플레이트 (브레이크)	3	3	3				
7	T4810-26481	플레이트 (브레이크)	3	3	3				
8	05012-01325	평행핀	2	2	2				
9	T4810-67261	브리더	1	1	1				
10	T4810-67271	고무캡	1	1	1				
11	T4850-26623	B/R케이스조합 (우)	1	1	1				
12	T4850-26433	브레이크케이스 (우)	1	1	1				
13	T4850-26561	부시	2	2	2				
14	05012-01363	평행핀	4	4	4				
15	05012-01356	평행핀	12	12	12				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D952-T235A

브레이크케이스 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-26612	브레이크케이스조합 (좌)				1			
2	T4920-26422	브레이크케이스 (좌)				1			
3	T4810-26442	브레이크피스톤				2			
4	T4810-26451	피스톤링				2			
5	T4810-26461	케이스링				2			
6	T4810-26471	플레이트 (브레이크)				8			
7	T4810-26481	플레이트 (브레이크)				8			
8	05012-01325	평행핀				4			
9	T4810-67261	브리더				2			
10	T4810-67271	고무캡				2			
11	T4920-26622	브레이크케이스조합 (우)				1			
12	T4920-26432	브레이크케이스 (우)				1			
13	T4850-26561	부시				2			
14	05012-01363	평행핀				8			
15	05012-01356	평행핀				12			

<---> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D68-T240A

뒷차축케이스그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
----> 호환성이 있음

D68-T245A

뒷차축그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4850-26312	뒷차축	2	2	2				
2	T4850-26352	오일시일	2	2	2				
3	08101-06215	볼베어링	2	2	2				
4	T4850-26331	너트	2	2	2				
5	08101-06213	볼베어링	2	2	2				
6	T4850-26361	유성기어지지	2	2	2				
7	T4810-26391	스러스트칼라	12	12	12				
8	T4850-26381	유성기어축	6	6	6				
9	05411-00825	스프링핀	6	6	6				
10	T4850-26531	간격통	6	6	6				
11	T4850-26541	니들베어링	12	12	12				
12	T4850-26402	2 1 유성기어	6	6	6				
13	T4850-26413	56인터널기어	2	2	2				
14	T4810-26371	고정판 (뒷차축)	2	2	2				
15	T4810-26571	UBS볼트	2	2	2				
16	T4850-26713	1 3 기어축 (좌)	1	1	1				
17	T4850-26723	1 3 기어축 (우)	1	1	1				
18	T4810-26912	심음볼트	16	16	16				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D952-T245A

뒷차축 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4850-26312	뒷차축				2			
2	T4850-26352	오일시일				2			
3	08101-06215	볼베어링				2			
4	T4850-26331	너트				2			
5	08101-06213	볼베어링				2			
6	T4920-26361	유성기어지지				2			
7	T4810-26391	스러스트칼라				12			
8	T4920-26382	유성기어축				6			
9	05411-00825	스프링핀				6			
10	T4850-26531	간격통				6			
11	T4810-26541	니들베어링				18			
12	T4920-26402	21유성기어				6			
13	T4920-26413	56 인터널기어				2			
14	T4810-26371	고정판 (뒷차축)				2			
15	T4810-26571	UBS볼트				2			
16	T4920-26711	13기어축 (좌)				1			
17	T4920-26721	13기어축 (우)				1			
18	T4810-26912	심음볼트				16			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
 --> 호환성이 있음




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK802-T2457A

차동페달그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T225A

유압실린더그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-33002	전자유압실린더조합	1	1					
1	T4920-33003	전자유압실린더조합	1	1				<-X->	
2	T4920-37152	유로환조합	1	1					
2	T4980-37151	유로환조합	1	1				<-X->	
3	T4920-37101	콘트롤밸브조합	1	1					
3	T4720-37131	콘트롤밸브	1	1				<-X->	
4	T4363-37141	육각구멍볼이볼트	3	3					
4	T4720-37142	육각구멍볼이볼트	4	4				<-X->	
5	008280	디텐트복동밸브조합 (케이블)	1	1					
6	008270	복동밸브	2	2					
7	T4930-37861	심음볼트	2	2					
8	50541-5115-1	너트	2	2					
9	T2610-37473	카버	1	1					
10	T4930-46411	밸브카버조합	1	1					
11	04810-00120	O링	4	4					
12	04811-06250	O링	2	2					
13	T4920-36261	유압튜브 (승강A)	1	1					
14	T4920-36251	콘넥터	1	1					
14	T4876-45161	엘보우	1	1				<-X->	


<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D852P-T225A

유압실린더그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4960-33002	전자유압실린더조합			1	1			
2	T4980-37151	유로환조합			1	1			
3	T4720-37131	콘트롤밸브			1	1			
4	T4720-37142	육각구멍볼이볼트			4	4			
5	008280	디텐트복동밸브조합 (케이블)			1	1			
6	008270	복동밸브			2	2			
7	T4930-37861	심음볼트			2	2			
8	50541-5115-1	너트			2	2			
9	T2610-37473	카버			1	1			
10	T4930-46411	밸브카버조합			1	1			
11	04810-00120	O링			4	4			
12	04811-06250	O링			2	2			
13	T4876-45161	엘보우			1	1			
14	T4520-45471	엘보우			1	1			
15	T4816-43101	급유마개조합			1	1			
16	37805-4350-1	평행핀			2	2			
17	01133-51235	와셔붙임볼트			11	11			M12*P1.25
18	T4920-39932	타이로드			1	1			
19	02118-50100	너트			1	1			M10*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T230A

유압승강압그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4877-46402	승강암 (우)	1	1	1	1			
2	T4877-46412	승강암 (좌)	1	1	1	1			
3	T4816-37321	유압로드	1	1	1	1			
4	T4816-37441	유압암	1	1	1	1			
5	T4816-37461	와셔	2	2	2	2			
6	T4816-37311	피스톤	1	1	1	1			
7	T4816-37301	실린더	1	1	1	1			
8	T4920-37431	유압암축	1	1	1	1			
9	T4520-14163	볼트	8	8	8	8			
10	04512-50140	스프링와셔	8	8	8	8			
11	T2610-37453	고정나사	1	1	1	1			
12	04612-00550	스냅링	2	2	2	2			DIA52
13	04810-00140	O링	1	1	1	1			1B, P14
14	04811-00550	O링	1	1	1	1			
15	360085000	링	2	2	2	2			
16	360092000	가스켓	1	1	1	1			
17	05411-01065	스프링핀	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T231A

유압실린더본체그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

D652P-T234A

톱링크브라켓그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2610-39911	플레이트	1	1	1	1			
2	T4816-39821	롤러	1	1	1	1			
3	T4816-39861	플랜지	1	1	1	1			
4	T4816-39851	볼트	1	1	1	1			
5	T4816-39841	커버	1	1	1	1			
6	T4816-39801	톱링크브라켓	1	1	1	1			
7	T2610-39921	롤러	1	1	1	1			
8	01123-50835	와셔볼임볼트	1	1	1	1			M8X1.25
9	T2610-39422	고정나사	1	1	1	1			
10	06613-20010	그리스넛플	2	2	2	2			
11	T4260-27691	록크너트	1	1	1	1			
12	T4816-39912	로크와셔	2	2	2	2			
13	T4816-39901	핀	1	1	1	1			
14	T4816-39921	핀2	1	1	1	1			
15	350058000	스프링	1	1	1	1			
16	04811-00240	O링	2	2	2	2			P24
17	05411-00636	스프링핀	2	2	2	2			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 부품 상태모든 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태모든 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652P-T360A

조이스틱밸브그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-47352BB	브라켓1(조이스틱밸브)	1	1	1	1			
2	01133-51095	와셔불임볼트	1	1	1	1			P1.25
3	01133-51040	와셔불임볼트	1	1	1	1			M10XP1.25X40
4	01133-51020	와셔불임볼트	1	1	1	1			M10*P1.25
5	01123-50860	와셔불임볼트	3	3	3	3			M8*1.25
6	01123-50885	와셔불임볼트	2	2	2	2			
7	02751-50080	플랜지너트	2	2	2	2			M8X1.25
8	T4920-37321	유압튜브(조이스틱C)	1	1	1	1			
9	T4835-46591	조인트볼트	2	2	2	2			
10	04810-00220	O링	4	4	4	4			
11	01133-51025	와셔불임볼트	2	2	2	2			M10*1.25
12	T4920-34222	되돌림튜브	1	1	1	1			
13	T4710-64712	조이스틱레버	1	1	1	1			
14	02176-50140	너트	1	1	1	1			M14*P1.5
15	T4930-64721	손잡이(조이스틱)	1	1	1	1			
16	03054-50514	심자홈불이소나사	1	1	1	1			
17	T4815-93211	너트캡(M8)	2	2	2	2			
18	T4710-64742	자바라(조이스틱)	1	1	1	1			
19	T4880-46391BB	브라켓(유압호스)	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652P-T360B

조이스틱밸브모듈화그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-45253	조이스틱밸브조합	1	1	1	1			
1	T4880-45701	조이스틱밸브조합	1	1	1	1		<--->	
2	102200474	밸브바디조합	1	1	1	1			
2	26009-0001	밸브조합	1	1	1	1		<--->	
3	36001-0042	O링	4	4	4	4			
4	36001-0096	간격판	2	2	2	2			
5	36001-0098	엔드캡3	2	2	2	2			
6	36001-0400	스프링키트조합(3)	2	2	2	2			
7	46001-0540	스폴4	2	2	2	2			
8	46001-0970	육각볼이볼트	4	4	4	4			
9	46001-0630	플러그조합(PF1/2)	1	1	1	1			
10	36001-0069	플러그조합(3/4-16UNF)	1	1	1	1			
11	46001-0720	조인트조합	1	1	1	1			
12	46001-0770	체크밸브조합	1	1	1	1			
13	36004-0045	릴리프밸브조합	1	1	1	1			
14	36001-0230	케이블 720	2	2	2	2			
15	26001-0040	바디조합(A)	1	1	1	1			
16	36001-0010	연결핀	2	2	2	2			
17	36001-0050	스페이스링	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T360B

조이스틱밸브모듈화그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	36001-0070	육각볼이볼트	8	8	8	8			
19	36001-0080	육각볼이볼트	1	1	1	1			
20	36001-0100	스프링와셔 (M6용)	1	1	1	1			
21	36001-0110	엔드캡 (1)	2	2	2	2			
22	36001-0140	셀렉터	1	1	1	1			
23	36001-0150	조인트	2	2	2	2			
24	36001-0160	볼핀 (A)	3	3	3	3			
25	36001-0190	핸들커버 (B)	1	1	1	1			
26	T4815-47281	엘보우	1	1	1	1			
27	T4815-47261	엘보우	4	4	4	4			
28	T4880-46343	유압호스조합E	1	1	1	1			
29	T4880-46353	유압호스조합F	1	1	1	1			
30	T4880-46363	유압호스조합G	1	1	1	1			
31	T4880-46374	유압호스조합H	1	1	1	1			
32	T4815-46382	콘넥터	4	4	4	4			
33	T4931-48011	너트	4	4	4	4			
34	T4930-46391BB	브라켓 (커플러소켓)	1	1	1	1			
35	T4520-90093	커플러소켓조합	4	4	4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T380A

오일쿨러그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4876-47223ED	파이프브라켓	1	1	1	1			
2	01123-51022	와셔붙임볼트	2	2	2	2			
3	T4810-47052	콘넥트	2	2					
3	T4931-48011	너트	2	2	2	2		<-X->	
4	T4920-34141	쿨링튜브B	1	1					
4	T4931-47033	쿨링파이프B	1	1	1	1		<-X->	
5	T4920-34001	오일쿨러조합	1	1					
5	T4876-47002	오일쿨러조합	1	1	1	1		<-X->	
6	T4876-17771	브라켓 (오일쿨러)	2	2	2	2			
7	01123-50830	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M8P1.25*30
8	T4625-55431	플렌지볼트	4	4					
8	01123-50820	와셔붙임볼트	4	4	4	4		<-X->	M8*P1.25
9	04012-50080	평와셔	4	4	4	4			DIA18*T1.2
10	T4810-47131	콘넥터	1	1					
10	T4931-47072	엘보우	1	1	1	1		<-X->	
11	T4810-47131	콘넥터	1	1					
11	T4931-45161	엘보우	1	1	1	1		<----	
12	T4920-34151	쿨링튜브C	1	1					
12	T4931-47063	쿨링파이프C	1	1	1	1		<-X->	

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T380A

오일쿨러그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
13	T4920-37032	유압튜브 (쿨링D)	1	1					
13	T4920-37033	유압튜브 (쿨링D)	1	1	1	1		<-X->	
14	T4810-47151	파이프잡이	2	2	2	2			
15	01754-50840	플렌지볼트	1	1	1	1			
16	02751-50080	플렌지너트	1	1	1	1			M8X1.25
17	T4920-34012	쿨링튜브 (OUTLET)	1	1					
17	T4931-47081	쿨링호스A1	1	1	1	1		<-X->	
18	T4920-34022	쿨링튜브 (INLET)	1	1					
18	T4931-47091	쿨링호스D1	1	1	1	1		<-X->	
19	52200-2523-1	파이프밴드	2	2	2	2			
20	T4720-90081	커플러 1/2소켓 마개	6	6	6	6			
21	T4930-47071	너트 (M18XP1.5)	2	2	2	2			
22	T4260-45171	쿠션	1	1	1	1			
23	T2185-82561	코드밴드	2	2	2	2			
24	04011-50180	평와셔	4	4					
24	04013-50160	평와셔	2	2	2	2		<-X->	M16
25	T4810-47202	라인체크밸브	1	1	1	1			
26	T4920-35011	콘넥터	1	1	1	1			
27	T4920-35793	유압튜브 (쿨링A)	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T620A

스티어링그룹(캐빈)



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-66022	스티어링총조합	1	1					
2	T4920-48041	틸트안내판	1	1					
3	T4876-48093	연결축	1	1					
4	04612-00200	스냅링	2	2					
5	08141-06204	볼베어링	1	1					
6	04612-00280	스냅링	1	1					
7	66116-4135-3	평행핀	1	1					
8	T4125-48121	스티어링축조합	1	1					
9	T4920-48051	스티어링 칼럼	1	1					
10	T4520-62243	쿠션고무	1	1					
11	T4520-62261	쿠션고무 2	1	1					
12	01133-51016	와셔볼임볼트	2	2					
13	T4682-66081	간격통	1	1					
14	01133-51028	와셔볼임볼트	1	1					
15	T4682-66061	섹터기어	1	1					
16	T4682-66071	록크기어	1	1					
17	T4876-66031	레버 (틸트)	1	1					
18	T4682-66111	고정판 (틸트)	1	1					
19	01023-50612	와셔볼임볼트	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T620A

스티어링그룹(캐빈)



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1					
21	T4682-48061	안내판	1	1					
22	T4850-46954	파워스티어링유니트조합	1	1					
23	T4931-45781	콘넥터	2	2					
24	T4850-45771	콘넥터	2	2					
25	01133-51025	와셔붙임볼트	4	4					
26	01123-50830	와셔붙임볼트	4	4					
27	04611-00470	스냅링	1	1					
28	T4810-48032ED	스티어링카바	1	1					
29	01123-50816	와셔붙임볼트	4	4					
30	T4810-48023BB	스티어링가이드	1	1					
31	T4876-48083BB	틸트페달	1	1					
32	T4876-66041	로드 (틸트)	1	1					
33	05122-50820	두부핀	1	1					
34	05525-50800	스냅핀	2	2					
35	04013-50080	평와셔	2	2					
36	04612-00160	스냅링	1	1					
37	C7170-15521	탱크텐션스프링	1	1					
38	T4810-66721	와셔 (POSITION LEVER)	1	1					


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D852P-T620A

스티어링그룹(캐빈)



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-66022	스티어링총조합			1	1			
2	T4920-48041	틸트안내판			1	1			
3	T4876-48093	연결축			1	1			
4	04612-00200	스냅링			2	2			
5	08141-06204	볼베어링			1	1			#6204DD
6	04612-00280	스냅링			1	1			
7	66116-4135-3	평행핀			1	1			
8	T4125-48121	스티어링축조합			1	1			
9	T4920-48051	스티어링 칼럼			1	1			
10	T4520-62243	쿠션고무			1	1			
11	T4520-62261	쿠션고무 2			1	1			
12	01133-51016	와셔볼임볼트			2	2			M10*P1.25
13	T4682-66081	간격통			1	1			
14	01133-51028	와셔볼임볼트			1	1			M10*1.25
15	T4682-66061	섹터기어			1	1			
16	T4682-66071	록크기어			1	1			
17	T4876-66031	레버 (틸트)			1	1			
18	T4682-66111	고정판 (틸트)			1	1			
19	01023-50612	와셔볼임볼트			2	2			M6*P1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D852P-T620A

스티어링그룹(캐빈)



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	01123-50816	와셔볼임볼트			1	1			M8*P1.25
21	T4682-48061	안내판			1	1			
22	T4935-46952	파워스티어링유닛			1	1			
23	T4935-45341	콘넥터 (PF1/4-PF1/2)			2	2			
24	T4935-45331	콘넥터 (PF1/2-PF1/2)			2	2			
25	01133-51025	와셔볼임볼트			4	4			M10*1.25
26	01123-50830	와셔볼임볼트			4	4			M8P1.25*30
27	04611-00470	스냅링			1	1			
28	T4810-48032	스티어링카바			1	1			
29	01123-50816	와셔볼임볼트			4	4			M8*P1.25
30	T4810-48023	스티어링가이드			1	1			
31	T4876-48083	틸트페달			1	1			
32	T4876-66041	로드 (틸트)			1	1			
33	05122-50820	두부핀			1	1			
34	05525-50800	스냅핀			2	2			
35	04013-50080	평와셔			2	2			M8
36	04612-00160	스냅링			1	1			
37	C7170-15521	탱크텐션스프링			1	1			
38	T4810-66721	와셔 (POSITION LEVER)			1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652P-T2451A

셔틀밸브그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-34061	콘넥터	1	1	1	1			
2	T4920-35772	우선밸브조합 (7LPM)	1	1	1	1			
3	T4363-37141	육각구멍볼이볼트	2	2	2	2			
4	T5210-37201	커넥터	1	1	1	1			
5	T4710-46961	엘보우 (PF3/8-PF1/4)	1	1	1	1			
6	T4920-34501	셔틀밸브호스조합P	1	1	1	1			
7	T4920-35371	엘보우	1	1	1	1			
8	T4920-35702	유압튜브 (우선밸브P2)	1	1	1	1			
9	T4715-37401	엘보우	1	1	1	1			
10	T4710-37443	셔틀밸브조합	1	1	1	1			
11	T4710-37422	패킹 (셔틀밸브)	1	1	1	1			
12	01123-50880	와셔붙임볼트	10	10	10	10			M8*1.25
13	01123-50895	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M8*1.25
14	T4710-65212BB	레버1(셔틀)	1	1	1	1			
15	05411-00630	스프링핀	1	1	1	1			DIA6*30
16	T4720-65341	브라켓(스위치)	1	1	1	1			
17	T4810-45761	엘보우	1	1	1	1			
18	T4920-35782	우선밸브조합 (3.3LPM)	1	1	1	1			
19	T4363-37141	육각구멍볼이볼트	2	2	2	2			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 부품 상태모든 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태모든 호환성이 있음	

D652P-T2452A

모듈레이트밸브그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-34101	유압튜브P	1	1	1	1			
2	04810-00220	O링	2	2	2	2			
3	T4920-46591	조인트볼트(필터)	1	1	1	1			
4	T4682-50251	그로밋	1	1	1	1			
5	01123-50820	와셔붙임볼트	1	1	1	1			M8*P1.25
6	T4920-35671	모듈레이트밸브조합(PT0,4WD,Q	1	1	1	1			
7	M301260	솔레노이드 코일	1	1	1	1			
8	M301220	솔레노이드코일	1	1	1	1			
9	M301210	솔레노이드코일	1	1	1	1			
10	T4920-35661	유로블록	1	1	1	1			
11	T4810-45713	연결파이프	2	2	2	2			
12	04811-00090	O링	4	4	4	4			
13	T4620-25932	패킹	1	1	1	1			
14	01513-50880	심음볼트	2	2	2	2			
15	04512-50080	스프링와셔	2	2	2	2			M8
16	02156-50080	너트	2	2	2	2			M8*P1.25
17	01123-50850	와셔붙임볼트	1	1	1	1			
18	T4682-34141	엘보우	1	1	1	1			
19	T4920-35571	엘보우	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652P-T2453A

유압장치그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-46873BB	필터고정브라켓	1	1	1	1			
2	01133-51220	와셔불임볼트	2	2	2	2			M12*P1.25
3	T4818-37051	소켓지지대	1	1	1	1			
4	T4930-37061	소켓지지대	1	1	1	1			
5	01133-51030	와셔불임볼트	2	2	2	2			M10*1.25
6	T4810-46724	유압필터조합	1	1	1	1			
7	T4620-38032	유압필터 (회색)	2	2	2	2			
8	T4810-46733	필터브라켓	1	1	1	1			
9	T4810-46762	조인트카트리지	2	2	2	2			
10	01133-51025	와셔불임볼트	3	3	3	3			M10*1.25
11	04013-50100	평와셔	3	3	3	3			M10
12	04810-00320	O링	2	2	2	2			
13	T4880-47114BB	흡입파이프L1	1	1	1	1			
14	01123-50818	와셔불임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
15	04810-00320	O링	1	1	1	1			
16	T4880-47122BB	흡입파이프L2	1	1	1	1			
17	01125-50816	와셔불임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
18	T4930-46301BB	유압파이프A	1	1	1	1			
19	T4930-46311BB	유압파이프B	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T2453A

유압장치그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4930-46321BB	유압파이프C	1	1	1	1			
21	T4930-46331BB	유압파이프D	1	1	1	1			
22	T4930-46341BB	유압파이프E	1	1	1	1			
23	T4930-46351BB	유압파이프F	1	1	1	1			
24	T4520-90042	조인트 볼트	3	3	3	3			
25	T4520-37372	조인트볼트 2	3	3	3	3			
26	04810-00200	O링	12	12	12	12			
27	T4682-37582	필터콘넥터(파이프용)	6	6	6	6			
28	T4930-47071	너트(M18XP1.5)	6	6	6	6			
29	T4720-90091	커플러 1/2소켓	6	6	6	6			
30	T4920-34111	유압튜브 JP1	1	1	1	1			
31	T4682-50251	그로밋	1	1	1	1			
32	01123-50820	와셔볼임볼트	1	1	1	1			M8*P1.25
33	T4920-34041	파이프지지대	1	1	1	1			
34	01123-50820	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
35	T5210-37511	커넥터	1	1	1	1			
36	T5210-37561	너트	1	1	1	1			
37	T4920-34202	맥동감쇠기	1	1	1	1			
38	04810-00180	O링	2	2	2	2			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D952P-T2454A

브레이크파이프그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4810-67361	콘넥터				2			
2	02172-50120	너트				2			
3	T4810-67381	브라켓				1			
4	01133-51220	와셔붙임볼트				1			M12*P1.25
5	T4980-37341	브레이크파이프 (우)				1			
6	T4980-37351	브레이크파이프 (좌)				1			
7	T4815-67371	파이프잡이				2			
8	01023-50625	와셔붙임볼트				1			
9	15121-5385-2	파이프클램프 1				1			
10	T4815-67371	파이프잡이				1			
11	03024-50520	와셔붙임소나사				1			DIA10*28
12	15121-5385-2	파이프클램프 1				1			
13	15121-5386-1	파이프클램프 2				1			
14	03024-50520	와셔붙임소나사				1			DIA10*28


<---> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D651-T010A

에어크리너그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4876-11012	에어크리너조합	1						
2	T4876-11111	에어크리너몸통	1						
3	T4876-11081	엘리먼트 (P828889)	1						
4	T4876-11221	에어크리너잡이	1						
5	01754-50830	플렌지볼트	2						
6	T4876-11652	흡입파이프 1	1						
7	T4836-11651	흡입호스 1	1						
8	T4836-11682	연결관	1						
9	T4710-11661	흡입파이프 2	1						
10	T4930-11671	흡입파이프3	1						
11	KX97382-S51	클램프조합 (흡입관)	3						
12	E7310-11782	호스클램프	2						
13	T4876-11781	호스클램프	2						
14	T4930-11681	흡입관	1						
15	T4625-55431	플렌지볼트	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK754EU-T010A

에어크리너그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4876-11012	에어크리너조합		1	1	1			
2	T4876-11111	에어크리너몸통		1	1	1			
3	T4876-11081	엘리먼트 (P828889)		1	1	1			
4	T4876-11221	에어크리너잡이		1	1	1			
5	01754-50830	플렌지볼트		2	2	2			M8*P1.25
6	T4931-11651	흡입파이프1		1	1	1			
7	T4931-11661	흡입파이프2		1	1	1			
8	T4930-11671	흡입파이프3		1	1	1			
9	KX97382-S51	클램프조합 (흡입관)		1	1	1			
10	E7310-11782	호스클램프		2	2	2			
11	T4876-11781	호스클램프		2	2	2			
12	T4930-11681	흡입관		1	1	1			
13	T4625-55431	플렌지볼트		1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T020A

소음기그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4836-12114	소음기	1						
1	T4836-12115	소음기	1					<--->	
2	T4836-12501	소음기가스켓	3						
2	T4836-12502	소음기가스켓	3					<---	
3	T4836-12493	연결관 1 (소음기)	1						
4	01133-51045	와셔붙임볼트	3						
5	04512-50100	스프링와셔	3						
6	02176-50100	너트	3						
7	01133-51030	와셔붙임볼트	5						
8	01517-51028	심음볼트	1						
9	04512-50100	스프링와셔	1						
10	02176-50100	너트	1						
11	T4876-12512ED	소음기지지브라켓1	1						
12	15521-9103-2	볼트	1						
13	04512-50080	스프링와셔	1						
14	01133-51016	와셔붙임볼트	2						
15	T4836-12522ED	소음기지지브라켓 2	1						
16	T2185-70491	플랜지볼트 (흑색)	1						
17	01123-51018	와셔붙임볼트	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T020A

소음기그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	T4710-64811	와셔	2						
19	04512-50060	스프링와셔	2						
20	02056-50060	너트	2						
20	02751-50060	플렌지너트	2						<----
21	T4930-12412	소음기파이프조합	1						
21	T4930-12413	소음기파이프조합	1						<----
22	T4930-12422	소음기파이프1	1						
22	T4930-12423	소음기파이프1	1						<-X->
23	T4930-12431	소음기파이프2	1						
23	T4930-12432	소음기파이프2	1						<-X->
24	T4876-12441	소음기파이프 3	1						
25	01125-50816	와셔불임볼트	8						
26	E6200-12142	소음기밴드	1						
27	01155-50840	볼트	1						
28	04512-50080	스프링와셔	1						
29	04012-50080	평와셔	1						
30	T4876-12453	브라켓 (소음기파이프)	2						
31	T4836-12551	커버 (소음기파이프)	1						
32	T4930-12592	커버3(소음기파이프)	1						


----- 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D702-T020A

소음기그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4876-12116	소음기		1	1	1			
2	T4876-12502	소음기가스켓		1	1	1			
3	T4836-12502	소음기가스켓		1	1	1			
4	01133-51035	와셔볼임볼트		5	5	5			M10X1.25
5	01133-51035	와셔볼임볼트		1	1	1			M10X1.25
6	04512-50100	스프링와셔		1	1	1			M10
7	02176-50100	너트		1	1	1			M10X1.25
8	T4876-12512	소음기지지브라켓1		1	1	1			
9	15521-9103-2	볼트		1	1	1			
10	04512-50080	스프링와셔		1	1	1			M8
11	01133-51016	와셔볼임볼트		2	2	2			M10*P1.25
12	T4710-64811	와셔		2	2	2			
13	04512-50060	스프링와셔		2	2	2			M6
14	02751-50060	플렌지너트		2	2	2			M6*P1.0
15	T4930-12413	소음기파이프조합		1	1	1			
16	T4930-12423	소음기파이프1		1	1	1			
17	T4930-12432	소음기파이프2		1	1	1			
18	T4876-12441	소음기파이프 3		1	1	1			
19	01125-50816	와셔볼임볼트		8	8	8			M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D702-T020A

소음기그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	E6200-12142	소음기밴드		1	1	1			
21	01155-50840	볼트		1	1	1			M8*P1.25
22	04512-50080	스프링와셔		1	1	1			M8
23	04012-50080	평와셔		1	1	1			DIA18*T1.2
24	T4876-12453	브라켓 (소음기파이프)		2	2	2			
25	T4836-12551	커버 (소음기파이프)		1	1	1			
26	T4930-12592	커버3(소음기파이프)		1	1	1			
27	T2185-70491	플랜지볼트 (흑색)		1	1	1			
28	T4625-55431	플랜지볼트		4	4	4			
29	T4970-12311	연결관조합-소음기		1	1	1			
30	T4876-12391	간격통		1	1	1			
31	E6200-12142	소음기밴드		1	1	1			
32	13901-0345-2	헤드볼트		1	1	1			
33	04512-50080	스프링와셔		1	1	1			M8

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T030A

라디에이터그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4931-72162	AL라디에이터조합	1	1	1	1			
2	T4931-72071	시라우드	1	1	1	1			
3	T2185-70491	플랜지볼트 (흑색)	6	6	6	6			
4	T4625-55431	플랜지볼트	4	4	4	4			
5	T4920-17691	브라켓조합(라디에이터)	1	1					
5	T4931-17691	브라켓(라디에이터)	1	1	1	1		<-X->	
6	T4931-17701	커버(브라켓)	1	1					
6	T4931-17701ED	커버(브라켓)	1	1	1	1		<----	
7	01811-50612	나비볼트	4	4	4	4			M6P1.0
8	04013-50060	평와셔	4	4	4	4			M6
9	T4625-55431	플랜지볼트	6	6	6	6			
10	T4931-17721	방충망1	1	1					
10	T4931-17721ED	방충망1	1	1	1	1		<----	
11	T4931-17731	방충망2	1	1					
11	T4931-17731ED	방충망2	1	1	1	1		<----	
12	T4125-13631	스폰지1	2	2	2	2			
13	T4931-72091	스폰지2	1	1	1	1			
14	T4931-72102	스펀지3	1	1	1	1			
15	T4931-72111	스펀지4	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T030A

라디에이터그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
16	T4931-72121	스핀지5	2	2	2	2			
17	01811-50612	나비볼트	1	1	1	1			M6P1.0
18	04013-50060	평와서	1	1	1	1			M6
19	E6300-72462	보조물탱크잡이	1	1					
19	E6300-72462ED	보조물탱크잡이	1	1	1	1		<---	
20	T2185-70491	플랜지볼트 (흑색)	2	2	2	2			
21	T4710-72414	보조물탱크조합	1	1	1	1			
22	T4710-72434	보조물탱크	1	1	1	1			
23	E7100-72411	캡조합	1	1	1	1			
24	01202-50820	와셔볼임볼트	2	2	2	2			
25	15301-7247-0	파이프클립	1	1	1	1			
26	T4931-72711	오버플로우호스	1	1	1	1			
27	14911-4275-1	파이프클립	2	2	2	2			
28	T4931-72941	냉각수파이프(상)	1	1	1	1			
29	E7300-11781	호스클램프	3	3	3	3			
30	T4931-72951	냉각수파이프(하)	1	1	1	1			
31	09318-87070	호스클램프(스텐레스)	1	1	1	1			
32	T4520-82561	코드밴드	1	1					
32	T2185-82561	코드밴드	1	1	1	1		<---	


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
----는 호환성이 있음

D701-T040A

에어콘브라켓그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4876-76144ED	컴프레서브라켓조합	1	1	1	1			
2	01123-51020	와셔붙임볼트	5	5	5	5			M10*P1.5
3	T2185-70491	플랜지볼트 (흑색)	1	1	1	1			
4	E7300-05293	중간폴리축조합	1	1	1	1			
5	E7300-05304	중간폴리축	1	1	1	1			
6	E7310-76191	볼베어링	1	1	1	1			
7	E2101-05312	중간폴리	1	1	1	1			
8	04611-00350	스냅링	1	1	1	1			SK5M
9	76KB-0511	간격통	1	1	1	1			
10	E7310-76161	텐션볼트	1	1	1	1			
11	76KB-0512	와셔	1	1	1	1			
12	04512-50100	스프링와셔	1	1	1	1			M10
13	02018-50100	너트	3	3	3	3			M10*P1.25
14	E7310-72612	에어콘벨트	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK802-T220A

주차브레이크그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-28292	주차브레이크조합	1	1	1	1			
2	T4887-28301	주차브레이크케이스	1	1	1	1			
3	T4810-28311	브레이크패드 1	2	2	2	2			
4	T4810-28321	브레이크패드 2	2	2	2	2			
5	T4887-28331	브레이크판	1	1	1	1			
6	T4887-28341	심음볼트	2	2	2	2			
7	02176-50140	너트	2	2	2	2			M14*P1.5
8	T4810-28351	고정판	2	2	2	2			
9	T4810-28361	캠	1	1	1	1			
10	T4880-28372	브레이크캠레버	1	1	1	1			
11	04811-00280	O링	2	2	2	2			P28
12	04613-00240	스냅링	1	1	1	1			
13	05012-01016	평행핀	2	2	2	2			
14	01133-51235	와셔불임볼트	5	5	5	5			M12*P1.25
15	T4810-28391	스프링잡이	1	1	1	1			
16	01133-51240	와셔불임볼트	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

앞차축브라켓그룹




A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652-T415A

앞차축프레임그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4931-50011	앞차축프레임	1						
1	T4931-50012BB	앞차축프레임	1					<-0->	
2	T4850-50101	심음볼트	2						
3	T4850-50111	볼트	2						
4	T4876-50051	심 (0. 1)	2						
5	T4850-50041	심0.2	2						
6	T4850-50051	심0.5	2						
7	04512-50160	스프링와셔	20						
8	02176-50160	너트	6						
9	01173-51655	볼트	4						
10	01173-51650	볼트	6						
11	T4876-50162	뱀띠고무(앞차축프레임)	1						
12	T4682-50062	웨이트지지대	1						
12	T4682-50063BB	웨이트지지대	1					<-0->	
13	01176-51665	볼트	2						
14	01517-51665	심음볼트	2						
15	04512-50160	스프링와셔	4						
16	02176-50160	너트	2						
17	T4520-26911	플러그	20						


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK904EU-T415A

앞차축프레임그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4931-50012ED	앞차축프레임		1	1	1			
2	T4850-50101	심음볼트		2	2	2			
3	T4850-50111	볼트		2	2	2			
4	T4850-50041	심0.2		2	2	2			
5	T4850-50051	심0.5		2	2	2			
6	04512-50160	스프링와셔		20	20	20		M16	
7	02176-50160	너트		6	6	6		M16*P1.5	
8	01173-51655	볼트		4	4	4		M16*P1.5*55	
9	01173-51650	볼트		6	6	6		M16P1.5*50	
10	T4876-50162	뱀띠고무(앞차축프레임)		1	1	1			
11	T4876-44931BB	웨이트지지대		1	1	1			
12	01176-51665	볼트		2	2	2			
13	01176-51655	볼트		3	3	3			
14	01517-51665	심음볼트		2	2	2		M168P1.5(7T)	
15	04512-50160	스프링와셔		7	7	7		M16	
16	02176-50160	너트		2	2	2		M16*P1.5	
17	T4520-26911	플러그		20	20	20			
18	01156-51635	볼트		2	2	2			
19	T4876-50051	심 (0. 1)		2	2	2			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652-T420A

본넷그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4836-50604	본넷트	1	1					
1	T4836-50605	본넷트	1	1	1	1		<--->	
2	T4836-50631	브라켓 (전조등)	1	1					
2	T4836-50631ED	브라켓 (전조등)	1	1	1	1		<-X->	
3	01125-50816	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
4	T4880-50751BK	사이드커버 (좌)	1	1					
4	T4880-50751BB	사이드커버 (좌) (흑색)	1	1	1	1		<-X->	
5	T4880-50821BK	사이드커버 (우)	1	1					
5	T4880-50821BB	사이드커버 (우) (흑색)	1	1	1	1		<-X->	
6	T4833-50531	전조등조합 (우측국)	1	1	1	1			
7	T4836-50651	판 (뒤, 본넷트)	1	1					
7	T4836-50651ED	판 (뒤 , 본넷트)	1	1	1	1		<-X->	
8	01025-50620	와셔볼임볼트	4	4	4	4			M6*P1.0
9	03514-50512	스크류볼트	5	5	5	5			
10	T4836-50511BK	앞그릴철망	1	1					
10	T4836-50511BB	앞그릴철망 (흑색)	1	1	1	1		<-X->	
11	01029-50625	와셔볼임볼트	8	8	8	8			
12	02761-50060	플랜지너트	8	8	8	8			M6*P1.0
13	38240-1883-1	탐핑나사	3	3					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T420A

본넷그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
13	03514-50512	스크류볼트	3	3	3	3		<-0->	
14	04014-50060	평와셔	11	11	11	11			
15	01025-50620	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M6*P1.0
16	T4836-50621	브라켓 (본넷트)	1	1					
16	T4931-50621	브라켓 (본넷트)	1	1	1	1		<----	
17	04015-50080	평와셔	4	4	4	4			T2.6
18	01125-50820	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
19	T4816-51462	엠블램	1	1	1	1			
20	T4620-50701	고정판	2	2	2	2			
21	82KC-0641	고무판	2	2	2	2			
22	38245-2925-3	스프링너트	2	2	2	2			
23	T4876-50643	밴디고무 (본넷트)	1	1	1	1			
24	T4876-50431	밴디고무 (사이드커버)	2	2	2	2			
25	T4818-50691	간격통 (본넷트)	4	4	4	4			
26	04013-50060	평와셔	4	4	4	4			M6
27	38240-1883-1	탭핑나사	4	4	4	4			
28	T4816-50231	밴디고무	2	2	2	2			
29	T4836-50641	판 (앞, 본넷트)	1	1					
29	T4836-50641ED	판 (앞 , 본넷트)	1	1	1	1		<-X->	


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK754EU-T430A

본넷트취부대그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4876-50844	본넷트취부대조합	1	1	1				
2	01133-51235	와셔붙임볼트	2	2	2				M12*P1.25
3	01513-50816	심음볼트	6	6	6				
4	02751-50080	플랜지너트	6	6	6				M8X1.25
5	01125-50820	와셔붙임볼트	2	2	2				M8*P1.25
6	T4876-12585	지지대	1	1	1				
7	01123-51020	와셔붙임볼트	4	4	4				M10*P1.5
8	T4816-50854	차단판 (좌)	1	1	1				
9	T4816-50864	차단판 (우)	1	1	1				
10	T2185-70491	플랜지볼트 (흑색)	6	6	6				
11	T4931-50782	사이드커버지지브라켓 (좌)	1	1	1				
12	T4931-50792	사이드커버지지브라켓 (우)	1	1	1				
13	02761-50060	플랜지너트	2	2	2				M6*P1.0
14	T4850-50062	라디에터취부고무	2	2	2				
15	04512-50100	스프링와셔	2	2	2				M10
16	02176-50100	너트	2	2	2				M10X1.25
17	T4816-50812	브라켓 2 (좌)	2	2	2				
18	01025-50620	와셔붙임볼트	12	12	12				M6*P1.0
19	T2540-18271	본넷트클립	4	4	4				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK754EU-T430A

본넷트취부대그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4816-51011	브라켓 3	4	4	4				
21	T4816-51091	쿠션	2	2	2				
22	T4816-51081	쿠션	2	2	2				
23	E7201-64461	간격통	8	8	8				
24	04013-50060	평와서	8	8	8				M6
25	01025-50630	와셔붙임볼트	8	8	8				
26	T4876-50933	보강대	1	1	1				
27	01133-51025	와셔붙임볼트	4	4	4				M10*1.25
28	T4876-50901	에어실린더조합	2	2	2				
29	05122-50820	두부핀	4	4	4				
30	04013-50080	평와서	4	4	4				M8
31	05515-50800	스냅핀	4	4	4				M8
32	01025-50614	와셔붙임볼트	2	2	2				M6*P1.0
33	T4816-50802	브라켓2(우)	2	2	2				
34	01125-50820	와셔붙임볼트	4	4	4				M8*P1.25
35	T4876-80942	커버2(브라켓지지대)	1	1	1				
36	T4620-81751	호스클램프	1	1	1				
37	01125-50820	와셔붙임볼트	3	3	3				M8*P1.25
38	T4686-50963	호스클램프	1	1	1				


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK754EU-T430A

본넷트취부대그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4876-50844	본넷트취부대조합				1			
2	01133-51235	와셔붙임볼트				2			M12*P1.25
3	01513-50816	심음볼트				6			
4	02751-50080	플랜지너트				6			M8X1.25
5	01125-50820	와셔붙임볼트				2			M8*P1.25
6	T4876-12585	지지대				1			
7	01123-51020	와셔붙임볼트				4			M10*P1.5
8	T4816-50854	차단판 (좌)				1			
9	T4816-50864	차단판 (우)				1			
10	T2185-70491	플랜지볼트 (흑색)				6			
11	T4931-50782	사이드커버지지브라켓 (좌)				1			
12	T4931-50792	사이드커버지지브라켓 (우)				1			
13	02761-50060	플랜지너트				2			M6*P1.0
14	T4850-50062	라디에터취부고무				2			
15	04512-50100	스프링와셔				2			M10
16	02176-50100	너트				2			M10X1.25
17	T4816-50812	브라켓 2 (좌)				2			
18	01025-50620	와셔붙임볼트				12			M6*P1.0
19	T2540-18271	본넷트클립				4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK754EU-T430A

본넷트취부대그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4816-51011	브라켓 3				4			
21	T4816-51091	쿠션				2			
22	T4816-51081	쿠션				2			
23	E7201-64461	간격통				8			
24	04013-50060	평와서				8		M6	
25	01025-50630	와셔붙임볼트				8			
26	T4876-50933	보강대				1			
27	01133-51025	와셔붙임볼트				4		M10*1.25	
28	T4876-50901	에어실린더조합				2			
29	05122-50820	두부핀				4			
30	04013-50080	평와서				4		M8	
31	05515-50800	스냅핀				4		M8	
32	01025-50614	와셔붙임볼트				2		M6*P1.0	
33	T4816-50802	브라켓2(우)				2			
34	01125-50820	와셔붙임볼트				4		M8*P1.25	
35	T4876-80942	커버2(브라켓지지대)				1			
36	T4620-81751	호스클램프				1			
37	01125-50820	와셔붙임볼트				3		M8*P1.25	
38	T4686-50963	호스클램프				1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652P-T440A

에어크리너지지대그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-50311	에어크리너지지대1	1	1	1	1			
2	T4931-50522ED	에어크리너지지대2	1	1	1	1			
3	T2185-70491	플랜지볼트 (흑색)	4	4	4	4			
4	01754-50820	플랜지볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
5	T4682-50682	캐치조합	1	1	1	1			
6	01123-50816	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
7	T4876-50691	케이블 (캐치)	1	1	1	1			
8	T4682-50351	스프링 (본넷)	2	2	2	2			
9	T4682-50361	쿠션고무	2	2	2	2			
10	05122-51055	두부핀	2	2	2	2			
11	04013-50100	평와셔	2	2	2	2			M10
12	05511-50320	분할핀	2	2	2	2			M3.2*20
13	57781-5121-1	되돌림스프링	1	1	1	1			
14	T4835-50591	쿠션고무	1	1	1	1			
15	05122-50614	두부핀	1	1	1	1			
16	04014-50060	평와셔	1	1	1	1			
17	05511-51612	분할핀	1	1	1	1			
18	P5370-82551	밴드케이블	3	3	3	3			
19	T4876-59621ED	호스브라켓(우)	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음




A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK754EU-T445A

에어크리너지지대2그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4931-72051	라디에이터지지브라켓	2	2	2	2			
2	01133-51018	와셔붙임볼트	4	4	4	4			
3	T4850-50062	라디에터취부고무	2	2	2	2			
4	04512-50100	스프링와셔	2	2	2	2			M10
5	02176-50100	너트	2	2	2	2			M10X1.25
6	T4931-50401	잡이판 (상)	1	1	1	1			
7	T4625-55431	플렌지볼트	2	2	2	2			
8	T4816-50152	뱀띠고무 (잡이판)	1	1	1	1			
9	T4920-50291ED	차단판	1	1	1	1			
10	01125-50816	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
11	T4930-50271	차단판1	1	1	1	1			
12	T4930-50281	차단판2	1	1	1	1			
13	02751-50080	플랜지너트	2	2	2	2			M8X1.25
14	01025-50620	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M6*P1.0


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

악셀레이터그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100-T480A

명판그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T3980-52011	제조명판				1			
2	05624-20408	리벳				4			
3	T4980-53111	기종명판				2			
4	T4856-52071	브랜드명판				2			
5	T4920-53031	파워셔틀명판				2			
6	T4930-53051	PT0레버명판				1			
7	T4710-53152	PT0스위치명판				1			
8	T4880-51231	복동레버명판1				1			
9	T4880-51241	복동레버명판2				1			
10	T3980-51251	복동레버명판3				1			
11	T4682-52181	본넷트작동명판				1			
12	T4682-53552	시동모터명판				1			
13	T4930-52411	엔진오일필터명판				1			
14	T4625-52351	팬주의명판				1			
15	T4930-52371	라디에이터경고명판				1			
16	T4930-52311	PT0경고명판				1			
17	T4930-52361	유압필터주의명판				1			
18	T4876-52201	명판				1			
19	T4980-52081	차속표명판				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX100-T480A

명판그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4920-53041	윤활유명판				1			
21	T3980-52421	커플러소켓명판				1			
22	T2611-26692	차동고정 명판				1			
23	T4930-52381	경고명판				1			
24	T4930-52431	에어콘주의명판				1			
25	T4930-52321	주차브레이크주의명판				1			
26	T4950-52451	터보주의명판				1			
27	T4930-52441	브레이크오일주의명판				1			
28	T4930-52351	브레이크경고명판				1			
29	T4930-52461	변속레버경고명판				1			
30	T4930-52341	ROPS주의명판				1			
31	T4710-52201	외부위치제어레버명판				1			
32	T4810-51181	안전운전명판				1			
33	T4810-52121	작업기부착주의				1			
34	T4333-53651	보호구조물 형식명판				1			
35	05624-10410	리벳 (OECD명판)				2			DIA2
36	E7316-99011	제조명판 (1104C-44TTT)				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX70-T480A

명판그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T3980-52011	제조명판	1						
2	05624-20408	리벳	4						
3	T4920-53111	기종명판	2						
4	T4856-52071	브랜드명판	2						
5	T4920-53031	파워셔틀명판	2						
6	T4930-53051	PT0레버명판	1						
7	T4710-53152	PT0스위치명판	1						
8	T4880-51231	복동레버명판1	1						
9	T4880-51241	복동레버명판2	1						
10	T3980-51251	복동레버명판3	1						
11	T4682-52181	본넷트작동명판	1						
12	T4682-53552	시동모터명판	1						
13	T4930-52411	엔진오일필터명판	1						
14	T4625-52351	팬주의명판	1						
15	T4930-52371	라디에이터경고명판	1						
16	T4930-52311	PT0경고명판	1						
17	T4930-52361	유압필터주의명판	1						
18	T4876-52201	명판	1						
19	T4920-52081	차속표명판	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX70-T480A

명판그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4920-53041	윤활유명판	1						
21	T3980-52421	커플러소켓명판	1						
22	T2611-26692	차동고정 명판	1						
23	T4930-52381	경고명판	1						
24	T4930-52431	에어콘주의명판	1						
25	T4930-52321	주차브레이크주의명판	1						
26	T4930-52441	브레이크오일주의명판	1						
27	T4930-52351	브레이크경고명판	1						
28	T4930-52461	변속레버경고명판	1						
29	T4930-52341	ROPS주의명판	1						
30	T4710-52201	외부위치제어레버명판	1						
31	T4810-51181	안전운전명판	1						
32	T4810-52121	작업기부착주의	1						
33	T4333-53651	보호구조물 형식명판	1						
34	05624-10410	리벳 (OECD명판)	2						
35	E7313-99011	제조명판 (1104C-44)	1						

----- 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

----- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX80-T480A

명판그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T3980-52011	제조명판		1					
2	05624-20408	리벳		4					
3	T4940-53111	기종명판		2					
4	T4856-52071	브랜드명판		2					
5	T4920-53031	파워셔틀명판		2					
6	T4930-53051	PT0레버명판		1					
7	T4710-53152	PT0스위치명판		1					
8	T4880-51231	복동레버명판1		1					
9	T4880-51241	복동레버명판2		1					
10	T3980-51251	복동레버명판3		1					
11	T4682-52181	본넷트작동명판		1					
12	T4682-53552	시동모터명판		1					
13	T4930-52411	엔진오일필터명판		1					
14	T4625-52351	팬주의명판		1					
15	T4930-52371	라디에이터경고명판		1					
16	T4930-52311	PT0경고명판		1					
17	T4930-52361	유압필터주의명판		1					
18	T4876-52201	명판		1					
19	T4920-52081	차속표명판		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX80-T480A

명판그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4920-53041	윤활유명판		1					
21	T3980-52421	커플러소켓명판		1					
22	T2611-26692	차동고정 명판		1					
23	T4930-52381	경고명판		1					
24	T4930-52431	에어콘주의명판		1					
25	T4930-52321	주차브레이크주의명판		1					
26	T4950-52451	터보주의명판		1					
27	T4930-52441	브레이크오일주의명판		1					
28	T4930-52351	브레이크경고명판		1					
29	T4930-52461	변속레버경고명판		1					
30	T4930-52341	ROPS주의명판		1					
31	T4710-52201	외부위치제어레버명판		1					
32	T4810-51181	안전운전명판		1					
33	T4810-52121	작업기부착주의		1					
34	T4333-53651	보호구조물 형식명판		1					
35	05624-10410	리벳 (OECD명판)		2					
36	E7314-99011	제조명판 (1104C-44T)		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX90-T480A

명판그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T3980-52011	제조명판			1				
2	05624-20408	리벳			4				
3	T4960-53111	기종명판			2				
4	T4856-52071	브랜드명판			2				
5	T4920-53031	파워셔틀명판			2				
6	T4930-53051	PT0레버명판			1				
7	T4710-53152	PT0스위치명판			1				
8	T4880-51231	복동레버명판1			1				
9	T4880-51241	복동레버명판2			1				
10	T3980-51251	복동레버명판3			1				
11	T4682-52181	본넷트작동명판			1				
12	T4682-53552	시동모터명판			1				
13	T4930-52411	엔진오일필터명판			1				
14	T4625-52351	팬주의명판			1				
15	T4930-52371	라디에이터경고명판			1				
16	T4930-52311	PT0경고명판			1				
17	T4930-52361	유압필터주의명판			1				
18	T4876-52201	명판			1				
19	T4960-52081	차속표명판			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX90-T480A

명판그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4920-53041	윤활유명판			1				
21	T3980-52421	커플러소켓명판			1				
22	T2611-26692	차동고정 명판			1				
23	T4930-52381	경고명판			1				
24	T4930-52431	에어콘주의명판			1				
25	T4930-52321	주차브레이크주의명판			1				
26	T4950-52451	터보주의명판			1				
27	T4930-52441	브레이크오일주의명판			1				
28	T4930-52351	브레이크경고명판			1				
29	T4930-52461	변속레버경고명판			1				
30	T4930-52341	ROPS주의명판			1				
31	T4710-52201	외부위치제어레버명판			1				
32	T4810-51181	안전운전명판			1				
33	T4810-52121	작업기부착주의			1				
34	T4333-53651	보호구조물 형식명판			1				
35	05624-10410	리벳 (OECD명판)			2				
36	E7315-99011	제조명판 (1104C-44TT)			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T485A

연료탱크그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4935-55034	연료탱크 (우)	1	1	1	1			
2	T4920-55022	연료탱크 (좌)	1	1	1	1			
3	T4935-55161	연료호스1	1	1	1	1			
4	T4935-55171	연료호스2	1	1	1	1			
5	T2540-38251	파이프밴드	4	4	4	4			
6	T4935-55092	연료파이프	1	1	1	1			
7	T4935-55071BB	연료탱크취부대 1	1	1	1	1			
8	T4935-55081BB	연료탱크취부대 2	1	1	1	1			
9	01173-51430	볼트	2	2	2	2			M14P1.5*30
10	01517-51430	심음볼트	2	2	2	2			
11	02176-50140	너트	2	2	2	2			M14*P1.5
12	04512-50140	스프링와셔	4	4	4	4			
13	T4935-55043BB	연료탱크잡이판 1	1	1	1	1			
14	T4920-55041	연료탱크잡이판1	1	1	1	1			
15	01153-50850	볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
16	02751-50080	플랜지너트	2	2	2	2			M8X1.25
17	T4810-55312	쿠션고무	4	4	4	4			
18	T2610-50271	쿠션고무	12	12	12	12			
19	T4935-55052	연료탱크잡이판2	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T485A

연료탱크그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	04512-50100	스프링와셔	6	6	6	6			M10
21	02176-50100	너트	12	12	12	12			M10X1.25
22	T4874-69211	연료센서조합	1	1	1	1			
23	04512-50040	스프링와셔	5	5	5	5			M4
24	02054-50040	너트	5	5	5	5			M4*P0.7
25	T4935-55221	공기빼기호스	1	1	1	1			
26	T4810-55222	공기빼기호스	1	1	1	1			
27	T4930-55321	공기빼기연결관(우)	1	1	1	1			
28	09318-88160	호스클램프	4	4	4	4			DIA16
29	01123-50816	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
30	T4935-55121BB	연료탱크보호커버 1	1	1	1	1			
31	T4935-55131BB	연료탱크보호커버 2	1	1	1	1			
32	T4935-55141BB	연료탱크보호커버 3	1	1	1	1			
33	T4935-55152BB	연료탱크보호커버 4	1	1	1	1			
34	01133-51020	와셔볼임볼트	6	6	6	6			M10*P1.25
35	01135-51020	와셔볼임볼트	4	4	4	4			M10*1.25
36	01127-50820	와셔볼임볼트	4	4	4	4			
37	T4686-41351	연료여과망	1	1	1	1			
38	T4930-55251	고무마개(연료탱크)	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652P-T495A

서틀레버그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]


-----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <----- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652P-T500A

주변속레버그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

- 215 -

D652P-T505A

복동레버그림



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

PT0레버그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

차동레버그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

D652P-T525A

위치견인레버그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4725-65562ED	판 (스위치)	1	1	1	1			
2	01754-50612	플렌지볼트	2	2	2	2			M6*1.0
3	T4930-65551ED	판 (흙받이커버)	1	1	1	1			
4	T4625-55431	플렌지볼트	6	6	6	6			
5	T4930-64213FB	레버가이드1(우) (흑색)	1	1	1	1			
6	01754-50616	플렌지볼트	5	5	5	5			M6*P1.0
7	T4930-64223FB	레버가이드2(우) (흑색)	1	1	1	1			
8	38245-2925-3	스프링너트	4	4	4	4			
9	01754-50616	플렌지볼트	6	6	6	6			M6*P1.0
10	T4930-64301	탭핑나사	9	9	9	9			
11	T4920-64231FB	커버1(위치,견인)	1	1	1	1			
12	T4930-64243FB	커버2(조이스틱) (흑색)	1	1	1	1			
13	T4930-64253	커버3(주변속)	1	1	1	1			
14	T4710-64673BB	브라켓 (가이드)	1	1	1	1			
15	01754-50616	플렌지볼트	2	2	2	2			M6*P1.0
16	T4930-82402FB	커버(조이스틱) (흑색)	1	1	1	1			
17	T4835-76381	멈추개	3	3	3	3			
18	T4710-64791	와셔	3	3	3	3			
19	P4410-98251	손잡이볼트	3	3	3	3			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	


주차브레이크레버그룹

[illegible]

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T535A

로워링크그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-93011	로워링크조합(좌)	1	1					
1	T4930-93011BB	로워링크조합(좌)	1	1	1	1		<-X->	
2	T4930-93021	링크몸체(좌)	1	1					
2	T4930-93021BB	링크몸체 (좌)	1	1	1	1		<-X->	
3	T4880-93031	가이드핀	1	1	1	1			
4	T4880-93041	작동레버1	1	1	1	1			
5	T4880-93051	스프링	1	1	1	1			
6	T4880-93061	작동레버2	1	1	1	1			
7	05411-01040	스프링핀	2	2	2	2			
8	T4930-93111	로워링크조합(우)	1	1					
8	T4930-93111BB	로워링크조합(우)	1	1	1	1		<-X->	
9	T4930-93121	링크몸체(우)	1	1					
9	T4930-93121BB	링크몸체 (우)	1	1	1	1		<-X->	
10	T4880-93031	가이드핀	1	1	1	1			
11	T4880-93041	작동레버1	1	1	1	1			
12	T4880-93051	스프링	1	1	1	1			
13	T4880-93061	작동레버2	1	1	1	1			
14	05411-01040	스프링핀	2	2	2	2			
15	T4850-91881	로워링크고정핀	2	2					


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품을 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D52-T540A

체크링크 그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4835-91103BB	체크링크조합	1	1					
2	T4835-91113BB	체크링크하우징 (우)	1	1					
3	T4835-91111005	고리	1	1					
4	T4835-91131BB	체크링크하우징 (좌)	1	1					
5	T4835-91151	체크링크핀	1	1					
6	T4835-91171	핀 (체크링크)	1	1					
7	04011-50200	평와셔	1	1					
8	05511-50430	분할핀	1	1					
9	T4835-91071BB	체크링크조합(좌)	1	1					
10	T4835-91082BB	체크링크브라켓 (좌)	1	1					
11	T4835-91092BB	체크링크브라켓 (우)	1	1					
12	04512-50220	스프링와셔	2	2					
13	02056-50220	너트	2	2					
14	05511-50530	분할핀	2	2					
15	04013-50180	평와셔	2	2				<--->	
16	T4520-91141	체크링크핀	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D852P-T540A

체크링크그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4835-91103BB	체크링크조합			1	1			
2	T4835-91071BB	체크링크조합 (좌)			1	1			
3	T4835-91113	체크링크하우징 (우)			1	1			
4	T4835-91131	체크링크하우징 (좌)			1	1			
5	T4835-91151	체크링크핀			1	1			
6	T4835-91171	핀 (체크링크)			1	1			
7	04011-50200	평와셔			1	1			
8	05511-50430	분할핀			1	1			
9	T4980-31083	보조램실린더브라켓			1	1			
10	T4835-91092	체크링크브라켓 (우)			1	1			
11	04512-50220	스프링와셔			2	2			M22
12	02056-50220	너트			2	2			M22*P2.5
13	05511-50530	분할핀			2	2			
14	04013-50180	평와셔			2	2			M18
15	T4520-91141	체크링크핀			2	2			
16	T4877-91071	체크링크잡이 브라켓볼트			1	1			
17	02176-50140	너트			2	2			M14*P1.5
18	04512-50140	스프링와셔			2	2			
19	04013-50140	평와셔			2	2			M14

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T545A

리프트로드그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4710-66911BB	리프트로드조합 (좌)	1	1					
2	T4710-66911001	리프트로드 (하)	1	1					
3	T4815-91573	리프트로드하부핀 (좌)	1	1					
4	T4520-91211	리프트로드고정핀	2	2					
5	T4877-91831	리프트로드 상부핀 (우)	2	2					
6	34150-3764-4	클립핀	2	2					
7	T4835-92211	와셔 (리프트로드)	4	4					
8	T4835-91223	리프트로드하부핀 (우)	1	1					
9	T4720-46601	리프트실린더조합	1	1					
9	T4720-47601	리프트실린더조합	1	1				<---->	
10	56713-2813-1	실린더어댑터1	2	2					
11	T4835-46653	유압호스조합RL1	1	1					
12	T4835-46663	유압호스조합RL2	1	1					
13	T4682-60531	로드 (센서)	1	1					
14	04512-50080	스프링와셔	2	2					
15	02114-50080	너트	2	2					
16	04011-50120	평와셔	1	1					
17	04612-50120	스냅링	1	1					
18	T4930-39961	아암 (센서)	1	1					


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D852P-T545A

리프트로드그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4710-66911	리프트로드조합 (좌)			1	1			
2	T4815-91573	리프트로드하부핀 (좌)			1	1			
3	T4520-91211	리프트로드고정핀			2	2			
4	T4877-91831	리프트로드 상부핀 (우)			1	1			
5	34150-3764-4	클립핀			1	1			
6	T4877-91852	보조램실린더조합			1	1			
7	T4960-31091	보조램실린더호스조합			1	1			
8	T4877-91822	보조램실린더 상부핀			1	1			
9	05511-50550	분할핀			1	1			
10	04011-50220	평와셔			2	2			M22
11	T4750-45422	두부핀			1	1			
12	T4835-92211	와셔 (리프트로드)			2	2			
13	05511-50550	분할핀			1	1			
14	T4835-92211	와셔 (리프트로드)			4	4			
15	T4835-91223	리프트로드하부핀 (우)			1	1			
16	T4720-47601	리프트실린더조합			1	1			
17	56713-2813-1	실린더어댑터1			2	2			
18	T4835-46653	유압호스조합RL1			1	1			
19	T4835-46663	유압호스조합RL2			1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK75-T560A

히치그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4837-29821BB	드로우바조합	1	1	1	1			
2	T4837-89513BB	드로우바1	1	1	1	1			
3	T4837-89521BB	드로우바2	1	1	1	1			
4	T4837-87591	볼트	2	2	2	2			
5	04512-50200	스프링와셔	2	2	2	2		M20	
6	T4837-89563	드로우바핀	1	1	1	1			
7	T4520-91211	리프트로드 고정핀	1	1	1	1			
8	T4837-89552	드로우바 고정핀	1	1	1	1			
9	T4837-89581	핀 (드로우바)	2	2	2	2			
10	04013-50180	평와셔	2	2	2	2		M18	
11	05515-51600	스냅핀	2	2	2	2			
12	05511-50530	분할핀	2	2	2	2			
13	04811-07220	O링	1	1	1	1		P22A	
14	01133-51225	와셔볼임볼트	1	1	1	1		M12*P1.25	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T565A

발판매트그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4835-80905BB	스텝조합(좌)	1	1	1	1			
2	T4835-80865BB	스텝 1(좌)	1	1	1	1			
3	T4835-80875BB	스텝 2(좌)	1	1	1	1			
4	01133-51225	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M12*P1.25
5	T4835-80915BB	스텝조합(우)	1	1	1	1			
6	T4835-80884BB	스텝 1(우)	1	1	1	1			
7	T4835-80895BB	스텝 2(우)	1	1	1	1			
8	01133-51225	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M12*P1.25
9	02176-50100	너트	2	2	2	2			M10X1.25
10	04512-50100	스프링와셔	2	2	2	2			M10
11	01517-51035	심음볼트	2	2	2	2			
12	01133-51030	와셔붙임볼트	6	6	6	6			M10*1.25
13	T4920-85521	발판매트	1	1	1	1			
14	T4930-85544	스폰지(발판매트)	1	1	1	1			
15	T4835-85593	종이매트	1	1	1	1			
16	01754-50816	플렌지볼트	5	5	5	5			M8*P1.25
17	T4930-92712BB	정비창커버	2	2	2	2			
18	01754-50816	플렌지볼트	6	6	6	6			M8*P1.25
19	T4931-65482	브라켓	1	1					


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652P-T590A

캐빈(뒤)지지대그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-87231BB	캐빈지지대 뒤	2	2	2				
2	T4520-87814	캐빈지지대볼트	8	8	8				
3	04013-50180	평와셔	8	8	8				
4	04512-50180	스프링와셔	16	16	16				
5	02176-50180	너트	8	8	8				
6	01173-51601	볼트	2	2	2				
7	04013-50160	평와셔	2	2	2				
8	04512-50160	스프링와셔	2	2	2				
9	02176-50160	너트	2	2	2				
10	T4876-87811	방진고무	2	2	2				
11	T4682-87821	방진고무커버	2	2	2				
12	T4682-87831	고무칼라	2	2	2				
13	T4682-87841	방진고무 2	2	2	2				
14	T4682-87851BK	칼라	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D952P-T590A

캐빈(뒤)지지대그룹




A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4980-87231	캐빈지지대뒤				2			
2	T4520-87814	캐빈지지대볼트				8			
3	04013-50180	평와셔				8			M18
4	04512-50180	스프링와셔				16			M18
5	02176-50180	너트				8			M16P1.5
6	01173-51601	볼트				2			M16*P1.5
7	04013-50160	평와셔				2			M16
8	04512-50160	스프링와셔				2			M16
9	02176-50160	너트				2			M16*P1.5
10	T4876-87811	방진고무				2			
11	T4682-87821	방진고무커버				2			
12	T4682-87831	고무칼라				2			
13	T4682-87841	방진고무 2				2			
14	T4682-87851BK	칼라				2			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

경심센서브라켓그룹




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652-T650A

브레이크파이프그룹(캐빈)



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4835-67401	마스터실린더	2	2	2	2			
2	01133-51025	와셔붙임볼트	4	4	4	4			M10*1.25
3	05122-51028	두부핀	2	2	2	2			D1A10
4	04011-50100	평와셔	2	2	2	2			M10
5	05511-50320	분할핀	2	2	2	2			M3.2*20
6	T4810-67554	브레이크파이프1(우)	1	1	1	1			
7	T4810-67564	브레이크파이프1(좌)	1	1	1	1			
8	T4810-67601	바란스밸브	1	1	1	1			
9	T4810-67321	어댑터	2	2	2	2			
10	01123-50835	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M8X1.25
11	T4930-55561	호스1(브레이크)	2	2	2	2			
12	09318-88130	클립	2	2	2	2			
13	505-3456	유니온볼트	2	2	2	2			
14	507-3303	동와셔	4	4	4	4			
15	517-3073	유니온	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T660A

클러치페달그룹 (캐빈)



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-67301	클러치페달	1	1					
1	T4920-67302	클러치페달	1	1	1	1		<-X->	
2	T4920-26951	클러치페달축	1	1	1	1			
3	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1	1	1			M8*P1.25
4	T4710-66501	스프링 (클러치페달)	1	1	1	1			
5	T4876-67282	스프링잡이	1	1	1	1			
6	01175-51035	볼트	1	1					
6	01175-51040	볼트	1	1	1	1		<-X->	
7	04512-50100	스프링와셔	1	1	1	1			M10
8	T4520-26931	페달쿠션	1	1	1	1			
9	T4520-26181	로크 브라켓 (클러치)	1	1	1	1			
10	02176-50100	너트	1	1	1	1			M10X1.25
11	01175-51050	볼트	1	1	1	1			
12	T4620-55841	쿠션 (CLUTCH)	1	1	1	1			
13	T4520-26171	로드 (클러치로드)	1	1	1	1			
14	04013-50050	평와셔	1	1	1	1			
15	05511-51612	분할핀	1	1	1	1			
16	T4920-65321	센서브라켓 (클러치)	1	1	1	1			
17	01754-50812	플렌지볼트	2	2	2	2			M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

클러치페달그룹 (캐빈)




A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652-T670A

악셀레이터그룹 (캐빈)



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4520-10803BB	브라켓조합	1	1	1	1			
2	01123-50825	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
3	T4930-60051BB	악셀레이터페달	1	1	1	1			
4	04011-50120	평와셔	1	1	1	1			M12
5	05511-50420	분할핀	1	1	1	1			DIA4*20
6	T4520-62331	고정스프링	1	1	1	1			
7	T4930-66751	와셔3	2	2	2	2			
8	05515-50600	스냅핀	2	2	2	2			
9	T4620-70272	악셀페달고무	1	1	1	1			
10	T4710-67373	핸드악셀레이터 케이블	1	1	1	1			
11	T4815-78112	그로멧	1	1	1	1			
12	T4930-67322	악셀케이블	1	1	1	1			
13	05122-50616	두부핀	2	2	2	2			DIA6*16

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T680A

계기판커버그룹(캐빈)



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-55801FB	계기판후드(흑색)	1	1	1	1			
2	T4625-55431	플렌지볼트	6	6	6	6			
3	T4920-56111FB	후드커버(상)	1	1	1	1			
4	T4836-56123FB	후드커버(하)(흑색)	1	1	1	1			
5	T4836-56141ED	브라켓(후드커버)	1	1	1	1			
6	T4625-55431	플렌지볼트	4	4	4	4			
7	01123-50820	와셔볼임볼트	1	1	1	1			M8*P1.25
8	01123-50802	볼트	1	1	1	1			
9	38240-1883-1	탭핑나사	6	6	6	6			
10	T4920-56131FB	후드커버(뒤)	1	1	1	1			
11	T4625-55431	플렌지볼트	4	4	4	4			
12	T4876-95132	흡음재1	1	1	1	1			
13	T4876-95143	흡음재2(계기판)	1	1	1	1			
14	T4876-95153	흡음재3(계기판)	1	1	1	1			
15	T4876-55912	마개	1	1	1	1			
16	T4920-56161FB	마개(셔틀)	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T690A

셔틀레버그룹(캐빈)



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4710-65107	셔틀레버조합1	1	1	1	1			
2	T4710-65113BB	셔틀레버	1	1	1	1			
3	T4710-65121	스프링 (셔틀)	1	1	1	1			
4	05122-50845	두부핀	1	1	1	1			
5	04013-50080	평와셔	1	1	1	1			M8
6	05511-50218	분할핀	1	1	1	1			DIA2*18
7	T4710-65134	브라켓1(셔틀)	1	1	1	1			
8	T4710-65141	브라켓2(셔틀)	1	1	1	1			
9	05411-00630	스프링핀	1	1	1	1			DIA6*30
10	T4710-65154	축1(셔틀)	1	1	1	1			
11	04612-00150	스냅링	1	1	1	1			
12	T4835-17241	스프링	2	2	2	2			
13	04013-50100	평와셔	1	1	1	1			M10
14	41182-5151-1	폴림방지너트	1	1	1	1			
15	T4710-65176	셔틀레버조합2	1	1	1	1			
16	T4710-65192	레버3(셔틀)	1	1	1	1			
17	T4710-65201	브라켓 3 (셔틀)	1	1	1	1			
18	T4720-65351	셔틀축조합	1	1	1	1			
19	66116-4135-3	평행핀	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T700A

주변속레버그룹(캐빈)



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4710-63962	가이드 (조인트)	1	1	1	1			
2	01125-50835	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
3	T4930-64012BB	주변속레버	1	1	1	1			
4	T4920-64102	브라켓조합2(주변속)	1	1	1	1			
5	T4930-64043BB	브라켓 2(주변속)	1	1	1	1			
6	T4920-67352	핸드악셀레버	1	1	1	1			
7	44512-4665-1	간격판	2	2	2	2			
8	04013-50120	평와셔	2	2	2	2			M12
9	T4835-17241	스프링	2	2	2	2			
10	02172-50120	너트	2	2	2	2			
11	01133-51028	와셔붙임볼트	4	4	4	4			M10*1.25
12	T4710-63981	간격판	1	1	1	1			
13	T4710-64051	자바라 1 (주변속)	1	1	1	1			
14	44366-4688-1	스프링	1	1	1	1			
15	T4710-63971BB	핀 (주변속)	1	1	1	1			
16	05122-51040	두부핀	1	1	1	1			DIA10*40
17	04011-50100	평와셔	1	1	1	1			M10
18	05515-51200	스냅핀	1	1	1	1			DIA12
19	04013-50160	평와셔	1	1	1	1			M16


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652P-T710A

복동레버그룹(캐빈)



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-65622	케이블2(복동)	3	3	3	3			
2	T4682-65301	와셔 2 (고무)	3	3	3	3			
3	04013-50080	평와셔	3	3	3	3		M8	
4	05515-50800	스냅핀	3	3	3	3		M8	
5	T4750-65671	자바라(복동)	1	1	1	1			
6	T4710-65681	플레이트 (복동)	1	1	1	1			
7	02751-50060	플렌지너트	2	2	2	2		M6*P1.0	
8	T3980-65641	복동브라켓조합	1	1	1	1			
9	T4930-65652	브라켓2(복동)	1	1	1	1			
10	T4930-65662	복동레버1	3	3	3	3			
11	T4810-66721	와셔 (POSITION LEVER)	3	3	3	3			
12	T4682-65291	와셔 1 (고무)	3	3	3	3			
13	05515-51600	스냅핀	3	3	3	3			
14	01123-50825	와셔불임볼트	4	4	4	4		M8*P1.25	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T720A

PT0레버그룹(캐빈)




A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-65451	PT0레버2	1	1	1				
2	T4880-65492BB	브라켓 (PT0)	1	1	1				
3	01125-50820	와셔볼임볼트	4	4	4				M8*P1.25
4	T4880-65461BB	간격통 (PT0)	1	1	1				
5	04011-50180	평와셔	1	1	1				T2.9
6	04612-00180	스냅링	1	1	1				
7	T4930-65411BB	PT0 레버	1	1	1				
8	05411-00836	스프링핀	1	1	1				
9	T4930-65471	PT0자바라	1	1	1				
10	T4930-65501	플레이트 (PT0)	1	1	1				
11	01025-50614	와셔볼임볼트	4	4	4				M6*P1.0
12	06611-15675	그리스넛플	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

PT0레버그룹 (캐빈)

[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
----> 호환성이 있음

차동페달그룹(캐빈)




A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]


모는 호환성이 있음

위치견인레버그룹 (캐빈)



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	


주차브레이크그룹 (캐빈)



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100


[illegible]

- 255 -



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

방음판 그룹 (캐빈)



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100


[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

방음판 그룹 (캐빈)



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

D652P-T2454A

브레이크파이프그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4810-67361	콘넥터	2	2	2				
2	02172-50120	너트	2	2	2				
3	T4810-67381BB	브라켓	1	1	1				
4	01133-51220	와셔붙임볼트	1	1	1				
5	T4880-67342	브레이크파이프 (우)	1	1	1				
6	T4880-67352	브레이크파이프 (좌)	1	1	1				
7	T4815-67371	파이프잡이	2	2	2				
8	01023-50625	와셔붙임볼트	1	1	1				
9	15121-5385-2	파이프클램프 1	1	1	1				
10	T4815-67371	파이프잡이	1	1	1				
11	03024-50520	와셔붙임소나사	1	1	1				
12	15121-5385-2	파이프클램프 1	1	1	1				
13	15121-5386-1	파이프클램프 2	1	1	1				
14	03024-50520	와셔붙임소나사	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T2455A

주변속레버그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-64202	브라켓조합1(주변속)	1	1	1	1			
2	T4930-64082	레버1(주변속)	1	1	1	1			
3	T4880-64091	브라켓1(주변속)	1	1	1	1			
4	T4710-63991	핀 (가이드)	2	2	2	2			
5	01123-50814	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
6	06613-10675	그리스넛플	1	1	1	1			A-M6F,P1.0
7	05012-01020	평행핀	2	2	2	2			
8	01133-51045	와셔붙임볼트	3	3	3	3			
9	T4520-27831	스프링	1	1	1	1			
10	T4880-65361	브라켓(부변속)	1	1	1	1			
11	01133-51225	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M12*P1.25
12	T4810-66222	주 (부) 변속핀	1	1	1	1			
13	04013-50160	평와셔	1	1	1	1			M16
14	05511-50435	분할핀	1	1	1	1			DIA4
15	T4810-66961	핀	1	1	1	1			
16	04013-50060	평와셔	1	1	1	1			M6
17	05511-50220	분할핀	1	1	1	1			2*20
18	T4520-27831	스프링	1	1	1	1			
19	T4930-65351BB	레버 1(부변속)	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652P-T2456A

서틀/PT0레버그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-63151BB	레버 2(그라운드 PT0)	1	1	1	1			
2	05411-00635	스프링핀	1	1	1	1			DIA5*36
3	T4880-63122	레버1(그라운드PT0)	1	1	1	1			
4	05122-50822	두부핀	1	1	1	1			
5	04013-50080	평와셔	1	1	1	1			M8
6	05515-51000	스냅핀	1	1	1	1			
7	05515-50800	스냅핀	1	1	1	1			M8
8	T4880-63132BB	브라켓 (그라운드 PT0)	1	1	1	1			
9	T4810-65131	축	1	1	1	1			
10	04014-50140	평와셔	1	1	1	1			
11	T4880-65441BB	레버 1(PT0)	1	1	1	1			
12	04011-50180	평와셔	2	2	2	2			T2.9
13	04612-00180	스냅링	1	1	1	1			
14	T4880-65421	로드1(PT0)	1	1	1	1			
15	05122-50822	두부핀	2	2	2	2			
16	04013-50080	평와셔	2	2	2	2			M8
17	05515-50800	스냅핀	2	2	2	2			M8
18	T4620-50592	쿠션고무 (앞그릴브라켓)	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652P-T390E

축전지 그룹




A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

모는 호환성이 있음

D652P-T400E

전기장치1그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2368-69951	릴레이 70A	2	2					
1	T2198-69951	릴레이 70A	2	2	2	2		<--->	
2	01754-50612	플렌지볼트	1	1	1	1			M6*1.0
3	02751-50060	플렌지너트	1	1	1	1			M6*P1.0
4	T2368-69961	릴레이 5P(40A)	1	1					
4	T2185-69971	릴레이 (5P)	1	1	1	1		<--->	
5	02751-50060	플렌지너트	1	1	1	1			M6*P1.0
6	T4520-75954	혼조합	1	1	1	1			
7	01123-50820	와셔볼임볼트	1	1	1	1			M8*P1.25
8	T4935-43101	트윈릴레이(모터용)	3	3	3	3			
9	01754-50616	플렌지볼트	3	3					
9	01754-50614	플렌지볼트	3	3	3	3		<---	
10	T4710-69251	PT0스위치조합	1	1	1	1			
11	T4930-69301	안전스위치조합	1	1	1	1			
12	T4684-43561	조정칼라(T0.8)	1	1	1	1			
13	T4684-43571	조정칼라(T1.0)	1	1	1	1			
14	T4684-43581	조정칼라(T1.2)	1	1	1	1			
15	T4682-69931	7핀소켓	1	1	1	1			
16	03054-50540	십자홈볼이소나사	3	3	3	3			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652P-T405E

전기장치2그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-69112	본넷배선조합	1						
1	T4920-69113	본넷배선조합	1					<----	
2	52794-4242-1	스로보로퓨즈 (60A)	3						
3	T4145-69331	다이오드 (2P)	2						
4	36919-5665-0	퓨즈20A	1						
5	36919-5666-1	퓨즈25A	2						
6	T2185-33661	퓨즈 (7.5A)	2						
7	T4260-33631	퓨즈10A	5						
8	T2185-33651	퓨즈 (5A)	2						
9	P5370-69321	퓨즈박스커버	1						
10	T4850-69341	다이오드 (3 P)	1						
11	T4920-68471	연결배선 (엔진정지)	1						
12	T4920-69133	팬더부배선조합	1						
12	T4920-67131	팬더부배선조합	1					<-X->	
13	T4620-69462	와이어배선 2	1						
14	T4620-69521	와이어배선4	1						
15	32240-3446-1	배선잡이	1						
16	T2185-82551	코드밴드	10						
17	T2185-82561	코드밴드	10						


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D702P-T405E

전기장치2그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-69112	본넷배선조합		1					
1	T4920-69113	본넷배선조합		1				<----	
2	52794-4242-1	스로보로퓨즈 (60A)		3					
3	T4145-69331	다이오드 (2P)		2					
4	36919-5665-0	퓨즈20A		1					
5	36919-5666-1	퓨즈25A		2					
6	T2185-33661	퓨즈 (7.5A)		2					
7	T4260-33631	퓨즈10A		5					
8	T2185-33651	퓨즈 (5A)		2					
9	P5370-69321	퓨즈박스커버		1					
10	T4850-69341	다이오드 (3 P)		1					
11	T4920-69471	연결배선 (엔진정지)		1					
12	T4920-69133	팬더부배선조합		1					
12	T4920-67131	팬더부배선조합		1				<-X->	
13	T4620-69462	와이어배선 2		1					
14	T4620-69521	와이어배선4		1					
15	32240-3446-1	배선잡이		1					
16	T2185-82551	코드밴드		10					
17	T2185-82561	코드밴드		10					

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


전기장치2그룹



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX100-T405E

전기장치2그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-69113	본넷배선조합			1	1			
2	52794-4242-1	스로보로퓨즈 (60A)			3	3			
3	T4145-69331	다이오드 (2P)			2	2			
4	36919-5665-0	퓨즈20A			1	1			
5	36919-5666-1	퓨즈25A			2	2			
6	T2185-33661	퓨즈 (7.5A)			2	2			
7	T4260-33631	퓨즈10A			5	5			
8	T2185-33651	퓨즈 (5A)			2	2			
9	P5370-69321	퓨즈박스커버			1	1			
10	T4850-69341	다이오드 (3 P)			1	1			
11	T4920-69471	연결배선 (엔진정지)			1	1			
12	T4920-67131	팬더부배선조합			1	1			
13	T4620-69462	와이어배선 2			1	1			
14	T4620-69521	와이어배선4			1	1			
15	32240-3446-1	배선잡이			1	1			
16	T2185-82551	코드밴드			10	10			
17	T2185-82561	코드밴드			10	10			
18	P5370-82551	밴드케이블			2	2			
19	37155-3447-1	배선클램프			2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T633E

캐빈라이트그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-69072	프론트콤비네이션램프조합	2	2					
2	T4930-69651	방향지시등	2	2					
3	T4930-69661	미등	2	2					
4	T4930-68671	커버상	2	2					
5	T4930-68681	커버하	2	2					
6	T4930-68692	배선조합	2	2					
7	03514-50514	스크류볼트(+)	16	16					
8	T2185-79061	전구 (12V P21W)	2	2					
9	T2611-79031	전구 (12V R5W)	2	2					
10	01754-50612	플랜지볼트	4	4					
11	T4680-93211	너트캡 (M6)	4	4					
12	T4930-69571	보조배선	2	2					
13	T4930-69711	후미등조합(좌)	1	1					
14	T4930-64371	후미등커버1(좌)	1	1					
15	T4930-64381	후미등커버2(좌)	1	1					
16	T4930-64301	탭핑나사	2	2					
17	T2185-69651	방향지시등 (뒤)	1	1					
18	T2185-68661	미등&제동등	1	1					
19	T2185-79061	전구 (12V P21W)	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T633E

캐빈라이트그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T2185-79051	전구 (12V P21/5W)	1	1					
21	04015-50050	평와셔	6	6					
22	T4930-69721	후미등조합(우)	1	1					
23	T4930-64281	후미등커버1(우)	1	1					
24	T4930-64291	후미등커버2(우)	1	1					
25	T4930-64301	탬핑나사	2	2					
26	T2185-69651	방향지시등 (뒤)	1	1					
27	T2185-68661	미등&제동등	1	1					
28	T2185-79061	전구 (12V P21W)	1	1					
29	T2185-79051	전구 (12V P21/5W)	1	1					
30	04015-50050	평와셔	6	6					
31	T4689-75581	후진등	1	1					
32	T4620-69262	전구 (12V10W)	1	1					
33	02054-50040	너트	2	2					
34	04512-50040	스프링와셔	2	2					
35	03024-50420	와셔불임소나사	2	2					
36	T4520-54222	작업등스위치	4	4					
37	T4815-82361	실내등	1	1					
38	T4520-46791	실내등 (전구)	1	1					


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX100-T633E

캐빈라이트그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-69071	프론트콤비네이션램프조합			2	2			
2	T4930-69651	방향지시등			2	2			
3	T4930-69661	미등			2	2			
4	T4930-68671	커버상			2	2			
5	T4930-68681	커버하			2	2			
6	T4930-68692	배선조합			2	2			
7	02056-50060	너트			4	4			M6*P1.0
8	03514-50514	스크류볼트(+)			16	16			
9	T2185-79061	전구 (12V P21W)			2	2			
10	T2611-79031	전구 (12V R5W)			2	2			
11	01754-50616	플렌지볼트			4	4			M6*P1.0
12	T4680-93211	너트캡 (M6)			4	4			
13	T4930-69711	후미등조합(좌)			1	1			
14	T4930-64371	후미등커버1(좌)			1	1			
15	T4930-64381	후미등커버2(좌)			1	1			
16	T2185-69651	방향지시등 (뒤)			1	1			
17	T2185-68661	미등&제동등			1	1			
18	T2185-79061	전구 (12V P21W)			1	1			
19	T2185-79051	전구 (12V P21/5W)			1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX100-T633E

캐빈라이트그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T2185-69692	후미등배선			1	1			
21	84612-1823-0	탭핑나사			4	4			
22	04015-50050	평와셔			6	6		M5	
23	T4930-69721	후미등조합(우)			1	1			
24	T4930-64281	후미등커버1(우)			1	1			
25	T4930-64291	후미등커버2(우)			1	1			
26	T2185-69651	방향지시등 (뒤)			1	1			
27	T2185-68661	미등&제동등			1	1			
28	T2185-79061	전구 (12V P21W)			1	1			
29	T2185-79051	전구 (12V P21/5W)			1	1			
30	T2185-69692	후미등배선			1	1			
31	84612-1823-0	탭핑나사			4	4			
32	04015-50050	평와셔			6	6		M5	
33	T4689-75581	후진등			1	1			
34	T4620-69262	전구 (12V10W)			1	1			
35	02054-50040	너트			2	2		M4*P0.7	
36	04512-50040	스프링와셔			2	2		M4	
37	03024-50420	와셔불임소나사			2	2			
38	T4520-54222	작업등스위치			4	4			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
----는 호환성이 있음

D652P-T635E

캐빈전장품1그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-69011	계기판조합	1	1					
2	T4684-69021004	전구 (12V3.4W)CAP	2	2					
3	T2185-00101	전구 (14V/1.4W)	22	22					
4	T4710-69021013	램프 (14V3W)	1	1					
5	T4920-69091	퓨즈박스조합	1	1					
6	52300-4166-4	카버	1	1					
7	T2185-33651	퓨즈 (5A)	4	4					
8	T4260-33631	퓨즈10A	6	6					
9	35820-7556-1	퓨즈15A	3	3					
10	36919-5665-0	퓨즈20A	1	1					
11	01025-50620	와셔불임볼트	2	2					
12	T4121-31052	섬광유니트 (부하감지형)	1	1					
13	02751-50060	플렌지너트	1	1					
14	T4520-75481	안전시동스위치	1	1					
15	04013-50120	평와셔	2	2					
16	T4520-41821	정지스위치조합	1	1					
17	04013-50120	평와셔	1	1					
18	T4920-69051	예열조정기	1	1					
19	02751-50060	플렌지너트	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T635E

캐빈전장품1그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4930-41442	수평수동스위치	1	1					
21	T4930-50741	수평수동스위치브라켓	1	1					
22	02751-50060	플렌지너트	2	2					
23	T4920-69122	패널부배선조합	1	1					
24	T4620-69462	와이어배선 2	1	1					
25	T2185-82551	코드밴드	10	10					
26	T2185-82561	코드밴드	5	5					
27	T4930-92501	시거잭	1	1					
28	T4930-55411	시디플레이어조합	1	1					
29	T4930-54491	시디플레이어배선	1	1					
30	03024-50420	와셔불임소나사	2	2					
31	T2198-83171	마이크로스위치(N0)	1	1					
32	T4710-32231	포텐서메터조합	1	1					
33	03024-50410	와셔불임소나사	2	2					
34	T4920-69302	파워셔틀콘트롤러	1	1					
34	T4920-69303	파워셔틀콘트롤러	1	1					<----
35	01754-50612	플랜지볼트	4	4					
36	T4920-69322	히치콘트롤러	1	1					
36	T4920-69324	히치콘트롤러	1	1					<-X->


<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX100-T635E

캐빈전장품1그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-69011	계기판조합			1	1			
2	T4684-69021004	전구 (12V3.4W)CAP			2	2			
3	T2185-00101	전구 (14V/1.4W)			22	22			
4	T4710-69021013	램프 (14V3W)			1	1			
5	T4920-69091	퓨즈박스조합			1	1			
6	52300-4166-4	카버			1	1			
7	T2185-33651	퓨즈 (5A)			4	4			
8	T4260-33631	퓨즈10A			6	6			
9	35820-7556-1	퓨즈15A			3	3			
10	36919-5665-0	퓨즈20A			1	1			
11	01025-50620	와셔불임볼트			2	2			M6*P1.0
12	T4121-31052	섬광유니트 (부하감지형)			1	1			
13	02751-50060	플렌지너트			1	1			M6*P1.0
14	T4520-75481	안전시동스위치			1	1			
15	04013-50120	평와셔			2	2			M12
16	T4520-41821	정지스위치조합			1	1			
17	04013-50120	평와셔			1	1			M12
18	T4920-69051	예열조정기			1	1			
19	02751-50060	플렌지너트			1	1			M6*P1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX100-T635E

캐빈전장품1그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4930-41442	수평수동스위치			1	1			
21	T4930-50741	수평수동스위치브라켓			1	1			
22	02751-50060	플랜지너트			2	2			M6*P1.0
23	T4920-69122	패널부배선조합			1	1			
24	T4620-69462	와이어배선 2			1	1			
25	T2185-82551	코드밴드			10	10			
26	T2185-82561	코드밴드			5	5			
27	T4930-92501	시거잭			1	1			
28	03024-50420	와셔볼임소나사			2	2			
29	T4930-55411	시디플레이어조합			1	1			
30	T4930-54491	시디플레이어배선			1	1			
31	T2198-83171	마이크로스위치(N0)			1	1			
32	T4710-32231	포텐서메터조합			1	1			
33	03024-50410	와셔볼임소나사			2	2			M*P0.7
34	T4920-68301	파워셔틀콘트롤러			1	1			
35	01754-50612	플랜지볼트			4	4			M6*1.0
36	T4920-67321	히치컨트롤러			1	1			
37	01754-50612	플랜지볼트			4	4			M6*1.0
38	37155-3447-1	배선클램프			1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652-T840E

와이퍼모터그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4815-88211	와이퍼모터조합 (뒤)	1	1	1	1			
2	T4815-89141	브라켓A(후모터용)	1	1	1	1			
3	T4815-89151	브라켓B(후모터용)	1	1	1	1			
4	T4620-81842	쿠션볼트	2	2	2	2			
5	T4520-87402	패킹 1	2	2	2	2			
6	02751-50080	플랜지너트	2	2	2	2			M8X1.25
7	T4815-89161	커버	1	1	1	1			
8	01125-50818	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M8P1.25
9	T4815-93211	너트캡 (M8)	2	2	2	2			
10	T4815-89171	그로멧 (와이퍼호스)	1	1	1	1			
11	T4815-89131	와이퍼호스 (후)	1	1	1	1			
12	T4815-88221	와이퍼암 (후)	1	1	1	1			
13	T4815-82431	브러쉬 (전)	1	1	1	1			
14	T4815-78111	그로멧	1	1	1	1			
15	T4815-87181	와셔액통조합	1	1	1	1			
16	T4815-93211	너트캡 (M8)	2	2	2	2			
17	01754-50816	플랜지볼트	1	1	1	1			M8*P1.25
18	T4815-87181002	와셔액탱크캡	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T880E

캐빈전장품3그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-69174	캐빈배선1조합	1	1	1	1			
2	T4930-69192	스위치배선조합	1	1	1	1			
3	T4930-69185	캐빈배선2조합	1	1	1	1			
4	T4930-69492	와이퍼모터연결배선	1	1	1	1			
5	T4025-68321	스위치커넥터	1	1	1	1			
6	T4930-69233	캐빈배선3조합	1	1	1	1			
7	T4810-78111	그로멧	1	1	1	1			
8	T4810-82341	스피커조합	2	2	2	2			
9	T4810-82351	스피커그릴	2	2	2	2			
10	03024-50414	와셔붙임소나사	8	8	8	8			
11	04013-50040	평와셔	8	8	8	8		M4	
12	02054-50040	너트	8	8	8	8		M4*P0.7	
13	T4810-82421	안테나조합	1	1	1	1			
14	03004-50620	와셔붙임소나사	1	1	1	1			
15	04013-50060	평와셔	1	1	1	1		M6	
16	02056-50060	너트	1	1	1	1		M6*P1.0	
17	T4520-54323	카스테레오조합 (한국/호주)	1	1	1	1			
18	03024-50520	와셔붙임소나사	2	2	2	2		DIA10*28	

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T615A

에어콘히터그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-86001	에어콘고압호스1	1	1	1	1			
2	01133-51035	와셔불임볼트	1	1	1	1			M10X1.25
3	01125-50825	와셔불임볼트	1	1	1	1			M8*1.25
4	T4930-86011	에어콘고압호스2	1	1	1	1			
5	01025-50630	와셔불임볼트	1	1	1	1			
6	T4681-84081	차단밸브A	1	1	1	1			
7	T4681-84091	차단밸브B	1	1	1	1			
8	T4815-84101ED	브라켓 (차단밸브)	1	1	1	1			
9	T4930-86231	에어콘고압호스3	1	1	1	1			
10	T4930-86221	에어콘저압호스1	1	1	1	1			
11	T4930-50041	콘덴서조합	1	1	1	1			
12	01123-50816	와셔불임볼트	4	4	4	4			M8*P1.25
13	T4930-50061	리시버드라이어	1	1	1	1			
14	01123-50825	와셔불임볼트	1	1	1	1			M8*P1.25
15	04013-50080	평와셔	1	1	1	1			M8
16	02156-50080	너트	1	1	1	1			M8*P1.25
17	T4930-87291	에어콤프레서	1	1	1	1			
18	01123-50895	와셔불임볼트	4	4	4	4			M8*1.25
19	T4520-55312	파이프조인트 2	2	2	2	2			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652P-T780A

캐빈그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-80012	캐빈총조합	1	1	1	1			
2	T4920-80022	캐빈프레임조합	1	1	1	1			
3	T4920-81632	프레임조합	1	1	1	1			
4	01125-50816	와셔붙임볼트	8	8	8	8			M8*P1.25
5	01125-50825	와셔붙임볼트	6	6	6	6			M8*1.25
6	02751-50080	플랜지너트	6	6	6	6			M8X1.25
7	T4930-83011BB	백밀러로드	2	2	2	2			
8	04013-50100	평와셔	4	4	4	4			M10
9	04512-50100	스프링와셔	2	2	2	2			M10
10	44366-4723-1	캡너트	2	2	2	2			
11	T4930-83001	백밀러조합	2	2	2	2			
12	T4930-82261	B기둥커버(좌)	1	1	1	1			
13	T4930-82271	B기둥커버(우)	1	1	1	1			
14	01025-50616	와셔붙임볼트	8	8	8	8			M6*P1
15	T4930-82291	스위치판넬	1	1	1	1			
16	T4930-82303	C기둥커버내(좌)	1	1	1	1			
17	T4930-82313	C기둥커버내(우)	1	1	1	1			
18	01025-50616	와셔붙임볼트	8	8	8	8			M6*P1
19	T4930-82321	C기둥커버외(좌)	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T780A

캐빈그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4930-82331	C기동커버외 (우)	1	1	1	1			
21	01025-50616	와셔붙임볼트	8	8	8	8			M6*P1
22	T4930-93211	수지캡	8	8	8	8			
23	T4930-93221	수지캡 (오렌지색)	8	8	8	8			
24	T4930-50441BB	차단판지지대 (상)	1	1	1	1			
25	T4930-50451BB	차단판지지대 (좌)	1	1	1	1			
26	T4930-50461BB	차단판지지대 (우)	1	1	1	1			
27	01754-50816	플렌지볼트	7	7	7	7			M8*P1.25
28	T4930-50471	뱀띠고무	1	1	1	1			
29	T4520-87691	캐빈프레임커버	2	2	2	2			
30	T4876-12491	방진고무	2	2	2	2			
31	01023-50680	와셔붙임볼트	2	2	2	2			
32	54201-3454-1	간격통	4	4	4	4			
33	T4876-12531	간격통	2	2	2	2			
34	02012-50060	너트	2	2	2	2			
35	T4686-51951	마개	1	1	1	1			
36	T4930-92601	재탈이조합	1	1	1	1			
37	T4930-82391	커버 (스위치)	2	2	2	2			
38	T4682-54261ED	막음판	1	1	1	1			


---- 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652-T790A

에어콘그룹 (캐빈)



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-86406	에어콘셋트조합	1	1	1	1			
2	T4930-87012	에어컨컨트롤러 (MTC)	1	1	1	1			
3	T4930-86021	에어콘고압호스4	1	1	1	1			
4	T4930-86031	에어콘저압호스2	1	1	1	1			
5	T4930-84123	드레인호스	2	2	2	2			
6	T2185-82561	코드밴드	6	6	6	6			
7	T4930-86511	내기도어조합	1	1	1	1			
8	T4930-86501	액츄에이터조합 (흡입)	1	1	1	1			
9	T4930-87001	히터/에어콘조합 (MTC)	1	1	1	1			
10	01125-50850	와셔불임볼트	7	7	7	7			M8*P1.25
11	03024-50420	와셔불임소나사	4	4	4	4			
12	02763-50080	플렌지너트	1	1	1	1			M8*P1.25
13	01023-50620	와셔불임볼트	4	4	4	4			M6*1.0
14	T4930-86521ED	브라켓 (액츄레이터)	1	1	1	1			
15	01025-50618	볼트	3	3	3	3			M6*P1.0
16	03024-50516	와셔불임소나사	3	3	3	3			
17	01025-50616	와셔불임볼트	2	2	2	2			M6*P1
18	T4930-86161	히터호스B	1	1	1	1			
19	T4930-86171	히터호스C	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652P-T800A

캐빈명판그룹



A : MX70 . B : MX80 . C : MX90 . D : MX100

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

D652P-T810A

앞유리그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-82101	앞유리	1	1	1	1			
2	T4930-82501	뱀띠고무	1	1	1	1			
3	T4681-85011BB	브라켓 (전면유리상)	2	2	2	2			
4	04013-50060	평와셔	2	2	2	2			M6
5	02056-50060	너트	2	2	2	2			M6*P1.0
6	T4680-93211	너트캡 (M6)	2	2	2	2			
7	T4930-82111	앞유리하 (좌)	1	1	1	1			
8	T4930-82121	앞유리하 (우)	1	1	1	1			
9	T4930-82511	뱀띠고무	2	2	2	2			
10	T4620-81842	쿠션볼트	2	2	2	2			
11	T4520-87402	패킹 1	2	2	2	2			
12	04013-50080	평와셔	2	2	2	2			M8
13	02156-50080	너트	2	2	2	2			M8*P1.25
14	T4815-93211	너트캡 (M8)	2	2	2	2			
15	T4930-82151	옆유리 (좌)	1	1	1	1			
16	T4930-82161	옆유리 (우)	1	1	1	1			
17	T4930-82531	뱀띠고무	2	2	2	2			
18	T4930-85021	측면유리장식	4	4	4	4			
19	04013-50080	평와셔	12	12	12	12			M8

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T810A

앞유리그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	02156-50080	너트	12	12	12	12			M8*P1.25
21	T4620-81842	쿠션볼트	4	4	4	4			
22	T4520-87402	패킹 1	4	4	4	4			
23	04013-50080	평와셔	4	4	4	4			M8
24	02156-50080	너트	4	4	4	4			M8*P1.25
25	T4930-85081	측면유리손잡이(좌)	1	1	1	1			
26	T4930-85091	측면손잡이 (우)	1	1	1	1			
27	T4930-83701	두부핀 (측면유리)	2	2	2	2			
28	04613-50050	스냅링	2	2	2	2			
29	T4145-83711	간격판(수지)	2	2	2	2			
30	T4145-83721	마개	2	2	2	2			
31	T4930-83721	쿠션A	2	2	2	2			
32	T4930-83731	쿠션B	2	2	2	2			
33	03014-50830	십자홈볼이소나사	2	2	2	2			M8*1.25
34	T4930-82181	후진창유리	1	1	1	1			
35	T4930-82541	뱀띠고무	1	1	1	1			
36	T4930-69911	와이어모터(앞)	1	1	1	1			
37	T4815-82421	와이어암 (노즐포함)	1	1	1	1			
38	T4835-82431	블레이드	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652-T820E

출입문그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-82591BB	출입문조합, 좌	1	1	1	1			
2	T4930-82611	출입문프레임조합(좌)	1	1	1	1			
3	T4930-51031	출입문핸들	1	1	1	1			
4	T4930-83781	가스켓A	1	1	1	1			
5	T4930-83791	가스켓B	1	1	1	1			
6	T4930-83761	출입문브라켓 (좌)	1	1	1	1			
7	04015-50060	평와셔	1	1	1	1			M6
8	02014-50060	너트	1	1	1	1			M6*P1.0
9	T4930-51351	래치조합(좌)	1	1	1	1			
10	01754-50825	플렌지볼트	2	2	2	2			
11	01754-50620	플렌지볼트	2	2	2	2			
12	02751-50060	플렌지너트	2	2	2	2			M6*P1.0
13	T4930-82131	출입문유리(좌)	1	1	1	1			
14	T4930-82521	뱀띠고무	1	1	1	1			
15	T4620-82022	쿠션볼트 (핸들)	5	5	5	5			
16	T4520-87402	패킹 1	5	5	5	5			
17	04013-50080	평와셔	5	5	5	5			M8
18	02114-50080	너트	5	5	5	5			M8*P1.25
19	T4815-93211	너트캡 (M8)	5	5	5	5			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T820E

출입문그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4930-82601BB	출입문조합 (우)	1	1	1	1			
21	T4930-82621	출입문프레임조합(우)	1	1	1	1			
22	T4930-51031	출입문핸들	1	1	1	1			
23	T4930-83781	가스켓A	1	1	1	1			
24	T4930-83791	가스켓B	1	1	1	1			
25	T4930-83771	출입문브라켓 (우)	1	1	1	1			
26	04015-50060	평와셔	1	1	1	1			M6
27	02014-50060	너트	1	1	1	1			M6*P1.0
28	T4930-51361	래치조합(우)	1	1	1	1			
29	01754-50825	플렌지볼트	2	2	2	2			
30	01754-50620	플렌지볼트	2	2	2	2			
31	02751-50060	플렌지너트	2	2	2	2			M6*P1.0
32	T4930-82141	출입문유리(우)	1	1	1	1			
33	T4930-82521	뱀띠고무	2	2	2	2			
34	T4620-82022	쿠션볼트 (핸들)	5	5	5	5			
35	T4520-87402	패킹 1	5	5	5	5			
36	04013-50080	평와셔	5	5	5	5			M8
37	02114-50080	너트	5	5	5	5			M8*P1.25
38	T4815-93211	너트캡(M8)	5	5	5	5			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T820E

출입문그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	T4810-82741	힌지핀 (출입문)	4	4	4	4			
40	T4810-82941	장석 (출입문)	4	4	4	4			
41	01135-51025	와셔붙임볼트	8	8	8	8		M8*1.25	
42	04015-50100	평와셔	8	8	8	8			
43	04613-50100	스냅링	4	4	4	4			
44	T4520-89921	로크봉	2	2	2	2			
45	04015-50100	평와셔	2	2	2	2			
46	T4810-82961	사각너트	2	2	2	2			
47	T4930-83741	에어실린더 (출입문)	2	2	2	2			
48	04013-50080	평와셔	4	4	4	4		M8	
49	04512-50080	스프링와셔	4	4	4	4		M8	
50	02056-50080	너트	2	2	2	2			
51	T4815-93211	너트캡 (M8)	2	2	2	2			
52	T4930-81321	출입문커버 (좌)	1	1	1	1			
53	T4930-81331	출입문커버 (우)	1	1	1	1			
54	03024-50412	와셔붙임소나사	6	6	6	6			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T830E

뒷유리그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-82171	뒷유리M39	1	1	1	1			
2	T4930-82551	뱀띠고무	1	1	1	1			
3	T4815-88241BB	문장석A	1	1	1	1			
4	T4815-88261BB	후문장석판(우)	1	1	1	1			
5	T4620-88051	힌지핀	2	2	2	2			
6	04613-50060	스냅링	2	2	2	2			
7	T4620-81842	쿠션볼트	2	2	2	2			
8	T4681-85311	패킹 (뒷유리힌지브라켓	2	2	2	2			
9	04013-50080	평와셔	2	2	2	2		M8	
10	02156-50080	너트	2	2	2	2		M8*P1.25	
11	T4815-93211	너트캡 (M8)	2	2	2	2			
12	T4520-89541	손잡이 조합	1	1	1	1			
13	T4620-82022	쿠션볼트 (핸들)	2	2	2	2			
14	T4520-87402	패킹 1	2	2	2	2			
15	04013-50080	평와셔	2	2	2	2		M8	
16	02156-50080	너트	2	2	2	2		M8*P1.25	
17	T4815-93211	너트캡 (M8)	2	2	2	2			
18	T4930-82911BB	후문프레임조합	1	1	1	1			
19	T4620-81842	쿠션볼트	4	4	4	4			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652P-T850A

지붕그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-82001	지붕조합	1	1	1	1			
2	01754-50845	플랜지볼트	2	2	2	2			
3	01754-50820	플랜지볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
4	T4930-82011	천정판	1	1	1	1			
5	T4930-80142	선바이저고정브라켓	2	2	2	2			
6	03004-50620	와셔붙임소나사	8	8	8	8			
7	04013-50060	평와셔	8	8	8	8			M6
8	38245-2925-3	스프링너트	6	6	6	6			
9	T4930-81401	엘리먼트1	2	2	2	2			
10	T4930-81411	엘리먼트2	2	2	2	2			
11	01754-50612	플랜지볼트	8	8	8	8			M6*1.0
12	T4930-83091	에어그릴 (흡입구)	1	1	1	1			
13	T4930-82062	지붕전면커버	1	1	1	1			
14	T4930-93231	수지캡 (검정색)	1	1	1	1			
15	01202-50630	와셔붙임볼트	5	5	5	5			
16	04013-50060	평와셔	5	5	5	5			M6
17	T4680-93211	너트캡 (M6)	4	4	4	4			
18	01754-50612	플랜지볼트	4	4	4	4			M6*1.0
19	T4680-93211	너트캡 (M6)	4	4	4	4			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652-T860E

선루프그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-82991	선루프조합	1	1	1	1			
2	T4930-82971	선루프 (내)	1	1	1	1			
3	T4930-82981	선루프 (외)	1	1	1	1			
4	01754-50612	플랜지볼트	4	4	4	4			M6*1.0
5	T4681-88361	힌지브라켓	2	2	2	2			
6	T4620-88051	힌지핀	2	2	2	2			
7	04613-50100	스냅링	2	2	2	2			
8	T4520-87402	패킹 1	2	2	2	2			
9	04015-50080	평와셔	2	2	2	2			T2.6
10	02054-50080	너트	2	2	2	2			M8*P1.25
11	T4681-89192	에어실린더 (6 0)	2	2	2	2			
12	04512-50080	스프링와셔	4	4	4	4			M8
13	04013-50080	평와셔	4	4	4	4			M8
14	02054-50080	너트	4	4	4	4			M8*P1.25
15	04015-50080	평와셔	4	4	4	4			T2.6
16	T4833-87141	와셔패킹	4	4	4	4			
17	T4686-83571	스페이스	1	1	1	1			
18	T4620-81351	간격통	1	1	1	1			
19	T4520-87402	패킹 1	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T860E

선루프그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4686-83521	선루프손잡이	1	1	1	1			
21	04015-50080	평와셔	1	1	1	1			T2.6
22	02054-50080	너트	1	1	1	1			M8*P1.25
23	T4815-93211	너트캡 (M8)	1	1	1	1			
24	T4930-88261	뱀띠고무 (선루프)	1	1	1	1			
25	01754-50825	플렌지볼트	2	2	2	2			
26	04015-50080	평와셔	2	2	2	2			T2.6
27	T4930-83801	선루프걸쇠	1	1	1	1			
28	T4520-87402	패킹 1	2	2	2	2			
29	04015-50080	평와셔	2	2	2	2			T2.6
30	02054-50080	너트	2	2	2	2			M8*P1.25
31	T4686-83561	로크스토퍼	1	1	1	1			
32	03014-50630	십자홈볼이소나사	2	2	2	2			M6*P1.0
33	04512-50080	스프링와셔	2	2	2	2			M8

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T890A

펜더그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-82022	펜더 (좌)	1	1	1	1			
2	T4930-82022	펜더 (좌)	1	1	1	1			
3	T4930-82211	내장재좌 (펜더)	1	1	1	1			
4	T4930-83211	내장재우 (펜더)	1	1	1	1			
5	T4810-82911	스크류	40	40	40	40			
6	04015-50060	평와서	40	40	40	40			M6
7	T4930-82042	보조펜더 (좌)	1	1	1	1			
8	T4930-82052	보조펜더 (우)	1	1	1	1			
9	01754-50825	플랜지볼트	18	18	18	18			
10	02751-50080	플랜지너트	18	18	18	18			M8X1.25
11	T4876-82771BB	펜더지지대 (좌)	1	1	1	1			
12	T4876-82781BB	펜더지지대 (우)	1	1	1	1			
13	T4620-82022	쿠션볼트 (핸들)	2	2	2	2			
14	T4520-87402	패킹 1	4	4	4	4			
15	02751-50080	플랜지너트	6	6	6	6			M8X1.25
16	T4930-80461BB	서스펜션취부대	1	1	1	1			
17	01754-50816	플랜지볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
18	T4930-83631BB	정비창카버 1	1	1	1	1			
19	01754-50816	플랜지볼트	6	6	6	6			M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T890A

펜더그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4920-83641	정비창카버 2	1	1	1	1			
21	01754-50816	플렌지볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
22	T4930-85651ED	후미등카버 (좌)	1	1	1	1			
23	T4930-85661ED	후미등카버 (우)	1	1	1	1			
24	01754-50816	플렌지볼트	4	4	4	4			M8*P1.25
25	T4930-83951BB	소음기브라켓	1	1	1	1			
26	01135-51025	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M8*1.25
27	04013-50100	평와셔	4	4	4	4			M10
28	02114-50100	너트	2	2	2	2			M10*P1.5
29	T4930-70492	공구통	1	1	1	1			
30	01125-50820	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
31	T4930-64351FB	브라켓 (냉온장고)	1	1	1	1			
32	01205-50616	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M6*P1.0
33	T4520-33401	бат데리쿠션고무	3	3	3	3			
34	T4810-55091	연료탱크쿠션	1	1	1	1			
35	T4930-83031	보조의자	1	1	1	1			
36	T4815-93211	너트캡 (M8)	4	4	4	4			
37	01754-50825	플렌지볼트	4	4	4	4			
38	02751-50080	플랜지너트	4	4	4	4			M8X1.25


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

D652-T900E

에어컨덕트그룹



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-86561	덕트1(좌)	1	1	1	1			
2	T4930-86571	덕트1(우)	1	1	1	1			
3	84612-1823-0	탭핑나사	8	8	8	8			
4	04015-50080	평와셔	8	8	8	8			T2.6
5	T4930-86581	덕트2	2	2	2	2			
6	84612-1823-0	탭핑나사	12	12	12	12			
7	04015-50080	평와셔	12	12	12	12			T2.6
8	T4930-86591	덕트3(좌)	1	1	1	1			
9	T4930-86601	덕트3(우)	1	1	1	1			
10	03014-50616	십자홈볼이소나사	4	4	4	4			M6*P1.0
11	04015-50060	평와셔	4	4	4	4			M6
12	T4930-83082	에어컨그릴	8	8	8	8			
13	T4930-83811ED	브라켓 (좌)	1	1	1	1			
14	T4930-83821ED	브라켓 (우)	1	1	1	1			
15	01754-50812	플랜지볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
16	03054-50416	십자홈볼이소나사	4	4	4	4			M4*0.7
17	04013-50050	평와셔	4	4	4	4			
18	T4930-83831ED	브라켓 (좌)	1	1	1	1			
19	T4930-83841ED	브라켓 (우)	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	


G9000-001

오일페인트그룹


엔진오일, 부동액, 브레이크오일



유압오일



스프레이 페인트, 방청유



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	J1-2560-0083	트랙터엔진오일 20L	1	1	1	1			
2	J1-2560-0082	트랙터엔진오일 4L	1	1	1	1			
3	J1-2560-0051	경운기엔진오일 4L	1	1	1	1			
4	J2-2540-0015	부동액	1	1	1	1			
5	TY6390	엔진오일 (J/D, 18.9L)	1	1	1	1			
6	TY22008	엔진오일 (J/D, 3.8L)	1	1	1	1			
7	J1-2560-0084	브레이크오일1L	1	1	1	1			
8	J1-2560-0085	트랙터밋션오일20L	1	1	1	1			
8	J2-2560-0100	밋션오일 (20L) -보용품	1	1	1	1		<----	
9	J1-2560-0025	밋션오일 (드럼200L)	1	1	1	1			
9	J2-2560-0102	밋션오일 (200L) :보용품	1	1	1	1		<----	
10	J1-2560-0086	트랙터밋션오일 4L	1	1	1	1			
10	J2-2560-0101	밋션오일 (4L) : 보용품	1	1	1	1		<----	
11	J1-2560-0081	경운기밋션오일 4L	1	1	1	1			
12	AR69444	밋션오일 (J/D, 18.9L)	1	1	1	1			
13	TY6354	밋션오일 (J/D, 3.8L)	1	1	1	1			
14	TY22041	길내기오일 (J/D, 3.8L)	1	1	1	1			
15	J1-2800-1111	스프레이 (주홍)	1	1	1	1			
16	J1-2800-1178	스프레이 (회색)	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음



<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


스프레이 페인트, 방청유




A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
----는 호환성이 있음




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	


뒷바퀴웨이트조합그룹(옵션)




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	



A : MX70 , B : MX80 , C : MX90 , D : MX100

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

INDEX 1

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
0050345	24	01123-50820	246	01133-51016	156	01133-51250	117	01517-51035	233
0050345	26	01123-50820	247	01133-51016	171	01133-51255	98	01517-51430	210
008270	131	01123-50820	267	01133-51016	174	01133-51270	117	01517-51440	75
008270	134	01123-50825	84	01133-51018	130	01133-51280	120	01517-51440	84
008280	131	01123-50825	119	01133-51018	140	01135-51020	211	01517-51632	89
008280	134	01123-50825	142	01133-51018	200	01135-51025	301	01517-51665	184
01023-50612	153	01123-50825	143	01133-51020	146	01135-51025	309	01517-51665	186
01023-50612	156	01123-50825	241	01133-51020	211	01135-51030	69	01554-51030	74
01023-50616	201	01123-50825	245	01133-51020	255	01135-51030	70	01574-51250	129
01023-50616	202	01123-50825	251	01133-51020	256	01153-50850	210	01754-50612	219
01023-50616	266	01123-50825	288	01133-51025	146	01155-50840	172	01754-50612	227
01023-50620	201	01123-50828	216	01133-51025	154	01155-50840	175	01754-50612	229
01023-50620	202	01123-50830	150	01133-51025	157	01155-50840	241	01754-50612	232
01023-50620	293	01123-50830	154	01133-51025	164	01156-51635	185	01754-50612	268
01023-50625	168	01123-50830	157	01133-51025	192	01156-51635	186	01754-50612	274
01023-50625	216	01123-50835	137	01133-51025	242	01173-51028	78	01754-50612	281
01023-50625	256	01123-50835	242	01133-51025	256	01173-51040	89	01754-50612	284
01023-50625	260	01123-50840	91	01133-51028	153	01173-51280	115	01754-50612	304
01023-50630	268	01123-50850	91	01133-51028	156	01173-51400	138	01754-50612	306
01023-50660	153	01123-50850	162	01133-51028	248	01173-51400	139	01754-50614	267
01023-50680	291	01123-50860	146	01133-51030	92	01173-51425	184	01754-50616	219
01025-50614	192	01123-50865	142	01133-51030	93	01173-51425	266	01754-50616	237
01025-50614	252	01123-50870	169	01133-51030	102	01173-51430	210	01754-50616	267
01025-50616	290	01123-50875	169	01133-51030	164	01173-51440	84	01754-50616	277
01025-50616	293	01123-50880	91	01133-51030	171	01173-51440	87	01754-50616	292
01025-50618	293	01123-50880	160	01133-51030	233	01173-51445	75	01754-50620	300
01025-50620	189	01123-50885	146	01133-51035	105	01173-51601	238	01754-50812	242
01025-50620	191	01123-50895	160	01133-51035	109	01173-51601	239	01754-50812	312
01025-50620	200	01123-50895	288	01133-51035	174	01173-51635	265	01754-50816	233
01025-50620	280	01123-51018	171	01133-51035	288	01173-51635	316	01754-50816	236
01025-50620	283	01123-51020	69	01133-51040	146	01173-51635	317	01754-50816	255
01025-50630	192	01123-51020	70	01133-51040	236	01173-51650	184	01754-50816	266
01025-50630	288	01123-51020	180	01133-51045	171	01173-51650	186	01754-50816	287
01029-50625	188	01123-51020	191	01133-51045	260	01173-51655	184	01754-50816	291
01053-50635	261	01123-51022	150	01133-51080	264	01173-51655	186	01754-50816	309
01123-50802	246	01123-51025	141	01133-51090	145	01173-51690	265	01754-50820	197
01123-50814	145	01123-51030	74	01133-51095	146	01173-51690	322	01754-50820	304
01123-50814	260	01123-51030	75	01133-51220	164	01175-51035	242	01754-50825	300
01123-50816	101	01123-51230	147	01133-51220	168	01175-51040	242	01754-50825	307
01123-50816	114	01125-50816	164	01133-51220	169	01175-51050	242	01754-50825	309
01123-50816	114	01125-50816	172	01133-51220	198	01175-51602	321	01754-50830	170
01123-50816	128	01125-50816	174	01133-51220	232	01175-51645	182	01754-50830	171
01123-50816	129	01125-50816	188	01133-51220	260	01176-51260	75	01754-50835	266
01123-50816	154	01125-50816	200	01133-51225	223	01176-51430	84	01754-50840	151
01123-50816	157	01125-50816	290	01133-51225	233	01176-51640	265	01754-50845	304
01123-50816	197	01125-50818	287	01133-51225	233	01176-51655	186	01811-50612	177
01123-50816	211	01125-50820	189	01133-51225	260	01176-51665	184	02012-50060	291
01123-50816	234	01125-50820	192	01133-51225	264	01176-51665	186	02014-50060	300
01123-50816	240	01125-50820	252	01133-51235	87	01176-51665	324	02018-50100	180
01123-50816	241	01125-50820	309	01133-51235	132	01177-51240	129	02054-50040	211
01123-50816	242	01125-50822	257	01133-51235	134	01177-51250	129	02054-50040	275
01123-50816	288	01125-50825	288	01133-51235	181	01177-51265	129	02054-50040	278
01123-50818	164	01125-50825	290	01133-51235	191	01177-51275	129	02054-50040	288
01123-50820	117	01125-50835	248	01133-51240	106	01202-50630	304	02054-50080	307
01123-50820	117	01125-50850	293	01133-51240	112	01202-50820	177	02056-50060	172
01123-50820	128	01125-50865	143	01133-51240	117	01205-50616	309	02056-50060	215
01123-50820	150	01127-50820	211	01133-51240	181	01513-50816	191	02056-50060	256
01123-50820	161	01133-51005	145	01133-51240	222	01513-50880	162	02056-50060	277
01123-50820	162	01133-51016	145	01133-51245	124	01517-51022	102	02056-50060	288
01123-50820	165	01133-51016	153	01133-51245	125	01517-51028	171	02056-50060	296

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
02056-50080	301	02751-50060	251	04011-50200	225	04014-50180	322	04512-50140	226
02056-50220	225	02751-50060	267	04011-50200	226	04014-50180	323	04512-50140	266
02056-50220	226	02751-50060	281	04011-50220	228	04015-50050	275	04512-50160	184
02076-50160	316	02751-50060	284	04011-50220	241	04015-50050	278	04512-50160	186
02076-50160	317	02751-50060	300	04012-50060	215	04015-50060	153	04512-50160	238
02076-50160	321	02751-50080	146	04012-50080	150	04015-50060	300	04512-50160	239
02076-50160	324	02751-50080	151	04012-50080	172	04015-50060	308	04512-50160	265
02114-50080	226	02751-50080	191	04012-50080	175	04015-50060	311	04512-50160	316
02114-50080	229	02751-50080	200	04013-50040	288	04015-50080	189	04512-50160	317
02114-50080	300	02751-50080	210	04013-50050	242	04015-50080	307	04512-50160	321
02114-50100	309	02751-50080	287	04013-50050	312	04015-50080	310	04512-50160	324
02118-50100	132	02751-50080	290	04013-50060	177	04015-50080	311	04512-50180	238
02118-50100	134	02751-50080	298	04013-50060	189	04015-50100	301	04512-50180	239
02156-50080	162	02751-50080	309	04013-50060	192	04111-50080	105	04512-50180	322
02156-50080	241	02761-50060	184	04013-50060	256	04111-50080	110	04512-50180	323
02156-50080	288	02761-50060	188	04013-50060	260	04512-50040	211	04512-50200	233
02156-50080	297	02761-50060	191	04013-50060	288	04512-50040	275	04512-50200	265
02156-50080	303	02761-50060	292	04013-50060	296	04512-50040	278	04512-50220	225
02172-50120	110	02763-50080	293	04013-50060	304	04512-50060	172	04512-50220	226
02172-50120	168	02783-50100	102	04013-50080	104	04512-50060	174	04611-00350	180
02172-50120	248	03004-50616	216	04013-50080	154	04512-50060	215	04611-00470	154
02172-50120	260	03004-50620	288	04013-50080	157	04512-50080	162	04611-00470	157
02172-50120	321	03004-50620	304	04013-50080	192	04512-50080	173	04611-00620	93
02176-50100	74	03014-50616	311	04013-50080	217	04512-50080	175	04611-00620	95
02176-50100	155	03014-50630	307	04013-50080	246	04512-50080	226	04611-00620	112
02176-50100	158	03014-50830	297	04013-50080	251	04512-50080	229	04611-00620	119
02176-50100	171	03016-50616	254	04013-50080	263	04512-50080	301	04611-00900	86
02176-50100	174	03024-50410	268	04013-50080	288	04512-50080	303	04611-00900	105
02176-50100	191	03024-50410	281	04013-50080	297	04512-50080	307	04611-00900	108
02176-50100	200	03024-50410	284	04013-50080	301	04512-50100	74	04611-00900	114
02176-50100	211	03024-50412	301	04013-50080	303	04512-50100	78	04611-00950	86
02176-50100	218	03024-50414	288	04013-50080	306	04512-50100	89	04611-01000	115
02176-50100	233	03024-50420	275	04013-50100	164	04512-50100	145	04612-00120	240
02176-50100	242	03024-50420	278	04013-50100	197	04512-50100	155	04612-00120	266
02176-50120	129	03024-50420	281	04013-50100	218	04512-50100	158	04612-00150	246
02176-50120	183	03024-50420	284	04013-50100	232	04512-50100	171	04612-00160	154
02176-50140	75	03024-50420	293	04013-50100	246	04512-50100	174	04612-00160	157
02176-50140	84	03024-50516	293	04013-50100	290	04512-50100	180	04612-00180	252
02176-50140	124	03024-50520	168	04013-50100	309	04512-50100	191	04612-00180	263
02176-50140	125	03024-50520	260	04013-50120	129	04512-50100	200	04612-00200	153
02176-50140	146	03024-50520	288	04013-50120	248	04512-50100	211	04612-00200	156
02176-50140	181	03054-50416	312	04013-50120	266	04512-50100	233	04612-00250	108
02176-50140	210	03054-50514	146	04013-50120	280	04512-50100	242	04612-00280	80
02176-50140	226	03054-50540	267	04013-50120	283	04512-50100	290	04612-00280	82
02176-50160	182	03514-50512	188	04013-50140	226	04512-50120	75	04612-00280	153
02176-50160	184	03514-50514	274	04013-50160	151	04512-50120	93	04612-00280	156
02176-50160	186	03514-50514	277	04013-50160	237	04512-50120	115	04612-00280	247
02176-50160	237	04011-50100	131	04013-50160	238	04512-50120	117	04612-00300	101
02176-50160	238	04011-50100	222	04013-50160	239	04512-50120	129	04612-00300	119
02176-50160	239	04011-50100	242	04013-50160	248	04512-50120	183	04612-00350	93
02176-50180	238	04011-50100	248	04013-50160	260	04512-50140	75	04612-00350	95
02176-50180	239	04011-50120	87	04013-50180	225	04512-50140	84	04612-00350	105
02176-50180	322	04011-50120	226	04013-50180	226	04512-50140	87	04612-00350	108
02176-50180	323	04011-50120	229	04013-50180	233	04512-50140	124	04612-00350	112
02372-50180	139	04011-50120	240	04013-50180	238	04512-50140	125	04612-00400	94
02751-50060	172	04011-50120	245	04013-50180	239	04512-50140	135	04612-00400	96
02751-50060	174	04011-50180	151	04014-50060	189	04512-50140	138	04612-00400	107
02751-50060	201	04011-50180	252	04014-50060	197	04512-50140	139	04612-00400	117
02751-50060	202	04011-50180	254	04014-50140	263	04512-50140	184	04612-00500	94
02751-50060	215	04011-50180	263	04014-50180	104	04512-50140	210	04612-00500	96

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
04612-00500	118	04811-11300	124	05411-00838	128	06331-35020	75	08101-06310	98
04612-00550	135	04811-11300	125	05411-01040	222	06331-45010	76	08101-06311	89
04612-00600	105	04811-51000	84	05411-01065	135	06350-00405	112	08101-16013	115
04612-00650	115	0500012	8	05411-01340	231	0650204	69	08121-06007	93
04612-00750	105	0500012	9	05411-02010	111	0650204	70	08121-06007	95
04612-50120	226	0500012	10	05511-50218	246	0650588	1	08121-06008	94
04612-50120	229	0500012	17	05511-50220	260	0650588	3	08121-06008	96
04613-00070	266	0500012	22	05511-50320	197	0650588	5	08141-06007	74
04613-00240	181	0500012	24	05511-50320	242	0650588	10	08141-06007	75
04613-50050	297	0500012	26	05511-50325	222	0650588	12	08141-06204	153
04613-50060	302	05012-00816	75	05511-50335	138	0650588	14	08141-06204	156
04613-50100	301	05012-00818	91	05511-50335	139	0650710	1	08151-06305	108
04613-50100	306	05012-01016	129	05511-50420	245	0650710	3	08511-02520	98
04717-00800	114	05012-01016	181	05511-50430	225	0650710	5	08511-05540	136
04717-01000	76	05012-01018	98	05511-50430	226	06611-15010	84	08511-06030	136
04717-01000	87	05012-01018	105	05511-50435	249	06611-15675	252	08511-06060	136
04717-01000	119	05012-01018	109	05511-50435	260	06613-10010	182	08711-30213	101
04717-01200	92	05012-01018	115	05511-50530	225	06613-10675	231	08822-02617	111
04717-01600	87	05012-01018	117	05511-50530	226	06613-10675	260	08822-53020	105
04717-01600	110	05012-01020	260	05511-50530	233	06613-20010	137	08823-54220	119
04717-02000	75	05012-01322	92	05511-50550	228	06613-20010	182	08824-04527	98
04717-02650	92	05012-01322	93	05511-51612	197	07715-00401	78	08824-04527	107
04717-02650	93	05012-01325	122	05511-51612	242	07715-00401	117	08824-04825	105
04724-00120	110	05012-01325	123	05515-50600	245	07715-00803	105	08824-04825	115
04810-00110	139	05012-01325	265	05515-50800	192	07715-00803	109	08824-04825	117
04810-00120	131	05012-01332	101	05515-50800	217	07715-03211	114	08824-55221	108
04810-00120	134	05012-01332	185	05515-50800	251	08100-00026	115	08824-55221	114
04810-00140	135	05012-01356	122	05515-50800	263	08101-06006	118	08824-75227	98
04810-00180	142	05012-01356	123	05515-51000	131	08101-06007	93	0920465	59
04810-00180	143	05012-01363	122	05515-51000	218	08101-06007	95	0920465	60
04810-00180	165	05012-01363	123	05515-51000	219	08101-06007	111	0920497	59
04810-00200	165	05122-50614	197	05515-51000	263	08101-06008	114	0920497	60
04810-00220	147	05122-50616	245	05515-51200	248	08101-06011	94	09230-35555	91
04810-00220	162	05122-50820	154	05515-51600	233	08101-06011	96	09318-87070	177
04810-00220	169	05122-50820	157	05515-51600	251	08101-06013	115	09318-88130	212
04810-00320	164	05122-50820	192	05515-51600	254	08101-06204	101	09318-88130	242
04810-00460	93	05122-50822	263	05525-50600	215	08101-06206	99	09318-88160	211
04810-00460	95	05122-50840	104	05525-50600	227	08101-06206	101	09403-55511	80
04811-00090	119	05122-50845	246	05525-50600	229	08101-06206	119	09403-55511	82
04811-00090	162	05122-51028	222	05525-50800	154	08101-06207	93	09500-18308	104
04811-00150	117	05122-51028	242	05525-50800	157	08101-06207	95	09500-18327	105
04811-00160	11	05122-51040	248	05624-10410	203	08101-06207	114	09500-18327	110
04811-00160	13	05122-51055	197	05624-10410	205	08101-06207	117	09500-35558	91
04811-00160	15	05411-00425	323	05624-10410	207	08101-06208	98	102200474	148
04811-00160	114	05411-00522	88	05624-10410	209	08101-06209	98	13901-0345-2	173
04811-00240	137	05411-00628	105	05624-20408	202	08101-06211	99	13901-0345-2	175
04811-00280	181	05411-00628	109	05624-20408	204	08101-06213	126	14911-4275-1	177
04811-00340	93	05411-00630	104	05624-20408	206	08101-06213	127	14911-4275-1	214
04811-00340	95	05411-00630	160	05624-20408	208	08101-06215	126	15121-5385-2	168
04811-00340	119	05411-00630	246	05624-20408	303	08101-06215	127	15121-5385-2	260
04811-00340	141	05411-00632	94	0566004	69	08101-06306	99	15121-5386-1	168
04811-00420	128	05411-00632	96	0566004	70	08101-06306	117	15121-5386-1	260
04811-00460	118	05411-00632	264	05712-00512	101	08101-06307	117	15301-7247-0	177
04811-00460	182	05411-00635	112	0571346	70	08101-06308	80	15521-9103-2	171
04811-00550	135	05411-00635	263	0576052	16	08101-06308	82	15521-9103-2	174
04811-06250	131	05411-00636	137	0576052	18	08101-06308	86	2113A001	3
04811-06250	134	05411-00825	126	0576052	20	08101-06308	108	2113A001	5
04811-07220	233	05411-00825	127	06331-35010	87	08101-06309	81	2113A003	1
04811-10320	78	05411-00836	252	06331-35012	92	08101-06309	83	2116053	22
04811-10400	91	05411-00838	117	06331-35016	87	08101-06309	98	2116053	24

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
2116053	26	2314H003	26	2314J002	4	2318D208	59	2431154	27
2131A008	60	2314H003	34	2314J002	6	2318D208	60	2442A126	65
2131A506	49	2314H003	49	2314J002	23	2318F605	31	2458C522	56
2131A506	50	2314H003	50	2314J002	25	2318F605	32	2458C522	58
2131A507	64	2314H004	11	2314J002	27	2318F605	33	2481877	46
2131A507	65	2314H004	13	2314J002	34	2344A013	32	2481877	48
2131A507	65	2314H004	15	2314J005	56	2344A013	33	2481D073	61
2131A507	68	2314H004	33	2314J005	57	2411D008	33	2481D073	63
2134A502	16	2314H004	35	2314J005	58	2411D008	35	2481D252	65
2134A502	18	2314H004	37	2314J007	59	2411D008	37	2481D314	49
2134A502	20	2314H004	39	2314J007	60	2411D008	39	2481D314	50
2151A001	44	2314H004	51	2314J010	24	2411D013	69	2481D456	65
2151A001	45	2314H004	52	2314J010	26	2411D013	70	2481D556	72
2161A011	44	2314H004	53	2314J011	22	2415633	23	2481D556	73
2161A011	45	2314H004	59	2314J012	31	2415633	25	2481D558	71
2161A011	47	2314H004	60	2314J012	32	2415633	27	2481D559	65
2161A011	48	2314H005	23	2314J012	33	2415715	42	2481D657	65
2311D039	42	2314H005	25	2314J012	59	2415715	43	2481Y011	33
2311D039	43	2314H005	27	2314J012	60	2415787	35	2481Y011	35
2311D060	51	2314H005	29	2314J029	49	2415A068	46	2481Y011	37
2313C078	62	2314H005	30	2314J029	50	2415A068	47	2481Y011	39
2313H233	56	2314H006	42	2314J606	22	2415A068	48	2481Y012	33
2313H233	57	2314H006	43	2314J606	24	2415B148	25	2481Y012	35
2313H233	58	2314H006	51	2314J606	26	2415B148	27	2481Y012	37
2313M377	61	2314H006	52	2314K161	23	2415D053	1	2481Y012	39
2313M377	62	2314H006	53	2314K161	25	2415D053	4	2485A104	16
2313M377	63	2314H008	65	2314K161	27	2415H002	54	2485A104	18
2314C049	1	2314H008	68	2314K161	51	2415H002	55	2485A104	20
2314C049	4	2314H012	11	2314K161	52	2415H008	13	2485A108	1
2314C945	31	2314H012	13	2314K161	53	2415H008	15	2485A108	3
2314C945	32	2314H012	15	2314K164	29	2415H009	54	2485A108	5
2314C945	33	2314H012	23	2314K164	30	2415H009	55	2485A109	2
2314F001	1	2314H012	25	2314W009	34	2415H009	65	2485A109	4
2314F001	3	2314H012	27	2314W009	35	2415H219	11	2485A109	6
2314F001	5	2314H012	29	2314W009	38	2415H540	23	2485C041P	13
2314F001	44	2314H012	30	2314W009	40	2415H701	46	2485C041P	15
2314F001	45	2314H015	42	2316A901	16	2418F001	11	2485C522	57
2314F003	44	2314H015	43	2316A901	18	2418F001	13	2486A215	52
2314F003	45	2314H023	43	2316A901	20	2418F001	15	2486A215	53
2314F004	49	2314H025	42	2316A902	16	2418F002	11	2486A217	51
2314F004	50	2314H026	42	2316A902	18	2418F002	13	24880234	29
2314F005	46	2314H026	43	2316A902	20	2418F002	15	24880234	30
2314F006	44	2314H027	42	2316T135	65	2418F436	24	26001-0040	148
2314F006	45	2314H033	6	2318A108	33	2418F436	26	26009-0001	148
2314F009	64	2314H033	61	2318A108	37	2418F437	22	2614B658	56
2314F909	65	2314H033	62	2318A108	39	2418F704	1	2614B658	57
2314F909	68	2314H033	63	2318A364	63	2418F704	4	2614B658	58
2314H002	23	2314H034	22	2318A603	4	2418F704	6	26420318	33
2314H002	25	2314H034	24	2318A603	6	2418M514	12	26420318	37
2314H002	27	2314H034	26	2318A603	34	2418M514	14	26420318	39
2314H002	71	2314H034	54	2318A603	42	2418M517	10	26420469	33
2314H002	72	2314H034	55	2318A603	43	2418M519	10	26420469	37
2314H002	73	2314H034	62	2318A604	59	2418M519	12	26420469	39
2314H003	4	2314H038	54	2318A604	60	2418M519	14	26439279	35
2314H003	6	2314H038	55	2318A634	61	2431131	72	2644H001	37
2314H003	11	2314H052	59	2318A634	62	2431131	73	2644H004	33
2314H003	13	2314H052	60	2318A634	63	2431154	11	2644H023	39
2314H003	15	2314H951	31	2318D208	56	2431154	13	2644N202/22	35
2314H003	22	2314H951	32	2318D208	57	2431154	15	2645A321	35
2314H003	24	2314H951	33	2318D208	58	2431154	25	2645A321	37

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
2645A321	39	3112A005	8	3142U991	17	3218A012	13	3314A151	14
2645K011	33	3112A005	9	3142W004	10	3218A012	15	3314A161	12
2645K011	39	3112A005	10	3142W004	12	3218A013	31	3314A161	14
2645K013	35	3112D031	31	3142W004	14	3218A013	32	3314A231	10
2645K017	37	3112D031	32	31434307	17	3218A013	33	3314A241	10
2645K611	33	3112D031	33	31434307	19	3218J013	61	3321A003	22
2645K611	35	3112D071	1	31434307	21	3218J013	62	3321A003	24
2645K611	37	3112D071	3	3161C015	72	3218J013	63	3321A003	26
2645K611	39	3112D071	5	3161C015	73	3218R036	49	3321A006	31
2646E019	33	3112X011	22	3161C017	71	3218R036	50	3321A006	32
2646E019	35	3112X011	24	3161C017	73	32240-3446-1	163	3321A006	33
2646E019	37	3112X011	26	3161C018	72	32240-3446-1	269	33426161	24
2646E019	39	31137551	8	3161C019	71	32240-3446-1	271	33426161	26
2646F001	66	31137551	9	3174A015	16	32240-3446-1	274	3342A011	10
2646F002	68	31137551	10	3174A015	18	32416117	10	3342A011	12
2646F003	64	31137561	8	3174A015	20	32416117	12	3342A011	14
2646F003	65	31137561	9	3174A016	10	32416117	14	33435146	70
2646F003	68	31137561	10	3174A016	12	3241A011	1	3346A009	65
2646F004	65	3115A049	59	3174A016	14	3241A011	3	33532129	69
2646F009	64	3115A049	60	3174A017	44	3241A011	5	3353D005	42
2646F009	65	3115T051	8	3174A017	45	3241A012	1	3353D005	43
2646F501	34	3115T051	9	3174A021	31	3241A012	3	33554128	55
2646F501	36	3115T051	10	3174A021	32	3241A012	5	33812116	42
2646F501	38	3117A101	31	3174A021	33	3241H009	24	33812116	43
2646F501	40	3117A101	32	3175P003	46	3241H009	26	3383A041	61
2654407	54	3117A101	33	3175P003	48	3241H025	22	33872632	46
2654407	55	3117C221	8	3178C175	42	3241N001	8	33872632	48
26550005	69	3117C221	9	3178C175	43	3241N001	9	34150-2156-1	108
26550005	70	3117C221	10	32114145	16	3241N001	10	34150-2435-1	117
26560181	69	3117L251	35	32114145	18	3244A009	1	34150-2546-1	232
26560201	64	3117L261	33	32114145	20	3244A009	3	34150-2939-1	279
26560201	65	3117L261	37	3211C002	1	3244A009	5	34150-3764-4	226
26560201	65	3117L261	39	3211C002	4	3244A013	31	34150-3764-4	228
26560201	68	3117N001	22	3211C002	6	3245A002	31	34150-3764-4	231
2656F823	69	3117N001	24	3211P013	42	3245A002	32	34220-1451-2	105
2656F823	70	3117N001	26	3211P013	43	3245A002	33	34220-1451-2	110
2656F836	65	3117N042	24	3212P008	1	3254K013	63	34350-2544-4	232
2656F837	65	3117N042	26	3212P008	3	3271A011	18	350058000	137
2666A016	71	31220-1429-3	237	3212P008	5	3271A011	20	3525A091	35
2666A016	72	3133F071	3	3212V003	8	3272A018	31	3525A092	35
2666A016	73	3133F071	5	3212V003	9	3272A018	33	3525A093	35
2674A226	61	3133F072	3	3212V003	10	3272A022	32	3525A094	35
2674A226	63	3133F072	5	3212V006	1	3278A007	54	3525A101	33
2721332	8	3133F073	3	3212V006	3	3278A007	55	3525A101	37
2721332	9	3133F073	5	3212V006	5	3311A017	8	3525A101	39
2721332	10	3133F074	3	32141316	1	3311A017	9	3525A102	33
2722A022	16	3133F074	5	32141316	3	3311A017	10	3525A102	37
2722A022	18	3141D212	19	32141316	5	3311A054	22	3525A102	39
2722A022	20	3141D222	17	32166329	1	33137409	31	3525A103	33
2848A027	38	3141D222	21	32166329	3	33137409	32	3525A103	37
2848A071	54	3141P008	18	32166329	5	33137409	33	3525A103	39
2848A071	55	3141P008	20	32186137	8	3313A006	65	3525A104	33
2848A127	40	3142A151	10	32186137	9	3313A006	68	3525A104	37
2848A127	71	3142A151	12	32186137	10	3313A012	10	3525A104	39
2848A127	72	3142A151	14	32186405	42	3313E021	12	3571C072	61
2848A127	73	3142H071	10	32186405	43	3313E021	14	3571C072	63
2871A303	59	3142H071	12	3218A011	11	33142111	1	3577A125	42
2871A303	60	3142H071	14	3218A011	13	33142111	3	3577A125	43
29990015	11	3142U031	19	3218A011	15	33142111	5	35820-7556-1	280
29990016	11	3142U031	21	3218A012	11	3314A151	12	35820-7556-1	283

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
3584A003	49	3684N503	62	3753R351	31	4111A029	33	4142X098	23
3584A003	50	3685A024	52	3753R351	32	4111A034	22	4142X098	25
36001-0010	148	3685A024	53	3753R351	33	4111K068	31	4142X098	27
36001-0042	148	3685A025	51	3763A045	64	4111K068	32	4142X294	45
36001-0050	148	3685A025	52	3763A045	65	4111K068	33	4142X325	44
36001-0069	148	3685A025	53	3763A045	65	4111K073	31	4187K007	62
36001-0070	149	3685A033	51	3763A045	68	4111K073	32	44366-4688-1	240
36001-0080	149	3688A029	61	3763A046	64	4111K073	33	44366-4688-1	248
36001-0096	148	3688A029	63	3763A046	65	4113K005	56	44366-4723-1	290
36001-0098	148	3688A035	49	3763A046	65	4113K005	57	44512-4665-1	248
36001-0100	149	3688A035	50	3763A046	68	4113K005	58	46001-0540	148
36001-0110	149	3688A036	49	3763A046	70	4115C311	8	46001-0630	148
36001-0140	149	3688A036	50	37650-4314-0	78	4115C311	9	46001-0720	148
36001-0150	149	3688A037	61	37650-4317-0	78	4115C311	10	46001-0770	148
36001-0160	149	3688A037	63	3765A081	42	4115C311G	9	46001-0970	148
36001-0190	149	3688A038	47	3765A081	43	4115C311G	10	505-3456	242
36001-0230	148	3688A038	48	3767A011	62	4115P011	9	50541-5115-1	131
36001-0400	148	3688A039	54	3773A071	54	4115P015	8	50541-5115-1	134
36004-0045	148	3688A039	55	3773A081	54	4115P015	10	507-3303	242
360085000	135	3688A041	54	3773A081	55	4115R314	16	517-3073	242
360092000	135	3688A041	55	3773A131	55	4115R314	18	52200-2523-1	130
3611M006	62	3688C018	62	3778E221	63	4115R314	20	52200-2523-1	151
36155429	59	36919-5665-0	269	3778E223	61	4115R315	16	52200-2523-1	169
36155429	60	36919-5665-0	271	3778E232	62	4115R315	18	52300-3411-1	104
3615A009	44	36919-5665-0	274	37805-4350-1	132	4115R315	20	52300-4166-4	280
3615A009	45	36919-5665-0	280	37805-4350-1	134	4115R612	16	52300-4166-4	283
3617V015	24	36919-5665-0	283	37805-4452-1	112	4115R612	18	52794-4242-1	269
3617V015	26	36919-5666-1	269	3781A008	25	4115R612	20	52794-4242-1	271
3617V016	24	36919-5666-1	271	3781A008	27	4115R703	16	52794-4242-1	274
3617V016	26	36919-5666-1	274	3781C005	25	4115R703	18	54201-3454-1	291
36241123	46	37155-3447-1	153	3781C005	27	4115R703	20	56713-2813-1	226
36241123	48	37155-3447-1	270	3782L003	13	41182-5151-1	246	56713-2813-1	228
3627P041	42	37155-3447-1	272	3782L003	15	4127A148	65	57781-5121-1	197
3627P041	43	37155-3447-1	274	3783R012	47	4128A029	49	62331-1853-2	114
3641A007	4	37155-3447-1	282	3783R012	48	4128A029	50	66116-4135-3	153
3641A007	6	37155-3447-1	284	3788A002	44	4131A062	30	66116-4135-3	156
3641A007	34	3716A504	25	3788A002	45	4132A008	65	66116-4135-3	246
3651A016	72	3716C471	24	3788A003	44	4132A008	68	76KB-0511	180
3651A016	73	3716C471	26	3788A003	45	4132A018	64	76KB-0512	180
3653A017	71	3716C573	22	3788N003	44	4132A018	65	82KC-0641	189
3661A091	65	3716W502	27	3788N003	45	4133L048	11	83913800	70
3681A055	44	3717E281	43	3789A001	44	4133L048	13	84612-1823-0	278
3681A055	45	3717E282	42	3789A001	45	4133L048	15	84612-1823-0	311
3681E046	15	3722A031	53	3812A026	44	4133L503	13	AR69444	313
3681E051	11	3733A008	65	3812A026	45	4133L503	15	C7170-15521	154
3681E051	13	3733A008	68	38240-1883-1	189	4133L509	11	C7170-15521	157
3681K036	42	3733A011	64	38240-1883-1	246	4133L509	15	E2101-05312	180
3681K036	43	3737A291	18	38245-2925-3	189	4134C043	25	E5500-21332	74
3681P047	23	3737A291	20	38245-2925-3	219	4134C043	27	E5500-21332	75
3681P047	25	3748W232	56	38245-2925-3	304	4134C072	23	E6200-12142	173
3681P047	27	3748W232	57	3824A071	59	4134E057	55	E6200-12142	175
3681P053	22	3748W232	58	3824A071	60	4134K015	47	E6300-72462	177
3681V512	61	3751A211	32	38430-2554-1	112	4134K015	48	E6300-72462ED	177
3681V512	62	3751A211	33	38430-4515-1	69	4134K022	46	E7100-72411	177
3681V512	63	3751A241	34	38430-4515-1	70	4134W001	53	E7201-64461	192
3682A011	29	3751A241	35	38440-4475-1	182	4134W003	52	E7240-32291	10
3682A011	30	3751A241	38	38455-2314-1	112	4134W021	51	E7240-32291	12
3682A013	62	3751A241	40	38630-4329-2	78	4142A502	26	E7240-32291	14
36832137	42	3753A071	54	4111A029	31	4142A504	22	E7240-32731	10
36832137	43	3753A071	55	4111A029	32	4142A504	24	E7240-32731	12

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
E7240-32731	14	L311FF02	33	T2185-82561	271	T3980-52011	204	T4520-33401	309
E7240-74253	56	L311FF02	35	T2185-82561	274	T3980-52011	206	T4520-37372	165
E7300-05293	180	L311FF02	37	T2185-82561	281	T3980-52011	208	T4520-38151	141
E7300-05304	180	L311FF02	39	T2185-82561	284	T3980-52421	203	T4520-41631	182
E7300-11781	177	M301210	162	T2185-82561	289	T3980-52421	205	T4520-41671	182
E7310-11782	170	M301220	162	T2185-82561	293	T3980-52421	207	T4520-41681	182
E7310-11782	171	M301260	162	T2198-69951	267	T3980-52421	209	T4520-41691	182
E7310-25161	74	P4410-98251	219	T2198-83171	281	T3980-65641	251	T4520-41821	280
E7310-25161	75	P5370-69321	269	T2198-83171	284	T4025-68321	288	T4520-41821	283
E7310-25181	74	P5370-69321	271	T2305-21891	105	T4121-31052	280	T4520-42281	88
E7310-25181	75	P5370-69321	274	T2305-25191	98	T4121-31052	283	T4520-42351	75
E7310-63014	74	P5370-82551	197	T2305-43882	76	T4125-13631	176	T4520-42351	94
E7310-63014	75	P5370-82551	270	T2350-29291	198	T4125-14261	92	T4520-42351	96
E7310-63821	74	P5370-82551	272	T2350-55452	183	T4125-14261	93	T4520-42361	75
E7310-63821	75	P5370-82551	274	T2350-69551	190	T4125-48121	153	T4520-42361	94
E7310-72612	180	R1510-27631	318	T2350-69571	190	T4125-48121	156	T4520-42361	96
E7310-76161	180	R1810-32541	78	T2351-55462	183	T4125-68504	268	T4520-42371	75
E7310-76191	180	R1810-32561	78	T2360-44591	112	T4135-80151	305	T4520-42371	94
E7310-93621	74	R1810-32571	78	T2368-69951	267	T4145-64681	255	T4520-42371	96
E7310-93621	75	R1810-32681	78	T2368-69961	267	T4145-69331	269	T4520-42381	75
E7310-93631	74	R1812-44831	323	T2440-22581	107	T4145-69331	271	T4520-43162	78
E7310-93631	75	R1812-44853	323	T2540-18271	191	T4145-69331	274	T4520-43171	78
E7312-52143	69	T2185-00101	280	T2540-27631	316	T4145-83711	297	T4520-43181	78
E7312-52143	70	T2185-00101	283	T2540-38251	210	T4145-83721	297	T4520-43191	75
E7312-57831	69	T2185-22531	117	T2610-24461	201	T4145-83971	292	T4520-43191	85
E7313-25011	75	T2185-33651	269	T2610-24461	202	T4145-83981	292	T4520-43231	80
E7313-25012	74	T2185-33651	271	T2610-24461	217	T4157-69811	276	T4520-43231	82
E7313-74251	57	T2185-33651	274	T2610-24461	218	T4157-69811	279	T4520-43242	80
E7313-74251	58	T2185-33651	280	T2610-27211	108	T4240-14081	92	T4520-43261	75
E7313-99011	205	T2185-33651	283	T2610-37453	135	T4240-14081	93	T4520-43271	75
E7314-99011	207	T2185-33661	269	T2610-37473	131	T4240-14081	129	T4520-43271	85
E7315-99011	209	T2185-33661	271	T2610-37473	134	T4260-27691	137	T4520-43281	84
E7316-99011	203	T2185-33661	274	T2610-39422	137	T4260-33631	269	T4520-43291	86
J1-2560-0025	313	T2185-68661	275	T2610-39911	137	T4260-33631	271	T4520-43323	84
J1-2560-0051	313	T2185-68661	278	T2610-39921	137	T4260-33631	274	T4520-43331	84
J1-2560-0081	313	T2185-69651	275	T2610-50271	210	T4260-33631	280	T4520-43345	84
J1-2560-0082	313	T2185-69651	278	T2610-50271	267	T4260-33631	283	T4520-43351	84
J1-2560-0083	313	T2185-69692	278	T2610-52461	296	T4260-45171	151	T4520-43361	84
J1-2560-0084	313	T2185-69971	267	T2611-26692	203	T4333-53651	203	T4520-43412	80
J1-2560-0085	313	T2185-70491	172	T2611-26692	205	T4333-53651	205	T4520-43412	82
J1-2560-0086	313	T2185-70491	175	T2611-26692	207	T4333-53651	207	T4520-43442	80
J1-2800-0954	314	T2185-70491	177	T2611-26692	209	T4333-53651	209	T4520-43522	86
J1-2800-1111	313	T2185-70491	180	T2611-79031	274	T4340-38231	141	T4520-43542	86
J1-2800-1112	314	T2185-70491	191	T2611-79031	277	T4363-37141	131	T4520-43624	88
J1-2800-1119	314	T2185-70491	198	T2615-65712	215	T4363-37141	160	T4520-43652	88
J1-2800-1145	314	T2185-70491	267	T2630-43011	107	T4420-37361	163	T4520-43662	88
J1-2800-1176	314	T2185-79051	275	T2630-43021	107	T4520-10803BB	245	T4520-43672	88
J1-2800-1178	313	T2185-79051	278	T2630-43031	107	T4520-14163	135	T4520-43723	88
J2-2540-0015	313	T2185-79061	275	T2630-43041	107	T4520-24921	241	T4520-43731	88
J2-2560-0097	314	T2185-79061	278	T2630-43051	107	T4520-26161	222	T4520-44021	80
J2-2560-0100	313	T2185-82551	269	T2670-15182	93	T4520-26161	241	T4520-44021	82
J2-2560-0101	313	T2185-82551	271	T2670-15182	95	T4520-26161	243	T4520-44021	98
J2-2560-0102	313	T2185-82551	274	T2720-27831	317	T4520-26171	242	T4520-44031	80
J2-2560-0300	314	T2185-82551	281	T3980-43241	82	T4520-26181	242	T4520-44031	82
J2-7070-0158	319	T2185-82551	284	T3980-43441	82	T4520-26911	184	T4520-44031	98
K134AF01	33	T2185-82551	289	T3980-51251	202	T4520-26911	186	T4520-44041	80
K134AF01	37	T2185-82561	151	T3980-51251	204	T4520-26931	242	T4520-44041	82
K134AF01	39	T2185-82561	177	T3980-51251	206	T4520-27831	155	T4520-44041	98
KX97382-S51	170	T2185-82561	214	T3980-51251	208	T4520-27831	158	T4520-44051	80
KX97382-S51	171	T2185-82561	269	T3980-52011	202	T4520-27831	260	T4520-44051	82

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4520-44061	80	T4520-67312	241	T4620-69521	163	T4682-37582	165	T4682-87851BK	237
T4520-44061	82	T4520-75174	282	T4620-69521	269	T4682-43272	145	T4682-87851BK	238
T4520-44071	80	T4520-75174	285	T4620-69521	271	T4682-43272BB	145	T4682-87851BK	239
T4520-44071	82	T4520-75481	280	T4620-69521	274	T4682-43281	145	T4682-87861BK	237
T4520-44081	80	T4520-75481	283	T4620-70272	245	T4682-43561	110	T4684-43561	267
T4520-44081	82	T4520-75954	267	T4620-75191	285	T4682-43571	110	T4684-43571	267
T4520-44081	86	T4520-82561	177	T4620-81351	306	T4682-43581	110	T4684-43581	267
T4520-44091	80	T4520-82561	214	T4620-81751	192	T4682-43731	98	T4684-69021004	280
T4520-44091	82	T4520-87402	287	T4620-81842	287	T4682-43871	75	T4684-69021004	283
T4520-44091	86	T4520-87402	297	T4620-81842	297	T4682-48061	154	T4686-41351	211
T4520-44101	80	T4520-87402	300	T4620-81842	302	T4682-48061	157	T4686-50963	192
T4520-44101	82	T4520-87402	302	T4620-82022	300	T4682-50053	322	T4686-51951	291
T4520-44101	86	T4520-87402	307	T4620-82022	302	T4682-50053BB	322	T4686-83521	307
T4520-44111	80	T4520-87402	308	T4620-82022	308	T4682-50062	184	T4686-83561	307
T4520-44111	82	T4520-87691	291	T4620-88051	302	T4682-50063BB	184	T4686-83571	306
T4520-44111	86	T4520-87814	238	T4620-88051	306	T4682-50071	322	T4689-75581	275
T4520-44121	81	T4520-87814	239	T4624-43291	145	T4682-50082	322	T4689-75581	278
T4520-44121	83	T4520-89541	302	T4624-60371	249	T4682-50251	162	T4710-11661	170
T4520-44121	86	T4520-89921	301	T4625-29732	232	T4682-50251	165	T4710-21931	93
T4520-44131	81	T4520-90042	165	T4625-52351	202	T4682-50351	197	T4710-21931	95
T4520-44131	83	T4520-90093	149	T4625-52351	204	T4682-50361	197	T4710-21931	117
T4520-44131	86	T4520-91141	225	T4625-52351	206	T4682-50682	197	T4710-22761	117
T4520-44161	86	T4520-91141	226	T4625-52351	208	T4682-52181	202	T4710-23322	106
T4520-44171	86	T4520-91211	226	T4625-55431	150	T4682-52181	204	T4710-23322	117
T4520-44181	86	T4520-91211	228	T4625-55431	170	T4682-52181	206	T4710-23501	105
T4520-44192	88	T4520-91211	233	T4625-55431	171	T4682-52181	208	T4710-24451	118
T4520-44203	88	T4520-91252001	231	T4625-55431	173	T4682-53552	202	T4710-24462	93
T4520-44213	88	T4620-21591	99	T4625-55431	175	T4682-53552	204	T4710-24462	95
T4520-44221	88	T4620-25171	99	T4625-55431	177	T4682-53552	206	T4710-24472	93
T4520-44232	88	T4620-25383	114	T4625-55431	200	T4682-53552	208	T4710-24472	95
T4520-44241	88	T4620-25442	114	T4625-55431	219	T4682-54261ED	291	T4710-24491	118
T4520-44252	88	T4620-25452	114	T4625-55431	246	T4682-55801	201	T4710-24511	94
T4520-44261	88	T4620-25821	117	T4625-55431	255	T4682-55801	202	T4710-24511	96
T4520-44281	88	T4620-25932	162	T4625-55441	198	T4682-60211	229	T4710-24511	118
T4520-44291	88	T4620-35012	130	T4625-87611	198	T4682-60211BB	227	T4710-25151	115
T4520-44811	182	T4620-35012	140	T4625-87611	258	T4682-60531	226	T4710-32231	268
T4520-44821	182	T4620-38032	164	T4628-65432	256	T4682-60531	229	T4710-32231	281
T4520-45471	134	T4620-44331	114	T4630-65351BB	255	T4682-65291	251	T4710-32231	284
T4520-46791	275	T4620-49371	316	T4634-50901	232	T4682-65301	251	T4710-37422	160
T4520-46791	279	T4620-49371	317	T4680-21231	105	T4682-66061	153	T4710-37443	160
T4520-52014	296	T4620-49381	316	T4680-21231	109	T4682-66061	156	T4710-38771	110
T4520-54222	275	T4620-49381	317	T4680-36002	130	T4682-66071	153	T4710-46961	160
T4520-54222	278	T4620-49391	316	T4680-36002	140	T4682-66071	156	T4710-52201	203
T4520-54323	288	T4620-49391	317	T4680-93211	274	T4682-66081	153	T4710-52201	205
T4520-55312	288	T4620-50592	263	T4680-93211	277	T4682-66081	156	T4710-52201	207
T4520-62243	153	T4620-50701	189	T4680-93211	292	T4682-66111	153	T4710-52201	209
T4520-62243	156	T4620-55841	242	T4680-93211	296	T4682-66111	156	T4710-53141	296
T4520-62261	153	T4620-65031	254	T4680-93211	304	T4682-69031	268	T4710-53152	202
T4520-62261	156	T4620-65481	256	T4681-82411	298	T4682-69401	110	T4710-53152	204
T4520-62331	219	T4620-66161	138	T4681-82421	298	T4682-69931	267	T4710-53152	206
T4520-62331	245	T4620-66161	139	T4681-84081	288	T4682-86151	289	T4710-53152	208
T4520-63603	138	T4620-69251	276	T4681-84091	288	T4682-87821	237	T4710-63962	248
T4520-63603	139	T4620-69251	279	T4681-85011BB	296	T4682-87821	238	T4710-63971BB	248
T4520-63603BB	138	T4620-69262	275	T4681-85311	302	T4682-87821	239	T4710-63981	248
T4520-63855	145	T4620-69262	278	T4681-88361	306	T4682-87831	237	T4710-63991	260
T4520-63855BB	145	T4620-69462	269	T4681-89192	306	T4682-87831	238	T4710-64051	248
T4520-63863	145	T4620-69462	271	T4681-91111	232	T4682-87831	239	T4710-64673BB	219
T4520-63863BB	145	T4620-69462	274	T4682-26891	99	T4682-87841	237	T4710-64712	146
T4520-63971	138	T4620-69462	281	T4682-32231	268	T4682-87841	238	T4710-64742	146
T4520-63971	139	T4620-69462	284	T4682-34141	162	T4682-87841	239	T4710-64791	219

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4710-64811	172	T4810-21253	105	T4810-26161	101	T4810-48023	157	T4812-55251	69
T4710-64811	174	T4810-21283	105	T4810-26171	101	T4810-48023BB	154	T4812-55251	70
T4710-65107	246	T4810-21283	109	T4810-26181	101	T4810-48032	157	T4812-55251	214
T4710-65113BB	246	T4810-21353	105	T4810-26191	101	T4810-48032ED	154	T4815-14772	119
T4710-65121	246	T4810-21621	115	T4810-26212	101	T4810-51181	203	T4815-21291	105
T4710-65134	246	T4810-21762	98	T4810-26231	101	T4810-51181	205	T4815-21291	109
T4710-65141	246	T4810-21782	98	T4810-26371	126	T4810-51181	207	T4815-43331	84
T4710-65154	246	T4810-21792	98	T4810-26371	127	T4810-51181	209	T4815-46382	149
T4710-65176	246	T4810-21802	98	T4810-26391	126	T4810-52121	203	T4815-46622BB	169
T4710-65192	246	T4810-22601	119	T4810-26391	127	T4810-52121	205	T4815-47261	149
T4710-65201	246	T4810-22822	98	T4810-26442	122	T4810-52121	207	T4815-47281	149
T4710-65212BB	160	T4810-22852	98	T4810-26442	123	T4810-52121	209	T4815-47281	161
T4710-65681	251	T4810-22852	98	T4810-26451	122	T4810-55091	309	T4815-65511	256
T4710-66501	242	T4810-23171	110	T4810-26451	123	T4810-55222	211	T4815-67312	153
T4710-66531	266	T4810-23662	107	T4810-26461	122	T4810-55312	153	T4815-67371	168
T4710-66861BB	257	T4810-23753	107	T4810-26461	123	T4810-55312	210	T4815-67371	260
T4710-66871	257	T4810-23851	107	T4810-26471	122	T4810-65131	263	T4815-68761BB	240
T4710-66911	228	T4810-23861	107	T4810-26471	123	T4810-66222	260	T4815-78111	287
T4710-66911001	226	T4810-23871	107	T4810-26481	122	T4810-66721	154	T4815-78112	245
T4710-66911BB	226	T4810-23881	107	T4810-26481	123	T4810-66721	157	T4815-78112	255
T4710-67373	245	T4810-23891	107	T4810-26541	127	T4810-66721	251	T4815-78112	256
T4710-69021013	280	T4810-24512	107	T4810-26551	124	T4810-66961	260	T4815-82361	275
T4710-69021013	283	T4810-24522	119	T4810-26551	125	T4810-67261	122	T4815-82361	279
T4710-69043	267	T4810-24531	119	T4810-26571	126	T4810-67261	123	T4815-82421	297
T4710-69082	282	T4810-24541	119	T4810-26571	127	T4810-67271	122	T4815-82431	287
T4710-69082	285	T4810-24561	117	T4810-26672	104	T4810-67271	123	T4815-83211	305
T4710-69251	267	T4810-24662	117	T4810-26731	102	T4810-67321	242	T4815-84101ED	288
T4710-69511	268	T4810-24662	128	T4810-26751	102	T4810-67361	168	T4815-85021BB	265
T4710-69521	268	T4810-25091	115	T4810-26761	102	T4810-67361	260	T4815-87181	287
T4710-69613	267	T4810-25452	117	T4810-26771	101	T4810-67381	168	T4815-87181002	287
T4710-72414	177	T4810-25541	112	T4810-26781	102	T4810-67381BB	260	T4815-88211	287
T4710-72434	177	T4810-25541	119	T4810-26811	102	T4810-67554	242	T4815-88221	287
T4715-37401	160	T4810-25612	111	T4810-26821	102	T4810-67564	242	T4815-88241BB	302
T4720-21931	118	T4810-25622	111	T4810-26831	102	T4810-67601	242	T4815-88261BB	302
T4720-37131	131	T4810-25631	111	T4810-26912	126	T4810-67702	153	T4815-89131	287
T4720-37131	134	T4810-25641	93	T4810-26912	127	T4810-67832	153	T4815-89141	287
T4720-37142	131	T4810-25641	95	T4810-28311	181	T4810-78111	288	T4815-89151	287
T4720-37142	134	T4810-25641	111	T4810-28321	181	T4810-82341	288	T4815-89161	287
T4720-37191	132	T4810-25652	111	T4810-28351	181	T4810-82351	288	T4815-89171	287
T4720-43324	84	T4810-25662	111	T4810-28361	181	T4810-82421	288	T4815-91541BB	231
T4720-46601	226	T4810-25672	111	T4810-28391	181	T4810-82741	301	T4815-91573	226
T4720-47601	226	T4810-25682	111	T4810-28391	222	T4810-82811	305	T4815-91573	228
T4720-47601	228	T4810-25693	111	T4810-42271	78	T4810-82821	303	T4815-93211	146
T4720-65301	215	T4810-25701	111	T4810-42421	78	T4810-82911	308	T4815-93211	287
T4720-65302	215	T4810-25712	111	T4810-43011	78	T4810-82941	301	T4815-93211	296
T4720-65311	215	T4810-25731	111	T4810-43021	78	T4810-82961	301	T4815-93211	301
T4720-65341	160	T4810-25742	111	T4810-43031	79	T4810-86281	294	T4815-93211	303
T4720-65351	246	T4810-25771	111	T4810-45713	119	T4810-91662	231	T4815-93211	307
T4720-65401	243	T4810-25781	112	T4810-45713	162	T4810-92801	265	T4815-93211	309
T4720-90081	151	T4810-25794	114	T4810-45761	161	T4810-92811	265	T4815-93311	236
T4720-90091	165	T4810-25801	114	T4810-46724	164	T4810-95022	155	T4816-37301	135
T4725-65562ED	219	T4810-25801	117	T4810-46733	164	T4810-95022	158	T4816-37311	135
T4750-45422	228	T4810-25904OE	117	T4810-46762	164	T4810-95032	155	T4816-37321	135
T4750-65671	251	T4810-25913	114	T4810-46971	144	T4810-95032	158	T4816-37441	135
T4810-14261	92	T4810-25931	114	T4810-47052	150	T4810-95042	155	T4816-37461	135
T4810-14261	93	T4810-25942	114	T4810-47131	150	T4810-95042	158	T4816-39801	137
T4810-14271	92	T4810-25951	114	T4810-47151	151	T4810-95052	155	T4816-39821	137
T4810-14271	93	T4810-26121	101	T4810-47202	151	T4810-95052	158	T4816-39841	137
T4810-21122	93	T4810-26141	101	T4810-47202	161	T4810-95101	258	T4816-39851	137
T4810-21243	105	T4810-26151	101	T4810-47212	161	T4810-95111	258	T4816-39861	137

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4816-39901	137	T4835-91082BB	225	T4850-26201	101	T4856-52071	202	T4876-45131	142
T4816-39912	137	T4835-91092	226	T4850-26241	101	T4856-52071	204	T4876-45131	143
T4816-39921	137	T4835-91092BB	225	T4850-26312	126	T4856-52071	206	T4876-45161	131
T4816-43101	132	T4835-91103BB	225	T4850-26312	127	T4856-52071	208	T4876-45161	134
T4816-43101	134	T4835-91103BB	226	T4850-26327	124	T4857-85021	236	T4876-45481	144
T4816-45401	289	T4835-91111005	225	T4850-26331	126	T4857-89531BB	265	T4876-45491	144
T4816-45411	289	T4835-91113	226	T4850-26331	127	T4870-21864	323	T4876-47002	150
T4816-47131	144	T4835-91113BB	225	T4850-26344	124	T4870-21864BB	323	T4876-47223ED	150
T4816-50152	200	T4835-91131	226	T4850-26344	125	T4870-27733	324	T4876-48013	158
T4816-50231	189	T4835-91131BB	225	T4850-26352	126	T4870-27742	321	T4876-48013BB	155
T4816-50802	192	T4835-91151	225	T4850-26352	127	T4870-49222	316	T4876-48083	157
T4816-50812	191	T4835-91151	226	T4850-26361	126	T4870-49602	317	T4876-48083BB	154
T4816-50854	191	T4835-91171	225	T4850-26381	126	T4870-49602BE	316	T4876-48093	153
T4816-50864	191	T4835-91171	226	T4850-26402	126	T4870-49611	316	T4876-48093	156
T4816-51011	192	T4835-91223	226	T4850-26413	126	T4870-49611	317	T4876-50051	184
T4816-51081	192	T4835-91223	228	T4850-26423	122	T4870-49622	316	T4876-50051	186
T4816-51091	192	T4835-91701002	231	T4850-26433	122	T4870-49622	317	T4876-50162	184
T4816-51462	189	T4835-91701005	231	T4850-26491	124	T4870-49801	319	T4876-50162	186
T4818-37051	164	T4835-91701006	231	T4850-26501	124	T4870-49801	320	T4876-50251	198
T4818-43451	85	T4835-92211	226	T4850-26531	126	T4870-49811	319	T4876-50272BB	267
T4818-43451001	85	T4835-92211	228	T4850-26531	127	T4870-49811	320	T4876-50411ED	198
T4818-43451002	85	T4835-93081	223	T4850-26541	126	T4870-49821	319	T4876-50431	189
T4818-50691	189	T4836-11651	170	T4850-26561	122	T4870-49821	320	T4876-50643	189
T4830-49801	318	T4836-11682	170	T4850-26561	123	T4870-49831	319	T4876-50691	197
T4830-49811	318	T4836-12114	171	T4850-26613	122	T4870-85501	322	T4876-50844	191
T4830-49821	318	T4836-12115	171	T4850-26623	122	T4870-A12000201	321	T4876-50901	192
T4830-49831	318	T4836-12493	171	T4850-26713	126	T4874-69211	211	T4876-50933	192
T4833-50531	188	T4836-12501	171	T4850-26723	126	T4875-44871	323	T4876-52201	202
T4833-74051	232	T4836-12502	171	T4850-41614	182	T4875-44963	323	T4876-52201	204
T4833-74052	232	T4836-12502	174	T4850-41625	182	T4875-85501	323	T4876-52201	206
T4833-74052BB	232	T4836-12522ED	171	T4850-41801	182	T4876-11012	170	T4876-52201	208
T4833-87141	306	T4836-12551	172	T4850-41901	182	T4876-11012	171	T4876-55231	214
T4835-17241	246	T4836-12551	175	T4850-45013	142	T4876-11081	170	T4876-55912	246
T4835-17241	248	T4836-50511BB	188	T4850-45013	143	T4876-11081	171	T4876-59611BB	198
T4835-46591	146	T4836-50511BK	188	T4850-45332	160	T4876-11111	170	T4876-59621ED	197
T4835-46591	169	T4836-50604	188	T4850-45352	160	T4876-11111	171	T4876-66031	153
T4835-46653	226	T4836-50605	188	T4850-45771	154	T4876-11221	170	T4876-66031	156
T4835-46653	228	T4836-50621	189	T4850-46137BB	141	T4876-11221	171	T4876-66041	154
T4835-46663	226	T4836-50631	188	T4850-46954	154	T4876-11652	170	T4876-66041	157
T4835-46663	228	T4836-50631ED	188	T4850-49081	318	T4876-11781	170	T4876-67282	242
T4835-50041	187	T4836-50641	189	T4850-49081	319	T4876-11781	171	T4876-76144ED	180
T4835-50591	197	T4836-50641ED	189	T4850-49081	320	T4876-12116	174	T4876-80942	192
T4835-66444	216	T4836-50651	188	T4850-49091	318	T4876-12391	173	T4876-82771BB	308
T4835-66833	218	T4836-50651ED	188	T4850-49091	319	T4876-12391	175	T4876-82781BB	308
T4835-67104BB	241	T4836-56123FB	246	T4850-49091	320	T4876-12441	172	T4876-87811	237
T4835-67204BB	241	T4836-56141ED	246	T4850-50041	184	T4876-12441	174	T4876-87811	238
T4835-67401	242	T4837-29821BB	233	T4850-50041	186	T4876-12453	172	T4876-87811	239
T4835-76381	219	T4837-49831	320	T4850-50051	184	T4876-12453	175	T4876-95132	246
T4835-76742	256	T4837-49841	320	T4850-50051	186	T4876-12491	291	T4876-95143	246
T4835-80865BB	233	T4837-87591	233	T4850-50062	191	T4876-12502	174	T4876-95153	246
T4835-80875BB	233	T4837-89513BB	233	T4850-50062	200	T4876-12512	174	T4877-46402	135
T4835-80884BB	233	T4837-89521BB	233	T4850-50101	184	T4876-12512ED	171	T4877-46412	135
T4835-80895BB	233	T4837-89552	233	T4850-50101	186	T4876-12531	291	T4877-91071	226
T4835-80905BB	233	T4837-89563	233	T4850-50111	184	T4876-12585	191	T4877-91822	228
T4835-80915BB	233	T4837-89581	233	T4850-50111	186	T4876-17771	150	T4877-91831	226
T4835-82431	297	T4837-91701004	231	T4850-69341	269	T4876-44931BB	186	T4877-91831	228
T4835-85593	233	T4837-91703BB	231	T4850-69341	271	T4876-45112	142	T4877-91852	228
T4835-87621	303	T4850-14211	129	T4850-69341	274	T4876-45112	143	T4880-21351	109
T4835-91071BB	225	T4850-24691BB	128	T4850-91881	222	T4876-45121	142	T4880-23111	109
T4835-91071BB	226	T4850-26132	101	T4850-91882	223	T4876-45121	143	T4880-23121	109

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4880-23141	109	T4880-51241	202	T4920-22561	95	T4920-34061	160	T4920-53031	204
T4880-23151	109	T4880-51241	204	T4920-22571	101	T4920-34101	162	T4920-53031	206
T4880-23312	106	T4880-51241	206	T4920-22634	93	T4920-34111	165	T4920-53031	208
T4880-23521	105	T4880-51241	208	T4920-22634	95	T4920-34122	147	T4920-53041	203
T4880-23811	108	T4880-63122	263	T4920-22641	112	T4920-34141	150	T4920-53041	205
T4880-24471	118	T4880-63132BB	263	T4920-22703	93	T4920-34151	150	T4920-53041	207
T4880-24481	118	T4880-63151BB	263	T4920-22713	93	T4920-34202	165	T4920-53041	209
T4880-24491	93	T4880-64091	260	T4920-22722	93	T4920-34222	146	T4920-53111	204
T4880-24491	95	T4880-65361	260	T4920-22722	95	T4920-34301	160	T4920-55022	210
T4880-24581	117	T4880-65371	216	T4920-22782	93	T4920-34311	160	T4920-55041	210
T4880-25062	115	T4880-65421	263	T4920-22782	95	T4920-34501	160	T4920-56111FB	246
T4880-25121	115	T4880-65441BB	263	T4920-22823	94	T4920-35011	151	T4920-56131FB	246
T4880-25131	115	T4880-65461BB	252	T4920-22823	96	T4920-35201	146	T4920-56161FB	246
T4880-25141	115	T4880-65482	117	T4920-22831	99	T4920-35371	160	T4920-64102	248
T4880-25171	108	T4880-65492BB	252	T4920-23131	109	T4920-35571	162	T4920-64231FB	219
T4880-25171	114	T4880-65622	251	T4920-23132	109	T4920-35601	146	T4920-64621	255
T4880-25222	114	T4880-66163	131	T4920-23212	109	T4920-35631	163	T4920-64771	255
T4880-25231	114	T4880-66191BB	254	T4920-23231	109	T4920-35641	163	T4920-65231	215
T4880-25241	114	T4880-66322	264	T4920-23232	109	T4920-35661	162	T4920-65321	242
T4880-25261	117	T4880-67312	202	T4920-23352	105	T4920-35671	162	T4920-65331ED	216
T4880-25312	114	T4880-67332BB	202	T4920-23353	105	T4920-35702	160	T4920-65381	184
T4880-25332	114	T4880-67342	260	T4920-23371	105	T4920-35711	161	T4920-66022	153
T4880-25342	115	T4880-67352	260	T4920-23511	105	T4920-35772	160	T4920-66022	156
T4880-25414	117	T4880-93031	222	T4920-23531	105	T4920-35782	160	T4920-66321	264
T4880-25432	115	T4880-93041	222	T4920-23532	105	T4920-35793	151	T4920-66511	184
T4880-25511	112	T4880-93051	222	T4920-23561	107	T4920-36251	131	T4920-66511	266
T4880-25602	111	T4880-93061	222	T4920-23581	105	T4920-36261	131	T4920-66531	266
T4880-25752	111	T4887-27511	117	T4920-23582	105	T4920-36431	132	T4920-66551	266
T4880-25811	117	T4887-28301	181	T4920-23621	108	T4920-36501	147	T4920-67131	269
T4880-25831	117	T4887-28331	181	T4920-23631	108	T4920-36571	169	T4920-67131	271
T4880-25842	117	T4887-28341	181	T4920-23681	107	T4920-36581	169	T4920-67131	274
T4880-26682	104	T4920-14112	92	T4920-23691	108	T4920-37032	151	T4920-67301	242
T4880-28292	181	T4920-14113	92	T4920-23831	108	T4920-37033	151	T4920-67302	242
T4880-28372	181	T4920-14302	129	T4920-24401	118	T4920-37041	161	T4920-67321	284
T4880-45253	148	T4920-17691	176	T4920-24411	118	T4920-37101	131	T4920-67352	248
T4880-45701	148	T4920-20101	91	T4920-24421	118	T4920-37152	131	T4920-68301	284
T4880-45901BB	140	T4920-20111	91	T4920-24631	119	T4920-37191	178	T4920-68471	269
T4880-46122	117	T4920-20301	91	T4920-24651	128	T4920-37321	146	T4920-68751	240
T4880-46151	118	T4920-20311	91	T4920-24671	128	T4920-37431	135	T4920-69011	280
T4880-46161	119	T4920-21111	93	T4920-26101	101	T4920-37501	136	T4920-69011	283
T4880-46211	118	T4920-21201	93	T4920-26111	101	T4920-39932	132	T4920-69051	280
T4880-46221	118	T4920-21512	98	T4920-26361	127	T4920-39932	134	T4920-69051	283
T4880-46301	119	T4920-21521	98	T4920-26382	127	T4920-41841	279	T4920-69071	277
T4880-46343	149	T4920-21551	98	T4920-26402	127	T4920-44591	94	T4920-69091	280
T4880-46353	149	T4920-21551	105	T4920-26413	127	T4920-44591	96	T4920-69091	283
T4880-46363	149	T4920-21712	98	T4920-26422	123	T4920-45101	142	T4920-69112	269
T4880-46374	149	T4920-21721	98	T4920-26432	123	T4920-46131	118	T4920-69112	271
T4880-46391BB	146	T4920-21731	98	T4920-26492	125	T4920-46141	118	T4920-69113	269
T4880-46873BB	164	T4920-21741	99	T4920-26502	125	T4920-46201	117	T4920-69113	271
T4880-47114BB	164	T4920-21771	98	T4920-26612	123	T4920-46591	162	T4920-69113	274
T4880-47122BB	164	T4920-21781	98	T4920-26622	123	T4920-47201	161	T4920-69122	281
T4880-47352BB	146	T4920-22111	101	T4920-26711	127	T4920-48041	153	T4920-69122	284
T4880-50751BB	188	T4920-22213	92	T4920-26721	127	T4920-48041	156	T4920-69133	269
T4880-50751BK	188	T4920-22241	101	T4920-26951	242	T4920-48051	153	T4920-69133	271
T4880-50821BB	188	T4920-22511	98	T4920-33002	131	T4920-48051	156	T4920-69161	267
T4880-50821BK	188	T4920-22521	98	T4920-33003	131	T4920-50291ED	200	T4920-69251	268
T4880-51231	202	T4920-22531	98	T4920-34001	150	T4920-50311	197	T4920-69302	281
T4880-51231	204	T4920-22551	94	T4920-34012	151	T4920-52081	204	T4920-69303	281
T4880-51231	206	T4920-22551	96	T4920-34022	151	T4920-52081	206	T4920-69322	281
T4880-51231	208	T4920-22561	93	T4920-34041	165	T4920-53031	202	T4920-69324	281

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4920-69471	271	T4930-43381	86	T4930-52371	208	T4930-64381	277	T4930-81331	301
T4920-69471	274	T4930-43601	86	T4930-52381	203	T4930-64721	146	T4930-81401	304
T4920-69701	120	T4930-43635	86	T4930-52381	205	T4930-65351BB	260	T4930-81411	304
T4920-72121	292	T4930-43645	86	T4930-52381	207	T4930-65411BB	252	T4930-82001	304
T4920-80012	290	T4930-43711	88	T4930-52381	209	T4930-65432	218	T4930-82011	304
T4920-80022	290	T4930-43812	87	T4930-52391	296	T4930-65451	252	T4930-82022	308
T4920-81632	290	T4930-43822	87	T4930-52411	202	T4930-65471	252	T4930-82042	308
T4920-83641	309	T4930-45211	138	T4930-52411	204	T4930-65501	252	T4930-82052	308
T4920-83971	292	T4930-45211BB	138	T4930-52411	206	T4930-65551ED	219	T4930-82062	304
T4920-83981	292	T4930-45301	138	T4930-52411	208	T4930-65601	264	T4930-82101	296
T4920-85001	236	T4930-45901	130	T4930-52431	203	T4930-65631	264	T4930-82111	296
T4920-85011	236	T4930-46301BB	164	T4930-52431	205	T4930-65632	264	T4930-82121	296
T4920-85521	233	T4930-46311BB	164	T4930-52431	207	T4930-65652	251	T4930-82131	299
T4920-87211	265	T4930-46321BB	165	T4930-52431	209	T4930-65662	251	T4930-82141	300
T4920-87991	265	T4930-46331BB	165	T4930-52441	203	T4930-66731	218	T4930-82151	296
T4930-11671	170	T4930-46341BB	165	T4930-52441	205	T4930-66731	219	T4930-82161	296
T4930-11671	171	T4930-46351BB	165	T4930-52441	207	T4930-66751	245	T4930-82171	302
T4930-11681	170	T4930-46391BB	149	T4930-52441	209	T4930-67311	201	T4930-82181	297
T4930-11681	171	T4930-46411	131	T4930-52461	203	T4930-67312	201	T4930-82211	308
T4930-12311	173	T4930-46411	134	T4930-52461	205	T4930-67322	245	T4930-82261	290
T4930-12412	172	T4930-46614BB	169	T4930-52461	207	T4930-67331	201	T4930-82271	290
T4930-12413	172	T4930-47071	151	T4930-52461	209	T4930-67332	201	T4930-82291	290
T4930-12413	174	T4930-47071	165	T4930-52471	296	T4930-67332BB	201	T4930-82303	290
T4930-12422	172	T4930-47091	160	T4930-52481	296	T4930-67391	201	T4930-82313	290
T4930-12423	172	T4930-50041	288	T4930-53051	202	T4930-67391	202	T4930-82321	290
T4930-12423	174	T4930-50061	288	T4930-53051	204	T4930-68671	274	T4930-82331	291
T4930-12431	172	T4930-50271	200	T4930-53051	206	T4930-68671	277	T4930-82391	291
T4930-12432	172	T4930-50281	200	T4930-53051	208	T4930-68681	274	T4930-82402FB	219
T4930-12432	174	T4930-50441BB	291	T4930-54491	281	T4930-68681	277	T4930-82501	296
T4930-12592	172	T4930-50451BB	291	T4930-54491	284	T4930-68692	274	T4930-82511	296
T4930-12592	175	T4930-50461BB	291	T4930-55251	211	T4930-68692	277	T4930-82521	300
T4930-27821	317	T4930-50471	291	T4930-55321	211	T4930-69032	282	T4930-82531	296
T4930-37061	164	T4930-50741	281	T4930-55411	281	T4930-69032	285	T4930-82541	297
T4930-37861	131	T4930-50741	284	T4930-55411	284	T4930-69072	274	T4930-82551	302
T4930-37861	134	T4930-51031	300	T4930-55561	242	T4930-69174	288	T4930-82591BB	299
T4930-39961	226	T4930-51351	299	T4930-55801FB	246	T4930-69185	288	T4930-82601BB	300
T4930-39961BB	229	T4930-51361	300	T4930-60051BB	245	T4930-69192	288	T4930-82611	299
T4930-41442	268	T4930-52311	202	T4930-64012BB	248	T4930-69221	282	T4930-82621	300
T4930-41442	281	T4930-52311	204	T4930-64031	216	T4930-69221	285	T4930-82911BB	302
T4930-41442	284	T4930-52311	206	T4930-64043BB	248	T4930-69233	288	T4930-82971	306
T4930-42154	75	T4930-52311	208	T4930-64082	260	T4930-69301	267	T4930-82981	306
T4930-42263	78	T4930-52321	203	T4930-64171	216	T4930-69371	268	T4930-82991	306
T4930-42303	75	T4930-52321	205	T4930-64202	260	T4930-69492	288	T4930-83001	290
T4930-42312	78	T4930-52321	207	T4930-64213FB	219	T4930-69571	274	T4930-83011BB	290
T4930-42412	78	T4930-52321	209	T4930-64223FB	219	T4930-69651	274	T4930-83031	309
T4930-43071	78	T4930-52341	203	T4930-64243FB	219	T4930-69651	277	T4930-83082	311
T4930-43081	78	T4930-52341	205	T4930-64253	219	T4930-69661	274	T4930-83091	304
T4930-43091	78	T4930-52341	207	T4930-64281	275	T4930-69661	277	T4930-83211	308
T4930-43104	78	T4930-52341	209	T4930-64281	278	T4930-69711	274	T4930-83631BB	308
T4930-43111	78	T4930-52351	203	T4930-64291	275	T4930-69711	277	T4930-83701	297
T4930-43122	78	T4930-52351	205	T4930-64291	278	T4930-69721	275	T4930-83721	297
T4930-43132	78	T4930-52351	207	T4930-64301	219	T4930-69721	278	T4930-83731	297
T4930-43142	78	T4930-52351	209	T4930-64301	255	T4930-69802	276	T4930-83741	301
T4930-43151	78	T4930-52361	202	T4930-64301	275	T4930-69802	279	T4930-83761	299
T4930-43211	80	T4930-52361	204	T4930-64311FB	255	T4930-69911	297	T4930-83771	300
T4930-43211	82	T4930-52361	206	T4930-64324FB	255	T4930-70492	309	T4930-83781	300
T4930-43222	80	T4930-52361	208	T4930-64351FB	309	T4930-80142	304	T4930-83791	300
T4930-43222	82	T4930-52371	202	T4930-64371	274	T4930-80461BB	308	T4930-83801	307
T4930-43312	84	T4930-52371	204	T4930-64371	277	T4930-80651	298	T4930-83811ED	311
T4930-43341	84	T4930-52371	206	T4930-64381	274	T4930-81321	301	T4930-83821ED	311

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4930-83831ED	311	T4931-11661	171	T4935-55161	210	U5MK0695	33		
T4930-83841ED	311	T4931-17691	176	T4935-55171	210	U5MK0696	64		
T4930-83851ED	312	T4931-17701	176	T4935-55221	211	U5MK0696	65		
T4930-83861	305	T4931-17701ED	176	T4935-69351FB	220	U5MK0696	68		
T4930-83871	305	T4931-17721	176	T4935-85051	236	U5MK1239	65		
T4930-83881	305	T4931-17721ED	176	T4935-95121	258	U5MW0194	29		
T4930-83951BB	309	T4931-17731	176	T4937-45101	143	U5MW0194	30		
T4930-84111	294	T4931-17731ED	176	T4940-53111	206	U7LW0172	29		
T4930-84123	293	T4931-45161	150	T4950-52451	203	U7LW0172	30		
T4930-84141	294	T4931-45781	154	T4950-52451	207	UPRK0002	8		
T4930-84151	289	T4931-47033	150	T4950-52451	209	UPRK0002	9		
T4930-85021	296	T4931-47063	150	T4960-31091	228	UPRK0002	10		
T4930-85081	297	T4931-47072	150	T4960-33002	134	ZZ50312	3		
T4930-85091	297	T4931-47081	151	T4960-52081	208	ZZ50312	5		
T4930-85544	233	T4931-47091	151	T4960-53111	208	ZZ50321	1		
T4930-85651ED	309	T4931-48011	149	T4970-12311	175	ZZ80268	10		
T4930-85661ED	309	T4931-48011	150	T4970-66141	254	ZZ80268	14		
T4930-86001	288	T4931-50011	184	T4970-66171BB	254	ZZ80270	12		
T4930-86011	288	T4931-50012BB	184	T4975-67331BB	241	ZZ90222	8		
T4930-86021	293	T4931-50012ED	186	T4980-22702	95	ZZ90222	10		
T4930-86031	293	T4931-50401	200	T4980-22712	95	ZZ90224	9		
T4930-86161	293	T4931-50522ED	197	T4980-26321	125				
T4930-86171	293	T4931-50621	189	T4980-31083	226				
T4930-86192	289	T4931-50782	191	T4980-36261	130				
T4930-86221	288	T4931-50792	191	T4980-37151	131				
T4930-86231	288	T4931-65482	233	T4980-37151	134				
T4930-86406	293	T4931-65483	234	T4980-37341	168				
T4930-86501	293	T4931-72051	200	T4980-37351	168				
T4930-86511	293	T4931-72071	176	T4980-52081	202				
T4930-86521ED	293	T4931-72091	176	T4980-53111	202				
T4930-86561	311	T4931-72102	176	T4980-87231	239				
T4930-86571	311	T4931-72111	176	T5119-21211	105				
T4930-86581	311	T4931-72121	177	T5119-21261	105				
T4930-86591	311	T4931-72162	176	T5119-21781	99				
T4930-86601	311	T4931-72711	177	T5119-22801	98				
T4930-87001	293	T4931-72941	177	T5189-21361	105				
T4930-87012	293	T4931-72951	177	T5189-21521	98				
T4930-87181BB	292	T4935-43101	267	T5189-23651	105				
T4930-87223BB	265	T4935-45211BB	139	T5189-23651	107				
T4930-87231BB	238	T4935-45281BB	144	T5189-24461	118				
T4930-87291	288	T4935-45331	157	T5210-37201	160				
T4930-88261	307	T4935-45341	157	T5210-37511	146				
T4930-92501	281	T4935-45461	161	T5210-37511	165				
T4930-92501	284	T4935-45551	142	T5210-37561	146				
T4930-92601	291	T4935-45551	143	T5210-37561	165				
T4930-92712BB	233	T4935-45871	144	T8110-62061	118				
T4930-93011	222	T4935-46111	166	T8110-63081	114				
T4930-93011BB	222	T4935-46201	139	TY22008	313				
T4930-93021	222	T4935-46941	161	TY22041	313				
T4930-93021BB	222	T4935-46952	157	TY6354	313				
T4930-93111	222	T4935-55034	210	TY6390	313				
T4930-93111BB	222	T4935-55043BB	210	U51W0194	29				
T4930-93121	222	T4935-55052	210	U5MB0018	8				
T4930-93121BB	222	T4935-55071BB	210	U5MB0019	9				
T4930-93211	220	T4935-55081BB	210	U5MB0019	10				
T4930-93211	291	T4935-55092	210	U5ME0013	9				
T4930-93221	291	T4935-55121BB	211	U5ME0013	10				
T4930-93231	304	T4935-55131BB	211	U5ME0026	8				
T4930-95072	258	T4935-55141BB	211	U5MK0695	31				
T4931-11651	171	T4935-55152BB	211	U5MK0695	32				

INDEX 2

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
1축그룹	D652P-T140A	97	브레이크페달그룹(캐빈)	DK752JP-T640A	240
2축그룹	D652P-T145A	98	브리더 그룹	D952-E110	45
경심센서브라켓그룹	D652P-T610A	239	브리더 그룹	DK751-E110	46
계기판커버그룹(캐빈)	D652P-T680A	245	브리더 그룹	DK801-E110	47
교류발전기 그룹	D952-E160	58	선루프그룹	D652-T860E	306
교류발전기 그룹	DK751-E160	59	센서브라켓그룹	D652P-T2465A	265
기어펌프그룹	D652P-T335A	141	셔틀/PTO레버그룹	D652P-T2456A	262
기어펌프그룹	DK754P-T335A	142	셔틀레버그룹	D652P-T495A	214
냉각팬 그룹	D952-E150	55	셔틀레버그룹(캐빈)	D652P-T690A	246
냉각팬 그룹	DK751-E150	56	셔틀밸브그룹	D652P-T2451A	160
냉각팬 그룹	DK801-E150	57	소음기그룹	D652-T020A	171
뒷바퀴 그룹	D652-T310A	317	소음기그룹	D702-T020A	174
뒷바퀴 그룹	D852-T310A	318	수평센서브라켓그룹	D652P-T410A	183
뒷바퀴그룹	DK902AU-T310A	319	스티어링그룹(캐빈)	D652P-T620A	153
뒷바퀴웨이트그룹(옵션)	D952-T2050B	323	스티어링그룹(캐빈)	D852P-T620A	156
뒷바퀴웨이트조합그룹(옵션)	DK751-T1600B	320	스티어링실린더그룹	D652-T287A	137
뒷유리그룹	D652-T830E	302	스티어링실린더그룹	DK752-T287A	138
뒷차동고정장치그룹	DK802-T160A	103	스티어링실린더그룹	DK802-T345A	144
뒷차동장치그룹	D652P-T155A	101	스티어링호스그룹	D652-T340A	143
뒷차축 그룹	D952-T245A	126	스티어링호스그룹(캐빈)	D652P-T630A	159
뒷차축그룹	D68-T245A	125	실린더블록 그룹	D952-E010	1
뒷차축케이스 그룹	D952-T240A	124	실린더블록 그룹	DK751-E010	3
뒷차축케이스그룹	D68-T240A	123	실린더블록 그룹	DK801-E010	5
라디에이터그룹	D652P-T030A	176	실린더헤드 그룹	D952-E030	10
로워링크그룹	D652-T535A	222	실린더헤드 그룹	DK751-E030	12
록커암 그룹	D952-E040	16	실린더헤드 그룹	DK801-E030	14
록커암 그룹	DK751-E040	18	실린더헤드커버 그룹	D952-E100	43
록커암 그룹	DK801-E040	20	실린더헤드커버 그룹	DK751-E100	44
리프트로드그룹	D652P-T545A	226	악셀레이터그룹	D652-T470A	200
리프트로드그룹	D852P-T545A	228	악셀레이터그룹	D702-T470A	201
매니폴드 그룹	D952-E170	60	악셀레이터그룹(캐빈)	D652-T670A	244
매니폴드 그룹	DK751-E170	61	앞바퀴그룹	D85-T305A	315
매니폴드 그룹	DK801-E170	62	앞바퀴그룹	DK75-T305A	316
명판그룹	MX100-T480A	202	앞유리그룹	D652P-T810A	296
명판그룹	MX70-T480A	204	앞차동기어케이스그룹	D652-T255A	75
명판그룹	MX80-T480A	206	앞차동장치그룹	D652-T265A	78
명판그룹	MX90-T480A	208	앞차축그룹	D652-T285A	88
모듈레이트밸브그룹	D652P-T2452A	162	앞차축브라켓그룹	D68-T300A	181
발판매트그룹	D652P-T565A	233	앞차축케이스그룹	D652-T280A	86
방음판 그룹(캐빈)	D652-T770A	257	앞차축프레임그룹	D652-T415A	184
밸런스 그룹	D952-E070A	30	앞차축프레임그룹	DK904EU-T415A	186
밸런스 그룹	DK751-E070	31	에어콘그룹(캐빈)	D652-T790A	293
밸런스 그룹	DK801-E070	32	에어콘덕트그룹	D652-T900E	311
밸브유니트그룹	D652P-T2461A	168	에어콘브라켓그룹	D701-T040A	179
베벨기어축 그룹	D952-T270A	82	에어콘히터그룹	D652-T615A	288
베벨기어축그룹	D652-T270A	80	에어크리너그룹	D651-T010A	169
베벨기어케이스그룹	D652-T275A	84	에어크리너그룹	DK754EU-T010A	170
베벨파니언축그룹	D652-T260A	77	에어크리너지지대2그룹	DK754EU-T445A	199
복동레버그룹	D652P-T505A	216	에어크리너지지대그룹	D652P-T440A	197
복동레버그룹(캐빈)	D652P-T710A	250	연료공급펌프 그룹	D952-E180	63
본넷그룹	D652-T420A	188	연료공급펌프 그룹	DK751-E180	64
본넷트취부대그룹	DK754EU-T430A	191	연료공급펌프 그룹	DK801-E180	67
부변속, 초저속포크레버그룹	D652P-T185A	109	연료공급펌프그룹	DK753-E180	65
부변속그룹	D652P-T175A	105	연료분사펌프 그룹	D952-E080	33
브레이크오일탱크그룹	D652P-T450A	152	연료분사펌프 그룹	DK751-E080	35
브레이크케이스 그룹	D952-T235A	122	연료분사펌프 그룹	DK901-E080	39
브레이크케이스그룹	D68-T235A	121	연료분사펌프그룹	DK801-E080	37
브레이크파이프그룹	D652P-T2454A	259	연료탱크그룹	D652P-T485A	210
브레이크파이프그룹	D952P-T2454A	167	연료파이프그룹	D701-T490A	213
브레이크파이프그룹(캐빈)	D652-T650A	241	에열플러그 그룹	D952-E200	70

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
예열플러그 그룹	DK751-E200	71	캐빈명판그룹	D652P-T800A	295
예열플러그 그룹	DK801-E200	72	캐빈전장품1그룹	D652P-T635E	280
오일주유파이프그룹	D852P-T320A	129	캐빈전장품1그룹	MX100-T635E	283
오일주유파이프그룹	DK802-T320A	139	캐빈전장품3그룹	D652-T880E	287
오일쿨러 그룹	D952-E130	50	클러치그룹	D652P-T295A	128
오일쿨러 그룹	DK751-E130	51	클러치페달그룹(캐빈)	D652P-T660A	242
오일쿨러 그룹	DK801-E130	52	클러치하우징그룹	D652P-T125A	91
오일쿨러그룹	D652P-T380A	150	타이밍케이스 그룹	D952-E050	22
오일팬 그룹	D952-E090	41	타이밍케이스 그룹	DK751-E050	24
오일팬 그룹	DK751-E090	42	타이밍케이스 그룹	DK801-E050	26
오일페인트그룹	G9000-001	313	톱링크그룹	DK80-T550M	230
오일필터 그룹	D952-E140	53	톱링크그룹(캐빈)	D652-T760A	256
오일필터 그룹	DK751-E140	54	톱링크브라켓그룹	D652P-T234A	136
오일호스 그룹	D952-E120	48	트랜스미션케이스그룹	D652P-T130A	92
오일호스 그룹	DK801-E120	49	파워리버스그룹	D652P-T135A	93
와이퍼모터그룹	D652-T840E	286	파워리버스그룹	D952P-T135A	95
워터펌프 그룹	DK751-E060	29	펜더그룹	D652P-T890A	308
워터펌프그룹	D952-E060	28	프레임그룹	D652P-T2459A	264
웨이트그룹(옵션)	D581-T2040A	321	프론트커버그룹	D652P-T120A	90
웨이트그룹(옵션)	D85-T2040A	322	프리필터 그룹	D952-E190	68
위치견인레버그룹	D652P-T525A	219	프리필터 그룹	DK751-E190	69
위치견인레버그룹(캐빈)	D652P-T740A	254	플라이휠일그룹	D652-E210	73
유압승강암그룹	D652P-T230A	134	플라이휠그룹	D952-E210	74
유압실린더그룹	D652P-T225A	131	피스톤크랭크축 그룹	DK751-E020	8
유압실린더그룹	D852P-T225A	133	피스톤크랭크축 그룹	DK801-E020	9
유압실린더본체그룹	D652P-T231A	135	피스톤크랭크축그룹	D952-E020	7
유압장치그룹	D652P-T2453A	164	핸들그룹	D652-T315A	182
유압파이프그룹	D652P-T355A	145	후진축그룹	D652P-T150A	100
의자그룹	D652P-T570A	235	흡입파이프그룹	DK802-T330A	140
전기장치1그룹	D652P-T400E	267	히치그룹	DK75-T560A	232
전기장치2그룹	D652P-T405E	269	PT0레버 그룹	D652-T510A	217
전기장치2그룹	D702P-T405E	271	PT0레버그룹(캐빈)	D652-T720A	251
전기장치2그룹	MX100-T405E	273	PT0변속장치그룹	DK802-T205A	116
전륜구동축그룹	D652P-T210A	117	PT0축그룹	DK802-T200A	114
조이스틱밸브그룹	D652P-T360A	146	PT0축커버그룹	D652-T555A	231
조이스틱밸브모듈화그룹	D652P-T360B	148	PT0클러치그룹	D652P-T190A	111
주변속레버그룹(캐빈)	D652P-T700A	248	PT0포크그룹	D62-T195A	113
주변속포크레버그룹	D652-T170A	104			
주변속레버그룹	D652P-T500A	215			
주변속레버그룹	D652-T2455A	260			
주차/복동레버그룹	D952-T2458A	263			
주차브레이크그룹	DK802-T220A	180			
주차브레이크그룹(캐빈)	D652-T750A	255			
주차브레이크레버그룹	D652-T530A	221			
지붕그룹	D652P-T850A	304			
차동레버그룹	D652-T520A	218			
차동페달그룹	DK802-T2457A	130			
차동페달그룹(캐빈)	D652-T730A	253			
체크링크 그룹	D52-T540A	224			
체크링크그룹	D852P-T540A	225			
초저속그룹	D652P-T180A	107			
추진축그룹	D652P-T290A	127			
축전지그룹	D652P-T390E	266			
출입문그룹	D652-T820E	299			
캐빈(뒤)지지대그룹	D652P-T590A	237			
캐빈(뒤)지지대그룹	D952P-T590A	238			
캐빈(앞)지지대그룹	D652P-T585A	236			
캐빈그룹	D652P-T780A	290			
캐빈라이트그룹	D652-T633E	274			
캐빈라이트그룹	MX100-T633E	277			

INDEX 3

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
<샤시>			프레임그룹	D652P-T2459A	264
경심센서브라켓그룹	D652P-T610A	239	핸들그룹	D652-T315A	182
계기판커버그룹(캐빈)	D652P-T680A	245	히치그룹	DK75-T560A	232
라디에이터그룹	D652P-T030A	176	PTO레버그룹	D652-T510A	217
로워링크그룹	D652-T535A	222	PTO레버그룹(캐빈)	D652-T720A	251
리프트로드그룹	D652P-T545A	226	PTO축커버그룹	D652-T555A	231
리프트로드그룹	D852P-T545A	228	<앞차축>		
명판그룹	MX100-T480A	202	베벨기어축 그룹	D952-T270A	82
명판그룹	MX70-T480A	204	베벨기어축그룹	D652-T270A	80
명판그룹	MX80-T480A	206	베벨기어케이스그룹	D652-T275A	84
명판그룹	MX90-T480A	208	베벨피니언축그룹	D652-T260A	77
발판매트그룹	D652P-T565A	233	앞차동기어케이스그룹	D652-T255A	75
방음판 그룹(캐빈)	D652-T770A	257	앞차동장치그룹	D652-T265A	78
복동레버그룹	D652P-T505A	216	앞차축그룹	D652-T285A	88
복동레버그룹(캐빈)	D652P-T710A	250	앞차축케이스그룹	D652-T280A	86
본넷트그룹	D652-T420A	188	<엔진>		
본넷트취부대그룹	DK754EU-T430A	191	교류발전기 그룹	D952-E160	58
브레이크파이프그룹	D652P-T2454A	259	교류발전기 그룹	DK751-E160	59
브레이크파이프그룹(캐빈)	D652-T650A	241	냉각팬 그룹	D952-E150	55
브레이크페달그룹(캐빈)	DK752JP-T640A	240	냉각팬 그룹	DK751-E150	56
센서브라켓그룹	D652P-T2465A	265	냉각팬 그룹	DK801-E150	57
셔틀/PTO레버그룹	D652P-T2456A	262	록커암 그룹	D952-E040	16
셔틀레버그룹	D652P-T495A	214	록커암 그룹	DK751-E040	18
셔틀레버그룹(캐빈)	D652P-T690A	246	록커암 그룹	DK801-E040	20
소음기그룹	D652-T020A	171	매니폴드 그룹	D952-E170	60
소음기그룹	D702-T020A	174	매니폴드 그룹	DK751-E170	61
수평센서브라켓그룹	D652P-T410A	183	매니폴드 그룹	DK801-E170	62
악셀레이터그룹	D652-T470A	200	밸런스 그룹	D952-E070A	30
악셀레이터그룹	D702-T470A	201	밸런스 그룹	DK751-E070	31
악셀레이터그룹(캐빈)	D652-T670A	244	밸런스 그룹	DK801-E070	32
앞차축브라켓그룹	D68-T300A	181	브리더 그룹	D952-E110	45
앞차축프레임그룹	D652-T415A	184	브리더 그룹	DK751-E110	46
앞차축프레임그룹	DK904EU-T415A	186	브리더 그룹	DK801-E110	47
에어콘브라켓그룹	D701-T040A	179	실린더블록 그룹	D952-E010	1
에어크리너그룹	D651-T010A	169	실린더블록 그룹	DK751-E010	3
에어크리너그룹	DK754EU-T010A	170	실린더블록 그룹	DK801-E010	5
에어크리너지지대2그룹	DK754EU-T445A	199	실린더헤드 그룹	D952-E030	10
에어크리너지지대그룹	D652P-T440A	197	실린더헤드 그룹	DK751-E030	12
연료탱크그룹	D652P-T485A	210	실린더헤드 그룹	DK801-E030	14
연료파이프그룹	D701-T490A	213	실린더헤드커버 그룹	D952-E100	43
위치견인레버그룹	D652P-T525A	219	실린더헤드커버 그룹	DK751-E100	44
위치견인레버그룹(캐빈)	D652P-T740A	254	연료공급펌프 그룹	D952-E180	63
의자그룹	D652P-T570A	235	연료공급펌프 그룹	DK751-E180	64
주변속레버그룹(캐빈)	D652P-T700A	248	연료공급펌프 그룹	DK801-E180	67
주변속레버그룹	D652P-T500A	215	연료공급펌프그룹	DK753-E180	65
주변속레버그룹	D652-T2455A	260	연료분사펌프 그룹	D952-E080	33
주차/복동레버그룹	D952-T2458A	263	연료분사펌프 그룹	DK751-E080	35
주차브레이크그룹	DK802-T220A	180	연료분사펌프 그룹	DK901-E080	39
주차브레이크그룹(캐빈)	D652-T750A	255	연료분사펌프그룹	DK801-E080	37
주차브레이크레버그룹	D652-T530A	221	예열플러그 그룹	D952-E200	70
차동레버그룹	D652-T520A	218	예열플러그 그룹	DK751-E200	71
차동페달그룹(캐빈)	D652-T730A	253	예열플러그 그룹	DK801-E200	72
체크링크 그룹	D52-T540A	224	오일쿨러 그룹	D952-E130	50
체크링크그룹	D852P-T540A	225	오일쿨러 그룹	DK751-E130	51
캐빈(뒤)지지대그룹	D652P-T590A	237	오일쿨러 그룹	DK801-E130	52
캐빈(뒤)지지대그룹	D952P-T590A	238	오일팬 그룹	D952-E090	41
캐빈(앞)지지대그룹	D652P-T585A	236	오일팬 그룹	DK751-E090	42
클러치페달그룹(캐빈)	D652P-T660A	242	오일필터 그룹	D952-E140	53
튜링크그룹	DK80-T550M	230	오일필터 그룹	DK751-E140	54
튜링크그룹(캐빈)	D652-T760A	256	오일호스 그룹	D952-E120	48

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
오일호스 그룹	DK801-E120	49	캐빈전장품1그룹	D652P-T635E	280
워터펌프 그룹	DK751-E060	29	캐빈전장품1그룹	MX100-T635E	283
워터펌프그룹	D952-E060	28	캐빈전장품3그룹	D652-T880E	287
타이밍케이스 그룹	D952-E050	22	<캐빈>		
타이밍케이스 그룹	DK751-E050	24	뒷유리그룹	D652-T830E	302
타이밍케이스 그룹	DK801-E050	26	선루프그룹	D652-T860E	306
프리필터 그룹	D952-E190	68	앞유리그룹	D652P-T810A	296
프리필터 그룹	DK751-E190	69	에어콘그룹(캐빈)	D652-T790A	293
플라이휠일그룹	D652-E210	73	에어콘덕트그룹	D652-T900E	311
플라이휠그룹	D952-E210	74	에어콘히터그룹	D652-T615A	288
피스톤크랭크축 그룹	DK751-E020	8	지붕그룹	D652P-T850A	304
피스톤크랭크축 그룹	DK801-E020	9	출입문그룹	D652-T820E	299
피스톤크랭크축그룹	D952-E020	7	캐빈그룹	D652P-T780A	290
<옵션>			캐빈명판그룹	D652P-T800A	295
뒷바퀴 그룹	D652-T310A	317	펜더그룹	D652P-T890A	308
뒷바퀴 그룹	D852-T310A	318	<트랜스미션>		
뒷바퀴그룹	DK902AU-T310A	319	1축그룹	D652P-T140A	97
뒷바퀴웨이트그룹(옵션)	D952-T2050B	323	2축그룹	D652P-T145A	98
뒷바퀴웨이트조합그룹(옵션)	DK751-T1600B	320	뒷차동고정장치그룹	DK802-T160A	103
앞바퀴그룹	D85-T305A	315	뒷차동장치그룹	D652P-T155A	101
앞바퀴그룹	DK75-T305A	316	뒷차축 그룹	D952-T245A	126
오일페인트그룹	G9000-001	313	뒷차축그룹	D68-T245A	125
웨이트그룹(옵션)	D581-T2040A	321	뒷차축케이스 그룹	D952-T240A	124
웨이트그룹(옵션)	D85-T2040A	322	뒷차축케이스그룹	D68-T240A	123
<유압>			부변속, 초저속포크레버그룹	D652P-T185A	109
기어펌프그룹	D652P-T335A	141	부변속그룹	D652P-T175A	105
기어펌프그룹	DK754P-T335A	142	브레이크케이스 그룹	D952-T235A	122
모듈레이트밸브그룹	D652P-T2452A	162	브레이크케이스그룹	D68-T235A	121
밸브유니트그룹	D652P-T2461A	168	오일주유파이프그룹	D852P-T320A	129
브레이크오일탱크그룹	D652P-T450A	152	전륜구동축그룹	D652P-T210A	117
브레이크파이프그룹	D952P-T2454A	167	주변속포크레버그룹	D652-T170A	104
셔틀밸브그룹	D652P-T2451A	160	차동페달 그룹	DK802-T2457A	130
스티어링그룹(캐빈)	D652P-T620A	153	초저속그룹	D652P-T180A	107
스티어링그룹(캐빈)	D852P-T620A	156	추진축그룹	D652P-T290A	127
스티어링실린더그룹	D652-T287A	137	클러치그룹	D652P-T295A	128
스티어링실린더그룹	DK752-T287A	138	클러치하우징 그룹	D652P-T125A	91
스티어링실린더그룹	DK802-T345A	144	트랜스미션케이스그룹	D652P-T130A	92
스티어링호스그룹	D652-T340A	143	파워리버스그룹	D652P-T135A	93
스티어링호스그룹(캐빈)	D652P-T630A	159	파워리버스그룹	D952P-T135A	95
오일주유파이프그룹	DK802-T320A	139	프론트커버그룹	D652P-T120A	90
오일쿨러그룹	D652P-T380A	150	후진축그룹	D652P-T150A	100
유압승강암그룹	D652P-T230A	134	PTO변속장치그룹	DK802-T205A	116
유압실린더그룹	D652P-T225A	131	PTO축그룹	DK802-T200A	114
유압실린더그룹	D852P-T225A	133	PTO클러치그룹	D652P-T190A	111
유압실린더본체그룹	D652P-T231A	135	PTO포크그룹	D62-T195A	113
유압장치그룹	D652P-T2453A	164			
유압파이프그룹	D652P-T355A	145			
조이스틱밸브그룹	D652P-T360A	146			
조이스틱밸브모듈화그룹	D652P-T360B	148			
통링크브라켓그룹	D652P-T234A	136			
흡입파이프그룹	DK802-T330A	140			
<전장>					
와이퍼모터그룹	D652-T840E	286			
전기장치1그룹	D652P-T400E	267			
전기장치2그룹	D652P-T405E	269			
전기장치2그룹	D702P-T405E	271			
전기장치2그룹	MX100-T405E	273			
축전지그룹	D652P-T390E	266			
캐빈라이트그룹	D652-T633E	274			
캐빈라이트그룹	MX100-T633E	277			